

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Francys Daniel Mareco Godoy		Características
				Precio Unitario	Precio Total	
1	72102602-002	Reparación de conjunto apoyabrazos y base soporte de silla tándem acero cincado s/ee.tt.	1	522.000	522.000	procedencia: Paraguay
2	72102602-002	Reparación de base y estructura de silla tándem de material aleación.	1	490.500	490.500	procedencia: Paraguay
3	72102602-002	Arenado total de pintura existente.	1	477.300	477.300	procedencia: Paraguay
4	72102602-002	Pintura completa con esmalte martillado color gris.	1	513.000	513.000	procedencia: Paraguay
5	72102602-002	Tapizado de asiento en material similar al existente.	1	183.600	183.600	procedencia: Paraguay
6	72102602-002	Tapizado de respaldo en material similar al existente.	1	153.600	153.600	procedencia: Paraguay
7	73152101-038	Cambio de rueda giratoria s/ee.tt.	1	319.500	319.500	procedencia: China
8	73152101-038	Cambio de rueda trasera de 200 mm	1	441.000	441.000	procedencia: China
9	73152101-038	Cambio de rulemanes de la rueda trasera	1	205.800	205.800	procedencia: China
10	73152101-038	Cambio de placas para publicidad	1	262.500	262.500	procedencia: Paraguay
11	73152101-038	Refuerzo de la estructura del carrito con planchuela de 1 ½" x 3/16	1	152.100	152.100	procedencia: Paraguay
12	73152101-038	Pintura general del carrito con esmalte martillado	1	360.000	360.000	procedencia: Paraguay
13	73152101-038	Reparación y pintura de canasto superior	1	106.200	106.200	procedencia: Paraguay
14	73152101-038	Cambio de canasta superior	1	204.300	204.300	procedencia: Paraguay
15	80111613-9999	Costo de mano de obra especializada por hora	1	89.400	89.400	procedencia: Paraguay
Total:					4.480.800	

  
