

Licitación: 448203 - MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ALTURA DEL AISP

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	SAETA INGENIERIA			OMEGA INGENIERIA S.R.L.			ORTELLADO Y ASOCIADOS			3H INGENIERIA S.R.L.			EM CONSTRUCCIONES		
				Precio Unit.	Precio Total	Características	Precio Unit.	Precio Total	Características	Precio Unit.	Precio Total	Características	Precio Unit.	Precio Total	Características	Precio Unit.	Precio Total	Características
1	72102201-002	Provisión de lámpara de sodio 400W, 56.000 lm, E40	1,00	86.500	86.500	procedencia: China consultor_lider: No aplica	81.200	81.200	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	81.175	81.175	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	81.175	81.175	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica			
2	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de lámpara de sodio 400W, 56.000 lm, E40	1,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
3	72102201-002	Provisión de lámpara de vapor metálico 400W, 32.000 lm, E40	1,00	141.000	141.000	procedencia: China consultor_lider: No aplica	135.000	135.000	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	132.476	132.476	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	132.476	132.476	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica			
4	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de lámpara de vapor metálico 400W, 32.000 lm, E40	1,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
5	72102201-002	Provisión de reactor para lámpara de vapor metálico 400W	1,00	341.000	341.000	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	420.000	420.000	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	320.075	320.075	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	320.075	320.075	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica			
6	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de reactor para lámpara de vapor metálico 400W	1,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
7	72102201-002	Provisión de reactor para lámpara de sodio 400W	1,00	377.000	377.000	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	420.000	420.000	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	353.575	353.575	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	353.575	353.575	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica			
8	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de reactor para lámpara de sodio 400W	1,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
9	72102201-002	Provisión de ignitor para lámpara de sodio de 400W	1,00	93.000	93.000	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	87.600	87.600	procedencia: Aleman consultor_lider: No aplica	87.505	87.505	procedencia: Bulgaria consultor_lider: No aplica	87.505	87.505	procedencia: Bulgaria consultor_lider: No aplica			
10	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de reactor para lámpara de sodio 400W	1,00	75.000	75.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
11	72102201-002	Provisión de portalámpara de porcelana E40	1,00	13.000	13.000	procedencia: China consultor_lider: No aplica	12.500	12.500	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	12.062	12.062	procedencia: Paraguay consultor_lider: No aplica	12.062	12.062	procedencia: Paraguay consultor_lider: No aplica			
12	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de portalámpara de porcelana E40	1,00	71.000	71.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
13	72102201-002	Provisión de cableado 2x1mm ² desde el pie de la columna hasta el AP	1,00	50.000	50.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	75.500	75.500	procedencia: Nacional consultor_lider: No aplica	49.250	49.250	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	49.250	49.250	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
14	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo de cableado 2x1mm ² desde el pie de la columna hasta el AP	1,00	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	100.000	100.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	68.750	68.750	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	68.750	68.750	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
15	72102201-002	Provisión de capacitor de 45 µf o como lo indique el reactor	1,00	44.000	44.000	procedencia: China consultor_lider: No aplica	42.700	42.700	procedencia: Aleman consultor_lider: No aplica	42.625	42.625	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	42.625	42.625	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica			
16	72102201-002	Provisión de capacitor de 30 µf o como lo indique el reactor	1,00	56.000	56.000	procedencia: China consultor_lider: No aplica	54.900	54.900	procedencia: Aleman consultor_lider: No aplica	54.825	54.825	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica	54.825	54.825	procedencia: Brasil consultor_lider: No aplica			
17	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de capacitor de 45 µf o como lo indique el reactor	1,00	71.000	71.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	70.000	70.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
18	72102201-002	Pintura de columnas metalicas de 13 mts de altura	1,00	1.331.000	1.331.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	1.500.000	1.500.000	procedencia: Nacional consultor_lider: No aplica	1.313.250	1.313.250	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	1.313.250	1.313.250	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
19	72102201-002	Provisión de Poste H - A - tipo tronconico, brazo doble para iluminacion, Especificaciones: 9 m/200 kgf	1,00	3.125.000	3.125.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	3.200.000	3.200.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	3.083.800	3.083.800	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	3.083.800	3.083.800	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
20	80111613-9999	Costo de Mano de obra por la colocacion de poste tronconico de 9 m /200 kgf	1,00	1.338.000	1.338.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	1.400.000	1.400.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	1.320.000	1.320.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional	1.320.000	1.320.000	procedencia: Paraguay consultor_lider: Nacional			
				Total:	7.582.500		Total:	8.019.400		Total:	7.409.368		Total:	7.409.368				

