

D N C P

Cuadro Comparativo de Ofertas
Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

IPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS

MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO

MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---------------------|---|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Lote 1 - LOTE N° 1 - CAMIONETA SSANG YONG REXTON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - Mantenimiento Preventivo del Motor Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 5000000 Máximo: 10000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Mantenimiento Preventivo del Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Cambio de Aceite (POR LITRO) | Unidad | EVENTO | 1 | 57.200 | 57.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 102.960 | 102.960 | Unidad | EVENTO | 1 | 114.400 | 114.400 |
| | 1.2 | Filtro de aire o filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 1.3 | Control de agua destilada en la batería Y CARGA | Unidad | EVENTO | 1 | 27.300 | 27.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 32.760 | 32.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 36.400 | 36.400 |
| | 1.4 | Control de aceite de diferencial y caja automático o cambio POR LITRO | Unidad | EVENTO | 1 | 65.000 | 65.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 117.000 | 117.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 1.5 | Filtro paso de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.400 | 140.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 |
| | 1.6 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 280.800 | 280.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 312.000 | 312.000 |
| | 1.7 | Control de bujías incandescentes o cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 208.000 | 208.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 374.400 | 374.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 416.000 | 416.000 |
| | 1.8 | Limpieza fil | Unidad | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.400 | 140.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 |
| | 1.9 | Tornillo hueco entrada combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 62.400 | 62.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.320 | 112.320 | Unidad | EVENTO | 1 | 124.800 | 124.800 |
| | 1.10 | Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 5.720.000 | 5.720.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.296.000 | 10.296.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | 1.11 | Censur de velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 624.000 | 624.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.200 | 1.123.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.248.000 | 1.248.000 |
| | 1.12 | Manguera de radiador superior e inferior C/ UNO | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 |
| | 1.13 | Tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 78.000 | 78.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 156.000 | 156.000 |
| | 1.14 | Censur agua de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 1.15 | Correa dentada y ruleman tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 754.000 | 754.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.357.200 | 1.357.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| | 1.16 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 182.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.600 | 327.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| | 1.17 | Correa de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 182.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.600 | 327.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| | 1.18 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 1.404.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 1.19 | Limpieza y reparación de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 514.800 | 514.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 |
| | 1.20 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 2 | 78180101-014 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Juego de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.276.000 | 3.276.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 2.2 | Juego casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 2.3 | Juego casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 2.4 | Juego casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 221.000 | 221.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 397.800 | 397.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 |
| | 2.5 | Juego buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 291.200 | 291.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 524.160 | 524.160 | Unidad | EVENTO | 1 | 582.400 | 582.400 |
| | 2.6 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.059.200 | 2.059.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| | 2.7 | Juego guías de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.600 | 795.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 884.000 | 884.000 |
| | 2.8 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.340.000 | 2.340.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| | 2.9 | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 962.000 | 962.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.731.600 | 1.731.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| | 2.10 | Juego válvula de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 702.000 | 702.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| | 2.11 | Juego válvula de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.600 | 795.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 884.000 | 884.000 |
| | 2.12 | Rectificación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.059.200 | 2.059.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| | 2.13 | Rectificación de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 1.404.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 2.14 | Buje eje balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 2.15 | Reparación bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.340.000 | 2.340.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.212.000 | 4.212.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| | 2.16 | Pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 1.820.000 | 1.820.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.276.000 | 3.276.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 2.17 | Limpieza y calibración pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.872.000 | 1.872.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | 2.18 | Soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 338.000 | 338.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 608.400 | 608.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 676.000 | 676.000 |
| | 2.19 | Tapa junta balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 182.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.600 | 327.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| | 2.20 | Junta tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |

Ing. Edgar Cardozo
 Coordinador UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

IPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS

MECANIC S A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO

MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ

| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---------------------|--|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Lote 1 - LOTE N° 1 - CAMIONETA SSANG YONG REXTON | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - Mantenimiento Preventivo del Motor Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 5000000 Máximo: 10000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.21 | Cambio ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 2.22 | Cambio termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 249.600 | 249.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 449.280 | 449.280 | Unidad | EVENTO | 1 | 499.200 | 499.200 |
| | 2.23 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.059.200 | 2.059.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 3 | 78180101-002 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Caja de Velocidad Automática | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Convertidor de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 5.824.000 | 5.824.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.483.200 | 10.483.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.100.000 | 12.100.000 |
| | 3.2 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 2.069.600 | 2.069.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.725.280 | 3.725.280 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.400.000 | 4.400.000 |
| | 3.3 | Set de disco y separador de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 2.440.000 | 2.440.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.212.000 | 4.212.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | 3.4 | Set de disco y separador de caja a/t 2/6 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.522.000 | 2.522.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.539.600 | 4.539.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| | 3.5 | Anillo de goma caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 3.6 | Tapa cárter caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.600 | 795.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| | 3.7 | Filtro de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 514.800 | 514.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| | 3.8 | Sensor speed de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 457.600 | 457.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 823.580 | 823.580 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| | 3.9 | Sistema de cableado de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 1.482.000 | 1.482.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.667.600 | 2.667.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.080.000 | 3.080.000 |
| | 3.10 | Caja de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 4.082.000 | 4.082.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.347.600 | 7.347.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.358.000 | 8.358.000 |
| | 3.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.976.000 | 1.976.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.556.800 | 3.556.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 4 | 78180101-011 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Tren Delantero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Muñequin dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 338.000 | 338.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 608.400 | 608.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 676.000 | 676.000 |
| | 4.2 | Rotula inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 312.000 | 312.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 561.600 | 561.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 624.000 | 624.000 |
| | 4.3 | Brazo pitman de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.600 | 795.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 884.000 | 884.000 |
| | 4.4 | Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.600 | 795.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 884.000 | 884.000 |
| | 4.5 | Barra de torsión de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.340.000 | 2.340.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 4.6 | Amortiguador delantero maxperson c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 962.000 | 962.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.731.600 | 1.731.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| | 4.7 | PROVISION Y Cambio bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.482.000 | 1.482.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.667.600 | 2.667.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.964.000 | 2.964.000 |
| | 4.8 | Precat de dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 702.000 | 702.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| | 4.9 | Homocinética lado rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 962.000 | 962.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.731.600 | 1.731.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| | 4.10 | Homocinética caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 962.000 | 962.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.731.600 | 1.731.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| | 4.11 | Guardapolvo homocinética lado rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 4.12 | Guardapolvo homocinética lado caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 4.13 | Ruleman masa delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.059.200 | 2.059.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| | 4.14 | Reten y engrase del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 338.000 | 338.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 608.400 | 608.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 676.000 | 676.000 |
| | 4.15 | Reten masa delantero y engrase del mismo c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 1.404.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 4.16 | Reparación de homocinética la caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 1.404.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | 4.17 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.059.200 | 2.059.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.288.000 | 2.288.000 |
| 5 | 78180101-012 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Tren Trasero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Espiral trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 962.000 | 962.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.731.600 | 1.731.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| | 5.2 | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 858.000 | 858.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.029.600 | 1.029.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| | 5.3 | Tuerca de rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 5.4 | Alineación y balanceo de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 5.5 | Cubiertas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.731.600 | 1.731.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.924.000 | 1.924.000 |
| | 5.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 936.000 | 936.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 6 | 78180101-006 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) Sistema de Freno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | PROVISION Y Cambio juego reparación mordaza de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 702.000 | 702.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC


Cuadro Comparativo de Ofertas
Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS

MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO

MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ

| Item | Código | Carácter | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---------------------|----------|---|------------------|--------------|-------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|
| Lote 1 - LOTE N° 1 - CAMIONETA SSANG YONG REXTON | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - Mantenimiento Preventivo del Motor Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 5000000 Máximo: 10000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.2 | | PROVISION Y Cambio fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 514.800 | 514.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 |
| | 6.3 | | Cabo de freno de mano primario | Unidad | EVENTO | 1 | 624.000 | 624.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.200 | 1.123.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.248.000 | 1.248.000 |
| | 6.4 | | PROVISION Y Cambio bomba auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.029.600 | 1.029.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.144.000 | 1.144.000 |
| | 6.5 | | Reparación servo de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 754.000 | 754.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.357.200 | 1.357.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| | 6.6 | | Rectificación tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.600 | 327.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 364.000 | 364.000 |
| | 6.7 | | Pistón de mordaza de freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 514.800 | 514.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 572.000 | 572.000 |
| | 6.8 | | PISTON mordaza de freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 301.600 | 301.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 542.880 | 542.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 603.200 | 603.200 |
| | 6.9 | | Juego reparación mordaza de freno trasero ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 442.000 | 442.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.600 | 795.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 884.000 | 884.000 |
| | 6.10 | | PROVISION Y Cambio bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.340.000 | 2.340.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 6.11 | | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 936.000 | 936.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 7 | 78180101-009 | | Mantenimiento y/o Reparación Menor de Sistema Eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 530.400 | 530.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 636.480 | 636.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 800.600 | 800.600 |
| | 7.2 | | Terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 74.880 | 74.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.000 | 90.000 |
| | 7.3 | | Reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.170.000 | 1.170.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.404.000 | 1.404.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | 7.4 | | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 286.000 | 286.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 514.800 | 514.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| | 7.5 | | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.076.400 | 1.076.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.291.680 | 1.291.680 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | 7.6 | | PROVISION Y Cambio de sensor de freno ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 1.092.000 | 1.092.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.310.400 | 1.310.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | 7.7 | | PROVISION Y Cambio de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.200 | 1.123.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | 7.8 | | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 440.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 842.400 | 842.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | 78180101-016 | | Mantenimiento y/o Reparación Menor de Sistema de Acondicionadores de Aire. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | | PROVISION Y Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | 312.000 | 312.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 561.600 | 561.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 624.000 | 624.000 |
| | 8.2 | | PROVISION Y Cambio de filtro de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 702.000 | 702.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| | 8.3 | | PROVISION Y Cambio ruleman de compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 702.000 | 702.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| | 8.4 | | PROVISION Y Cambio de correa de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 234.000 | 234.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 421.200 | 421.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 468.000 | 468.000 |
| | 8.5 | | Mantenimiento general del acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 624.000 | 624.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.200 | 1.123.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.248.000 | 1.248.000 |
| | 8.6 | | Compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 5.070.000 | 5.070.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.084.000 | 6.084.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.760.000 | 6.760.000 |
| | 8.7 | | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 936.000 | 936.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| | | | PRECIO TOTAL EN LÍNEAS: | | | | | 85.295.300 | | | | | 146.169.160 | | | | | 167.919.000 |



Dr. EDUARDO CAROZO - COORDINADOR UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

| Item | Codigo Catalogo | Descripcion del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|--------------|-------|--------------------------------|---|------------------|--------------|-------|--|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| | | | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 2 - LOTE Nº 02 - CAMIONETA KIA SORENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - LOTE Nº 02 - CAMIONETA KIA SORENTO Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Mantenimiento Preventivo del Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Provision y Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 429.250 | 429.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 772.650 | 772.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 858.500 | 858.500 |
| | 1.2 | Provision y Cambio de filtro de aire o cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 818.100 | 818.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 909.000 | 909.000 |
| | 1.3 | Aceite de diferencial y caja automatico o cambio cada 30.000km provision y cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.363.500 | 1.363.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| | 1.4 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 295.425 | 295.425 | Unidad | EVENTO | 1 | 531.765 | 531.765 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 590.000 |
| | 1.5 | BUJIAS | Unidad | EVENTO | 1 | 345.925 | 345.925 | Unidad | EVENTO | 1 | 622.665 | 622.665 | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| | 1.6 | Tornillo hueco entrada combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 90.900 | 90.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 163.625 | 163.625 | Unidad | EVENTO | 1 | 182.000 | 182.000 |
| | 1.7 | Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 6.060.000 | 6.060.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.908.000 | 10.908.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 12.120.000 | 12.120.000 |
| | 1.8 | Manguera de radiador superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 378.750 | 378.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 681.750 | 681.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 756.000 | 756.000 |
| | 1.9 | Tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 108.165 | 108.165 | Unidad | EVENTO | 1 | 190.000 | 190.000 |
| | 1.10 | Censor agua de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 176.750 | 176.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.150 | 318.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | 1.11 | Tapa de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 126.250 | 126.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 1.12 | Manguera de calefaccion | Unidad | EVENTO | 1 | 244.925 | 244.925 | Unidad | EVENTO | 1 | 440.865 | 440.865 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 1.13 | Correa dentada y ruleman tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.681.650 | 3.681.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.068.500 | 4.068.500 |
| | 1.14 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 244.925 | 244.925 | Unidad | EVENTO | 1 | 440.865 | 440.865 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 1.15 | Correa de direccion hidraulica | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.050 | 409.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| | 1.16 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.616.000 | 1.616.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.908.800 | 2.908.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.232.000 | 3.232.000 |
| | 1.17 | Limpieza y reparación de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 493.900 | 493.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 709.000 | 709.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| | 1.18 | Polea ruleman tensor de correas | Unidad | EVENTO | 1 | 558.025 | 558.025 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.004.445 | 1.004.445 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 1.19 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.363.500 | 1.363.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| 2 | 78180101-014 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Juego de piston | Unidad | EVENTO | 1 | 1.767.500 | 1.767.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.181.500 | 3.181.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.535.000 | 3.535.000 |
| | 2.2 | Juego casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 277.750 | 277.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 499.950 | 499.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 555.500 | 555.500 |
| | 2.3 | Juego casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 282.800 | 282.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 509.040 | 509.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 566.000 | 566.000 |
| | 2.4 | Juego casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.050 | 409.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 |
| | 2.5 | Juego buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 329.260 | 329.260 | Unidad | EVENTO | 1 | 592.668 | 592.668 | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 670.000 |
| | 2.6 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.111.000 | 1.111.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.999.800 | 1.999.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.222.000 | 2.222.000 |
| | 2.7 | Juego calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 151.500 | 151.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 272.700 | 272.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 303.000 | 303.000 |
| | 2.8 | Juego guias de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.050 | 409.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 |
| | 2.9 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.237.250 | 1.237.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.227.050 | 2.227.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.474.500 | 2.474.500 |
| | 2.10 | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 628.725 | 628.725 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.131.705 | 1.131.705 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| | 2.11 | Rectificar asientos de válvulas de escape y admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.050 | 409.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| | 2.12 | Regulación de tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 328.250 | 328.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.850 | 590.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 2.13 | Reparación bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.777.500 | 2.777.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.999.500 | 4.999.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.555.000 | 5.555.000 |
| | 2.14 | Cambio pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 1.767.500 | 1.767.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.181.500 | 3.181.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.535.000 | 3.535.000 |
| | 2.15 | Limpieza y calibración pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 1.111.000 | 1.111.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.999.800 | 1.999.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.222.000 | 2.222.000 |
| | 2.16 | Cambio soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 429.250 | 429.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 772.650 | 772.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 858.500 | 858.500 |
| | 2.17 | Rotor frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 332.250 | 332.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 598.125 | 598.125 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 2.18 | Tapa junta balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.050 | 409.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 |
| | 2.19 | Junta tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 906.000 | 906.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.630.800 | 1.630.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.772.000 | 1.772.000 |
| | 2.20 | Radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.181.500 | 4.181.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.535.000 | 4.535.000 |
| | 2.21 | Ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.363.500 | 1.363.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.515.000 | 1.515.000 |
| | 2.22 | Embrague ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 378.750 | 378.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 681.750 | 681.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 756.000 | 756.000 |
| | 2.23 | Termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 328.250 | 328.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.850 | 590.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 2.24 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.363.500 | 1.363.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.515.000 | 1.515.000 |

Mic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

| Item | Codigo Catalogo | Descripcion del Bien | IPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
|--|---------------------|--|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 2 - LOTE Nº 02 - CAMIONETA KIA SORENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 78180101-002 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Caja de Velocidad Automática | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Convertidor de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 5,656,000 | 5,656,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 10,180,800 | 10,180,800 | Unidad | EVENTO | 1 | 11,312,000 | 11,312,000 |
| | 3.2 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1,419,250 | 1,419,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,590,650 | 2,590,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| | 3.3 | Set de disco y separador de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 934,250 | 934,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,681,650 | 1,681,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| | 3.4 | Set de disco y separador de caja a/t 2/6 | Unidad | EVENTO | 1 | 985,760 | 985,760 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,774,368 | 1,774,368 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 3.5 | Anillo de goma caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 429,250 | 429,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 772,650 | 772,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 860,000 | 860,000 |
| | 3.6 | O-ring de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 444,400 | 444,400 | Unidad | EVENTO | 1 | 799,920 | 799,920 | Unidad | EVENTO | 1 | 900,000 | 900,000 |
| | 3.7 | Tapa carter caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 380,770 | 380,770 | Unidad | EVENTO | 1 | 685,186 | 685,186 | Unidad | EVENTO | 1 | 770,000 | 770,000 |
| | 3.8 | Filtro de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 329,260 | 329,260 | Unidad | EVENTO | 1 | 592,668 | 592,668 | Unidad | EVENTO | 1 | 680,000 | 680,000 |
| | 3.9 | Switch-inhibitor | Unidad | EVENTO | 1 | 228,260 | 228,260 | Unidad | EVENTO | 1 | 410,868 | 410,868 | Unidad | EVENTO | 1 | 470,000 | 470,000 |
| | 3.10 | Sensor speed de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 359,712 | 359,712 | Unidad | EVENTO | 1 | 647,481 | 647,481 | Unidad | EVENTO | 1 | 750,000 | 750,000 |
| | 3.11 | Ruleman de olla diferencial a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 429,250 | 429,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 772,650 | 772,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 900,000 | 900,000 |
| | 3.12 | Carcasa olla diferencial a/t (2 piezas) | Unidad | EVENTO | 1 | 2,272,500 | 2,272,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4,090,500 | 4,090,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4,650,000 | 4,650,000 |
| | 3.13 | Kit de planetario y satélite diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 2,777,500 | 2,777,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4,999,500 | 4,999,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 5,800,000 | 5,800,000 |
| | 3.14 | Tapa olla diferencial a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 606,000 | 606,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,090,800 | 1,090,800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| | 3.15 | Calce diferencial espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 284,315 | 284,315 | Unidad | EVENTO | 1 | 511,767 | 511,767 | Unidad | EVENTO | 1 | 580,000 | 580,000 |
| | 3.16 | Sistema de cableado de caja a/t | Unidad | EVENTO | 1 | 2,292,600 | 2,292,600 | Unidad | EVENTO | 1 | 4,108,680 | 4,108,680 | Unidad | EVENTO | 1 | 4,600,000 | 4,600,000 |
| | 3.17 | Caja de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 3,787,500 | 3,787,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 6,817,500 | 6,817,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 7,575,000 | 7,575,000 |
| | 3.18 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 1,010,000 | 1,010,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,818,000 | 1,818,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,020,000 | 2,020,000 |
| 4 | 78180101-011 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Tren Delantero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Muñequín dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 378,750 | 378,750 | Unidad | EVENTO | 1 | 681,750 | 681,750 | Unidad | EVENTO | 1 | 757,000 | 757,000 |
| | 4.2 | Rotula inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 328,250 | 328,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 590,850 | 590,850 | Unidad | EVENTO | 1 | 656,500 | 656,500 |
| | 4.3 | Brazo zeta dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 69,129 | 69,129 | Unidad | EVENTO | 1 | 124,432 | 124,432 | Unidad | EVENTO | 1 | 140,000 | 140,000 |
| | 4.4 | Brazo pítan de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 167,766 | 167,766 | Unidad | EVENTO | 1 | 303,976 | 303,976 | Unidad | EVENTO | 1 | 335,000 | 335,000 |
| | 4.5 | Brazo central de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 231,092 | 231,092 | Unidad | EVENTO | 1 | 415,965 | 415,965 | Unidad | EVENTO | 1 | 480,000 | 480,000 |
| | 4.6 | Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 244,925 | 244,925 | Unidad | EVENTO | 1 | 440,865 | 440,865 | Unidad | EVENTO | 1 | 490,000 | 490,000 |
| | 4.7 | Barra de torsión de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 291,048 | 291,048 | Unidad | EVENTO | 1 | 524,886 | 524,886 | Unidad | EVENTO | 1 | 600,000 | 600,000 |
| | 4.8 | Espiral delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 732,250 | 732,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,318,050 | 1,318,050 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,464,500 | 1,464,500 |
| | 4.9 | Amortiguador delantero maxperson c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 934,250 | 934,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,681,650 | 1,681,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,868,500 | 1,868,500 |
| | 4.10 | Reparación cremallera de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1,449,250 | 1,449,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,590,650 | 2,590,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,878,500 | 2,878,500 |
| | 4.11 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1,944,250 | 1,944,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 3,499,650 | 3,499,650 | Unidad | EVENTO | 1 | 3,888,500 | 3,888,500 |
| | 4.12 | Caño de alta presión dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 231,290 | 231,290 | Unidad | EVENTO | 1 | 416,322 | 416,322 | Unidad | EVENTO | 1 | 480,000 | 480,000 |
| | 4.13 | Cruceta columna de dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 277,750 | 277,750 | Unidad | EVENTO | 1 | 499,974 | 499,974 | Unidad | EVENTO | 1 | 555,500 | 555,500 |
| | 4.14 | Precat de dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 375,250 | 375,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 675,450 | 675,450 | Unidad | EVENTO | 1 | 750,000 | 750,000 |
| | 4.15 | Homocinética lado rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 965,500 | 965,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,737,900 | 1,737,900 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,931,000 | 1,931,000 |
| | 4.16 | Homocinética caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1,490,000 | 1,490,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,682,000 | 2,682,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,980,000 | 2,980,000 |
| | 4.17 | Guardapolvo homocinética lado rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 787,250 | 787,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,417,050 | 1,417,050 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,574,500 | 1,574,500 |
| | 4.18 | Guardapolvo homocinética lado caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 328,250 | 328,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 590,850 | 590,850 | Unidad | EVENTO | 1 | 656,500 | 656,500 |
| | 4.19 | Relaman masa delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 912,250 | 912,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,643,850 | 1,643,850 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,826,500 | 1,826,500 |
| | 4.20 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 928,500 | 928,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,671,300 | 1,671,300 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,857,000 | 1,857,000 |
| 5 | 78180101-012 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Tren Trasero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Espiral trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 471,250 | 471,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 848,250 | 848,250 | Unidad | EVENTO | 1 | 942,500 | 942,500 |
| | 5.2 | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,647,500 | 2,647,500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,997,000 | 2,997,000 |
| | 5.3 | Prisionero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 318,750 | 318,750 | Unidad | EVENTO | 1 | 573,750 | 573,750 | Unidad | EVENTO | 1 | 637,500 | 637,500 |
| | 5.4 | Cubiertas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1,918,000 | 1,918,000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2,154,000 | 2,154,000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

| Item | Codigo Catalogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
|--|---------------------|---|---|--------------|-------|--------------------------------|-------------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 2 - LOTE Nº 02 - CAMIONETA KIA SORENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.5 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 685.000 | 685.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.233.000 | 1.233.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.370.000 | 1.370.000 |
| 6 | 78180101-006 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) Sistema de Freno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Juego reparación cilindro de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 396.425 | 396.425 | Unidad | EVENTO | 1 | 713.565 | 713.565 | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| | 6.2 | Juego reparación bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 479.750 | 479.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 863.550 | 863.550 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 6.3 | Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 568.125 | 568.125 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.022.625 | 1.022.625 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 6.4 | Juego reparación mordaza de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 329.250 | 329.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 592.668 | 592.668 | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| | 6.5 | Cabo de freno de mano primario | Unidad | EVENTO | 1 | 631.250 | 631.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.136.250 | 1.136.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 6.6 | Depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.272.500 | 2.272.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.090.500 | 4.090.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.545.000 | 4.545.000 |
| | 6.7 | Cable flexible mordaza de freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 227.250 | 227.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.050 | 409.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 454.500 | 454.500 |
| | 6.8 | Bomba auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 631.250 | 631.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.136.250 | 1.136.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.262.500 | 1.262.500 |
| | 6.9 | Servo de freno rectificación disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 176.250 | 176.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.150 | 318.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 353.500 | 353.500 |
| | 6.10 | Piston de mordaza de freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 345.925 | 345.925 | Unidad | EVENTO | 1 | 622.665 | 622.665 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| | 6.11 | Piston mordaza de freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 850.975 | 850.975 | Unidad | EVENTO | 1 | 631.250 | 631.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| | 6.12 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.439.250 | 1.439.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.590.650 | 2.590.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.878.500 | 2.878.500 |
| | 6.13 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 606.000 | 606.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.090.800 | 1.090.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.212.000 | 1.212.000 |
| 7 | 78180101-009 | Mantenimiento y/o Reparación Menor de Sistema Eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Focos por unidad | Unidad | EVENTO | 1 | 50.000 | 50.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 59.085 | 59.085 | Unidad | EVENTO | 1 | 68.000 | 68.000 |
| | 7.2 | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 631.250 | 631.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.136.250 | 1.136.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.262.500 | 1.262.500 |
| | 7.3 | Terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 47.975 | 47.975 | Unidad | EVENTO | 1 | 86.355 | 86.355 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| | 7.4 | Reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 833.250 | 833.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.499.850 | 1.499.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.665.500 | 1.665.500 |
| | 7.5 | Reparación de sistema limpiaparabrisas completo | Unidad | EVENTO | 1 | 722.250 | 722.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.318.050 | 1.318.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.464.500 | 1.464.500 |
| | 7.6 | Soleno de automatismo del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 429.250 | 429.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 772.650 | 772.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 860.000 | 860.000 |
| | 7.7 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 244.925 | 244.925 | Unidad | EVENTO | 1 | 440.885 | 440.885 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 7.8 | Bulbo de temperatura o relay | Unidad | EVENTO | 1 | 328.250 | 328.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.850 | 590.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 656.500 | 656.500 |
| | 7.9 | Correa del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 350.975 | 350.975 | Unidad | EVENTO | 1 | 631.250 | 631.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| | 7.10 | Sensor de freno ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 429.250 | 429.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 772.650 | 772.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 858.500 | 858.500 |
| | 7.11 | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.136.250 | 1.136.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.262.500 | 1.262.500 |
| | 7.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 606.000 | 606.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.090.800 | 1.090.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.212.000 | 1.212.000 |
| 8 | 78180101-016 | Mantenimiento y/o Reparación Menor de Sistema de Acondicionadores de Aire. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | 328.250 | 328.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.850 | 590.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 740.000 | 740.000 |
| | 8.2 | Filtro de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 332.290 | 332.290 | Unidad | EVENTO | 1 | 598.122 | 598.122 | Unidad | EVENTO | 1 | 740.000 | 740.000 |
| | 8.3 | Mano de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 278.750 | 278.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.268 | 501.268 | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 580.000 |
| | 8.4 | Mantenimiento general del acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 757.500 | 757.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.363.500 | 1.363.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | 8.5 | Compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.787.500 | 3.787.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.817.500 | 6.817.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 8.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 606.000 | 606.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.090.800 | 1.090.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | | PRECIO TOTAL UNITARIO GS. | | | | | 95.941.812 | | | | 166.678.309 | | | | | 187.092.000 | |

LIC. EDGAR D. CABEZAS - COORDINADOR UOC

D N C P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|--------------|-------|--------------------------------|---|------------------|--------------|-------|--|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 3 - LOTE Nº 03 - CAMIONETA CHEVROLET S10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - LOTE Nº 03 - CAMIONETA CHEVROLET S10 Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Provision y Cambio de aceite, cambio de filtro de aire, aceite, y combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | 581.167 | 581.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.046.100 | 1.046.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.167.333 | 1.167.333 |
| | 1.2 | Control o cambio de aceite de diferencial y caja mecánica. | Unidad | EVENTO | 1 | 184.917 | 184.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.850 | 332.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.833 | 369.833 |
| | 1.3 | Cabo de acelerador. | Unidad | EVENTO | 1 | 237.750 | 237.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 427.950 | 427.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 475.500 | 475.500 |
| | 1.4 | Censor de velocímetro. | Unidad | EVENTO | 1 | 309.075 | 309.075 | Unidad | EVENTO | 1 | 556.335 | 556.335 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 |
| | 1.5 | Manguera de radiador superior e inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | 184.917 | 184.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.850 | 332.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.833 | 369.833 |
| | 1.6 | Tapa de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 132.083 | 132.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 237.749 | 237.749 | Unidad | EVENTO | 1 | 264.166 | 264.166 |
| | 1.7 | Censor agua de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 237.750 | 237.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 427.950 | 427.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 475.500 | 475.500 |
| | 1.8 | Tapa de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | 190.200 | 190.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 342.360 | 342.360 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.400 | 380.400 |
| | 1.9 | Manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | 238.807 | 238.807 | Unidad | EVENTO | 1 | 429.852 | 429.852 | Unidad | EVENTO | 1 | 477.613 | 477.613 |
| | 1.10 | Correa dentada y ruleman tensor del mismo. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.167.333 | 1.167.333 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.092.199 | 2.092.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.324.666 | 2.324.666 |
| | 1.11 | Correa de alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | 203.408 | 203.408 | Unidad | EVENTO | 1 | 366.134 | 366.134 | Unidad | EVENTO | 1 | 406.816 | 406.816 |
| | 1.12 | Correa dirección hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | 210.277 | 210.277 | Unidad | EVENTO | 1 | 378.498 | 378.498 | Unidad | EVENTO | 1 | 420.553 | 420.553 |
| | 1.13 | Bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | 978.473 | 978.473 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.291 | 1.761.291 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.956.946 | 1.956.946 |
| | 1.14 | Limpieza y reparación de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 80.834 | 80.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 89.816 | 89.816 |
| | 1.15 | Polea ruleman tensor de correas. | Unidad | EVENTO | 1 | 767.299 | 767.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.381.137 | 1.381.137 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.534.597 | 1.534.597 |
| | 1.16 | Engrase masa delantero y trasero ambos lados y cambio reten. | Unidad | EVENTO | 1 | 184.917 | 184.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.850 | 332.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.833 | 369.833 |
| | 1.17 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 528.333 | 528.333 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.999 | 950.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.056.666 | 1.056.666 |
| 2 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 10.000 KM | Unidad | EVENTO | 1 | 871.750 | 871.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.569.150 | 1.569.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.743.500 | 1.743.500 |
| 3 | 78180101-002 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Anillos sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.833 | 1.320.833 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.499 | 2.377.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | 3.2 | Engranaje 1" a 5" | Unidad | EVENTO | 1 | 3.090.750 | 3.090.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.563.250 | 5.563.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.200.000 | 6.200.000 |
| | 3.3 | Eje rasurado | Unidad | EVENTO | 1 | 2.388.067 | 2.388.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.298.520 | 4.298.520 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| | 3.4 | Eje cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.335.233 | 2.335.233 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.203.419 | 4.203.419 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| | 3.5 | Juego de ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 1.030.250 | 1.030.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.854.450 | 1.854.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | 3.6 | Juego de reten | Unidad | EVENTO | 1 | 290.583 | 290.583 | Unidad | EVENTO | 1 | 523.049 | 523.049 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| | 3.7 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 449.083 | 449.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| | 3.8 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 528.333 | 528.333 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.999 | 950.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4 | 78180101-003 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DIRECCION, SUSPENSION, EMBRAGUE Y FRENO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Reparación de sin fin | Unidad | EVENTO | 1 | 1.056.667 | 1.056.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.902.000 | 1.902.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | 4.2 | Rellenar eje sector caracol sin fin | Unidad | EVENTO | 1 | 528.334 | 528.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 950.999 | 950.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 4.3 | Muñequines c/u ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 343.417 | 343.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| | 4.4 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 2.388.067 | 2.388.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.298.520 | 4.298.520 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | 4.5 | Caño de alta presión de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 256.242 | 256.242 | Unidad | EVENTO | 1 | 461.235 | 461.235 | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 520.000 |
| | 4.6 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 475.500 | 475.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.900 | 855.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 951.000 | 951.000 |
| | 4.7 | Reparar cremallera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.505.750 | 1.505.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.710.350 | 2.710.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | 4.8 | Guardapolvo de homocinética c/u ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 237.750 | 237.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 427.950 | 427.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 485.000 | 485.000 |
| | 4.9 | Homocinética | Unidad | EVENTO | 1 | 1.048.742 | 1.048.742 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.887.735 | 1.887.735 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | 4.10 | Alneación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 211.333 | 211.333 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.399 | 380.399 | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | 4.11 | Cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.759.350 | 1.759.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | 4.12 | Juego de bujes de barra estabilizadora delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 203.725 | 203.725 | Unidad | EVENTO | 1 | 366.705 | 366.705 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.000 | 410.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

D N C P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|--------|--------|---|-----------|-----------|--------|--------|---|-----------|-----------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.13 | Ruleman carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | 290.583 | 290.583 | Unidad | EVENTO | 1 | 523.049 | 523.049 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 590.000 |
| | 4.14 | Reten carcasa | Unidad | EVENTO | 1 | 150.575 | 150.575 | Unidad | EVENTO | 1 | 271.045 | 271.045 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 4.15 | Ruleman punta eje. | Unidad | EVENTO | 1 | 343.417 | 343.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 690.000 |
| | 4.16 | Reten punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 132.083 | 132.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 237.749 | 237.749 | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 270.000 |
| | 4.17 | Reten de diferenciales | Unidad | EVENTO | 1 | 184.917 | 184.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 312.850 | 312.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 4.18 | Rulemanes palieres trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 449.083 | 449.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| | 4.19 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 5 | 78180101-004 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE SUSPENSION: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Amortiguador trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 766.083 | 766.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.378.949 | 1.378.949 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.532.166 | 1.532.166 |
| | 5.2 | Amortiguador delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 977.417 | 977.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.759.350 | 1.759.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.954.833 | 1.954.833 |
| | 5.3 | Hojas elásticas traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| | 5.4 | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 237.750 | 237.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 427.950 | 427.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 475.500 | 475.500 |
| | 5.5 | Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 256.242 | 256.242 | Unidad | EVENTO | 1 | 461.235 | 461.235 | Unidad | EVENTO | 1 | 512.483 | 512.483 |
| | 5.6 | Buje barra estabilizadora | Unidad | EVENTO | 1 | 203.408 | 203.408 | Unidad | EVENTO | 1 | 366.134 | 366.134 | Unidad | EVENTO | 1 | 406.816 | 406.816 |
| | 5.7 | Buje tensor de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 295.867 | 295.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 532.560 | 532.560 | Unidad | EVENTO | 1 | 591.733 | 591.733 |
| | 5.8 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 116.233 | 116.233 | Unidad | EVENTO | 1 | 209.219 | 209.219 | Unidad | EVENTO | 1 | 232.466 | 232.466 |
| | 5.9 | Rotulas-p/lado | Unidad | EVENTO | 1 | 361.908 | 361.908 | Unidad | EVENTO | 1 | 651.434 | 651.434 | Unidad | EVENTO | 1 | 723.816 | 723.816 |
| | 5.10 | Brazo pitman | Unidad | EVENTO | 1 | 517.767 | 517.767 | Unidad | EVENTO | 1 | 931.980 | 931.980 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.035.533 | 1.035.533 |
| | 5.11 | Brazo Z | Unidad | EVENTO | 1 | 581.167 | 581.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.046.100 | 1.046.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.333 | 1.162.333 |
| | 5.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 6 | 78180101-005 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Disco de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.333 | 1.162.333 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.092.199 | 2.092.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.324.666 | 2.324.666 |
| | 6.2 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 770.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.069.875 | 1.069.875 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.750 | 1.188.750 |
| | 6.3 | Plato de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.294.417 | 1.294.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.329.950 | 2.329.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.588.833 | 2.588.833 |
| | 6.4 | Ruleman piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 184.917 | 184.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.850 | 332.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.833 | 369.833 |
| | 6.5 | Juego reparación bomba central embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 501.917 | 501.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 903.450 | 903.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.833 | 1.003.833 |
| | 6.6 | Reten de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 396.250 | 396.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 713.250 | 713.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 |
| | 6.7 | Juego reparo bomba auxiliar embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 343.417 | 343.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.833 | 686.833 |
| | 6.8 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 7 | 78180101-006 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Pastillas de freno-ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 581.167 | 581.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.046.100 | 1.046.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.333 | 1.162.333 |
| | 7.2 | Rectificar discos de freno 2ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 158.500 | 158.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 285.300 | 285.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.000 | 317.000 |
| | 7.3 | Fibras, cilindro freno 2ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 581.167 | 581.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.046.100 | 1.046.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.333 | 1.162.333 |
| | 7.4 | Juego reparo bomba central freno | Unidad | EVENTO | 1 | 538.900 | 538.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 970.020 | 970.020 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.077.800 | 1.077.800 |
| | 7.5 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.186.108 | 1.186.108 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.134.994 | 2.134.994 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.372.216 | 2.372.216 |
| | 7.6 | Juego reparación mordaza freno del.-c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 343.417 | 343.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.833 | 686.833 |
| | 7.7 | Tambor freno trasero-ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.853.000 | 2.853.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.170.000 | 3.170.000 |
| | 7.8 | Servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.034.083 | 2.034.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.661.349 | 3.661.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.068.166 | 4.068.166 |
| | 7.9 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 361.908 | 361.908 | Unidad | EVENTO | 1 | 651.434 | 651.434 | Unidad | EVENTO | 1 | 723.816 | 723.816 |
| | 7.10 | Caño flexible Frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 238.807 | 238.807 | Unidad | EVENTO | 1 | 429.852 | 429.852 | Unidad | EVENTO | 1 | 477.613 | 477.613 |
| | 7.11 | Cabo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 660.417 | 660.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.750 | 1.188.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.833 | 1.320.833 |
| | 7.12 | Cementado zapatas frenos traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 396.250 | 396.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 713.250 | 713.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 |
| | 7.13 | Sensor ABS. | Unidad | EVENTO | 1 | 766.083 | 766.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.378.949 | 1.378.949 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.532.166 | 1.532.166 |
| | 7.14 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 8 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA ELECTRICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 3.434.167 | 3.434.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.181.500 | 6.181.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.868.333 | 6.868.333 |
| | 8.2 | Focos por unidad | Unidad | EVENTO | 1 | 58.117 | 58.117 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.610 | 104.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 116.233 | 116.233 |
| | 8.3 | Palanca comando señaleros, luces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.849.167 | 1.849.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.328.500 | 3.328.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.698.333 | 3.698.333 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

D N C P

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------|---|-----------|-----------|--------|--------|---|-----------|-----------|--------|--------|---|-----------|-----------|
| 8.4 | Regulador de voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 461.235 | 461.235 | Unidad | EVENTO | 1 | 512.483 | 512.483 |
| 8.5 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 543.000 | 543.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 651.434 | 651.434 | Unidad | EVENTO | 1 | 723.816 | 723.816 |
| 8.6 | terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 47.550 | 47.550 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.590 | 85.590 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.100 | 95.100 |
| 8.7 | Control de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 79.250 | 79.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 142.650 | 142.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 158.500 | 158.500 |
| 8.8 | Control de carga del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 47.550 | 47.550 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.590 | 85.590 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.100 | 95.100 |
| 8.9 | relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | 132.083 | 132.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 237.749 | 237.749 | Unidad | EVENTO | 1 | 264.166 | 264.166 |
| 8.10 | Recargar batería | Unidad | EVENTO | 1 | 66.042 | 66.042 | Unidad | EVENTO | 1 | 118.875 | 118.875 | Unidad | EVENTO | 1 | 132.083 | 132.083 |
| 8.11 | Reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 8.12 | Solenoido o automático del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 449.083 | 449.083 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.166 | 898.166 |
| 8.13 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 343.417 | 343.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.833 | 686.833 |
| 8.14 | Bulbo de temperatura o Relay | Unidad | EVENTO | 1 | 290.583 | 290.583 | Unidad | EVENTO | 1 | 523.049 | 523.049 | Unidad | EVENTO | 1 | 581.166 | 581.166 |
| 8.15 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 871.750 | 871.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.569.150 | 1.569.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.743.500 | 1.743.500 |
| 8.16 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 256.242 | 256.242 | Unidad | EVENTO | 1 | 461.235 | 461.235 | Unidad | EVENTO | 1 | 512.483 | 512.483 |
| 8.17 | Faros de luces laterales delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.849.167 | 1.849.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.328.500 | 3.328.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.698.333 | 3.698.333 |
| 8.18 | Cepillo de limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 184.917 | 184.917 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.850 | 332.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.833 | 369.833 |
| 8.19 | Batería. | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.750 | 1.188.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.833 | 1.320.833 |
| 8.20 | Busca huellas | Unidad | EVENTO | 1 | 581.167 | 581.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.046.100 | 1.046.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.162.333 | 1.162.333 |
| 8.21 | Cable bujía. | Unidad | EVENTO | 1 | 660.417 | 660.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.188.750 | 1.188.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.833 | 1.320.833 |
| 8.22 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 9 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA DE MOTOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Correa dentada motor | Unidad | EVENTO | 1 | 871.750 | 871.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.569.150 | 1.569.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.743.500 | 1.743.500 |
| 9.2 | Reparación completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.743.500 | 1.743.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.138.300 | 3.138.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.487.000 | 3.487.000 |
| 9.3 | Rectificación de cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.834 | 1.320.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.499 | 2.377.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.641.666 | 2.641.666 |
| 9.4 | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.230.499 | 5.230.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.811.666 | 5.811.666 |
| 9.5 | Camisas (cilindros) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.612.350 | 4.612.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.124.833 | 5.124.833 |
| 9.6 | Válvulas (admisión) | Unidad | EVENTO | 1 | 409.075 | 409.075 | Unidad | EVENTO | 1 | 556.335 | 556.335 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 |
| 9.7 | Válvulas (escape) | Unidad | EVENTO | 1 | 3.619.084 | 3.619.084 | Unidad | EVENTO | 1 | 651.434 | 651.434 | Unidad | EVENTO | 1 | 723.816 | 723.816 |
| 9.8 | Guías de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 409.075 | 409.075 | Unidad | EVENTO | 1 | 556.335 | 556.335 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 |
| 9.9 | Rectificación completa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.500 | 2.377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.279.500 | 4.279.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.755.000 | 4.755.000 |
| 9.10 | Casquillo de vial | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 746.535 | 746.535 | Unidad | EVENTO | 1 | 829.483 | 829.483 |
| 9.11 | Casquillo de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.166 | 898.166 |
| 9.12 | Juegos de aro | Unidad | EVENTO | 1 | 875.977 | 875.977 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.576.758 | 1.576.758 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.751.953 | 1.751.953 |
| 9.13 | Correas Varias | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.166 | 898.166 |
| 9.14 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.834 | 1.320.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.499 | 2.377.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.641.666 | 2.641.666 |
| 9.15 | Juegos de junta motor | Unidad | EVENTO | 1 | 977.417 | 977.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.759.350 | 1.759.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.954.833 | 1.954.833 |
| 9.16 | Bujía. | Unidad | EVENTO | 1 | 396.250 | 396.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 713.250 | 713.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 |
| 9.17 | Limpieza y calibración de picos inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.849.167 | 1.849.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.328.500 | 3.328.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.698.333 | 3.698.333 |
| 9.18 | Bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.905.834 | 2.905.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.230.499 | 5.230.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.811.666 | 5.811.666 |
| 9.19 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.834 | 1.320.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.377.499 | 2.377.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.641.666 | 2.641.666 |
| 9.20 | Correa/cadena de distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.166 | 898.166 |
| 9.21 | Polea ruleman tensor de correas | Unidad | EVENTO | 1 | 380.400 | 380.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 684.720 | 684.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 760.800 | 760.800 |
| 9.22 | Reten culata motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.849.167 | 1.849.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.850 | 332.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.833 | 369.833 |
| 9.23 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 150.575 | 150.575 | Unidad | EVENTO | 1 | 271.015 | 271.015 | Unidad | EVENTO | 1 | 301.150 | 301.150 |
| 9.24 | Sóporte motor | Unidad | EVENTO | 1 | 520.409 | 520.409 | Unidad | EVENTO | 1 | 936.734 | 936.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.816 | 1.040.816 |
| 9.25 | Junta tapa balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 440.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 338.556 | 338.556 | Unidad | EVENTO | 1 | 376.173 | 376.173 |
| 9.26 | Radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.329.950 | 2.329.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.588.833 | 2.588.833 |
| 9.27 | Caño de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.268.000 | 1.268.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.282.400 | 2.282.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.536.000 | 2.536.000 |
| 9.28 | Regular válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 523.049 | 523.049 | Unidad | EVENTO | 1 | 581.166 | 581.166 |
| 9.29 | Rectificar asiento válvulas y esmerilar | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 808.349 | 808.349 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.166 | 898.166 |
| 9.30 | Limpieza de tapque de tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 396.250 | 396.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 713.250 | 713.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 |

Dr. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

D N C P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------|--------|---|-----------|--------------------|--------|--------|---|-----------|--------------------|--------|--------|---|-----------|--------------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.31 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| 10 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.1 | Carga de Gas | Unidad | EVENTO | 1 | 3.434.167 | 3.434.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.833 | 686.833 |
| | 10.2 | Filtro A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 237.750 | 237.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 427.950 | 427.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 475.500 | 475.500 |
| | 10.3 | Reparación de Compresor de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 977.417 | 977.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.759.350 | 1.759.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.954.833 | 1.954.833 |
| | 10.4 | Ruleman de Compresor A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.434.167 | 3.434.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 618.150 | 618.150 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.833 | 686.833 |
| | 10.5 | Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 237.750 | 237.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 427.950 | 427.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 475.500 | 475.500 |
| | 10.6 | Ruleman Tensor de Correa de A.A. | Unidad | EVENTO | 1 | 941.490 | 941.490 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.694.682 | 1.694.682 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.882.980 | 1.882.980 |
| | 10.7 | Mantenimiento General del Acondicionador de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| | 10.8 | Compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 4.147.417 | 4.147.417 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.465.350 | 7.465.350 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.294.833 | 8.294.833 |
| | 10.9 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 792.500 | 792.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.426.500 | 1.426.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.000 | 1.585.000 |
| | | PRECIO TOTAL UNITARIO GS. | | | | | 120.384.932 | | | | | 188.305.471 | | | | | 210.080.845 |

LIC. EDGAR D. CARREÑO - COORDINADOR UOC



D O C U M E N T O S

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--------------|------|--------------------------------|---|------------------|--------------|------|--|--------------|------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 4 - LOTE Nº 04 - MINIBUSES H1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - LOTE Nº 04 - MINIBUSES H1 Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 30000000 Máximo: 60000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | Mantenimiento Preventivo del Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Provisión y Cambio de Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 419.520 | 419.520 | Unidad | EVENTO | 1 | 503.424 | 503.424 | Unidad | EVENTO | 1 | 559.360 | 559.360 |
| | 1.2 | Provisión y Cambio de filtro de aire o cambio de filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 293.000 | 293.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 264.298 | 264.298 | Unidad | EVENTO | 1 | 293.664 | 293.664 |
| | 1.3 | Control de agua destilada en la batería | Unidad | EVENTO | 1 | 34.200 | 34.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 41.040 | 41.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.600 | 45.600 |
| | 1.4 | Control de aceite de diferencial y caja mecánica o cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 114.000 | 114.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | 152.000 |
| | 1.5 | Filtro paso de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 265.000 | 265.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 200.640 | 200.640 | Unidad | EVENTO | 1 | 222.933 | 222.933 |
| | 1.6 | Filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 273.600 | 273.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 304.000 | 304.000 |
| | 1.7 | Control de bujías incandescentes o cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 592.799 | 592.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 658.666 | 658.666 |
| | 1.8 | Limpieza 'fil | Unidad | EVENTO | 1 | 60.800 | 60.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 109.440 | 109.440 | Unidad | EVENTO | 1 | 121.600 | 121.600 |
| | 1.9 | Tornillo hueco entrada combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 138.623 | 138.623 | Unidad | EVENTO | 1 | 154.026 | 154.026 |
| | 1.10 | Bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 16.871.999 | 16.871.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 18.746.666 | 18.746.666 |
| | 1.11 | Cabo de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 557.334 | 557.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.199 | 1.003.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.666 | 1.114.666 |
| | 1.12 | Censor de velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.320 | 898.320 | Unidad | EVENTO | 1 | 998.133 | 998.133 |
| | 1.13 | Manguera de radiador superior e inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 684.000 | 684.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 |
| | 1.14 | Tapa de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | 152.000 |
| | 1.15 | Censor agua de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 598.000 | 598.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 1.16 | Tapa de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 365.000 | 365.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 351.120 | 351.120 | Unidad | EVENTO | 1 | 390.133 | 390.133 |
| | 1.17 | Manguera de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 200.640 | 200.640 | Unidad | EVENTO | 1 | 361.152 | 361.152 | Unidad | EVENTO | 1 | 401.280 | 401.280 |
| | 1.18 | Correa dentada y ruleman tensor del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 1.19 | Correa de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 351.120 | 351.120 | Unidad | EVENTO | 1 | 390.133 | 390.133 |
| | 1.20 | Correa de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 241.680 | 241.680 | Unidad | EVENTO | 1 | 268.533 | 268.533 |
| | 1.21 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.005.734 | 1.005.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.810.319 | 1.810.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.011.466 | 2.011.466 |
| | 1.22 | Regulación de válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 557.333 | 557.333 |
| | 1.23 | Limpieza y reparación de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 570.000 | 570.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 684.000 | 684.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 |
| | 1.24 | Polea ruleman tensor de correas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.320 | 898.320 | Unidad | EVENTO | 1 | 998.133 | 998.133 |
| | 1.25 | Engrase masa delantero ambos lados y cambio reten | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 638.400 | 638.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 708.333 | 708.333 |
| | 1.26 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 2 | 78180101-014 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Juego de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.444.000 | 1.444.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.599.200 | 2.599.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.888.000 | 2.888.000 |
| | 2.2 | Juego casquillo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.3 | Juego casquillo bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 243.200 | 243.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 437.760 | 437.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 486.400 | 486.400 |
| | 2.4 | Juego casquillo de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 1.773.334 | 1.773.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 2.5 | Juego buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 144.400 | 144.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 259.920 | 259.920 | Unidad | EVENTO | 1 | 288.800 | 288.800 |
| | 2.6 | Juego de aros | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 2.7 | Juego calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 3.293.334 | 3.293.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 592.799 | 592.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 658.666 | 658.666 |
| | 2.8 | Juego guías de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.786.667 | 2.786.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 557.333 | 557.333 |
| | 2.9 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.200 | 1.003.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.805.760 | 1.805.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 2.006.400 |
| | 2.10 | Juego de juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 2.11 | Juego válvula de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 557.334 | 557.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.199 | 1.003.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.666 | 1.114.666 |
| | 2.12 | Juego válvula de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 668.800 | 668.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.203.840 | 1.203.840 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.337.600 | 1.337.600 |
| | 2.13 | Rectificación de cilindro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.667 | 1.114.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 2.006.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.229.333 | 2.229.333 |


c. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

D N C P N C P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------|-------|--------------------------------|---|------------------|--------------|-------|--|--------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 4 - LOTE N° 04 - MINIBUSES H1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.14 | Rectificación cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 2.15 | Cepillado tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| | 2.16 | Alineación brazo de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.667 | 1.266.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 2.17 | Rebajar cabeza de pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.667 | 1.266.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 2.18 | Cepillado superficie de block | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| | 2.19 | Control bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.20 | Guías de válvulas de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.813.867 | 1.813.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 326.496 | 326.496 | Unidad | EVENTO | 1 | 362.773 | 362.773 |
| | 2.21 | Guías de válvulas de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.22 | Rectificar asientos de válvulas de escape y admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 2.457.334 | 2.457.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.319 | 442.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 491.466 | 491.466 |
| | 2.23 | Esmerilar asientos de válvulas de admisión y escape | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.24 | Provisión y Cambio aceite de válvulas y escape | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.25 | Rectificación de leva | Unidad | EVENTO | 1 | 3.470.667 | 3.470.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 674.720 | 674.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 694.133 | 694.133 |
| | 2.26 | Buje de Leva | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.27 | Pullir camisas | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 2.28 | juego de camisas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.026.667 | 2.026.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.648.000 | 3.648.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.053.333 | 4.053.333 |
| | 2.29 | buje eje balanceador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.773.334 | 1.773.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 2.30 | Alinear túnel bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.31 | Armar válvula de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.319 | 442.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 491.466 | 491.466 |
| | 2.32 | 掛價數 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.33 | Reten | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.667 | 1.266.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 2.34 | Pastilla | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.667 | 1.190.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 214.320 | 214.320 | Unidad | EVENTO | 1 | 238.133 | 238.133 |
| | 2.35 | Regulación de motor completo | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 2.36 | Reparación bomba inyectora | Unidad | EVENTO | 1 | 3.293.334 | 3.293.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.927.999 | 5.927.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.586.666 | 6.586.666 |
| | 2.37 | Pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 2.980.000 | 2.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.191.999 | 3.191.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.546.666 | 3.546.666 |
| | 2.38 | Limpieza y calibración pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.667 | 1.266.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.280.000 | 2.280.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.533.333 | 2.533.333 |
| | 2.39 | Soporte de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 2.40 | Reten frote motor | Unidad | EVENTO | 1 | 104.880 | 104.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 188.784 | 188.784 | Unidad | EVENTO | 1 | 209.760 | 209.760 |
| | 2.41 | Tapa junta balancín | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 770.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 291.839 | 291.839 | Unidad | EVENTO | 1 | 324.266 | 324.266 |
| | 2.42 | Junta tapa de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 2.43 | Radador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.242.667 | 3.242.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.918.399 | 2.918.399 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.242.666 | 3.242.666 |
| | 2.44 | Ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 557.334 | 557.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.199 | 1.003.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.666 | 1.114.666 |
| | 2.45 | Embrague ventilador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 898.320 | 898.320 | Unidad | EVENTO | 1 | 998.133 | 998.133 |
| | 2.46 | Termostato de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 2.47 | Rectificación de motor completo en Rectificadora ? mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.773.334 | 1.773.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.191.999 | 3.191.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.546.666 | 3.546.666 |
| | 2.48 | Reparación de motor completo mano de obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.040.000 | 3.040.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.472.000 | 5.472.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.080.000 | 6.080.000 |
| | 2.49 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 3 | 78180101-002 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Caja de Velocidad Mecánica | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Juego de Anillos Sincronizados | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.667 | 1.114.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 2.006.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.229.333 | 2.229.333 |
| | 3.2 | Engranaje 1ra. A Sta. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.048.800 | 1.048.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.887.840 | 1.887.840 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.097.600 | 2.097.600 |
| | 3.3 | Eje rasurado | Unidad | EVENTO | 1 | 1.444.000 | 1.444.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.599.200 | 2.599.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.888.000 | 2.888.000 |
| | 3.4 | Ruleman eje rasurado | Unidad | EVENTO | 1 | 4.306.667 | 4.306.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.752.000 | 7.752.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.613.333 | 8.613.333 |
| | 3.5 | Ruleman cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 4.509.334 | 4.509.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.116.799 | 8.116.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 9.018.666 | 9.018.666 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 4 - LOTE Nº 04 - MINIBUSES H1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.6 | Reten cola caja | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 3.7 | Reten eje de mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.667 | 1.266.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.280.000 | 2.280.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.533.333 | 2.533.333 |
| | 3.8 | Juego junta caja | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 3.9 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 684.000 | 684.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 |
| | 3.10 | Reparación General de caja Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.736.000 | 2.736.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.040.000 | 3.040.000 |
| | 3.11 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 4 | 78180101-011 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Tren Delantero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Muñequin dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 455.999 | 455.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 506.666 | 506.666 |
| | 4.2 | Muñequin dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 455.999 | 455.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 506.666 | 506.666 |
| | 4.3 | Brazo zeta dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 4.4 | Rotula inferior c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 279.680 | 279.680 | Unidad | EVENTO | 1 | 503.424 | 503.424 | Unidad | EVENTO | 1 | 559.360 | 559.360 |
| | 4.5 | Brazo pítan de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 638.400 | 638.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 709.333 | 709.333 |
| | 4.6 | Brazo central de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 267.200 | 267.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 471.960 | 471.960 | Unidad | EVENTO | 1 | 524.400 | 524.400 |
| | 4.7 | Espiral delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 734.667 | 734.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.322.400 | 1.322.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.469.333 | 1.469.333 |
| | 4.8 | Barra de torsión de suspensión | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 4.9 | Buje parrilla inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 4.10 | Amortiguador delantero maxperson c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 4.11 | Reparación cremallera de dirección hidráulica - Incluido mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.621.334 | 1.621.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.918.399 | 2.918.399 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.242.666 | 3.242.666 |
| | 4.12 | Juego reparación de bomba dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 4.13 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 2.280.000 | 2.280.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.104.000 | 4.104.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.560.000 | 4.560.000 |
| | 4.14 | Caño de alta presión dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 4.15 | Cruceta columna de dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 4.16 | Reparar eje cardanica de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 4.17 | Precat de dirección c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 385.000 | 385.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 592.799 | 592.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 658.666 | 658.666 |
| | 4.18 | Homocinética lado rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 4.19 | Homocinética caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 4.20 | Guardapolvo homocinética lado rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 104.880 | 104.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 94.392 | 94.392 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.880 | 104.880 |
| | 4.21 | Guardapolvo homocinética lado caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 104.880 | 104.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 94.392 | 94.392 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.880 | 104.880 |
| | 4.22 | Alineación y balanceo de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 1.925.334 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 346.555 | 346.555 | Unidad | EVENTO | 1 | 385.066 | 385.066 |
| | 4.23 | Ruleman masa delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| | 4.24 | Reten y engrase del mismo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.667 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 4.25 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 5 | 78180101-012 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) de Tren Trasero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Espiral trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 86.000 | 86.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.199 | 1.003.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.666 | 1.114.666 |
| | 5.2 | Amortiguador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 5.3 | Amortiguador trasero universal c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 5.4 | Tuerca de rueda c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | 152.000 |
| | 5.5 | Pistonero y tuerca de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | 152.000 |
| | 5.6 | Reten masa delantero y engrase del mismo c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.773.334 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 5.7 | Homocinética la caja c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 5.8 | Llantas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 2.980.000 | 2.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.191.999 | 3.191.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.546.666 | 3.546.666 |
| | 5.9 | Cubiertas c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |



 Edgar Cardozo

 Coordinador UOC


D N O F N O P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------|------|--------------------------------|---|------------------|--------------|------|--|--------------|------------------|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 4 - LOTE N° 04 - MINIBUSES H1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.10 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| 6 | 78180101-006 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) Sistema de Freno | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Control de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 6.2 | Regulación de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 200.640 | 200.640 | Unidad | EVENTO | 1 | 222.933 | 222.933 |
| | 6.3 | Juego reparación cilindro de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 865.000 | 865.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 6.4 | Juego reparación bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 557.333 | 557.333 |
| | 6.5 | Pastilla de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 6.6 | Juego reparación mordaza de freno ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.096 | 600.096 | Unidad | EVENTO | 1 | 666.773 | 666.773 |
| | 6.7 | Fibra de freno trasero ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 451.440 | 451.440 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 |
| | 6.8 | Cabo de freno de mano primario | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.440.959 | 1.440.959 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.601.066 | 1.601.066 |
| | 6.9 | Cabo de freno secundario lado izquierdo | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.422.720 | 1.422.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.580.800 | 1.580.800 |
| | 6.10 | Cabo de freno secundario lado derecho | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.422.720 | 1.422.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.580.800 | 1.580.800 |
| | 6.11 | Depresor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.599.200 | 2.599.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.888.000 | 2.888.000 |
| | 6.12 | Cabo flexible mordaza de freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 319.199 | 319.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.666 | 354.666 |
| | 6.13 | Bomba auxiliar de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 557.334 | 557.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.003.199 | 1.003.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.666 | 1.114.666 |
| | 6.14 | Reparación servo de freno rectificación disco de freno c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 866.399 | 866.399 | Unidad | EVENTO | 1 | 962.666 | 962.666 |
| | 6.15 | Rectificación tambor de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 273.600 | 273.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 304.000 | 304.000 |
| | 6.16 | Pistón de mordaza de freno delantero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 6.17 | Pistón de mordaza de freno trasero c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 6.18 | Juego reparación mordaza de freno trasero ambos lados | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 557.333 | 557.333 |
| | 6.19 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 6.20 | Cilindro central de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 557.333 | 557.333 |
| | 6.21 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| 7 | 78180101-005 | Reparación (Mantenimiento Correctivo) sistema de embrague | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Regulación de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 7.2 | 浅车条胎 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.667 | 1.114.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 2.006.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.229.333 | 2.229.333 |
| | 7.3 | Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.667 | 1.114.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 2.006.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.229.333 | 2.229.333 |
| | 7.4 | Disco de Embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.064.000 | 1.064.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.915.200 | 1.915.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.128.000 | 2.128.000 |
| | 7.5 | Cojinete empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 7.6 | Rectificación corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 624.720 | 624.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 694.333 | 694.333 |
| | 7.7 | Ruleman piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |
| | 7.8 | Reten bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 7.9 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 8 | 78180101-009 | Mantenimiento y/o Reparación Menor de Sistema Eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Tablero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.280.000 | 2.280.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.104.000 | 4.104.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.560.000 | 4.560.000 |
| | 8.2 | Focos por unidad | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.520 | 77.520 | Unidad | EVENTO | 1 | 86.333 | 86.333 |
| | 8.3 | Palanca comando señalero y luces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.667 | 1.114.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.400 | 2.006.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.229.333 | 2.229.333 |
| | 8.4 | Regulador de Voltaje | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.319 | 442.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 491.466 | 491.466 |
| | 8.5 | Llave de contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 3.977.334 | 3.977.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 715.919 | 715.919 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.466 | 795.466 |
| | 8.6 | Término de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 110.000 | 110.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.520 | 77.520 | Unidad | EVENTO | 1 | 86.333 | 86.333 |
| | 8.7 | Control de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 80.256 | 80.256 | Unidad | EVENTO | 1 | 89.173 | 89.173 |
| | 8.8 | Control de carga de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 89.375 | 89.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.306 | 99.306 |
| | 8.9 | Colocar relay luz alta | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.333 | 253.333 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|--------------|-------|--------------------------------|---|------------------|--------------|-------|--|--------------------|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 4 - LOTE Nº 04 - MINIBUSES H1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.10 | Recargar batería | Unidad | EVENTO | 1 | 60.800 | 60.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 109.440 | 109.440 | Unidad | EVENTO | 1 | 121.600 | 121.600 |
| | 8.11 | Reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 8.12 | Reparación de sistema limpiaparabrisas completo | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 8.13 | Solenoides automático del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.319 | 442.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 491.466 | 491.466 |
| | 8.14 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | 152.000 |
| | 8.15 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | 76.000 | 76.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 136.800 | 136.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.000 | 152.000 |
| | 8.16 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 442.319 | 442.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 491.466 | 491.466 |
| | 8.17 | Bulbo de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 235.600 | 235.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 424.080 | 424.080 | Unidad | EVENTO | 1 | 471.200 | 471.200 |
| | 8.18 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 937.334 | 937.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.687.199 | 1.687.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.874.666 | 1.874.666 |
| | 8.19 | Correa del alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 228.000 | 228.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 410.400 | 410.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 456.000 | 456.000 |
| | 8.20 | Faros de luces laterales delanteros y cambio de limpiaparabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.786.667 | 2.786.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 501.600 | 501.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 557.333 | 557.333 |
| | 8.21 | Sensor de freno ABS | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 8.22 | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| | 8.23 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 633.334 | 633.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.139.999 | 1.139.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.266.666 | 1.266.666 |
| 9 | 78180101-016 | Mantenimiento y/o Reparación Menor de Sistema de Acondicionadores de Aire. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | Carga de gas | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 802.560 | 802.560 | Unidad | EVENTO | 1 | 891.733 | 891.733 |
| | 9.2 | Filtro de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 775.200 | 775.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 861.333 | 861.333 |
| | 9.3 | Ruleman de compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.230.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 715.919 | 715.919 | Unidad | EVENTO | 1 | 795.466 | 795.466 |
| | 9.4 | Correa de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 387.599 | 387.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 430.666 | 430.666 |
| | 9.5 | Mantenimiento general del acondicionador de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| | 9.6 | Compresor de AA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.840.000 | 6.840.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.600.000 | 7.600.000 |
| | 9.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 760.000 | 760.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.368.000 | 1.368.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| | | PRECIO TOTAL UNITARIO ES. | | | | | 173.291.107 | | | | | 213.905.251 | | | | | 237.672.512 |

LIC. EDGAR D. CARDONA COORDINADOR UOC



| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE N° 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - LOTE N° 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-006 | Reparación de frenos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Juego de zapatas delanteras | Unidad | EVENTO | 1 | 3 523.334 | 3 523.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 634.199 | 634.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 704.666 | 704.666 |
| | 1.2 | Juego de zapatas traseras | Unidad | EVENTO | 1 | 917.325 | 917.325 | Unidad | EVENTO | 1 | 1 651.185 | 1 651.185 | Unidad | EVENTO | 1 | 1 834.650 | 1 834.650 |
| | 1.3 | Juego de rep. De mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 1.4 | Cilindros de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.919.334 | 2.919.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 525.479 | 525.479 | Unidad | EVENTO | 1 | 583.866 | 583.866 |
| | 1.5 | JGO. Zapatas de frenos tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 1.6 | Fibra de Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 3.447.834 | 3.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 620.609 | 620.609 | Unidad | EVENTO | 1 | 689.566 | 689.566 |
| | 1.7 | Tambores de F. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.265.000 | 2.265.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.516.667 | 2.516.667 |
| | 1.8 | Cabos de frenos de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 1.9 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 941.167 | 941.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 1.10 | Fluido de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 1.11 | Caños flexibles de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 664.400 | 664.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.195.920 | 1.195.920 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.328.800 | 1.328.800 |
| | 1.12 | Seguros de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 1.13 | Rectificación de 2 discos de fr | Unidad | EVENTO | 1 | 2.516.667 | 2.516.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 453.000 | 453.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 503.333 | 503.333 |
| | 1.14 | Resortes de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 83.050 | 83.050 | Unidad | EVENTO | 1 | 149.490 | 149.490 | Unidad | EVENTO | 1 | 166.100 | 166.100 |
| | 1.15 | Juego de reparo de cilindro de frenos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 1.16 | Regulador de freno RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 1.17 | Regulador de freno LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 1.18 | Leva de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 729.834 | 729.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 131.369 | 131.369 | Unidad | EVENTO | 1 | 145.966 | 145.966 |
| | 1.19 | Perno de zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 199.319 | 199.319 | Unidad | EVENTO | 1 | 221.466 | 221.466 |
| | 1.20 | Mecanismo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 1.21 | Juego reparo bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 1.22 | Sensor de desaceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 1.23 | 阿敲按 | Unidad | EVENTO | 1 | 37.750 | 37.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 67.950 | 67.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 |
| | 1.24 | Aro Seguro | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.009 | 77.009 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.566 | 85.566 |
| | 1.25 | Bulón | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.009 | 77.009 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.566 | 85.566 |
| | 1.26 | Resorte | Unidad | EVENTO | 1 | 3.951.167 | 3.951.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 71.121 | 71.121 | Unidad | EVENTO | 1 | 79.023 | 79.023 |
| | 1.27 | Jgo. de Calces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.667 | 251.667 |
| | 1.28 | Tonillo | Unidad | EVENTO | 1 | 22.650 | 22.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.770 | 40.770 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 |
| | 1.29 | Seguros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.829 | 49.829 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 1.30 | Arandelas de Zapata | Unidad | EVENTO | 1 | 22.650 | 22.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.770 | 40.770 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 |
| | 1.31 | Guardapolvo Mordaza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 19.931 | 19.931 | Unidad | EVENTO | 1 | 22.146 | 22.146 |
| | 1.32 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.300 | 498.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 |
| | 1.33 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 905.999 | 905.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.006.666 | 1.006.666 |
| 2 | 78180101-006 | Reparación del sistema de freno al vacío | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Bomba de Vácuo Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.396.750 | 1.396.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 2.2 | Servo Freno | Unidad | EVENTO | 1 | 2.642.500 | 2.642.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 2.3 | Valvula de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.661.000 | 1.661.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 2.4 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 905.999 | 905.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.006.666 | 1.006.666 |
| 3 | 78180101-011 | Reparación de suspensión delantera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Amortiguadores | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 3.2 | Rotulas inferiores | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA

| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RÉCALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---|--------------|------|--------------------------------|--------------|---|--------------|------|--------------------------------|--------------|--|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE N° 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3 | Rotulas superiores | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 3.4 | Bujes de parrilla superior | Unidad | EVENTO | 1 | 1.937.834 | 1.937.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 348.809 | 348.809 | Unidad | EVENTO | 1 | 387.566 | 387.566 |
| | 3.5 | Bujes de parrilla inferior del. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 3.6 | Buje estabilizador central | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 3.7 | Bieleta Estabilizadora LH | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 3.8 | Bieleta Estabilizadora RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 3.9 | Barra estabilizadora del. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.265.000 | 2.265.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.516.667 | 2.516.667 |
| | 3.10 | Barra de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 3.11 | Barra de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 3.12 | Brazo barra de torsión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 3.13 | Brazo barra de torsión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 3.14 | Punta eje RH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.264.999 | 2.264.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.516.666 | 2.516.666 |
| | 3.15 | Punta eje LH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.283.500 | 1.283.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.310.300 | 2.310.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.567.000 | 2.567.000 |
| | 3.16 | Rodillo de punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.734 | 1.771.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.911 | 318.911 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.346 | 354.346 |
| | 3.17 | Reten de aceite punta eje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.671.067 | 1.671.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.792 | 300.792 | Unidad | EVENTO | 1 | 334.213 | 334.213 |
| | 3.18 | Maza rueda delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.434.500 | 1.434.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.100 | 2.582.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.869.000 | 2.869.000 |
| | 3.19 | Ruleman de maza delantera int | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.667 | 1.771.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 3.20 | Ruleman de maza delantera ext | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.667 | 1.771.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 3.21 | Reten de maza delantera | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 3.22 | Tuerca de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 135.900 | 135.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| | 3.23 | Arandela de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 31.710 | 31.710 | Unidad | EVENTO | 1 | 35.233 | 35.233 |
| | 3.24 | Tapa de maza | Unidad | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 453.000 | 453.000 |
| | 3.25 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 81.540 | 81.540 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 |
| | 3.26 | Perno Parrilla | Unidad | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 453.000 | 453.000 |
| | 3.27 | Taqueador de suspensión LH | Unidad | EVENTO | 1 | 780.167 | 780.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.430 | 140.430 | Unidad | EVENTO | 1 | 156.033 | 156.033 |
| | 3.28 | Taqueador de suspensión RH | Unidad | EVENTO | 1 | 780.167 | 780.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.430 | 140.430 | Unidad | EVENTO | 1 | 156.033 | 156.033 |
| | 3.29 | Tazas de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 996.600 | 996.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.333 | 1.107.333 |
| | 3.30 | Jgo. Calces | Unidad | EVENTO | 1 | 4.283.334 | 4.283.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 3.31 | 阿鼓控 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 3.32 | Jgo. de Bujes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 3.33 | Bulón | Unidad | EVENTO | 1 | 22.650 | 22.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.770 | 40.770 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 |
| | 3.34 | Tornillos | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.829 | 49.829 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 3.35 | Materiales auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 3.36 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 805.334 | 805.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.449.599 | 1.449.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.610.666 | 1.610.666 |
| 4 | 78180101-009 | Reparación de Arranque | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Bendix de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 4.2 | Rotor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 4.3 | Inductor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 4.4 | Jgo. de carbónes | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 4.5 | Motor de arranque completo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.394.100 | 4.394.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.882.333 | 4.882.333 |
| | 4.6 | Trabajos de terceros | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 4.7 | Automático de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | IPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.8 | Ruleman | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 4.9 | Ruleman de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 4.10 | Porta carbón | Unidad | EVENTO | 1 | 143.450 | 143.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 258.210 | 258.210 | Unidad | EVENTO | 1 | 286.900 | 286.900 |
| | 4.11 | Bobina motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 4.12 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 4.13 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 905.999 | 905.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.006.666 | 1.006.666 |
| 5 | 78180101-009 | Reparación de Alternador | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Jgo. De regulador de voltaje y jgo de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 5.2 | Rotor de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.223.100 | 1.223.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.359.000 | 1.359.000 |
| | 5.3 | Estator de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 729.834 | 729.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.313.699 | 1.313.699 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.459.666 | 1.459.666 |
| | 5.4 | Correa de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 5.5 | Rulemanes de Alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.791.867 | 1.791.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 322.536 | 322.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 358.373 | 358.373 |
| | 5.6 | Polea de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 4.957.834 | 4.957.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 892.409 | 892.409 | Unidad | EVENTO | 1 | 991.566 | 991.566 |
| | 5.7 | Carcasa Trasera de Alternado | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 5.8 | Carcasa delantera de alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 5.9 | Alternador Completo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.447.834 | 3.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.206.099 | 6.206.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.895.666 | 6.895.666 |
| | 5.10 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 5.11 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 905.999 | 905.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.006.666 | 1.006.666 |
| 6 | 78180101-009 | Mantenimiento y Reparación sistema eléctrico. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 6.2 | Jgo. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 6.3 | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 6.4 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 6.5 | caquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.267.334 | 3.267.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.711 | 590.711 | Unidad | EVENTO | 1 | 656.346 | 656.346 |
| | 6.6 | Válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 776.499 | 776.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 6.7 | Válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.333.834 | 1.333.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.089 | 240.089 | Unidad | EVENTO | 1 | 266.766 | 266.766 |
| | 6.8 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 6.9 | Junta Liquida | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 6.10 | Árbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.434.500 | 1.434.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.100 | 2.582.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.869.000 | 2.869.000 |
| | 6.11 | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | 578.834 | 578.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.418.999 | 10.418.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 11.576.666 | 11.576.666 |
| | 6.12 | Brazo Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 6.13 | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 19.931.999 | 19.931.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 22.146.666 | 22.146.666 |
| | 6.14 | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 16.761.000 | 16.761.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 18.623.333 | 18.623.333 |
| | 6.15 | Árbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.937.834 | 1.937.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.488.099 | 3.488.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.875.666 | 3.875.666 |
| | 6.16 | Junta de múltiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 6.17 | Junta de múltiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.791.867 | 1.791.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 322.536 | 322.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 358.373 | 358.373 |
| | 6.18 | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.635.834 | 1.635.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 294.449 | 294.449 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.166 | 327.166 |
| | 6.19 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 167.610 | 167.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 186.233 | 186.233 |
| | 6.20 | Reten de bancada, tras. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.734 | 1.771.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.911 | 318.911 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.346 | 354.346 |
| | 6.21 | resortes de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.829 | 49.829 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 6.22 | Martillitos de Val. | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 167.610 | 167.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 186.233 | 186.233 |
| | 6.23 | Eje Martillito Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 765.067 | 765.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 137.712 | 137.712 | Unidad | EVENTO | 1 | 153.013 | 153.013 |
| | 6.24 | Eje Martillito Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.068.577 | 1.068.577 | Unidad | EVENTO | 1 | 192.344 | 192.344 | Unidad | EVENTO | 1 | 213.715 | 213.715 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------|------|--------------------------------|--------------|---|--------------|------|--------------------------------|--------------|--|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.25 | Reten guía de val. | Unidad | EVENTO | 1 | 578.834 | 578.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.189 | 104.189 | Unidad | EVENTO | 1 | 115.766 | 115.766 |
| | 6.26 | Jgo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.265.000 | 2.265.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.077.000 | 4.077.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.530.000 | 4.530.000 |
| | 6.27 | Cadena de Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 934.187 | 934.187 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.681.536 | 1.681.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.868.173 | 1.868.173 |
| | 6.28 | Corona Cadena Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 6.29 | Lts. De Aceite 15W40 | Unidad | EVENTO | 1 | 533.334 | 533.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.599 | 90.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.666 | 100.666 |
| | 6.30 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.409.334 | 1.409.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.679 | 253.679 | Unidad | EVENTO | 1 | 281.866 | 281.866 |
| | 6.31 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 132.125 | 132.125 | Unidad | EVENTO | 1 | 237.825 | 237.825 | Unidad | EVENTO | 1 | 264.250 | 264.250 |
| | 6.32 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 105.700 | 105.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 190.260 | 190.260 | Unidad | EVENTO | 1 | 211.400 | 211.400 |
| | 6.33 | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 6.34 | Junta Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 6.35 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 6.36 | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.952.174 | 3.952.174 | Unidad | EVENTO | 1 | 711.391 | 711.391 | Unidad | EVENTO | 1 | 790.434 | 790.434 |
| | 6.37 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.718.000 | 2.718.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.020.000 | 3.020.000 |
| | 6.38 | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.734 | 1.771.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.911 | 318.911 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.346 | 354.346 |
| | 6.39 | Guia de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.599 | 90.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.666 | 100.666 |
| | 6.40 | Bulbo de aceite 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 6.41 | Block motor 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 19.931.999 | 19.931.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 22.146.666 | 22.146.666 |
| | 6.42 | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.333.834 | 1.333.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.899 | 2.400.899 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.667.666 | 2.667.666 |
| | 6.43 | Guia cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 1.801.934 | 1.801.934 | Unidad | EVENTO | 1 | 324.347 | 324.347 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.386 | 360.386 |
| | 6.44 | Leva cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 2.276.577 | 2.276.577 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.784 | 409.784 | Unidad | EVENTO | 1 | 455.315 | 455.315 |
| | 6.45 | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 563.734 | 563.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 101.471 | 101.471 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.746 | 112.746 |
| | 6.46 | Perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 6.47 | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 58.890 | 58.890 | Unidad | EVENTO | 1 | 65.433 | 65.433 |
| | 6.48 | Seguro perno piston | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.009 | 77.009 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.566 | 85.566 |
| | 6.49 | Rotor cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 6.50 | Polea cigueñal | Unidad | EVENTO | 1 | 729.834 | 729.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.313.699 | 1.313.699 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.450.666 | 1.450.666 |
| | 6.51 | Múltiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.264.999 | 2.264.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.516.666 | 2.516.666 |
| | 6.52 | Múltiple de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 6.53 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.298.600 | 1.298.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.337.480 | 2.337.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.597.200 | 2.597.200 |
| | 6.54 | Depurador de aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 999.117 | 999.117 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.798.410 | 1.798.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.998.233 | 1.998.233 |
| | 6.55 | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.815.267 | 3.815.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.748 | 686.748 | Unidad | EVENTO | 1 | 763.053 | 763.053 |
| | 6.56 | Válvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 6.57 | Manguera depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.447.834 | 3.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 620.609 | 620.609 | Unidad | EVENTO | 1 | 689.566 | 689.566 |
| | 6.58 | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 6.59 | Conector Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 6.60 | Indicador Nivel Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 6.61 | Tubo Medidor Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.409.334 | 1.409.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.679 | 253.679 | Unidad | EVENTO | 1 | 281.866 | 281.866 |
| | 6.62 | Eje Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 996.600 | 996.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.333 | 1.107.333 |
| | 6.63 | Eje Engranaje Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 3.447.834 | 3.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 620.609 | 620.609 | Unidad | EVENTO | 1 | 689.566 | 689.566 |
| | 6.64 | Seguro Válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.829 | 49.829 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 6.65 | Asiento Válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 6.66 | Media Luna | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 6.67 | Tapa Acertera Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 163.080 | 163.080 | Unidad | EVENTO | 1 | 181.200 | 181.200 |

Lic. Edgar Cardozo
 Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | IPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.68 | Polea Ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 6.69 | Tapa Frente Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 733.860 | 733.860 | Unidad | EVENTO | 1 | 815.400 | 815.400 |
| | 6.70 | Carcaza Frente Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 6.71 | Chupador Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 6.72 | Valvula Vacío | Unidad | EVENTO | 1 | 135.900 | 135.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 244.620 | 244.620 | Unidad | EVENTO | 1 | 271.800 | 271.800 |
| | 6.73 | Tubo Retorno Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.281.734 | 3.281.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.711 | 590.711 | Unidad | EVENTO | 1 | 656.346 | 656.346 |
| | 6.74 | Goma Soporte Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 52.850 | 52.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.130 | 95.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 105.700 | 105.700 |
| | 6.75 | Prisionero Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 30.200 | 30.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 54.360 | 54.360 | Unidad | EVENTO | 1 | 60.400 | 60.400 |
| | 6.76 | Prisionero Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 58.890 | 58.890 | Unidad | EVENTO | 1 | 65.433 | 65.433 |
| | 6.77 | Junta | Unidad | EVENTO | 1 | 37.750 | 37.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 67.950 | 67.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 |
| | 6.78 | Anillos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.009 | 77.009 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.566 | 85.566 |
| | 6.79 | Manguera Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.791.867 | 1.791.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 322.536 | 322.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 358.373 | 358.373 |
| | 6.80 | 阿拉 | Unidad | EVENTO | 1 | 392.600 | 392.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 706.080 | 706.080 | Unidad | EVENTO | 1 | 785.200 | 785.200 |
| | 6.81 | Prisionero | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 6.82 | 阿拉 | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.599 | 90.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.666 | 100.666 |
| | 6.83 | Arandelas | Unidad | EVENTO | 1 | 22.650 | 22.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.770 | 40.770 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 |
| | 6.84 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 6.85 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.334 | 3.523.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.341.999 | 6.341.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.046.666 | 7.046.666 |
| 7 | 78180101-015 | Reparación de Motor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Pistones | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 7.2 | Jgo. De Aros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 7.3 | Juego de Juntas | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 7.4 | casquillos de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 7.5 | caquillos de Bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 3.281.734 | 3.281.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.711 | 590.711 | Unidad | EVENTO | 1 | 656.346 | 656.346 |
| | 7.6 | Válvulas de Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 7.7 | Válvulas de Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.133.834 | 1.133.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.089 | 240.089 | Unidad | EVENTO | 1 | 266.766 | 266.766 |
| | 7.8 | Junta de Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 7.9 | Junta Liquida | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 7.10 | Árbol de Levas Adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.434.500 | 1.434.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.100 | 2.582.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.869.000 | 2.869.000 |
| | 7.11 | Cig?e?al | Unidad | EVENTO | 1 | 5.788.334 | 5.788.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 10.418.999 | 10.418.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 11.576.666 | 11.576.666 |
| | 7.12 | Brazo Biela | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 7.13 | Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 11.073.334 | 11.073.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 19.931.999 | 19.931.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 22.146.666 | 22.146.666 |
| | 7.14 | Tapa de Cilindros | Unidad | EVENTO | 1 | 9.311.667 | 9.311.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 16.761.000 | 16.761.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 18.623.333 | 18.623.333 |
| | 7.15 | Árbol de levas de Esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.937.834 | 1.937.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 348.809 | 348.809 | Unidad | EVENTO | 1 | 387.566 | 387.566 |
| | 7.16 | Junta de múltiple de adm. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 7.17 | Junta de múltiple de esc. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.791.867 | 1.791.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 322.536 | 322.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 358.373 | 358.373 |
| | 7.18 | Junta de frente de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.635.834 | 1.635.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 294.449 | 294.449 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.166 | 327.166 |
| | 7.19 | Reten frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 167.610 | 167.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 186.233 | 186.233 |
| | 7.20 | Reten de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.734 | 1.771.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.911 | 318.911 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.346 | 354.346 |
| | 7.21 | Resortes de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.879 | 49.879 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 7.22 | Martillitos de Val. | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 167.610 | 167.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 186.233 | 186.233 |
| | 7.23 | Eje Martillito Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 765.067 | 765.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 137.712 | 137.712 | Unidad | EVENTO | 1 | 153.013 | 153.013 |
| | 7.24 | Eje Martillito Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.068.577 | 1.068.577 | Unidad | EVENTO | 1 | 192.344 | 192.344 | Unidad | EVENTO | 1 | 213.715 | 213.715 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.25 | Reten guía de val. | Unidad | EVENTO | 1 | 578.834 | 578.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 104.189 | 104.189 | Unidad | EVENTO | 1 | 115.766 | 115.766 |
| | 7.26 | Igo de Engranajes del frente motor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.265.000 | 2.265.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.077.000 | 4.077.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.530.000 | 4.530.000 |
| | 7.27 | Cadena de Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 934.187 | 934.187 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.681.536 | 1.681.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.868.373 | 1.868.373 |
| | 7.28 | Corona Cadena Distribución | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 7.29 | Lts. De Aceite 15W40 | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.599 | 90.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.666 | 100.666 |
| | 7.30 | Filtro de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.409.334 | 1.409.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.679 | 253.679 | Unidad | EVENTO | 1 | 281.866 | 281.866 |
| | 7.31 | Filtro de Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 132.125 | 132.125 | Unidad | EVENTO | 1 | 247.825 | 247.825 | Unidad | EVENTO | 1 | 264.250 | 264.250 |
| | 7.32 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 105.700 | 105.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 190.260 | 190.260 | Unidad | EVENTO | 1 | 211.400 | 211.400 |
| | 7.33 | Tensor de Cadena de Distrib. | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 7.34 | Junta Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 7.35 | Soporte de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 7.36 | Soportes de Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.952.174 | 3.952.174 | Unidad | EVENTO | 1 | 711.491 | 711.491 | Unidad | EVENTO | 1 | 790.434 | 790.434 |
| | 7.37 | Trabajos de Terceros (Rectificaciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.718.000 | 2.718.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.020.000 | 3.020.000 |
| | 7.38 | Junta tapa balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 1.771.734 | 1.771.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 318.911 | 318.911 | Unidad | EVENTO | 1 | 354.346 | 354.346 |
| | 7.39 | Guia de válvulas | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.599 | 90.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.666 | 100.666 |
| | 7.40 | Bulbo de aceite 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 7.41 | Block motor 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 11.074.344 | 11.074.344 | Unidad | EVENTO | 1 | 19.931.999 | 19.931.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 22.146.666 | 22.146.666 |
| | 7.42 | Carter motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.333.834 | 1.333.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.899 | 2.400.899 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.667.666 | 2.667.666 |
| | 7.43 | Guia cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 1.801.934 | 1.801.934 | Unidad | EVENTO | 1 | 324.347 | 324.347 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.386 | 360.386 |
| | 7.44 | Leva cadena | Unidad | EVENTO | 1 | 2.276.577 | 2.276.577 | Unidad | EVENTO | 1 | 409.784 | 409.784 | Unidad | EVENTO | 1 | 455.315 | 455.315 |
| | 7.45 | Calce lateral | Unidad | EVENTO | 1 | 563.734 | 563.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 101.471 | 101.471 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.746 | 112.746 |
| | 7.46 | Perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 7.47 | Buje de biela | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 58.890 | 58.890 | Unidad | EVENTO | 1 | 65.433 | 65.433 |
| | 7.48 | Seguro perno pistón | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.009 | 77.009 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.566 | 85.566 |
| | 7.49 | Rotor cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 7.50 | Polea cigüeñal | Unidad | EVENTO | 1 | 729.834 | 729.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.313.699 | 1.313.699 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.459.666 | 1.459.666 |
| | 7.51 | Múltiple de escape | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.264.999 | 2.264.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.516.666 | 2.516.666 |
| | 7.52 | Múltiple de admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 7.53 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.298.600 | 1.298.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.337.480 | 2.337.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.597.200 | 2.597.200 |
| | 7.54 | Depurador de aire 4JJ1 | Unidad | EVENTO | 1 | 999.117 | 999.117 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.798.410 | 1.798.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.998.233 | 1.998.233 |
| | 7.55 | Tapa depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.815.267 | 3.815.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.748 | 686.748 | Unidad | EVENTO | 1 | 763.053 | 763.053 |
| | 7.56 | Válvula de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 7.57 | Manguera depurador | Unidad | EVENTO | 1 | 4.447.834 | 4.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 620.609 | 620.609 | Unidad | EVENTO | 1 | 689.566 | 689.566 |
| | 7.58 | Ducto de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 7.59 | Conector Bujia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 7.60 | Indicador Nivel Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 7.61 | Tubo Medidor Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.409.334 | 1.409.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 253.679 | 253.679 | Unidad | EVENTO | 1 | 281.866 | 281.866 |
| | 7.62 | Eje Tensor | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 7.63 | Eje Engranaje Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 3.447.834 | 3.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 620.609 | 620.609 | Unidad | EVENTO | 1 | 689.566 | 689.566 |
| | 7.64 | Seguro Válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.829 | 49.829 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 7.65 | Asiento Válvula | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 7.66 | Media Luna | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 7.67 | Tapa Aceitera Balancin | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 163.080 | 163.080 | Unidad | EVENTO | 1 | 181.200 | 181.200 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.68 | Polea Ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 7.69 | Tapa Frente Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 733.860 | 733.860 | Unidad | EVENTO | 1 | 815.400 | 815.400 |
| | 7.70 | Carcaza Frente Motor | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 7.71 | Chupador Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 7.72 | Válvula Vacío | Unidad | EVENTO | 1 | 135.900 | 135.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 244.620 | 244.620 | Unidad | EVENTO | 1 | 271.800 | 271.800 |
| | 7.73 | Tubo Retorno Turbo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.281.734 | 3.281.734 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.711 | 590.711 | Unidad | EVENTO | 1 | 656.346 | 656.346 |
| | 7.74 | Goma Soporte Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 52.850 | 52.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.130 | 95.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 105.700 | 105.700 |
| | 7.75 | Prisionero Escape | Unidad | EVENTO | 1 | 30.200 | 30.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 54.360 | 54.360 | Unidad | EVENTO | 1 | 60.400 | 60.400 |
| | 7.76 | Prisionero Admisión | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 58.890 | 58.890 | Unidad | EVENTO | 1 | 65.433 | 65.433 |
| | 7.77 | Junta | Unidad | EVENTO | 1 | 37.750 | 37.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 67.950 | 67.950 | Unidad | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 |
| | 7.78 | Anillos | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 77.009 | 77.009 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.566 | 85.566 |
| | 7.79 | Manguera Aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.791.867 | 1.791.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 32.253 | 32.253 | Unidad | EVENTO | 1 | 35.837 | 35.837 |
| | 7.80 | 阿拉 | Unidad | EVENTO | 1 | 392.600 | 392.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 706.680 | 706.680 | Unidad | EVENTO | 1 | 785.200 | 785.200 |
| | 7.81 | Prisionero | Unidad | EVENTO | 1 | 629.267 | 629.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 7.82 | 阿拉 | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.599 | 90.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.666 | 100.666 |
| | 7.83 | Arandelas | Unidad | EVENTO | 1 | 22.650 | 22.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.770 | 40.770 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 |
| | 7.84 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 543.666 | 543.666 |
| | 7.85 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.334 | 3.523.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.341.999 | 6.341.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.046.666 | 7.046.666 |
| 8 | 78180101-003 | Reparación de Dirección | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Cubiertas | Unidad | EVENTO | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.449.599 | 1.449.599 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.610.666 | 1.610.666 |
| | 8.2 | Cremallera de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 4.469.600 | 4.469.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.045.280 | 8.045.280 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.939.200 | 8.939.200 |
| | 8.3 | Precap | Unidad | EVENTO | 1 | 4.957.834 | 4.957.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 892.409 | 892.409 | Unidad | EVENTO | 1 | 991.566 | 991.566 |
| | 8.4 | Guardapolvo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 8.5 | Muñequin | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 8.6 | Esparragos de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 52.850 | 52.850 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.130 | 95.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 105.700 | 105.700 |
| | 8.7 | Tuercas de rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 42.280 | 42.280 | Unidad | EVENTO | 1 | 76.104 | 76.104 | Unidad | EVENTO | 1 | 84.560 | 84.560 |
| | 8.8 | Llantas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.718.000 | 2.718.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.020.000 | 3.020.000 |
| | 8.9 | Válvula p/ Llanta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 49.879 | 49.879 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.366 | 55.366 |
| | 8.10 | Bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 1.963.000 | 1.963.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.533.400 | 3.533.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.926.000 | 3.926.000 |
| | 8.11 | Columna de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.434.500 | 1.434.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.100 | 2.582.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.869.000 | 2.869.000 |
| | 8.12 | Conjunto cilindro contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 8.13 | Eje de dirección | Unidad | EVENTO | 1 | 1.333.834 | 1.333.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.400.899 | 2.400.899 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.667.666 | 2.667.666 |
| | 8.14 | Tanque de fluido D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.359.000 | 1.359.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| | 8.15 | Manguera D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 654.334 | 654.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.177.799 | 1.177.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.308.666 | 1.308.666 |
| | 8.16 | Manguera de retorno D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 8.17 | Manguera de D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 503.334 | 503.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 905.999 | 905.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.006.666 | 1.006.666 |
| | 8.18 | Jgo de rep retenes bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 8.19 | Jgo de rep cántuchos bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 1.434.500 | 1.434.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.100 | 2.582.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.869.000 | 2.869.000 |
| | 8.20 | Cuerpo frasero bomba D/H | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.359.000 | 1.359.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| | 8.21 | Jgo de espaciadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 8.22 | Calces | Unidad | EVENTO | 1 | 4.026.667 | 4.026.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 72.480 | 72.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 80.533 | 80.533 |
| | 8.23 | Bulón | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 81.540 | 81.540 | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 |
| | 8.24 | 阿拉 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.026.667 | 4.026.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 72.480 | 72.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 80.533 | 80.533 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.25 | Areite ATF | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 181.200 | 181.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 201.333 | 201.333 |
| | 8.26 | Alineación y balanceo | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 453.000 | 453.000 |
| | 8.27 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 8.28 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 906.000 | 906.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.630.800 | 1.630.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.812.000 | 1.812.000 |
| 9 | 78180101-016 | Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | Radiador de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 4.907.500 | 4.907.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.889.000 | 5.889.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.543.333 | 6.543.333 |
| | 9.2 | Bomba de agua | Unidad | EVENTO | 1 | 1.661.000 | 1.661.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 9.3 | Junta Bomba Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 135.900 | 135.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| | 9.4 | Ventilador de radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 9.5 | Tubo Agua | Unidad | EVENTO | 1 | 241.600 | 241.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 434.880 | 434.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 483.200 | 483.200 |
| | 9.6 | Regulador | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 9.7 | Regulador Correa | Unidad | EVENTO | 1 | 880.834 | 880.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.585.499 | 1.585.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.666 | 1.761.666 |
| | 9.8 | Carcaza Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 9.9 | Termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 2.405.934 | 2.405.934 | Unidad | EVENTO | 1 | 433.067 | 433.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 481.186 | 481.186 |
| | 9.10 | Junta de termostato | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 9.11 | Manguera de radiador inferior | Unidad | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 453.000 | 453.000 |
| | 9.12 | Manguera de radiador superior | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 9.13 | Juego de mangueras de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.132.500 | 1.132.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.333 | 1.258.333 |
| | 9.14 | Condensador de A.Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 2.033.267 | 2.033.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.605.880 | 3.605.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.006.533 | 4.006.533 |
| | 9.15 | Evaporador de A.Ac. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.982.999 | 4.982.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.536.666 | 5.536.666 |
| | 9.16 | Válvula expansora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 9.17 | Gas refrigerante 134 A | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 654.333 | 654.333 |
| | 9.18 | Agua refrigerante c/aditivo | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 9.19 | Compresor de A. Ac | Unidad | EVENTO | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.700.999 | 7.700.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.556.666 | 8.556.666 |
| | 9.20 | Polea de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 830.500 | 830.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.494.900 | 1.494.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.661.000 | 1.661.000 |
| | 9.21 | Embrague de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.223.100 | 1.223.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.359.000 | 1.359.000 |
| | 9.22 | Caño de compresor | Unidad | EVENTO | 1 | 681.514 | 681.514 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.226.723 | 1.226.723 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.363.026 | 1.363.026 |
| | 9.23 | Guía ventilador | Unidad | EVENTO | 1 | 1.937.834 | 1.937.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 348.809 | 348.809 | Unidad | EVENTO | 1 | 387.566 | 387.566 |
| | 9.24 | Tapa radiador | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 9.25 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 9.26 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| 10 | 78180101-002 | Reparación de Transmisión Partes Reductor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.1 | Transmisión Manual | Unidad | EVENTO | 1 | 8.800.000 | 8.800.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.077.000 | 4.077.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.530.000 | 4.530.000 |
| | 10.2 | Jgo de Anillos Sincronizadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 10.3 | Jgo de Rulemanes | Unidad | EVENTO | 1 | 765.067 | 765.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.377.120 | 1.377.120 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.530.133 | 1.530.133 |
| | 10.4 | Jgo. De Rodillos | Unidad | EVENTO | 1 | 3.364.784 | 3.364.784 | Unidad | EVENTO | 1 | 605.600 | 605.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 677.956 | 677.956 |
| | 10.5 | Desplazable de 1y2da. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 10.6 | Desplazable de 3ra y 4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.182.834 | 1.182.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.129.999 | 2.129.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.365.666 | 2.365.666 |
| | 10.7 | Desplazable de 5ta y Matras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.182.834 | 1.182.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.129.999 | 2.129.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.365.666 | 2.365.666 |
| | 10.8 | Seguros de Desplazable | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 10.9 | Chavetas | Unidad | EVENTO | 1 | 75.500 | 75.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 135.900 | 135.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 151.000 | 151.000 |
| | 10.10 | Resortes Desplazable | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 10.11 | Prisionero | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE N° 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.12 | Calces de Transmisión | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 10.13 | Tuerca Seguro | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 10.14 | Eje de Mando | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 10.15 | Eje Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 2.275.067 | 2.275.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.095.120 | 4.095.120 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.550.133 | 4.550.133 |
| | 10.16 | Engranaje de 1ra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 10.17 | Engranaje de 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 1.182.834 | 1.182.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.129.099 | 2.129.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.365.666 | 2.365.666 |
| | 10.18 | Engranaje de 3ra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.114.884 | 1.114.884 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.006.789 | 2.006.789 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.229.766 | 2.229.766 |
| | 10.19 | Engranaje de 5ta | Unidad | EVENTO | 1 | 1.057.000 | 1.057.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.902.600 | 1.902.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.114.000 | 2.114.000 |
| | 10.20 | Cuádruple | Unidad | EVENTO | 1 | 2.265.000 | 2.265.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.077.000 | 4.077.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.530.000 | 4.530.000 |
| | 10.21 | Reten cola | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 10.22 | Reten de frente caja | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 167.610 | 167.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 186.233 | 186.233 |
| | 10.23 | Reten Frente Transf | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 10.24 | Lts de aceite 75w90 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 10.25 | Placa intermedia | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.867.333 | 1.867.333 |
| | 10.26 | Jgo de juntas de caja | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 10.27 | Engranaje marcha atrás | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.867.333 | 1.867.333 |
| | 10.28 | Sincronizador Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.132.500 | 1.132.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.038.500 | 2.038.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.265.000 | 2.265.000 |
| | 10.29 | Engranaje | Unidad | EVENTO | 1 | 875.800 | 875.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.576.440 | 1.576.440 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.751.600 | 1.751.600 |
| | 10.30 | Horquilla Cambio 1ra./ 2da | Unidad | EVENTO | 1 | 3.427.667 | 3.427.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 616.080 | 616.080 | Unidad | EVENTO | 1 | 684.533 | 684.533 |
| | 10.31 | Horquilla Cambio 3ra./4ta | Unidad | EVENTO | 1 | 3.951.167 | 3.951.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 711.210 | 711.210 | Unidad | EVENTO | 1 | 790.233 | 790.233 |
| | 10.32 | Horquilla Cambio 5ta. / Rev. | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 |
| | 10.33 | Engranaje Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 932.174 | 932.174 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.677.911 | 1.677.911 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.864.333 | 1.864.333 |
| | 10.34 | Seguro Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 99.660 | 99.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 110.733 | 110.733 |
| | 10.35 | Resorte Sincronizador | Unidad | EVENTO | 1 | 60.400 | 60.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 108.720 | 108.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.800 | 120.800 |
| | 10.36 | Guardapolvo Palanca Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.356.484 | 1.356.484 | Unidad | EVENTO | 1 | 244.166 | 244.166 | Unidad | EVENTO | 1 | 271.296 | 271.296 |
| | 10.37 | Buje Palanca Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 163.080 | 163.080 | Unidad | EVENTO | 1 | 181.200 | 181.200 |
| | 10.38 | Buje Palanca Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 10.39 | Goma Palanca Cambio | Unidad | EVENTO | 1 | 143.450 | 143.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 258.210 | 258.210 | Unidad | EVENTO | 1 | 286.900 | 286.900 |
| | 10.40 | Bomba Aceite Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 10.41 | Cola de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.523.333 | 3.523.333 |
| | 10.42 | Tapa Cola | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |
| | 10.43 | Eje Principal Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.801.934 | 1.801.934 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.243.479 | 3.243.479 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.603.866 | 3.603.866 |
| | 10.44 | Eje Salida Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.610.667 | 1.610.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.899.200 | 2.899.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.333 | 3.271.333 |
| | 10.45 | Corona Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 1.298.600 | 1.298.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.337.480 | 2.337.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.597.200 | 2.597.200 |
| | 10.46 | Brida Salida Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 10.47 | Ruleman Salida Frente | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.666 | 251.666 |
| | 10.48 | Ruleman Salida Tras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.610.667 | 1.610.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 289.920 | 289.920 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.133 | 327.133 |
| | 10.49 | Anillo Corona Transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 855.666 | 855.666 |
| | 10.50 | Anillo Corona Ext | Unidad | EVENTO | 1 | 4.504.834 | 4.504.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 810.869 | 810.869 | Unidad | EVENTO | 1 | 900.966 | 900.966 |
| | 10.51 | Anillo Corona Int. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.815.267 | 3.815.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.748 | 686.748 | Unidad | EVENTO | 1 | 763.053 | 763.053 |
| | 10.52 | Arandela Corona | Unidad | EVENTO | 1 | 22.650 | 22.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.770 | 40.770 | Unidad | EVENTO | 1 | 45.300 | 45.300 |
| | 10.53 | Jgo. Espaciadores | Unidad | EVENTO | 1 | 1.960.987 | 1.960.987 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.977 | 352.977 | Unidad | EVENTO | 1 | 392.197 | 392.197 |
| | 10.54 | Anillos | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.833 | 125.833 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catalogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.55 | Caja selectora de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 9.311.667 | 9.311.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 16.761.000 | 16.761.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 18.623.333 | 18.623.333 |
| | 10.56 | Palanca de cambios | Unidad | EVENTO | 1 | 1.107.334 | 1.107.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 10.57 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 10.58 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.264.999 | 2.264.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.526.666 | 2.526.666 |
| 11 | 78180101-005 | Reparación de Embrague | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11.1 | Plato de Presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.661.000 | 1.661.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.993.199 | 1.993.199 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.214.666 | 2.214.666 |
| | 11.2 | Disco | Unidad | EVENTO | 1 | 1.396.750 | 1.396.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 11.3 | Cojinete de empuje | Unidad | EVENTO | 1 | 6.417.500 | 6.417.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 857.524 | 857.524 |
| | 11.4 | Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 396.375 | 396.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 475.650 | 475.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 528.500 | 528.500 |
| | 11.5 | Guardapolvo de Horquilla | Unidad | EVENTO | 1 | 79.275 | 79.275 | Unidad | EVENTO | 1 | 95.130 | 95.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 105.700 | 105.700 |
| | 11.6 | Ruleman Piloto | Unidad | EVENTO | 1 | 277.643 | 277.643 | Unidad | EVENTO | 1 | 332.955 | 332.955 | Unidad | EVENTO | 1 | 369.950 | 369.950 |
| | 11.7 | Volante de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 3.397.500 | 3.397.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.077.000 | 4.077.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.530.000 | 4.530.000 |
| | 11.8 | Tornillos de volante | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 108.720 | 108.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.800 | 120.800 |
| | 11.9 | Corona volante | Unidad | EVENTO | 1 | 3.397.500 | 3.397.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.077.000 | 4.077.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.530.000 | 4.530.000 |
| | 11.10 | Bulbo de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 2.642.500 | 2.642.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 11.11 | Goma pedal de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 90.600 | 90.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 108.720 | 108.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.800 | 120.800 |
| | 11.12 | Flexible de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 556.000 | 556.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 352.333 | 352.333 |
| | 11.13 | Bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 892.409 | 892.409 | Unidad | EVENTO | 1 | 991.566 | 991.566 |
| | 11.14 | Jgo rep bomba aux de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 488.233 | 488.233 |
| | 11.15 | Bomba central de embrague | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.862.333 | 1.862.333 |
| | 11.16 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 4.152.500 | 4.152.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 553.666 | 553.666 |
| | 11.17 | Mano de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.132.500 | 1.132.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.359.000 | 1.359.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| 12 | 78180101-002 | Reparación de Diferencial trasero | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.1 | Diferencial completo | Unidad | EVENTO | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 15.266.100 | 15.266.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 19.000.000 | 19.000.000 |
| | 12.2 | Jgo. De piston y corona | Unidad | EVENTO | 1 | 2.114.000 | 2.114.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.805.200 | 3.805.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| | 12.3 | Rulemanes de corona | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 12.4 | Ruleman de piston grande | Unidad | EVENTO | 1 | 415.250 | 415.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 747.450 | 747.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 |
| | 12.5 | Ruleman de piston chico | Unidad | EVENTO | 1 | 3.815.267 | 3.815.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 686.748 | 686.748 | Unidad | EVENTO | 1 | 820.000 | 820.000 |
| | 12.6 | Reten piñon | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 265.000 | 265.000 |
| | 12.7 | Espaciador | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 167.610 | 167.610 | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| | 12.8 | Tuerca de piñon | Unidad | EVENTO | 1 | 143.450 | 143.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 258.210 | 258.210 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 12.9 | eje palier trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 2.305.267 | 2.305.267 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.149.480 | 4.149.480 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| | 12.10 | reten palier | Unidad | EVENTO | 1 | 60.400 | 60.400 | Unidad | EVENTO | 1 | 108.720 | 108.720 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 12.11 | Ruleman palier | Unidad | EVENTO | 1 | 3.447.834 | 3.447.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 620.609 | 620.609 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| | 12.12 | Retentor | Unidad | EVENTO | 1 | 250.660 | 250.660 | Unidad | EVENTO | 1 | 451.188 | 451.188 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 12.13 | Reten tunel trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 629.167 | 629.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 113.250 | 113.250 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 12.14 | ollita diferencial | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.700.999 | 7.700.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 12.15 | Satélites | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 12.16 | Disco fricción | Unidad | EVENTO | 1 | 4.278.334 | 4.278.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.099 | 770.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 900.000 | 900.000 |
| | 12.17 | Planetary | Unidad | EVENTO | 1 | 4.781.667 | 4.781.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 860.700 | 860.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 12.18 | Planetary | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.264.999 | 2.264.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| | 12.19 | Lts de aceite 80w90 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 12.20 | Aro de presión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.937.834 | 1.937.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 348.809 | 348.809 | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

D N O F

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 5 - LOTE Nº 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12.21 | cruceta | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| | 12.22 | Acople | Unidad | EVENTO | 1 | 4.957.834 | 4.957.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 892.409 | 892.409 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 12.23 | Jgo. Calces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 12.24 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 560.000 | 560.000 |
| | 12.25 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 951.300 | 951.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| 13 | 78180101-004 | Reparación de suspensión trasera | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 | Amortiguadores traseros | Unidad | EVENTO | 1 | 792.750 | 792.750 | Unidad | EVENTO | 1 | 951.300 | 951.300 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.057.000 | 1.057.000 |
| | 13.2 | Bujes de elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.067 | 1.822.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.972 | 327.972 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 13.3 | Grilletes de elasticos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 13.4 | Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| | 13.5 | Taqueador trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 317.100 | 317.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 13.6 | Perno elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 13.7 | Buje amortiguador | Unidad | EVENTO | 1 | 846.334 | 846.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 152.339 | 152.339 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| | 13.8 | Buje elástico | Unidad | EVENTO | 1 | 1.822.067 | 1.822.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 327.972 | 327.972 | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| | 13.9 | Goma cabina | Unidad | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| | 13.10 | Mecanismo porta auxilio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 13.11 | Perno | Unidad | EVENTO | 1 | 765.067 | 765.067 | Unidad | EVENTO | 1 | 137.712 | 137.712 | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 |
| | 13.12 | Calces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.791.867 | 1.791.867 | Unidad | EVENTO | 1 | 322.536 | 322.536 | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | 13.13 | Arandelas | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 58.890 | 58.890 | Unidad | EVENTO | 1 | 66.000 | 66.000 |
| | 13.14 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 580.000 |
| | 13.15 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 |
| 14 | 78180101-018 | Reparación de Sistema de Combustible | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.1 | Sensor de masa de aire | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.208.000 | 1.208.000 |
| | 14.2 | Conjunto aceleración | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.264.999 | 2.264.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 14.3 | Inyectores | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.982.999 | 4.982.999 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.850.000 | 5.850.000 |
| | 14.4 | Sensor posición de árbol de Levas | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 14.5 | Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter | Unidad | EVENTO | 1 | 1.182.834 | 1.182.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.129.099 | 2.129.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 14.6 | Base de Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 604.000 | 604.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.087.200 | 1.087.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 14.7 | Juego de Caños de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 996.600 | 996.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 14.8 | Flotador de Tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 626.650 | 626.650 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.127.970 | 1.127.970 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 14.9 | Filtro de Combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 3.271.667 | 3.271.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 588.900 | 588.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 14.10 | Pedal de acelerador | Unidad | EVENTO | 1 | 931.167 | 931.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.676.100 | 1.676.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 14.11 | Sensor de Velocímetro | Unidad | EVENTO | 1 | 1.434.500 | 1.434.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.582.100 | 2.582.100 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 14.12 | Sensor de temperatura combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 2.441.167 | 2.441.167 | Unidad | EVENTO | 1 | 439.410 | 439.410 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 14.13 | Sensor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 729.834 | 729.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.313.699 | 1.313.699 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | 14.14 | Arandela de pico inyector | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 14.15 | Reten de Pico | Unidad | EVENTO | 1 | 143.450 | 143.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 258.210 | 258.210 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 14.16 | Sensor filtro de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 246.130 | 246.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 443.034 | 443.034 | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | 14.17 | Interruptor presión combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 553.667 | 553.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 996.600 | 996.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 14.18 | Conjunto soporte filtro de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 566.552 | 566.552 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.019.794 | 1.019.794 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | 14.19 | Tanque de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.937.834 | 1.937.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.488.099 | 3.488.099 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | 14.20 | Tapa tanque de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 226.500 | 226.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 407.700 | 407.700 | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| | 14.21 | Protector del tanque | Unidad | EVENTO | 1 | 4.957.834 | 4.957.834 | Unidad | EVENTO | 1 | 892.409 | 892.409 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.070.000 | 1.070.000 |

Luis Cardozo

Coordinador UOC

10 20 30 40

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | IPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | | |
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentación | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | |
| Lote 5 - LOTE N° 05 - CAMION ISUZU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14.22 | Tubo de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 294.450 | 294.450 | Unidad | EVENTO | 1 | 530.010 | 530.010 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 | |
| | 14.23 | Válvula de retención de comb | Unidad | EVENTO | 1 | 377.500 | 377.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 679.500 | 679.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 | |
| | 14.24 | Calces | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.334 | 1.258.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 226.499 | 226.499 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 | |
| | 14.25 | Valvula EGR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.761.667 | 1.761.667 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.171.000 | 3.171.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 | |
| | 14.26 | Valvula EVRV | Unidad | EVENTO | 1 | 1.661.000 | 1.661.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.989.800 | 2.989.800 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | |
| | 14.27 | Materiales Auxiliares | Unidad | EVENTO | 1 | 2.768.334 | 2.768.334 | Unidad | EVENTO | 1 | 498.299 | 498.299 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 | |
| | 14.28 | Mano de Obra | Unidad | EVENTO | 1 | 755.000 | 755.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.359.000 | 1.359.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.510.000 | 1.510.000 | |
| PRECIO TOTAL UNITARIO GS. | | | | | | | 821.674.789 | | | | | | 610.717.245 | | | | | 686.039.576 |

LIC. EDGAR D. CÁRDQZO - COORDINADOR UOC

D N C P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descripción del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECAÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 6 - LOTE N° 06 - AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupo 1 - LOTE N° 06 - AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000), Abastecimiento Simultaneo: No | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 78180101-014 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 5.000 KM. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Provision y Cambio de aceite, filtro de aire, filtro de aceite, filtro de combustible y polen. | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 899.040 | 899.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 1.2 | Provision y cambio de aceite de caja mecánica. | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 629.328 | 629.328 | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | 1.3 | Censor de velocímetro. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.663 | 314.663 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 1.4 | Manguera de radiador superior e inferior. | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 770.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| | 1.5 | Tapa de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 197.789 | 197.789 | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| | 1.6 | Censor agua de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 268.000 | 268.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 1.7 | Tapa de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | 298.000 | 298.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.663 | 314.663 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 1.8 | Manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 145.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 256.226 | 256.226 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 1.9 | Correa dentada y ruleman tensor del mismo. | Unidad | EVENTO | 1 | 561.900 | 561.900 | Unidad | EVENTO | 1 | 674.280 | 674.280 | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | 1.10 | Correa de alternador, direccion, etc. Poly v | Unidad | EVENTO | 1 | 985.000 | 985.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 1.11 | Limpieza y reparación de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 1.12 | Bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 1.13 | Bujía de encendido. | Unidad | EVENTO | 1 | 398.000 | 398.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 251.731 | 251.731 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 1.14 | Cepillo limpia parabrisas. | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.379 | 112.379 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 1.15 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.848 | 1.078.848 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 2 | 78180101-002 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Juego de rulemanes. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | 2.2 | Juego de retenes. | Unidad | EVENTO | 1 | 213.522 | 213.522 | Unidad | EVENTO | 1 | 256.226 | 256.226 | Unidad | EVENTO | 1 | 300.000 | 300.000 |
| | 2.3 | Fije de selector. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.386.020 | 1.386.020 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.663.224 | 1.663.224 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 2.4 | Soporte de caja. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| | 2.5 | Mano de obra - Reparación general. de Caja | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.697.120 | 2.697.120 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | 2.6 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 899.040 | 899.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3 | 78180101-011 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DIRECCION Y SUSPENSION TREN DELANTERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 | Muñequines izq. y der. | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 431.539 | 431.539 | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| | 3.2 | Bomba de dirección hidráulica | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.966.832 | 2.966.832 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| | 3.3 | Provision y Cambio de Aceite de direccion hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 440.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 179.807 | 179.807 | Unidad | EVENTO | 1 | 220.000 | 220.000 |
| | 3.4 | Manguera de alta presión de dirección hidráulica. | Unidad | EVENTO | 1 | 337.140 | 337.140 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| | 3.5 | Cremlera | Unidad | EVENTO | 1 | 2.622.200 | 2.622.200 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.146.639 | 3.146.639 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | 3.6 | Guardapolvo de homocinética c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 341.635 | 341.635 | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| | 3.7 | Homocinética exterior o lado rueda | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 764.184 | 764.184 | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 |
| | 3.8 | Alineación y balanceo de ruedas | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.663 | 314.663 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 3.9 | Cubiertas delantera y trasera /4 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.348.560 | 1.348.560 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 3.10 | Juego de bujes de barra estabilizadoras /4 | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 197.789 | 197.789 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 240.000 |
| | 3.11 | Tope de goma de amortiguador. /2 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.663 | 314.663 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | 3.12 | Taqueadores de amortiguador delanteros. | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 107.885 | 107.885 | Unidad | EVENTO | 1 | 120.000 | 120.000 |
| | 3.13 | Guardapolvo de amortiguadores delanteros. | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.379 | 112.379 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 3.14 | Amortiguadores delanteros. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 881.059 | 881.059 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 3.15 | Bieleta de la suspensión. /2 | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 320.058 | 320.058 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 3.16 | Bujes de parrillas delanteros | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 269.712 | 269.712 | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 320.000 |
| | 3.17 | Rotulas de suspensión delanteras. | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 346.130 | 346.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | 3.18 | Junta homocinética exterior. | Unidad | EVENTO | 1 | 685.000 | 685.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 764.184 | 764.184 | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| | 3.19 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.848 | 1.078.848 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

D N C P

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|--------------|------|--------------------------------|--------------|---|--------------|------|--------------------------------|--------------|--|--------------|------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descripcion del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentacion | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 6 - LOTE Nº 06 - AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 78180101-012 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR DIRECCION Y SUSPENSION TREN TRASERO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 | Taqueadores de amortiguador traseros. | Unidad | EVENTO | 1 | 89.904 | 89.904 | Unidad | EVENTO | 1 | 107.885 | 107.885 | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 140.000 |
| | 4.2 | Guardapolvo de amortiguadores traseros. | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.379 | 112.379 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 4.3 | Amortiguadores traseros. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.977.888 | 1.977.888 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | 4.4 | Espira de suspensión trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 764.184 | 764.184 | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 |
| | 4.5 | Ruleman doble. | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 320.058 | 320.058 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 4.6 | Buje de tren trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 4.7 | Ruleman trasero exterior. | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 320.058 | 320.058 | Unidad | EVENTO | 1 | 360.000 | 360.000 |
| | 4.8 | Ruleman trasero interior. | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 346.130 | 346.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | 4.9 | Reten de masa trasero. | Unidad | EVENTO | 1 | 150.000 | 150.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 4.10 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 899.040 | 899.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 5 | 78180101-005 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EMBRAGUE: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Disco de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.048.880 | 1.048.880 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.258.655 | 1.258.655 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| | 5.2 | Cojinete de empuje. | Unidad | EVENTO | 1 | 889.000 | 889.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 764.184 | 764.184 | Unidad | EVENTO | 1 | 880.000 | 880.000 |
| | 5.3 | Plato de presión. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 899.040 | 899.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| | 5.4 | guia de cojinete de empuje. | Unidad | EVENTO | 1 | 209.000 | 209.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 377.597 | 377.597 | Unidad | EVENTO | 1 | 430.000 | 430.000 |
| | 5.5 | Bomba auxiliar de embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 674.280 | 674.280 | Unidad | EVENTO | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | 5.6 | Fluido para embrague. | Unidad | EVENTO | 1 | 45.000 | 45.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 80.914 | 80.914 | Unidad | EVENTO | 1 | 100.000 | 100.000 |
| | 5.7 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.848 | 1.078.848 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 6 | 78180101-006 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.1 | Pastillas de freno-ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 337.140 | 337.140 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | 6.2 | Discos de freno 2ambos | Unidad | EVENTO | 1 | 630.000 | 630.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | 6.3 | Fibras de frenos traseros. | Unidad | EVENTO | 1 | 337.140 | 337.140 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 460.000 | 460.000 |
| | 6.4 | Bomba central de freno | Unidad | EVENTO | 1 | 930.000 | 930.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.663.223 | 1.663.223 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 6.5 | Juego reparación mordaza freno del. c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 6.6 | Servofreno | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.966.832 | 2.966.832 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | 6.7 | Cilindro de freno trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 230.000 | 230.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | 6.8 | Caño flexible frenos trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 250.000 | 250.000 |
| | 6.9 | Cabo de freno de mano | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 988.943 | 988.943 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 6.10 | Caño flexible de freno delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | 213.522 | 213.522 | Unidad | EVENTO | 1 | 256.226 | 256.226 | Unidad | EVENTO | 1 | 290.000 | 290.000 |
| | 6.11 | Sensor ABS. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| | 6.12 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.848 | 1.078.848 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7 | 78180101-009 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA ELECTRICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.1 | Focos de un filamento c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 16.500 | 16.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 44.951 | 44.951 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| | 7.2 | Focos de doble filamento c/u. | Unidad | EVENTO | 1 | 22.000 | 22.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 44.951 | 44.951 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 |
| | 7.3 | Foco de alta y baja c/u. | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.379 | 112.379 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| | 7.4 | Focos busca buje c/u | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 148.347 | 148.347 | Unidad | EVENTO | 1 | 180.000 | 180.000 |
| | 7.5 | Regulador de voltaje y placa de diodos | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.663 | 314.663 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 7.6 | Llave contacto | Unidad | EVENTO | 1 | 1.980.000 | 1.980.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 615.842 | 615.842 | Unidad | EVENTO | 1 | 700.000 | 700.000 |
| | 7.7 | Terminal de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 56.190 | 56.190 | Unidad | EVENTO | 1 | 67.428 | 67.428 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| | 7.8 | Control de batería | Unidad | EVENTO | 1 | 26.500 | 26.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 58.437 | 58.437 | Unidad | EVENTO | 1 | 70.000 | 70.000 |
| | 7.9 | Batería | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 854.087 | 854.087 | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 980.000 |
| | 7.10 | Control de carga del alternador. | Unidad | EVENTO | 1 | 55.000 | 55.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 71.923 | 71.923 | Unidad | EVENTO | 1 | 85.000 | 85.000 |
| | 7.11 | Reparación de motor de arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 899.040 | 899.040 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |

Lic. Edgar Cardozo
Coordinador UOC

| Cuadro Comparativo de Ofertas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|---|--------------|-------|--------------------------------|--------------|--|--------------|-------|--------------------------------|--------------|
| Licitación: 455489 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Codigo Catalogo | Descripcion del Bien | JPM RESPUESTOS & AUTOMECÁNICA DE JUSTO PASTOR MOLAS | | | | | MECANICAR S.A DE ROBERTO LUCAS RECALDE OSORIO | | | | | MECANIC CENTER DE VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Unidad de Medida | Presentacion | Cant. | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| Lote 6 - LOTE Nº 06 - AUTOMOVIL VOLKSWAGEN GOL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.12 | Solenoido o automático del arranque | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| | 7.13 | Ajustar faro auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | 165.000 | 165.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 280.000 |
| | 7.14 | Alinear luces | Unidad | EVENTO | 1 | 60.000 | 60.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 107.885 | 107.885 | Unidad | EVENTO | 1 | 130.000 | 130.000 |
| | 7.15 | Bulbo de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 198.000 | 198.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| | 7.16 | Bulbo de marcha atrás. | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.663 | 314.663 | Unidad | EVENTO | 1 | 380.000 | 380.000 |
| | 7.17 | Reparar alternador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.078.848 | 1.078.848 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 7.18 | Electro - ventilador. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.138.784 | 1.138.784 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.366.541 | 1.366.541 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | 7.19 | Faro delantero | Unidad | EVENTO | 1 | 1.386.020 | 1.386.020 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.663.224 | 1.663.224 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 7.20 | Cepillo de Limpia parabrisas | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 320.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 224.760 | 224.760 | Unidad | EVENTO | 1 | 260.000 | 260.000 |
| | 7.21 | Faro trasero | Unidad | EVENTO | 1 | 824.120 | 824.120 | Unidad | EVENTO | 1 | 988.944 | 988.944 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 7.22 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 8 | 78180101-014 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACION MENOR SISTEMA DE MOTOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.1 | Correa dentada motor | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 990.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 494.472 | 494.472 | Unidad | EVENTO | 1 | 560.000 | 560.000 |
| | 8.2 | Tensor de correa dentada. | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 701.251 | 701.251 | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| | 8.3 | Reparación completa de tapa motor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.247.600 | 2.247.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 8.4 | Árbol de levas. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.562.264 | 2.562.264 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 8.5 | Rectificación completo de motor. | Unidad | EVENTO | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.394.240 | 5.394.240 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | 8.6 | Pistones. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.247.600 | 2.247.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 8.7 | Juegos de arcos. | Unidad | EVENTO | 1 | 630.000 | 630.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 8.8 | Casquillo de biela. | Unidad | EVENTO | 1 | 298.000 | 298.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| | 8.9 | Casquillo de bancada | Unidad | EVENTO | 1 | 330.000 | 330.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 494.472 | 494.472 | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 580.000 |
| | 8.10 | Bomba de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.247.600 | 2.247.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | 8.11 | Bomba de agua. | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | 8.12 | Termo estado. | Unidad | EVENTO | 1 | 225.000 | 225.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 404.568 | 404.568 | Unidad | EVENTO | 1 | 450.000 | 450.000 |
| | 8.13 | Radiador de motor | Unidad | EVENTO | 1 | 936.500 | 936.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | 8.14 | Soporte motor lateral. | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 584.375 | 584.375 | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 650.000 |
| | 8.15 | Soporte motor delantero. | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 320.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 525.938 | 525.938 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| | 8.16 | Reten frente motor. | Unidad | EVENTO | 1 | 83.000 | 83.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 148.347 | 148.347 | Unidad | EVENTO | 1 | 170.000 | 170.000 |
| | 8.17 | Reten trasero de cigoteal. | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 287.692 | 287.692 | Unidad | EVENTO | 1 | 320.000 | 320.000 |
| | 8.18 | Bomba de combustible | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.247.600 | 2.247.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| | 8.19 | Silenciador de escape. | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.663.223 | 1.663.223 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 8.20 | Manguera superior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 770.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 314.633 | 314.633 | Unidad | EVENTO | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | 8.21 | Manguera inferior de radiador. | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 770.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 346.130 | 346.130 | Unidad | EVENTO | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | 8.22 | Tanque de combustible. | Unidad | EVENTO | 1 | 1.873.000 | 1.873.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.247.600 | 2.247.600 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.650.000 | 2.650.000 |
| | 8.23 | Manguera de calefacción. | Unidad | EVENTO | 1 | 145.000 | 145.000 | Unidad | EVENTO | 1 | 112.379 | 112.379 | Unidad | EVENTO | 1 | 125.000 | 125.000 |
| | 8.24 | MANO DE OBRA POR SERVICIO | Unidad | EVENTO | 1 | 936.500 | 936.500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.123.799 | 1.123.799 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 9 | 78180101-016 | MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN MENOR DE SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRECIO TOTAL UNITARIO GS. | | | | | 90.148.792 | | | | | 99.657.868 | | | | 114.996.067 | |

LIC. EDGAR D. CARDONA COORDINADOR UOC