



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LMC N° 14/2024 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN LA SEDE CENTRAL DEL CAH - ID N° 442368														
Grupo	Ítem	Descripción	RENFE S.A.				SIMON RECALDE ROMERO				INELEC S.A.			
			Marca/Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca/Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MATERIALES MENORES Y CONSUMIBLES	procedencia: Paraguay	1	980.480	980.480	procedencia: Paraguaya	1	981.333	981.333	procedencia: No aplica	1	935.000	935.000
1	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA ORONA (según detalle establecido en especificaciones técnicas y con una Frecuencia mínima de 1 mes o según necesidad, mediante orden de servicio). MANO DE OBRA.	procedencia: Paraguay	1	1.968.620	1.968.620	procedencia: Paraguaya	1	1.970.333	1.970.333	procedencia: No aplica	1	1.958.000	1.958.000
1	3	Cambio de cabos de tracción. MATERIALES	procedencia: España	1	1.736.710	1.736.710	procedencia: Europea	1	1.341.267	1.341.267	procedencia: No aplica	1	1.734.500	1.734.500
1	4	Cambio de cabos de tracción. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	727.111	727.111	procedencia: Paraguaya	1	500.000	500.000	procedencia: No aplica	1	726.500	726.500
1	5	Cambio de cabo del regulador de velocidad. MATERIALES	procedencia: España	1	1.227.885	1.227.885	procedencia: Europea	1	979.365	979.365	procedencia: No aplica	1	1.226.500	1.226.500
1	6	Cambio de cabo del regulador de velocidad. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	540.094	540.094	procedencia: Paraguaya	1	539.375	539.375	procedencia: No aplica	1	539.500	539.500
1	7	Cambio de cojinete axial de la maquina. MATERIALES	procedencia: España	1	699.682	699.682	procedencia: Europea	1	698.750	698.750	procedencia: No aplica	1	699.000	699.000
1	8	Cambio de cojinete axial de la maquina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	256.592	256.592	procedencia: Paraguaya	1	256.250	256.250	procedencia: No aplica	1	256.500	256.500
1	9	Rectificación de polea de tracción. MATERIALES	procedencia: España	1	592.584	592.584	procedencia: Paraguaya	1	591.795	591.795	procedencia: No aplica	1	592.000	592.000
1	10	Rectificación de polea de tracción. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	570.762	570.762	procedencia: Paraguaya	1	570.002	570.002	procedencia: No aplica	1	570.500	570.500
1	11	Cambio de cojinete del sinfin de la maquina. MATERIALES	procedencia: España	1	917.521	917.521	procedencia: Europea	1	916.300	916.300	procedencia: No aplica	1	916.500	916.500
1	12	Cambio de cojinete del sinfin de la maquina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	760.450	760.450	procedencia: Paraguaya	1	759.437	759.437	procedencia: No aplica	1	760.000	760.000
1	13	Cambio del retén de la maquina. MATERIALES	procedencia: España	1	701.635	701.635	procedencia: Europea	1	700.700	700.700	procedencia: No aplica	1	701.000	701.000
1	14	Cambio del retén de la maquina. MANO DE OBRA.	procedencia: Paraguay	1	380.306	380.306	procedencia: Paraguaya	1	379.800	379.800	procedencia: No aplica	1	380.000	380.000
1	15	Soldadura del rotor del motor principal. MATERIALES	procedencia: España	1	481.303	481.303	procedencia: Europea	1	480.662	480.662	procedencia: No aplica	1	481.000	481.000
1	16	Soldadura del rotor del motor principal. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	487.662	487.662	procedencia: Paraguaya	1	487.013	487.013	procedencia: No aplica	1	487.500	487.500
1	17	Reparacion total del sistema de mando y control, ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanes. MATERIALES	procedencia: España	1	19.367.289	19.367.289	procedencia: Paraguaya	1	15.473.200	15.473.200	procedencia: No aplica	1	19.342.000	19.342.000



BERLIS FLORENTIN, Director
Dirección Operativa de Contrataciones

1	18	Reparación total del sistema de mando y control, ajuste del sistema de parada, cambio de frenos y electroimanes. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	1.202.401	1.202.401	procedencia: Paraguaya	1	1.200.800	1.200.800	procedencia: No aplica	1	1.201.000	1.201.000
1	19	Cambio de aceite de la máquina. MATERIALES	procedencia: España	1	1.000.332	1.000.332	procedencia: Paraguaya	1	999.000	999.000	procedencia: No aplica	1	1.000.000	1.000.000
1	20	Cambio de aceite de la máquina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	699.131	699.131	procedencia: Paraguaya	1	698.200	698.200	procedencia: No aplica	1	698.500	698.500
1	21	Cambio del Ruleman externo de la máquina. MATERIALES	procedencia: España	1	539.719	539.719	procedencia: Europea	1	539.000	539.000	procedencia: No aplica	1	539.500	539.500
1	22	Cambio del Ruleman externo de la máquina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	325.108	325.108	procedencia: Paraguaya	1	324.675	324.675	procedencia: No aplica	1	325.000	325.000
1	23	Ventilador para máquina, cambio. MATERIALES	procedencia: España	1	650.216	650.216	procedencia: Europea	1	649.350	649.350	procedencia: No aplica	1	650.000	650.000
1	24	Ventilador para máquina, cambio. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	538.217	538.217	procedencia: Paraguaya	1	537.500	537.500	procedencia: No aplica	1	538.000	538.000
1	25	Ventilador para cabina, cambio. MATERIALES	procedencia: España	1	776.509	776.509	procedencia: Europea	1	775.475	775.475	procedencia: No aplica	1	776.000	776.000
1	26	Ventilador para cabina, cambio. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	429.272	429.272	procedencia: Paraguaya	1	428.700	428.700	procedencia: No aplica	1	429.000	429.000
1	27	Pielines para puerta de piso. MATERIALES	procedencia: España	1	216.739	216.739	procedencia: Europea	1	216.450	216.450	procedencia: No aplica	1	217.000	217.000
1	28	Pielines para puerta de piso. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	216.739	216.739	procedencia: Paraguaya	1	216.450	216.450	procedencia: No aplica	1	217.000	217.000
1	29	Pielines para puerta de cabina. MATERIALES	procedencia: España	1	215.888	215.888	procedencia: Europea	1	215.600	215.600	procedencia: No aplica	1	216.000	216.000
1	30	Pielines para puerta de cabina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	216.739	216.739	procedencia: Paraguaya	1	216.450	216.450	procedencia: No aplica	1	217.000	217.000
1	31	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	procedencia: España	1	2.297.773	2.297.773	procedencia: Europea	1	1.305.175	1.305.175	procedencia: No aplica	1	2.295.000	2.295.000
1	32	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	994.012	994.012	procedencia: Paraguaya	1	592.688	592.688	procedencia: No aplica	1	993.000	993.000
1	33	Forro de freno para operador de puertas. MATERIALES	procedencia: España	1	541.847	541.847	procedencia: Europea	1	541.125	541.125	procedencia: No aplica	1	541.500	541.500
1	34	Forro de freno para operador de puertas. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	325.108	325.108	procedencia: Paraguaya	1	324.675	324.675	procedencia: No aplica	1	325.000	325.000
1	35	Forro guiador de cabina. MATERIALES	procedencia: España	1	541.847	541.847	procedencia: Europea	1	541.125	541.125	procedencia: No aplica	1	541.500	541.500
1	36	Forro guiador de cabina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	325.108	325.108	procedencia: Paraguaya	1	324.675	324.675	procedencia: No aplica	1	325.000	325.000
1	37	Forro guiador de contrapeso. MATERIALES	procedencia: España	1	3.238.312	3.238.312	procedencia: Europea	1	2.492.336	2.492.336	procedencia: No aplica	1	3.234.500	3.234.500
1	38	Forro guiador de contrapeso. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	162.554	162.554	procedencia: Paraguaya	1	162.338	162.338	procedencia: No aplica	1	163.000	163.000
1	39	Burletes de goma para puerta de cabina. MATERIALES	procedencia: España	1	540.345	540.345	procedencia: Europea	1	539.625	539.625	procedencia: No aplica	1	540.000	540.000
1	40	Burletes de goma para puerta de cabina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	270.923	270.923	procedencia: Paraguaya	1	270.563	270.563	procedencia: No aplica	1	271.000	271.000
1	41	Indicador de posición digital. MATERIALES	procedencia: España	1	1.319.026	1.319.026	procedencia: Europea	1	1.085.430	1.085.430	procedencia: No aplica	1	1.318.000	1.318.000
1	42	Indicador de posición digital. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	540.345	540.345	procedencia: Paraguaya	1	539.625	539.625	procedencia: No aplica	1	540.000	540.000
1	43	Circuito impreso madre MIC E. MATERIALES	procedencia: España	1	2.530.870	2.530.870	procedencia: Europea	1	2.048.960	2.048.960	procedencia: No aplica	1	2.528.000	2.528.000
1	44	Circuito impreso madre MIC E. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	541.847	541.847	procedencia: Paraguaya	1	541.125	541.125	procedencia: No aplica	1	541.500	541.500
1	45	Circuito impreso KFEB, MATERIALES	procedencia: España	1	2.709.233	2.709.233	procedencia: Europea	1	2.128.425	2.128.425	procedencia: No aplica	1	2.706.000	2.706.000
1	46	Circuito impreso KFEB, MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	487.662	487.662	procedencia: Paraguaya	1	487.013	487.013	procedencia: No aplica	1	487.500	487.500
1	47	Circuito impreso GEC. MATERIALES	procedencia: España	1	1.291.820	1.291.820	procedencia: Europea	1	1.063.042	1.063.042	procedencia: No aplica	1	1.290.500	1.290.500
1	48	Circuito impreso GEC. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	487.662	487.662	procedencia: Paraguaya	1	487.013	487.013	procedencia: No aplica	1	487.500	487.500
1	49	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MATERIALES	procedencia: España	1	760.613	760.613	procedencia: Paraguaya	1	759.600	759.600	procedencia: No aplica	1	760.000	760.000



DERLIS FLORENTIN, Director
 Dirección Operativa de Contrataciones

1	50	Reparación de paralelogramo de apertura de puertas. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	325.108	325.108	procedencia: Paraguaya	1	324.675	324.675	procedencia: No aplica	1	325.000	325.000
1	51	Tope de goma para operador de puertas. MATERIALES	procedencia: España	1	216.739	216.739	procedencia: Europea	1	216.450	216.450	procedencia: No aplica	1	217.000	217.000
1	52	Tope de goma para operador de puertas. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	316.697	316.697	procedencia: Paraguaya	1	316.275	316.275	procedencia: No aplica	1	317.000	317.000
1	53	LED para botón de pantalla. MATERIALES	procedencia: España	1	162.554	162.554	procedencia: Europea	1	162.338	162.338	procedencia: No aplica	1	163.000	163.000
1	54	LED para botón de pantalla. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	596.031	596.031	procedencia: Paraguaya	1	595.238	595.238	procedencia: No aplica	1	595.500	595.500
1	55	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MATERIALES	procedencia: España	1	162.554	162.554	procedencia: Europea	1	162.338	162.338	procedencia: No aplica	1	163.000	163.000
1	56	Resortes de acero inoxidable para elemento de botón. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	433.477	433.477	procedencia: Paraguaya	1	432.900	432.900	procedencia: No aplica	1	433.500	433.500
1	57	Rebobinado de motor principal. MATERIALES	procedencia: España	1	2.133.928	2.133.928	procedencia: Paraguaya	1	1.730.442	1.730.442	procedencia: No aplica	1	2.131.500	2.131.500
1	58	Rebobinado de motor principal. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	1.068.036	1.068.036	procedencia: Paraguaya	1	1.066.614	1.066.614	procedencia: No aplica	1	1.066.500	1.066.500
1	59	Rebobinado de motor del operador de puertas. MATERIALES	procedencia: España	1	758.585	758.585	procedencia: Paraguaya	1	757.575	757.575	procedencia: No aplica	1	758.000	758.000
1	60	Rebobinado de motor del operador de puertas. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	485.747	485.747	procedencia: Paraguaya	1	485.100	485.100	procedencia: No aplica	1	485.500	485.500
1	61	Correa poly J4. MATERIALES	procedencia: España	1	753.503	753.503	procedencia: Europea	1	752.500	752.500	procedencia: No aplica	1	753.000	753.000
1	62	Correa poly J4. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	487.662	487.662	procedencia: Paraguaya	1	487.013	487.013	procedencia: No aplica	1	487.500	487.500
1	63	Cambio de correa poly V J10. MATERIALES	procedencia: España	1	735.580	735.580	procedencia: Europea	1	734.600	734.600	procedencia: No aplica	1	735.000	735.000
1	64	Cambio de correa poly V J10. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	478.237	478.237	procedencia: Paraguaya	1	477.600	477.600	procedencia: No aplica	1	478.000	478.000
1	65	Microswitch. MATERIALES	procedencia: España	1	379.293	379.293	procedencia: Europea	1	378.788	378.788	procedencia: No aplica	1	379.000	379.000
1	66	Microswitch. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	216.739	216.739	procedencia: Paraguaya	1	216.450	216.450	procedencia: No aplica	1	217.000	217.000
1	67	Interruptor magnético BL. MATERIALES	procedencia: España	1	478.237	478.237	procedencia: Europea	1	477.600	477.600	procedencia: No aplica	1	478.000	478.000
1	68	Interruptor magnético BL. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	270.923	270.923	procedencia: Paraguaya	1	270.563	270.563	procedencia: No aplica	1	271.000	271.000
1	69	Puente de contacto de puertas. MATERIALES	procedencia: España	1	433.477	433.477	procedencia: Europea	1	432.900	432.900	procedencia: No aplica	1	433.000	433.000
1	70	Puente de contacto de puertas. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	216.739	216.739	procedencia: Paraguaya	1	216.450	216.450	procedencia: No aplica	1	217.000	217.000
1	71	Guiador inferior para hoja de puerta. MATERIALES	procedencia: España	1	975.324	975.324	procedencia: Europea	1	974.025	974.025	procedencia: No aplica	1	974.500	974.500
1	72	Guiador inferior para hoja de puerta. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	541.847	541.847	procedencia: Paraguaya	1	541.125	541.125	procedencia: No aplica	1	541.500	541.500
1	73	Contactores principales. MATERIALES	procedencia: España	1	434.779	434.779	procedencia: Europea	1	434.200	434.200	procedencia: No aplica	1	434.500	434.500
1	74	Contactores principales. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	433.477	433.477	procedencia: Paraguaya	1	432.900	432.900	procedencia: No aplica	1	433.000	433.000
1	75	Contactores auxiliares. MATERIALES	procedencia: España	1	433.477	433.477	procedencia: Europea	1	432.900	432.900	procedencia: No aplica	1	433.000	433.000
1	76	Contactores auxiliares. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	433.477	433.477	procedencia: Paraguaya	1	432.900	432.900	procedencia: No aplica	1	433.000	433.000
1	77	Rebobinado de Transformador. MATERIALES	procedencia: España	1	1.639.683	1.639.683	procedencia: Paraguaya	1	1.637.500	1.637.500	procedencia: No aplica	1	1.638.000	1.638.000
1	78	Rebobinado de Transformador. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	596.882	596.882	procedencia: Paraguaya	1	596.087	596.087	procedencia: No aplica	1	596.500	596.500
1	79	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina. MATERIALES	procedencia: España	1	1.286.943	1.286.943	procedencia: Paraguaya	1	1.043.606	1.043.606	procedencia: No aplica	1	1.285.500	1.285.500
1	80	Pulido de los paneles de acero inoxidable de la cabina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	725.888	725.888	procedencia: Paraguaya	1	724.922	724.922	procedencia: No aplica	1	725.000	725.000
1	81	Pulido de dos hojas de puerta. MATERIALES	procedencia: España	1	1.083.693	1.083.693	procedencia: Paraguaya	1	923.520	923.520	procedencia: No aplica	1	1.083.000	1.083.000
1	82	Pulido de dos hojas de puerta. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	650.216	650.216	procedencia: Paraguaya	1	649.350	649.350	procedencia: No aplica	1	650.000	650.000



CP. DERLIS FLORENTIN, Director
Dirección Operativa de Contrataciones

1	83	Reparación y soldadura de hoja de puerta. MATERIALES	procedencia: España	1	1.295.325	1.295.325	procedencia: Paraguaya	1	1.081.450	1.081.450	procedencia: No aplica	1	1.294.000	1.294.000	
1	84	Reparación y soldadura de hoja de puerta. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	537.841	537.841	procedencia: Paraguaya	1	537.125	537.125	procedencia: No aplica	1	537.500	537.500	
1	85	Provisión y colocación de espejo en la cabina. MATERIALES	procedencia: España	1	866.954	866.954	procedencia: Paraguaya	1	865.800	865.800	procedencia: No aplica	1	866.000	866.000	
1	86	Provisión y colocación de espejo en la cabina. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	866.954	866.954	procedencia: Paraguaya	1	865.800	865.800	procedencia: No aplica	1	866.000	866.000	
1	87	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable. MATERIALES	procedencia: España	1	5.936.905	5.936.905	procedencia: Paraguaya	1	4.500.000	4.500.000	procedencia: No aplica	1	4.400.000	4.400.000	
1	88	Forrado del frente de la cabina con chapa de acero inoxidable. MANO DE OBRA	procedencia: Paraguay	1	3.778.031	3.778.031	procedencia: Paraguaya	1	2.000.000	2.000.000	procedencia: No aplica	1	3.773.500	3.773.500	
TOTAL					92.958.145		TOTAL					80.245.409	TOTAL		91.287.000

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.D.C.



Dr. DERLIS FLORENTIN, Director
 Dirección Operativa de Contrataciones