



SERVICIO NACIONAL DE
CALIDAD Y
SALUD ANIMAL
PARAGUAY

PARAGUAI
TYMBA RESAIIHA
IPORAMBYRA
TETA REMBIAPO



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación de Menor Cuantía Nacional (MCN) N° 05/2025 "Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras RICOH - Plurianual" - ID N° 458723

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Servicio	Atributos	PRINTEC S.A.	
				Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	81141804-001	Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Diagnostico, Configuración p/ RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	700.000	700.000
2	81141804-001	Cambio de Scanner para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.360.000	3.360.000
3	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Scanner para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
4	81141804-001	Cambio de Placa Principal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.472.000	5.472.000
5	80111613-9999	Mano de obra por cambio de placa principal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
6	81141804-001	Cambio de Rodillos de Transferencias para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	2.280.000	2.280.000
7	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Rodillos de Transferencias RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
8	81141804-001	Cambio de Conjunto de Alimentador de papel para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.152.000	1.152.000
9	80111613-9999	Mano de obra por cambio de conjunto de alimentador de papel para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
10	81141804-001	Cambio de motor principal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.400.000	5.400.000
11	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de motor principal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
12	81141804-001	Cambio de laser para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.720.000	3.720.000
13	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de laser para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
14	81141804-001	Cambio de Puerta Frontal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.584.000	1.584.000
15	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
16	81141804-001	Cambio de Alimentador Bypass para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.140.000	1.140.000
17	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
18	81141804-001	Cambio de ensamble de salida de fusor para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.680.000	1.680.000
19	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de ensamble de salida de fusor para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
20	81141804-001	Cambio de alimentador de Bandeja B1 para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	648.000	648.000
21	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de alimentador de Bandeja B1 para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
22	81141804-001	Cambio de fuente de baja tensión para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.840.000	3.840.000
23	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de fuente de baja tensión para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
24	81141804-001	Cambio de Bisagras para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.800.000	1.800.000
25	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Bisagras para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
26	81141804-001	Cambio de Panel de Control para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	4.200.000	4.200.000
27	80111613-9999	Mano de Obras de cambio de panel de control para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
28	81141804-001	Cambio de Bandeja de Bypass para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.440.000	1.440.000
29	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Bandeja de Bypass para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
30	81141804-001	Cambio de Cristal de Exposición para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.480.000	3.480.000
31	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Cristal de Exposición para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000

Abg. Jorge Luis Talavera Gaudio
Dpto. Asuntos Legales
D.O.C.

C.P. Anna Carolina Brizuela
Jefe Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contratación

32	81141804-001	Cambio de Correa del scanner para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	840.000	840.000
33	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Correa del scanner para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
34	81141804-001	Cambio de Conjunto fusor para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	4.680.000	4.680.000
35	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Conjunto fusor para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
36	81141804-001	Cambio de dúplex para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.960.000	3.960.000
37	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de dúplex para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
38	81141804-001	Cambio de rodillo de alimentador del cassette para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	696.000	696.000
39	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de rodillo de alimentador del cassette para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
40	81141804-001	Ensamble del chasis para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	7.800.000	7.800.000
41	80111613-9999	Mano de obra por Ensamble del chasis para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
42	81141804-001	Cambio de Bandeja 1 para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	2.990.000	2.990.000
43	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de Bandeja 1 para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
44	81141804-001	Cambio de pila MNV para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
45	80111613-9999	Mano de Obra Cambio de pila MNV para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
46	81141804-001	Rodillo alimentador del ADO para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	540.000	540.000
47	80111613-9999	Mano de Obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
48	81141804-001	Cambio de ADO (alimentador de originales) para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.160.000	5.160.000
49	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de ADO (alimentador de originales) para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
50	81141804-001	Cambio de soporte de puerta frontal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	540.000	540.000
51	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de soporte de puerta frontal para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
52	81141804-001	Cambio de pad de retardo del ADO para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	576.000	576.000
53	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de pad de retardo del ADO para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
54	81141804-001	Cambio de botón OK para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	288.000	288.000
55	80111613-9999	Mano de Obra por Cambio de botón OK para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
56	81141804-001	Cambio de actuador del sensor de registro para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	240.000	240.000
57	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de actuador del sensor de registro para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
58	81141804-001	Cambio de sensor duplex para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	216.000	216.000
59	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de sensor duplex para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
60	81141804-001	Cambio de revelador para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	720.000	720.000
61	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de revelador para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
62	81141804-001	Cambio de kit cilindro para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.400.000	5.400.000
63	80111613-9999	Mano de obra por Cambio de kit cilindro para RICOH MP 6054 SP.	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
64	81141804-001	Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, Diagnostico, Configuración p/ RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	700.000	700.000
65	80111613-9999	Cambio de Scanner para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.480.000	3.480.000
66	81141804-001	Mano de obra por cambio de Scanner para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
67	80111613-9999	Cambio de Placa Principal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.520.000	5.520.000
68	81141804-001	Mano de obra por cambio de placa principal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
69	80111613-9999	Cambio de Rodillos de Transferencias para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	2.280.000	2.280.000
70	81141804-001	Mano de Obra por cambio de Rodillos de Transferencias para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
71	80111613-9999	Cambio de Conjunto de Alimentador de papel para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.152.000	1.152.000
72	81141804-001	Mano de obra por cambio de conjunto de alimentador de papel para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000

Abg. Jorge Luis Talavera Gaudio
Dpto. Asuntos Legales
D.O.C.

C.P. Anna Carolina Brizú
Jefe Dpto. de Gestión de Adquisi.
Dirección Operativa de Contratos

73	80111613-9999	Cambio de motor principal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.520.000	5.520.000
74	81141804-001	Mano de Obra por Cambio de motor principal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
75	80111613-9999	Cambio de laser para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	4.080.000	4.080.000
76	81141804-001	Mano de obra por Cambio de laser para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
77	80111613-9999	Cambio de Puerta Frontal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.800.000	1.800.000
78	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Puerta Frontal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
79	80111613-9999	Cambio de Alimentador Bypass para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.140.000	1.140.000
80	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Alimentador Bypass para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
81	80111613-9999	Cambio de ensamble de salida de fusor para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.560.000	1.560.000
82	81141804-001	Mano de obra por Cambio de ensamble de salida de fusor para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
83	80111613-9999	Cambio de alimentador de Bandeja B1 para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	708.000	708.000
84	81141804-001	Mano de obra por Cambio de alimentador de Bandeja B1 para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
85	80111613-9999	Cambio de fuente de baja tensión para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.840.000	3.840.000
86	81141804-001	Mano de Obra por Cambio de fuente de baja tensión para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
87	80111613-9999	Cambio de Bisagras para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.800.000	1.800.000
88	81141804-001	Mano de Obra por cambio de Bisagras para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
89	80111613-9999	Cambio de Panel de Control para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	4.080.000	4.080.000
90	81141804-001	Mano de Obras de cambio de panel de control para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
91	80111613-9999	Cambio de Bandeja de Bypass para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	1.440.000	1.440.000
92	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Bandeja de Bypass para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
93	80111613-9999	Cambio de Cristal de Exposición para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.840.000	3.840.000
94	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Cristal de Exposición para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
95	80111613-9999	Cambio de Correa del scanner para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	840.000	840.000
96	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Correa del scanner para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
97	80111613-9999	Cambio de Conjunto fusor para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	4.680.000	4.680.000
98	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Conjunto fusor para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
99	80111613-9999	Cambio de duplex para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	3.960.000	3.960.000
100	81141804-001	Mano de obra por Cambio de duplex para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
101	80111613-9999	Cambio de rodillo de alimentador del cassette para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	696.000	696.000
102	81141804-001	Mano de obra por Cambio de rodillo de alimentador del cassette para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
103	80111613-9999	Ensamble del chasis para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	7.920.000	7.920.000
104	81141804-001	Mano de obra por Ensamble del chasis para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
105	80111613-9999	Cambio de Bandeja 1 para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	2.990.000	2.990.000
106	81141804-001	Mano de obra por Cambio de Bandeja 1 para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	150.000	150.000
107	80111613-9999	Cambio de pila MNV para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	350.000	350.000
108	81141804-001	Mano de Obra Cambio de pila MNV para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
109	80111613-9999	Rodillo alimentador del ADO para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	610.000	610.000
110	81141804-001	Mano de Obra por cambio de Rodillo alimentador del ADO para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
111	80111613-9999	Cambio de ADO (alimentador de originales) para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.040.000	5.040.000
112	81141804-001	Mano de obra por Cambio de ADO (alimentador de originales) para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	250.000	250.000
113	80111613-9999	Cambio de soporte de puerta frontal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	536.000	536.000
114	81141804-001	Mano de obra por Cambio de soporte de puerta frontal para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000

Abg. Jorge Luis Talavera Gaito
Dpto. Asuntos Legales
D.O.C.

Carolina
Gestión de
Operativa de

115	80111613-9999	Cambio de pad de retardo del ADO para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	610.000	610.000
116	81141804-001	Mano de obra por Cambio de pad de retardo del ADO para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
117	80111613-9999	Cambio de botón OK para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	220.000	220.000
118	81141804-001	Mano de Obra por Cambio de botón OK para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
119	80111613-9999	Cambio de actuador del sensor de registro para RICOH MP 2352 para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	264.000	264.000
120	81141804-001	Mano de obra por Cambio de actuador del sensor de registro para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
121	80111613-9999	Cambio de sensor duplex para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	240.000	240.000
122	81141804-001	Mano de obra por Cambio de sensor duplex para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	80.000	80.000
123	80111613-9999	Cambio de revelador para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	720.000	720.000
124	81141804-001	Mano de obra por Cambio de revelador para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	220.000	220.000
125	80111613-9999	Cambio de kit cilindro para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	5.400.000	5.400.000
126	81141804-001	Mano de obra por Cambio de kit cilindro para RICOH MP 2352	Unidad de Medida: Unidad Presentación: Evento	220.000	220.000
TOTAL					165.798.000



Abg. Jorge Luis Talavera Gauto
Dpto. Asuntos Legales
D.O.C.



C.P. Anna Carolina Brizuela
Jefa Dpto. de Gestión de Adquisiciones
Dirección Operativa de Contrataciones