

RESOLUCIÓN S2. N°.....²⁹

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 18/2025 “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM” ID N° 458.846. -----

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

VISTOS: La Resolución S2. N° 507 de fecha 16 de enero de 2025, del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado de referencia, el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 020 de fecha 21 de febrero de 2025, el Dictamen UOC N° 27 de fecha 27 de febrero de 2025 de la Unidad Operativa de Contrataciones; y -----

CONSIDERANDO:

Por Resolución S2. N° 507 de fecha 16 de enero de 2025 del Consejo de Superintendencia, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado a LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 18/2025 “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM” ID N° 458.846, encargándose a la Unidad Operativa de Contrataciones, a proseguir con los trámites pertinentes. -----

En fecha 07 de febrero de 2025, se ha procedido a la apertura de las ofertas, presentándose a tal efecto las siguientes empresas: -----

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL OFERTADO
		Gs.
1	CHUL CHOI CHUNG	485.780.144
2	JORGE DIOSNEL MELGAREJO ALMADA	578.079.253
3	VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ	709.500.000


Los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas han dictado el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO N° 020 de fecha 21 de febrero de 2025, el cual contiene el análisis y la secuencia, así como también un detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité, las cuales se encuentran conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, el Decreto N° 2264/24 y el Pliego de Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso. -----

El Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 020/2025, en su parte conclusiva argumenta cuanto sigue, “...En virtud de los sustentos técnicos, documentales y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Artículo 54° de la Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda en relación al llamado a LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 18/2025 “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM” ID N° 458.846, cuanto sigue: -

- **ADJUDICAR** el presente proceso a la oferta presentada por **TALLER MECANIC CENTER de VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ**, por cumplir con todos los requisitos documentales, técnicos y financieros, por un monto mínimo de **Gs. 30.000.000.-** (Guaraníes treinta millones) y un monto máximo de **Gs. 60.000.000.-** (Guaraníes sesenta millones), conforme a sus precios unitarios indicados y por un periodo de **12 (doce) meses...** -----

...//...

1/13


 Abg. Andrea Ferreira Armele
 Secretaria


 Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
 MINISTRA



RESOLUCIÓN S2. N°²⁹

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Por Dictamen UOC N° 27 de fecha 27 de febrero de 2025, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, elevó el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 020/2025. -----

Se deja constancia que el presente proceso se realiza en carácter de **AD REFERÉNDUM**, sujeto a la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025, de acuerdo al Artículo 44° - Procedimientos Ad Referéndum - de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas". -----

Por Resolución CSJ N° 7948 de fecha 11 de marzo de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, se estableció que la Administración de los Contratos será ejercida por los Directores de los ámbitos solicitantes de los llamados. -----

La Ley N° 609/95 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia" dispone en su Artículo 23° Inciso b), respecto a las atribuciones del Consejo de Superintendencia: "b) Organizar y Fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial". -----

La Acordada N° 1453 de fecha 23 de septiembre de 2020, de la Corte Suprema de Justicia "Que Delimita las funciones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito Administrativo y Financiero y crea la Secretaría N°2 de dicho órgano". -----

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, el-----

**CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:**

ART. 1°: **ADJUDICAR** en el marco del llamado a **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 18/2025 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERÉNDUM" ID N° 458.846**, al oferente **TALLER MECANIC CENTER de VÍCTOR ROLANDO LÓPEZ VÁZQUEZ**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un monto mínimo de **Gs. 30.000.000.-** (Guaraníes treinta millones) y un monto máximo de **Gs. 60.000.000.-** (Guaraníes sesenta millones), conforme a los precios unitarios indicados en su oferta, por el periodo de **12 (doce)** meses, de acuerdo al siguiente detalle: -----

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
1	78180101-006	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	46.035.582	46.035.582	procedencia: NACIONAL
	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	unidad	1,00	-	1.980.371	1.980.371	

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° 2ª

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	1.2	Discos de Frenos delantero	unidad	1,00	-	2.513.091	2.513.091	
	1.3	Juego de Reparación de mordaza de freno	unidad	1,00	-	479.164	479.164	
	1.4	Cilindros de frenos trasero	unidad	1,00	-	944.716	944.716	
	1.5	Zapatas de frenos trasero	unidad	1,00	-	1.748.080	1.748.080	
	1.6	Tambores de Freno trasero	unidad	1,00	-	2.649.148	2.649.148	
	1.7	Canos de frenos de mano	unidad	1,00	-	744.302	744.302	
	1.8	Bomba central de freno	unidad	1,00	-	2.137.072	2.137.072	
	1.9	Válvulas de freno	unidad	1,00	-	1.350.088	1.350.088	
	1.10	Cambio de fluido de freno p/litros	litros	1,00	-	83.778	83.778	
	1.11	Canos flexibles de frenos	unidad	1,00	-	412.670	412.670	
	1.12	Seguros de zapata	unidad	1,00	-	142.191	142.191	
	1.13	Rectificación de discos de freno	unidad	1,00	-	279.503	279.503	
	1.14	Cementado de zapatas	unidad	1,00	-	358.471	358.471	
	1.15	Rectificación de tambores traseros	unidad	1,00	-	245.891	245.891	
	1.16	Resortes de zapata	unidad	1,00	-	125.383	125.383	
	1.17	Juego de reparo de cilindro de frenos	unidad	1,00	-	98.677	98.677	
	1.18	Regulador de freno RH	unidad	1,00	-	365.521	365.521	
	1.19	Regulador de freno LH	unidad	1,00	-	365.521	365.521	
	1.20	Leva de freno	unidad	1,00	-	194.614	194.614	
	1.21	Perno de zapata	unidad	1,00	-	70.774	70.774	
	1.22	Pistón de mordaza	unidad	1,00	-	882.535	882.535	
	1.23	Mordaza de freno delantero RH	unidad	1,00	-	4.649.136	4.649.136	
	1.24	Mordaza de freno delantero LH	unidad	1,00	-	4.649.136	4.649.136	
	1.25	Perno de mordaza	unidad	1,00	-	288.439	288.439	
	1.26	Tapa de polvo	unidad	1,00	-	64.787	64.787	
	1.27	Goma pedal TM	unidad	1,00	-	207.300	207.300	
	1.28	Bulbo de freno	unidad	1,00	-	243.912	243.912	
	1.29	Mecanismo de freno de mano	unidad	1,00	-	616.656	616.656	
	1.30	Juego reparo bomba central de freno	unidad	1,00	-	400.055	400.055	
	1.31	Sensor de desaceleración	unidad	1,00	-	1.762.201	1.762.201	
	1.32	Sensor ABS de rueda delantera izq.	unidad	1,00	-	2.471.418	2.471.418	
	1.33	Sensor ABS de rueda delantera der.	unidad	1,00	-	2.471.418	2.471.418	
	1.34	Sensor ABS de rueda trasera.	unidad	1,00	-	2.471.418	2.471.418	
	1.35	Modulo hidráulico de ABS	unidad	1,00	-	6.488.639	6.488.639	
	1.36	Rotor sensor de ABS	unidad	1,00	-	979.506	979.506	
	1.37	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
2	78180101-004	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	28.841.614	28.841.614	procedencia: NACIONAL
	2.1	Amortiguadores	unidad	1,00	-	2.546.265	2.546.265	
	2.2	Rotulas inferiores	unidad	1,00	-	1.733.849	1.733.849	
	2.3	Rotulas superiores	unidad	1,00	-	1.601.482	1.601.482	

...//...

DR. CÉSAR H. DIESEL JUNGHANS
PRESIDENTE C.S.J.

Carolina Llanes O.
Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA

Abg. Andrés Ferreira Armele
Secretaría



RESOLUCIÓN S2. N° 29.....

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.4	Bujes de parrilla superior	unidad	1,00	-	609.773	609.773	
	2.5	Bujes de parrilla inferior delantera.	unidad	1,00	-	600.948	600.948	
	2.6	Parrilla de suspensión inferior	unidad	1,00	-	2.064.632	2.064.632	
	2.7	Parrilla de suspensión superior	unidad	1,00	-	1.844.018	1.844.018	
	2.8	Buje estabilizador central	unidad	1,00	-	159.828	159.828	
	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	unidad	1,00	-	442.604	442.604	
	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	unidad	1,00	-	442.604	442.604	
	2.11	Barra estabilizadora delantera.	unidad	1,00	-	1.557.692	1.557.692	
	2.12	Punta eje RH	unidad	1,00	-	2.562.483	2.562.483	
	2.13	Punta eje LH	unidad	1,00	-	2.562.483	2.562.483	
	2.14	Rodillo de punta eje	unidad	1,00	-	392.732	392.732	
	2.15	Reten de aceite punta eje	unidad	1,00	-	233.640	233.640	
	2.16	Maza rueda delantera	unidad	1,00	-	2.144.395	2.144.395	
	2.17	Rotor sensor	unidad	1,00	-	928.299	928.299	
	2.18	Ruleman de maza delantera int.	unidad	1,00	-	2.229.365	2.229.365	
	2.19	Ruleman de maza delantera ext.	unidad	1,00	-	2.005.316	2.005.316	
	2.20	Reten de maza delantera	unidad	1,00	-	263.969	263.969	
	2.21	Tuerca de maza	unidad	1,00	-	147.534	147.534	
	2.22	Arandela de maza	unidad	1,00	-	121.931	121.931	
	2.23	Tapa de maza	unidad	1,00	-	215.413	215.413	
	2.24	Buje amortiguador	unidad	1,00	-	114.147	114.147	
	2.25	Perno Parrilla	unidad	1,00	-	271.816	271.816	
	2.26	Taqueador de suspensión LH	unidad	1,00	-	216.363	216.363	
	2.27	Taqueador de suspensión RH	unidad	1,00	-	216.363	216.363	
	2.28	Tazas de ruedas	unidad	1,00	-	511.670	511.670	
	2.29	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
3	78180101-009	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	49.384.060	49.384.060	procedencia: NACIONAL
	3.1	Bendix de arranque	unidad	1,00	-	1.058.502	1.058.502	
	3.2	Rotor de arranque	unidad	1,00	-	857.139	857.139	
	3.3	Inducido de arranque	unidad	1,00	-	884.177	884.177	
	3.4	Juego de carbones	unidad	1,00	-	378.459	378.459	
	3.5	Motor de arranque completo	unidad	1,00	-	4.242.514	4.242.514	
	3.6	Automático de arranque	unidad	1,00	-	489.306	489.306	
	3.7	Porta carbón	unidad	1,00	-	472.786	472.786	
	3.8	Bobina motor de arranque	unidad	1,00	-	1.029.286	1.029.286	
	3.9	Juego de regulador de voltaje y juego de diodos	unidad	1,00	-	1.316.524	1.316.524	
	3.10	Rotor de Alternador	unidad	1,00	-	930.739	930.739	
	3.11	Estator de Alternador	unidad	1,00	-	883.801	883.801	
	3.12	Correa de Alternador	unidad	1,00	-	607.088	607.088	
	3.13	Rulemanes de Alternador	unidad	1,00	-	196.712	196.712	
	3.14	Polea de alternador	unidad	1,00	-	779.035	779.035	
	3.15	Carcasa trasera de alternador	unidad	1,00	-	1.034.377	1.034.377	
	3.16	Carcasa delantera de alternador	unidad	1,00	-	781.475	781.475	
	3.17	Rebobinado de campo	unidad	1,00	-	922.478	922.478	

...//...





RESOLUCIÓN S2. N° 29

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	3.18	Alternador Completo	unidad	1.00	-	4.282.225	4.282.225	
	3.19	Batería	unidad	1.00	-	1.721.270	1.721.270	
	3.20	Foco de Alta y Baja	unidad	1.00	-	206.502	206.502	
	3.21	Focos de 2 filamentos	unidad	1.00	-	163.629	163.629	
	3.22	Focos de 1 filamento	unidad	1.00	-	117.457	117.457	
	3.23	Focos de busca huellas	unidad	1.00	-	296.482	296.482	
	3.24	Foco de luz de techo	unidad	1.00	-	144.156	144.156	
	3.25	Faro delantero	unidad	1.00	-	1.419.179	1.419.179	
	3.26	Faro trasero	unidad	1.00	-	967.127	967.127	
	3.27	Faritos de luz de chapa	unidad	1.00	-	460.464	460.464	
	3.28	Faros busca huellas	unidad	1.00	-	660.410	660.410	
	3.29	Focos LED Baliza techo	unidad	1.00	-	339.026	339.026	
	3.30	Conmutador de luces	unidad	1.00	-	1.732.795	1.732.795	
	3.31	Bulbo marcha atrás	unidad	1.00	-	365.672	365.672	
	3.32	Bulbo neutro	unidad	1.00	-	357.224	357.224	
	3.33	Faro auxiliar de freno	unidad	1.00	-	461.978	461.978	
	3.34	Tablero instrumental	unidad	1.00	-	2.604.732	2.604.732	
	3.35	Comando central de lev. Vid. LH	unidad	1.00	-	1.653.749	1.653.749	
	3.36	Comando central de lev. Vid. RH	unidad	1.00	-	1.518.941	1.518.941	
	3.37	Interruptor de lev. Vid. tras LH	unidad	1.00	-	496.382	496.382	
	3.38	Interruptor de lev. Vid. tras RH	unidad	1.00	-	496.382	496.382	
	3.39	Interruptores de puerta	unidad	1.00	-	406.684	406.684	
	3.40	Interruptor de estacionamiento	unidad	1.00	-	511.670	511.670	
	3.41	Interruptor de 4x4	unidad	1.00	-	1.338.209	1.338.209	
	3.42	Interruptor de busca huella	unidad	1.00	-	664.450	664.450	
	3.43	Relay	unidad	1.00	-	268.451	268.451	
	3.44	Encendedor	unidad	1.00	-	342.540	342.540	
	3.45	Alarma cinturón	unidad	1.00	-	444.517	444.517	
	3.46	Unidad de control	unidad	1.00	-	1.267.851	1.267.851	
	3.47	Bocina	unidad	1.00	-	370.766	370.766	
	3.48	Relay limpiaparabrisas	unidad	1.00	-	305.657	305.657	
	3.49	Control apertura	unidad	1.00	-	1.311.582	1.311.582	
	3.50	Bujías incandescentes	unidad	1.00	-	665.400	665.400	
	3.51	Motor limpiaparabrisas	unidad	1.00	-	1.789.196	1.789.196	
	3.52	Motor lanza agua	unidad	1.00	-	1.604.068	1.604.068	
	3.53	Antena centro techo	unidad	1.00	-	662.839	662.839	
	3.54	Mano de Obra p/ hora	unidad	1.00	-	100.000	100.000	
4	78180101-014	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE MOTOR	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	106.564.107	106.564.107	procedencia: NACIONAL
	4.1	Juego de Pistones	unidad	1.00	-	3.009.596	3.009.596	
	4.2	Juego De Aros	unidad	1.00	-	2.168.009	2.168.009	
	4.3	Juego de Camisa	unidad	1.00	-	1.475.344	1.475.344	
	4.4	Juego de Juntas	unidad	1.00	-	1.539.480	1.539.480	
	4.5	Casquillos de biela	unidad	1.00	-	714.370	714.370	
	4.6	Casquillos de Bancada	unidad	1.00	-	1.003.452	1.003.452	
	4.7	Válvulas de Admisión	unidad	1.00	-	350.048	350.048	
	4.8	Válvulas de Escape	unidad	1.00	-	385.347	385.347	
	4.9	Junta de Tapa de Cilindros	unidad	1.00	-	1.225.405	1.225.405	
	4.10	Árbol de Levas Admis.	unidad	1.00	-	1.561.821	1.561.821	

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaria

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNG HANNS
PRESIDENTE C.S.J.

Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA



RESOLUCIÓN S2. N°²⁹

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	4.11	Cigüeñal	unidad	1,00	-	12.308.996	12.308.996	
	4.12	Bielas	unidad	1,00	-	1.827.419	1.827.419	
	4.13	Turbo	unidad	1,00	-	20.267.516	20.267.516	
	4.14	Reparación de turbo	unidad	1,00	-	3.035.569	3.035.569	
	4.15	Tapa de Cilindros	unidad	1,00	-	8.425.058	8.425.058	
	4.16	Árbol de levas de escap.	unidad	1,00	-	1.672.334	1.672.334	
	4.17	Junta de múltiple de admis.	unidad	1,00	-	336.553	336.553	
	4.18	Junta de múltiple de escap.	unidad	1,00	-	262.142	262.142	
	4.19	Junta de frente de motor	unidad	1,00	-	277.752	277.752	
	4.20	Correa principal frente motor	unidad	1,00	-	624.969	624.969	
	4.21	Tensor de correa principal frente motor	unidad	1,00	-	2.579.209	2.579.209	
	4.22	reten frente motor	unidad	1,00	-	220.659	220.659	
	4.23	reten de bancada tras	unidad	1,00	-	387.033	387.033	
	4.24	Embrague ventilador	unidad	1,00	-	2.108.674	2.108.674	
	4.25	Resortes de válvulas	unidad	1,00	-	277.795	277.795	
	4.26	Martilletes de válvulas	unidad	1,00	-	642.532	642.532	
	4.27	Reten guía de válvulas	unidad	1,00	-	187.660	187.660	
	4.28	Juego de engranajes del frente motor	unidad	1,00	-	2.436.239	2.436.239	
	4.29	Filtro de aceite	unidad	1,00	-	688.553	688.553	
	4.30	Filtro de Aire	unidad	1,00	-	635.683	635.683	
	4.31	Filtro de Combustible	unidad	1,00	-	473.107	473.107	
	4.32	Cambio de aceite motor p/ litros	litros	1,00	-	160.542	160.542	
	4.33	Soporte de caja	unidad	1,00	-	761.033	761.033	
	4.34	Soportes de Motor	unidad	1,00	-	729.679	729.679	
	4.35	Trabajos de Terceros (Rectificaciones)	unidad	1,00	-	3.413.013	3.413.013	
	4.36	Junta tapa balancín	unidad	1,00	-	254.821	254.821	
	4.37	Guía de válvulas	unidad	1,00	-	311.890	311.890	
	4.38	Bulbo de aceite	unidad	1,00	-	234.238	234.238	
	4.39	Block motor	unidad	1,00	-	6.987.244	6.987.244	
	4.40	Carter motor	unidad	1,00	-	2.663.561	2.663.561	
	4.41	Calce lateral	unidad	1,00	-	319.658	319.658	
	4.42	Perno Pistón	unidad	1,00	-	237.875	237.875	
	4.43	Buje de biela	unidad	1,00	-	363.492	363.492	
	4.44	Seguro perno Pistón	unidad	1,00	-	139.197	139.197	
	4.45	Rotor cigüeñal	unidad	1,00	-	1.279.492	1.279.492	
	4.46	Polea cigüeñal	unidad	1,00	-	1.870.680	1.870.680	
	4.47	Múltiple de escape	unidad	1,00	-	1.537.040	1.537.040	
	4.48	Cano flexible de escape	unidad	1,00	-	1.085.951	1.085.951	
	4.49	Múltiple de admisión	unidad	1,00	-	1.574.191	1.574.191	
	4.50	Bomba de aceite	unidad	1,00	-	2.815.403	2.815.403	
	4.51	Depurador de aire	unidad	1,00	-	1.710.150	1.710.150	
	4.52	Tapa depurador	unidad	1,00	-	768.247	768.247	
	4.53	Válvula de aire	unidad	1,00	-	729.091	729.091	
	4.54	Manguera depurador	unidad	1,00	-	982.772	982.772	
	4.55	Tensor correa	unidad	1,00	-	1.125.470	1.125.470	
	4.56	Correa dentada	unidad	1,00	-	1.301.053	1.301.053	
	4.57	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
5	78180101-002	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TRASMISIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	51.278.537	51.278.537	procedencia: NACIONAL
	5.1	Diferencial completo	unidad	1,00	-	13.831.295	13.831.295	

...//...





RESOLUCIÓN S2. N° 29.....

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	5.2	Corona y piñón de Difer. 4x4	unidad	1,00	-	4.884.516	4.884.516	
	5.3	Rulemanes de Corona	unidad	1,00	-	609.703	609.703	
	5.4	Rulemanes de piñón	unidad	1,00	-	490.409	490.409	
	5.5	Rulemanes del túnel	unidad	1,00	-	672.120	672.120	
	5.6	Reten de piñón	unidad	1,00	-	331.419	331.419	
	5.7	Tuerca de piñón	unidad	1,00	-	247.188	247.188	
	5.8	Arandela diferencial	unidad	1,00	-	125.246	125.246	
	5.9	Retenes del Túnel del dif.	unidad	1,00	-	470.136	470.136	
	5.10	Guardapolvos de homocinéticas	unidad	1,00	-	567.631	567.631	
	5.11	Tulipas de Homoc. lado caja	unidad	1,00	-	1.889.801	1.889.801	
	5.12	Tulipas de Homoc. lado rueda	unidad	1,00	-	2.137.025	2.137.025	
	5.13	Bujes del soporte del túnel de Dif.	unidad	1,00	-	445.469	445.469	
	5.14	Homocinética delantera	unidad	1,00	-	2.224.330	2.224.330	
	5.15	Reten de homocinética	unidad	1,00	-	577.057	577.057	
	5.16	Ruleman eje homocinética	unidad	1,00	-	1.405.801	1.405.801	
	5.17	Rodillo eje túnel	unidad	1,00	-	542.599	542.599	
	5.18	Encastre de 4x4	unidad	1,00	-	1.378.813	1.378.813	
	5.19	Deslizante de 4x4	unidad	1,00	-	1.402.659	1.402.659	
	5.20	Eje	unidad	1,00	-	1.605.365	1.605.365	
	5.21	Actuador de diferencial	unidad	1,00	-	2.974.354	2.974.354	
	5.22	Acople	unidad	1,00	-	475.226	475.226	
	5.23	Espaciador	unidad	1,00	-	468.562	468.562	
	5.24	Perno diferencial	unidad	1,00	-	819.572	819.572	
	5.25	Planetario	unidad	1,00	-	1.709.513	1.709.513	
	5.26	Engranaje satélite	unidad	1,00	-	1.905.129	1.905.129	
	5.27	Caja diferencial	unidad	1,00	-	6.869.529	6.869.529	
	5.28	Cambio de aceite de diferencial p/ litros	litros	1,00	-	118.070	118.070	
	5.29	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
6	78180101-003	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE DIRECCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	34.692.814	34.692.814	procedencia: NACIONAL
	6.1	Cremallera de dirección	unidad	1,00	-	14.794.472	14.794.472	
	6.2	Precaj	unidad	1,00	-	1.070.198	1.070.198	
	6.3	Guardapolvo	unidad	1,00	-	240.597	240.597	
	6.4	Muñequin	unidad	1,00	-	957.452	957.452	
	6.5	Espárragos de rueda	unidad	1,00	-	157.479	157.479	
	6.6	Tuercas de rueda	unidad	1,00	-	148.498	148.498	
	6.7	Bomba dirección hidráulica	unidad	1,00	-	6.839.210	6.839.210	
	6.8	Reparación de bomba de dirección hidráulica	unidad	1,00	-	1.226.487	1.226.487	
	6.9	Cambio de aceite de dirección hidráulica p/ litros	litros	1,00	-	122.059	122.059	
	6.10	Columna de dirección	unidad	1,00	-	1.522.019	1.522.019	
	6.11	Conjunto cilindro contacto	unidad	1,00	-	1.346.656	1.346.656	
	6.12	Eje de dirección	unidad	1,00	-	134.514	134.514	
	6.13	Tanque de fluido D/H	unidad	1,00	-	651.009	651.009	
	6.14	Manguera D/H	unidad	1,00	-	366.048	366.048	
	6.15	Manguera de retorno D/H	unidad	1,00	-	379.285	379.285	
	6.16	Juego de rep. retenes bomba D/H	unidad	1,00	-	403.210	403.210	

...//...

Abg. Andrea Ferreira Armele
Secretaría

DR. GÉSAR M. DIESEL JUNGHEIMERS
PRESIDENTE C.S.J.

Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA



RESOLUCIÓN S2. N° 29.....

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	6.17	Juego de rep. cartuchos bomba D/H	unidad	1,00	-	540.834	540.834	
	6.18	Cuerpo trasero bomba D/H	unidad	1,00	-	501.083	501.083	
	6.19	Alineación y balanceo	unidad	1,00	-	243.918	243.918	
	6.20	Reparación de cubiertas - parche	unidad	1,00	-	218.604	218.604	
	6.21	Reparación de cubiertas - vulcanizado	unidad	1,00	-	307.294	307.294	
	6.22	Cambio de cubiertas	unidad	1,00	-	2.421.888	2.421.888	
	6.23	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
7	78180101-015	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	64.502.381	64.502.381	procedencia: NACIONAL
	7.1	Radiador de agua	unidad	1,00	-	7.084.823	7.084.823	
	7.2	Radiador de intercooler	unidad	1,00	-	7.925.358	7.925.358	
	7.3	Bomba de agua	unidad	1,00	-	1.841.750	1.841.750	
	7.4	Ventilador de radiador	unidad	1,00	-	884.741	884.741	
	7.5	Aleta de ventilador	unidad	1,00	-	884.741	884.741	
	7.6	Termostato	unidad	1,00	-	552.121	552.121	
	7.7	Limpieza integral de Radiador	unidad	1,00	-	683.138	683.138	
	7.8	Junta de termostato	unidad	1,00	-	215.128	215.128	
	7.9	Manguera de radiador inferior	unidad	1,00	-	486.760	486.760	
	7.10	Manguera de radiador superior	unidad	1,00	-	510.334	510.334	
	7.11	Juego de mangueras de calefacción	unidad	1,00	-	394.390	394.390	
	7.12	Condensador de A/A	unidad	1,00	-	5.378.677	5.378.677	
	7.13	Evaporador de A/A	unidad	1,00	-	4.879.953	4.879.953	
	7.14	Válvula expansora	unidad	1,00	-	731.586	731.586	
	7.15	Filtro receptor de A/A	unidad	1,00	-	439.610	439.610	
	7.16	Gas refrigerante 134 A/A	unidad	1,00	-	350.876	350.876	
	7.17	Agua refrigerante c/aditivo	litros	1,00	-	138.876	138.876	
	7.18	Compresor de A/A	unidad	1,00	-	7.585.125	7.585.125	
	7.19	Polea de compresor	unidad	1,00	-	804.191	804.191	
	7.20	Embrague de compresor	unidad	1,00	-	648.617	648.617	
	7.21	Caño de compresor	unidad	1,00	-	607.676	607.676	
	7.22	Guía ventilador	unidad	1,00	-	397.482	397.482	
	7.23	Tapa radiador	unidad	1,00	-	246.855	246.855	
	7.24	Goma soporte radiador	unidad	1,00	-	160.793	160.793	
	7.25	Protector	unidad	1,00	-	436.616	436.616	
	7.26	Tanque aux. radiador	unidad	1,00	-	1.621.926	1.621.926	
	7.27	Enfriador de aire	unidad	1,00	-	1.944.766	1.944.766	
	7.28	Enfriador de aceite	unidad	1,00	-	1.917.733	1.917.733	
	7.29	Correa A/A	unidad	1,00	-	1.484.099	1.484.099	
	7.30	Conjunto polea tensor A/A	unidad	1,00	-	523.643	523.643	
	7.31	Manguera A/A	unidad	1,00	-	663.484	663.484	
	7.32	Comando A/A	unidad	1,00	-	733.294	733.294	
	7.33	Motor ventilador A/A	unidad	1,00	-	3.483.793	3.483.793	
	7.34	Núcleo evaporador A/A	unidad	1,00	-	3.754.482	3.754.482	
	7.35	Motor ventilador	unidad	1,00	-	4.004.944	4.004.944	
	7.36	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
8	78180101-998	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	16.064.322	16.064.322	procedencia: NACIONAL

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° 29

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	8.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	unidad	1,00	-	4.847.392	4.847.392	
	8.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	unidad	1,00	-	5.465.110	5.465.110	
	8.3	Disco de Air Bag bobina	unidad	1,00	-	1.747.063	1.747.063	
	8.4	Módulo de Airbag	unidad	1,00	-	2.466.519	2.466.519	
	8.5	Cinturón seguridad conductor	unidad	1,00	-	705.167	705.167	
	8.6	Cinturón seguridad Acompañante	unidad	1,00	-	733.071	733.071	
	8.7	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
9	78180101-017	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.357.770	18.357.770	procedencia: NACIONAL
	9.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	unidad	1,00	-	1.623.404	1.623.404	
	9.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	unidad	1,00	-	1.623.404	1.623.404	
	9.3	Mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	unidad	1,00	-	1.487.098	1.487.098	
	9.4	Mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	unidad	1,00	-	1.487.098	1.487.098	
	9.5	Tapiz de pta. del. izq.	unidad	1,00	-	1.258.223	1.258.223	
	9.6	Tapiz de pta. del. der.	unidad	1,00	-	1.258.223	1.258.223	
	9.7	Tapiz de pta. tras. izq.	unidad	1,00	-	1.249.261	1.249.261	
	9.8	Tapiz de pta. tras. der.	unidad	1,00	-	1.249.261	1.249.261	
	9.9	Cerradura de pta. del. izq.	unidad	1,00	-	948.902	948.902	
	9.10	Cerradura de pta. del. der.	unidad	1,00	-	948.902	948.902	
	9.11	Cerradura de pta. tras. izq.	unidad	1,00	-	944.421	944.421	
	9.12	Cerradura de pta. tras. der.	unidad	1,00	-	944.421	944.421	
	9.13	Juego de guía de asiento de conduc.	unidad	1,00	-	184.739	184.739	
	9.14	Guía de asiento de acompañante	unidad	1,00	-	175.438	175.438	
	9.15	Limpieza integral de tapizado	unidad	1,00	-	858.537	858.537	
	9.16	Cubierta	unidad	1,00	-	2.016.438	2.016.438	
	9.17	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
10	78180101-002	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	27.358.600	27.358.600	procedencia: NACIONAL
	10.1	Kit Reparación de caja	unidad	1,00	-	13.442.920	13.442.920	
	10.2	Filtro con Junta de Caja	unidad	1,00	-	927.561	927.561	
	10.3	Reparación Convertidor	unidad	1,00	-	6.024.967	6.024.967	
	10.4	Materiales Auxiliares	unidad	1,00	-	672.146	672.146	
	10.5	Mantenimiento Caja de Válvulas	unidad	1,00	-	2.688.584	2.688.584	
	10.6	Reset y Reprogramación electrónica de caja	unidad	1,00	-	2.688.584	2.688.584	
	10.7	Cambio de aceite de caja p/litros	litros	1,00	-	118.070	118.070	
	10.8	Placa intermedia	unidad	1,00	-	695.768	695.768	
	10.9	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
11	78180101-003	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CAJA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	39.668.476	39.668.476	
	11.1	Diferencial completo	unidad	1,00	-	12.765.220	12.765.220	
	11.2	Juego De piñón y corona	unidad	1,00	-	5.111.574	5.111.574	

...//...

9/13

Abg. Andrea Ferreira Arnele
Secretaría

DR. CÉSAR M. DIESEL-JUNGHANNIS
PRESIDENTE C.S.J.

Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA





RESOLUCIÓN S2. N°²⁹

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
		11.3	Rulemanes de corona	unidad	1,00	-	424.252	424.252
		11.4	Ruleman de piñón grande	unidad	1,00	-	514.643	514.643
		11.5	Ruleman de piñón chico	unidad	1,00	-	439.898	439.898
		11.6	Reten piñón	unidad	1,00	-	388.847	388.847
		11.7	Espaciador	unidad	1,00	-	278.190	278.190
		11.8	Tuerca de piñón	unidad	1,00	-	314.791	314.791
		11.9	Eje palier trasero	unidad	1,00	-	2.850.509	2.850.509
		11.10	Reten palier	unidad	1,00	-	373.370	373.370
		11.11	Ruleman palier	unidad	1,00	-	826.843	826.843
		11.12	Seguro ruleman palier	unidad	1,00	-	426.573	426.573
		11.13	Retentor	unidad	1,00	-	373.759	373.759
		11.14	Reten túnel trasero	unidad	1,00	-	420.265	420.265
		11.15	Ollita diferencial	unidad	1,00	-	4.299.588	4.299.588
		11.16	Satélites	unidad	1,00	-	2.355.455	2.355.455
		11.17	Disco fricción	unidad	1,00	-	1.798.762	1.798.762
		11.18	Plato fricción	unidad	1,00	-	2.335.481	2.335.481
		11.19	Planetarios	unidad	1,00	-	1.590.175	1.590.175
		11.20	Aro de presión	unidad	1,00	-	354.667	354.667
		11.21	Cruceta	unidad	1,00	-	784.753	784.753
		11.22	Acople	unidad	1,00	-	540.861	540.861
		11.23	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000
12	78180101-004	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SUSPENSIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.857.962	5.857.962	procedencia: NACIONAL
		12.1	Amortiguadores traseros	unidad	1,00	-	923.375	923.375
		12.2	Bujes de elásticos	unidad	1,00	-	198.056	198.056
		12.3	Grilletes de elásticos	unidad	1,00	-	259.149	259.149
		12.4	Curva elástico	unidad	1,00	-	561.787	561.787
		12.5	Centro elástico	unidad	1,00	-	206.706	206.706
		12.6	Hoja elástico	unidad	1,00	-	766.660	766.660
		12.7	Reparación de elásticos traseros	unidad	1,00	-	450.930	450.930
		12.8	Mazos elásticos ambos lados	unidad	1,00	-	1.624.165	1.624.165
		12.9	Taqueador trasero	unidad	1,00	-	342.540	342.540
		12.10	Perno elástico	unidad	1,00	-	161.808	161.808
		12.11	Buje amortiguador	unidad	1,00	-	129.896	129.896
		12.12	Buje elástico	unidad	1,00	-	132.890	132.890
		12.13	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000
13	78180101-011	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 4X4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	41.508.762	41.508.762	procedencia: NACIONAL
		13.1	Caja de transferencia completa	unidad	1,00	-	11.741.962	11.741.962
		13.2	Actuador 4x4	unidad	1,00	-	3.730.636	3.730.636
		13.3	Módulo 4x4	unidad	1,00	-	2.966.971	2.966.971
		13.4	Comando 4x4	unidad	1,00	-	3.315.774	3.315.774
		13.5	Reparación de Sistema electrónico de 4 x 4	unidad	1,00	-	1.109.930	1.109.930
		13.6	Cardan Completo	unidad	1,00	-	3.741.405	3.741.405
		13.7	Crucetas de Cardan	unidad	1,00	-	782.022	782.022
		13.8	Centralizador de Cardan	unidad	1,00	-	1.020.366	1.020.366
		13.9	Cardan delantero	unidad	1,00	-	3.516.036	3.516.036
		13.10	Crucetas de Cardan 4x4	unidad	1,00	-	558.551	558.551
		13.11	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	unidad	1,00	-	708.638	708.638

...//...





RESOLUCIÓN S2. N° 29

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	13.12	Brida de Cardan Del. Lado Caja	unidad	1,00	-	732.096	732.096	
	13.13	Interruptor inhibidor	unidad	1,00	-	2.599.144	2.599.144	
	13.14	Cadena de transferencia	unidad	1,00	-	4.167.547	4.167.547	
	13.15	Brida	unidad	1,00	-	717.684	717.684	
	13.16	Mano de Obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
14	78180101-9999	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	135.942.675	135.942.675	procedencia: NACIONAL
	14.1	Sensor de masa de aire	unidad	1,00	-	4.545.844	4.545.844	
	14.2	Conjunto aceleración	unidad	1,00	-	4.221.490	4.221.490	
	14.3	Bomba de combustible de tanque	unidad	1,00	-	5.057.360	5.057.360	
	14.4	Bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	-	24.669.087	24.669.087	
	14.5	Reparación de bomba alimentadora de combustible	unidad	1,00	-	2.383.825	2.383.825	
	14.6	Pico inyector electrónico	unidad	1,00	-	11.583.823	11.583.823	
	14.7	Tovera electrónica	unidad	1,00	-	1.266.910	1.266.910	
	14.8	Solenoido alimentadora	unidad	1,00	-	1.687.057	1.687.057	
	14.9	Sensor posición de cigüeñal	unidad	1,00	-	2.095.911	2.095.911	
	14.10	Sensor posición de árbol de Levas	unidad	1,00	-	1.960.728	1.960.728	
	14.11	Sensor de Flujo de Aire	unidad	1,00	-	3.243.104	3.243.104	
	14.12	Sensor de Acelerador	unidad	1,00	-	2.839.552	2.839.552	
	14.13	Caudalímetro	unidad	1,00	-	5.428.986	5.428.986	
	14.14	Rail de combustible	unidad	1,00	-	1.845.261	1.845.261	
	14.15	Bomba de combustible	unidad	1,00	-	5.034.955	5.034.955	
	14.16	Bomba de presión de combustible	unidad	1,00	-	17.595.064	17.595.064	
	14.17	Reparación de bomba de presión de combustible	unidad	1,00	-	2.397.220	2.397.220	
	14.18	Juego de caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter.	unidad	1,00	-	844.043	844.043	
	14.19	Base de Filtro de Combustible	unidad	1,00	-	1.334.127	1.334.127	
	14.20	Sensor de presión Common Rail	unidad	1,00	-	1.339.759	1.339.759	
	14.21	Limitador de presión del Common Rail	unidad	1,00	-	1.622.282	1.622.282	
	14.22	Juego de caños de Combustible	unidad	1,00	-	724.314	724.314	
	14.23	Flotador de Tanque	unidad	1,00	-	1.641.807	1.641.807	
	14.24	Pre filtro	unidad	1,00	-	261.822	261.822	
	14.25	Pedal de acelerador	unidad	1,00	-	5.920.000	5.920.000	
	14.26	Sensor de Velocímetro	unidad	1,00	-	1.672.009	1.672.009	
	14.27	Sensor de temperatura combustible	unidad	1,00	-	1.243.955	1.243.955	
	14.28	Sensor presión combustible	unidad	1,00	-	1.401.530	1.401.530	
	14.29	Tubo common rail	unidad	1,00	-	736.287	736.287	
	14.30	Arandela de pico inyector	unidad	1,00	-	190.663	190.663	
	14.31	Anillo inyector	unidad	1,00	-	358.330	358.330	
	14.32	Sensor filtro de combustible	unidad	1,00	-	510.012	510.012	
	14.33	Interruptor presión combustible	unidad	1,00	-	576.740	576.740	
	14.34	Conjunto soporte filtro de combust.	unidad	1,00	-	972.876	972.876	

...//...

Abg. Andrés Ferreira Armele
Secretaría

DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGHEIMNS
PRESIDENTE C.S.J.

Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA



RESOLUCIÓN S2. N°²⁹

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	14.35	Tanque de combustible	unidad	1,00	-	5.191.626	5.191.626	
	14.36	Reten de pico inyector	unidad	1,00	-	399.412	399.412	
	14.37	Tapa tanque de combust.	unidad	1,00	-	307.041	307.041	
	14.38	Protector del tanque	unidad	1,00	-	365.672	365.672	
	14.39	Tubo de combustible	unidad	1,00	-	633.161	633.161	
	14.40	Válvula de retención de combust.	unidad	1,00	-	400.698	400.698	
	14.41	Conjunto aceleración	unidad	1,00	-	4.199.084	4.199.084	
	14.42	Válvula EGR	unidad	1,00	-	2.613.990	2.613.990	
	14.43	Válvula EVRV	unidad	1,00	-	2.164.742	2.164.742	
	14.44	Limpieza de tanque de combustible	unidad	1,00	-	360.516	360.516	
	14.45	Mano de obra p/ hora	unidad	1,00	-	100.000	100.000	
15	78180201-001	TOYOTA HILUX 2024 - SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CHAPERÍA Y PINTURA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	43.442.338	43.442.338	procedencia: NACIONAL
	15.1	Servicio de chapería y pintura	unidad	1,00	-	7.085.637	7.085.637	
	15.2	Envolvente de Paragolpes delantero	unidad	1,00	-	1.702.991	1.702.991	
	15.3	Panel de Frente	unidad	1,00	-	1.539.613	1.539.613	
	15.4	Canot	unidad	1,00	-	1.404.343	1.404.343	
	15.5	Guardabarros Delantero Derecho	unidad	1,00	-	1.479.447	1.479.447	
	15.6	Guardabarros Delantero Izquierdo	unidad	1,00	-	1.479.447	1.479.447	
	15.7	Puerta Delantera Derecha	unidad	1,00	-	2.827.219	2.827.219	
	15.8	Puerta Delantera Izquierda	unidad	1,00	-	2.827.219	2.827.219	
	15.9	Puerta Trasera Derecha	unidad	1,00	-	2.467.156	2.467.156	
	15.10	Puerta Trasera Izquierda	unidad	1,00	-	2.467.156	2.467.156	
	15.11	Parabrisas Delantero	unidad	1,00	-	2.092.155	2.092.155	
	15.12	Moldura de Parabrisas	unidad	1,00	-	367.451	367.451	
	15.13	Parrilla frontal	unidad	1,00	-	1.398.851	1.398.851	
	15.14	Juego molduras parrilla	unidad	1,00	-	365.683	365.683	
	15.15	Rejilla interior parrilla	unidad	1,00	-	279.474	279.474	
	15.16	Guardafangos del izq.	unidad	1,00	-	247.745	247.745	
	15.17	Guardafangos del der.	unidad	1,00	-	247.745	247.745	
	15.18	Pinches de guardafangos	unidad	1,00	-	117.603	117.603	
	15.19	cano abre canot	unidad	1,00	-	380.600	380.600	
	15.20	Varilla canot	unidad	1,00	-	266.738	266.738	
	15.21	Guardafangos tras der.	unidad	1,00	-	247.745	247.745	
	15.22	Guardafangos tras izq.	unidad	1,00	-	247.745	247.745	
	15.23	Bisagra puerta del.	unidad	1,00	-	256.663	256.663	
	15.24	Limitador puerta	unidad	1,00	-	202.914	202.914	
	15.25	Vidrio pta. del. der.	unidad	1,00	-	760.069	760.069	
	15.26	Vidrio pta. del. izq.	unidad	1,00	-	760.069	760.069	
	15.27	Guía de vidrio pta. del.	unidad	1,00	-	261.822	261.822	
	15.28	Vidrio de pta. trasera izquierda	unidad	1,00	-	775.090	775.090	
	15.29	Vidrio de pta. trasera derecha	unidad	1,00	-	775.090	775.090	
	15.30	Mediaguina tras inter.	unidad	1,00	-	247.745	247.745	
	15.31	Manija tapa carrocería	unidad	1,00	-	1.032.279	1.032.279	
	15.32	Espejo retrovisor izq.	unidad	1,00	-	1.472.753	1.472.753	
	15.33	Espejo retrovisor der.	unidad	1,00	-	1.483.955	1.483.955	
	15.34	Espejo retrovisor interior	unidad	1,00	-	1.226.920	1.226.920	

...//...





RESOLUCIÓN S2. N°²⁹.....

(Continuación)

Asunción, 7 de marzo de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	15.35	Cepillos limpiaparabrisas	unidad	1.00	-	376.753	376.753	
	15.36	Faro trasero	unidad	1.00	-	1.374.527	1.374.527	
	15.37	Cristal de faro delantero	unidad	1.00	-	795.926	795.926	
	15.38	Mano de Obra p/ hora	unidad	1.00	-	100.000	100.000	
Precio Unitario Total							709.500.000	

ART. 2°: ESTABLECER que la Administración del Contrato recae sobre la Abg. Liz Natalia Albertini, Directora del Departamento de Servicios Generales de la Corte Suprema de Justicia. -----

ART. 3°: DISPONER la suscripción del Contrato correspondiente, entre la Corte Suprema de Justicia representada por su Presidente y el Oferente Adjudicado, de conformidad al Artículo 1° de la presente Resolución. -----

ART. 4°: COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y a los Oferentes que presentaron sus ofertas, lo resuelto en esta Resolución. -----

ART. 5°: IMPUTAR las presentes erogaciones al rubro correspondiente. -----

ART. 6°: REMITIR al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para su ratificación. -----

ART. 7°: ANOTAR, registrar y notificar. -----

Ante mí:


DR. CÉSAR M. DIESEL JUNGMANNS
PRESIDENTE C.S.J.


Abg. Andrea Ferroira Armele
Secretaría


Dra. MA. CAROLINA LLANES O.
MINISTRA

