



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO B-02-08

Ítem	Descripción	RIEDER Y CIA. SACI Ruc: 80002612-8					Empresa 2				
		Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Junta tapa balancin	Volvo	USA	1	331.764	331.764					
2	Mano de obra cambio de Junta tapa balancin	Rieder & CIA	Paraguay	1	28.000	28.000					
3	Filtro con trampa de agua	Volvo	USA	1	631.975	631.975					
4	Mano de obra cambio de Filtro con trampa de agua	Rieder & CIA	Paraguay	1	42.875	42.875					
5	Filtro de combustible	Volvo	USA	1	358.775	358.775					
6	Mano de obra cambio de filtro de combustible	Rieder & CIA	Paraguay	1	44.375	44.375					
7	Relay	Volvo	USA	1	85.760	85.760					
8	Mano de obra cambio de relay	Rieder & CIA	Paraguay	1	29.975	29.975					
9	Sensor de presion de transmision	Volvo	USA	1	647.270	647.270					
10	Mano de obra cambio de Sensor de presion de transmision	Rieder & CIA	Paraguay	1	198.000	198.000					
11	Reten de masa	Volvo	USA	4	320.125	1.280.500					
12	Mano de obra cambio de Reten de masa	Rieder & CIA	Paraguay	4	105.750	423.000					
13	Reten Piñon	Volvo	USA	1	296.100	296.100					
14	Mano de obra cambio de Reten Piñon	Rieder & CIA	Paraguay	1	214.000	214.000					
15	Kit reparo de freno	Volvo	USA	1	1.398.000	1.398.000					
16	Mano de obra cambio deKit reparo de freno	Rieder & CIA	Paraguay	1	957.500	957.500					
17	Kit cruceta cardan Inferior y superior	Volvo	USA	2	965.850	1.931.700					
18	Mano de obra cambio de Kit cruceta cardan Inferior y superior	Rieder & CIA	Paraguay	2	954.000	1.908.000					
19	Perno y buje central eje delantero	Volvo	USA	1	1.815.000	1.815.000					
20	Mano de obra cambio de perno y buje central eje delantero	Rieder & CIA	Paraguay	1	201.000	201.000					
21	Buje y reten de inclinacion de rueda	Volvo	USA	6	826.000	4.956.000					
22	Mano de obra cambio de Buje y reten de inclinacion de rueda	Rieder & CIA	Paraguay	6	256.875	1.541.250					
23	Correa de bomba de combustible	Volvo	USA	1	335.975	335.975					
24	Mano de obra cambio de Correa de bomba de combustible	Rieder & CIA	Paraguay	1	49.625	49.625					
25	Manguera de baja AC	Volvo	USA	1	3.276.250	3.276.250					
26	Mano de obra cambio de manguera de baja AC	Rieder & CIA	Paraguay	1	985.000	985.000					
27	Manguera de alta AC	Volvo	USA	1	3.276.250	3.276.250					
28	Mano de obra cambio de Manguera de alta AC	Rieder & CIA	Paraguay	1	985.000	985.000					
29	Filtro hidraulico	Volvo	USA	1	1.177.844	1.177.844					
30	Mano de obra cambio de filtro hidraulico	Rieder & CIA	Paraguay	1	71.500	71.500					
31	Resorte a gas de capot de radiador G900	Volvo	USA	2	800.450	1.600.900					
32	Mano de obra cambio de Resorte a gas de capot de radiador G900	Rieder & CIA	Paraguay	2	80.801	161.602					
33	Buje Duramide	Volvo	USA	2	1.176.450	2.352.900					
34	Mano de obra cambio de buje duramide	Rieder & CIA	Paraguay	2	206.500	413.000					
35	Tubo Guia G900	Volvo	USA	2	1.239.750	2.479.500					
36	Mano de obra cambio de Tubo Guia G900	Rieder & CIA	Paraguay	2	498.652	997.304					
37	Seguro Tubo Guia G900	Volvo	USA	1	162.500	162.500					
38	Mano de obra cambio de Seguro Tubo Guia G900	Rieder & CIA	Paraguay	1	191.350	191.350					
39	Seguro Tubo Guia	Volvo	USA	2	221.575	443.150					
40	Mano de obra cambio de Seguro Tubo Guia	Rieder & CIA	Paraguay	2	80.600	161.200					
41	Placa duramide de lamina	Volvo	USA	2	146.350	292.700					
42	Mano de obra cambio de Placa duramide de lamina	Rieder & CIA	Paraguay	2	168.625	337.250					

43	Juego de reparo cilindro fino	Volvo	USA	6	591.371	3.548.226				
44	Mano de obra cambio de Juego de reparo cilindro fino	Rieder & CIA	Paraguay	6	79.000	474.000				
45	Juego de reparo cilindro grueso	Volvo	USA	1	664.505	664.505				
46	Mano de obra cambio Juego de reparo cilindro grueso	Rieder & CIA	Paraguay	1	169.750	169.750				
47	Placa duramide delantero	Volvo	USA	1	336.575	336.575				
48	Mano de obra cambio de Placa duramide delantero	Rieder & CIA	Paraguay	1	206.500	206.500				
49	Placa duramide borde	Volvo	USA	3	306.275	918.825				
50	Mano de obra Placa duramide borde	Rieder & CIA	Paraguay	3	206.500	619.500				
51	Placa duramide Inferior	Volvo	USA	3	310.325	930.975				
52	Mano de obra Placa duramide inferior	Rieder & CIA	Paraguay	3	206.500	619.500				
53	Tornillo de bronce	Volvo	USA	12	45.325	543.900				
54	Mano de obra cambio de Tornillo de bronce	Rieder & CIA	Paraguay	12	92.875	1.114.500				
55	Perno de bronce	Volvo	USA	24	31.210	749.040				
56	Mano de obra cambio de perno de bronce	Rieder & CIA	Paraguay	24	55.100	1.322.400				
57	Calce placa barra de tiro G900	Volvo	USA	8	398.325	3.186.600				
58	Mano de obra cambio de Calce placa barra de tiro G900	Rieder & CIA	Paraguay	8	527.550	4.220.400				
59	Piñon de giro	Volvo	USA	2	3.419.000	6.838.000				
60	Mano de obra cambio de piñon de giro	Rieder & CIA	Paraguay	2	995.000	1.990.000				
61	Filtro de aire primario G900	Volvo	USA	1	497.875	497.875				
62	Mano de obra cambio de Filtro de aire primario G900	Rieder & CIA	Paraguay	1	44.125	44.125				
63	Filtro de aire secundario G900	Volvo	USA	1	338.750	338.750				
64	Mano de obra cambio de Filtro de aire secundario G900	Rieder & CIA	Paraguay	1	44.125	44.125				
65	Filtro de cabina primario	Volvo	USA	1	1.313.775	1.313.775				
66	Mano de obra filtro de cabina primario	Rieder & CIA	Paraguay	1	44.250	44.250				
67	Filtro de cabina secundario	Volvo	USA	1	843.520	843.520				
68	Mano de obra filtro de cabina secundario	Rieder & CIA	Paraguay	1	44.375	44.375				
69	Filtro Respiradero	Volvo	USA	3	265.450	796.350				
70	Mano de obra cambio de Filtro Respiradero	Rieder & CIA	Paraguay	3	28.150	84.450				
71	Corona y piñon	Volvo	USA	1	49.923.161	49.923.161				
72	Mano de obra cambio de corona y piñon	Rieder & CIA	Paraguay	1	2.122.500	2.122.500				
73	Reten de transmision	Volvo	USA	2	273.375	546.750				
74	Mano de obra cambio de Reten de transmision	Rieder & CIA	Paraguay	2	176.125	352.250				
75	Compresor	Volvo	USA	1	3.305.829	3.305.829				
76	Mano de obra cambio de compresor	Rieder & CIA	Paraguay	1	309.000	309.000				
77	Goma guardapolvo tapa balancin	Volvo	USA	1	567.620	567.620				
78	Mano de obra Goma guardapolvo tapa balancin	Rieder & CIA	Paraguay	1	252.500	252.500				
79	Tanque de expansion	Volvo	USA	1	1.676.600	1.676.600				
80	Mano de obra cambio de Tanque de expansion	Rieder & CIA	Paraguay	1	878.700	878.700				
81	Tapa tanque de expansion	Volvo	USA	1	636.300	636.300				
82	Mano de obra cambio de tapa tanque de expansion	Rieder & CIA	Paraguay	1	333.300	333.300				
83	Tapa tanque de expansion G900	Volvo	USA	1	191.900	191.900				
84	Mano de obra cambio de Tapa tanque de expansion G900	Rieder & CIA	Paraguay	1	85.850	85.850				
85	Trampa de agua completo L60F	Volvo	USA	1	1.828.100	1.828.100				
86	Mano de obra cambio de Trampa de agua completo L60F	Rieder & CIA	Paraguay	1	914.050	914.050				
87	Vaso con sensor trampa de agua	Volvo	USA	1	353.500	353.500				
88	Mano de obra cambio de Vaso con sensor trampa de agua	Rieder & CIA	Paraguay	1	151.500	151.500				
89	Mazo de cable motor	Volvo	USA	1	25.755.000	25.755.000				
90	Mano de obra cambio de mazo de cable motor	Rieder & CIA	Paraguay	1	5.050.000	5.050.000				
91	Faro de trabajo	Volvo	USA	2	424.200	848.400				
92	Mano de obra cambio de faro de trabajo	Rieder & CIA	Paraguay	2	212.100	424.200				
93	Faro de posicion	Volvo	USA	2	454.500	909.000				
94	Mano de obra cambio de faro de posicion	Rieder & CIA	Paraguay	2	424.200	848.400				
95	Faro de traslado de cabina	Volvo	USA	2	1.171.600	2.343.200				
96	Mano de obra cambio de Faro de traslado de cabina	Rieder & CIA	Paraguay	2	858.500	1.717.000				
97	Solenoides de transmision	Volvo	USA	1	2.323.000	2.323.000				
98	Mano de obra cambio de Solenoide de transmision	Rieder & CIA	Paraguay	1	707.000	707.000				
99	Soporte Transmision	Volvo	USA	4	757.500	3.030.000				
100	Mano de obra cambio de Soporte Transmision	Rieder & CIA	Paraguay	4	202.000	808.000				
101	Sensor de induccion	Volvo	USA	2	1.363.500	2.727.000				

102	Mano de obra cambio de Sensor de induccion	Rieder & CIA	Paraguay	2	505.000	1.010.000					
103	Centralizador	Volvo	USA	1	146.450	146.450					
104	Mano de obra cambio de centralizador	Rieder & CIA	Paraguay	1	85.850	85.850					
105	Arandel de friccion inclinacion	Volvo	USA	6	237.350	1.424.100					
106	Mano de obra cambio de Arandel de friccion inclinacion	Rieder & CIA	Paraguay	6	111.100	666.600					
107	Rotula tren delantero	Volvo	USA	6	297.950	1.787.700					
108	Mano de obra cambio de Rotula tren delantero	Rieder & CIA	Paraguay	6	151.500	909.000					
109	Seguro rotula barra de direccion	Volvo	USA	6	35.350	212.100					
110	Mano de obra cambio de Seguro rotula barra de direccion	Rieder & CIA	Paraguay	6	5.050	30.300					
111	Seguro barra de direccion	Volvo	USA	6	12.120	72.720					
112	Mano de obra cambio de Seguro barra de direccion	Rieder & CIA	Paraguay	6	5.050	30.300					
113	Muñequin direccion	Volvo	USA	2	666.600	1.333.200					
114	Mano de obra cambio de Muñequin direccion	Rieder & CIA	Paraguay	2	151.500	303.000					
115	Perno de direccion	Volvo	USA	2	787.800	1.575.600					
116	Mano de obra cambio de perno de direccion	Rieder & CIA	Paraguay	2	222.200	444.400					
117	Buje Nuckle	Volvo	USA	4	979.700	3.918.800					
118	Mano de obra cambio de Buje Nuckle	Rieder & CIA	Paraguay	4	404.000	1.616.000					
119	Perno Rey	Volvo	USA	4	737.300	2.949.200					
120	Mano de obra cambio de perno rey	Rieder & CIA	Paraguay	4	353.500	1.414.000					
121	Reten Externo punta eje	Volvo	USA	2	232.300	464.600					
122	Mano de obra cambio de Reten Externo punta eje	Rieder & CIA	Paraguay	2	111.100	222.200					
123	Arandela seguro punta eje	Volvo	USA	2	156.550	313.100					
124	Mano de obra cambio de Arandela seguro punta eje	Rieder & CIA	Paraguay	2	50.500	101.000					
125	Tuerca punta eje	Volvo	USA	4	686.800	2.747.200					
126	Mano de obra cambio de Tuerca punta eje	Rieder & CIA	Paraguay	4	303.000	1.212.000					
127	Anillo punta eje	Volvo	USA	2	23.230	46.460					
128	Mano de obra cambio de Anillo punta eje	Rieder & CIA	Paraguay	2	5.050	10.100					
129	Sensor de AC	Volvo	USA	1	1.262.500	1.262.500					
130	Mano de obra cambio de Sensor de AC	Rieder & CIA	Paraguay	1	505.000	505.000					
131	Filtro secador	Volvo	USA	1	555.500	555.500					
132	Mano de obra cambio de filtro secador	Rieder & CIA	Paraguay	1	111.100	111.100					
133	Amortiguador de puerta lateral	Volvo	USA	1	858.500	858.500					
134	Mano de obra cambio de Amortiguador de puerta lateral	Rieder & CIA	Paraguay	1	404.000	404.000					
135	Resorte a gas puerta lateral	Volvo	USA	4	787.800	3.151.200					
136	Mano de obra cambio de Resorte a gas puerta lateral	Rieder & CIA	Paraguay	4	353.500	1.414.000					
137	Rotula de cilindro 35MM	Volvo	USA	6	363.600	2.181.600					
138	Mano de obra cambio de Rotula de cilindro 35MM	Rieder & CIA	Paraguay	6	111.100	666.600					
139	Perno de cilindro de direccion	Volvo	USA	2	313.100	626.200					
140	Mano de obra cambio de Perno de cilindro de direccion	Rieder & CIA	Paraguay	2	202.000	404.000					
141	Seguro cilindro de direccion	Volvo	USA	6	25.250	151.500					
142	Mano de obra cambio de Seguro cilindro de direccion	Rieder & CIA	Paraguay	6	5.050	30.300					
143	Bull Stud	Volvo	USA	1	4.747.000	4.747.000					
144	Mano de obra cambio de bull stud	Rieder & CIA	Paraguay	1	1.010.000	1.010.000					
145	Cap Ball Stud	Volvo	USA	1	3.131.000	3.131.000					
146	Mano de obra cambio de Cap Ball Stud	Rieder & CIA	Paraguay	1	1.010.000	1.010.000					
147	Kit reparo valvula de giro de tornamesa	Volvo	USA	1	363.600	363.600					
148	Mano de obra cambio de Kit reparo valvula de giro de tornamesa	Rieder & CIA	Paraguay	1	111.100	111.100					
149	Rotula de cilindro de 70MM	Volvo	USA	2	484.800	969.600					
150	Mano de obra cambio de Rotula de cilindro de 70MM	Rieder & CIA	Paraguay	2	202.000	404.000					
151	Espaciador de piñon de giro	Volvo	USA	2	95.950	191.900					
152	Mano de obra cambio de Espaciador de piñon de giro	Rieder & CIA	Paraguay	2	50.500	101.000					
153	Manivela de giro	Volvo	USA	2	2.727.000	5.454.000					
154	Mano de obra cambio de manivela de giro	Rieder & CIA	Paraguay	2	1.010.000	2.020.000					
155	Rotula de manivela de 50MM	Volvo	USA	2	2.828.000	5.656.000					
156	Mano de obra cambio de Rotula de manivela de 50MM	Rieder & CIA	Paraguay	2	707.000	1.414.000					
157	Seguro de manivela	Volvo	USA	2	32.000	64.000					
158	Mano de obra cambio de Seguro de manivela	Rieder & CIA	Paraguay	2	5.000	10.000					
159	Rotula de cilindro de 35MM	Volvo	USA	4	363.600	1.454.400					

160	Mano de obra cambio de Rotula de cilindro de 35MM	Rieder & CIA	Paraguay	4	111.100	444.400				
161	Controladora de motor	Volvo	USA	1	38.000.000	38.000.000				
162	Mano de obra cambio de Controladora de motor	Rieder & CIA	Paraguay	1	4.420.000	4.420.000				
163	Regulador de combustible D6E	Volvo	USA	1	8.743.570	8.743.570				
164	Mano de obra Regulador de combustible D6E	Rieder & CIA	Paraguay	1	1.212.000	1.212.000				
165	Motor Ventil	Volvo	USA	1	9.813.564	9.813.564				
166	Mano de obra Motor Ventil	Rieder & CIA	Paraguay	1	909.000	909.000				
167	Sensor Ventilador	Volvo	USA	1	3.500.000	3.500.000				
168	Mano de obra Sensor Ventilador	Rieder & CIA	Paraguay	1	707.000	707.000				
					Total	316.725.134				Total

Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik
Encargado de UOC
Municipalidad de Fram