



MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mariscal López y Colón

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	EMPRESA 1 WALTER DIOSNEL CUBAS'					EMPRESA 2 ITAPOTY S.A.					EMPRESA 3 EDUARDO AGUSNTIN DUARTE ROJAS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
GRUPO 1: CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 1796 PATROCINIO OLMEDO																
1	Cartel de obra	No aplica	Paraguay	1,00	1.020.000	1.020.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.068.000	1.068.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del terreno	No aplica	Paraguay	37,00	8.075	298.775	No aplica	Paraguay	37,00	8.455	312.835	No aplica	Paraguay	37,00	9.500	351.500
3	Replanteo	No aplica	Paraguay	37,00	10.880	402.560	No aplica	Paraguay	37,00	11.392	421.504	No aplica	Paraguay	37,00	12.800	473.600
4	Excavación y carga de cemento con PBC	No aplica	Paraguay	6,90	474.300	3.272.670	No aplica	Paraguay	6,90	496.620	3.426.678	No aplica	Paraguay	6,90	558.000	3.850.200
5	Zapatatas de H° A°	No aplica	Paraguay	0,35	2.337.500	818.125	No aplica	Paraguay	0,35	2.447.500	856.625	No aplica	Paraguay	0,35	2.750.000	962.500
6	Pilares de H° A°	No aplica	Paraguay	0,30	2.397.000	719.100	No aplica	Paraguay	0,30	2.509.800	752.940	No aplica	Paraguay	0,30	2.820.000	846.000
7	Viga cumbrera y galería (H° A°)	No aplica	Paraguay	0,50	2.533.000	1.266.500	No aplica	Paraguay	0,50	2.652.200	1.326.100	No aplica	Paraguay	0,50	2.980.000	1.490.000
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	No aplica	Paraguay	2,32	2.448.000	5.679.360	No aplica	Paraguay	2,32	2.563.200	5.946.624	No aplica	Paraguay	2,32	2.880.000	6.681.600
9	Muros de nivelación de ladrillo 0.30 mts	No aplica	Paraguay	4,60	202.300	930.580	No aplica	Paraguay	4,60	211.820	974.372	No aplica	Paraguay	4,60	238.000	1.094.800
10	Relleno y apisonado de interiores	No aplica	Paraguay	7,50	73.525	551.437	No aplica	Paraguay	7,50	76.985	577.388	No aplica	Paraguay	7,50	86.500	648.750
11	Aislación asfáltica de paredes 3 caras (27,5 ml)	No aplica	Paraguay	12,50	80.750	1.009.375	No aplica	Paraguay	12,50	84.550	1.056.875	No aplica	Paraguay	12,50	95.000	1.187.500
12	De 0,15 a revocar de ladrillos	No aplica	Paraguay	49,60	93.500	4.637.600	No aplica	Paraguay	49,60	97.900	4.855.840	No aplica	Paraguay	49,60	110.000	5.456.000
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	No aplica	Paraguay	54,34	136.000	7.390.240	No aplica	Paraguay	54,34	142.400	7.738.016	No aplica	Paraguay	54,34	150.382	8.171.732
14	Envañilado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	No aplica	Paraguay	7,00	39.780	278.460	No aplica	Paraguay	7,00	41.652	291.564	No aplica	Paraguay	7,00	46.800	327.600
15	Pilares de ladrillos prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladrillos Núcleo de H° A°	No aplica	Paraguay	7,50	250.750	1.880.625	No aplica	Paraguay	7,50	262.550	1.969.125	No aplica	Paraguay	7,50	295.000	2.212.500
16	Techo de tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" y listón de boca	No aplica	Paraguay	52,00	324.700	16.884.400	No aplica	Paraguay	52,00	339.980	17.678.960	No aplica	Paraguay	52,00	343.800	17.877.600
17	De paredes al interior y exterior a una capa	No aplica	Paraguay	111,50	39.100	4.359.650	No aplica	Paraguay	111,50	40.940	4.564.810	No aplica	Paraguay	111,50	46.000	5.129.000
18	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	No aplica	Paraguay	6,23	44.200	275.366	No aplica	Paraguay	6,23	46.280	288.324	No aplica	Paraguay	6,23	52.000	323.960
19	De pilares de H° A°	No aplica	Paraguay	3,20	39.100	125.120	No aplica	Paraguay	3,20	40.940	131.008	No aplica	Paraguay	3,20	46.000	147.200
20	Contrapiso de H° de cascotes	No aplica	Paraguay	34,80	39.100	1.360.680	No aplica	Paraguay	34,80	40.940	1.424.712	No aplica	Paraguay	34,80	46.000	1.600.800
21	Carpeta de nivelación	No aplica	Paraguay	34,80	35.700	1.242.360	No aplica	Paraguay	34,80	37.380	1.300.824	No aplica	Paraguay	34,80	42.000	1.461.600
22	Piso cerámico PI 5 antideslizante	No aplica	Paraguay	34,80	80.325	2.795.310	No aplica	Paraguay	34,80	84.105	2.926.854	No aplica	Paraguay	34,80	94.500	3.288.600
23	Zocalo cerámico	No aplica	Paraguay	34,80	36.380	1.266.024	No aplica	Paraguay	34,80	38.092	1.325.602	No aplica	Paraguay	34,80	42.800	1.489.440
24	Ventanas tipo balancines	No aplica	Paraguay	3,00	408.000	1.224.000	No aplica	Paraguay	3,00	427.200	1.281.600	No aplica	Paraguay	3,00	480.000	1.440.000
25	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	No aplica	Paraguay	1,00	1.853.000	1.853.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.940.200	1.940.200	No aplica	Paraguay	1,00	2.180.000	2.180.000
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	No aplica	Paraguay	1,00	1.088.000	1.088.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.139.200	1.139.200	No aplica	Paraguay	1,00	1.280.000	1.280.000
27	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	No aplica	Paraguay	2,40	32.725	78.540	No aplica	Paraguay	2,40	34.265	82.236	No aplica	Paraguay	2,40	38.500	92.400
28	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica)	No aplica	Paraguay	84,00	52.700	4.428.800	No aplica	Paraguay	84,00	55.180	4.635.120	No aplica	Paraguay	84,00	62.000	5.208.000
29	De pilares vistos con latex acrílico	No aplica	Paraguay	10,50	40.800	428.400	No aplica	Paraguay	10,50	42.720	448.560	No aplica	Paraguay	10,50	48.000	504.000
30	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	No aplica	Paraguay	37,44	40.800	1.527.552	No aplica	Paraguay	37,44	42.720	1.599.437	No aplica	Paraguay	37,44	48.000	1.797.120
31	De aberturas metálicas con pintura epóxica	No aplica	Paraguay	6,50	52.700	342.550	No aplica	Paraguay	6,50	55.180	358.670	No aplica	Paraguay	6,50	62.000	403.000
32	De ladrillos vistos con latex acrílico	No aplica	Paraguay	97,19	40.800	3.965.352	No aplica	Paraguay	97,19	42.720	4.151.957	No aplica	Paraguay	97,19	48.000	4.665.120
33	De tejuelones con barniz	No aplica	Paraguay	52,00	49.300	2.563.600	No aplica	Paraguay	52,00	51.620	2.684.240	No aplica	Paraguay	52,00	58.000	3.016.000
34	De puerta metálica con pintura epóxica	No aplica	Paraguay	3,80	52.700	200.260	No aplica	Paraguay	3,80	55.180	209.684	No aplica	Paraguay	3,80	62.000	235.600
35	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	No aplica	Paraguay	52,00	40.800	2.121.600	No aplica	Paraguay	52,00	42.720	2.221.440	No aplica	Paraguay	52,00	48.000	2.496.000
36	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	No aplica	Paraguay	11,00	40.800	448.800	No aplica	Paraguay	11,00	42.720	469.920	No aplica	Paraguay	11,00	48.000	528.000
37	Revestido de Azulejos	No aplica	Paraguay	5,70	83.300	474.810	No aplica	Paraguay	5,70	87.220	497.154	No aplica	Paraguay	5,70	98.000	558.600




Lic. Alberto Duarte
Encargado de UOC
Municip. de Buena Vista

38	Vidrios dobles	No aplica	Paraguay	2,40	126.650	303.960	No aplica	Paraguay	2,40	132.610	318.264	No aplica	Paraguay	2,40	149.000	357.600	
39	Rampa	No aplica	Paraguay	1,00	834.700	834.700	No aplica	Paraguay	1,00	873.980	873.980	No aplica	Paraguay	1,00	982.000	982.000	
40	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55	No aplica	Paraguay	37,80	117.300	4.433.940	No aplica	Paraguay	37,80	122.820	4.642.596	No aplica	Paraguay	37,80	138.000	5.216.400	
41	Instalación eléctrica, de tableros, circuitos de luces, tomas, registro alimentación al tablero mas próximo	No aplica	Paraguay	1,00	5.593.000	5.593.000	No aplica	Paraguay	1,00	5.856.200	5.856.200	No aplica	Paraguay	1,00	6.580.000	6.580.000	
42	Artefactos eléctricos, provisión y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del MEC	No aplica	Paraguay	1,00	6.698.000	6.698.000	No aplica	Paraguay	1,00	7.013.200	7.013.200	No aplica	Paraguay	1,00	7.880.000	7.880.000	
43	Instalación Sanitaria (rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	No aplica	Paraguay	1,00	6.526.301	6.526.301	No aplica	Paraguay	1,00	6.833.420	6.833.420	No aplica	Paraguay	1,00	7.678.000	7.678.000	
44	Mesada de hormigón revestido con azulejo en ventana entre cocina / galería	No aplica	Paraguay	1,00	2.534.700	2.534.700	No aplica	Paraguay	1,00	2.653.980	2.653.980	No aplica	Paraguay	1,00	2.982.000	2.982.000	
45	Limpieza final	No aplica	Paraguay	40,00	12.580	503.200	No aplica	Paraguay	40,00	13.172	526.880	No aplica	Paraguay	40,00	14.800	592.000	
TOTAL Gs.					106.635.382		TOTAL Gs.					111.653.517		TOTAL Gs.		122.944.322	

GRUPO 2: CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 4249 SAN ISIDRO

1	Cartel de obra	No aplica	Paraguay	1,00	1.020.000	1.020.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.068.000	1.068.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del terreno	No aplica	Paraguay	37,00	8.075	298.775	No aplica	Paraguay	37,00	8.455	312.835	No aplica	Paraguay	37,00	9.500	351.500
3	Replanteo	No aplica	Paraguay	37,00	10.880	402.560	No aplica	Paraguay	37,00	11.392	421.504	No aplica	Paraguay	37,00	12.800	473.600
4	Excavación y carga de cemento con PBC	No aplica	Paraguay	6,90	474.300	3.272.670	No aplica	Paraguay	6,90	496.620	3.426.678	No aplica	Paraguay	6,90	558.000	3.850.200
5	Zapatas de H° A°	No aplica	Paraguay	0,35	2.337.500	818.125	No aplica	Paraguay	0,35	2.447.500	856.625	No aplica	Paraguay	0,35	2.750.000	962.500
6	Pilares de H° A°	No aplica	Paraguay	0,30	2.397.000	719.100	No aplica	Paraguay	0,30	2.509.800	752.940	No aplica	Paraguay	0,30	2.820.000	846.000
7	Viga cumbreira y galería (H° A°)	No aplica	Paraguay	0,50	2.533.000	1.266.500	No aplica	Paraguay	0,50	2.652.200	1.326.100	No aplica	Paraguay	0,50	2.980.000	1.490.000
8	Encadenados de H° A° - inferior y Superior	No aplica	Paraguay	2,32	2.448.000	5.679.360	No aplica	Paraguay	2,32	2.563.200	5.946.624	No aplica	Paraguay	2,32	2.880.000	6.681.600
9	Muros de nivelación de ladrillo 0.30 mts	No aplica	Paraguay	4,60	202.300	930.580	No aplica	Paraguay	4,60	211.820	974.372	No aplica	Paraguay	4,60	238.000	1.094.800
10	Relleno y apisonado de interiores	No aplica	Paraguay	7,50	73.525	551.437	No aplica	Paraguay	7,50	76.985	577.388	No aplica	Paraguay	7,50	86.500	648.750
11	Aislación asfáltica de paredes 3 caras (27,5 ml)	No aplica	Paraguay	12,50	80.750	1.009.375	No aplica	Paraguay	12,50	84.550	1.056.875	No aplica	Paraguay	12,50	95.000	1.187.500
12	De 0,15 a revocar de ladrillos	No aplica	Paraguay	49,60	93.500	4.637.600	No aplica	Paraguay	49,60	97.900	4.855.840	No aplica	Paraguay	49,60	110.000	5.456.000
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	No aplica	Paraguay	54,34	136.000	7.390.240	No aplica	Paraguay	54,34	142.400	7.738.016	No aplica	Paraguay	54,34	150.382	8.171.732
14	Envanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	No aplica	Paraguay	7,00	39.780	278.460	No aplica	Paraguay	7,00	41.652	291.564	No aplica	Paraguay	7,00	46.800	327.600
15	Pilares de ladrillos prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladrillos Núcleo de H°A°	No aplica	Paraguay	7,50	250.750	1.880.625	No aplica	Paraguay	7,50	262.550	1.969.125	No aplica	Paraguay	7,50	295.000	2.212.500
16	Techo de tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" y listón de boca	No aplica	Paraguay	52,00	324.700	16.884.400	No aplica	Paraguay	52,00	339.980	17.678.960	No aplica	Paraguay	52,00	343.800	17.877.600
17	De paredes al interior y exterior a una capa	No aplica	Paraguay	111,50	39.100	4.359.650	No aplica	Paraguay	111,50	40.940	4.564.810	No aplica	Paraguay	111,50	46.000	5.129.000
18	De viga cumbreira, galería y encadenado de H° A°	No aplica	Paraguay	6,23	44.200	275.366	No aplica	Paraguay	6,23	46.280	288.324	No aplica	Paraguay	6,23	52.000	323.960
19	De pilares de H° A°	No aplica	Paraguay	3,20	39.100	125.120	No aplica	Paraguay	3,20	40.940	131.008	No aplica	Paraguay	3,20	46.000	147.200
20	Contrapiso de H° de cascotes	No aplica	Paraguay	34,80	39.100	1.360.680	No aplica	Paraguay	34,80	40.940	1.424.712	No aplica	Paraguay	34,80	46.000	1.600.800
21	Carpeta de nivelación	No aplica	Paraguay	34,80	35.700	1.242.360	No aplica	Paraguay	34,80	37.380	1.300.824	No aplica	Paraguay	34,80	42.000	1.461.600
22	Piso cerámico P1 5 antideslizante	No aplica	Paraguay	34,80	80.325	2.795.310	No aplica	Paraguay	34,80	84.105	2.926.854	No aplica	Paraguay	34,80	94.500	3.288.600
23	Zocalo cerámico	No aplica	Paraguay	34,80	36.380	1.266.024	No aplica	Paraguay	34,80	38.092	1.325.602	No aplica	Paraguay	34,80	42.800	1.489.440
24	Ventanas tipo balcones	No aplica	Paraguay	3,00	408.000	1.224.000	No aplica	Paraguay	3,00	427.200	1.281.600	No aplica	Paraguay	3,00	480.000	1.440.000
25	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	No aplica	Paraguay	1,00	1.853.000	1.853.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.940.200	1.940.200	No aplica	Paraguay	1,00	480.000	2.180.000
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	No aplica	Paraguay	1,00	1.088.000	1.088.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.139.200	1.139.200	No aplica	Paraguay	1,00	2.180.000	1.280.000
27	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	No aplica	Paraguay	2,40	32.725	78.540	No aplica	Paraguay	2,40	34.265	82.236	No aplica	Paraguay	2,40	1.280.000	92.400
28	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica)	No aplica	Paraguay	84,00	52.700	4.426.800	No aplica	Paraguay	84,00	55.180	4.635.120	No aplica	Paraguay	84,00	38.500	5.208.000
29	De pilares vistos con latex acrílico	No aplica	Paraguay	10,50	40.800	428.400	No aplica	Paraguay	10,50	42.720	448.560	No aplica	Paraguay	10,50	62.000	504.000
30	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	No aplica	Paraguay	37,44	40.800	1.527.552	No aplica	Paraguay	37,44	42.720	1.599.437	No aplica	Paraguay	37,44	48.000	1.797.120
31	De aberturas metálicas con pintura epóxica	No aplica	Paraguay	6,50	52.700	342.550	No aplica	Paraguay	6,50	55.180	358.670	No aplica	Paraguay	6,50	62.000	403.000
32	De tejuelones con barniz	No aplica	Paraguay	52,00	49.300	2.563.600	No aplica	Paraguay	52,00	51.620	2.684.240	No aplica	Paraguay	52,00	58.000	3.016.000
33	De puerta metálica con pintura epóxica	No aplica	Paraguay	3,80	52.700	200.260	No aplica	Paraguay	3,80	55.180	209.684	No aplica	Paraguay	3,80	62.000	235.600
34	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	No aplica	Paraguay	52,00	40.800	2.121.600	No aplica	Paraguay	52,00	42.720	2.221.440	No aplica	Paraguay	52,00	48.000	2.496.000




Lic. Alberto Duarte
 Encargado de UOC
 Municip. de Buena Vista

35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	No aplica	Paraguay	11,00	40.800	448.800	No aplica	Paraguay	11,00	42.720	469.920	No aplica	Paraguay	11,00	48.000	528.000		
36	Revestido de Azulejos	No aplica	Paraguay	5,70	83.300	474.810	No aplica	Paraguay	5,70	87.220	497.154	No aplica	Paraguay	5,70	98.000	558.600		
37	Vidrios dobles	No aplica	Paraguay	2,40	126.650	303.960	No aplica	Paraguay	2,40	132.610	318.264	No aplica	Paraguay	2,40	149.000	357.600		
38	Rampa	No aplica	Paraguay	1,00	834.700	834.700	No aplica	Paraguay	1,00	873.980	873.980	No aplica	Paraguay	1,00	982.000	982.000		
39	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr. = 55	No aplica	Paraguay	37,80	117.300	4.433.940	No aplica	Paraguay	37,80	122.820	4.642.596	No aplica	Paraguay	37,80	138.000	5.216.400		
40	Instalación eléctrica, de tableros, circuitos de luces, tomas, registro alimentación al tablero mas próximo	No aplica	Paraguay	1,00	5.593.000	5.593.000	No aplica	Paraguay	1,00	5.856.200	5.856.200	No aplica	Paraguay	1,00	6.580.000	6.580.000		
41	Artefactos eléctricos, provisión y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del MEC	No aplica	Paraguay	1,00	6.698.000	6.698.000	No aplica	Paraguay	1,00	7.013.200	7.013.200	No aplica	Paraguay	1,00	7.880.000	7.880.000		
42	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	No aplica	Paraguay	1,00	6.526.300	6.526.301	No aplica	Paraguay	1,00	6.833.420	6.833.420	No aplica	Paraguay	1,00	7.678.000	7.678.000		
43	Mesada de hormigón revestido con azulejo en ventana entre cocina / galería	No aplica	Paraguay	1,00	2.534.700	2.534.700	No aplica	Paraguay	1,00	2.653.980	2.653.980	No aplica	Paraguay	1,00	2.982.000	2.982.000		
44	De ladrillos vistos con latex acrílico	No aplica	Paraguay	97,19	40.800	3.965.352	No aplica	Paraguay	97,19	42.720	4.151.957	No aplica	Paraguay	97,19	48.000	4.665.120		
45	Limpieza final	No aplica	Paraguay	40,00	503.200	503.200	No aplica	Paraguay	40,00	13.172	526.880	No aplica	Paraguay	40,00	14.800	592.000		
TOTAL Gs.					106.635.382	106.635.382	TOTAL Gs.					111.653.117	TOTAL Gs.					122.944.322

GRUPO 3: CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 7177 SAN MIGUEL

1	Cartel de obra	No aplica	Paraguay	1,00	1.020.000	1.020.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.068.000	1.068.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.200.000	1.200.000
2	Limpieza y preparación del terreno	No aplica	Paraguay	37,00	8.075	298.775	No aplica	Paraguay	37,00	8.455	312.835	No aplica	Paraguay	37,00	9.500	351.500
3	Replanteo	No aplica	Paraguay	37,00	10.880	402.560	No aplica	Paraguay	37,00	11.392	421.504	No aplica	Paraguay	37,00	12.800	473.600
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	No aplica	Paraguay	6,90	474.300	3.272.670	No aplica	Paraguay	6,90	496.620	3.426.678	No aplica	Paraguay	6,90	558.000	3.850.200
5	Zapatatas de H° A°	No aplica	Paraguay	0,35	2.337.500	818.125	No aplica	Paraguay	0,35	2.447.500	856.625	No aplica	Paraguay	0,35	2.750.000	962.500
6	Pilares de H° A°	No aplica	Paraguay	0,30	2.397.000	719.100	No aplica	Paraguay	0,30	2.509.800	752.940	No aplica	Paraguay	0,30	2.820.000	846.000
7	Viga cumbrera y galería (H° A°)	No aplica	Paraguay	0,50	2.533.000	1.266.500	No aplica	Paraguay	0,50	2.652.200	1.326.100	No aplica	Paraguay	0,50	2.980.000	1.490.000
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	No aplica	Paraguay	2,32	2.448.000	5.679.360	No aplica	Paraguay	2,32	2.563.200	5.946.624	No aplica	Paraguay	2,32	2.880.000	6.681.600
9	Muros de nivelación de ladrillo 0.30 mts	No aplica	Paraguay	4,60	202.300	930.580	No aplica	Paraguay	4,60	211.820	974.372	No aplica	Paraguay	4,60	238.000	1.094.800
10	Relleno y apisonado de interiores	No aplica	Paraguay	7,50	73.525	551.437	No aplica	Paraguay	7,50	76.985	577.388	No aplica	Paraguay	7,50	86.500	648.750
11	Aislación asfáltica de paredes 3 caras (27.5 ml)	No aplica	Paraguay	12,50	80.750	1.009.375	No aplica	Paraguay	12,50	84.550	1.056.875	No aplica	Paraguay	12,50	95.000	1.187.500
12	De 0,15 a revocar de ladrillos	No aplica	Paraguay	49,60	93.500	4.637.600	No aplica	Paraguay	49,60	97.900	4.855.840	No aplica	Paraguay	49,60	110.000	5.456.000
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	No aplica	Paraguay	54,34	138.000	7.390.240	No aplica	Paraguay	54,34	142.400	7.738.016	No aplica	Paraguay	54,34	150.382	8.171.732
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	No aplica	Paraguay	7,00	39.780	278.460	No aplica	Paraguay	7,00	41.652	291.564	No aplica	Paraguay	7,00	46.800	327.600
15	Pilares de ladrillos prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladrillos Núcleo de H° A°	No aplica	Paraguay	7,50	250.750	1.880.625	No aplica	Paraguay	7,50	262.550	1.969.125	No aplica	Paraguay	7,50	295.000	2.212.500
16	Techo de tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" y listón de boca	No aplica	Paraguay	52,00	324.700	16.884.400	No aplica	Paraguay	52,00	339.980	17.678.960	No aplica	Paraguay	52,00	343.800	17.877.600
17	De paredes al interior y exterior a una capa	No aplica	Paraguay	111,50	39.100	4.359.650	No aplica	Paraguay	111,50	40.940	4.564.810	No aplica	Paraguay	111,50	46.000	5.129.000
18	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	No aplica	Paraguay	6,23	44.200	275.366	No aplica	Paraguay	6,23	46.280	288.324	No aplica	Paraguay	6,23	52.000	323.960
19	De pilares de H° A°	No aplica	Paraguay	3,20	39.100	125.120	No aplica	Paraguay	3,20	40.940	131.008	No aplica	Paraguay	3,20	46.000	147.200
20	Contrapiso de H° de cascotes	No aplica	Paraguay	34,80	39.100	1.360.680	No aplica	Paraguay	34,80	40.940	1.424.712	No aplica	Paraguay	34,80	46.000	1.600.800
21	Carpeta de nivelación	No aplica	Paraguay	34,80	35.700	1.242.360	No aplica	Paraguay	34,80	37.380	1.300.824	No aplica	Paraguay	34,80	42.000	1.461.600
22	Piso cerámico PI 5 antideslizante	No aplica	Paraguay	34,80	80.325	2.795.310	No aplica	Paraguay	34,80	84.105	2.926.854	No aplica	Paraguay	34,80	94.500	3.288.600
23	Zocalo cerámico	No aplica	Paraguay	34,80	36.380	1.266.024	No aplica	Paraguay	34,80	38.092	1.325.602	No aplica	Paraguay	34,80	42.800	1.489.440
24	Ventanas tipo balcones	No aplica	Paraguay	3,00	408.000	1.224.000	No aplica	Paraguay	3,00	427.200	1.281.600	No aplica	Paraguay	3,00	480.000	1.440.000
25	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	No aplica	Paraguay	1,00	1.853.000	1.853.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.940.200	1.940.200	No aplica	Paraguay	1,00	480.000	2.180.000
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	No aplica	Paraguay	1,00	1.088.000	1.088.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.139.200	1.139.200	No aplica	Paraguay	1,00	2.180.000	1.280.000
27	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 (cemento - arena)	No aplica	Paraguay	2,40	32.725	78.540	No aplica	Paraguay	2,40	34.265	82.236	No aplica	Paraguay	2,40	1.280.000	92.400
28	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica)	No aplica	Paraguay	84,00	52.700	4.426.800	No aplica	Paraguay	84,00	55.180	4.635.120	No aplica	Paraguay	84,00	38.500	5.208.000
29	De pilares vistos con latex acrílico	No aplica	Paraguay	10,50	40.800	428.400	No aplica	Paraguay	10,50	42.720	448.560	No aplica	Paraguay	10,50	62.000	504.000
30	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	No aplica	Paraguay	37,44	40.800	1.527.552	No aplica	Paraguay	37,44	42.720	1.599.437	No aplica	Paraguay	37,44	48.000	1.797.120
31	De aberturas metálicas con pintura epóxica	No aplica	Paraguay	6,50	52.700	342.550	No aplica	Paraguay	6,50	55.180	358.670	No aplica	Paraguay	6,50	62.000	403.000
32	De ladrillos vistos con latex acrílico	No aplica	Paraguay	97,19	40.800	3.965.352	No aplica	Paraguay	97,19	42.720	4.151.957	No aplica	Paraguay	97,19	48.000	4.665.120



Lic. Alberto Duarte
Encargado de UOC
Municip. de Buena Vista

33	De tejuelones con barniz	No aplica	Paraguay	52,00	49.300	2.563.600	No aplica	Paraguay	52,00	51.620	2.684.240	No aplica	Paraguay	52,00	58.000	3.016.000	
34	De puerta metálica con pintura epóxica	No aplica	Paraguay	3,80	52.700	200.260	No aplica	Paraguay	3,80	55.180	209.684	No aplica	Paraguay	3,80	62.000	235.600	
35	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	No aplica	Paraguay	52,00	40.800	2.121.600	No aplica	Paraguay	52,00	42.720	2.221.440	No aplica	Paraguay	52,00	48.000	2.496.000	
36	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	No aplica	Paraguay	11,00	40.800	448.800	No aplica	Paraguay	11,00	42.720	469.920	No aplica	Paraguay	11,00	48.000	528.000	
37	Revestido de Azulejos	No aplica	Paraguay	5,70	83.300	474.810	No aplica	Paraguay	5,70	87.220	497.154	No aplica	Paraguay	5,70	98.000	558.600	
38	Vidrios dobles	No aplica	Paraguay	2,40	126.650	303.960	No aplica	Paraguay	2,40	132.610	318.264	No aplica	Paraguay	2,40	149.000	357.600	
39	Rampa	No aplica	Paraguay	1,00	834.700	834.700	No aplica	Paraguay	1,00	873.980	873.980	No aplica	Paraguay	1,00	982.000	982.000	
40	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	No aplica	Paraguay	37,80	117.300	4.433.940	No aplica	Paraguay	37,80	122.820	4.642.596	No aplica	Paraguay	37,80	138.000	5.216.400	
41	Instalación eléctrica, de tableros, circuitos de luces, tomas, registro alimentación al tablero mas próximo	No aplica	Paraguay	1,00	5.593.000	5.593.000	No aplica	Paraguay	1,00	5.856.200	5.856.200	No aplica	Paraguay	1,00	6.580.000	6.580.000	
42	Artefactos eléctricos, provisión y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del MEC	No aplica	Paraguay	1,00	6.698.000	6.698.000	No aplica	Paraguay	1,00	7.013.200	7.013.200	No aplica	Paraguay	1,00	7.880.000	7.880.000	
43	Instalación Sanitaria (rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40, pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	No aplica	Paraguay	1,00	6.526.300	6.526.300	No aplica	Paraguay	1,00	6.833.420	6.833.420	No aplica	Paraguay	1,00	7.678.000	7.678.000	
44	Mesada de hormigón revestido con azulejo en ventana entre cocina / galería	No aplica	Paraguay	1,00	2.534.700	2.534.700	No aplica	Paraguay	1,00	2.653.980	2.653.980	No aplica	Paraguay	1,00	2.982.000	2.982.000	
45	Limpieza final	No aplica	Paraguay	40,00	12.580	503.200	No aplica	Paraguay	40,00	13.172	526.880	No aplica	Paraguay	40,00	14.800	592.000	
TOTAL Gs.					106.635.381	TOTAL Gs.					111.653.517	TOTAL Gs.					122.944.322
TOTAL GENERAL CALCULADO Gs.					319.906.145	TOTAL GENERAL CALCULADO Gs.					334.960.551	TOTAL GENERAL CALCULADO Gs.					368.832.937



Lic. Alberto Duarte
Encargado de UOC