



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY

Licitacion: MCN Nº 015/2.025

ID Nº: 467.240.-

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE AMAMBAY

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra	UN	1	1.766.667	1.766.667
2	Cartel indicador de salas (en puertas y Pasillos)	GL	1	5.400.000	5.400.000
3	Reparación de techo y canaleta	GL	1	17.250.000	17.250.000
4	Reposición y reparación de cielorraso desmontable	M2	12	131.667	1.580.004
5	Reposición y reparación de cielorraso (yeso liso)	M2	150	101.667	15.250.050
6	Reposición y reparación de cielorraso de PVC	M2	36	98.333	3.539.988
7	Demolición de piso	M2	60	12.000	720.000
8	Piso cerámico	M2	30	185.851	5.575.530
9	Piso cantorodado	M2	522	142.000	74.124.000
10	Reparo cerradura de puerta de vidrio	UN	12	62.500	750.000
11	Cambio herrajes de puertas de vidrio	M2	5	340.000	1.700.000
12	Manija de puerta de vidrio	UN	3	568.667	1.706.001
13	Automatización de puerta de vidrio	UN	1	4.550.000	4.550.000
14	Cambio de puerta placa con herrajes madera	UN	4	600.000	2.400.000
15	Cambio herrajes de puertas de madera	UN	10	200.000	2.000.000
16	Reparar puerta de madera	UN	5	100.000	500.000
17	Cambio de tapa de inodoro	UN	20	116.797	2.335.940
18	Cambio válvula descarga hydra	UN	1	336.667	336.667
19	Cambio de reparo de hydra	UN	10	180.000	1.800.000
20	Soporte de cisterna alta de inodoro	UN	18	14.000	252.000
21	Cambio de cisterna alta de inodoro	UN	5	173.554	867.770
22	Reparación de inodoro	UN	5	230.000	1.150.000
23	Reparo de mijitorio	UN	5	140.000	700.000
24	Cambio de grifería	UN	15	127.840	1.917.600
25	Instalación de cuba en mesada de granito	UN	1	1.750.000	1.750.000
26	Pía de cocina	UN	1	630.619	630.619
27	Reparación Tubo sifón extensivo universal flexible de	UN	6	60.000	360.000
28	Tapa de pía de cocina	UN	1	60.000	60.000
29	Caja de gorduras	UN	1	142.785	142.785
30	Reparación de cañería (cocina planta alta)	GL	1	500.000	500.000
31	Cambio de colector pluvial a tubo de 300mm con	ML	35	350.000	12.250.000
32	Arreglo de cámara de inspección polideportivo	UN	5	650.000	3.250.000
33	Boca de tormenta	UN	2	3.250.000	6.500.000
34	Extractor de baño	UN	2	296.667	593.334
35	Reparación de punto y toma	UN	35	130.000	4.550.000
36	Cambio de foco 100w	UN	15	100.000	1.500.000
37	Fotocélula	UN	6	163.333	979.998
38	Plafon 0,60mx0,60m de embutir	UN	12	285.000	3.420.000
39	Foco de 90amp	UN	6	247.500	1.485.000
40	Conector dentada	UN	12	140.000	1.680.000
41	Barandilla de escalera	UN	1	5.750.000	5.750.000
42	Estrella y letra corpórea en fachada explanada	GL	1	6.250.000	6.250.000
43	Cambio de ploteado	M2	35	110.000	3.850.000
44	De paredes revocados al látex sin enduido	M2	2.500	29.000	72.500.000
45	De paredes revocados al látex con enduido	M2	100	43.000	4.300.000
46	Pintura de cielo raso	M2	500	39.667	19.833.500
47	Pintura interior sintético H:1,50	M2	100	42.000	4.200.000
48	Pintura interior sintético o barniz en puertas	M2	60	42.000	2.520.000
49	Pintura de alta resistencia para piso de cancha de	M2	704	52.500	36.960.000
50	Cabinas de baños de eucatex (polideportivo)	GL	1	17.500.000	17.500.000
51	Retiro de escombros y basuras (polideportivo)	GL	1	3.000.000	3.000.000
52	Mantenimiento y reparo Acondicionador de aire tipo	UN	6	3.850.000	23.100.000
53	Extintor de incendio ABC de 6kls.	UN	20	463.333	9.266.660
54	Limpieza final	GL	1	2.171.333	2.171.333
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>399.025.446</b>

Lic. Francisco García Arce  
 Miembro Comité de Evaluación

Sr. Paulo Acosta Saucedo  
 Miembro Comité de Evaluación



Abg. Enrique Elvis Bracho Caballero  
 Miembro Comité de Evaluación