


Licitación: 467680 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO TARIFADO DEL AISP  
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

EXCELSIS S.A.

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Referencial	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mto barrera vehicular	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	318.900		365.140	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
2	73152101-047	Reemplazo de Vara de barrera vehicular de 3,7 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.642.850		3.026.000	procedencia: Italia procedencia: Paraguay
3	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de vara de barrera vehicular de 3,7 mts	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
4	73152101-047	Reemplazo de amortiguador de menor fuerza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.293.300		3.770.830	procedencia: Italia procedencia: Paraguay
5	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de amortiguador de mayor fuerza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	726.700		832.070	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
6	73152101-047	Reemplazo de amortiguador de mayor fuerza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.293.300		3.770.830	procedencia: Italia procedencia: Paraguay
7	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de amortiguador de mayor fuerza	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
8	73152101-047	Reemplazo de placa loop detector de barrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	5.704.050		6.531.140	procedencia: Colombia procedencia: Paraguay
9	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de placa loop detector de barrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	363.600		416.320	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
10	73152101-047	Reemplazo de Placa electronica principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	7.943.950		9.095.800	procedencia: Colombia procedencia: Paraguay
11	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de placa electronica principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
12	73152101-047	Reemplazo de motor 220V/24V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	8.233.800		9.427.700	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
13	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de motor 220V/24V	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	816.400		957.680	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
14	73152101-047	Reemplazo de Memoria de placa principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	867.650		993.460	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
15	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de memoria de placa principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	364.100		416.320	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
16	73152101-047	Reemplazo de Microswitch de final de carrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	422.650		483.950	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
17	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Microswitch de final de carrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	364.100		416.320	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
18	73152101-047	Reemplazo de Cerradura con final de carrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	2.425.650		2.777.370	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
19	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Cerradura con final de carrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
20	73152101-047	Reemplazo de kit frontal de plastico de barrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.824.700		2.089.280	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
21	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo kit frontal de plastico de barrera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
22	80111613-9999	Mano de Obra por ingeniería - mto de dispensador de tarjeta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.184.200		1.355.000	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
23	73152101-047	Reemplazo de Loop Detector - presencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	3.338.000		3.822.000	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
24	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Loop Detector - presencia	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
25	73152101-047	Reemplazo de Computador Industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	20.027.500		22.931.000	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
26	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Computador Industrial	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
27	73152101-047	Reemplazo de Dispensador de tarjetas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.133.182		24.197.490	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
28	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Dispensador de tarjetas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
29	73152101-047	Reemplazo de Plc con fuente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	10.013.500		11.465.460	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
30	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Plc con fuente	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	728.700		834.360	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
31	73152101-047	Reemplazo de Pantalla lcd 15" touch screen	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	12.239.000		14.013.650	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
32	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pantalla lcd 15" touch screen	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	364.100		416.320	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay
33	73152101-047	Reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	556.250		636.900	procedencia: Paraguay procedencia: Paraguay



34	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
35	73152101-047	Reemplazo de Camara espia p/ gabinete	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	4.005.500	4.586.290	4.586.290	procedencia: China
36	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Camara espia p/ gabinete	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
37	8011613-9999	Mano de Obra por Ingeniería - mito modulo receptor	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	1.001.900	1.147.180	1.147.180	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
38	73152101-047	Reemplazo de Loop Detector - presencia	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	3.338.000	3.822.000	3.822.000	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
39	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Loop Detector - presencia	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	728.700	834.360	834.360	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
40	73152101-047	Reemplazo de Pic con fuente	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	10.013.500	11.465.460	11.465.460	procedencia: Italia
41	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pic con fuente	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	728.700	834.360	834.360	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
42	73152101-047	Reemplazo de Pantalla Icd 15" touch screen	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	12.239.000	14.013.650	14.013.650	procedencia: China
43	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pantalla Icd 15" touch screen	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
44	73152101-047	Reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	556.250	636.900	636.900	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
45	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de 12V-5A / 24V-5A	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
46	73152101-047	Reemplazo de Camara espia p/ gabinete	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	4.005.500	4.586.290	4.586.290	procedencia: China
47	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Camara espia p/ gabinete	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
48	73152101-047	Reemplazo de Bolsa receptora de tarjetas	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	2.781.750	3.185.100	3.185.100	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
49	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Bolsa receptora de tarjetas	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
50	8011613-9999	Mano de Obra por Ingeniería - mito Modulo de pago automatico	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	2.482.150	2.842.060	2.842.060	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
51	73152101-047	Reemplazo de Computador Industrial	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	20.027.500	22.931.000	22.931.000	procedencia: China
52	8011613-9999	Mano de obra por Reemplazo de Computador Industrial	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	728.700	834.360	834.360	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
53	73152101-047	Reemplazo de Hoppers currency - monedero	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	4.635.750	5.307.930	5.307.930	procedencia: Colombia
54	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Hoppers currency - monedero	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
55	73152101-047	Reemplazo de Mini Hub	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	10.013.500	11.465.460	11.465.460	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
56	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Mini Hub	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
57	73152101-047	Reemplazo de Billettero reciclador bill to bill	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	111.262.500	127.395.560	127.395.560	procedencia: China
58	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Billettero reciclador bill to bill	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	728.700	834.360	834.360	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
59	73152101-047	Reemplazo de Lector Ct 288	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	3.338.000	3.822.000	3.822.000	procedencia: China
60	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Lector Ct 288	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
61	73152101-047	Reemplazo de Impresora Industrial con bezel	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	10.199.250	11.678.140	11.678.140	procedencia: Canada
62	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Impresora Industrial con bezel	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
63	73152101-047	Reemplazo de Pantalla Icd 15" touch screen	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	10.384.500	11.890.250	11.890.250	procedencia: China
64	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Pantalla Icd 15" touch screen	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
65	73152101-047	Reemplazo de Gabinete de Punto de pago automatico	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	34.283.900	39.255.060	39.255.060	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
66	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Gabinete de Punto de pago automatico	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	1.457.400	1.668.720	1.668.720	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
67	73152101-047	Reemplazo de Sirena 110W	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	623.300	713.670	713.670	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
68	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Sirena 110W	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
69	73152101-047	Reemplazo de Amplificador smc-2	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	4.747.000	5.435.310	5.435.310	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
70	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Amplificador smc-2	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	728.700	834.360	834.360	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
71	73152101-047	Reemplazo de Speaker SW	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	267.200	305.940	305.940	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
72	8011613-9999	Mano de obra por reemplazo de Speaker SW	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	364.100	416.320	416.320	procedencia: Paraguay origen_nacional: N/A
73	73152101-047	Reemplazo de Sistema de bloqueo de puertas	unidad de medidas: Unidad presentación: EVENTO	2.596.000	2.972.420	2.972.420	procedencia: China



*Handwritten signature in blue ink.*

74	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Sistema de bloqueo de puertas	unidad de medida: Unidad	1,00	728.700	834.360	procedencia: Paraguay
75	73152101-047	Reemplazo de Caradura	presentación: EVENTO	1,00	839.300	961.000	nro_certificado_origen_nacional: N/A
76	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Caradura	unidad de medida: Unidad	1,00	364.100	416.320	procedencia: Colombia
77	73152101-047	Reemplazo de Ups 600VA	presentación: EVENTO	1,00	1.483.500	1.698.600	procedencia: Paraguay
78	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Ups 600VA	unidad de medida: Unidad	1,00	364.100	416.320	nro_certificado_origen_nacional: N/A
79	73152101-047	Reemplazo de Fuente 12V-5A / 24V-5A	presentación: EVENTO	1,00	556.250	656.900	procedencia: Paraguay
80	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente 12V-5A / 24V-5A	unidad de medida: Unidad	1,00	364.100	416.320	nro_certificado_origen_nacional: N/A
81	73152101-047	Reemplazo de Fuente de chasis 60W	presentación: EVENTO	1,00	1.208.700	1.383.960	procedencia: Paraguay
82	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de chasis 60W	unidad de medida: Unidad	1,00	364.100	416.320	nro_certificado_origen_nacional: N/A
83	73152101-047	Reemplazo de Fuente de impresora 24V	presentación: EVENTO	1,00	663.750	760.000	procedencia: China
84	80111613-9999	Mano de obra por reemplazo de Fuente de impresora 24V	unidad de medida: Unidad	1,00	364.100	416.320	nro_certificado_origen_nacional: N/A
85	80111613-9999	Mano de obra por ingeniería - mito modulo de pago manual	presentación: EVENTO	1,00	425.200	483.950	procedencia: Paraguay
86	73152101-047	Mano de obra por ingeniería - mito de Red de datos	unidad de medida: Unidad	1,00	1.573.900	1.802.100	nro_certificado_origen_nacional: N/A
87	80111613-9999	Mano de obra por ingeniería - mito de red de Energía	presentación: EVENTO	1,00	935.850	1.071.540	procedencia: Paraguay
88	80111613-9999	Mano de obra por ingeniería - mito de Servidores	unidad de medida: Unidad	1,00	1.616.850	1.851.290	nro_certificado_origen_nacional: N/A
89	46171619-003	Reemplazo de Camara ip	presentación: EVENTO	1,00	2.869.000	3.285.000	procedencia: Paraguay
90	46171619-003	Reemplazo de Camara lpr	unidad de medida: Unidad	1,00	13.681.000	15.664.000	nro_certificado_origen_nacional: N/A
91	46171619-003	Reemplazo de antena rfid	presentación: EVENTO	1,00	37.056.750	42.430.000	procedencia: Paraguay
92	46171619-003	Reemplazo de Monitor industrial 49"	unidad de medida: Unidad	1,00	18.941.500	21.688.000	nro_certificado_origen_nacional: N/A
93	43232804-002	Reemplazo de Servidor de base de datos y aplicaciones	presentación: EVENTO	1,00	89.905.000	102.826.000	procedencia: Paraguay
94	43232804-002	Reemplazo de Switch 24p FO	unidad de medida: Unidad	1,00	18.941.500	21.688.000	nro_certificado_origen_nacional: N/A
95	43232804-002	Reemplazo de Pc monitoreo/admin	presentación: EVENTO	1,00	15.232.500	17.441.200	procedencia: Paraguay
96	43232804-002	Reemplazo de Ups Regulada 3000VA	unidad de medida: Unidad	1,00	26.756.500	30.636.100	nro_certificado_origen_nacional: N/A
97	43232804-002	Reemplazo de Ups Regulada 6000VA	presentación: EVENTO	1,00	33.690.000	38.575.000	procedencia: Paraguay
98	43232804-002	Reemplazo de All in one 15" Led Touch Screen	unidad de medida: Unidad	1,00	12.437.500	14.240.900	nro_certificado_origen_nacional: N/A
99	43232804-002	Reemplazo de Lector de huella	presentación: EVENTO	1,00	4.635.750	5.307.930	procedencia: China
100	43232804-002	Reemplazo de Lector de codigo de barras	unidad de medida: Unidad	1,00	5.192.500	5.945.410	nro_certificado_origen_nacional: N/A
101	43232804-002	Reemplazo de Impresora termica epson-Tm-788llip	presentación: EVENTO	1,00	11.126.500	12.739.840	procedencia: Paraguay
102	25174402-998	Tarjetas Rfid 1K	unidad de medida: Unidad	1,00	21.400	24.500	procedencia: China
					<b>Total</b>	<b>778.464.800</b>	

