

# ANEXO I - Cuadro Comparativo de Ofertas

SBEN N° 62 ID 476480 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL

Item	Código Catego-ri-za-dor	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOLEX GSRL			ERICO JAVIER OJEDA PFERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ				
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos		
<b>ACTIVIDAD 2</b>																			
1	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación bujes de bronce con provisión de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	783.000
2	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	191.000
3	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Relleno y torneado de brazo amasador con provisión de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.244.333
4	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	267.667
5	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación engranaje de bronce especial para reductora con provisión de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	846.333
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	266.333
7	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación engranaje de bronce especial para eje central de brazo móvil de mezcladora de masa con provisión de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.235.333
8	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	299.333
9	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Cambio de rulemanes con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	222.667
10	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	140.667
11	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Torneado y relleno de eje sin fin principal	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	592.333
12	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	280.667
13	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Cambio de retenes con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	197.667
14	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	110.000
15	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Cambio de buzones para soporte con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	112.667
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	122.333

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRITEX S SRL			ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
17	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación bujes para cilindro. Con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	457.667
18	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	1.463
19	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Relleno y torreado de eje.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	617.000
20	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	1.700.000
21	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Confecion y torneado de engranaje.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	827.667
22	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	187.333
23	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación de regulador de cilindro a rosca.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	813.667
24	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	182.667
25	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación de base de cilindro.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	704.333
26	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	188.333
27	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación de soporte de refinadora.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	535.667
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	151.667
29	73161518-011	Reparación y mantenimiento de amasadora Industrial Reparación de prolea. Con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	1.135.000
30	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	373.333
31	73161518-013	Reparación y mantenimiento de cortadora Industrial para panadería Reparación pifion de cadena chico con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	654.333
32	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	223.667
33	73161518-013	Reparación y mantenimiento de cortadora Industrial para panadería Reparación pifion de cadena grande con provision de repuesto	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	676.667
34	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o Reparación	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	193.667
35	73161518-013	Reparación y mantenimiento de cortadora Industrial para panadería Cambio de cadena	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	NO COTIZA	1.202.333

*[Handwritten signatures and marks]*



Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRITEX .RL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
								25.631.666									25.486.796

LOTE N° 03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA ACTIVIDAD																	
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Fritex G.			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	81141804-008	LAVARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	1.069.292	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.068.922
2	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	714.325	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		714.325
3	81141804-008	Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	752.042	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		752.042
4	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	347.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		347.658
5	81141804-008	Cambio de Contactor.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	551.750	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		551.750
6	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	280.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		280.992
7	81141804-008	Cambio de retén y Correa del motor.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	852.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		852.333
8	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	280.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		280.992
9	81141804-008	Sustitución de cables y terminales en mal estado.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	634.646	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		634.646
10	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	247.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		247.658
11	81141804-008	Reparación de cañerías	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	518.271	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		518.271
12	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	280.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		280.992
13	81141804-008	SECARROPAS INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	1.287.708	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.287.708
14	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	547.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		547.658
15	81141804-008	Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	745.317	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		745.317
16	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	347.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		347.658
17	81141804-008	Cambio de resistencia	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	1.169.875	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.169.875
18	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	380.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		380.992
19	81141804-008	Sustitución de cables y terminales en mal estado.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	584.208	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		584.208
20	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	247.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		247.658
21	81141804-008	Cambio de rulemanes y lubricación del mismo.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	434.063	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		434.063
22	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	297.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		297.658
23	81141804-008	CENTRIFUGADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	1.321.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.321.333
24	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	547.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		547.658

*[Handwritten signature and scribbles]*

FRIO TI		SRL		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON		DATA SYSTEMS SA		JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ					
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
25	81141804-008	Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	735.229	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		735.229
26	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	380.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		380.992
27	81141804-008	Servicio de engrasado	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	384.354	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		384.354
28	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	247.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		247.658
29	81141804-008	Sustitución de cables y terminales en mal estado.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	701.896	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		701.896
30	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	247.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		247.658
31	81141804-008	Cambio de rúlemenes y lubricación del mismo.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	501.313	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		501.313
32	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	297.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		297.658
33	81141804-008	PLANCHADORA INDUSTRIAL MARCA ONATE Montaje y desmontaje del equipo	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	1.204.375	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.204.375
34	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	547.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		547.658
35	81141804-008	Servicio de limpieza, revisión y lubricación de las piezas	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	785.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		785.667
36	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	347.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		347.658
37	81141804-008	Cambio de resistencia	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	1.304.375	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.304.375
38	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	380.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		380.992
39	81141804-008	Sustitución de cables y terminales en mal estado.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	718.708	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		718.708
40	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	247.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		247.658
41	81141804-008	Cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	484.792	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		484.792
42	80111613-9999	mano de obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	280.992	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		280.992
							24.242.370						24.242.000

FRIO TI		SRL		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON		DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO		JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ					
Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Cant	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	73161518-999	Mantenimiento General del equipo olla. Incluye: Limpieza general del equipo. Verificación de las partes.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	808.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		808.332
2	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	243.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		243.333
3	73161518-999	Cambio de resistencias.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	863.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		863.333
4	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	313.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		313.333
5	73161518-999	Cambio de Termostato.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	791.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		791.667


Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOTEX SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
6	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	276.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	276.000	
7	73161518-999	Cambio de Pulsadores para encendido.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	240.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	240.667	
8	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	94.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	94.667	
9	73161518-999	Cambio de Luz Piloto.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	95.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	95.667	
10	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	54.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	54.000	
11	73161518-999	Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	690.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	690.667	
12	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	171.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	171.667	
13	73161518-999	Cambio de cable de alimentación de fuerza de 10 mm.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	1.550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.550.000	
14	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	248.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	248.000	
15	73161518-999	Cambio de llave TM trifásica.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	331.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	331.667	
16	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	164.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	164.667	
17	73161518-999	Cambio de Contactores.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	409.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	409.667	
18	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	178.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	178.000	
19	73161518-999	Cambio de Borneras.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	171.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	171.333	
20	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	99.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	99.333	
21	73161518-999	Automatización de circuito eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	1.586.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.586.667	
22	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	168.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	168.000	
23	73161518-999	Carga de agua destilada.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	340.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	340.667	
24	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	63.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	63.000	
25	73161518-999	Mantenimiento del Tablero Eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	462.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	462.000	
26	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	168.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	168.000	
27	73161518-999	Cambio de Caja del Tablero Eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	392.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	392.000	
28	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	168.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	168.000	
29	73161518-999	Verificación de circuito de agua. Verificación del estado del mismo. Verificación del estado de la canilla de bronce. En caso de mal estado, será necesario el cambio.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	322.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	322.000	
30	73161518-999	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	338.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	338.333	

*[Handwritten signature and scribbles]*

Item	Código Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación n	Cant.	FRIOTEL RL		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ			
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
31	73161518-997	Mantenimiento General del equipo FREIDORA INDUSTRIAL Incluye: Limpieza general del equipo. Verificación de las partes.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	760.000	
32	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	206.667	
33	73161518-997	Cambio de resistencias.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	900.000	
34	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	243.333	
35	73161518-997	Cambio de Termostato.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	833.333	
36	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	210.000	
37	73161518-997	Cambio de Luz Piloto.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	343.333	
38	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	120.000	
39	73161518-997	Cambio de cableado. Cable siliconado para alta temperatura.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	503.333	
40	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	151.667	
41	73161518-997	Cambio de cable de alimentación de fuerza de 10 mm.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.030.000	
42	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	206.667	
43	73161518-997	Cambio de llave TM trifásica.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.066.667	
44	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	243.333	
45	73161518-997	Mantenimiento del Tablero Eléctrico.	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	513.333	
46	73161518-997	mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	206.667	
							19.348.335										19.348.000

Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Cant	FRIOTENS G.		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	12.209.750
2	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	8.113.417
3	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.078.958
4	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.822.625
5	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	750.750
6	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.233.917
7	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.233.917

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presupuestado n	Cant.	FRIOTE: AL		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
8	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		445.167
9	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		802.375
10	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		4.035.542
11	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.995.333
12	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.840.375
13	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.882.375
14	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.509.792
15	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		903.000
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.024.292
						42.881.585								42.881.585		

Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Cant	Frixotis G.		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.776.229
2	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.053.813
3	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.346.875
4	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		786.229
5	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		292.729
6	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		786.229
7	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		809.317
8	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.468.167
9	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		348.875
10	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		719.417
11	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		606.458
12	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		4.035.542

*[Handwritten signatures and marks]*

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentado p	Cant.	FRIOETE .RL		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON		DATA SYSTEMS SA		JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ	
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
13	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	5.311.792
14	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	811.042
15	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.024.292
16	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	903.000
							25.081.152					25.080.000	





Item	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Cant	Friotex G.		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON		DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO		JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ	
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	347.125
2	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.510.375
3	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.481.042
4	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.701.708
5	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.161.500
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.695.250
7	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	776.000
							9.673.563					9.673.000	

Item	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Cant	Friotex G.		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON		DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO		JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ	
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	585.458
2	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.468.167
3	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.318.958
4	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	4.681.083
5	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	752.229
6	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	659.271
7	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	6.275.250
8	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	4.056.542

*[Handwritten signatures and initials]*

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOTEX SRL		ERICO JAVIER OJEDA PFERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FREITAS VALDEZ		
						Unidad de Medida	Cant.	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
9	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		3.676.000
10	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		3.678.542
11	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		296.150
12	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		510.979
13	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.976.167
14	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		455.313
15	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.935.083
16	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		9.494.917
17	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		840.118
18	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.116.250
19	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.116.250
20	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		903.000
							<b>50.795.797</b>							<b>50.795.727</b>		

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Cant	Frlotex G.		ERICO JAVIER OJEDA PFERFLECON			DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO			JUAN EDGAR FREITAS VALDEZ		
						Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		585.458
2	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		387.021
3	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		670.563
4	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		682.229
5	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		516.979
6	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.249.541
7	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		3.100.625
8	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		710.229
9	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.822.625
10	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		935.188
11	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.979.000
12	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		251.729

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOETE, RL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
13	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		372.688	
14	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		248.729	
15	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		639.604	
16	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		4.360.750	
17	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		3.888.542	
18	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.116.250	
19	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.116.250	
20	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		903.000	
						29.537.667									29.537.000		

Item	Código de Coste	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Presentación	Cant	FRIOTEX G.			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	72102201-006	Mantenimiento y Reparación- Grupo Generador MARCA: AKSA GENERATION MODELO AP0220L Sede Central Visita técnica para Inspección general del generador, pruebas de funcionamiento del equipo. Conexiones, cables de salida, accesorios y Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningún equipo o parte	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		802.920	
2	72102201-006	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		722.000	
3	80111613-9999	Cambio de aceite motor y lubricantes	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	817.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		474.250	
4	72102201-006	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		930.000	
5	80111613-9999	Cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	918.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		532.440	
6	72102201-006	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	677.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		393.050	
7	80111613-9999	Cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	409.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		237.500	
8	72102201-006	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	832.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		483.000	
9	80111613-9999	Cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	412.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		239.000	
10	72102201-006	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	1.106.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		642.000	
11	80111613-9999	Cambio de refrigerante anticorrosivo	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	480.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		278.595	
12	72102201-006	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	509.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		295.220	
13	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	procedencia: Paraguay	212.118	213.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		123.730	

*[Handwritten signatures and marks]*

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOREX S SRL			ENICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
14	72102201-006	Limpieza del radiador de agua.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	769.000	Procedencia: Paraguay	212.118	769.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	461.680		
15	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	415.333	Procedencia: Paraguay	212.118	415.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	240.900		
16	72102201-006	Reparación de Radiador de agua	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.174.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.174.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	680.920		
17	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	550.667	Procedencia: Paraguay	212.118	550.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	319.400		
18	72102201-006	Limpieza general del sitio y del grupo generador.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.186.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.186.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	688.300		
19	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	338.333	Procedencia: Paraguay	212.118	338.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	222.300		
20	72102201-006	Revisión y ajustes del sistema eléctrico del panel de control del generador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.022.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	523.150		
21	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	692.333	Procedencia: Paraguay	212.118	692.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	401.500		
22	72102201-006	Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.940.800	Procedencia: Paraguay	212.118	1.940.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.125.200		
23	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	647.000	Procedencia: Paraguay	212.118	647.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	345.260		
24	72102201-006	Revisión y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retransferencia y enfriamiento	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.388.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.380.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	805.000		
25	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	618.667	Procedencia: Paraguay	212.118	618.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	358.830		
26	72102201-006	Verificación del tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	519.000	Procedencia: Paraguay	212.118	519.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	301.020		
27	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	298.667	Procedencia: Paraguay	212.118	298.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	173.100		
28	72102201-006	Cambio de las mangueras de Diesel.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	738.333	Procedencia: Paraguay	212.118	738.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	482.250		
29	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	467.667	Procedencia: Paraguay	212.118	467.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	271.250		
30	72102201-006	Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.133.333	Procedencia: Paraguay	212.118	3.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.817.350		
31	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.435.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.435.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	832.300		
32	72102201-006	Cambio de un contactor del tablero de transferencia	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	4.350.000	Procedencia: Paraguay	212.118	4.350.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.523.000		
33	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.454.333	Procedencia: Paraguay	212.118	2.454.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.423.513		
34	72102201-006	Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente continua.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	847.000	Procedencia: Paraguay	212.118	847.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	491.260		
35	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	429.333	Procedencia: Paraguay	212.118	429.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	249.000		
36	72102201-006	Prueba en vacío y con carga.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.398.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.390.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	811.250		
37	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	624.333	Procedencia: Paraguay	212.118	624.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	362.110		
38	72102201-006	Cambio de baterías.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.450.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.421.000		
39	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.252.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	726.650		

Item	Código Catalogo	Descripción del ítem	Unidad de Medidas	Presentación	Cant.	FRIOITE: rL			ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
40	72102201-006	Purga de aire del sistema de combustible	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	842.000	Procedencia: Paraguay	212.118	842.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	488.360	
41	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	426.333	Procedencia: Paraguay	212.118	426.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	247.270	
42	72102201-006	Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	554.333	Procedencia: Paraguay	212.118	554.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	321.510	
43	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	266.333	Procedencia: Paraguay	212.118	260.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	154.470	
44	72102201-006	Chequeo y cambio de protectores en mal estado	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	947.667	Procedencia: Paraguay	212.118	947.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	549.650	
45	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	466.000	Procedencia: Paraguay	212.118	466.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	270.280	
46	72102201-006	Limpieza de la sección superior de baterías	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	615.667	Procedencia: Paraguay	212.118	615.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	357.100	
47	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	393.667	Procedencia: Paraguay	212.118	393.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	228.320	
48	72102201-006	Desmontaje y montaje del motor de arranque	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.269.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.269.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	736.020	
49	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	616.333	Procedencia: Paraguay	212.118	616.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	357.470	
50	72102201-006	Rebobinado del motor de arranque	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.018.333	Procedencia: Paraguay	212.118	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.170.630	
51	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	996.667	Procedencia: Paraguay	212.118	996.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	578.070	
52	72102201-006	Cambio de motor de arranque	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	5.800.000	Procedencia: Paraguay	212.118	5.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	3.364.000	
53	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.840.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.840.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.647.200	
54	72102201-006	Reparación del sistema de excitación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.850.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.850.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.653.000	
55	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.552.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	900.545	
56	72102201-006	Cambio del regulador de tensión AVR	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.233.333	Procedencia: Paraguay	212.118	3.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.875.330	
57	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.301.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	754.960	
58	72102201-006	Cambio de regulador de velocidad (Governor)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.823.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.823.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.637.340	
59	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.762.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.760.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.022.340	
60	72102201-006	Cambio del controlador del Grupo Generador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	8.900.000	Procedencia: Paraguay	212.118	8.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	5.872.000	
61	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	4.608.333	Procedencia: Paraguay	212.118	4.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	2.672.830	
62	72102201-006	Cambio del bulbo de temperatura	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.025.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	594.500	
63	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	508.667	Procedencia: Paraguay	212.118	508.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	295.020	
64	72102201-006	Cambio de bulbo de presión de aceite	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.708.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	950.830	
65	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	793.000	Procedencia: Paraguay	212.118	793.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	459.940	
66	72102201-006	Cambio de termostato (válvula termostática)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.587.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	930.850	
67	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	746.333	Procedencia: Paraguay	212.118	746.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	432.870	
68	72102201-006	Reparación del sistema calentador de camisas	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.190.000	Procedencia: Paraguay	212.118	3.190.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.850.000	

Item	Código Costo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentació n	Cant.	FRIOTEX			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
69	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.533.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.533.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	889.140	
70	72102201-006	Cambio de Filtros de aire (por equipo)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.106.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.106.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	641.670	
71	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	478.333	Procedencia: Paraguay	212.118	478.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	277.430	
72	72102201-006	Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	532.667	Procedencia: Paraguay	212.118	532.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	308.950	
73	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	294.667	Procedencia: Paraguay	212.118	294.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	170.905	
74	72102201-006	Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	609.000	Procedencia: Paraguay	212.118	609.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	353.300	
75	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	330.000	Procedencia: Paraguay	212.118	330.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	191.400	
76	72102201-006	Cambio de filtro secador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	369.667	Procedencia: Paraguay	212.118	369.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	214.389	
77	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	171.667	Procedencia: Paraguay	212.118	171.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	99.570	
78	72102201-006	Limpieza de las serpentinas del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	512.333	Procedencia: Paraguay	212.118	512.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	297.153	
79	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	270.000	Procedencia: Paraguay	212.118	270.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	156.600	
80	72102201-006	Limpieza del humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	386.000	Procedencia: Paraguay	212.118	386.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	223.880	
81	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	235.667	Procedencia: Paraguay	212.118	235.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	136.690	
82	72102201-006	Limpieza de las cañerías de desagüe	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	207.000	Procedencia: Paraguay	212.118	207.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	120.060	
83	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	114.667	Procedencia: Paraguay	212.118	114.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	66.500	
84	72102201-006	Limpieza general del sitio de los condensadores	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	286.333	Procedencia: Paraguay	212.118	286.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	166.075	
85	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	155.000	Procedencia: Paraguay	212.118	150.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	89.900	
86	72102201-006	Cambio de ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	514.333	Procedencia: Paraguay	212.118	514.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	298.313	
87	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	249.333	Procedencia: Paraguay	212.118	249.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	144.613	
88	72102201-006	Cambio del humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	568.333	Procedencia: Paraguay	212.118	568.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	329.630	
89	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	394.000	Procedencia: Paraguay	212.118	394.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	228.520	
90	72102201-006	Cambio de placa de control ICOM	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.461.667	Procedencia: Paraguay	212.118	2.461.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.427.760	
91	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.249.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.240.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	724.420	
92	72102201-006	Cambio de placa de control de humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.901.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.102.800	
93	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	975.667	Procedencia: Paraguay	212.118	975.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	565.900	
94	72102201-006	Cambio de Variador de Velocidad del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.621.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.621.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	940.180	
95	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.079.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	626.206	
96	72102201-006	Cambio de contactor del compresor	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	455.667	Procedencia: Paraguay	212.118	450.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	264.300	

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	PROTEKS S SRL			ENRICO JAVIER OJEDA PFERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
97	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	239.000	Procedencia: Paraguay	212.118	239.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	138.620		
98	72102201-006	Cambio de contactor del ventilador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	438.333	Procedencia: Paraguay	212.118	438.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	254.300		
99	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	229.333	Procedencia: Paraguay	212.118	229.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	133.100		
100	72102201-006	Cambio de sensor de presión de aire	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	269.000	Procedencia: Paraguay	212.118	269.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	156.020		
101	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	132.000	Procedencia: Paraguay	212.118	132.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	76.600		
102	72102201-006	Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	227.667	Procedencia: Paraguay	212.118	227.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	132.100		
103	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	127.667	Procedencia: Paraguay	212.118	127.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	74.100		
104	72102201-006	Cambio de transformador de mando	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	397.000	Procedencia: Paraguay	212.118	397.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	230.260		
105	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	201.667	Procedencia: Paraguay	212.118	201.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	116.970		
106	72102201-006	cambio de pantalla LCD (display)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.933.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.900.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.121.400		
107	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	800.000	Procedencia: Paraguay	212.118	800.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	464.000		
108	72102201-006	instalación de tarjeta de monitoreo de la unidad	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.833.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.800.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.063.400		
109	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	750.000	Procedencia: Paraguay	212.118	750.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	495.000		
110	72102201-006	Mantenimiento y reparación- Grupo Generador MARCA: VCP EL-C2075	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.408.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.400.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	816.640		
111	72102201-006	Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningún equipo o parte	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.269.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.269.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	736.300		
112	72102201-006	Cambio de aceite motor y lubricantes	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.408.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.408.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	816.640		
113	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	930.667	Procedencia: Paraguay	212.118	930.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	539.800		
114	72102201-006	Cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	967.000	Procedencia: Paraguay	212.118	967.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	560.860		
115	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	617.333	Procedencia: Paraguay	212.118	617.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	358.100		
116	72102201-006	Cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	729.667	Procedencia: Paraguay	212.118	729.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	423.300		
117	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	623.000	Procedencia: Paraguay	212.118	623.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	361.340		
118	72102201-006	Cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	949.333	Procedencia: Paraguay	212.118	949.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	550.700		
119	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	757.333	Procedencia: Paraguay	212.118	757.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	439.300		
120	72102201-006	Cambio de refrigerante anticorrosivo	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.023.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	593.600		
121	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	557.000	Procedencia: Paraguay	212.118	557.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	323.060		
122	72102201-006	Limpieza del radiador de agua.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	754.667	Procedencia: Paraguay	212.118	754.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	437.800		
123	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	478.667	Procedencia: Paraguay	212.118	478.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	277.700		
124	72102201-006	Reparación de Radiador de agua	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	971.000	Procedencia: Paraguay	212.118	971.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	563.180		

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	PRIOTE, RL			ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
125	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	696.667	Procedencia: Paraguay	212.118	696.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	404.100		
126	72102201-006	Limpieza general del sitio y del grupo generador.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	730.000	Procedencia: Paraguay	212.118	730.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	423.400		
127	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	855.333	Procedencia: Paraguay	212.118	855.020	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	496.100		
128	72102201-006	Revisión y ajustes del sistema eléctrico del panel de control del generador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	901.333	Procedencia: Paraguay	212.118	901.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	522.800		
129	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	847.000	Procedencia: Paraguay	212.118	847.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	491.260		
130	72102201-006	Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.905.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.105.300		
131	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	757.333	Procedencia: Paraguay	212.118	757.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	439.300		
132	72102201-006	Revisión y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retratransferencia y enfriamiento	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.356.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	786.900		
133	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	701.333	Procedencia: Paraguay	212.118	701.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	406.800		
134	72102201-006	Verificación del tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	492.333	Procedencia: Paraguay	212.118	492.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	285.600		
135	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	362.000	Procedencia: Paraguay	212.118	362.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	209.960		
136	72102201-006	Cambio de las mangueras de Diesel.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	504.333	Procedencia: Paraguay	212.118	504.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	292.600		
137	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	663.667	Procedencia: Paraguay	212.118	663.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	384.930		
138	72102201-006	Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.948.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.130.100		
139	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.986.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.152.300		
140	72102201-006	Cambio de un contactor del tablero de transferencia	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.382.667	Procedencia: Paraguay	212.118	2.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.381.950		
141	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	3.833.333	Procedencia: Paraguay	212.118	3.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.223.400		
142	72102201-006	Control de funcionamiento del alternador de 12 V Corriente continua.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.440.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.415.200		
143	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	490.000	Procedencia: Paraguay	212.118	490.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	284.200		
144	72102201-006	Prueba en vacío y con carga.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.301.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	754.580		
145	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	712.667	Procedencia: Paraguay	212.118	712.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	413.400		
146	72102201-006	Cambio de baterías.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	998.667	Procedencia: Paraguay	212.118	998.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	579.300		
147	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.080.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.206.400		
148	72102201-006	Purga de aire del sistema de combustible	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.657.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	961.300		
149	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	484.333	Procedencia: Paraguay	212.118	484.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	280.920		
150	72102201-006	Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	498.000	Procedencia: Paraguay	212.118	498.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	288.840		
151	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	331.000	Procedencia: Paraguay	212.118	331.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	191.980		

*[Handwritten signatures and initials]*

Item	Código Cuadros	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOSENS - SRL			ENICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Monto	Certificado de Origen Nacional	Atributos	Monto	Certificado de Origen Nacional	Atributos	Monto	Certificado de Origen Nacional	Atributos	Monto	
152	72102201-006	Chaquero y cambio de protectores en mal estado	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	838.667	211.964	212.118	838.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	486.500		
153	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	562.667	211.964	212.118	562.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	326.400		
154	72102201-006	Limpieza de la sección superior de baterías	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	674.333	211.964	212.118	674.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	391.200		
155	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	420.000	211.964	212.118	420.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	243.600		
156	72102201-006	Desmontaje y montaje del motor de arranque	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	662.667	211.964	212.118	662.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	384.400		
157	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	955.333	211.964	212.118	955.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	554.100		
158	72102201-006	Rebobinado del motor de arranque	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.312.333	211.964	212.118	1.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	761.200		
159	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.576.000	211.964	212.118	1.500.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	914.080		
160	72102201-006	Cambio de motor de arranque	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.313.333	211.964	212.118	2.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.341.800		
161	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	5.046.667	211.964	212.118	5.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.927.100		
162	72102201-006	Reparación del sistema de excitación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	3.764.000	211.964	212.118	3.700.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.183.120		
163	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.380.000	211.964	212.118	2.380.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.380.400		
164	72102201-006	Cambio del regulador de tensión AVR	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	3.124.000	211.964	212.118	3.124.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.811.920		
165	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.853.333	211.964	212.118	1.800.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.074.940		
166	72102201-006	Cambio de regulador de velocidad (Governor)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.416.000	211.964	212.118	2.400.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.401.280		
167	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.308.667	211.964	212.118	2.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.339.100		
168	72102201-006	Cambio del controlador del Grupo Generador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	3.676.667	211.964	212.118	3.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.132.500		
169	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	7.366.667	211.964	212.118	7.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	4.502.986		
170	72102201-006	Cambio del bulbo de temperatura	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	3.846.667	211.964	212.118	3.800.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.231.100		
171	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	646.667	211.964	212.118	646.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	375.100		
172	72102201-006	Cambio de bulbo de presión de aceite	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.087.333	211.964	212.118	1.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	630.700		
173	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.206.667	211.964	212.118	1.200.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	699.900		
174	72102201-006	Cambio de termostato (válvula termostática)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.662.000	211.964	212.118	1.660.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	963.960		
175	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	953.333	211.964	212.118	953.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	552.940		
176	72102201-006	Reparación del sistema calentador de camisas	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.664.333	211.964	212.118	1.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	965.480		
177	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	2.470.667	211.964	212.118	2.400.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.432.980		
178	72102201-006	Cambio de Filtros de aire (por equipo)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.647.333	211.964	212.118	1.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	955.500		
179	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	748.667	211.964	212.118	748.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	434.300		

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOETA JRL			ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
180	72102201-006	Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	602.000	Procedencia: Paraguay	212.118	602.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	349.160	
181	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	418.667	Procedencia: Paraguay	212.118	418.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	242.820	
182	72102201-006	Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	572.000	Procedencia: Paraguay	212.118	572.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	351.700	
183	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	423.667	Procedencia: Paraguay	212.118	423.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	245.725	
184	72102201-006	Cambio de filtro secador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	404.667	Procedencia: Paraguay	212.118	404.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	234.700	
185	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	242.333	Procedencia: Paraguay	212.118	242.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	140.550	
186	72102201-006	Cambio de filtro secador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	308.333	Procedencia: Paraguay	212.118	308.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	178.830	
187	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	452.333	Procedencia: Paraguay	212.118	452.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	326.163	
188	72102201-006	Limpieza de las serpentinas del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	366.333	Procedencia: Paraguay	212.118	366.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	212.470	
189	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	335.000	Procedencia: Paraguay	212.118	335.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	194.300	
190	72102201-006	Limpieza del humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	261.000	Procedencia: Paraguay	212.118	261.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	151.380	
191	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	145.000	Procedencia: Paraguay	212.118	145.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	84.100	
192	72102201-006	Limpieza de las cañerías de desagüe	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	250.667	Procedencia: Paraguay	212.118	250.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	145.386	
193	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	192.333	Procedencia: Paraguay	212.118	192.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	111.550	
194	72102201-006	Limpieza general del sitio de los condensadores	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	308.333	Procedencia: Paraguay	212.118	308.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	178.830	
195	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	346.000	Procedencia: Paraguay	212.118	346.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	200.680	
196	72102201-006	Cambio de ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	507.667	Procedencia: Paraguay	212.118	507.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	294.450	
197	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	468.333	Procedencia: Paraguay	212.118	468.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	271.633	
198	72102201-006	Cambio del humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.886.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.880.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.094.460	
199	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.653.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	958.930	
200	72102201-006	Cambio de placa de control ICOM	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.847.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.071.700	
201	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.243.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	721.200	
202	72102201-006	Cambio de placa de control de humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.532.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	888.600	
203	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.286.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.280.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	746.300	
204	72102201-006	Cambio de Variador de Velocidad del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	464.333	Procedencia: Paraguay	212.118	464.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	269.400	
205	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	357.333	Procedencia: Paraguay	212.118	357.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	207.300	
206	72102201-006	Cambio de contactor del compresor	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	365.667	Procedencia: Paraguay	212.118	365.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	212.100	
207	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	339.000	Procedencia: Paraguay	212.118	339.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	196.700	

*[Handwritten signatures and initials]*

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOTEA - SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERPLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
208	72102201-006	Cambio de contactor del ventilador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	239.000	Procedencia: Paraguay	212.118	239.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	138.700		
209	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	195.333	Procedencia: Paraguay	212.118	195.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	113.300		
210	72102201-006	Cambio de sensor de presión de aire	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	221.000	Procedencia: Paraguay	212.118	221.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	128.200		
211	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	187.000	Procedencia: Paraguay	212.118	187.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	108.500		
212	72102201-006	Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	399.667	Procedencia: Paraguay	212.118	399.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	231.900		
213	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	235.667	Procedencia: Paraguay	212.118	235.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	136.700		
214	72102201-006	Cambio de transformador de mando	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.104.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.100.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	640.800		
215	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	913.333	Procedencia: Paraguay	212.118	913.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	529.800		
216	72102201-006	Cambio de pantalla LCD (display)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.666.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	966.700		
217	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	886.667	Procedencia: Paraguay	212.118	886.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	514.300		
218	72102201-006	Instalación de tarjeta de monitoreo de la Unidad	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.633.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	947.400		
219	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	632.667	Procedencia: Paraguay	212.118	632.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	367.000		
220	72102201-006	Mantenimiento y Reparación- Grupo Generador MARCA:GRAM SEDE SAN LORENZO Visita técnica para Inspección general del generador, conexiones, cables de salida, accesorios y pruebas de funcionamiento del Grupo Generador.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.424.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.400.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	826.400		
221	72102201-006	Soporte presencial ante inconvenientes que no conlleven el reemplazo de ningún equipo o parte	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.287.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.200.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	746.700		
222	72102201-006	Cambio de aceite motor y lubricantes	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.091.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	633.000		
223	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.450.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.400.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	841.200		
224	72102201-006	Cambio de filtro de aceite.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	977.667	Procedencia: Paraguay	212.118	977.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	567.100		
225	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	622.000	Procedencia: Paraguay	212.118	622.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	360.800		
226	72102201-006	Cambio de filtro de combustible.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	465.333	Procedencia: Paraguay	212.118	465.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	269.900		
227	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	794.333	Procedencia: Paraguay	212.118	794.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	460.800		
228	72102201-006	Cambio de filtro de aire.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	452.000	Procedencia: Paraguay	212.118	452.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	262.200		
229	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.102.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.100.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	639.600		
230	72102201-006	Cambio de refrigerante anticorrosivo	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	629.667	Procedencia: Paraguay	212.118	629.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	365.300		
231	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	400.667	Procedencia: Paraguay	212.118	400.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	232.400		

Item	Código Catalogo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO S.R.L.			ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Monto	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Monto	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
232	72102201-006	Limpieza del radiador de agua.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	243.667	Procedencia: Paraguay	212.118	243.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	141.400		
233	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	752.333	Procedencia: Paraguay	212.118	752.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	496.400		
234	72102201-006	Reparación de Radiador de agua	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	641.333	Procedencia: Paraguay	212.118	641.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	372.000		
235	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.046.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	606.700		
236	72102201-006	Limpieza general del sitio y del grupo generador.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	572.000	Procedencia: Paraguay	212.118	572.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	331.800		
237	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.224.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.225.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	710.400		
238	72102201-006	Revisión y ajustes del sistema eléctrico del panel de control del generador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	410.333	Procedencia: Paraguay	212.118	410.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	238.000		
239	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.030.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	597.600		
240	72102201-006	Revisión y ajustes del sistema de admisión, regulador de voltaje y sistema de excitación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	748.333	Procedencia: Paraguay	212.118	748.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	434.100		
241	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.936.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.900.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.122.900		
242	72102201-006	Revisión y ajustes de tiempo: arranque, transferencia, retranferencia y enfriamiento	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	696.333	Procedencia: Paraguay	212.118	696.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	403.900		
243	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.377.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	798.700		
244	72102201-006	Verificación del tanque de combustible.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	664.000	Procedencia: Paraguay	212.118	664.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	385.200		
245	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	502.333	Procedencia: Paraguay	212.118	502.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	291.400		
246	72102201-006	Cambio de las mangueras de Diesel.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	374.667	Procedencia: Paraguay	212.118	374.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	217.400		
247	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	714.667	Procedencia: Paraguay	212.118	714.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	414.600		
248	72102201-006	Control y reparación de funcionamiento de tablero de transferencia.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	558.000	Procedencia: Paraguay	212.118	558.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	323.700		
249	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.213.333	Procedencia: Paraguay	212.118	3.200.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.863.800		
250	72102201-006	Cambio de un contactor del tablero de transferencia	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.582.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.500.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	917.800		
251	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	4.650.000	Procedencia: Paraguay	212.118	4.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	2.697.000		
252	72102201-006	Control de funcionamiento del alternador de 12 V corriente continua.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.689.333	Procedencia: Paraguay	212.118	2.600.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.559.900		
253	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	829.667	Procedencia: Paraguay	212.118	829.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	481.300		
254	72102201-006	Prueba en vacío y con carga.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	471.333	Procedencia: Paraguay	212.118	471.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	273.400		
255	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.388.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	805.500		
256	72102201-006	Cambio de baterías.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.004.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	582.400		
257	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.336.667	Procedencia: Paraguay	212.118	2.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.355.300		
258	72102201-006	Purga de aire del sistema de combustible	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.373.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	796.800		

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO... G SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
259	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	824.000	Procedencia: Nacional	212.118	824.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	478.000		
260	72102201-006	Chequeo y cambio de cables sueltos, flojos, quemados o dañados	Unidad	Evento	1	211.964	501.333	Procedencia: Nacional	212.118	501.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	290.800		
261	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	504.667	Procedencia: Nacional	212.118	504.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	292.800		
262	72102201-006	Chequeo y cambio de protectores en mal estado	Unidad	Evento	1	211.964	342.667	Procedencia: Nacional	212.118	342.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	198.800		
263	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	906.667	Procedencia: Nacional	212.118	906.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	525.900		
264	72102201-006	Limpieza de la sección superior de baterías	Unidad	Evento	1	211.964	513.667	Procedencia: Nacional	212.118	513.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	298.000		
265	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	589.333	Procedencia: Nacional	212.118	589.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	341.900		
266	72102201-006	Desmontaje y montaje del motor de arranque	Unidad	Evento	1	211.964	497.333	Procedencia: Nacional	212.118	497.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	288.500		
267	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	1.259.000	Procedencia: Nacional	212.118	1.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	790.300		
268	72102201-006	Rebobinado del motor de arranque	Unidad	Evento	1	211.964	899.000	Procedencia: Nacional	212.118	899.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	521.500		
269	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	1.972.333	Procedencia: Nacional	212.118	1.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.144.000		
270	72102201-006	Cambio de motor de arranque	Unidad	Evento	1	211.964	1.514.667	Procedencia: Nacional	212.118	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	878.600		
271	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	5.953.333	Procedencia: Nacional	212.118	5.900.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	3.453.000		
272	72102201-006	Reparación del sistema de excitación	Unidad	Evento	1	211.964	3.229.333	Procedencia: Nacional	212.118	3.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.873.100		
273	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	2.970.000	Procedencia: Nacional	212.118	2.970.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.722.600		
274	72102201-006	Cambio del regulador de tensión AVR	Unidad	Evento	1	211.964	1.840.333	Procedencia: Nacional	212.118	1.800.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.067.400		
275	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	3.246.667	Procedencia: Nacional	212.118	3.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.883.100		
276	72102201-006	Cambio de regulador de velocidad (Governor)	Unidad	Evento	1	211.964	1.615.667	Procedencia: Nacional	212.118	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	937.100		
277	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	2.701.667	Procedencia: Nacional	212.118	2.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.567.000		
278	72102201-006	Cambio del controlador del Grupo Generador	Unidad	Evento	1	211.964	2.209.333	Procedencia: Nacional	212.118	2.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.281.500		
279	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	9.333.333	Procedencia: Nacional	212.118	9.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	5.413.400		
280	72102201-006	Cambio del bulbo de temperatura	Unidad	Evento	1	211.964	5.011.667	Procedencia: Nacional	212.118	5.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.906.800		
281	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	995.000	Procedencia: Nacional	212.118	994.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	577.100		
282	72102201-006	Cambio de bulbo de presión de aceite	Unidad	Evento	1	211.964	595.667	Procedencia: Nacional	212.118	595.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	345.500		
283	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	1.751.667	Procedencia: Nacional	212.118	1.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.016.000		
284	72102201-006	Cambio de termostato (válvula termostática)	Unidad	Evento	1	211.964	1.020.000	Procedencia: Nacional	212.118	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	591.600		
285	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	211.964	1.476.000	Procedencia: Nacional	212.118	1.400.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	856.100		
286	72102201-006	Reparación del sistema calentador de camisas	Unidad	Evento	1	211.964	1.010.000	Procedencia: Nacional	212.118	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	585.800		

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO			ERICO JAVIER OJEDA PBERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
287	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.239.333	Procedencia: Paraguay	212.118	3.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.878.900	
288	72102201-006	Cambio de Filtros de aire (por equipo)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.703.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	988.000	
289	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.111.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	644.800	
290	72102201-006	Reparación de las aislaciones de las cañerías de cobre	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	618.000	Procedencia: Paraguay	212.118	618.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	358.500	
291	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	465.667	Procedencia: Paraguay	212.118	465.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	270.100	
292	72102201-006	Búsqueda de pérdidas de gas y reparación de cañerías de cobre con pérdidas	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	379.333	Procedencia: Paraguay	212.118	379.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	220.100	
293	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	600.667	Procedencia: Paraguay	212.118	600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	348.400	
294	72102201-006	Cambio de filtro secador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	377.000	Procedencia: Paraguay	212.118	377.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	218.700	
295	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	346.333	Procedencia: Paraguay	212.118	346.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	200.900	
296	72102201-006	Cambio de filtro secador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	243.667	Procedencia: Paraguay	212.118	243.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	141.400	
297	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	552.000	Procedencia: Paraguay	212.118	552.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	320.200	
298	72102201-006	Limpieza de las serpentinas del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	325.333	Procedencia: Paraguay	212.118	325.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	188.700	
299	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	379.000	Procedencia: Paraguay	212.118	379.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	219.900	
300	72102201-006	Limpieza del humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	283.333	Procedencia: Paraguay	212.118	283.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	164.400	
301	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	181.667	Procedencia: Paraguay	212.118	181.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	105.400	
302	72102201-006	Limpieza de las cañerías de desagüe	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	152.333	Procedencia: Paraguay	212.118	152.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	88.400	
303	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	263.000	Procedencia: Paraguay	212.118	263.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	152.600	
304	72102201-006	Limpieza general del sitio de los condensadores	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	193.667	Procedencia: Paraguay	212.118	193.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	112.400	
305	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	440.000	Procedencia: Paraguay	212.118	440.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	255.200	
306	72102201-006	Cambio de ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	363.667	Procedencia: Paraguay	212.118	363.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	211.000	
307	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	530.000	Procedencia: Paraguay	212.118	530.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	307.400	
308	72102201-006	Cambio del humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	403.333	Procedencia: Paraguay	212.118	443.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	257.200	
309	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.527.000	Procedencia: Paraguay	212.118	2.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.465.700	
310	72102201-006	Cambio de placa de control ICOM	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.369.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.300.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	794.500	
311	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.939.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.909.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.124.700	
312	72102201-006	Cambio de placa de control de humidificador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.048.000	Procedencia: Paraguay	212.118	1.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	607.900	
313	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.642.667	Procedencia: Paraguay	212.118	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	952.800	
314	72102201-006	Cambio de Variador de Velocidad del condensador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.143.333	Procedencia: Paraguay	212.118	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	663.200	

FRIO G SRL				ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON				DATA SYSTEMS SA				JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ			
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	
315	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	453.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	453.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	453.000	
316	72102201-006	Cambio de contactor del compresor	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	289.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	289.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	289.000	
317	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	434.333	Procedencia: Paraguaya	212.118	434.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	434.000	
318	72102201-006	Cambio de contactor del ventilador	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	278.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	278.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	278.000	
319	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	219.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	219.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	219.000	
320	72102201-006	Cambio de sensor de presión de aire	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	208.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	208.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	208.000	
321	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	210.333	Procedencia: Paraguaya	212.118	210.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	210.000	
322	72102201-006	Cambio de sensor de temperatura de retorno de aire	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	169.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	169.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	169.000	
323	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	372.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	372.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	372.000	
324	72102201-006	Cambio de transformador de mando	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	240.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	240.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	240.000	
325	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.609.333	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.600.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.600.000	
326	72102201-006	cambio de pantalla LCD (display)	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.426.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.400.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.400.000	
327	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.146.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.100.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.100.000	
328	72102201-006	Instalación de tarjeta de monitoreo de la unidad	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.686.667	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.600.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	1.600.000	
329	80111613-9999	Costo de Mano de Obra	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	646.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	646.000	Procedencia: Paraguaya	212.118	646.000	
								<b>382.740.668</b>						<b>378.527.020</b>	

Friotex G.				ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON				DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO				JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ			
Item	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	U.M.	Present.	Cant.	procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	
1	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL 060KNEP12001 - ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	4.513.167	procedencia: Nacional	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguaya	NO COTIZA	4.513.167	
2	80111613-9999	lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL 060KNEP12001 - ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	587.833	procedencia: Nacional	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguaya	NO COTIZA	587.833	
3	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL 060KNEP12001 - ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.017.500	procedencia: Nacional	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguaya	NO COTIZA	3.017.500	
4	80111613-9999	lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL 060KNEP12001 - ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	528.833	procedencia: Nacional	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguaya	NO COTIZA	528.833	
5	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL 060KNEP12001 - ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.017.333	procedencia: Nacional	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguaya	NO COTIZA	2.017.333	

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO i SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Monto	Certificado de Origen Nacional	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
6	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	463.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	463.500
7	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	436.917	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	436.917
8	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	175.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	175.500
9	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	115.917	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	115.917
10	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	67.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	67.333
11	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	115.583	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	115.583
12	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	61.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	61.500
13	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	69.833	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	69.833
14	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	59.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	59.500
15	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	70.083	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	70.083
16	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	59.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	59.500
17	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	33.167	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	33.167
18	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	57.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	57.000
19	81141804-028	Mantenimiento y reparación de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	141.167	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	141.167

*[Handwritten signatures and initials]*

Item	Código Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRÍOTEC S SRL			ENICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
20	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	56.833		
21	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	214.000		
22	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	125.500		
23	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	431.500		
24	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	189.167		
25	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	472.667		
26	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	220.083		
27	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.654.667		
28	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	481.083		
29	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.911.833		
30	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	446.167		
31	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.905.167		
32	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	472.500		
33	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	426.583		

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the letters 'D' and 'B' circled.

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO, J SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Monto	Certificado de Origen Nacional	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
34	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	175.500	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	175.500	
35	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	92.083	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	92.083	
36	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	67.333	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	67.333	
37	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	73.167	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	73.167	
38	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	57.833	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	57.833	
39	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	61.167	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	61.167	
40	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	46.500	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	46.500	
41	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	123.500	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	123.500	
42	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	56.833	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	56.833	
43	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	75.167	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	75.167	
44	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	58.000	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	58.000	
45	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	431.500	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	431.500	
46	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	261.167	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	261.167	
47	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	437.333	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	437.333	

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]*



FRIOTEL S.R.L										ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON				DATA SYSTEMS SA				JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ			
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto					
62	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	57.833	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		57.833					
63	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	123.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		123.500					
64	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	56.833	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		56.833					
65	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	75.167	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		75.167					
66	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	58.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		58.000					
67	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	431.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		431.500					
68	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	261.167	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		261.167					
69	81141804-028	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	469.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		469.333					
70	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Lavadora de marca Speed, procedencia USA, modelo SCL	Unidad	Evento	1	211.964	199.417	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		199.417					
							35.475.582					35.475.582									

Friotex G.										ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON				DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO				JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ			
Item	Código Catalogo	Descripción del Servicio	U.M.	Present.	Cant.	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto					
1	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	211.964	783.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		783.000					
2	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	211.964	191.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		191.000					
3	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	211.964	1.244.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.244.333					

*[Handwritten signatures and scribbles]*

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOTEXS G SRL			ERICO JAVIER OJEDA PFERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
4	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	267.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	267.667
5	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	846.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	846.333
6	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	266.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	266.333
7	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.235.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.235.333
8	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	299.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	299.333
9	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	222.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	222.667
10	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	140.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	140.667
11	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	592.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	5.923
12	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	280.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	280.667
13	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	197.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	197.667
14	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	110.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	110.000

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medidas	Presentación	Cant.	FRIO 5 SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
15	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	112.667	112.667
16	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	122.333	122.333
17	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	457.667	457.667
18	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	146.333	146.333
19	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	617.000	617.000
20	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	170.000	170.000
21	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	827.667	827.667
22	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	187.333	187.333
23	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	813.667	813.667
24	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	182.667	182.667
25	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	704.333	704.333

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO J SRL			ENICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Procedencia:	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
26	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	188.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		188.333	
27	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	535.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		535.667	
28	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	151.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		151.667	
29	73161518-011	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.135.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.135.000	
30	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	373.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		373.333	
31	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	654.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		654.333	
32	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	223.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		223.667	
33	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	676.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		676.667	
34	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	193.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		193.667	
35	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.202.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.202.333	
36	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	312.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		312.000	

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIOTEXS G SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
37	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	2.424.000	
38	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	684.333	
39	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	1.117.333	
40	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	317.667	
41	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	741.333	
42	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	157.000	
43	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	563.333	
44	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	105.667	
45	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	206.333	
46	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	102.667	
47	73161518-013	Mantenimiento y reparación de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	NO COTIZA	310.667	

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO : SRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
48	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	136.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	136.333		
49	73161518-013	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	546.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	546.667		
50	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	152.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	152.333		
51	73161518-013	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	574.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	574.000		
52	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	104.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	104.333		
53	73161518-013	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	620.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	620.667		
54	80111613-9999	Mantenimiento y reparacion de equipos de lavandería - Secadora de marca Speed, procedencia USA, modelo HT075EQTM1G2W01, S/N° 1210007443.	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	101.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	101.333		
								25.631.666							25.045.256		

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Servicio	U.M.	Present.	Cant.	Frioteks G.			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	347.688	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	347.688		
2	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.510.375	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.510.375		
3	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.481.042	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.481.042		
4	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.701.708	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.701.708		
5	81141804-008	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.161.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	2.160.937		
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.695.250	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	1.695.250		
7	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	776.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	776.000		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

FRIO, J SRL		ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ					
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presencia	Cant.	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	
						9.673.563							9.673.000

Lote Nº 14 - Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España												
Friotex G.												
Item	Código Catálogo	Descripción del Servicio	U.M.	Present.	Cant.	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	526.000	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	147.667	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	147.667
3	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	578.333	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	578.333
4	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	172.333	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	172.333
5	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	56.216	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	56.216
6	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	19.333	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	19.333
7	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	1.698.333	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.697.666
8	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	518.000	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	518.000
9	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	401.333	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	401.333
10	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	110.000	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	110.000
11	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	359.000	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	359.000
12	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Gírbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	92.667	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	92.667

*[Handwritten signatures and marks]*

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO, L. G SRL			ERICO JAVIER OJEDA PFERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
13	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Jgo	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	389.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		389.667	
14	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Jgo	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	308.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		308.000	
15	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	60.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		60.333	
16	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	49.658	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		49.658	
17	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	156.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		156.333	
18	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	67.455	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		67.455	
19	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.296.691	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.296.691	
20	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	688.296	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		688.296	
21	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	676.839	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		676.839	
22	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	209.879	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		209.879	
23	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.564.869	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.564.869	
24	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	449.918	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		449.918	
25	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.493.981	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		2.493.981	
26	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarropas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	764.574	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		764.574	

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO, J SRL			ENICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ				
						procedencia: Nacional	211.964	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional
27	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.039.940	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.039.940
28	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	315.585	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	315.585
29	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.286.209	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.286.209
30	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	697.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	697.667
31	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.653.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.653.333
32	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	477.892	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	477.892
33	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	3.684.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3.684.000
34	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.103.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.103.333
35	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	5.051.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5.051.667
36	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.514.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.514.667
37	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	693.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	693.000
38	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	199.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	199.333
39	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	1.189.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1.189.333
40	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrropas industrial marca Girbau, procedencia España, ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	346.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	346.333

FRIOTEX G SRL				ERICO JAVIER OJEDA PPERLECON				DATA SYSTEMS SA				JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ			
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	
41	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrapas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	2.155.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2.155.000	
42	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería -Lavarrapas industrial marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	590.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	590.667	
							37.853.667								37.853.000

Lote N° 15 - Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7														
Friotext G.														
Item	Código de Catalogo	Descripción del Servicio	U.M.	Present.	Cant.	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
1	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	304.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	304.667
2	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	81.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	81.000
3	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	273.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	273.333
4	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	80.533	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	80.533
5	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	47.549	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	47.549
6	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	17.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	17.200
7	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	586.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	586.333
8	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	180.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	180.667
9	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	243.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	243.000
10	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	62.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	62.500
11	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	251.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	251.000

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

Item	Código Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO, S RL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
12	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	60.833		
13	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	281.333		
14	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	280.167		
15	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	46.000		
16	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	46.458		
17	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	70.667		
18	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	42.288		
19	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	814.024		
20	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	238.296		
21	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	307.505		
22	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	98.546		
23	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	703.202		
24	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	189.251		
25	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	887.314		

Item	Código catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIO, JSRL			ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos
26	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	277.241	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		277.241
27	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	423.940	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		423.940
28	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	129.585	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		129.585
29	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	802.875	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		802.875
30	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	247.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		247.333
31	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	793.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		793.333
32	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	219.225	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		219.225
33	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.569.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.569.333
34	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	463.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		463.000
35	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	1.843.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		1.843.000
36	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	541.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		541.667
37	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	324.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		324.667
38	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	88.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		88.333
39	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	576.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay		576.333

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	FRIL S.R.L.			ERICO JAVIER OJEDA PPERFELEON			DATA SYSTEMS SA			JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ		
						procedencia: Nacional	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto	Atributos	Certificado de Origen Nacional	Monto
40	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	162.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	162.333	
41	72102201-006	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	923.667	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	923.667	
42	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de equipos de lavandería - Secadora marca Girbau, procedencia España. ACTIVIDAD 7	Unidad	Evento	1	procedencia: Nacional	211.964	218.333	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Procedencia: Paraguay	218.333	
							15.797.864									15.797.864	
							740.570.146										9.014.000
																	378.527.020
																	573.883.810

**ALBERTO RAMÓN BENTÍEZ ARCE**  
Subcomisario MIGAP.  
Rep. Direc. Gral. de Administración y Finanzas

**FREDY APOLONIO MENDRÍA**  
Comisario MIGAP.  
Tesorero Actividad 02

**HUGO ALFREDO NOGUERA ARROYO**  
Comisario Principal MCP.  
Tesorero Actividad 06

**MIRIAN CELINA AÑASCO VILLALBA**  
Comisario Principal MCP.  
Tesorera de la Actividad 08

**NORMA RAQUEL ARGUELLO DE RAMÍREZ**  
Comisario Principal MCP.  
Tesorera de la Actividad 07

**JESÚS M. BÁEZ CÉSPEDES**  
Comisario Principal MCP.  
Director Interino de la Dirección de Logística y Abastecimiento.