



SEQUENTENARIO DE LA EROPIVA NACIONAL 1864 - 1870



PRESDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Anexo al Decreto N°

ANEXO B-02-08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Ítem	Descripción	LESMO INGENIERIA de Richard Isaias Lesmo						Constructora FENAR de Nery Passi Rumich Ayala					
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)		
1	Cartel de Obras	N/A	Paraguay	1,00	1.229.600	1.229.600	N/A	Paraguay	1,00	1.325.000	1.325.000		
2	Limpieza y preparación del terreno	N/A	Paraguay	93,80	6.496	609.325	N/A	Paraguay	93,80	7.000	656.600		
3	Replanteo y marcación de obra	N/A	Paraguay	93,80	4.640	435.232	N/A	Paraguay	93,80	5.000	469.000		
4	Excavación y carga de cemento con PBC.	N/A	Paraguay	10,73	445.440	4.779.571	N/A	Paraguay	10,73	480.000	5.150.400		
5	Zapatillas de HA	N/A	Paraguay	0,65	2.255.574	1.466.123	N/A	Paraguay	0,65	2.430.575	1.579.874		
6	Pilares de HA	N/A	Paraguay	0,85	2.735.381	2.325.074	N/A	Paraguay	0,85	2.947.609	2.505.468		
7	Viga cubrera de galería y dado de HA	N/A	Paraguay	1,21	2.738.431	3.313.502	N/A	Paraguay	1,21	2.950.896	3.570.584		
8	Encadenados de HA - Inferior y Superior	N/A	Paraguay	3,06	2.348.878	7.187.567	N/A	Paraguay	3,06	2.531.119	7.745.224		
9	Muros de nivelación de 0,30 cm	N/A	Paraguay	20,78	213.985	4.446.608	N/A	Paraguay	20,78	230.587	4.791.598		
10	Relleno y apisonado de interiores	N/A	Paraguay	23,44	106.936	2.506.580	N/A	Paraguay	23,44	115.233	2.701.062		
11	Aislación asfáltica de paredes	N/A	Paraguay	7,63	46.307	353.322	N/A	Paraguay	7,63	49.900	380.737		
12	Muros de elevación de 0,15 para revocar	N/A	Paraguay	46,04	112.288	5.169.740	N/A	Paraguay	46,04	121.000	5.570.840		
13	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	N/A	Paraguay	97,23	128.992	12.541.892	N/A	Paraguay	97,23	139.000	13.514.970		
14	Envarillado bajo aberturas 2 / 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	Paraguay	22,00	32.480	714.560	N/A	Paraguay	22,00	35.000	770.000		
15	Pilares de 0,38x0,38 visto p/ corredor	N/A	Paraguay	8,64	273.760	2.365.286	N/A	Paraguay	8,64	295.000	2.548.800		
16	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H A de 2" x 6" con listón de boca	N/A	Paraguay	121,00	339.452	41.073.692	N/A	Paraguay	121,00	365.789	44.260.469		
17	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	Paraguay	176,02	42.376	7.459.024	N/A	Paraguay	176,02	45.664	8.037.777		
18	Revoque de Viga cubrera, galería y encadenado de HA	N/A	Paraguay	37,44	45.279	1.695.246	N/A	Paraguay	37,44	48.792	1.826.772		
19	Revoque de Pilares de HA	N/A	Paraguay	7,00	42.376	296.632	N/A	Paraguay	7,00	45.664	319.648		
20	Revoque moldura lineal en balancines	N/A	Paraguay	49,00	40.336	1.976.464	N/A	Paraguay	49,00	43.465	2.129.785		
21	Contrapiso de H A de cascos	N/A	Paraguay	87,28	57.536	5.021.742	N/A	Paraguay	87,28	62.000	5.411.360		
22	Carpeta de nivelación	N/A	Paraguay	87,28	35.264	3.077.842	N/A	Paraguay	87,28	38.000	3.316.640		
23	Piso cerámico	N/A	Paraguay	87,28	110.042	9.604.466	N/A	Paraguay	87,28	118.580	10.349.662		
24	Zocalo cerámico	N/A	Paraguay	53,90	54.256	2.924.398	N/A	Paraguay	53,90	58.465	3.151.264		
25	Aberturas de madera puerta de madera de 0,80 x 2,10 - placa	N/A	Paraguay	2,00	1.224.960	2.449.920	N/A	Paraguay	2,00	1.320.000	2.640.000		
26	Abertura metálica ventanas tipo balancines	N/A	Paraguay	17,85	423.029	7.551.068	N/A	Paraguay	17,85	455.850	8.136.923		
27	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	N/A	Paraguay	1,00	1.842.210	1.842.210	N/A	Paraguay	1,00	1.985.140	1.985.140		
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	Paraguay	44,80	43.120	1.931.776	N/A	Paraguay	44,80	46.465	2.081.632		



29	Pintura de paredes revocadas al latex	N/A	Paraguay	176,02	32.619	5.741.596	N/A	Paraguay	176,02	35.150	6.187.103	
30	Pintura de pilares vistos con animoho incoloro	N/A	Paraguay	13,13	26.448	347.262	N/A	Paraguay	13,13	28.500	374.205	
31	Pintura de viga cumbreira, galeria, encadenado y pilares al latex	N/A	Paraguay	37,44	35.728	1.337.656	N/A	Paraguay	37,44	38.500	1.441.440	
32	Pintura de aberturas metalicas con pintura sinetica	N/A	Paraguay	17,85	32.990	588.872	N/A	Paraguay	17,85	35.550	634.568	
33	Pintura de ladrillos vistos con barniz antimoho incoloro	N/A	Paraguay	97,19	26.448	2.570.481	N/A	Paraguay	97,19	28.500	2.769.915	
34	Pintura de tejuelones con barniz	N/A	Paraguay	102,87	32.480	3.341.218	N/A	Paraguay	102,87	35.000	3.600.450	
35	Pintura de tirantes y liston de boca de H A al latex	N/A	Paraguay	79,80	26.448	2.110.550	N/A	Paraguay	79,80	28.500	2.274.300	
36	Pintura de Canaleta y cano de bajada con pintura sinetica	N/A	Paraguay	37,80	27.840	1.052.352	N/A	Paraguay	37,80	30.000	1.134.000	
37	Revestido de azulajos	N/A	Paraguay	6,10	106.330	648.613	N/A	Paraguay	6,10	114.580	698.938	
38	Vidrios dobles de 4 mm.	N/A	Paraguay	17,85	203.116	3.625.621	N/A	Paraguay	17,85	218.875	3.906.919	
39	Capitel de pilares	N/A	Paraguay	4,00	180.821	723.284	N/A	Paraguay	4,00	194.850	779.400	
40	Rampa	N/A	Paraguay	1,00	975.212	975.212	N/A	Paraguay	1,00	1.050.875	1.050.875	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	N/A	Paraguay	43,00	125.818	5.410.174	N/A	Paraguay	43,00	135.580	5.829.940	
42	Canaleta y cano de bajada N° 26 - desarrollo 40	N/A	Paraguay	37,80	147.227	5.565.181	N/A	Paraguay	37,80	158.650	5.996.970	
43	Instalacion del tablero TS10 de 15A AG	N/A	Paraguay	8,00	114.691	917.528	N/A	Paraguay	8,00	123.589	988.712	
44	Instalacion de comando de ventiladores TCV	N/A	Paraguay	6,00	114.691	688.146	N/A	Paraguay	6,00	123.589	741.534	
45	Alimentacion de circuito de luces	N/A	Paraguay	8,00	120.491	963.928	N/A	Paraguay	8,00	129.839	1.038.712	
46	Alimentacion de circuito de tomas	N/A	Paraguay	12,00	120.491	1.445.892	N/A	Paraguay	12,00	129.839	1.558.068	
47	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	N/A	Paraguay	6,00	120.491	722.946	N/A	Paraguay	6,00	129.839	779.034	
48	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W Led	N/A	Paraguay	6,00	195.418	1.172.508	N/A	Paraguay	6,00	210.580	1.263.480	
49	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	N/A	Paraguay	3,00	109.455	328.365	N/A	Paraguay	3,00	117.947	353.841	
50	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W Led c/ fotocelula en galeria	N/A	Paraguay	3,00	135.353	406.059	N/A	Paraguay	3,00	145.855	437.565	
51	Tablero TS10 de 10AG con barra de fase y neutro	N/A	Paraguay	1,00	507.404	507.404	N/A	Paraguay	1,00	546.772	546.772	
52	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	Paraguay	1,00	157.621	157.621	N/A	Paraguay	1,00	169.850	169.850	
53	Instalacion de Ventilador de techo de 56"	N/A	Paraguay	5,00	540.871	2.704.355	N/A	Paraguay	5,00	582.835	2.914.175	
54	Instalacion de agua corriente para pileta de cocina	N/A	Paraguay	1,00	793.083	793.083	N/A	Paraguay	1,00	854.615	854.615	
55	Instalacion de desagüe cloacal para pileta de cocina	N/A	Paraguay	1,00	418.110	418.110	N/A	Paraguay	1,00	450.550	450.550	
56	Instalacion de griferia y pileta de acero inoxidable	N/A	Paraguay	1,00	868.280	868.280	N/A	Paraguay	1,00	935.647	935.647	
57	Registro 40x40 cm	N/A	Paraguay	1,00	288.144	288.144	N/A	Paraguay	1,00	310.500	310.500	
58	Camara septica, pozo absorbente y conexion al registro	N/A	Paraguay	1,00	6.113.014	6.113.014	N/A	Paraguay	1,00	6.587.300	6.587.300	
59	Limpieza final de obra	N/A	Paraguay	1,00	1.624.000	1.624.000	N/A	Paraguay	1,00	1.750.000	1.750.000	
						190.505.916					205.286.605	
						TOTAL GUARANIES						



Sonia Elizabeth Zarza Noguera
RESPONSABLE DE LA U.O.C.