


Licitación: 480903 - MANTENIMIENTO DE CINTAS TRANSPORTADORAS Y CARRUSELES DEL AISP

NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA					GMA S.R.L.					
Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Características	Precio Unitario	Precio Total	Características
1	73152101-038	Provisión de correa transportadora lisa de tres telas, 600 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros	1	605.000	605.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	603.625	603.625	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
2	80111613-9999	Costo de Mano de obra por el cambio de correa transportadora lisa de tres telas, 600 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	295.257	295.257	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
3	73152101-038	Provisión de correa transportadora antideslizante de tres telas, 600 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros	1	756.000	756.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	755.906	755.906	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
4	80111613-9999	Costo de Mano de obra por el cambio de correa transportadora antideslizante de tres telas, 600 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros	1	300.000	300.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	265.731	265.731	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
5	73152101-038	Union con grampa de correa transportadora de 600 mm	presentación: EVENTO	1	2.010.000	2.010.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	1.886.440	1.886.440	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
6	73152101-038	Union con cemento de correa transportadora de 600 mm	unidad de medida: Unidad	1	1.420.000	1.420.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	1.277.590	1.277.590	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
7	73152101-038	Provisión de los rulemanes del rodillo de tracción	presentación: EVENTO	1	2.884.500	2.884.500	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	2.595.780	2.595.780	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
8	80111613-9999	Costo de Mano de obra por el cambio de los rulemanes del rodillo de tracción.	unidad de medida: Unidad	1	458.150	458.150	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	458.148	458.148	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
9	73152101-038	Provisión de los rulemanes del rodillo tensor	unidad de medida: Unidad	1	750.750	750.750	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	750.750	750.750	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
10	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de los rulemanes del rodillo tensor	unidad de medida: Unidad	1	352.500	352.500	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	352.374	352.374	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
11	73152101-038	Limpieza y lubricación de rodillo de deslizamiento	unidad de medida: Unidad	1	352.500	352.500	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	352.374	352.374	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
12	73152101-038	Limpieza, ajuste y lubricación de cadenas de tracción	presentación: EVENTO	1	990.000	990.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	982.295	982.295	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
13	73152101-038	Provisión de cadena de tracción (por metro)	unidad de medida: Metros	1	658.000	658.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	658.680	658.680	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
14	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de cadena de tracción (por metro)	presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	178.872	178.872	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
15	73152101-038	Provisión de correa	unidad de medida: Unidad	1	610.000	610.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	610.500	610.500	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
16	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de correa	presentación: EVENTO	1	352.500	352.500	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	352.374	352.374	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
17	73152101-038	Provisión de polea de 100mm de 2 canales	unidad de medida: Unidad	1	660.000	660.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	660.000	660.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
18	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de polea de 100mm de 2 canales	presentación: EVENTO	1	427.000	427.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	426.624	426.624	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
19	73152101-038	Centrado de banda transportadora.	unidad de medida: Unidad	1	440.000	440.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	438.405	438.405	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
20	73152101-038	Provisión de rulemanes de la caja reductora.	presentación: EVENTO	1	915.750	915.750	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	915.750	915.750	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
21	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes de la caja reductora.	unidad de medida: Unidad	1	1.010.000	1.010.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	1.010.130	1.010.130	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
22	73152101-038	Provisión de rulemanes del motor eléctrico.	presentación: EVENTO	1	1.075.000	1.075.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	1.072.500	1.072.500	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
23	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes del motor eléctrico.	unidad de medida: Unidad	1	678.000	678.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	677.655	677.655	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
24	73152101-038	Provisión de caja y botonera de marcha y parada	presentación: EVENTO	1	495.000	495.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	495.000	495.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
25	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de caja y botonera de marcha y parada	unidad de medida: Unidad	1	731.300	731.300	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	731.280	731.280	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627
26	73152101-038	Provisión de Arrancador suave	presentación: EVENTO	1	4.290.000	4.290.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215997	4.000.000	4.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen nacional: 215627



27	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo y la configuración de Arrancador suave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.500	825.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	500.000	500.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
28	73152101-038	Provision de Controlador Logico programable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.500.000	11.500.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	11.501.903	11.501.903	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
29	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo y la configuración del Controlador Logico programable	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	8.856.606	8.856.606	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
30	73152101-038	Reparación de caja reductora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.100.000	4.100.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	3.000.000	3.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
31	73152101-038	Rebobinado de motor electrico de 2 Hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.400.000	4.400.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	3.000.000	3.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
32	73152101-038	Provision de puerta metalica (check in/bodega)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.672.500	7.672.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	7.000.000	7.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
33	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo de puerta metalica (check in/bodega)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.100.000	4.100.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	4.000.000	4.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
34	73152101-038	Tope vehicular de piso de 3 metros, metalico 5mm de espesor, pintado amarillo y negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.935.500	1.935.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	1.500.000	1.500.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
35	73152101-038	Provision de correa lisa de tres telas, 850 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	759.000	759.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	759.000	759.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
36	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de correa lisa de tres telas, 850 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	385.000	385.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	383.834	383.834	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
37	73152101-038	Provision de correa antideslizante de tres telas, 850 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	1.163.250	1.163.250	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	1.163.250	1.163.250	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
38	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de correa antideslizante de tres telas, 850 mm de ancho y 3,5 mm de espesor (por metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	435.000	435.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	435.600	435.600	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
39	73152101-038	Union con grampa de correa transportadora de 850 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.410.000	2.410.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	2.000.000	2.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
40	73152101-038	Union con cemento de correa transportadora de 850 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.420.000	1.420.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	1.200.000	1.200.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
41	73152101-038	Provision de los rulemanes del rodillo de traccion.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	3.749.460	3.749.460	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
42	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de los rulemanes del rodillo de traccion.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	595.000	595.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	595.592	595.592	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
43	73152101-038	Provision de los rulemanes del rodillo tensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	980.000	980.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	975.975	975.975	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
44	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de los rulemanes del rodillo tensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	458.000	458.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	458.086	458.086	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
45	73152101-038	Tension, ajuste y lubricacion de cadenas de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	985.000	985.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	982.295	982.295	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
46	73152101-038	Provision de cadena de traccion (por metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	660.000	660.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	658.680	658.680	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
47	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de cadena de traccion (por metro)	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	178.872	178.872	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
48	73152101-038	Provision de correa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	610.500	610.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	610.500	610.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
49	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de correa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	352.000	352.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	352.374	352.374	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
50	73152101-038	Centrado de banda transportadora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	440.000	440.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	438.405	438.405	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
51	73152101-038	Provision de rulemanes de la caja reductora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	915.750	915.750	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	915.750	915.750	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
52	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes de la caja reductora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.010.000	1.010.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	1.010.130	1.010.130	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
53	73152101-038	Provision de rulemanes del motor electrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.072.500	1.072.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	1.072.500	1.072.500	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
54	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes del motor electrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	677.700	677.700	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	677.655	677.655	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627
55	73152101-038	Provision de caja y botonera de marcha y parada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	495.000	495.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215997	495.000	495.000	procedencia: Paraguay nro. certificado. origen_nacional: 215627

56	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de caja y botonera de marcha y parada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	731.280	731.280	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	731.280	731.280	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
57	73152101-038	Reparacion de caja reductora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.295.000	5.295.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	5.000.000	5.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
58	73152101-038	Rebobinado de motor electrico de 3 Hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.385.000	4.385.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	3.287.319	3.287.319	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
59	73152101-038	Provision de puerta correctiza de acero inoxidable (plataforma/desenbarque), dos hojas de 1,60m x 0,80m. Incluye todos los accesorios para el correcto funcionamiento (riles, guias, soportes, portacarrilado)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.075.000	11.075.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	9.000.000	9.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
60	73152101-038	Provision de placa de polyalgal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	1.650.000	1.650.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
61	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo de placa de polyalgal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.500	825.500	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	825.545	825.545	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
62	73152101-038	Topo vehicular de piso de 3 metros, metalico 5mm de espesor, pintado amarillo y negro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.935.000	1.935.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	1.500.000	1.500.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
63	73152101-038	Provision de cadena doble de traccion.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.485.000	2.485.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	2.483.250	2.483.250	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
64	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de cadena doble de traccion.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.235.000	1.235.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	1.234.193	1.234.193	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
65	73152101-038	Tension, ajuste y lubrificacion de cadenas de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	982.500	982.500	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	982.295	982.295	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
66	73152101-038	Provision de rulemanes de la caja reductora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	915.750	915.750	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	915.750	915.750	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
67	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes de la caja reductora.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.010.000	1.010.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	1.010.130	1.010.130	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
68	73152101-038	Provision de rulemanes del motor electrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.072.500	1.072.500	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	1.072.500	1.072.500	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
69	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes del motor electrico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	680.000	680.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	677.655	677.655	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
70	73152101-038	Provision de perno de sujecion de los dados de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	201.960	201.960	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
71	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de perno de sujecion de los dados de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	380.000	380.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	378.219	378.219	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
72	73152101-038	Provision de dados de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	222.649	222.649	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
73	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de dados de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	378.000	378.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	378.219	378.219	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
74	73152101-038	Provision de rulemanes de pernos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	400.000	400.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	402.872	402.872	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
75	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rulemanes de pernos de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	380.000	380.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	378.219	378.219	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
76	73152101-038	Reparacion de caja reductora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.295.000	5.295.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	5.000.000	5.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
77	73152101-038	Rebobinado de motor electrico de 3 Hp	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.385.000	4.385.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	3.287.319	3.287.319	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
78	73152101-038	Provision de caja y botonera de marcha y parada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	495.000	495.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	495.000	495.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
79	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de caja y botonera de marcha y parada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	730.000	730.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	731.280	731.280	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
80	73152101-038	Provision de arrancador suave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.290.000	4.290.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	4.000.000	4.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
81	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de arrancador suave	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	700.000	700.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
82	73152101-038	Pulido de chapeta de la cinta carrusel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.375.000	12.375.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	10.000.000	10.000.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627
83	73152101-038	Provision de revestimiento de goma para medalluna del carrusel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.000	550.000	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215997	548.625	548.625	procedencia: Paraguay nro. certificado_origen_nacional: 215627

84	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de revestimiento de goma para medalluna del carrusel	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	210.000	210.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen_nacional: 215997	207.260	207.260	procedencia: Paraguay nro. certificado origen_nacional: 215627
85	73152101-038	Provision de rueda de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.320.000	1.320.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen_nacional: 215997	1.320.000	1.320.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen_nacional: 215627
86	80111613-9999	Costo de mano de obra por el cambio de rueda de traccion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.065.000	1.065.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen_nacional: 215997	950.000	950.000	procedencia: Paraguay nro. certificado origen_nacional: 215627
Total:					154.664.680			Total:	140.847.046	


Jefe Dpto. Electricidad y Mantenimiento
BINAC


Jefe Gerencia Tecnica
BINAC