

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310285

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:15 del día 24/10/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310285 - LPN SBE 113-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA BENQ PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: afac005992a461f621fa20f6970de55c

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	Sin categorizar	1	36.1508.0004724.0000	Póliza	ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	19-10-2016	21-10-2016	09-04-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos					216
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		1.963.500	424.116.000

INFORMACION DEL LOTE:	2 - LOTE 2
-----------------------	------------

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de freno				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		3.272.500	3.272.500

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		458.150	458.150

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de presión				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		1.309.000	1.309.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de columna				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		3.272.500	3.272.500

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de caja de control auxiliar				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		5.236.000	5.236.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de control auxiliar				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		3.010.700	3.010.700

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico de Trendelenburg				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		6.021.400	6.021.400

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico deslizante				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		26.180.000	26.180.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico lateral				1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		3.010.700	3.010.700

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cilindro hidráulico respaldo					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		4.188.800	4.188.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de encastre piñera derecha					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		1.439.900	1.439.900

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de piñera izquierda					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		2.487.100	2.487.100

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de resorte a gas					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		2.879.800	2.879.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar derecho					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		4.974.200	4.974.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de engranajes sistema lumbar izquierdo					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		4.974.200	4.974.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manivela sistema lumbar					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		890.120	890.120

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula solenoide					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		2.879.800	2.879.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa madre					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		5.497.800	5.497.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de transformador					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		6.283.200	6.283.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de bomba eléctrica					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		6.414.100	6.414.100

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de capacitor					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		227.766	227.766

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de placa de carga					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		1.570.800	1.570.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de sistema de cabecera					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		8.377.600	8.377.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta de respaldo					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		3.534.300	3.534.300

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta par de piecera					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		2.879.800	2.879.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de colchoneta posa brazos					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		1.112.650	1.112.650

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de posa brazos					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		8.115.800	8.115.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de control remoto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	BENQ	BENQ MEDICAL TEC.	TRIMAX 650 NS	TAIWAN		3.534.300	3.534.300

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	424.116.000	24-10-2016	08:05:25.132	Propuesta
		Código Verificador:	69e2abba935e7fb799379d21a5d1bb0e	

2 - LOTE 2				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	124.032.986	24-10-2016	08:05:25.353	Propuesta
		Código Verificador:	08a3bc784b6ecbdfdf4f0b7a498ac88b6	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1	
Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	424.116.000

2 - LOTE 2	
Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.R.L. - 80010835-3	124.032.986

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	424.116.000
2 - LOTE 2	124.032.986

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2016	08:09:17.828
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2016	08:11:48.844
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	24-10-2016	08:11:57.913
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	24-10-2016	08:12:03.400
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-10-2016	08:12:08.920
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	24-10-2016	08:18:01.588
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	24-10-2016	08:24:50.429
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	24-10-2016	08:31:27.566

Listado de Mensajes

Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	24-10-2016	08:31:31.784
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2016	08:31:33.347
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2016	08:31:36.284
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2016	08:37:36.311
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2016	08:43:04.371
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2016	08:43:04.453

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2016	08:44:23.932
Continuamos con la Subasta.	24-10-2016	08:44:34.772
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	24-10-2016	08:44:38.230
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-10-2016	08:44:41.648
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	24-10-2016	08:44:46.599
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	24-10-2016	08:53:16.160
Señor Oferente, baje su precio	24-10-2016	08:58:58.145
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	24-10-2016	09:03:08.123
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	24-10-2016	09:03:12.373
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2016	09:03:13.809
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2016	09:03:16.771
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2016	09:09:17.137
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2016	09:15:03.221
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2016	09:15:03.329

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.