

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 342458

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:30 del día 21/6/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 342458 -

LCO SBE 09-18 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y SERVICIO DE REPARACION POR UNICA VEZ PARA LA BOMBA EXTRACORPOREA DE LA MARCA TERUMO PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: b2ad3badb2f371f42f57af7996bc6cda

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
45.1508.0009142.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE SA	01-06-2018	19-06-2018	25-12-2018

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Reparación con provisión de CirculationPump				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de CirculationPump	9.500.000	9.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	Reparación con provisión de Battery 12V 10AH	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Battery 12V 10AH	2.500.000	5.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Reparación con provisión de BulbHalogen 24V/20W	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de BulbHalogen 24V/20W	650.000	1.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Reparación con provisión de Media Air Filter, RollerPump	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Media Air Filter, RollerPump	300.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Reparación con provisión de Light Bulb 28V 40mA T-1 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Light Bulb 28V 40mA T-1 3/4	650.000	650.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Reparación con provisión de BeltPolyflex	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de BeltPolyflex	3.200.000	3.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Reparación con provisión de Tube Guide RollerPump	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA		650.000	5.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Reparación con provisión de ShoulderScrew Mach Tube GD	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Tube Guide RollerPump	30.000	240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Reparación con provisión de ShoulderScrewMachined	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de ShoulderScrewMachined	950.000	950.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Reparación con provisión de Greaseallpurpose APG #2	8

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Greaseallpurpose APG #2	608.790	4.870.320

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

11	73171602-006	Reparación con provisión de Nitrille O-Ring						2
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Nitrille O-Ring	123.500	247.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
12	73171602-006	Reparación con provisión de Snap Ring External					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Snap Ring External	273.000	546.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
13	73171602-006	Reparación con provisión de Snap Ring B Ower/Int					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Snap Ring B Ower/Int	115.700	231.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
14	73171602-006	Reparación con provisión de BallBearing 17mm IO 35mm					2	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de BallBearing 17mm IO 35mm	897.000	1.794.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	73171602-006	Reparación con provisión de Ball BRG Deep Groove					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Ball BRG Deep Groove	884.000	884.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	73171602-006	Reparación con provisión de AlertLevel Sensor TransducerYellow					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de AlertLevel Sensor TransducerYellow	90.350.000	90.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	73171602-006	Reparación con provisión de AlertLevel Sensor Transducer Red					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de AlertLevel Sensor TransducerYellow	90.350.000	90.350.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	73171602-006	Reparación con provisión de Endcoverlarge pin occludr					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Endcoverlarge pin occludr	23.400.000	23.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	73171602-006	Reparación con provisión de Pin ClevisSelf - Lock 3/16					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Pin ClevisSelf - Lock 3/16	33.150	33.150	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	73171602-006	Reparación con provisión de 125 Dia Pin DLX CT Clamp					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de 125 Dia Pin DLX CT Clamp	5.590	5.590

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Reparación con provisión de ClaspMachinedDeluxe HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de ClaspMachinedDeluxe HD	24.570.000	24.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Reparación con provisión de FlipperMoldedDeluxe HEA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de FlipperMoldedDeluxe HEA	63.700	63.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Reparación con provisión de Torsion Spring Tube Camp 1670	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Torsion Spring Tube Camp 1670	16.640	16.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Reparación con provisión de DragInsert Buna-N DLY HD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de DragInsert Buna-N DLY HD	780	780

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Reparación con provisión de Cable AsbyPotenciometer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Cable AsbyPotenciometer	14.389.700	14.389.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Reparación con provisión de EndCover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de EndCover	34.866.000	34.866.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Reparación con provisión de Cable forencoder POT - OrderWith 1510611	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Cable forencoder POT - OrderWith 1510611	35.703.200	35.703.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Reparación con provisión de Sensor de Flujo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Sensor de Flujo	83.200.000	83.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Reparación con provisión de Tubuladuras para intercambiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación con provisión de Tubuladuras para intercambiador de calor	3.250.000	3.250.000
-------------------------------------	--------	--------	-----------	---------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Reparación sin provisión de repuestos para la Bomba Extracorpórea (Mano de Obra)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Reparación sin provisión de repuestos para la Bomba Extracorpórea (Mano de Obra)	32.500.000	32.500.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de la BOMBA DE PERFUSION EXTRACORPOREA modelo PERFUSION SYSTEM 8000 de la Marca TERUMO instalados en el Servicio de Críocirugía del HOSPITAL CENTRAL del IPS. Cantidad de Equipos: Uno (1)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Preventivo de la BOMBA DE PERFUSION EXTRACORPOREA modelo PERFUSION SYSTEM 8000 de la Marca TERUMO	7.540.000	7.540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CirculationPump	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de CirculationPump	10.515.700	10.515.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery 12V 10AH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Battery 12V 10AH	2.213.900	2.213.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BulbHalogen 24V/20W	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de BulbHalogen	636.480	636.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Media Air Filter, RollerPump	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Media Air Filter, RollerPump	240.500	240.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Light Bulb 28V 40mA T-1 3/4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Light Bulb 28V	546.000	546.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BeltPolyflex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de BeltPolyflex	3.640.000	3.640.000
-------------------------------------	--------	--------	-----------	---------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube Guide RollerPump				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tube Guide	533.000	533.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ShoulderScrew Mach Tube GD				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de ShoulderScrew	27.690	27.690

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ShoulderScrewMachined				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión	913.250	913.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Greaseallpurpose APG #2				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Greaseallpurpose APG #2	608.790	608.790

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Nitrille O-Ring				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Nitrille O-Ring	123.500	123.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Snap Ring External				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Snap Ring External Cantidad: 1	273.000	273.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Snap Ring B Ower/Int				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Snap Ring B Ower/Int	115.700	115.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BallBearing 17mm				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de BallBearing 17mm	897.000	897.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ball BRG Deep Groove				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ball BRG Deep Groove	884.000	884.000
-------------------------------------	--------	--------	-----------	----------------------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AlertLevel Sensor TransducerYellow				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de AlertLevel Sensor TransducerYellow	90.350.000	90.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de AlertLevel Sensor Transducer Red				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de AlertLevel Sensor Transducer Red	90.350.000	90.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Endcoverlarge pin occludr				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Endcoverlarge pin occludr	23.400.000	23.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pin ClevisSelf - Lock 3/16				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pin ClevisSelf - Lock 3/16	33.150	33.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 125 Dia Pin DLX CT Clamp				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	JAPON/CHILE/ BELGICA	NO APLICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de 125 Dia Pin DLX CT Clamp	5.590	5.590

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ClaspMachinedDeluxe HD				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de ClaspMachinedDeluxe HD	24.570.000	24.570.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlipperMoldedDeluxe HEA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de FlipperMoldedDeluxe HEA	63.700	63.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Torsion Spring Tube Camp 1670				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/ BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Torsion Spring Tube Camp 1670	16.640	16.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de DragInsert Buna-N DLY HD				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de DragInsert Buna-N DLY HD	780	780
-------------------------------------	--------	--------	-----------	---------------------	--	-----	-----

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor Model 00D12A0710D-2				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor Model 00D12A0710D-2	169.000.000	169.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable AsbyPotenciometer				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable AsbyPotenciometer	14.389.700	14.389.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asbymainboardpulsatile				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asbymainboardpulsatile	44.239.000	44.239.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Asby Pulse topump				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Asby Pulse topump	1.040.000	1.040.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Asby UAS to Control				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Asby UAS to Control	3.367.000	3.367.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Asby LED for pulse				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Asby LED for pulse	1.924.000	1.924.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor W/Tach U12D/A				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor W/Tach U12D/A	31.278.000	31.278.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby CPU/CONT SMT				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby CPU/CONT SMT	12.350.000	12.350.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc AssyPumpDisplay SMT				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc AssyPumpDisplay SMT	7.696.000	7.696.000
-------------------------------------	--------	--------	-----------	---------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fan brushless 12V 40MM SQ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fan brushless 12V 40MM SQ	522.600	522.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IndicatorLighted 18mm x 24m				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de IndicatorLighted 18mm x 24m	192.400	192.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby Air detect INTRFC				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby Air detect INTRFC	44.876.000	44.876.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby Safety Display BD				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby Safety Display BD	12.558.000	12.558.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC AsbyLevel Detector II				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC AsbyLevel Detector II	20.650.500	20.650.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de EndCover				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de EndCover	3.159.000	3.159.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable forencoder POT -OrderWith 1510611				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable forencoder POT -OrderWith 1510611	35.703.200	35.703.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Encoder POT -OrderWith 150778				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Encoder POT - OrderWith 150778	34.866.000	34.866.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby COMPTR BD AMPRO/3XSI (ART)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC Asby COMPTR BD AMPRO/3XSI (ART)	11.336.000	11.336.000
-------------------------------------	--------	--------	-----------	---------------------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de módulo de Centrifuga				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de módulo de Centrifuga	232.700.000	232.700.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Flujo Cantidad:1	83.200.000	83.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra air filterguard 3.6 square				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra air filterguard 3.6 square	189.800	189.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra CoverAssemblyPump				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra CoverAssemblyPump	1.323.400	1.323.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra Tube guide pump 9K				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra Tube guide pump 9K	118.300	118.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra PC Asby UPS Board 8k				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Extra PC Asby UPS Board 8k	16.653.000	16.653.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SouthcoDrawLachtAssembly				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de SouthcoDrawLachtAssembly	24.700	24.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc AssyPumpDist W/Stop 8k				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc AssyPumpDist W/Stop 8k	3.120.000	3.120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de MembraneSwitchPump Ver 2 9k				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de MembraneSwitchPump Ver 2 9k	3.968.900	3.968.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby DRV/PWR Rey C 8k/9k	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby DRV/PWR Rey C 8k/9k	15.141.100	15.141.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BeltPoliflex	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de BeltPoliflex	685.100	685.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby Dual Tach BD 9K	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby Dual Tach BD 9K	1.843.400	1.843.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tool EAO Lens Remover	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tool EAO Lens Remover	260.000	260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp Remover EAO 02-906	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp Remover EAO 02-906	94.900	94.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby TEMP/PRESS ART MON 8K	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby TEMP/PRESS ART MON 8K	39.730.600	39.730.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de MEM SWC CPG MN8K78-8086-0661-4	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de MEM SWC CPG MN8K78-8086-0661-4	9.236.500	9.236.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby TEMP/PRESS CPG MON 8K	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pc Asby TEMP/PRESS CPG MON 8K	42.754.400	42.754.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubuladuras para intercambiador de calor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubuladuras para intercambiador de calor	3.250.000	3.250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para la Bomba Extracorpórea de la marca BCT Modelo SARNS 8000 pertenecientes al IPS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	TERUMO	TERUMO	NO APLICA	JAPON/CHILE/BELGICA	Extracorpórea de la marca BCT Modelo SARNS 8000 pertenecientes al IPS	5.408.000	5.408.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	370.000.000	21-06-2018	08:39:23.428	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8be06ca376661d9399390721aeb8ea1a	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	465.000.000	21-06-2018	08:36:09.704	Etapa de Puja
		Código Verificador:	173e676474a1f9d9cdc5ff6a3b4987f7	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	469.711.480	21-06-2018	08:00:49.868	Propuesta
		Código Verificador:	9c0e05c8ba2ee1a486b7a8742ddf9a14	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	910.582.100	21-06-2018	09:28:32.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22c48a797e01dab5ce6c67d02679ba7d	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.000.000.000	21-06-2018	09:19:06.541	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d92c4e2b18d54abebd5421936c73824	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	1.167.347.870	21-06-2018	08:00:51.187	Propuesta
		Código Verificador:	81a7b8e22cbc49ffe726ab35765178e2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	370.000.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	910.582.100

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80026564-5 - CHACO INTERNACIONAL SA

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	370.000.000
2 - LOTE 2	910.582.100

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-06-2018	08:12:12.398
Buenos días, comenzamos la Subasta.	21-06-2018	08:12:41.321
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	21-06-2018	08:12:50.526
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-06-2018	08:15:19.584
Señor/a Oferente, baje su precio	21-06-2018	08:20:55.344
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	21-06-2018	08:22:47.565
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	21-06-2018	08:28:10.674
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-06-2018	08:33:20.537
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	21-06-2018	08:33:37.484
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-06-2018	08:33:41.759
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-06-2018	08:45:23.511
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-06-2018	08:51:57.520
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-06-2018	08:51:57.745

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-06-2018	08:53:36.316
Continuamos con la Subasta.	21-06-2018	08:53:41.367
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	21-06-2018	08:53:46.168
Señor/a Oferente, baje su precio	21-06-2018	08:57:03.765
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-06-2018	08:57:10.365
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	21-06-2018	09:06:22.247
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	21-06-2018	09:07:23.074
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-06-2018	09:14:56.441
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	21-06-2018	09:15:01.685
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-06-2018	09:15:04.119
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-06-2018	09:25:06.697
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-06-2018	09:30:21.941
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-06-2018	09:30:22.067

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.