

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 348850

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:52 del día 13/9/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 348850 - LCO SBE 28-18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA DE LA MARCA SORIN PERTENECIENTES AL I.P.S. de la Institución:

Código Verificador: 768e08be298a975064f6d4841de43e4b

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Ofertante: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Ofertante: 1
28.1508.0003569.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	12-09-2018	13-09-2018	11-04-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo del equipo para circulación extracorpórea, marca SORIN, modelo S5 STOCKER, perteneciente al servicio de Cardiocirugia del Hospital Central Del IPS.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	S5	Italia / Alemania	Mantenimiento preventivo del equipo para circulación extracorpórea, marca SORIN, modelo S5 STOCKER	7.854.000	7.854.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

2	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable	2.915.500	2.915.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board	14.994.000	14.994.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	73171602-006	mantenimiento correctivo con provisión de Display board				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	mantenimiento correctivo con provisión de Display boar	12.495.000	12.495.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor control board				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor control board	18.326.000	18.326.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable to pump control panel				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Connecting cable to pump control panel	2.915.500	2.915.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 12V/17Ah. Pack x4 battery				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de 12V/17Ah. Pack x4 battery	952.000	952.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carrying handle				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Carrying handle	5.831.000	5.831.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Battery-discharge device socket with cable harness				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provision de Battery-discharge device socket with cable harness	7.497.000	7.497.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board DC/DC				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board DC/DC	20.825.000	20.825.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board UPS charging device				1	
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board UPS charging device	16.660.000	16.660.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board UPS control					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board UPS control	16.660.000	16.660.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD touch screen					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD touch screen	9.996.000	9.996.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Computer board				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Computer board	16.660.000	16.660.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan	499.800	499.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Line filter					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Line filter	1.832.600	1.832.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor controller					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor controller	19.159.000	19.159.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Speaker					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Speaker	499.800	499.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Speaker					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Speaker	499.800	499.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board display and control module					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board display and control module	18.326.000	18.326.000

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Connexion cable					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Connexion cable	1.666.000	1.666.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Fan	499.800	499.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board battery switch					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Circuit board battery switch	7.497.000	7.497.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 20 A T F1					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuse 20 A T F1	208.250	208.250

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de A 47 Fuse 20 A T F2					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de A 47 Fuse 20 A T F2	208.250	208.250

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de A 48 Fuse battery H1 (start without mains power) 3.15 A T F3					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provision de A 48 Fuse battery H1 (start without mains power) 3.15 A T F3	249.900	249.900

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de A 49 Fuse battery discharger 10 A T F4					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de A 49 Fuse battery discharger 10 A T F4	1.249.500	1.249.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de A 50 Fuse battery H2 (Supply emergency patch-in) 1 A T F5					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provision de A 50 Fuse battery H2 (Supply emergency patch-in) 1 A T F5	1.249.500	1.249.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Retaining ring for RP150 (plastic)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Retaining ring for RP150 (plastic)	2.915.500	2.915.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Retaining ring for RP85 (plastic)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Retaining ring for RP85 (plastic)	2.915.500	2.915.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Heaters					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Heaters	18.326.000	18.326.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cold tank pump (complete)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Cold tank pump (complete)	19.159.000	19.159.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Warm tank pump (complete)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Warm tank pump (complete)	16.660.000	16.660.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Floats					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Floats	7.497.000	7.497.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board	22.491.000	22.491.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Mains AC board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Mains AC board	22.491.000	22.491.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Keyboard and Display board					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Keyboard and Display board	20.825.000	20.825.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pump motor in the stirring mechanism					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Pump motor in the stirring mechanism	24.157.000	24.157.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de M3 x 4 set screw					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de M3 x 4 set screw	2.082.500	2.082.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Axle extension					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Axle extension	4.998.000	4.998.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Opening for reference temperature sensors					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Opening for reference temperature sensors	7.497.000	7.497.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de (calibration)					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de (calibration)	2.082.500	2.082.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Straight 1/2 male hansen 1/2 tubing fiting					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Straight 1/2 male hansen 1/2 tubing fiting	1.249.500	1.249.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de 90 angle 1/2 male hansen 1/2 tubing fiting					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de 90 angle 1/2 male hansen 1/2 tubing fiting	1.249.500	1.249.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Upper casing with foil					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Upper casing with foil	8.746.500	8.746.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display board					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Display board	12.495.000	12.495.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU board	29.988.000	29.988.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor control board					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor control board	20.825.000	20.825.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EPROM (Firmware)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de EPROM (Firmware)	6.664.000	6.664.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	73171602-006	Revolution, Blood Centrifugal Pump disponible, Phisio coated STOCKER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Revolution, Blood Centrifugal Pump disponible, Phisio coated STOCKER	2.499.000	2.499.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo para circulación extracorpórea marca SORIN, modelo S5 STOCKER, perteneciente al servicio de Cardiocirugía del Hospital Central Del IPS.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Livanova	Sorin	no aplica	Italia / Alemania	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos del equipo para circulación extracorpórea marca SORIN, modelo S5 STOCKER	3.272.500	3.272.500

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA DE LA MARCA SORIN PERTENECIENTES AL I.P.S.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	469.312.200	13-09-2018	08:01:25.279	Propuesta
		Código Verificador:	b446b68723e40a71dfa11d17b6dc9a5e	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA DE LA MARCA SORIN PERTENECIENTES AL I.P.S.

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	469.312.200

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.	
Ítem	Precio Ganador
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA DE LA MARCA SORIN PERTENECIENTES AL I.P.S.	469.312.200

Listado de Mensajes

1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA DE LA MARCA SORIN PERTENECIENTES AL I.P.S.

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-09-2018	08:10:08.700
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-09-2018	08:10:23.270
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-09-2018	08:10:28.857
Señor/a Oferente, baje su precio	13-09-2018	08:11:31.404
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-09-2018	08:18:09.398
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	13-09-2018	08:34:03.575
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	13-09-2018	08:37:30.448
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-09-2018	08:39:41.286
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-09-2018	08:39:43.947
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-09-2018	08:45:44.110
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-09-2018	08:52:24.223
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-09-2018	08:52:24.382

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.