

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 365167

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:57 del día 13/1/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 365167 -

LPN SBE 20-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS X DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: f44557e1ade5d783fe0a78cf1d8c3cff

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 10 del PBC, Dice: Punto Nro. 25. Tiempo de Funcionamiento de los Bienes: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes a los LOTES N° 1 Y 3 será de: Un (1) año posterior a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes al LOTE N° 2 será de: 6 (seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. En relación con los Servicios de Mantenimiento Correctivos con Provisión de Repuestos: Solicitamos a la Convocante considerar que el Plazo Máximo que otorga el Fabricante para Garantía de Repuestos es de 06 (seis) meses a partir de la instalación de estos.	20-11-2020	09:09:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC	17-12-2020	15:18:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 10 del PBC, Dice: Punto Nro. 25. Tiempo de Funcionamiento de los Bienes: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes a los LOTES N° 1 Y 3 será de: Un (1) año posterior a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes al LOTE N° 2 será de: 6 (seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. Servicios de Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos: Se aclara que el plazo máximo de garantía es de 60 (sesenta) días corridos desde la prestación del servicio, siempre que se tratase del mismo reclamo. Solicitamos a la Convocante la modificación correspondiente.	20-11-2020	09:10:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:18:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Página 10 del PBC, Dice: Punto Nro. 25. Tiempo de Funcionamiento de los Bienes: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes a los LOTES N° 1 Y 3 será de: Un (1) año posterior a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes al LOTE N° 2 será de: 6 (seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. Servicios de Mantenimiento Preventivo: Se aclara que el Servicio corresponde a un mantenimiento periódico según lo estipula el Fabricante, donde se realizan servicios preventivos y verificaciones generales que permiten el correcto funcionamiento del Equipo, cabe destacar que estos servicios no cuentan con garantías, debido a que son servicios a demanda y no corresponden a reclamos realizados por la Contratante. Solicitamos la modificación correspondiente en el PBC.	20-11-2020	09:12:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:18:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 10 del PBC, Dice: Punto Nro. 25. Tiempo de Funcionamiento de los Bienes: El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de: 30 (treinta) días desde la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes a los LOTES N° 1 Y 3 será de: Un (1) año posterior a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. El período de validez de la Garantía del repuesto instalado correspondientes al LOTE N° 2 será de: 6 (seis) meses posteriores a la puesta en funcionamiento del equipo reparado. Se solicita por favor a la Convocante realizar las modificaciones en cuanto a las garantías: • Mantenimientos Correctivos con Provisión de Repuestos: 06 (seis) meses a partir de la instalación de la pieza en cuestión. • Mantenimientos Correctivos SIN Provisión de Repuestos: 60 (sesenta) días a partir de la prestación del Servicio, siempre que se trate del mismo error.	20-11-2020	09:13:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:18:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto Nro. 26 Plazo de Reposición de Bienes, Página Número 10, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: 30 (treinta) días calendario a partir de la notificación de la irregularidad. Solicitamos a la Convocante aclarar que el plazo debe correr a partir de la recepción de la Orden de Compra emitida por el Instituto de Previsión Social.	20-11-2020	09:14:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:22:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Mantenimientos Preventivos, Página Número 40 Solicitamos a la Convocante determinar las autoridades responsables de la firma de documentos para los servicios de Mantenimiento Preventivos en Localidades de 0-50 km	20-11-2020	09:14:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que los documentos deben estar firmados y sellados por el Administrador o el Director de la localidad donde se realizó el servicio.	17-12-2020	15:22:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Generalidades de los Mantenimientos Correctivos, Página Número 41, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Todo pedido de mantenimiento correctivo, será inicialmente considerado como un mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos hasta que, mediante el informe técnico presentado, se constate la necesidad de provisión de repuestos para dejar el equipo operativo. Por lo tanto, los plazos de asistencia estipulados más arriba serán tenidos en cuenta, para computar y verificar si la asistencia fue realizada en tiempo y la eventual aplicación de multa por mora a dicha asistencia, ya sea de un mantenimiento correctivo con o sin provisión de repuesto. Sugerimos a la Convocante considerar que los Servicios de Asistencia Técnica que terminen en diagnóstico de repuestos SI corresponden a servicios de tipo Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de repuestos, por lo cual, ambos servicios deben ser considerados, esto atendiendo a no incrementar los precios de repuestos y que ambos servicios sean considerados de forma SEPARADA. Servicios CORRECTIVOS sin Provisión de Repuestos (los cuales muchas veces concluye en un diagnóstico) y como complemento el ÍTEM de la Provisión de Repuestos.	20-11-2020	09:16:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:22:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Mantenimientos Correctivos SIN Provisión de Repuestos, Página Número 41, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Corresponde a los trabajos realizados en equipos que presentan algún tipo de desperfecto, pero los mismos pueden ser solucionados sin la necesidad de un repuesto, tales como ajustes, calibraciones, configuraciones u otros, que implique en funcionamiento óptimo nuevamente del equipo. Sugerimos a la Convocante que dicho ítem también contempla los servicios de diagnósticos, que desemboquen en pedido de piezas para la reparación del Equipo, es importante recalcar que en dicha asistencia también se presta el servicio de diagnóstico, pruebas y procedimientos para llegar al Diagnóstico correspondiente. Página Nro. 41, misma sección, en el Pliego de Bases y Condiciones se menciona: En caso de que el técnico realice la visita y verificación del equipo y constate que se necesitaran repuestos, automáticamente será considerado como un mantenimiento correctivo con provisión de repuestos y deberá ajustarse a los precios cotizados Sugerimos a la Convocante no convertirlo directamente a Servicios con Provisión de Repuestos, considerando el Servicio de Asistencia Previa, por lo cual considerar AMBOS servicios prestados, y que de esta manera los repuestos no cuenten con costos aumentados, por los servicios de diagnóstico de piezas, referentes a los Servicios SIN Provisión de Repuestos.	20-11-2020	09:19:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:22:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto Nro. 6 Inspecciones y Pruebas, Página Número 53, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: Los equipos deberán quedar en funcionamiento óptimo, con un periodo de inspección y prueba de 15 (quince) días desde la fecha de realización del servicio para la elaboración del Acta de Conformidad que emitirá el Administrador del Contrato, la que habilitará al contratista a solicitar el pago por el mantenimiento efectuado. Solicitamos a la Convocante indicar el tiempo máximo de 01 día hábil, para la emisión para el Acta de Conformidad luego del Periodo de Pruebas, considerando que dicho periodo da el aval del correcto funcionamiento del Equipo, y permite el procesamiento del Expediente en tiempo.	20-11-2020	09:20:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:22:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Punto Nro. 2 Plan de Entrega (Bienes), Página Número 23, en el Pliego de Bases y Condiciones se indica: En ese momento se procederá a la elaboración del Acta Definitiva y Nota de Recepción correspondiente en la Dependencia receptora, el cual habilitará al proveedor a solicitar el pago por la provisión, en la Ventanilla Única de Proveedores del IPS. Solicitamos a la Convocante establecer el período máximo de 1 día hábil para la firma de dichos documentos, considerando que, en experiencias anteriores, este proceso demora bastante, y también definir los cargos firmantes para el Acta de Recepción Definitiva, a fin de establecer responsables y que no existan confusiones.	20-11-2020	09:23:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:22:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Informes de Servicios posteriores a las asistencias técnicas: Sugerimos pueda ser considerado en el Presente llamado la Presentación de Informes Digitales y que los mismos sean enviados a las direcciones oficiales de Correo Electrónico de la Contratante, dando como respuesta al mismo ticket de servicio (digital) que nos es emitido inicialmente por el Instituto de Previsión Social a través de correo electrónico. Esta situación es solicitada con el fin del cuidado de medio ambiente, para la reducción de la considerable emisión de papeles, y así también en el marco de la situación mundial que estamos atravesando, a raíz del Coronavirus, evitar la concurrencia de muchas personas administrativas a los Hospitales para dichas gestiones.	20-11-2020	09:24:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:23:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 37: Lote 1: Reparación Mayor a Demanda del Pliego de Bases y Condiciones se indica: En caso de necesitar prórroga, la Contratista deberá solicitarla por medio de una Nota entregada a la mesa de entrada de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud al constatarse el retraso, posteriormente no tendrán validez. Dicha solicitud de prórroga no podrá exceder de 15 (quince) días. Solicitamos amablemente a la convocante considerar un plazo de por lo menos 30 (treinta) días, debido a que, en oportunidades, solicita una pieza para continuar con los diagnósticos del equipo, sin embargo, se puede dar el caso de que este requiera de otra pieza para continuar los trabajos, lo cual implica los tiempos de importación y reparación.	20-11-2020	09:29:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:23:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 37: Lote 1: Reparación Mayor a Demanda del Pliego de Bases y Condiciones se indica: Las asistencias deben realizarse de lunes a domingo de 08:00 a 17:00 hs., incluyendo feriados Solicitamos a la convocante aclarar que las asistencias deben realizarse de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs., excluyendo sábados, domingos y feriados.	20-11-2020	09:30:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:23:25

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 38: Informe de Servicio Técnico se indica: El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la empresa, personal autorizado del Servicio y un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el cargo del personal autorizado del Servicio	20-11-2020	09:31:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que el Informe de Servicio Técnico deberá estar firmado y sellado por el Administrador o Director de la localidad donde se realizó el servicio.	17-12-2020	15:23:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 38: Informe de Técnico de instalación: opción C del Pliego de Bases y Condiciones se indica: El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la empresa y un Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el cargo del personal autorizado del Servicio	20-11-2020	09:37:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que el cargo del funcionario designado es Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.	17-12-2020	15:23:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 38: Informe de Técnico de instalación del Pliego de Bases y Condiciones se indica: Los repuestos reemplazados deben ser proveídos a la Sección Soporte Técnico de Equipos Biomédicos, en caso de que lo solicite. En caso de que la Contratista necesite el retiro del repuesto reemplazado, deberá solicitarlo nota mediante. Solicitamos a la convocante excluir este punto, considerando que los repuestos deben ser devueltos a Fábrica, por su condición denominada por Fábrica Piezas de Recambio lo cual significan el menor costo de estas, en el caso de desear el resguardo de las piezas, los precios se verán incrementados	20-11-2020	09:37:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:23:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 39: Mantenimiento Preventivo del Pliego de Bases y Condiciones se indica: El mismo deberá ser debidamente llenado con todos los requerimientos según Anexo I y firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y por personal autorizado del Servicio correspondiente. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar el cargo del personal autorizado del Servicio	20-11-2020	09:38:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que el cargo del funcionario designado es Técnico de la Sección de Soporte Técnico de Equipos Biomédicos.	17-12-2020	15:24:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 40: Generalidades de los Mantenimientos Correctivos del Pliego de Bases y Condiciones se indica: La Contratista queda comprometida a atender todos los pedidos de mantenimiento correctivo que sean solicitadas única y exclusivamente por las personas autorizadas por el Administrador del Contrato. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar quiénes serán los cargos autorizados por el Administrador del Contrato.	20-11-2020	09:41:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que las personas autorizadas serán los usuarios finales del equipo y sus superiores (Jefe de Sección, de Departamento, etc.)	17-12-2020	15:24:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Página N.º 46 y 47 del Pliego de Bases y Condiciones: LISTA DE EQUIPOS: ítem 1: Equipo de Rayos X Fijo: N.º de Serie 1618 con Código Patrimonial N.º 214724 Sugerimos a la Convocante la revisión del Código Patrimonial, considerando que, según base de datos, el Código Patrimonial corresponde a Equipo con Número de Serie 1614 ítem 6: Equipo de Rayos X Fijo: N.º de Serie 1614 con Código Patrimonial N.º 214725 Sugerimos a la Convocante la revisión del Código Patrimonial, considerando que, según base de datos, el Código Patrimonial no corresponde ítem 44: Equipo de Rayos X Telecomandado: N.º de Serie 2079 con Código Patrimonial N.º 310948 Sugerimos a la Convocante la revisión del Código Patrimonial, considerando que, según base de datos, el Código Patrimonial corresponde al Equipo con Número de Serie: 22079 ítem 45: Equipo de Rayos X Telecomandado: N.º de Serie 2080 con Código Patrimonial N.º 310949 Sugerimos a la Convocante la revisión del Código Patrimonial, considerando que, según base de datos, el Código Patrimonial corresponde al Equipo con Número de Serie: 22080	20-11-2020	09:42:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que los números de patrimonio corresponden a la base de datos de la Sección Control y Registro Patrimonial	17-12-2020	15:24:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la Página N° 52: Plan de Entrega (Servicios) – Lote 2 del Pliego de Bases y Condiciones se indica: El periodo estimado de prestación de servicios estipulado, tanto en mantenimiento correctivo con y sin provisión de repuestos y preventivo, es de 24 meses. Solicitamos a la convocante aclarar el tiempo de duración del contrato ya que en la página 68 ítem 6: la vigencia de Contrato se estipula por un periodo de 26 (veintiséis) meses a partir de la suscripción del contrato.	20-11-2020	09:43:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que la vigencia del contrato es de 26 meses.	17-12-2020	15:24:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 18 del PBC, Dice: 9. Capacidad Técnica - 9.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: h) Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el M.S.P. y B.S. Solicitamos a la Convocante actualizar la denominación del siguiente documento exigido en la página 18 del PBC: • Habilitación Vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el M.S.P. Y B.S. • DEBE DECIR: Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS	20-11-2020	09:43:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:24:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 18 del PBC, Dice: 9. Capacidad Técnica - 9.1. Requisitos documentales para evaluar el presente criterio: I) Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente. Solicitamos a la Convocante actualizar la denominación del siguiente documento exigido en la página 18 del PBC: • DEBE DECIR: Autorización de Apertura y Funcionamiento como Importador, o representante o distribuidor Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO de dispositivos médicos, expedida por la DNVS dependiente del MSPyBS	20-11-2020	09:44:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:24:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 38 del PBC Dice: d. Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente. Solicitamos establecer que el Acta de Conformidad será confeccionado por la Contratante en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de concluir satisfactoriamente cada evento.	20-11-2020	09:44:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al oferente que los documentos se confeccionaran en un plazo razonable.	17-12-2020	15:25:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 42 del PBC Dice: c. Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente. Solicitamos establecer que el Acta de Conformidad será confeccionado por la Contratante en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de concluir satisfactoriamente cada evento.	20-11-2020	09:45:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los documentos se confeccionaran en un plazo razonable.	17-12-2020	15:25:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 44 del PBC. Dice: i. Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente. Solicitamos establecer que el Acta de Conformidad será confeccionado por la Contratante en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de concluir satisfactoriamente cada evento.	20-11-2020	09:45:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los documentos se confeccionaran en un plazo razonable.	17-12-2020	15:25:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 46 del PBC Dice: m. Acta de Conformidad: se confecciona una única vez por cada evento, donde se deja constancia que el servicio ha sido concluido satisfactoriamente. Solicitamos establecer que el Acta de Conformidad será confeccionado por la Contratante en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de concluir satisfactoriamente cada evento.	20-11-2020	09:46:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC. Los documentos se confeccionaran en un plazo razonable.	17-12-2020	15:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos que la Convocante considere prever el procedimiento de Cesión de Deudas con entidades bancarias habilitadas en plaza, previendo cualquier situación atraso de pago por parte de la Contratante.	20-11-2020	09:46:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo estrictamente establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2020	15:25:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 62 del PBC – 10. Reajuste de Precio: Por experiencias anteriores en la solicitud y presentación de expedientes por reajuste de precios las Convocantes aducen que no cuentan con procedimientos definidos para honrar estas obligaciones y adicionan a esta circunstancia la falta de disponibilidad presupuestaria para este objeto de gasto, quedando estos expedientes en mero trámite administrativo y sin avance para la obligación correspondiente. Solicitamos a la Convocante informar y establecer en el PBC cuál es el procedimiento y plazo de pago en el caso que exista reajuste de precios y el oferente presente factura por este concepto.	20-11-2020	09:47:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el punto 36 Reajuste del Pliego de Bases y Condiciones	17-12-2020	15:25:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Página 64 del PBC – 38. Tasa de Interés por Mora: Página 64 del PBC, Dice: En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del: Cero coma cero uno por ciento (0,01 %) del monto en mora por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. Pedimos equidad y que el porcentaje de interés por mora en el pago de las obligaciones sea el mismo porcentaje al que es aplicado en el porcentaje de Multas por atraso en la entrega de los bienes, donde se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del 0,1%.	20-11-2020	09:47:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo solicitado en el PBC.	17-12-2020	15:26:08

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - RUC:		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
80002379-0					
1508017619	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A	08-01-2021	12-01-2021	12-08-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DETECTOR FD DE TIPO MURAL				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DETECTOR FD DE TIPO MURAL	572.560.800	572.560.800
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de BANCO DE CAPACITORES para equipo de Rayos X				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de BANCO DE CAPACITORES para equipo de Rayos X	82.198.800	82.198.800
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	

3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Intensificador completo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Intensificador completo	612.246.732	612.246.732

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 0 a 50 km.	4.080.000	4.080.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 51 a 200 km.	6.120.000	6.120.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXION ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 201 a 450 km.	8.160.000	8.160.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 0 a 50 km	3.720.000	3.720.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 51 a 200 km.	5.580.000	5.580.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 201 a 450 km.	7.440.000	7.440.000
---	-----	-----	-----	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 0 a 50 km	2.520.000	2.520.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 51 a 200 km	3.780.000	3.780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 201 a 450 km.	5.040.000	5.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 0 a 50 km.	3.720.000	3.720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 51 a 200 km	5.580.000	5.580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 201 a 450 km	7.440.000	7.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 0 a 50 km	5.928.000	5.928.000
---	-----	-----	-----	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 51 a 200 km.	8.892.000	8.892.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS con N.º de Serie 19202 instalado en el Servicio de Radiología del IPS instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS con N.º de Serie 19202 instalado en el Servicio de Radiología del IPS instalados en el rango de 201 a 450 km	11.856.000	11.856.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 0 a 50 km	9.480.000	9.480.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 51 a 200 km.	14.220.000	14.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 201 a 450 km.	18.960.000	18.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 0 a 50 km.	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 51 a 200 km.	4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para equipo de Rayos X SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 201 a 450 km.	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 0 a 50 km	9.840.000	9.840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 51 a 200 km.	14.760.000	14.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Preventivo para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 201 a 450 km	19.680.000	19.680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXIOM ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXIOM ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 0 a 50 km	2.640.000	2.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXIOM ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXIOM ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 51 a 200km.	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXIOM ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 201 a 450 km.	1
----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X SIEMENS Modelo AXIOM ARISTOS VX PLUS instalados en el rango de 201 a 450 km	5.280.000	5.280.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 0 a 50 km	2.244.000	2.244.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 51 a 200 km	3.366.000	3.366.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos equipos de RX SIEMENS modelo MULTIX SWING instalados en el rango de 201 a 450 km	4.488.000	4.488.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 0 a 50 km	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 51 a 200 km.	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil, marca Siemens, Modelo Polymobil Plus, instalados en el rango de 201 a 450 km	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 0 a 50 km.	1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 51 a 200 km.	2.970.000	2.970.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos de Equipo de Rayos X Móvil tipo arco en C, marca Siemens, Modelo Multimobil 5C instalados en el rango de 201 a 450 km.	5.940.000	5.940.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 0 a 50 km.	2.395.800	2.395.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 51 a 200 km.	3.593.700	3.593.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipos de RX Telecomandado SIEMENS modelo ICONOS instalados en el rango de 201 a 450 km.	4.791.600	4.791.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 0 a 50 km	3.828.000	3.828.000
---	-----	-----	-----	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 51 a 200 km.	5.742.000	5.742.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para equipo de Tomografía SIEMENS modelo SOMATOM SPIRIT instalados en el rango de 201 a 450 km.	7.656.000	7.656.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 0 a 50 km.	1.861.200	1.861.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 51 a 200 km.	2.791.800	2.791.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos para equipo rx Arco en C SIEMENS modelo ARCADIS ORBIC instalados en el rango de 201 a 450 km.	3.722.400	3.722.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 0 a 50 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 0 a 50 km.	4.920.000	4.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 51 a 200 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 51 a 200 km	7.380.000	7.380.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 201 a 450 km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	N/A	N/A	N/A	Nacional	Mantenimiento Correctivo SIN Provisión de Repuestos para Equipo de Rayos X Telecomandado SIEMENS Modelo LuminosFusion instalados en el rango de 201 a 450 km	9.840.000	9.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FLC IM COMPUTER V5.5	92.736.000	92.736.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APAGADO	1.520.400	1.520.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D320	20.257.200	20.257.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE ALIMENTACION	21.855.600	21.855.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19	18.951.600	18.951.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D2	18.123.600	18.123.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D42	12.786.000	12.786.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D31	23.247.600	23.247.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSION DE FRECUENCIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONVERSION DE FRECUENCIA	16.210.800	16.210.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M110	12.420.000	12.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M5/Y5	88.945.200	88.945.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	66.829.200	66.829.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE EXPOSICION	3.567.600	3.567.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH DE STOP	4.351.200	4.351.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de SWITCH TIPO JOYSTICK	2.176.800	2.176.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDAL PARA FLOURO	11.299.200	11.299.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	185.972.400	185.972.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R7	2.467.200	2.467.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R20	2.965.200	2.965.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M3/Y30	26.472.000	26.472.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR M2	66.792.000	66.792.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO R3	3.865.200	3.865.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO MOTOR M1/B1	66.792.000	66.792.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CORREA DENTADA MR3/4mm	2.492.400	2.492.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE CORREAS DENTADAS	5.910.000	5.910.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TV CAMARA	124.899.600	124.899.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TRANSFORMADOR DE AT	119.968.800	119.968.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D220	30.865.200	30.865.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE D220-D100	3.513.600	3.513.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE SNT	14.665.200	14.665.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D100	47.782.800	47.782.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D160	12.693.600	12.693.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110	132.855.600	132.855.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ARRANQUE DE ANODO D115	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania		21.550.800	21.550.800
---	---------	---------	---------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ALTA TENSION	17.398.800	17.398.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENCODER	15.019.200	15.019.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRAVADOR DE CD					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRABADOR DE CD	9.668.400	9.668.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ReleaseHandleMouting					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ReleaseHandleMouting	2.085.600	2.085.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Bowden Cable					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Bowden Cable	2.018.400	2.018.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Motor M110					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Motor M110	10.250.400	10.250.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DVP BOARD					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DVP BOARD	30.709.200	30.709.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión CCIF BOARD					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión CCIF BOARD	28.092.000	28.092.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión XCS BOARD					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión XCS BOARD	33.174.000	33.174.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL	92.888.400	92.888.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mesa Paciente (Tabla)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Mesa Paciente (Tabla)	165.064.080	165.064.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO MAGNETICO	6.738.000	6.738.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESORTE	706.800	706.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TAPAS DE GOMA	2.911.200	2.911.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE	4.190.400	4.190.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EN BOLA	1.860.000	1.860.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTACHASIS	42.216.000	42.216.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GUIA EXCENTRICA COMPLETA	4.348.800	4.348.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCÉNTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ENGRANAJE EXCÉNTRICO	4.604.400	4.604.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTA TUBO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADORA DEL BRAZO PORTA TUBO	7.854.000	7.854.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO DE MEMBRANA	9.264.000	9.264.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONSOLA DE CONTROL	25.900.800	25.900.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DISPARADOR EXTERNO	11.565.600	11.565.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D501	23.325.600	23.325.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	6.500.400	6.500.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR PRINCIPAL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA	92.745.600	92.745.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D115	13.843.200	13.843.200

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D470	11.257.200	11.257.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA D500	54.915.600	54.915.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE, CONTROL CONSOLE	4.753.200	4.753.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PULSADOR DE DISPARO MANUAL	11.565.600	11.565.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de REVESTIMIENTO DE CABLE	4.958.400	4.958.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE SET IT EXTERNAL 13M	10.710.000	10.710.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	26.533.200	26.533.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE VERTIX	38.745.600	38.745.600
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BUCKY CABLE VERTIX KRL/ JK2		7.269.600	7.269.600
---	---------	---------	---------	---	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MANGUERA PROTECTORA DE CABLES	5.412.000	5.412.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IONTOMAT CABLE MULTIX	10.057.200	10.057.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	11.256.000	11.256.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	2.121.600	2.121.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE MULTIX D30-S1_3	3.248.400	3.248.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE VERTIX D30-S1_3	3.213.600	3.213.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Micro Switch 1U6A 250VAC A6				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Micro Switch 1U6A 250VAC A6	929.040	929.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Pointer Right				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Pointer Right	1.059.840	1.059.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	----------

127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IOE 250V 0,7 A Weiss						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IOE 250V 0,7 A Weiss	996.360	996.360	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
128	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Rubber					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Rubber	1.550.400	1.550.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Rulemanas A					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Rulemanas A	3.315.600	3.315.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
130	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Rulemanas B					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Rulemanas B	3.124.800	3.124.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ACTUATOR BALL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ACTUATOR BALL	242.400	242.400	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
132	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de COVER REAR					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de COVER REAR	4.678.800	4.678.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DonglePolydoros IT %					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DonglePolydoros IT %	2.831.760	2.831.760	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
134	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IT MCB 2MB					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de IT MCB 2MB	14.886.960	14.886.960	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Front Cover					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Front Cover	3.354.000	3.354.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
136	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STOP LEVER A					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STOP LEVER A	3.730.800	3.730.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STOP LEVER B	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STOP LEVER B	4.126.800	4.126.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Riel de Desplazamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Riel de Desplazamiento	17.006.400	17.006.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guide Bolt	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Guide Bolt	8.247.600	8.247.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERTER CABLE EXTERNAL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERTER CABLE EXTERNAL	21.854.400	21.854.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA XSC CONTROL	92.888.400	92.888.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de D320	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de D320	19.702.800	19.702.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D54	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D54	34.532.400	34.532.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADOR DE MOTOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROLADOR DE MOTOR	12.529.200	12.529.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MODULO DE POTENCIA T3	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MODULO DE POTENCIA T3	29.815.200	29.815.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE FRENO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de KIT DE FRENO	26.702.400	26.702.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D14	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D14	49.182.000	49.182.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE ELEVACION	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONJUNTO DE ELEVACION	51.362.400	51.362.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D24	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D24	22.309.200	22.309.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de COLIMADOR	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de COLIMADOR	119.823.600	119.823.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA SNT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FUENTE DE POTENCIA SNT	14.110.800	14.110.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D220	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D220	30.310.800	30.310.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D100	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D100	40.575.600	40.575.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D160	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania		12.518.400	12.518.400
---	---------	---------	---------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INVERSOR D110					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania		50.161.200	50.161.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D115					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D115	15.343.200	15.343.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PC DE CONTROL					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PC DE CONTROL	256.479.600	256.479.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MONITOR 19	18.091.200	18.091.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TECLADO	3.751.200	3.751.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOUSE 3 BUTTON OPTICAL					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOUSE 3 BUTTON OPTICAL	3.388.800	3.388.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DETECTOR.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DETECTOR	58.162.800	58.162.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D2.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PLACA ELECTRONICA D2.	21.615.600	21.615.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MOTOR	20.283.600	20.283.600
---	---------	---------	---------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
164	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de FRENO	11.748.000	11.748.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MODULO DE CONTROL					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MODULO DE CONTROL	13.519.200	13.519.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROL DE POTENCIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CONTROL DE POTENCIA	11.049.600	11.049.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ACERO, MUELLE					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CABLE DE ACERO, MUELLE	7.172.400	7.172.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STEP MOTOR, Cpl.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STEP MOTOR, Cpl	40.876.800	40.876.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO Cpl. R30					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de POTENCIOMETRO Cpl. R30	4.386.000	4.386.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ASAS CON ITERRUPTOR. Cpl.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ASAS CON ITERRUPTOR. Cpl.	16.442.400	16.442.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 24 VAC 19W					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 24 VAC 19W	2.953.200	2.953.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 220 VAC 18W					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 220 VAC 18W	2.173.200	2.173.200
---	---------	---------	---------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STATOR CABLE 24m					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de STATOR CABLE 24m	21.020.400	21.020.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PUSH BUTTON, Cpl.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PUSH BUTTON, Cpl	2.422.800	2.422.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CAMARA DE IONIZACIÓN, 3 CAMPOS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de CAMARA DE IONIZACIÓN, 3 CAMPOS	25.063.200	25.063.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
176	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MICROINTERRUPTOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MICROINTERRUPTOR	1.620.000	1.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de XCS BOARD D100					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de XCS BOARD D100	22.281.600	22.281.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
178	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERFACE CAN-BUS/ISA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de INTERFACE CAN-BUS/ISA	5.240.400	5.240.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de NETWORK PPC T3					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de NETWORK PPC T3	29.020.800	29.020.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
180	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTÓN ON/OFF					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BOTÓN ON/OFF	2.173.200	2.173.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 24V 0,35W					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 24V 0,35W	2.421.600	2.421.600
---	---------	---------	---------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
182	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160 ^º				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RECTIFICADOR MODULE SKD160 1200V 160 ^º	2.664.000	2.664.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RECTIFICADOR D165				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RECTIFICADOR D165	4.472.400	4.472.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
184	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESISTENCIA 470hm 40W				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RESISTENCIA 470hm 40W	1.058.400	1.058.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RADIS PC M410				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RADIS PC M410	61.126.800	61.126.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
186	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de EXT. RELEASE BUTTON WITH HOLDING	12.523.200	12.523.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ABSOLUTE VALUE GIVER, CPL.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de ABSOLUTE VALUE GIVER, CPL	34.364.400	34.364.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
188	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDAS DE FRENO				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RUEDAS DE FRENO	5.991.600	5.991.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDALES PARA RUEDAS DE FRENO				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PEDALES PARA RUEDAS DE FRENO	2.376.000	2.376.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
190	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LASER				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LASER	2.043.600	2.043.600
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LÁMPARA DEL COLIMADOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LÁMPARA DEL COLIMADOR	1.338.000	1.338.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
192	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PORTA LÁMPARA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de LÁMPARA DEL COLIMADOR	1.462.800	1.462.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 24V - 1,0W					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de VENTILADOR 24V - 1,0W	2.251.200	2.251.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
194	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPDATE - JGO- DE TERMO SENSOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPDATE - JGO- DE TERMO SENSOR	2.182.800	2.182.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PANTALLA CONTRA CALOR					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PANTALLA CONTRA CALOR	2.172.000	2.172.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
196	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRABADOR DE CD/DVD					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de GRABADOR DE CD/DVD	4.395.600	4.395.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RADCON BOARD D33					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de RADCON BOARD D33	34.828.800	34.828.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
198	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de XCSPCI BOARD					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de XCSPCI BOARD	26.618.400	26.618.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BATERÍA CR2032 3V 220MAH					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de BATERÍA CR2032 3V 220MAH	2.835.600	2.835.600
---	---------	---------	---------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
200	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS 1000VA				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de UPS 1000VA	6.748.800	6.748.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PC COMPLETA PARA LA ESTACIÓN				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de PC COMPLETA PARA LA ESTACIÓN	18.084.000	18.084.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
202	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable Set Bender+Wirth				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Cable Set Bender +Wirth	6.618.000	6.618.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Disparador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Disparador	17.492.400	17.492.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
204	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DRIVE UNIT.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de DRIVE UNIT.	117.501.600	117.501.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D950 para equipo de Rayos X Polymobil Plus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D950 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	15.498.000	15.498.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
206	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D960 para equipo de Rayos X Polymobil Plus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D960 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	52.820.400	52.820.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D927 para equipo de Rayos X Polymobil Plus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D927 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	16.426.800	16.426.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
208	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D961 para equipo de Rayos X Polymobil Plus				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D961 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	19.843.200	19.843.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera Corrugada para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera Corrugada para equipo de Rayos X Polymobil Plus	18.723.600	18.723.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D915 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D915 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	18.520.800	18.520.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D925 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D925 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	22.161.600	22.161.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de Potencia U1 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de Potencia U1 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	7.245.600	7.245.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de Potencia U2 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de Potencia U2 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	16.736.400	16.736.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda Delantera para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda Delantera para equipo de Rayos X Polymobil Plus	3.511.200	3.511.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda Trasera para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda Trasera para equipo de Rayos X Polymobil Plus	4.695.600	4.695.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D952 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D952 para equipo de Rayos X Polymobil Plus	12.495.600	12.495.600
---	---------	---------	---------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de DISPARADOR para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de DISPARADOR para equipo de Rayos X Polymobil Plus	6.723.600	6.723.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FILTRO DE ENTRADA (FILTER Z1) para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de FILTRO DE ENTRADA (FILTER Z1) para equipo de Rayos X Polymobil Plus	2.977.200	2.977.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de pa Tapa Cubre Cadena ra equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de pa Tapa Cubre Cadena ra equipo de Rayos X Polymobil Plus	2.252.400	2.252.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de COVER para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de COVER para equipo de Rayos X Polymobil Plus	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CABLE HOLDER para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de CABLE HOLDER para equipo de Rayos X Polymobil Plus	448.800	448.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SOCKET 3 POL para equipo de Rayos X Polymobil Plus	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de SOCKET 3 POL para equipo de Rayos X Polymobil Plus	384.000	384.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Brazo Portante para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza Brazo Portante para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	4.904.400	4.904.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza freno giratorio para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza freno giratorio para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	4.323.600	4.323.600
---	---------	---------	---------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de Cojinetes Flotante para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto de Cojinetes Flotante para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	3.428.400	3.428.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas con freno para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ruedas con freno para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	3.373.200	3.373.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza de freno de desplazamiento para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza de freno de desplazamiento para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	2.966.400	2.966.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rodillos mecánicos para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rodillos mecánicos para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	3.069.600	3.069.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Partes del freno de angulación para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Partes del freno de angulación para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	4.539.600	4.539.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de MASTER CARD D915 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de MASTER CARD D915 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	13.462.800	13.462.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de IGBT INVERTER ASSEMBLY para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de IGBT INVERTER ASSEMBLY para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	13.334.400	13.334.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CAPACITOR HOLDING RING para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de CAPACITOR HOLDING RING para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	2.247.600	2.247.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de C-ARM INTERFACE D508 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de C-ARM INTERFACE D508 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	4.855.200	4.855.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CCU para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de CCU para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	41.347.200	41.347.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Monitor TrolleyMulticoore para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Monitor TrolleyMulticoore para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	22.428.000	22.428.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Clamp Kit para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable Clamp Kit para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	2.778.000	2.778.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CCU FOR 9 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de CCU FOR 9 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	65.989.200	65.989.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de C-Arm Interface D508 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de C-Arm Interface D508 para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	3.246.000	3.246.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Jgo. Pinzas Cable Carro Portamonitores para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Jgo. Pinzas Cable Carro Portamonitores para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	2.661.600	2.661.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLACA INVERTER para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLACA INVERTER para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	18.424.800	18.424.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ST Multicore MM5C Jgo. Actlz para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable ST Multicore MM5C Jgo. Actlz para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	16.063.200	16.063.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
242	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conexión ST D512 PCB Montada para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conexión ST D512 PCB Montada para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	3.924.000	3.924.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Torre ICS para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Torre ICS para equipo de Tomografía SomatomSpirit	143.736.096	143.736.096

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Monitor 19 para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Monitor 19 para equipo de Tomografía SomatomSpirit	61.565.232	61.565.232

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado para equipo de Tomografía SomatomSpirit	3.382.056	3.382.056

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de UPS 1500 VA para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de UPS 1500 VA para equipo de Tomografía SomatomSpirit	32.250.228	32.250.228

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Set de Carbones de Datos para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Set de Carbones de Datos para equipo de Tomografía SomatomSpirit	25.415.496	25.415.496

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Set de Carbones de Potencia para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Set de Carbones de Potencia para equipo de Tomografía SomatomSpirit	18.032.496	18.032.496

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Flujo de Aire para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro Flujo de Aire para equipo de Tomografía SomatomSpirit	2.157.120	2.157.120

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lector de CD/DVD para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lector de CD/DVD para equipo de Tomografía SomatomSpirit	12.480.480	12.480.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Torre IRS para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Torre IRS para equipo de Tomografía SomatomSpirit	101.677.392	101.677.392

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de Refrigeración del Gantry para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador de Refrigeración del Gantry para equipo de Tomografía SomatomSpiri	26.859.996	26.859.996

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Control Box para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Control Box para equipo de Tomografía SomatomSpirit	23.203.164	23.203.164

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
254	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse 3 button para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse 3 button para equipo de Tomografía SomatomSpirit	2.682.276	2.682.276

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Relés para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Relés para equipo de Tomografía SomatomSpirit	4.049.736	4.049.736

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
256	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D451 para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D451 para equipo de Tomografía SomatomSpirit	14.990.700	14.990.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Wandler; AC - DC IN230 OUT para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Wandler; AC - DC IN230 OUT para equipo de Tomografía SomatomSpirit	35.395.200	35.395.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
258	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLEXI RING para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLEXI RING para equipo de Tomografía SomatomSpirit	8.104.800	8.104.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gantry Panel Control It para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gantry Panel Control It para equipo de Tomografía SomatomSpirit	13.179.600	13.179.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
260	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gantry Panel Rt para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gantry Panel Rt para equipo de Tomografía SomatomSpirit	17.574.000	17.574.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PhantonHolter para equipo de Tomografía SomatomSpirit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PhantonHolter para equipo de Tomografía SomatomSpirit	2.778.000	2.778.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
262	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Halterung E forKok para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Halterung E forKok para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.151.245	3.151.245

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
263	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interruptor Manual para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Interruptor Manual para equipo Arco en C ArcadisOrbic	8.275.765	8.275.765

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
264	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo Girat. para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo Girat. para equipo Arco en C ArcadisOrbic	4.496.864	4.496.864
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
265	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de RDA 100 X 10 X 42 para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de RDA 100 X 10 X 42 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.688.757	3.688.757

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
266	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Defl. Cables KL E for GJR para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Defl. Cables KL E for GJR para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.098.596	3.098.596

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
267	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Guía para KSK para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Guía para KSK para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.370.413	3.370.413

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
268	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Resorte Tensor para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Resorte Tensor para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.140.225	3.140.225

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
269	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Palanca Dirección para KSK para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Palanca Dirección para KSK para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.284.705	3.284.705

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
270	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Control D1 G2266 para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Control D1 G2266 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	36.676.640	36.676.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
271	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta de Control D1 para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta de Control D1 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	37.204.603	37.204.603

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
272	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Platina para equipo Arco en C ArcadisOrbic				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Platina parMantenimiento correctivo con provisión de Platina para equipo Arco en C ArcadisOrbic	40.164.720	40.164.720

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Convert. Frecuenci 0-400Hz 840VA para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Convert. Frecuenci 0-400Hz 840VA para equipo Arco en C ArcadisOrbic	22.427.030	22.427.030

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaz D30 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaz D30 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	19.751.169	19.751.169

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CA-CC Gleichrichtergeraet 1PH para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de CA-CC Gleichrichtergeraet 1PH para equipo Arco en C ArcadisOrbic	6.406.934	6.406.934

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión deCA-CC 93-264V +5/+15/-15 8/3/1Apara equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión deCA-CC 93-264V +5/+15/-15 8/3/1Apara equipo Arco en C ArcadisOrbic	24.059.600	24.059.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro Antpar 250V 6A 160X51X45mm para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro Antpar 250V 6A 160X51X45mm para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.958.127	3.958.127

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Repuestos Freno Giratorio para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de Repuestos Freno Giratorio para equipo Arco en C ArcadisOrbic	69.510.148	69.510.148

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
279	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ratón 3 ButtonOptical USB para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Ratón 3 ButtonOptical USB para equipo Arco en C ArcadisOrbic	3.951.642	3.951.642

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
280	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de XP C06/C07/C08 M720 Proc. Básico para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de XP C06/C07/C08 M720 Proc. Básico para equipo Arco en C ArcadisOrbic	57.600.000	57.600.000

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
281	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pzas. Pequeñas PC M720 para GenI para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Pzas. Pequeñas PC M720 para GenI para equipo Arco en C ArcadisOrbic	5.160.000	5.160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
282	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit Ampl. Gen1 M720 p. PC M420/M430 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit Ampl. Gen1 M720 p. PC M420/M430 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
283	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Adaptador DVI 18 +5P BU-VGA 15p ST para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Adaptador DVI 18 +5P BU-VGA 15p ST para equipo Arco en C ArcadisOrbic	2.760.000	2.760.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
284	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado Español para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado Español para equipo Arco en C ArcadisOrbic	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
285	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SAI 5P 850i para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de SAI 5P 850i para equipo Arco en C ArcadisOrbic	11.416.351	11.416.351

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
286	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sirephos C02-V1 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Sirephos C02-V1 para equipo Arco en C ArcadisOrbic	151.365.152	151.365.152

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Localizador Láser Arcadis para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Localizador Láser Arcadis para equipo Arco en C ArcadisOrbic	53.779.109	53.779.109

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sirecon 23-2 int. 1K para equipo Arco en C ArcadisOrbic	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Sirecon 23-2 int. 1K para equipo Arco en C ArcadisOrbic	312.039.618	312.039.618

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

289	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Color 19 DSC01904-DC para equipo Arco en C ArcadisOrbic						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Color 19 DSC01904-DC para equipo Arco en C ArcadisOrbic	50.687.735	50.687.735	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
290	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Colimador Emisor Rayos X ISO-C para equipo Arco en C ArcadisOrbic					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Colimador Emisor Rayos X ISO-C para equipo Arco en C ArcadisOrbic	11.548.254	11.548.254	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mesa paciente					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mesa paciente	167.919.840	167.919.840	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
292	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colimador con DSA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Colimador con DSA	147.324.327	147.324.327	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transformador de alta					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transformador de alta	91.555.981	91.555.981	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
294	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de tilt					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de tilt	85.643.287	85.643.287	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inverter placa D510					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Inverter placa D510	83.299.191	83.299.191	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
296	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Consola de comando					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Consola de comando	82.291.556	82.291.556	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D600					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D600	57.776.058	57.776.058	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	

298	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC W530						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de PC W530	57.321.069	57.321.069	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D611					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D611	56.061.011	56.061.011	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
300	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de SFD					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de SFD	51.083.958	51.083.958	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de columna					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de columna	50.819.487	50.819.487	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
302	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de grilla					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de grilla	46.690.797	46.690.797	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D612					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D612	42.524.102	42.524.102	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
304	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de sujecion de cassette					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de sujecion de cassette	34.138.212	34.138.212	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transformador T1					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Transformador T1	31.828.790	31.828.790	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
306	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Monitor Color 19					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Monitor Color 19	30.958.289	30.958.289	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de movimiento longitudinal de la mesa paciente					1	
PROPUESTAS INICIALES								

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de movimiento longitudinal de la mesa paciente	30.853.382	30.853.382

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
308	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de transporte de cassette	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de transporte de cassette	30.022.942	30.022.942

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Grafica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta Grafica	29.677.367	29.677.367

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
310	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de fin de carrera mov. Transversal de la mesa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de fin de carrera mov. Transversal de la mesa	28.376.267	28.376.267

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Driver de Motor U20	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Driver de Motor U20	28.352.758	28.352.758

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
312	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Base	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Base	27.712.542	27.712.542

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD	27.491.277	27.491.277

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
314	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Driver de Motor U7	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Driver de Motor U7	26.583.740	26.583.740

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D34	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D34	25.426.335	25.426.335

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
316	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D115	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D115	24.284.212	24.284.212

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D22L	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D22L	22.025.432	22.025.432

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
318	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de CPU de la interfaz touch	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de CPU de la interfaz touch	21.962.507	21.962.507

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D2	20.459.959	20.459.959

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
320	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de alta del tubo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de alta del tubo	19.651.265	19.651.265

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Encoder B2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Encoder B2	19.229.874	19.229.874

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
322	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de modificación de SID	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de modificación de SID	19.115.857	19.115.857

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente SNT2	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente SNT2	17.359.572	17.359.572

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
324	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D470	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D470	17.161.317	17.161.317

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de la columna de tubo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de la columna de tubo	16.759.125	16.759.125
--	---------	---------	---------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
326	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta PCI					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta PCI	15.115.877	15.115.877

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de MCB F80					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de MCB F80	15.067.391	15.067.391

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
328	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Disco duro de la PC					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Disco duro de la PC	14.186.114	14.186.114

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D45					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D45	13.933.887	13.933.887

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
330	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de angulación del tubo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de angulación del tubo	13.558.789	13.558.789

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
331	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de vasculación					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de vasculación	13.474.569	13.474.569

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
332	73171602-006	Tarjeta ethernet dual					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Tarjeta ethernet dual	13.264.580	13.264.580

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
333	73171602-006	Covertorfootend					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Covertorfootend	13.019.699	13.019.699

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
334	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cables del E-box					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cables del E-box	12.550.791	12.550.791
--	---------	---------	---------	----------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
335	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de correa					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de correa	12.482.803	12.482.803

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
336	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de control de los movimientos de la mesa					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de control de los movimientos de la mesa	11.242.755	11.242.755

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
337	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de colimación					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Joystick de colimación	11.242.755	11.242.755

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
338	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fan 24V					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fan 24V	11.055.853	11.055.853

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
339	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor	10.923.735	10.923.735

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
340	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D53					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D53	10.496.301	10.496.301

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
341	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón de radiación de la consola de comando					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón de radiación de la consola de comando	10.428.282	10.428.282

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
342	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de exposición					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pedal de exposición	10.411.416	10.411.416

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
343	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente SNT1					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente SNT1	10.367.660	10.367.660
--	---------	---------	---------	----------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
344	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor del eje de carga de cassette				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor del eje de carga de cassette	10.282.050	10.282.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
345	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Seguro de tilting				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Seguro de tilting	10.260.225	10.260.225

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
346	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel frontal del colimador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel frontal del colimador	10.104.149	10.104.149

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
347	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor de seguridad				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor de seguridad	9.995.421	9.995.421

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
348	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de fuente de alta de intensificador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de fuente de alta de intensificador	9.566.881	9.566.881

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
349	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje de tomo rod				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Eje de tomo rod	9.150.583	9.150.583

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
350	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de activacion				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Palanca de activacion	9.150.583	9.150.583

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
351	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda con frenos				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda con frenos	9.079.059	9.079.059

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
352	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D613				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D613	8.918.241	8.918.241
--	---------	---------	---------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
353	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse para PC					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse para PC	8.888.757	8.888.757

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
354	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Set the cable ribbon					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Set the cable ribbon	8.848.645	8.848.645

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
355	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda sin frenos					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rueda sin frenos	8.660.136	8.660.136

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
356	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R3 de sujecion de cassette					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R3 de sujecion de cassette	8.497.751	8.497.751

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
357	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Detector de chasis de carga					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Detector de chasis de carga	8.478.180	8.478.180

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
358	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de colision S92, S93					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de colision S92, S93	8.450.676	8.450.676

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
359	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D63					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D63	8.365.251	8.365.251

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
360	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de detector de llegada a parking					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de detector de llegada a parking	8.232.750	8.232.750

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
361	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membranas del colimador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Membranas del colimador	8.232.280	8.232.280
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
362	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente SNT 3					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente SNT 3	8.221.467	8.221.467

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
363	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de la interfaz touch					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de la interfaz touch	8.220.036	8.220.036

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
364	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laser del colimador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laser del colimador	8.036.376	8.036.376

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
365	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston 500N					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Piston 500N	7.956.976	7.956.976

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
366	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor K1 24V					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor K1 24V	7.926.180	7.926.180

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
367	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor de piñon					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor de piñon	7.913.936	7.913.936

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
368	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potencioometro R9 de grilla					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potencioometro R9 de grilla	7.908.392	7.908.392

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
369	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display del Colimador					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Display del Colimador	7.742.519	7.742.519

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
370	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potencioometro de Tilt					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro de Tilt	7.732.313	7.732.313
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
371	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor del tubo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor del tubo	7.730.275	7.730.275

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
372	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono plano					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono plano	7.722.165	7.722.165

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
373	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Seguro de cadena					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Seguro de cadena	7.583.347	7.583.347

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
374	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón del Stop de la consola de comando					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Botón del Stop de la consola de comando	7.574.090	7.574.090

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
375	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Piñón de cadena					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Piñón de cadena	7.508.099	7.508.099

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
376	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laser de ubicación de grilla					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Laser de ubicación de grilla	7.450.446	7.450.446

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
377	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte del cono					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte del cono	7.424.174	7.424.174

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
378	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono	7.424.174	7.424.174

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
379	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Tomo rod					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Tomo rod	7.424.174	7.424.174
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
380	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro M6 del compresor				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro M6 del compresor	7.421.530	7.421.530

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
381	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera S132,S133				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera S132,S133	7.415.652	7.415.652

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
382	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de cables				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de cables	7.411.931	7.411.931

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
383	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia disipadora para el tilting y tabla				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia disipadora para el tilting y tabla	7.384.543	7.384.543

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
384	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabo				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabo	7.304.928	7.304.928

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
385	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia disipadora para el SFD y la columna				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia disipadora para el SFD y la columna	7.281.243	7.281.243

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
386	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Suero en forma de espiral				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de Suero en forma de espiral	7.255.325	7.255.325

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
387	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Freno Magneticovimeinto transversal de la mesa paciente				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Freno Magneticovimeinto transversal de la mesa paciente	7.206.112	7.206.112

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
388	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cadena de tilt				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cadena de tilt	7.191.538	7.191.538

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
389	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Colision S80,S81,S90,S91	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Colision S80,S81,S90,S91	7.190.676	7.190.676

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
390	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cadena del motor longitudinal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de cadena del motor longitudinal	7.167.050	7.167.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
391	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Herramienta de centrado	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Herramienta de centrado	7.167.050	7.167.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
392	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor Derecho	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor Derecho	7.158.969	7.158.969

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
393	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor Izquierdo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor Izquierdo	7.158.969	7.158.969

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
394	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fan 220VAC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fan 220VAC	7.147.283	7.147.283

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
395	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentacion D11	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentacion D11	7.141.680	7.141.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
396	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de adaptador de video DPMALE/DVI-I FEMALE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de adaptador de video DPMALE/DVI-I FEMALE	7.109.257	7.109.257

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
397	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono	7.102.255	7.102.255

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
398	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Llave F1 10A 3pol	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Llave F1 10A 3pol	7.081.341	7.081.341

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
399	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de cadena para los motor de columna o SFD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de cadena para los motor de columna o SFD	7.081.341	7.081.341

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
400	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de temperatura	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de temperatura	6.970.009	6.970.009

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
401	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Engranaje	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Engranaje	6.940.809	6.940.809

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
402	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Auxiliar switch para K1	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Auxiliar switch para K1	6.907.947	6.907.947

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
403	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de movimiento transversal de la mesa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor de movimiento transversal de la mesa	6.901.599	6.901.599

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
404	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de zocalo de lapara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de zocalo de lapara	6.895.233	6.895.233

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
405	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor de lampara	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Covertor de lampara	6.894.008	6.894.008

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
406	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cinta metrica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cinta metrica	6.890.334	6.890.334

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
407	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arandela de seguridad	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Arandela de seguridad	6.880.540	6.880.540

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
408	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Encoder	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Encoder	6.831.465	6.831.465

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
409	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia de Disipacion R110	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia de Disipacion R110	6.804.626	6.804.626

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
410	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Perilla	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Perilla	6.772.792	6.772.792

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
411	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera	6.729.085	6.729.085

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
412	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera	6.726.311	6.726.311

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
413	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fin de carrera	6.726.311	6.726.311

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
414	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lampara indicadora de radiacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENTEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lampara indicadora de radiacion	6.722.591	6.722.591

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
415	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Perilla parte de señalización	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Perilla parte de señalización	6.700.552	6.700.552
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
416	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte del laser					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte del laser	6.689.532	6.689.532

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
417	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte	6.688.633	6.688.633

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
418	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Silicona					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Silicona	6.686.699	6.686.699

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
419	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Boton de incendio de la luz de colimación					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Boton de incendio de la luz de colimación	6.685.240	6.685.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
420	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Union de cadena					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Union de cadena	6.680.661	6.680.661

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
421	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Disco de 3 polos para cable de alta					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Disco de 3 polos para cable de alta	6.678.156	6.678.156

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
422	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de perilla					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa de perilla	6.673.830	6.673.830

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
423	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte	6.669.864	6.669.864

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
424	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de tornillos para el engranaje					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de tornillos para el engranaje	6.654.640	6.654.640
---	---------	---------	---------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
425	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Polea de correa del colimador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Polea de correa del colimador	6.816.877	6.816.877

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
426	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo excéntrico				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tornillo excéntrico	6.863.574	6.863.574

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
427	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte de seguro de anclaje				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte de seguro de anclaje	6.672.390	6.672.390

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
428	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alta del intensificador				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alta del intensificador	35.765.787	35.765.787

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
429	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador SET HV-U2				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador SET HV-U2	9.566.881	9.566.881

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
430	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor del compresor				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motor del compresor	33.669.216	33.669.216

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
431	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor K7/K8				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor K7/K8	7.889.447	7.889.447

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
432	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro EMI				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro EMI	8.213.140	8.213.140

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
433	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R7,R20,R120				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R7,R20,R120	7.732.313	7.732.313
---	---------	---------	---------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
434	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R7					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R7	8.052.539	8.052.539

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
435	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R20					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Potenciómetro R20	8.066.536	8.066.536

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
436	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia 10r para el freno Y30					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia 10r para el freno Y30	6.695.654	6.695.654

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	190.489.200	190.489.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTITOP 150/40/80HC-100					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO DE RX OPTITOP 150/40/80HC-100	242.067.600	242.067.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de RX para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de RX para equipo de Rayos X móvil Multimobil 5C	66.417.600	66.417.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Rayos X DURA 202 para equipo de Tomografía SomatomSpirit					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Rayos X DURA 202 para equipo de Tomografía SomatomSpirit	326.082.072	326.082.072

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Rayos TELECOMANDADA LUMINOS FUSION					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Rayos TELECOMANDADA LUMINOS FUSION	262.166.875	262.166.875
---	---------	---------	---------	----------	--	-------------	-------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX PARA EQUIPO DE RAYOS X MULTIX SWING	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con Provisión de TUBO RX PARA EQUIPO DE RAYOS X MULTIX SWING	184.705.200	184.705.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para equipo de rayos X MARCA SIEMENS, MODELO POLYMOBIL PLUS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	Siemens	Siemens	Siemens	Alemania	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para equipo de rayos X MARCA SIEMENS, MODELO POLYMOBIL PLUS	117.133.200	117.133.200

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LOTE 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.180.000.000	13-01-2021	08:17:51.310	Etapa de Puja
		Código Verificador:	42a081858ca328b2b17bf2014ab70bc4	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.267.006.332	13-01-2021	08:02:51.050	Propuesta
		Código Verificador:	61542c6a0e15d5c4898c5bf039c057e6	

2 - LOTE 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	8.669.299.803	13-01-2021	08:03:01.109	Propuesta
		Código Verificador:	b834dd6e37d5ed6b96e4e9f72b29f0a1	

3 - LOTE 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.350.000.000	13-01-2021	08:48:21.840	Etapa de Puja
		Código Verificador:	48ba5b61e0b056359557ec5f0a4c789f	
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.389.061.747	13-01-2021	08:03:01.268	Propuesta
		Código Verificador:	2f15cae945f7b290ab397e23fd9359ca	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - LOTE 1

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.180.000.000

2 - LOTE 2

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	8.669.299.803

13-01-2021

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

3 - LOTE 3

Oferente	Mejor Precio
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC - 80002379-0	1.350.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002379-0 - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	1.180.000.000
2 - LOTE 2	8.669.299.803
3 - LOTE 3	1.350.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-01-2021	08:10:36.750
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-01-2021	08:10:49.446
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-01-2021	08:11:24.356
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-01-2021	08:11:34.902
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-01-2021	08:11:43.257
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-01-2021	08:12:48.571
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-01-2021	08:15:39.901
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-01-2021	08:15:43.821
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-01-2021	08:23:51.321
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-01-2021	08:27:08.675
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-01-2021	08:27:08.769

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-01-2021	08:28:12.015
Continuamos con la Subasta.	13-01-2021	08:28:41.955
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-01-2021	08:28:49.019
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	13-01-2021	08:28:56.822
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-01-2021	08:29:06.555
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-01-2021	08:29:15.042
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	13-01-2021	08:29:29.467
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-01-2021	08:30:47.057
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-01-2021	08:32:34.507
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-01-2021	08:38:34.749
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-01-2021	08:44:17.816
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-01-2021	08:44:17.919

3 - LOTE 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-01-2021	08:46:21.495
Continuamos con la Subasta.	13-01-2021	08:46:33.608
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	13-01-2021	08:46:43.428
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	13-01-2021	08:46:55.610
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	13-01-2021	08:47:08.070
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	13-01-2021	08:47:28.815
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	13-01-2021	08:47:35.019
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-01-2021	08:47:37.400
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-01-2021	08:47:40.963
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-01-2021	08:54:21.871

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-01-2021	08:57:53.066
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-01-2021	08:57:53.172

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.