

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 385370

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:35 del día 26/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 385370 -

LPN SBE 56-20 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS - IPS de la Institución:

Código Verificador: 8428f4c6caab2c48b9f227f46010a3b6

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CONSORCIO ES INGAVI - RUC: DNCP-001310			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508049943	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	24-11-2020	25-11-2020	23-06-2021
Empresas del Consorcio					
RUC		Razón Social			
80000286-5		ELIMEC SRL			
80086833-1		SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUA'			

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	72102305-001	Limpieza de tablero eléctrico y verificación de sus componentes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de tablero eléctrico y verificación de sus componentes	967.950	967.950
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	72102305-001	Medición de la resistencia de aislación de motores eléctricos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Medición de la resistencia de aislación de motores eléctricos	1.093.200	1.093.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	72102305-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante del CHILLER	998.100	998.100

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	72102305-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante del CHILLER	284.016	284.016

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	72102305-001	Verificación del nivel y viscosidad de aceite de compresor del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación del nivel y viscosidad de aceite de compresor del CHILLER	691.200	691.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	72102305-001	Verificación y registro de consumo eléctrico y horas de uso del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de consumo eléctrico y horas de uso del CHILLER	266.700	266.700

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	72102305-001	Verificación de funcionamiento de flow switch de CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de flow switch de CHILLER	285.600	285.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	72102305-001	Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER	285.000	285.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	72102305-001	Verificación y registro de presión diferencial entre entrada y salida de CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de presión diferencial entre entrada y salida de CHILLER	250.560	250.560

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Verificación y registro de alarmas y fallas en módulo de control de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de alarmas y fallas en módulo de control de CHILLER	258.000	258.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Verificación y reapriete de bornera eléctrica de compresor de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y reapriete de bornera eléctrica de compresor de CHILLER	301.770	301.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER	285.600	285.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Verificación y Limpieza de tuberías del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y Limpieza de tuberías del condensador de un CHILLER	10.192.500	10.192.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Verificación y Limpieza de tuberías del evaporador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y Limpieza de tuberías del evaporador de un CHILLER	9.004.320	9.004.320

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Verificación, Ajuste y Limpieza General de estructura, compresor, evaporador y componentes del CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación, Ajuste y Limpieza General de estructura, compresor, evaporador y componentes del CHILLER	584.400	584.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Verificación, reapriete y limpieza de contactos de componentes del sistema de control del CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación, reapriete y limpieza de contactos de componentes del sistema de control del CHILLER	301.770	301.770

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	72102305-001	Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA	492.900	492.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	72102305-001	Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA	285.000	285.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	72102305-001	Limpieza de Filtro tipo Y de una BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de Filtro tipo Y de una BOMBA DE AGUA	250.560	250.560

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	72102305-001	Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA	258.000	258.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	72102305-001	Verificación de Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual de la RED HIDRÁULICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual de la RED HIDRÁULICA	555.900	555.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	72102305-001	Limpieza de filtro de aire exterior o retorno de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro de aire exterior o retorno de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	182.700	182.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	72102305-001	Limpieza de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	294.000	294.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	72102305-001	Limpieza de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	259.560	259.560

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102305-001	Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)		

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	152.700	152.700
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102305-001	Verificación, reapriete y limpieza de contactos para interfaz de comunicaciones de equipos con sistema de comando central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación, reapriete y limpieza de contactos para interfaz de comunicaciones de equipos con sistema de comando central	157.920	157.920

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102305-001	Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	149.100	149.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72102305-001	Control y ajuste de correa y polea de motor ventilador de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y ajuste de correa y polea de motor ventilador de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	285.000	285.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72102305-001	Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	108.324	108.324

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72102305-001	Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	111.300	111.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72102305-001	Limpieza de filtro de aire de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro de aire de un FAN COIL	81.210	81.210

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	72102305-001	Control y Limpieza de serpentinas de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y Limpieza de serpentinas de un FAN COIL	108.900	108.900
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	72102305-001	Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de un FAN COIL	168.900	168.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	72102305-001	Verificación de funcionamiento de turbina de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de turbina de un FAN COIL	108.324	108.324

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	72102305-001	Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de un FAN COIL	111.300	111.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	72102305-001	Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañería de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañería de un FAN COIL	114.780	114.780

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	72102305-001	Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	98.400	98.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	72102305-001	Verificación de Funcionamiento y limpieza general de una de TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de Funcionamiento y limpieza general de una de TORRE DE ENFRIAMIENTO	5.493.900	5.493.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	72102305-001	Control y ajustes del conjunto motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y ajustes del conjunto motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	775.680	775.680

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	72102305-001	Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	1.716.300	1.716.300
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	72102305-001	Verificación de parámetros de calidad de agua del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de parámetros de calidad de agua del sistema	741.390	741.390

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	72102305-001	Mantenimiento Preventivo y tratamiento del agua de condensación en el sistema de TORRES DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento Preventivo y tratamiento del agua de condensación en el sistema de TORRES DE ENFRIAMIENTO	2.287.200	2.287.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	72102305-001	Mantenimiento preventivo y tratamiento del agua del sistema de enfriamiento (agua fría) de los CHILLERS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento preventivo y tratamiento del agua del sistema de enfriamiento (agua fría) de los CHILLERS	2.916.600	2.916.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	72102305-001	Mantenimiento preventivo de bombas y componentes de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento preventivo de bombas y componentes de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	4.853.316	4.853.316

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	72102305-001	Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	152.700	152.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	967.950	967.950

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	72102305-001	Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	806.100	806.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	72102305-001	Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	402.600	402.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	259.560	259.560

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	72102305-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	906.300	906.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	72102305-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	301.770	301.770

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72102305-001	Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	181.200	181.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72102305-001	Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	204.300	204.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72102305-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	180.192	180.192

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72102305-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	152.700	152.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	72102305-001	Provisión y Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	IFM	IFM ELECTRONIC	SL5101	ALEMANIA	Provisión y Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	27.227.100	27.227.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	72102305-001	Provisión y Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Trane	TRANE	BRD04877	USA	Provisión y Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	5.122.500	5.122.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	72102305-001	Provisión y montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Johnson Controls	Johnson Controls, Inc.	SERIES F61TB-9100	USA	Provisión y montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1.372.272	1.372.272

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	72102305-001	Provisión y montaje de Sensor de Temperatura de agua en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Trane	TRANE	X13651507	USA	Provisión y montaje de Sensor de Temperatura de agua en CHILLER	3.957.600	3.957.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	72102305-001	Provisión y montaje de Sensor de Temperatura Ambiente en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Trane	TRANE	X13651507	USA	Provisión y montaje de Sensor de Temperatura Ambiente en CHILLER	4.108.110	4.108.110

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	72102305-001	Provisión y montaje de Sensor de Temperatura de Refrigerante en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Trane	TRANE	X13650726	USA	Provisión y montaje de Sensor de Temperatura de Refrigerante en CHILLER	4.462.500	4.462.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	72102305-001	Provisión y montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	DANFOSS	DANFOSS	X13790348	CHINA	Provisión y montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Tornillo)	6.554.400	6.554.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	72102305-001	Provisión y montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	DANFOSS	DANFOSS	X13790362	CHINA	Provisión y montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Centrífugo)	5.868.840	5.868.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	72102305-001	Provisión y montaje de Termómetro de Columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Winters	Winters	TBM10050B8	CANADÁ	Provisión y montaje de Termómetro de Columna	1.215.600	1.215.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

65	72102305-001	Provisión y montaje de Manómetro						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Winters	Winters	PEM-ZR	CANADÁ	Provisión y montaje de Manómetro	957.300	957.300	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
66	72102305-001	Provisión y montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	174.300	174.300	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
67	72102305-001	Provisión y montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1.385.100	1.385.100	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
68	72102305-001	Provisión y montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	1.042.932	1.042.932	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
69	72102305-001	Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	1.347.300	1.347.300	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
70	72102305-001	Provisión, montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Mitsuboshi	Mitsuboshi	PHG A32	JAPON	Provisión, montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	711.600	711.600	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
71	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SKF	SKF	6306-2Z	ESPAÑA	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.680.500	2.680.500	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
72	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SKF	SKF	6201-2Z	ESPAÑA	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	1.358.700	1.358.700	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
73	72102305-001	Provisión y montaje de turbina para FAN COIL					1	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HAMMER	HAMMER AIR	WA-V Series - Turbina	CHINA	Provisión y montaje de turbina para FAN COIL	1.856.304	1.856.304

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	72102305-001	Provisión y montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HAMMER	HAMMER AIR	AZAF SERIES - Turbina	CHINA	Provisión y montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	3.366.900	3.366.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	72102305-001	Provisión y montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HAMMER	HAMMER AIR	WA-V Series - Motor Eléctrico	CHINA	Provisión y montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	666.960	666.960

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	72102305-001	Provisión y montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HAMMER	HAMMER AIR	AZAF SERIES - Motor Eléctrico	CHINA	Provisión y montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	3.167.700	3.167.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	72102305-001	Provisión y reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro M5 Plano	BRASIL	Provisión y reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	718.200	718.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	72102305-001	Provisión y reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro F9 Fino Plisado	BRASIL	Provisión y reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.461.116	2.461.116

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	72102305-001	Provisión y reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro H13 Absoluto Hepa	BRASIL	Provisión y reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.974.500	2.974.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	72102305-001	Provisión y reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro M5 Plano	BRASIL	Provisión y reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	477.360	477.360

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	72102305-001	Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA, SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA, SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN)	6.179.700	6.179.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SKF	SKF	6309+6208	ESPAÑA	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	2.378.700	2.378.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SKF	SKF	6311 + 6312	ESPAÑA	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	5.603.868	5.603.868

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SKF	SKF	6311 + 6312	ESPAÑA	Provisión y montaje de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA DE CONDENSACIÓN	1.985.400	1.985.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	USA	Provisión y montaje de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	1.762.680	1.762.680

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	USA	Provisión y montaje de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	4.531.800	4.531.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
87	72102305-001	Provisión y montaje de rodamiento para BOMBA CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	USA	Provisión y montaje de rodamiento para BOMBA CONDENSACIÓN	1.506.600	1.506.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
88	72102305-001	Provisión y montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	USA	Provisión y montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	529.944	529.944

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	72102305-001	Provisión y montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	USA	Provisión y montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	642.600	642.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	72102305-001	Provisión y montaje de bornera de conexión en BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	USA	Provisión y montaje de bornera de conexión en BOMBA DE CONDENSACIÓN	525.540	525.540
--------------------------------------	------	-----------	------------------------------------	-----	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
91	72102305-001	Provisión y montaje de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	USA	Provisión y montaje de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA	6.318.300	6.318.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
92	72102305-001	Provisión y montaje de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	USA	Provisión y montaje de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA	10.965.480	10.965.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
93	72102305-001	Provisión y montaje de Sello Mecánico en BOMBA DE CONDENSACIÓN					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	USA	Provisión y montaje de Sello Mecánico en BOMBA DE CONDENSACIÓN	5.737.104	5.737.104

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
94	72102305-001	Provisión y montaje de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	USA	Provisión y montaje de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA	11.560.500	11.560.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
95	72102305-001	Provisión y montaje de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	USA	Provisión y montaje de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA	16.525.650	16.525.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
96	72102305-001	Provisión y montaje de rodete impulsor de BOMBA DE CONDENSACIÓN					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	USA	Provisión y montaje de rodete impulsor de BOMBA DE CONDENSACIÓN	10.978.200	10.978.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
97	72102305-001	Provisión y montaje de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	5.523.900	5.523.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
98	72102305-001	Provisión y montaje de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	5.737.104	5.737.104

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
-----------	--------	----------------------	--	--	--	--	----------

99	72102305-001	Provisión y montaje de bobinado de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de bobinado de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	4.653.600	4.653.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
100	72102305-001	Provisión y montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	09F657Z534G1 - 20HP	USA	Provisión y montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	23.838.210	23.838.210	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
101	72102305-001	Provisión y montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	12T079Y897G1 - 40HP	USA	Provisión y montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	53.896.200	53.896.200	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
102	72102305-001	Provisión y montaje de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	12T079Y897G1 - 40HP	USA	Provisión y montaje de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	23.940.000	23.940.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
103	72102305-001	Provisión y montaje de BOMBA PRIMARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	USA	Provisión y montaje de BOMBA PRIMARIA	61.320.708	61.320.708	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
104	72102305-001	Provisión y montaje de BOMBA SECUNDARIA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	USA	Provisión y montaje de BOMBA SECUNDARIA	177.433.800	177.433.800	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
105	72102305-001	Provisión y montaje de BOMBA DE CONDENSACIÓN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	USA	Provisión y montaje de BOMBA DE CONDENSACIÓN	56.428.680	56.428.680	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
106	72102305-001	Provisión y montaje de guia de succion con filtro para BOMBA PRIMARIA, SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	SDO080080-5	USA	Provisión y montaje de guia de succion con filtro para BOMBA PRIMARIA, SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	11.396.100	11.396.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
107	72102305-001	Provisión y montaje de guia de succion con filtro para BOMBA de CONDENSACIÓN					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	SDO100100-5	USA	Provisión y montaje de guia de succion con filtro para BOMBA de CONDENSACIÓN	14.647.800	14.647.800	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	72102305-001	Provisión y montaje de de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	SDO series	USA	Provisión y montaje de de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succion	1.176.168	1.176.168

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	72102305-001	Provisión y montaje de valvula triple acción para BOMBA PRIMARIA, SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	MPV 080-4	USA	Provisión y montaje de valvula triple acción para BOMBA PRIMARIA, SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	11.702.700	11.702.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	72102305-001	Provisión y montaje de valvula triple accion para DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TACO	TACO INC.	MPV 100-4	USA	Provisión y montaje de valvula triple accion para DE CONDENSACIÓN	13.601.040	13.601.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	72102305-001	Provisión y montaje de juntas en unión de brida (una brida)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de juntas en unión de brida (una brida)	354.600	354.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	72102305-001	Provisión y montaje de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	CISER	CISER	LINEA 181+715	BRASIL	Provisión y montaje de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	1.358.700	1.358.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	72102305-001	Provisión y montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HELIROMA	HELIROMA	2444075-E	PORTUGAL	Provisión y montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	2.461.116	2.461.116

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	72102305-001	Provisión y montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Genebre	Genebre	Válvula mariposa tipo wafer PN 10/16 - 2104 18	ESPAÑA	Provisión y montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida	4.184.100	4.184.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	72102305-001	Provisión y montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Genebre	Genebre	Válvula compuerta PN 16 - 2102 18	ESPAÑA	Provisión y montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida	10.979.340	10.979.340

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	72102305-001	Provisión y montaje de Válvula Globo para montaje en brida	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Genebre	Genebre	Válvula Globo - PN16 2231 16	ESPAÑA	Provisión y montaje de Válvula Globo para montaje en brida	11.977.200	11.977.200
--------------------------------------	---------	---------	---------------------------------	--------	--	------------	------------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
117	72102305-001	Provisión y montaje de filtro deshumidificador para CHILLER (tornillo)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Sporlan	Parker Hannifin	Catch All C- R42E24	USA	Provisión y montaje de filtro deshumidificador para CHILLER (tornillo)	671.400	671.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
118	72102305-001	Provisión y montaje de filtro deshumidificador de purga para CHILLER (Centrífugo)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Danfoss	Danfoss	DHY01474	MÉJICO	Provisión y montaje de filtro deshumidificador de purga para CHILLER (Centrífugo)	882.240	882.240

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
119	72102305-001	Provisión y montaje de válvula 3 vías On/off para FAN COIL				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Winner	Winner Valves	SW-B SERIES	CHINA	Provisión y montaje de válvula 3 vías On/off para FAN COIL	1.073.400	1.073.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
120	72102305-001	Provisión y montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Winner	Winner Valves	WVA4+WCBS SERIES	CHINA	Provisión y montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.398.630	1.398.630

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
121	72102305-001	Provisión y montaje de Módulo de Control de CHILLER (unidades centrífugas)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	Tracer UC800 MOD01628	USA	Provisión y montaje de Módulo de Control de CHILLER (unidades centrífugas)	61.719.300	61.719.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
122	72102305-001	Provisión y montaje de DISPLAY del Módulo de Control de CHILLER (unidades centrífugas)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	AdaptiView Class2 MOD02664	USA	Provisión y montaje de DISPLAY del Módulo de Control de CHILLER (unidades centrífugas)	52.347.000	52.347.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
123	72102305-001	Provisión y montaje de Módulo de Control de CHILLER (unidades a tornillo)				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	Tracer CH530 DynaView	USA	Provisión y montaje de Módulo de Control de CHILLER (unidades a tornillo)	22.081.632	22.081.632

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
124	72102305-001	Provisión y montaje de Modulos de control Unidad de purga del condensador en un CHILLER Centrífugo				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	MOD01401	USA	Provisión y montaje de Modulos de control Unidad de purga del condensador en un CHILLER Centrífugo	6.345.900	6.345.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
125	72102305-001	Provisión y montaje de Transformador 107VAC-27VAC para comandos de CHILLER				1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Precision Inc	Precision Inc	X13550420-02	USA	Provisión y montaje de Transformador 107VAC-27VAC para comandos de CHILLER	3.666.780	3.666.780

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	72102305-001	Provisión y montaje de Transformador 27VAC-24VDC para comandos de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	X13650737070	USA	Provisión y montaje de Transformador 27VAC-24VDC para comandos de CHILLER	2.477.100	2.477.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	72102305-001	Provisión y montaje de Relé para sensor de flujo de agua de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	IFM	IFM ELECTRONIC	SN0150	Alemania	Provisión y montaje de Relé para sensor de flujo de agua de CHILLER	5.523.900	5.523.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	72102305-001	Provisión y montaje de Placa electronica de entradas y salidas analogicas para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	X13650731070	USA	Provisión y montaje de Placa electronica de entradas y salidas analogicas para CHILLER	6.139.812	6.139.812

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	72102305-001	Provisión y montaje de Placa de reles de arranques de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	X13650806050	USA	Provisión y montaje de Placa de reles de arranques de CHILLER	6.345.900	6.345.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	72102305-001	Provisión y montaje de termostato para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ABIES	ABIES Technology Inc.	TAM400 Series on/off	CHINA	Provisión y montaje de termostato para FAN COIL	1.447.770	1.447.770

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	72102305-001	Provisión y montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ABIES	ABIES Technology Inc.	TAM400 Series proportional	CHINA	Provisión y montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.358.100	1.358.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	72102305-001	Provisión y montaje de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	REGIN	REGIN	EXO compac Series	Suiza	Provisión y montaje de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	13.621.800	13.621.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	72102305-001	Actualizacion de software para comando remoto de equipos o conjunto de equipos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	MANGO	MANGO	Software SCADA y HMI sobre angular JavaScript	USA	Actualizacion de software para comando remoto de equipos o conjunto de equipos	20.444.388	20.444.388

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
134	72102305-001	Provisión y montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Goldman	Goldman	CBB60	CHINA	Provisión y montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL	179.100	179.100
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
135	72102305-001	Provisión y montaje de Capacitor de arranque para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Goldman	Goldman	CBB80	CHINA	Provisión y montaje de Capacitor de arranque para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	525.540	525.540
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
136	72102305-001	Provisión y montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HYUNDAI	HYUNDAI	HGC25	KOREA	Provisión y montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	759.900	759.900
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
137	72102305-001	Carga de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Centrífugo)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	HONEYWELL	HONEYWELL	R 514 A	USA	Carga de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Centrífugo)	1.200.300	1.200.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
138	72102305-001	Carga de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Tornillo)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 134 A	CHINA	Carga de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Tornillo)	621.768	621.768
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
139	72102305-001	Carga de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 22	CHINA	Carga de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica	506.400	506.400
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
140	72102305-001	Carga de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 404	CHINA	Carga de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados	637.890	637.890
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
141	72102305-001	Cambio de aceite de compresor de CHILLER (por litro)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	OIL-0048E	USA	Cambio de aceite de compresor de CHILLER (por litro)	1.519.800	1.519.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
142	72102305-001	Reparación y montaje de bobinado eléctrico de motor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación y montaje de bobinado eléctrico de motor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	4.297.200	4.297.200
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	72102305-001	Provisión y montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ARCONDO	ARCONDO S.A.	YWF (K) 4E300-ZF	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión y montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	3.966.624	3.966.624

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	72102305-001	Provisión y montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Parker	Parker Hannifin	NM22-0201	USA	Provisión y montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1.698.300	1.698.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
145	72102305-001	Provisión y montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	EMERSON	EMERSON	AMG	USA	Provisión y montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	3.229.020	3.229.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	72102305-001	Provisión y Montaje de válvula de expansión de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SPORLAN	SPORLAN VALVE COMPANY	X15111210310	USA	Provisión y Montaje de válvula de expansión de CHILLER	26.757.000	26.757.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	72102305-001	Pintura de cañería de condensación para un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Brillalux	AMANEKER	Esmalte Grafito	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Pintura de cañería de condensación para un CHILLER	11.824.800	11.824.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	72102305-001	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Brillalux	AMANEKER	Esmalte Grafito - mate	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	11.593.488	11.593.488

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	72102305-001	Provisión y montaje de compresor para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	CVHE420	USA	Provisión y montaje de compresor para CHILLER (Centrífugo)	643.157.850	643.157.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	72102305-001	Provisión y montaje de compresor para CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TRANE	TRANE	RTWD 250 HE	USA	Provisión y montaje de compresor para CHILLER (Tornillo)	365.430.750	365.430.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	72102305-001	Provisión y Montaje de Unidad de Purga de Refrigerante para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Trane	TRANE	PRGEA202AA000L	USA	Provisión y Montaje de Unidad de Purga de Refrigerante para CHILLER (Centrífugo)	52.114.200	52.114.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	72102305-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de un CHILLER	2.050.500	2.050.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	72102305-001	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ACQUA GROUP	ACQUA GROUP S.A.	Línea KEMABIO - KEMAZUR	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	17.036.664	17.036.664

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	72102305-001	Provisión y montaje de Bomba Dosificadora para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ACQUA GROUP	ACQUA GROUP S.A.	HC150 PUMP	ITALIA	Provisión y montaje de Bomba Dosificadora para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	3.319.500	3.319.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	72102305-001	Reparación y montaje de bobinado eléctrico de motor para una Bomba Dosificadora de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación y montaje de bobinado eléctrico de motor para una Bomba Dosificadora de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	2.566.560	2.566.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	72102305-001	Reparación de pérdidas de agua en cañerías de acero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de pérdidas de agua en cañerías de acero	3.637.800	3.637.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	72102305-001	Reparación de pérdidas de agua en cañerías de PPR (termofusión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de pérdidas de agua en cañerías de PPR (termofusión)	1.431.900	1.431.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	72102305-001	Provisión y montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Tigre	Tigre	Línea Soldable	PARAGUAY	Provisión y montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	352.296	352.296

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	72102305-001	Provisión y montaje de difusor - flujo en 1 dirección	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	DQ 1	BRASIL	Provisión y montaje de difusor - flujo en 1 dirección	601.272	601.272

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	72102305-001	Provisión y montaje de difusor - flujo en 4 direcciones	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	DLQ	BRASIL	Provisión y montaje de difusor - flujo en 4 direcciones	711.600	711.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	72102305-001	Provisión y montaje de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	ADLQ	BRASIL	Provisión y montaje de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	934.200	934.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	72102305-001	Provisión y montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	F650	BRASIL	Provisión y montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	2.843.400	2.843.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	72102305-001	Provisión y montaje de regulador de caudal de aire	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	RN200	BRASIL	Provisión y montaje de regulador de caudal de aire	4.231.596	4.231.596

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	72102305-001	Provisión y montaje de rejillas de retorno	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TROX	TROX Technik GmbH	VAT	BRASIL	Provisión y montaje de rejillas de retorno	709.200	709.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	72102305-001	Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislamiento (por m2)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislamiento (por m2)	957.300	957.300

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	72102305-001	Provisión y montaje de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ATCO	ATCO Rubber Products Inc	UPC#010	USA	Provisión y montaje de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	161.700	161.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	72102305-001	Reseteo y programación de variador de motor eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reseteo y programación de variador de motor eléctrico	4.096.500	4.096.500

DATOS DEL ITEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	72102305-001	Provisión y montaje de variador de bomba de agua secundaria hasta 30kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATV630D30N4	CHINA	Provisión y montaje de variador de bomba de agua secundaria hasta 30kw	29.305.788	29.305.788

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	72102305-001	Provisión y montaje de variador de bomba de agua secundaria hasta 22kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATV630D22N4	CHINA	Provisión y montaje de variador de bomba de agua secundaria hasta 22kw	30.290.100	30.290.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NS 2500 N	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	59.205.870	59.205.870

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 800 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NS 800 N	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 800 A	17.147.400	17.147.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 630 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NSX 630 N	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 630 A	13.542.600	13.542.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 400 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NSX 400 N	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor tripolar de 400 A	4.779.996	4.779.996

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyPact EZC 100N 80A	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	780.300	780.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	IC 60H C 40 A	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	568.680	568.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor unipolar de 10 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	EZ C 10 A	FRANCIA	Provisión y montaje de disyuntor unipolar de 10 A	138.600	138.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	72102305-001	Provisión y montaje de disyuntor bipolar para circuito de control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	EATON	EATON	mMCM-C6/2 - 6A	USA	Provisión y montaje de disyuntor bipolar para circuito de control	184.800	184.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	72102305-001	Provisión y montaje de limitador de sobretensión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	IPRD 40-350	FRANCIA	Provisión y montaje de limitador de sobretensión	823.872	823.872

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	72102305-001	Provisión y montaje de unidad de control para disyuntores	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	Micrologic 2.0	FRANCIA	Provisión y montaje de unidad de control para disyuntores	1.185.900	1.185.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	72102305-001	Provisión y montaje de contactor para CHILLER - 360 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	EATON	EATON	C825LN1 - 360 A	BRASIL	Provisión y montaje de contactor para CHILLER - 360 A	9.079.740	9.079.740

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	72102305-001	Provisión y montaje de contactor para CHILLER - 200 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	EATON	EATON	C825KN3 - 200 A	BRASIL	Provisión y montaje de contactor para CHILLER - 200 A	7.275.600	7.275.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	72102305-001	Provisión y montaje de contactor para CHILLER - 120 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	EATON	EATON	C825HN3 - 120 A	BRASIL	Provisión y montaje de contactor para CHILLER - 120 A	2.050.500	2.050.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	72102305-001	Provisión y montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2ME05	FRANCIA	Provisión y montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	709.092	709.092

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	72102305-001	Provisión y montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	GV3P65	FRANCIA	Provisión y montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1.215.600	1.215.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	72102305-001	Provisión y montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS01N222QN	CHINA	Provisión y montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA	15.357.720	15.357.720

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	72102305-001	Provisión y montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 22kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS48D47Q	CHINA	Provisión y montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 22kw	20.577.300	20.577.300
--------------------------------------	-----------	-----------------------	-----------	-------	---	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	72102305-001	Provisión y montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 55kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS48D62Q	CHINA	Provisión y montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 55kw	23.623.200	23.623.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	72102305-001	Provisión y montaje de arrancador suave para motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS01N222QN	CHINA	Provisión y montaje de arrancador suave para motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	11.593.488	11.593.488

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	72102305-001	Provisión y Montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER centrifugo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Littelfuse	Littelfuse	FLSR 15 - Fusible 600VAC Clase RK5	USA	Provisión y Montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER centrifugo	1.394.700	1.394.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	72102305-001	Provisión y Montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER centrifugo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Littelfuse	Littelfuse	FLNR 40 Fusible 250VAC 125VDC Clase RK5 200kA	USA	Provisión y Montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER centrifugo	1.188.000	1.188.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	72102305-001	Provisión y montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D25BD	FRANCIA	Provisión y montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	1.183.800	1.183.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	72102305-001	Provisión y montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D32BD	FRANCIA	Provisión y montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	4.096.500	4.096.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	72102305-001	Provisión y montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LADN11	FRANCIA	Provisión y montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	732.048	732.048

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	72102305-001	Provisión y montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	EATON	EATON	mMCM-C6/1 - 6A	USA	Provisión y montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	131.700	131.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	72102305-001	Provisión y montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ClimaSys NSYCVF300M230P	FRANCIA	Provisión y montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	378.120	378.120

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	72102305-001	Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de CONTROL CENTRAL DE EQUIPOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de CONTROL CENTRAL DE EQUIPOS	16.456.800	16.456.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	72102305-001	Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de controlador remoto de equipos	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de controlador remoto de equipos	3.948.600	3.948.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	72102305-001	Provisión y montaje de llave selectora para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	XB5AD33	FRANCIA	Provisión y montaje de llave selectora para operación de BOMBAS	310.884	310.884

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	72102305-001	Provisión y montaje de botonera para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SASSIN	SASSIN INTERNATION ELECTRIC	3SA10-B211H29	CHINA	Provisión y montaje de botonera para operación de BOMBAS	273.900	273.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
200	72102305-001	Provisión y montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	STECK	STECK	SLDS2201 / SLDS2202 / SLDS2203	BRASIL	Provisión y montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	186.060	186.060

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
201	72102305-001	Provisión y montaje de transformador para sistema de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	PRECISION INC.	PRECISION INC.	Transformador 107VA 50hz X13550420-02	USA	Provisión y montaje de transformador para sistema de control	1.072.800	1.072.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
202	72102305-001	Provisión y montaje de protector de fase con mínimo y máximo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	WEG	WEG	RPW-FFD70	BRASIL	Provisión y montaje de protector de fase con mínimo y máximo	1.385.100	1.385.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	72102305-001	Provisión y montaje de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	INPACO	INPACO	INPAVINIL XLPE 3x1,5 mm2	PARAGUAY	Provisión y montaje de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	22.956	22.956

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	72102305-001	Provisión y montaje de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	INPACO	INPACO	INPAVINIL XLPE 3x2 mm2	PARAGUAY	Provisión y montaje de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	23.700	23.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	72102305-001	Provisión y montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Vibra-Stop	Vibra-Stop	Vibra-Stop Intermediario	BRASIL	Provisión y montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	1.904.100	1.904.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	72102305-001	Provisión y montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SEPROPAR S.A.	SEPROPAR S.A.	Cortina Sanitaria para cámara frigorífica	CHINA	Provisión y montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	493.200	493.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
207	72102305-001	Provisión y montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	SEPROPAR S.A.	SEPROPAR S.A.	Panel aislante para interior de cámara frigorífica	CHINA	Provisión y montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1.533.000	1.533.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
208	72102305-001	Provisión y montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TIANYI COOL	TIANYI COOL	DD-3.0/15	CHINA	Provisión y montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	892.740	892.740

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
209	72102305-001	Provisión y montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	TIANYI COOL	TIANYI COOL	DJ7.3-40	CHINA	Provisión y montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1.215.600	1.215.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
210	72102305-001	Provisión y Montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	COLDTECH	COLDTECH S.R.L.	OMIPME0001	ITALIA	Provisión y Montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	2.498.850	2.498.850

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
211	72102305-001	Provisión y montaje de burlate de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	COLDTECH	COLDTECH S.R.L.	6909005000052 Aleta H coextrusionada 32mm	ITALIA	Provisión y montaje de burlate de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	829.200	829.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	72102305-001	Provisión y montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	RD1-150	BRASIL	Provisión y montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	993.600	993.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	72102305-001	Provisión y Montaje de Resistencia Eléctrica para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	ALD-100	BRASIL	Provisión y Montaje de Resistencia Eléctrica para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1.856.304	1.856.304

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	72102305-001	Provisión y montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	ALD-76	BRASIL	Provisión y montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	888.300	888.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	72102305-001	Provisión y Montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Full Gauge	Full Gauge Controls	Sensor de Ambiente SB41	BRASIL	Provisión y Montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	378.120	378.120

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	72102305-001	Provisión y Montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Full Gauge	Full Gauge Controls	Sensor de Evaporador SB59	BRASIL	Provisión y Montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	354.600	354.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	72102305-001	Provisión y Montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Full Gauge	Full Gauge Controls	TC 900 Ri	BRASIL	Provisión y Montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	5.296.800	5.296.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	72102305-001	Provisión y Montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Full Gauge	Full Gauge Controls	MT 512E Log	BRASIL	Provisión y Montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	6.139.812	6.139.812

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	72102305-001	Provisión y Montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Danfoss	Danfoss	Presostato KP 15 (doble)	USA	Provisión y Montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	3.461.700	3.461.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	72102305-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de una CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de una CÁMARA FRIGORÍFICA	1.644.330	1.644.330

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
221	72102305-001	Provisión y Montaje de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Tecumseh	Tecumseh	AWA2460ZXT	FRANCIA	Provisión y Montaje de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	4.811.100	4.811.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
222	72102305-001	Provisión y Montaje de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	Tecumseh	Tecumseh	TFH4540ZTZ	FRANCIA	Provisión y Montaje de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	7.600.800	7.600.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
223	72102305-001	Reseteo a valores de fábrica y programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reseteo a valores de fábrica y programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	2.058.408	2.058.408

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS - IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	2.270.000.000	26-11-2020	08:29:03.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9552c3d31927c993786aa3b95ee814e	
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	2.433.543.396	26-11-2020	08:05:17.458	Propuesta
		Código Verificador:	c74b4899dfe26b47105845b682ac8377	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS - IPS

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO ES INGAVI - DNCP-001310	2.270.000.000

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-001310 - CONSORCIO ES INGAVI

Ítem	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS - IPS	2.270.000.000

Listado de Mensajes

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS - IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	08:17:44.724
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-11-2020	08:20:13.034
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	26-11-2020	08:20:23.547
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	26-11-2020	08:20:43.948
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	08:21:32.968
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	08:22:45.551
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	08:28:45.736
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	08:35:07.751
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	08:35:07.868

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.