

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 392605

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:42 del día 16/8/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 392605 -

LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

**Código Verificador:** e88cdf6b11f7c2f93572b79747773d6b

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocarte aclarar si el precio referencial establecido para el presente llamado es de Gs. 3.486.718.000, monto que figura en los datos de la convocatoria o Gs. 1.572.000.000, monto máximo que figura en el "Items Solicitados".		15-07-2021	09:46:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el monto referencial del llamado es Gs . 1.572.000.000 (monto máximo)		10-08-2021	14:00:36

#### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: FALCON COM. &amp; IND. S.A. - RUC: 80010835-3</b>		<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>	
1508007021	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	13-08-2021	13-08-2021	01-03-2022

#### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento preventivo de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 0 a 50km.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento preventivo de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 0 a 50km.	2.257.200	2.257.200
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento preventivo de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento preventivo de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 51 a 200km.	2.941.200	2.941.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento preventivo de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento preventivo de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 201 a 450km.	3.853.200	3.853.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 0 a 50km	2.508.000	2.508.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 51 a 200km.	3.192.000	3.192.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento preventivo de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 201 a 450km.	4.104.000	4.104.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 0 a 50km.	5.016.000	5.016.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 51 a 200km.	5.814.000	5.814.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de rayos X móvil marca Allengers, modelo Mars30 instalados en el rango de 201 a 450km.	6.612.000	6.612.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 0 a 50km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos de arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 0 a 50km.	6.270.000	6.270.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 51 a 200km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 51 a 200km.	7.068.000	7.068.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 201 a 450km.	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento Correctivo sin provisión de Repuestos arco en C marca Allengers, modelo HF59 instalados en el rango de 201 a 450km.	7.866.000	7.866.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	2.884.200	2.884.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento Mars30	26.835.600	26.835.600

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	5.454.900	5.454.900

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30		

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30	3.636.600	3.636.600
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30	2.545.620	2.545.620

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Hi Go Lo Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Hi Go Lo Mars30	1.692.900	1.692.900

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre Mars30	23.700.600	23.700.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de voltaje Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de voltaje Mars30	4.363.920	4.363.920

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta reguladora de 5V Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta reguladora de 5V Mars30	1.504.800	1.504.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de contactor 12A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de contactor 12A Mars30	2.081.640	2.081.640

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro de línea 230V 20A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro de línea 230V 20A Mars30	4.363.920	4.363.920

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de microprocesador Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de microprocesador Mars30	7.273.200	7.273.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de panel de comando Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de panel de comando Mars30	4.978.380	4.978.380

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 15V 3,4A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 15V 3,4A Mars30	2.909.280	2.909.280

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	1.090.980	1.090.980

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 12A 24V DC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 12A 24V DC	1.504.800	1.504.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	1.504.800	1.504.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relays 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	1.090.980	1.090.980

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 12V 2ª Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 12V 2ª Mars30	1.943.700	1.943.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de mano Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de mano Mars30	2.909.280	2.909.280

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de panel Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de panel Mars30	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor rojo 230V 6A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor rojo 230V 6A Mars30	1.090.980	1.090.980

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador O/L Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador O/L Mars30	1.943.700	1.943.700

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo/rotor Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo/rotor Mars30	70.098.600	70.098.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de arranque rotor Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de arranque rotor Mars30	8.627.520	8.627.520

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de medición KVP Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de medición KVP Mars30	2.545.620	2.545.620

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de invertir Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de invertir Mars30	88.407.000	88.407.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 19 Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 19 Mars30	25.995.420	25.995.420

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 18 Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 18 Mars30	17.192.340	17.192.340
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	-------	---	------------	------------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300 GB Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300 GB Mars30	7.524.000	7.524.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 100A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 100A Mars30	1.580.040	1.580.040

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela tubo y freno Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela tubo y freno Mars30	965.580	965.580

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM entrada de línea Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM entrada de línea Mars30	1.329.240	1.329.240

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM banco capacitor Mars 30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM banco capacitor Mars 30	1.329.240	1.329.240

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación Mars30	4.614.720	4.614.720

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda delantera Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda delantera Mars30	3.160.080	3.160.080

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda trasera Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda trasera Mars30	3.260.400	3.260.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	3.937.560	3.937.560

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento Mars30	27.926.580	27.926.580

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	6.545.880	6.545.880

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30	4.715.040	4.715.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30	3.624.060	3.624.060

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Hi Go Lo Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Hi Go Lo Mars30	2.771.340	2.771.340

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre Mars30	24.766.500	24.766.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de voltaje Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de voltaje Mars30	5.454.900	5.454.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta reguladora de 5V Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta reguladora de 5V Mars30	2.583.240	2.583.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de contactor 12A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de contactor 12A Mars30	3.160.080	3.160.080

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro de línea 230V 20A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro de línea 230V 20A Mars30	5.454.900	5.454.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de microprocesador Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de microprocesador Mars30	8.364.180	8.364.180

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de panel de comando Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de panel de comando Mars30	6.056.820	6.056.820

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 15V 3,4A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 15V 3,4A Mars30	3.987.720	3.987.720

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	2.169.420	2.169.420

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3NO/NC 12A 24V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3NO/NC 12A 24V DC Mars30	2.583.240	2.583.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	2.583.240	2.583.240

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	2.583.240	2.583.240
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	2.169.420	2.169.420

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 12V 2ª Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 12V 2ª Mars30	3.034.680	3.034.680

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de mano Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de mano Mars30	3.987.720	3.987.720

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de panel Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de panel Mars30	2.282.280	2.282.280

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor rojo 230V 6A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor rojo 230V 6A Mars30	2.169.420	2.169.420

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador O/L Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador O/L Mars30	3.009.600	3.009.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo/rotor Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo/rotor Mars30	71.177.040	71.177.040

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de arranque rotor Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de arranque rotor Mars30	9.693.420	9.693.420

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de medición KVP Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de medición KVP Mars30	3.622.920	3.622.920

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de inverter Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de inverter Mars30	89.284.800	89.284.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 19 Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 19 Mars30	27.073.860	27.073.860

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 18 Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 18 Mars30	18.183.000	18.183.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300 GB Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300 GB Mars30	8.602.440	8.602.440

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible 100A cilíndrico Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible 100A cilíndrico Mars30	2.658.480	2.658.480

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela tubo y freno Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela tubo y freno Mars30	2.044.020	2.044.020

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM entrada de línea Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM entrada de línea Mars30	2.407.680	2.407.680

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM banco capacitor Mars 30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM banco capacitor Mars 30	2.407.680	2.407.680

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación Mars30	5.693.160	5.693.160

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda delantera Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda delantera Mars30	4.238.520	4.238.520

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda trasera Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda trasera Mars30	4.351.380	4.351.380

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A Mars30	5.016.000	5.016.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento Mars30	29.092.800	29.092.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de 3,5V p/ colimador Mars30	7.649.400	7.649.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de carga de capacitor Mars30	5.793.480	5.793.480

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30		

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A Mars30	4.702.500	4.702.500
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Hi Go Lo Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Hi Go Lo Mars30	3.849.780	3.849.780

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de placa madre Mars30	25.832.400	25.832.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de voltaje Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de voltaje Mars30	6.520.800	6.520.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta reguladora de 5V Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta reguladora de 5V Mars30	3.661.680	3.661.680

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de contactor 12A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de contactor 12A Mars30	4.238.520	4.238.520

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro de línea 230V 20A Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro de línea 230V 20A Mars30	6.520.800	6.520.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de microprocesador Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de microprocesador Mars30	9.442.620	9.442.620

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de panel de comando Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de panel de comando Mars30	7.135.260	7.135.260

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 15V 3,4A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 15V 3,4A Mars30	5.066.160	5.066.160

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 12A 12V DC Mars30	3.247.860	3.247.860

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 12A 24V DC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 12A 24V DC	3.661.680	3.661.680

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 16A 12V DC Mars30	3.661.680	3.661.680

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3NO/NC 5A 12V DC Mars 30	3.247.860	3.247.860

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 12V 2A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 12V 2A Mars30	4.100.580	4.100.580

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de mano Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de mano Mars30	5.066.160	5.066.160

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de panel Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de panel Mars30	3.360.720	3.360.720

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor rojo 230V 6A Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor rojo 230V 6A Mars30	3.247.860	3.247.860

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador O/L Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador O/L Mars30	4.100.580	4.100.580

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo/rotor Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo/rotor Mars30	72.230.400	72.230.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de arranque rotor Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de arranque rotor Mars30	10.784.400	10.784.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de medición KVP Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de medición KVP Mars30	4.702.500	4.702.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de inverter Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de inverter Mars30	90.288.000	90.288.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 19 Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 19 Mars30	28.215.000	28.215.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 18 Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta pulso 18 Mars30	19.286.520	19.286.520

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300 GB Mars30	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300 GB Mars30	9.680.880	9.680.880
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	---------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible 100A cilíndrico Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible 100A cilíndrico Mars30	3.736.920	3.736.920

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela tubo y freno Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de manivela tubo y freno Mars30	3.122.460	3.122.460

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM entrada de línea Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM entrada de línea Mars30	3.486.120	3.486.120

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM banco capacitor Mars 30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de llave TM banco capacitor Mars 30	3.486.120	3.486.120

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación Mars30	6.771.600	6.771.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda delantera Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda delantera Mars30	5.316.960	5.316.960

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda trasera Mars30	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	MARS 30	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda trasera Mars30	5.429.820	5.429.820

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	2.909.280	2.909.280

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta ABS HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta ABS HF59	7.649.400	7.649.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de emergencia HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de emergencia HF59	2.545.620	2.545.620

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento HF59	20.440.200	20.440.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A HF59	2.545.620	2.545.620

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de interface HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de interface HF59	10.684.080	10.684.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa madre HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa madre HF59	17.480.760	17.480.760

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta opto HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta opto HF59	1.818.300	1.818.300

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59	4.740.120	4.740.120

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta rectificadora HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta rectificadora HF59	1.203.840	1.203.840

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de retardo HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de retardo HF59	2.545.620	2.545.620

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2L 10A 230V AC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2L 10A 230V AC HF59	3.034.680	3.034.680

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intensificador de imagen HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de intensificador de imagen HF59	175.560.000	175.560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor LCD19 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor LCD19 HF59	67.966.800	67.966.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de panel frontal HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de panel frontal HF59	7.524.000	7.524.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	1.090.980	1.090.980

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	1.454.640	1.454.640

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	1.090.980	1.090.980
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay solido 25A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay solido 25A HF59	1.567.500	1.567.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	1.567.500	1.567.500

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V/2A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V/2A HF59	1.931.160	1.931.160

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente multivoltaje HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente multivoltaje HF59	4.476.780	4.476.780

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de perilla de emergencia HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de perilla de emergencia HF59	1.203.840	1.203.840

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12/0-12 HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12/0-12 HF59	1.692.900	1.692.900

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12 4,5A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12 4,5A HF59	2.508.000	2.508.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	3.009.600	3.009.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo y rotor HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo y rotor HF59	88.532.400	88.532.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de rotor HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de rotor HF59	9.028.800	9.028.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador KPV HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador KPV HF59	2.508.000	2.508.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de inversor de corriente HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de inversor de corriente HF59	82.638.600	82.638.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300GB HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300GB HF59	7.900.200	7.900.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 80ª	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 80ª	1.567.500	1.567.500

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 19 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 19 HF59	30.346.800	30.346.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 18 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 18 HF59	17.179.800	17.179.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de kit cámara HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de kit cámara HF59	188.100.000	188.100.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de disparo de pie HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de disparo de pie HF59	2.319.900	2.319.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda de 4 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda de 4 HF59	2.069.100	2.069.100

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de dirección HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de dirección HF59	1.329.240	1.329.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	3.009.600	3.009.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de freno orbital HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de freno orbital HF59	3.009.600	3.009.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de bloqueo de carro HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de bloqueo de carro HF59	1.692.900	1.692.900

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de kit de freno orbital HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de kit de freno orbital HF59	3.009.600	3.009.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	3.009.600	3.009.600

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	3.987.720	3.987.720
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-------	-------	---	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta ABS HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta ABS HF59	8.652.600	8.652.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de emergencia HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de emergencia HF59	3.636.600	3.636.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento	21.568.800	21.568.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A	3.636.600	3.636.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de interface HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de interface HF59	11.787.600	11.787.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa madre HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa madre HF59	18.559.200	18.559.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta opto HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta opto HF59	2.884.200	2.884.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59				1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59	5.768.400	5.768.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta rectificadora HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta rectificadora HF59	2.257.200	2.257.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de retardo HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de retardo HF59	3.636.600	3.636.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2L 10A 230V AC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2L 10A 230V AC HF59	4.138.200	4.138.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intensificador de imagen HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de intensificador de imagen HF59	177.064.800	177.064.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor LCD19 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor LCD19 HF59	69.095.400	69.095.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de panel frontal HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de panel frontal HF59	8.652.600	8.652.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	2.131.800	2.131.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	2.533.080	2.533.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relé 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	2.131.800	2.131.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay solido 25A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay solido 25A HF59	2.633.400	2.633.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	2.633.400	2.633.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
186	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V/2A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V/2A HF59	3.009.600	3.009.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente multivoltaje HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente multivoltaje HF59	5.517.600	5.517.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de perilla de emergencia HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de perilla de emergencia HF59	2.257.200	2.257.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12/0-12 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12/0-12 HF59	2.758.800	2.758.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12 4,5A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12 4,5A HF59	3.636.600	3.636.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	3.636.600	3.636.600

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	4.138.200	4.138.200
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
192	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo y rotor HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo y rotor HF59	89.535.600	89.535.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de rotor HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de rotor HF59	10.032.000	10.032.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
194	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador KPV HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador KPV HF59	3.636.600	3.636.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de inversor de corriente HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de inversor de corriente HF59	83.767.200	83.767.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300GB HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300GB HF59	9.028.800	9.028.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 80A	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 80A	2.633.400	2.633.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 19 HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 19 HF59	31.350.000	31.350.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 18 HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 18 HF59	18.183.000	18.183.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de kit cámara HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de kit cámara HF59	188.727.000	188.727.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de disparo de pie HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de disparo de pie HF59	3.385.800	3.385.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda de 4 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda de 4 HF59	3.135.000	3.135.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de dirección HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de dirección HF59	2.382.600	2.382.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
204	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	4.138.200	4.138.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de freno orbital HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de freno orbital HF59	4.138.200	4.138.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
206	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de bloqueo de carro HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de bloqueo de carro HF59	2.758.800	2.758.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de kit de freno orbital HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de kit de freno orbital HF59	4.138.200	4.138.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
208	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente SMPS 24V 2,2A HF59	5.066.160	5.066.160

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta ABS HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta ABS HF59	9.781.200	9.781.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de emergencia HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de emergencia HF59	4.765.200	4.765.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de filamento HF59	22.572.000	22.572.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2A HF59	4.765.200	4.765.200

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de interface HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de interface HF59	12.790.800	12.790.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa madre HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa madre HF59	20.064.000	20.064.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta opto HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta opto HF59	4.012.800	4.012.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso y fluoroscopia HF59	6.897.000	6.897.000
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-------	-------	--	-----------	-----------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta rectificadora HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta rectificadora HF59	3.385.800	3.385.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de retardo HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de retardo HF59	4.765.200	4.765.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2L 10A 230V AC HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro 2L 10A 230V AC HF59	5.266.800	5.266.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
220	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de intensificador de imagen HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de intensificador de imagen HF59	178.068.000	178.068.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor LCD19 HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de monitor LCD19 HF59	70.224.000	70.224.000

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
222	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de panel frontal HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de panel frontal HF59	9.781.200	9.781.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 12A 12V DC HF59	3.260.400	3.260.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
224	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 16A 12V DC HF59	3.636.600	3.636.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay 3 NO/NC 5A 12V DC HF59	3.260.400	3.260.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
226	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de relay solido 25A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de relay solido 25A HF59	3.762.000	3.762.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
227	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V DC 1/1,2A HF59	3.762.000	3.762.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V/2A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente 12V/2A HF59	4.138.200	4.138.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente multivoltaje HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fuente multivoltaje HF59	6.646.200	6.646.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
230	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de perilla de emergencia HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de perilla de emergencia HF59	3.385.800	3.385.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12/0-12 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12/0-12 HF59	3.887.400	3.887.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
232	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12 4,5A HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador 12-0-12 4,5A HF59	4.765.200	4.765.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador de aislación 230X325MA	5.266.800	5.266.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
234	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo y rotor HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tubo y rotor HF59	90.664.200	90.664.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de rotor HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de rotor HF59	11.160.600	11.160.600

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador KPV HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de transformador KPV HF59	4.765.200	4.765.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de inversor de corriente HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de inversor de corriente HF59	84.770.400	84.770.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300GB HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de IGBT SKM 300GB HF59	10.032.000	10.032.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 80°	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de fusible cilíndrico de 80°	3.762.000	3.762.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 19 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 19 HF59	32.604.000	32.604.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 18 HF59	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de pulso 18 HF59	19.437.000	19.437.000
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-------	-------	--	------------	------------

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
242	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de kit cámara HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de kit cámara HF59	189.855.600	189.855.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de disparo de pie HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de interruptor de disparo de pie HF59	4.514.400	4.514.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
244	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda de 4 HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de rueda de 4 HF59	4.263.600	4.263.600

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de dirección HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de dirección HF59	3.511.200	3.511.200

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
246	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	5.266.800	5.266.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de freno orbital HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de freno del arco HF59	5.266.800	5.266.800

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
248	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de bloqueo de carro HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de mango de bloqueo de carro HF59	3.887.400	3.887.400

**DATOS DEL ÍTEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de kit de freno orbital HF59	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	ALLENGERS	ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD.	HF 59	INDIA	Mantenimiento correctivo con provisión de kit de freno orbital HF59	5.266.800	5.266.800

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.733.338.120	16-08-2021	08:02:04.828	Propuesta
		Código Verificador:	33442a3121bc5e51ec05e00e4c319ec2	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	3.733.338.120

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS	3.733.338.120

### Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 25-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE RAYOS PORTATILES DE LA MARCA ALLENGERS PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2021	08:11:05.320
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-08-2021	08:11:15.004
Señor/a Oferente, baje su precio	16-08-2021	08:17:45.453
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2021	08:17:53.752
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-08-2021	08:28:12.081
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	16-08-2021	08:28:29.308
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2021	08:28:30.109
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2021	08:28:38.787
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2021	08:34:39.223
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2021	08:42:35.621
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2021	08:42:36.707

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.