

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 413823

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:24 del día 23/5/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 413823 -

LPN SBE 67-22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI de la Institución:

Código Verificador: 2a1cdf4cdefe0d3f02670d2af98b605c

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CONSORCIO ES INGAVI - RUC: 80114475-2		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508056073/0000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	19-05-2023	22-05-2023	08-12-2023
Empresas del Consorcio					
RUC	Razón Social				
80000286-5	ELIMEC SRL				
80086833-1	SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUA'				
80114475-2	CONSORCIO ES INGAVI				
80114475-2	CONSORCIO ES INGAVI				
80114475-2	CONSORCIO ES INGAVI				
80114475-2	CONSORCIO ES INGAVI				
80114475-2	CONSORCIO ES INGAVI				
80114475-2	CONSORCIO ES INGAVI				

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

1	72102305-001	Limpieza de tablero eléctrico y verificación de sus componentes						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de tablero eléctrico y verificación de sus componentes	1.020.000	1.020.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
2	72102305-001	Medición de la resistencia de aislación de motores eléctricos					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Medición de la resistencia de aislación de motores eléctricos	1.104.000	1.104.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
3	72102305-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante del CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante del CHILLER	996.000	996.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
4	72102305-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante del CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante del CHILLER	510.000	510.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
5	72102305-001	Verificación del nivel y viscosidad de aceite de compresor del CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación del nivel y viscosidad de aceite de compresor del CHILLER	1.200.000	1.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
6	72102305-001	Verificación y registro de consumo eléctrico y horas de uso del CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de consumo eléctrico y horas de uso del CHILLER	258.000	258.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
7	72102305-001	Verificación de funcionamiento de flow switch de CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de flow switch de CHILLER	258.000	258.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
8	72102305-001	Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de temperatura de agua, entrada y salida del evaporador del CHILLER	216.000	216.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
9	72102305-001	Verificación y registro de presión diferencial entre entrada y salida de CHILLER					1	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de presión diferencial entre entrada y salida de CHILLER	216.000	216.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102305-001	Verificación y registro de alarmas y fallas en módulo de control de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y registro de alarmas y fallas en módulo de control de CHILLER	216.000	216.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	72102305-001	Verificación y reapriete de bornera eléctrica de compresor de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y reapriete de bornera eléctrica de compresor de CHILLER	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	72102305-001	Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de la aislación térmica del evaporador del CHILLER	240.000	240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	72102305-001	Verificación y Limpieza de tuberías del condensador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y Limpieza de tuberías del condensador de un CHILLER	10.140.000	10.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	72102305-001	Verificación y Limpieza de tuberías del evaporador de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y Limpieza de tuberías del evaporador de un CHILLER	9.600.000	9.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	72102305-001	Verificación, Ajuste y Limpieza General de estructura, compresor, evaporador y componentes del CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación, Ajuste y Limpieza General de estructura, compresor, evaporador y componentes del CHILLER	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	72102305-001	Verificación, reapriete y limpieza de contactos de componentes del sistema de control del CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

17	72102305-001	Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Medición de consumo eléctrico, verificación de la presión de succión e impulsión de una BOMBA DE AGUA	498.000	498.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	72102305-001	Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación del funcionamiento de una BOMBA DE AGUA	420.000	420.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	72102305-001	Limpieza de Filtro tipo Y de una BOMBA DE AGUA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de Filtro tipo Y de una BOMBA DE AGUA	264.000	264.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	72102305-001	Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de Existencias de Perdidas en las Aislaciones de una BOMBA DE AGUA.	258.000	258.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	72102305-001	Verificación de Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual de la RED HIDRÁULICA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual de la RED HIDRÁULICA	564.000	564.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
22	72102305-001	Limpieza de filtro de aire exterior o retorno de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro de aire exterior o retorno de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	318.000	318.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
23	72102305-001	Limpieza de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	360.000	360.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
24	72102305-001	Limpieza de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	324.000	324.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	72102305-001	Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y limpieza de serpentinas de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	264.000	264.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	72102305-001	Verificación, reapriete y limpieza de contactos para interfaz de comunicaciones de equipos con sistema de comando central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación, reapriete y limpieza de contactos para interfaz de comunicaciones de equipos con sistema de comando central	162.000	162.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	72102305-001	Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	198.000	198.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	72102305-001	Control y ajuste de correa y polea de motor ventilador de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y ajuste de correa y polea de motor ventilador de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	72102305-001	Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	108.000	108.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	72102305-001	Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañerías de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	108.000	108.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	72102305-001	Limpieza de filtro de aire de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de filtro de aire de un FAN COIL	138.000	138.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	72102305-001	Control y Limpieza de serpentinas de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y Limpieza de serpentinas de un FAN COIL	150.000	150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	72102305-001	Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de termostato y válvula de paso de agua fría de un FAN COIL	138.000	138.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	72102305-001	Verificación de funcionamiento de turbina de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento de turbina de un FAN COIL	60.000	60.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	72102305-001	Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de bandeja de agua colectora de condensación de un FAN COIL	96.000	96.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	72102305-001	Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañería de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Revisión de sistema de drenaje y limpieza de cañería de un FAN COIL	96.000	96.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	72102305-001	Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Desmontaje, limpieza, montaje y ajuste de difusor o reja de distribución de aire	540.000	540.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	72102305-001	Verificación de Funcionamiento y limpieza general de una de TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de Funcionamiento y limpieza general de una de TORRE DE ENFRIAMIENTO	6.360.000	6.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	72102305-001	Control y ajustes del conjunto motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control y ajustes del conjunto motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	900.000	900.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	72102305-001	Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Limpieza de reservorio de equilibrio y de tanque de agua	1.740.000	1.740.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	72102305-001	Verificación de parámetros de calidad de agua del sistema	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de parámetros de calidad de agua del sistema	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	72102305-001	Mantenimiento Preventivo y tratamiento del agua de condensación en el sistema de TORRES DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento Preventivo y tratamiento del agua de condensación en el sistema de TORRES DE ENFRIAMIENTO	2.760.000	2.760.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	72102305-001	Mantenimiento preventivo y tratamiento del agua del sistema de enfriamiento (agua fría) de los CHILLERS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento preventivo y tratamiento del agua del sistema de enfriamiento (agua fría) de los CHILLERS	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	72102305-001	Mantenimiento preventivo de bombas y componentes de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento preventivo de bombas y componentes de una PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	5.520.000	5.520.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	72102305-001	Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento y Limpieza de EXTRACTOR DE AIRE	204.000	204.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	72102305-001	Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento y limpieza de CÁMARA FRIGORÍFICA	972.000	972.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	72102305-001	Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación de funcionamiento y mantenimiento de tablero de control de CÁMARA FRIGORÍFICA	816.000	816.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	72102305-001	Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento de unidad evaporadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	384.000	384.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	72102305-001	Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mantenimiento de unidad condensadora en CÁMARA FRIGORÍFICA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	72102305-001	Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Control de presión y verificación de pérdidas en circuito de gas refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	906.000	906.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	72102305-001	Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y purga de humedad del circuito del compresor y circuito refrigerante de CÁMARA FRIGORÍFICA	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	72102305-001	Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de bandeja de drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	168.000	168.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	72102305-001	Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de mecanismo de apertura y cierre de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	222.000	222.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	72102305-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	204.000	204.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	72102305-001	Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Verificación y mantenimiento de resistencia eléctrica de deshielo/drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	156.000	156.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	72102305-001	Provisión de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	IFM ELECTRONIC	IFM	SL5701	ALEMANIA	Provisión de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	24.600.000	24.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
57	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de Montaje de Módulo Electrónico y Sensor Proporcional de Flujo en CHILLER	2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
58	72102305-001	Provisión de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	BRD04877	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	4.680.000	4.680.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
59	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de Montaje de Placa Electrónica de Flow Switch de CHILLER	504.000	504.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
60	72102305-001	Provisión de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	JOHNSON CONTROLS	JOHNSON CONTROLS	SERIES F61TB-9100	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
61	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Flow Switch Mecánico en CHILLER	138.000	138.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
62	72102305-001	Provisión de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13651507	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	3.540.000	3.540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
63	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Temperatura NTC en CHILLER	420.000	420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	72102305-001	Provisión de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13790461040	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER (Tornillo)	5.700.000	5.700.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Nivel de Líquido en CHILLER (Tornillo)	630.000	630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	72102305-001	Provisión de Sensor de Temperatura Ambiente en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13651507	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sensor de Temperatura Ambiente en CHILLER	3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Temperatura Ambiente en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Temperatura Ambiente en CHILLER	396.000	396.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	72102305-001	Provisión de Sensor de Temperatura de Refrigerante en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13650726	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sensor de Temperatura de Refrigerante en CHILLER	4.080.000	4.080.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Temperatura de Refrigerante en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Temperatura de Refrigerante en CHILLER	448.800	448.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	72102305-001	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	DANFOSS	DANFOSS	X13790348	CHINA	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER (Tornillo)	5.040.000	5.040.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Tornillo)	554.400	554.400
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
72	72102305-001	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	DANFOSS	DANFOSS	X13790362	CHINA	Provisión de Transductor de Presión en CHILLER (Centrífugo)	5.520.000	5.520.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
73	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Transductor de Presión en CHILLER (Centrífugo)	607.200	607.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
74	72102305-001	Provisión de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X19051622030	ESTADOS UNIDOS	Provisión de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	1.020.000	1.020.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
75	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de kit de conexión (cableado) de Sensores en CHILLER	114.000	114.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
76	72102305-001	Provisión de Termómetro de Columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	WINTERS	WINTERS	TBM10050B8	CANADA	Provisión de Termómetro de Columna	1.098.000	1.098.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
77	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Termómetro de Columna	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Termómetro de Columna	126.000	126.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
78	72102305-001	Provisión de Manómetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	WINTERS	WINTERS	PEM-ZR	CANADA	Provisión de Manómetro	900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Manómetro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Manómetro	102.000	102.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	72102305-001	Provisión de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Provisión de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	162.000	162.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Aislación de tuberías interiores (por metro lineal)	18.000	18.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	72102305-001	Provisión de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Provisión de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Aislación de tuberías exteriores (por m2)	138.600	138.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	72102305-001	Provisión de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Provisión de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	948.000	948.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Protección mecánica de tuberías exteriores (por m2)	108.000	108.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	72102305-001	Mano de Obra por Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de Aislación y Protección Mecánica en Válvulas y Filtros de línea	1.344.000	1.344.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	72102305-001	Provisión de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	MITSUBISHI	MITSUBISHI	PHG A32	JAPON	Provisión de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	648.000	648.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de Montaje y ajuste de correa de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
89	72102305-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SKF	SKF	6306-2Z	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	504.000	504.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.208.000	2.208.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	72102305-001	Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	4.440.000	4.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación y montaje de bobinado de motor eléctrico para turbina de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.284.000	1.284.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	72102305-001	Provisión de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HAMMER	HAMMER AIR	AZAF SERIES	CHINA	Provisión de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.880.000	2.880.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	324.000	324.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	72102305-001	Provisión de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HAMMER	HAMMER AIR	AZAF SERIES	CHINA	Provisión de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	3.060.000	3.060.000
-------------------------------------	--------	------------	-------------	-------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de turbina para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	342.000	342.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	72102305-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SKF	SKF	6201-2Z	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	504.000	504.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de rodamiento para motor eléctrico - turbina de un FAN COIL	900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	72102305-001	Provisión de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HAMMER	HAMMER AIR	WA-V Series	CHINA	Provisión de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	780.000	780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para turbina de FAN COIL	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	72102305-001	Provisión de turbina para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HAMMER	HAMMER AIR	WA-V Series	CHINA	Provisión de turbina para FAN COIL	1.680.000	1.680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de turbina para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de turbina para FAN COIL	192.000	192.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	72102305-001	Provisión de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro M5 Plano	BRASIL	Provisión de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	684.000	684.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
105	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro de aire exterior/primario de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	144.000	144.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
106	72102305-001	Provisión de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro F9 Fino Plissado	BRASIL	Provisión de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
107	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro de eficiencia media de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	144.000	144.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
108	72102305-001	Provisión de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro H13 Absoluto Hepa	BRASIL	Provisión de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
109	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro absoluto de una UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	144.000	144.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
110	72102305-001	Provisión de filtro de aire de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	Filtro M5 Plano	BRASIL	Provisión de filtro de aire de un FAN COIL	456.000	456.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
111	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de reemplazo de filtro de aire de un FAN COIL	60.000	60.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de Obra por Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA, SECUNDARIA, CONDENSACIÓN)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Desmontaje para mantenimiento de BOMBA (PRIMARIA, SECUNDARIA, CONDENSACIÓN)	6.180.000	6.180.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
113	72102305-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SKF	SKF	6309+6208	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA PRIMARIA	2.382.000	2.382.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
114	72102305-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SKF	SKF	6311 + 6312	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA SECUNDARIA	2.382.000	2.382.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
115	72102305-001	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SKF	SKF	6311 + 6312	ESPAÑA	Provisión de rodamiento para motor eléctrico de BOMBA DE CONDENSACIÓN	5.580.000	5.580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
116	72102305-001	Provisión de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de rodamiento para BOMBA PRIMARIA	2.544.000	2.544.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
117	72102305-001	Provisión de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de rodamiento para BOMBA SECUNDARIA	4.680.000	4.680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	72102305-001	Provisión de rodamiento para BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de rodamiento para BOMBA DE CONDENSACIÓN	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	72102305-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	ESTOS UNIDOS	Provisión de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	618.000	618.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA PRIMARIA	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	72102305-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	618.000	618.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA SECUNDARIA	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	72102305-001	Provisión de bornera de conexión en BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de bornera de conexión en BOMBA DE CONDENSACIÓN	480.000	480.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de bornera de conexión en BOMBA DE CONDENSACIÓN	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
125	72102305-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA PRIMARIA	6.336.000	6.336.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
126	72102305-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA SECUNDARIA	11.160.000	11.160.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
127	72102305-001	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Sello Mecánico en BOMBA DE CONDENSACIÓN	5.640.000	5.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
128	72102305-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de rodete impulsor de BOMBA PRIMARIA	11.520.000	11.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	72102305-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZD - 1144 GPM 98 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de rodete impulsor de BOMBA SECUNDARIA	16.560.000	16.560.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	72102305-001	Provisión de rodete impulsor de BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de rodete impulsor de BOMBA DE CONDENSACIÓN	9.960.000	9.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	5.520.000	5.520.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	5.760.000	5.760.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de bobinado de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	72102305-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	09F657Z534G1- 20HP	ESTADOS UNIDOS	Provisión de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	21.420.000	21.420.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA PRIMARIA	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	72102305-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	12T079Y897G1- 40HP	ESTADOS UNIDOS	Provisión de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	49.200.000	49.200.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA SECUNDARIA	5.400.000	5.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
138	72102305-001	Provisión de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Baldor - Reliance	Baldor Electric Co. - ABB	12T079Y897G1-40HP	ESTADOS UNIDOS	Provisión de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	19.200.000	19.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
139	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de motor eléctrico para BOMBA DE CONDENSACIÓN	2.040.000	2.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
140	72102305-001	Provisión de BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8011AE2KCZC4 - 1320 GPM 39 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de BOMBA PRIMARIA	55.200.000	55.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
141	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de BOMBA PRIMARIA	6.180.000	6.180.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
142	72102305-001	Provisión de BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS8013AE2MCZDC - 1144 GPM 98 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de BOMBA SECUNDARIA	162.000.000	162.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
143	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de BOMBA SECUNDARIA	18.000.000	18.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
144	72102305-001	Provisión de BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	KS1013AE2MJZD0 - 1497 GPM 75 FT	ESTADOS UNIDOS	Provisión de BOMBA DE CONDENSACIÓN	48.000.000	48.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
145	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de BOMBA DE CONDENSACIÓN	6.000.000	6.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	72102305-001	Provisión de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	SDO080080-5	ESTADOS UNIDOS	Provisión de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	10.320.000	10.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA, BOMBA DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de guía de succión con filtro para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA, BOMBA DE CONDENSACIÓN	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	72102305-001	Provisión de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	SDO series	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión	1.080.000	1.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Elemento Filtrante Interno en Guía de Succión	120.000	120.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	72102305-001	Provisión de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TACO	TACO INC.	MPV 080-4	ESTADOS UNIDOS	Provisión de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	10.560.000	10.560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula triple acción para BOMBA PRIMARIA, BOMBA SECUNDARIA O DE CONDENSACIÓN	1.188.000	1.188.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	72102305-001	Provisión de juntas en unión de brida (una brida)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	Provisión de juntas en unión de brida (una brida)	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	72102305-001	Provisión de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	CISER	CISER	LINEA 181+715	BRASIL	Provisión de bulones y tuercas en unión de brida (una brida)	1.800.000	1.800.000
-------------------------------------	-------	-------	---------------	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
154	72102305-001	Provisión de válvula esférica (media vuelta) para termofusión					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HELIROMA	HELIROMA	2444075-E	PORTUGAL	Provisión de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	2.220.000	2.220.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
155	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula esférica (media vuelta) para termofusión	252.000	252.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
156	72102305-001	Provisión de Válvula Mariposa para montaje en brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	GENEBRE	GENEBRE	Válvula mariposa tipo wafer PN 10/16 - 2104 18	ESPAÑA	Provisión de Válvula Mariposa para montaje en brida	3.960.000	3.960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
157	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Válvula Mariposa para montaje en brida	948.000	948.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
158	72102305-001	Provisión de Válvula de Compuerta para montaje en brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	GENEBRE	GENEBRE	Válvula compuerta PN 16 - 2102 18	ESPAÑA	Provisión de Válvula de Compuerta para montaje en brida	9.900.000	9.900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
159	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Válvula de Compuerta para montaje en brida	1.020.000	1.020.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
160	72102305-001	Provisión de Válvula Globo para montaje en brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	GENEBRE	GENEBRE	Válvula Globo - PN16 2231 16	ESPAÑA	Provisión de Válvula Globo para montaje en brida	10.800.000	10.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
161	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Válvula Globo para montaje en brida					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Válvula Globo para montaje en brida	1.176.000	1.176.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	72102305-001	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER (TORNILLO)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SPORLAN	Parker Hannifin	Catch All C- R42E24	ESTADOS UNIDOS	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER (TORNILLO)	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER (TORNILLO)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER (TORNILLO)	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	72102305-001	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER (CENTRÍFUGO)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	DANFOSS	DANFOSS	DHY01474	MÉJICO	Provisión de filtro deshumidificador para CHILLER (CENTRÍFUGO)	960.000	960.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER (CENTRÍFUGO)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de filtro deshumidificador para CHILLER (CENTRÍFUGO)	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	72102305-001	Provisión de válvula 3 vías On/off para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	WINNER	WINNER VALVES	SW-B SERIES	CHINA	Provisión de válvula 3 vías On/ off para FAN COIL	1.080.000	1.080.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula 3 vías On/off para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula 3 vías On/off para FAN COIL	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	72102305-001	Provisión de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	WINNER	WINNER VALVES	WVA4+WCBS SERIES	CHINA	Provisión de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula 3 vías Modulante para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

170	72102305-001	Provisión de Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	Tracer UC800 MOD01628	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)	60.000.000	60.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
171	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)	7.200.000	7.200.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
172	72102305-001	Provisión de DISPLAY del Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	AdaptiView Class2 MOD02664	ESTADOS UNIDOS	Provisión de DISPLAY del Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)	42.000.000	42.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
173	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de DISPLAY del Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de DISPLAY del Módulo de Control de CHILLER (Unidades Centrífugas)	2.640.000	2.640.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
174	72102305-001	Provisión de Módulo de Control de CHILLER (Unidad Tornillo)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	Tracer CH530 DynaView	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Módulo de Control de CHILLER (Unidad Tornillo)	21.600.000	21.600.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
175	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Módulo de Control de CHILLER (Unidad Tornillo)					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Módulo de Control de CHILLER (Unidad Tornillo)	2.400.000	2.400.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
176	72102305-001	Provisión de Módulo de Control Unidad de purga del condensador en un CHILLER CENTRÍFUGO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	MOD01401	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Módulo de Control Unidad de purga del condensador en un CHILLER CENTRÍFUGO	6.000.000	6.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
177	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Módulo de Control Unidad de purga del condensador en un CHILLER CENTRÍFUGO					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Módulo de Control Unidad de purga del condensador en un CHILLER CENTRÍFUGO	780.000	780.000	
DATOS DEL ITEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	72102305-001	Provisión de Transformador 107VAC-27VAC para comandos de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Precision Inc	Precision Inc	X13550420-02	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Transformador 107VAC-27VAC para comandos de CHILLER	3.240.000	3.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Transformador 107VAC-27VAC para comandos de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Transformador 107VAC-27VAC para comandos de CHILLER	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	72102305-001	Provisión de Transformador 27VAC-24VDC para comandos de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13650737070	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Transformador 27VAC-24VDC para comandos de CHILLER	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Transformador 27VAC-24VDC para comandos de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Transformador 27VAC-24VDC para comandos de CHILLER	264.000	264.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
182	72102305-001	Provisión de Relé para sensor de flujo de agua de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Ifm electronic	Ifm electronic	SN0150	ALEMANIA	Provisión de Relé para sensor de flujo de agua de CHILLER	4.620.000	4.620.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
183	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Relé para sensor de flujo de agua de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Relé para sensor de flujo de agua de CHILLER	510.000	510.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
184	72102305-001	Provisión de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13650731070	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	5.640.000	5.640.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
185	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Placa electrónica de entradas y salidas analógicas para CHILLER	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

186	72102305-001	Provisión de Placa de relés de arranques de CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	X13650806050	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Placa de relés de arranques de CHILLER	6.000.000	6.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
187	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Placa de relés de arranques de CHILLER	360.000	360.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
188	72102305-001	Provisión de termostato para FAN COIL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ABIES	ABIES TECHNOLOGY	TAM400 Series	CHINA	Provisión de termostato para FAN COIL	1.320.000	1.320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
189	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de termostato para FAN COIL					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de termostato para FAN COIL	324.000	324.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
190	72102305-001	Provisión de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ABIES	ABIES	TECHNOLOGY	CHINA	Provisión de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	132.000	132.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
191	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de termostato para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	324.000	324.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
192	72102305-001	Provisión de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	REGIN	REGIN	EXO compac Series	SUECIA	Provisión de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	13.560.000	13.560.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
193	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de unidad de control remoto para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1.560.000	1.560.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
194	80111613-9999	Mano de Obra por Actualización de software para comando remoto de equipos o conjunto de equipos					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	MANGO	MANGO	Software SCADA y HMI sobre angular JavaScript	ESTADOS UNIDOS	Mano de Obra por Actualización de software para comando remoto de equipos o conjunto de equipos	21.600.000	21.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
195	72102305-001	Provisión de Capacitor de arranque para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HANDING	HANDING	CBB60	CHINA	Provisión de Capacitor de arranque para FAN COI	48.000	48.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Capacitor de arranque para FAN COIL	18.000	18.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
197	72102305-001	Provisión de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HYUNDAI	HYUNDAI	HGC SERIES	KOREA	Provisión de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	900.000	900.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	102.000	102.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
199	72102305-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HONEYWELL	HONEYWELL	R 514 A	ESTADOS UNIDOS	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Centrífugo)	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
200	72102305-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	HONEYWELL	HONEYWELL	R 134 A	ESTADOS UNIDOS	Provisión de gas refrigerante (por kg) para CHILLER (Tornillo)	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
201	72102305-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 22	CHINA	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica	624.000	624.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
202	72102305-001	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Global Refrigerants	Global Refrigerants	R 404	CHINA	Provisión de gas refrigerante (por kg) para Cámara Frigorífica de Congelados	840.000	840.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
203	72102305-001	Provisión de aceite de compresor de CHILLER (por litro)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	ESTER OIL-0023E	ESTADOS UNIDOS	Provisión de aceite de compresor de CHILLER (por litro)	1.560.000	1.560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
204	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación y montaje de bobinado eléctrico de motor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación y montaje de bobinado eléctrico de motor para UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (UMA)	3.360.000	3.360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
205	72102305-001	Provisión de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ARCONDO	ARCONDO SA	YWF (K) 4E300-ZF	PARAGUAY	Provisión de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
206	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de EXTRACTOR DE AIRE para Quirófano	420.000	420.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	72102305-001	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Parker	Parker Hannifin	NM22-0201	ESTADOS UNIDOS	Provisión de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1.560.000	1.560.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de bobina para válvula solenoide de CHILLER	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	72102305-001	Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	EMERSON	EMERSON	AMG	ESTADOS UNIDOS	Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de actuador de válvula solenoide de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión de actuador de válvula solenoide de CHILLER	324.000	324.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	72102305-001	Provisión de válvula de expansión de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SPORLAN	SPORLAN COMPANY	X15111210310	ESTADOS UNIDOS	Provisión de válvula de expansión de CHILLER	2.700.000	2.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula de expansión de CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de válvula de expansión de CHILLER	300.000	300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
213	72102305-001	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	BRILLALUX	AMANECER	ESMALTE GRAFITO	PARAGUAY	Pintura de protección para equipos (para intemperie) - un equipo	11.640.000	11.640.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de Obra por Pintura de cañería de condensación para un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Pintura de cañería de condensación para un CHILLER	9.600.000	9.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
215	72102305-001	Mano de Obra por Provisión de compresor para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	CVHE420	ESTADOS UNIDOS	Provisión de compresor para CHILLER (Centrífugo)	540.000.000	540.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de compresor para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de compresor para CHILLER (Centrífugo)	60.000.000	60.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
217	72102305-001	Provisión de compresor para CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	RTWD 250 HE	ESTADOS UNIDOS	Provisión de compresor para CHILLER (Tornillo)	300.000.000	300.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de compresor para CHILLER (Tornillo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de compresor para CHILLER (Tornillo)	33.000.000	33.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
219	72102305-001	Provisión de Unidad de Purga de Refrigerante para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TRANE	TRANE	PRGEA202AA000L	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Unidad de Purga de Refrigerante para CHILLER (Centrífugo)	48.000.000	48.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
220	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Unidad de Purga de Refrigerante para CHILLER (Centrífugo)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Unidad de Purga de Refrigerante para CHILLER (Centrífugo)	5.400.000	5.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de un CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de un CHILLER	2.100.000	2.100.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	72102305-001	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ADSOUR	UNNIROYAL QUIMICA LTDA.	ADSOUR-CO DS HC	BRASIL	Provisión de kit de productos químicos para TRATAMIENTO DE AGUA	19.200.000	19.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	72102305-001	Provisión de Bomba Dosificadora para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Alledosieren	Alledosieren	VT05006PH1A6000	CHINA	Provisión de Bomba Dosificadora para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	3.840.000	3.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de Obra por Montaje de Bomba Dosificadora para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Montaje de Bomba Dosificadora para PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de bobinado eléctrico de motor para una Bomba Dosificadora de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de bobinado eléctrico de motor para una Bomba Dosificadora de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	3.000.000	3.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de Obra por Montaje de bobinado eléctrico de motor para una Bomba Dosificadora de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Montaje de bobinado eléctrico de motor para una Bomba Dosificadora de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
227	72102305-001	Mano de Obra por Reparación de cañerías de acero	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de cañerías de acero	3.600.000	3.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de cañerías de PPR (termofusión)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de cañerías de PPR (termofusión)	1.620.000	1.620.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
229	72102305-001	Provisión de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TIGRE	TIGRE	LINEA SOLDABLE	PARAGUAY	Provisión de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	324.000	324.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de cañería de drenaje de condensado para FAN COILS y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMA)	36.000	36.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
231	72102305-001	Provisión de difusor - flujo en 1 dirección	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	DQ1	BRASIL	Provisión de difusor - flujo en 1 dirección	684.000	684.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
232	72102305-001	Provisión de difusor - flujo en 4 direcciones	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	DLQ	BRASIL	Provisión de difusor - flujo en 4 direcciones	804.000	804.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
233	72102305-001	Provisión de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	ADLQ	BRASIL	Provisión de difusor de quirófanos y sala de internación - flujo en 4 direcciones	1.020.000	1.020.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
234	72102305-001	Provisión de caja terminal con soporte para filtro HEPA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	F650	BRASIL	Provisión de caja terminal con soporte para filtro HEPA	2.580.000	2.580.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
235	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de caja terminal con soporte para filtro HEPA	288.000	288.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
236	72102305-001	Provisión de regulador de caudal de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	RN200	BRASIL	Provisión de regulador de caudal de aire	4.500.000	4.500.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
237	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de regulador de caudal de aire	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de regulador de caudal de aire	462.000	462.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
238	72102305-001	Provisión de rejillas de retorno	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TROX	TROX Technik GmbH	VAT	BRASIL	Provisión de rejillas de retorno	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
239	80111613-9999	Mano de Obra por Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislación (por m2)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reparación de ductos de chapa galvanizada, con aislación (por m2)	1.002.000	1.002.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
240	72102305-001	Provisión de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ATCO	ATCO Rubber Products Inc	UPC#010	ESTADOS UNIDOS	Provisión de ducto flexible para distribución de aire (por metro lineal)	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
241	80111613-9999	Mano de Obra por Reseteo y programación de variador de motor eléctrico	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reseteo y programación de variador de motor eléctrico	4.380.000	4.380.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
242	72102305-001	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 30kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATV630D30N4	CHINA	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 30kw	30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
243	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 30kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 30kw	3.300.000	3.300.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
244	72102305-001	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 22kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATV630D22N4	CHINA	Provisión de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 22kw	32.400.000	32.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
245	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 22kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de variador de BOMBA SECUNDARIA hasta 22kw	3.564.000	3.564.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
246	72102305-001	Provisión de disyuntor tripolar de 2500 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NS 2500 N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 2500 A	56.400.000	56.400.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
247	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 2500 A	6.240.000	6.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	72102305-001	Provisión de disyuntor tripolar de 800 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NS 800 N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 800 A	18.240.000	18.240.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 800 A	2.006.400	2.006.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	72102305-001	Provisión de disyuntor tripolar de 630 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NSX 630 N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 630 A	13.800.000	13.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 630 A	1.518.000	1.518.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	72102305-001	Provisión de disyuntor tripolar de 400 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	COMPACT NSX 400 N	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar de 400 A	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
253	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar de 400 A	528.000	528.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
254	72102305-001	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	EasyPact EZC 100N 80A	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
255	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA SECUNDARIA	79.200	79.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
256	72102305-001	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	IC 60H C 40 A	FRANCIA	Provisión de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	540.000	540.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
257	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor tripolar para BOMBA PRIMARIA	60.000	60.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
258	72102305-001	Provisión de limitador de sobretensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	IPRD 40-350	FRANCIA	Provisión de limitador de sobretensión	864.000	864.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
259	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de limitador de sobretensión	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de limitador de sobretensión	90.000	90.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
260	72102305-001	Provisión de unidad de control para disyuntores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	Micrologic 2.0	FRANCIA	Provisión de unidad de control para disyuntores	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
261	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de unidad de control para disyuntores	126.000	126.000
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
262	72102305-001	Provisión de contactor para CHILLER - 360 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	EATON	EATON	C825LN1 - 360 A	BRASIL	Provisión de contactor para CHILLER - 360 A	9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
263	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 360 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 360 A	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
264	72102305-001	Provisión de contactor para CHILLER - 200 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	EATON	EATON	C825KN3 - 200 A	BRASIL	Provisión de contactor para CHILLER - 200 A	7.200.000	7.200.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
265	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 200 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 200 A	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
266	72102305-001	Provisión de contactor para CHILLER - 120 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	EATON	EATON	C825HN3 - 120 A	BRASIL	Provisión de contactor para CHILLER - 120 A	2.040.000	2.040.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
267	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para CHILLER - 120 A	1.260.000	1.260.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
268	72102305-001	Provisión de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	GV2ME05	FRANCIA	Provisión de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	720.000	720.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
269	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA PRIMARIA	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
270	72102305-001	Provisión de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	GV3P65	FRANCIA	Provisión de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
271	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de guardamotor para BOMBA SECUNDARIA	66.000	66.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
272	72102305-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS01N222QN	CHINA	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA	15.000.000	15.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
273	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
274	72102305-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 22kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS48D47Q	CHINA	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 22kw	21.840.000	21.840.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
275	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 22kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 22kw	1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
276	72102305-001	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 55kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS48D62Q	CHINA	Provisión de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 55kw	25.740.000	25.740.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
277	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 55kw	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para BOMBA DE AGUA SECUNDARIA hasta 55kw	1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
278	72102305-001	Provisión de arrancador suave para motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ATS01N222QN	CHINA	Provisión de arrancador suave para motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	11.400.000	11.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
279	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de arrancador suave para motor ventilador de una TORRE DE ENFRIAMIENTO	960.000	960.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
280	72102305-001	Provisión de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Littelfuse	Littelfuse	FLNR 40 Fusible 250VAC 125VDC Clase RK5 200kA	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
281	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 600V 30A para CHILLER	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
282	72102305-001	Provisión de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Littelfuse	Littelfuse	FLNR 40 Fusible 250VAC 125VDC Clase RK5 200kA	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
283	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Fusible para Fusilera 250V 60A para CHILLER	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
284	72102305-001	Provisión de contactor para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D25BD	FRANCIA	Provisión de contactor para BOMBA PRIMARIA	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
285	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para BOMBA PRIMARIA	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
286	72102305-001	Provisión de contactor para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LC1D32BD	FRANCIA	Provisión de contactor para BOMBA SECUNDARIA	3.960.000	3.960.000
-------------------------------------	-----------	-----------------------	----------	---------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
287	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contactor para BOMBA SECUNDARIA	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
288	72102305-001	Provisión de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	LADN11	FRANCIA	Provisión de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
289	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de contacto auxiliar para contactor de BOMBA DE AGUA	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
290	72102305-001	Provisión de disyuntor unipolar de 10 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	EZ C 10 A	FRANCIA	Provisión de disyuntor unipolar de 10 A	138.000	138.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
291	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de disyuntor unipolar de 10 A	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
292	72102305-001	Provisión de Disyuntor unipolar para circuito de control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	EATON	EATON	mMC6-C6/1 - 6A	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Disyuntor unipolar para circuito de control	168.000	168.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
293	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Disyuntor unipolar para circuito de control	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
294	72102305-001	Provisión de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SCHNEIDER	SCHNEIDER ELECTRIC	ClimaSys NSYCVF300M230P	FRANCIA	Provisión de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
295	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de termostato mecánico para TABLERO ELÉCTRICO	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
296	72102305-001	Mano de Obra por Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de CONTROL CENTRAL DE EQUIPOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de CONTROL CENTRAL DE EQUIPOS	16.800.000	16.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
297	80111613-9999	Mano de Obra por Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de controlador remoto de equipos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reseteo a valores de fábrica, carga de parámetros y programación de controlador remoto de equipos	4.200.000	4.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
298	72102305-001	Provisión de llave selectora para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SASSIN	SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC	ZB2-BE101	CHINA	Provisión de llave selectora para operación de BOMBAS	300.000	300.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
299	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de llave selectora para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de llave selectora para operación de BOMBA	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
300	72102305-001	Provisión de botonera para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SASSIN	SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC	3SA10-B211H29	CHINA	Provisión de botonera para operación de BOMBAS	228.000	228.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
301	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de botonera para operación de BOMBAS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de botonera para operación de BOMBAS	72.000	72.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
302	72102305-001	Provisión de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SASSIN	SASSIN INTERNATIONAL ELECTRIC	ZBV-M4 / ZBV-M5	CHINA	Provisión de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	186.000	186.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
303	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de luces indicadoras en TABLERO ELÉCTRICO	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
304	72102305-001	Provisión de transformador para sistema de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	PRECISION INC.	PRECISION INC.	Transformador 107VA 50hz X13550420-02	ESTADOS UNIDOS	Provisión de transformador para sistema de control	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
305	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de transformador para sistema de control	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de transformador para sistema de control	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
306	72102305-001	Provisión de protector de fase con mínimo y máximo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	WEG	WEG	RPW-FFD70	BRASIL	Provisión de protector de fase con mínimo y máximo	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
307	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de protector de fase con mínimo y máximo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de protector de fase con mínimo y máximo	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
308	72102305-001	Provisión de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	INPACO	INPACO	INPAVINIL XLPE 3x1,5 mm2	PARAGUAY	Provisión de Cable tipo TPR de 3x1,5 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	38.400	38.400

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
309	72102305-001	Provisión de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	INPACO	INPACO	INPAVINIL XLPE 3x2 mm2	PARAGUAY	Provisión de Cable tipo TPR de 3x2 mm2 para interconexión y mando (por metro lineal)	42.000	42.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
310	72102305-001	Provisión de tacos antivibratorios para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Vibra-Stop	Vibra-Stop	Vibra-Stop Intermediario	BRASIL	Provisión de tacos antivibratorios para CHILLER	1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
311	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	1

PROPUESTAS INICIALES							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de tacos antivibratorios para CHILLER	1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
312	72102305-001	Provisión de boya mecánica para torre de enfriamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	DECA	DECA	Flotador Bronce Deca 1" DN25	BRASIL	Provisión de boya mecánica para torre de enfriamiento	90.000	90.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
313	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de boya mecánica para torre de enfriamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de boya mecánica para torre de enfriamiento	48.000	48.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
314	72102305-001	Provisión de boya eléctrica para planta de tratamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Margirius	Margirius	Sup/Inf 15A Margirius cb2002	BRASIL	Provisión de boya eléctrica para planta de tratamiento	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
315	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de boya eléctrica para planta de tratamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de boya eléctrica para planta de tratamiento	66.000	66.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
316	72102305-001	Provisión de panel para torre de enfriamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NEWIN	NEWIN	NTS-350LS	CHINA	Provisión de panel para torre de enfriamiento	132.000	132.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
317	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de panel para torre de enfriamiento	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de panel para torre de enfriamiento	96.000	96.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
318	72102305-001	Provisión de relé falta de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SASSIN	SASSIN INTERNATION ELECTRIC	3SRV5-03	CHINA	Provisión de relé falta de fase	600.000	600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
319	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de relé falta de fase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de relé falta de fase	72.000	72.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
320	72102305-001	Provisión de correas para torre de enfriamiento	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SIT EXCELITE	SIT EXCELITE	B-106	ITALIA	Provisión de correas para torre de enfriamiento	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
321	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de correas para torre de enfriamiento	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de correas para torre de enfriamiento	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
322	72102305-001	Mano de Obra Pintura Sala de Máquinas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra Pintura Sala de Máquinas	9.600.000	9.600.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
323	80111613-9999	Mano de Obra por Pintura Patio de Torres	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Pintura Patio de Torres	8.400.000	8.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
324	72102305-001	Provisión de puertas de comunicación (Gateways)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ICPDAS	ICPDAS	tGW-735 Modbus/ TCP to RTU/ASCII	ESTADOS UNIDOS	Provisión de puertas de comunicación (Gateways)	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
325	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de puertas de comunicación (Gateways)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de puertas de comunicación (Gateways)	420.000	420.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
326	72102305-001	Provisión de Bomba de Tanque de Tratamiento	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	PEDROLLO	PEDROLLO	F 32/160A	ITALIA	Provisión de Bomba de Tanque de Tratamiento	8.400.000	8.400.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
327	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Bomba de Tanque de Tratamiento	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Bomba de Tanque de Tratamiento	1.200.000	1.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
328	72102305-001	Provisión de controlador para una Unidad Manejadora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	REGIN	REGIN	C282D-3	SUECIA	Provisión de controlador para una Unidad Manejadora	3.000.000	3.000.000
-------------------------------------	-------	-------	---------	--------	---	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
329	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de controlador para una Unidad Manejadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de controlador para una Unidad Manejadora	420.000	420.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
330	72102305-001	Provisión de Polea para Unidad Manejadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	MADMIL	MADMIL	POLEA DE ALUMINIO A1/A2/B1/B2	BRASIL	Provisión de Polea para Unidad Manejadora	360.000	360.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
331	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Polea para Unidad Manejadora	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Polea para Unidad Manejadora	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
332	72102305-001	Provisión de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SEPROPAR SA	SEPROPAR SA	Cortina Sanitaria para cámara frigorífica	CHINA	Provisión de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	468.000	468.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
333	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de cortina sanitaria en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
334	72102305-001	Provisión de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	SEPROPAR SA	SEPROPAR SA	Panel aislante para interior de cámara frigorífica	CHINA	Provisión de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1.560.000	1.560.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
335	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de revestimiento y aislación interna en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro cuadrado)	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
336	72102305-001	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TIANYI COOL	TIANYI COOL	DD-3.0/15	CHINA	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	840.000	840.000
-------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
337	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA	360.000	360.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
338	72102305-001	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	TIANYI COOL	TIANYI COOL	DJ7.3-40	CHINA	Provisión de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1.122.000	1.122.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
339	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de forzador de evaporador en CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	360.000	360.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
340	72102305-001	Provisión de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	COLDTECH	COLDTECH SRL	OMIPME0001	ITALIA	Provisión de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	2.400.000	2.400.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
341	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sistema de Cierre de Puerta de CÁMARA FRIGORÍFICA	144.000	144.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
342	72102305-001	Provisión de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	COLDTECH	COLDTECH SRL	6909005000052 Aleta H coextrusionada 32mm	ITALIA	Provisión de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	780.000	780.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
343	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de burlete de puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA (por metro lineal)	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
344	72102305-001	Provisión de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	RD1-150	BRASIL	Provisión de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	936.000	936.000
-------------------------------------	-------	---	---------	--------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
345	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de resistencia eléctrica para drenaje en CÁMARA FRIGORÍFICA	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
346	72102305-001	Provisión de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	ALD-100	BRASIL	Provisión de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1.800.000	1.800.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
347	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Resistencia Eléctrica de deshielo para evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
348	72102305-001	Provisión de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	ELTRA	Eltra Aquecimento Electrico Ltda.	ALD-76	BRASIL	Provisión de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	816.000	816.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
349	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de resistencia eléctrica para puerta en CÁMARA FRIGORÍFICA	180.000	180.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
350	72102305-001	Provisión de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	FULL GAUGE	FULL GAUGE CONTROLS	Sensor de Ambiente SB41	BRASIL	Provisión de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	360.000	360.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
351	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Ambiente de CÁMARA FRIGORÍFICA	66.000	66.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
352	72102305-001	Provisión de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	FULL GAUGE	FULL GAUGE CONTROLS	Sensor de Evaporador SB59	BRASIL	Provisión de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	324.000	324.000
-------------------------------------	------------	------------------------	------------------------------	--------	---	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
353	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Sensor de Evaporador de CÁMARA FRIGORÍFICA	66.000	66.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
354	72102305-001	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	FULL GAUGE	FULL GAUGE CONTROLS	TC 900 Ri	BRASIL	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	1.080.000	1.080.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
355	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA	4.440.000	4.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
356	72102305-001	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	FULL GAUGE	FULL GAUGE CONTROLS	MT 512E Log	BRASIL	Provisión de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1.140.000	1.140.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
357	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Controlador Electrónico para CÁMARA FRIGORÍFICA - CONGELADOS	4.440.000	4.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
358	72102305-001	Provisión de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	DANFOSS	DANFOSS	Presostato KP 15 (doble)	ESTADOS UNIDOS	Provisión de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	3.240.000	3.240.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
359	80111613-9999	Mano de Obra por Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Servicio de montaje de Presostato de Alta/Baja para CÁMARA FRIGORÍFICA	180.000	180.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
360	72102305-001	Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de una CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Reparación de fuga de gas refrigerante en cañería de una CÁMARA FRIGORÍFICA	1.800.000	1.800.000
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
361	72102305-001	Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Tecumseh	Tecumseh	CR18K6M-TFD-101	FRANCIA	Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	4.800.000	4.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
362	72102305-001	Servicio de montaje de Compresor de 1,5 o de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Provisión de Compresor de 1,5 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1.440.000	1.440.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
363	80111613-9999	Mano de Obra por Provisión de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	Tecumseh	Tecumseh	CR34K6M-TFD-101	FRANCIA	Provisión de Compresor de 2,8 HP para CÁMARA FRIGORÍFICA	7.680.000	7.680.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
364	80111613-9999	Mano de Obra por Reseteo a valores de fábrica y programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	PARAGUAY	SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL: Mano de Obra por Reseteo a valores de fábrica y programación de controlador electrónico de CÁMARA FRIGORÍFICA	2.100.000	2.100.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 67/22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - AD REFERENDUM 2023

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	2.250.000.000	23-05-2023	08:19:10.079	Periodo Aleatorio
			Código Verificador:	e4abdd95e0b931d085474ef28503b1bf
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	2.408.205.000	23-05-2023	08:02:25.939	Propuesta
			Código Verificador:	9895b72e6e977da61fcfc778bab8db8a

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - LPN SBE 67/22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - AD REFERENDUM 2023

Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO ES INGAVI - 80114475-2	2.250.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80114475-2 - CONSORCIO ES INGAVI

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 67/22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - AD REFERENDUM 2023	2.250.000.000

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 67/22 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - AD REFERENDUM 2023

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-05-2023	08:10:39.016
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-05-2023	08:10:45.172
Señor/a Oferente, baje su precio	23-05-2023	08:10:52.492
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-05-2023	08:12:52.113
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-05-2023	08:12:54.730
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-05-2023	08:18:54.794
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-05-2023	08:24:30.804
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-05-2023	08:24:30.852

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.