

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 426176

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:50 del día 8/5/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 426176 -

LPN SBE 13-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL PARA EL CONTROL DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA de la Institución:

Código Verificador: f5ddb9cbdcf22413c3f6e47b78be76

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80011068-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508020426	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	04-05-2023	05-05-2023	06-11-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.				
DATOS DEL ITEM						
Item Nro.	Código	Descripción del Item			Cantidad	
1	80101708-001	Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.			1	
PROPUESTAS INICIALES						
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit. Precio Total

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA	LCM SA	N/A	NACIONAL		36.000.000	36.000.000
-----------------------------------	--------	--------	-----	----------	--	------------	------------

INFORMACION DEL LOTE:	2 - Mantenimiento Correctivo Con Provisión De Repuestos - Equipos: Plantas de Agua - Marca: IPA - Modelos: CM-20 / CM-300-SP
------------------------------	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		739.100	739.100

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		38.900	38.900

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		670.700	670.700

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		35.300	35.300

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay térmico para protección de motor de bomba de agua.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		687.800	687.800

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
6	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Relay térmico para protección de motor de bomba de agua.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		36.200	36.200

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		398.050	398.050

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
8	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		20.950	20.950

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de Nylon de 12 mm para módulo de Osmosis Inversa				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		625.100	625.100
-----------------------------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
10	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manguera de Nylon de 12 mm para módulo de Osmosis Inversa				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		32.900	32.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Temporizador de arranque para Bomba de Alta Presión				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		625.100	625.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
12	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Temporizador de arranque para Bomba de Alta Presión				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		32.900	32.900

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		284.050	284.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
14	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		14.950	14.950

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa Lateral de Nylon de 4" de diámetro para tubos de Presión				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		806.550	806.550

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
16	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tapa Lateral de Nylon de 4" de diámetro para tubos de Presión				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		42.450	42.450

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de 2.5" por 20" para Microfiltros de 5 y 20 micras				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		773.300	773.300

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
18	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de 2.5" por 20" para Microfiltros de 5 y 20 micras				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		40.700	40.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula tipo aguja de 3/4"				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Válvula tipo aguja de 3/4"	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.125.750	1.125.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		59.250	59.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.125.750	1.125.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		59.250	59.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
28	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼"	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.604.300	3.604.300

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼"	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		189.700	189.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.490.650	4.490.650

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		236.350	236.350

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.945.700	4.945.700

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		260.300	260.300

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad

39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	1
----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		6.252.900	6.252.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		329.100	329.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCA SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.899.750	3.899.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		205.250	205.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		5.399.800	5.399.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		284.200	284.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.320.600	4.320.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		227.400	227.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.705.250	1.705.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		89.750	89.750

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.979.550	3.979.550
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
50	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		209.450	209.450
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de gravas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		8.015.150	8.015.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
52	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de gravas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		421.850	421.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de Resina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		8.015.150	8.015.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
54	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de Resina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		421.850	421.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de Carbón Activado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		8.015.150	8.015.150
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
56	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de Carbón Activado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		421.850	421.850
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena sílica y Antracita para Prefiltro Multimedia.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		9.106.700	9.106.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
58	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena sílica y Antracita para Prefiltro Multimedia.					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		479.300	479.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubos de Cuarzo para UV marca Sterilight, modelo S12Q.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.636.850	1.636.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubos de Cuarzo para UV marca Sterilight, modelo S12Q.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		86.150	86.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubos Germicida para UV marca Sterilight, modelo S12Q, 220 V, 50 Hz.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		2.240.100	2.240.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubos Germicida para UV marca Sterilight, modelo S12Q, 220 V, 50 Hz.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		117.900	117.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sterilight, modelo S12Q.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		5.035.950	5.035.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sterilight, modelo S12Q.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		265.050	265.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula tipo aguja de 3/4"	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Válvula tipo aguja de 3/4"	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de 4,25" por 20" para Microfiltros de 5 y 20 micras	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.364.200	1.364.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

68	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de 4,25" por 20" para Microfiltros de 5 y 20 micras						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		71.800	71.800	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.125.750	1.125.750	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
70	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de baja Presión, modelo KPI35, marca Danfoss					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		59.250	59.250	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.125.750	1.125.750	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
72	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Presostato de Alta Presión, modelo KPI38, marca Danfoss					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		59.250	59.250	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
74	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-7 BAR, en baño de Glicerina.					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
76	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-25 BAR, en baño de Glicerina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850	
DATOS DEL ÍTEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad	
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150	
DATOS DEL ÍTEM								

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
78	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-20 BAR, en baño de Glicerina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.023.150	1.023.150
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
80	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Manómetro de Acero Inoxidable de 0-40 BAR, en baño de Glicerina					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		53.850	53.850
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de Alimentación de 24 VCC.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.114.350	1.114.350
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Fuente de Alimentación de 24 VCC.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		58.650	58.650
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		739.100	739.100
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
84	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba de Alta Presión.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		38.900	38.900
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		739.100	739.100
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
86	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Contactor trifásico para Bomba Centrífuga					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		38.900	38.900
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Relay térmico para protección de motor de bomba de agua.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		687.800	687.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Rellay térmico para protección de motor de bomba de agua.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		36.200	36.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		398.050	398.050

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de manguera de Nylon de 6 mm para módulo de Osmosis Inversa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		20.950	20.950

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		284.050	284.050

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Boya eléctrica para control de nivel de tanque producto.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		14.950	14.950

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.705.250	1.705.250

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Sensor de Conductividad para Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		89.750	89.750

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de ORP para bomba dosificadora Etatron	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		2.808.200	2.808.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Sensor de ORP para bomba dosificadora Etatron	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		147.800	147.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼"	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.604.300	3.604.300
-----------------------------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
98	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Electroválvula de bronce de 1 ¼"					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		189.700	189.700

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.978.600	3.978.600

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
100	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba centrífuga Lowara de 1 HP con cabezal de acero inoxidable.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		209.400	209.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de gravas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		8.015.150	8.015.150

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
102	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 24" por 71" para prefiltro de gravas					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		421.850	421.850

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 18" x 65" para prefiltro de Resina					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		7.799.500	7.799.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
104	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 18" x 65" para prefiltro de Resina					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		410.500	410.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de PRFV de 18" x 65" para Prefiltro de Carbón Activado.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		7.799.500	7.799.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
106	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Carcasa de PRFV de 18" x 65" para Prefiltro de Carbón Activado.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		410.500	410.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electroválvula de Acero Inoxidable de ½" para Autoflush.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		2.865.200	2.865.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Electroválvula de Acero Inoxidable de ½" para Autoflush.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		150.800	150.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2850.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.490.650	4.490.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2850.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		236.350	236.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.490.650	4.490.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de reparo para cabezal electromecánico Fleck 2750.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		236.350	236.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.945.700	4.945.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tanque de Polietileno Blanco de 2000 Lts.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		260.300	260.300

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		6.252.900	6.252.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Kit de Sello mecánico para bomba de agua multietapa de alta presión, marca Grundfos	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		329.100	329.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para agua de alimentación de 12 a 115 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		5.275.350	5.275.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para agua de alimentación de 12 a 115 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		277.650	277.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.899.750	3.899.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para recirculación de 4 a 40 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		205.250	205.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		5.399.800	5.399.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Flotámetro para agua de Concentrado de 12 a 115 LPM	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		284.200	284.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		4.320.600	4.320.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Medidor de Conductividad.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		227.400	227.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba Dosificadora de reductor de Cloro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		5.797.850	5.797.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba Dosificadora de reductor de Cloro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		305.150	305.150

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD, TP04, marca Delta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		7.378.650	7.378.650
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
128	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Pantalla LCD, TP04, marca Delta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		388.350	388.350
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena silica y Antracita para Prefiltro Multimedia.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		9.106.700	9.106.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
130	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, Arena silica y Antracita para Prefiltro Multimedia.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		479.300	479.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba centrífuga de 2 HP con cabezal de acero inoxidable, para repesurización del sistema de Pretratamiento					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		10.345.500	10.345.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
132	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba centrífuga de 2 HP con cabezal de acero inoxidable, para repesurización del sistema de Pretratamiento					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		544.500	544.500
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
133	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Carbón Activado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		13.528.950	13.528.950
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
134	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Carbón Activado					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		712.050	712.050
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Resina con sistema venturi para regeneración de resina.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		13.414.950	13.414.950
DATOS DEL ÍTEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Resina con sistema venturi para regeneración de resina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		706.050	706.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Resina Catiónica para Prefiltro de Resina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		15.586.650	15.586.650

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Resina Catiónica para Prefiltro de Resina.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		820.350	820.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Carbón Activado para Prefiltro de Carbón Activado.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		15.075.550	15.075.550

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de recarga completa de Gravas tamaño 2, 4 y 6, y Carbón Activado para Prefiltro de Carbón Activado.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		793.450	793.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de PLC con programa IPA, marca DELTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		22.169.200	22.169.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de PLC con programa IPA, marca DELTA	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.166.800	1.166.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2850 para Prefiltro de Gravas.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		23.051.750	23.051.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2850 para Prefiltro de Gravas.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.213.250	1.213.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Gravas.	1
-----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		13.528.950	13.528.950

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Cabezal electromecánico automático Fleck 2750 para Prefiltro de Gravas.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		712.050	712.050

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de agua Multietapa de Alta Presión, marca Grundfos de 4 Kw.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		55.287.150	55.287.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Bomba de agua Multietapa de Alta Presión, marca Grundfos de 4 Kw.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		2.909.850	2.909.850

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Membranas de Osmosis Inversa de 8? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: Filmtec, Modelo: BW-30-440I.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		60.659.400	60.659.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Juego de Membranas de Osmosis Inversa de 8? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: Filmtec, Modelo: BW-30-440I.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		3.192.600	3.192.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Presión de Acero Inoxidable de 4? x 80?	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		10.947.800	10.947.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
152	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubo de Presión de Acero Inoxidable de 4? x 80?	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		576.200	576.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de juego de Membranas de Osmosis Inversa de 4? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: AMI, Modelo: M-T4040AHF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		45.757.700	45.757.700

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de juego de Membranas de Osmosis Inversa de 4? de Diámetro por 40? de largo de alta presión (20 Bar), Marca: AMI, Modelo: M-T4040AHF	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		2.408.300	2.408.300
-----------------------------------	--------------	--------------	------------------	----------------------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con Provisión de Lámpara Tubo Germicida para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B, de 54W, 220 V, 50 Hz.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.773.650	1.773.650

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
156	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Lámpara Tubo Germicida para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B, de 54W, 220 V, 50 Hz.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		93.350	93.350

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de Cuarzo para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.364.200	1.364.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
158	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Tubo de Cuarzo para UV marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		71.800	71.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		1.728.050	1.728.050

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	80111613-9999	Costo de Mano de obra con provisión de Balastro para Lámpara U.V. marca Sanitron-AtlanticUltraviolet, modelo S50B	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	LCM SA / IPA	LCM SA / IPA	Repuestos Varios	NACIONAL / ARGENTINA		90.950	90.950

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	36.000.000	08-05-2023	08:01:21.889	Propuesta
		Código Verificador:	543713fbb0ff7ff5868ae7807bb4743d	

2 - Mantenimiento Correctivo Con Provisión De Repuestos - Equipos: Plantas de Agua - Marca: IPA - Modelos: CM-20 / CM-300-SP

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	537.356.000	08-05-2023	08:01:23.210	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	2b5562232c116cf7f65db8b017525eef
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	36.000.000

2 - Mantenimiento Correctivo Con Provisión De Repuestos - Equipos: Plantas de Agua - Marca: IPA - Modelos: CM-20 / CM-300-SP

Oferente	Mejor Precio
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA - 80011068-4	537.356.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011068-4 - LCM SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
1 - Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.	36.000.000
2 - Mantenimiento Correctivo Con Provisión De Repuestos - Equipos: Plantas de Agua - Marca: IPA - Modelos: CM-20 / CM-300-SP	537.356.000

Listado de Mensajes

1 - Servicios profesionales / Servicio de tratamiento de agua para hemodiálisis en equipos de tratamiento de agua del Servicio de Nefrología del Hospital Central del IPS.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-05-2023	08:16:42.743
Buenos días, comenzamos la Subasta.	08-05-2023	08:16:46.458
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	08-05-2023	08:21:44.130
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-05-2023	08:21:44.598
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-05-2023	08:21:46.812
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-05-2023	08:27:47.023
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-05-2023	08:36:24.051
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-05-2023	08:36:24.092

2 - Mantenimiento Correctivo Con Provisión De Repuestos - Equipos: Plantas de Agua - Marca: IPA - Modelos: CM-20 / CM-300-SP

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-05-2023	08:36:47.363
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	08-05-2023	08:37:24.619
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-05-2023	08:37:27.553
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-05-2023	08:37:30.713
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-05-2023	08:43:30.783
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-05-2023	08:50:25.932
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-05-2023	08:50:25.977

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.