

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 433192

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:36 del día 25/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 433192 -

LCO SBE 10-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA BOMBAS DE INFUSION DE LA MARCA B.BRAUN PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 64d39293d9d346b5d7af9bb0764830f9

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

No existen consultas para esta subasta

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508007502	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	24-10-2023	25-10-2023	21-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 0 a 50km.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Preventivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 0 a 50km.	434.200	434.200
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	

2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 51 a 200km.	1
---	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Preventivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 51 a 200km.	724.100	724.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Preventivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 201 a 450km.	1.118.000	1.118.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 0 a 50km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 0 a 50km.	650.000	650.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 51 a 200km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 51 a 200km.	948.440	948.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 201 a 450km.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space instalados en el rango de 51 a 200km.	1.345.370	1.345.370

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provisión de Kit de cubierta para la carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provisión de Kit de cubierta para la carcasa	57.200	57.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provisión de Kit de cubierta para la carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provisión de Kit de cubierta para la carcasa	55.020	55.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	124.450	124.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	55.020	55.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	70.740	70.740

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	55.020	55.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	733.600	733.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	546.270	546.270

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	327.180	327.180

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

16	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space					1
----	---------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	220.440	220.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	627.490	627.490

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	110.040	110.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	186.020	186.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	110.040	110.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	431.640	431.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	220.440	220.440

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1.054.680	1.054.680

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	220.440	220.440

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	4.231.920	4.231.920

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	550.440	550.440

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	3.167.100	3.167.100

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	550.440	550.440

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	409.200	409.200
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
30	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	807.840	807.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
32	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	220.440	220.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	724.680	724.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	220.440	220.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1.325.720	1.325.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	550.440	550.440

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	772.200	772.200

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	440.880	440.880

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	273.240	273.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	110.040	110.040

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	811.800	811.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	55.020	55.020

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	640.200	640.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	220.440	220.440

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	373.350	373.350

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	110.040	110.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	151.960	151.960

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	110.040	110.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	199.120	199.120

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
50	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	110.040	110.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	163.750	163.750

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
52	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	55.020	55.020

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	348.460	348.460

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
54	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	220.440	220.440

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	601.920	601.920

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
56	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	440.880	440.880
---------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	2.221.560	2.221.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
58	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	550.440	550.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	807.840	807.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
60	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	440.880	440.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1.052.040	1.052.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
62	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	440.880	440.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	641.520	641.520
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
64	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1.257.960	1.257.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
66	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	166.750	166.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
68	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	55.020	55.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	854.040	854.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
70	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	550.440	550.440
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	703.560	703.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	550.440	550.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	2.007.720	2.007.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	330.000	330.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	487.630	487.630

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	110.040	110.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	62.040	62.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	55.020	55.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	558.360	558.360

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	220.440	220.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1.166.880	1.166.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	220.440	220.440

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1.512.720	1.512.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

84	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space					1
----	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	440.880	440.880

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1.706.760	1.706.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	55.020	55.020

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	4.413.500	4.413.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	660.000	660.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa	57.200	57.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa	347.150	347.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	124.450	124.450

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
92	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	347.150	347.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	70.740	70.740

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
94	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	347.150	347.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	733.600	733.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
96	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	844.800	844.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	327.180	327.180

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
98	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	510.900	510.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	627.490	627.490

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
100	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	405.240	405.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	186.020	186.020

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
102	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	405.240	405.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	431.640	431.640

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
104	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	510.900	510.900
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1.046.690	1.046.690

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	510.900	510.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	4.231.920	4.231.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	844.800	844.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	3.167.100	3.167.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	844.800	844.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	1
-----	--------------	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	406.100	406.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guia PSP	625.680	625.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	801.720	801.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	514.800	514.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	724.680	724.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	514.800	514.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1.325.720	1.325.720

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
118	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	844.800	844.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	772.200	772.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
120	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	735.240	735.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	273.240	273.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
122	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	405.240	405.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	811.800	811.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
124	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	347.150	347.150
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	640.200	640.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
126	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	514.800	514.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	373.350	373.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
128	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	405.240	405.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	151.960	151.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
130	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	405.240	405.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	199.120	199.120
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	405.240	405.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	163.750	163.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	347.150	347.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	348.460	348.460

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	514.800	514.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	601.920	601.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

138	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP					1
-----	---------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	735.240	735.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	2.221.560	2.221.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	844.800	844.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	807.840	807.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	735.240	735.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1.052.040	1.052.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
144	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	735.240	735.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	1
-----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	641.520	641.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
146	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	625.680	625.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1.257.960	1.257.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
148	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	625.680	625.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	166.750	166.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
150	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	347.150	347.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	854.040	854.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

152	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP					1
-----	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	844.800	844.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	703.560	703.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	844.800	844.800

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	2.007.720	2.007.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	625.680	625.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	487.630	487.630

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	405.240	405.240

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	62.040	62.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
160	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	347.150	347.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	558.360	558.360

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
162	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	514.800	514.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1.166.880	1.166.880

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
164	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	514.800	514.800

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1.512.720	1.512.720
------------------------------	---------	---------	----------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
166	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1.325.280	1.325.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1.706.760	1.706.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
168	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	347.150	347.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	4.413.500	4.413.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
170	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	955.680	955.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa	57.200	57.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
172	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit de cubierta para la carcasa	751.080	751.080
---------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	124.450	124.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cubierta frontal Cap PSP	751.080	751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	71.280	71.280

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Sello de conector	751.080	751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	733.600	733.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Conector P2 SP	1.246.080	1.246.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	327.180	327.180

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
180	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Altavoz Space	916.080	916.080

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	632.280	632.280

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
182	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit accesorios pequeños PSP	805.200	805.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	187.440	187.440

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
184	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa bisagra PSP izquierda	805.200	805.200

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	431.640	431.640

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
186	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit Fijacion	916.080	916.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1.054.680	1.054.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
188	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa frontal c/ Teclado PSP	916.080	916.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	4.231.920	4.231.920

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
190	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Transmision completa garras verdes	1.246.080	1.246.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	3.167.100	3.167.100

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
192	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cabezal transmision garras verdes	1.246.080	1.246.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guía PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guía PSP	409.200	409.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
194	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guía PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Piston de frenado barra guía PSP	1.025.640	1.025.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	807.840	807.840

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
196	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit tornilleria PSP	916.080	916.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	724.680	724.680

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
198	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Display PCB ISP	916.080	916.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1.325.720	1.325.720

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
200	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Palanca sujecion jeringa PSP completa	1.246.080	1.246.080
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	772.200	772.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
202	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Repair kit Power Supply connector	1.135.200	1.135.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	273.240	273.240
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
204	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Adaptador Power Supply SP-Euro	805.200	805.200
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	811.800	811.800
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
206	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Power Supply SP	751.080	751.080
---------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	640.200	640.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
208	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Kit repuestos Pole Clamp	916.080	916.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	373.350	373.350

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
210	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Eje pantalla frontal	805.200	805.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	151.960	151.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
212	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Cable plano PSP	805.200	805.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	199.120	199.120
---------------------------	---------	---------	----------------	----------	---	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
214	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Muelle palanca sujecion jeringa PSP	805.200	805.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	163.750	163.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
216	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa alojamiento bateria PSP	751.080	751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	348.460	348.460

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
218	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Tapa trasera del panel frontal PSP	916.080	916.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	597.360	597.360

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

220	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP					1
-----	---------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento lateral PSP	1.135.200	1.135.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	2.221.560	2.221.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
222	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Driver PSP	1.246.080	1.246.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	801.720	801.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
224	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head housing PSP	1.135.200	1.135.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1.052.040	1.052.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
226	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Motor cabezal PSP	1.135.200	1.135.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	1
-----	--------------	---	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	641.520	641.520

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
228	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Drive head PSP ribbon cable	1.025.640	1.025.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1.257.960	1.257.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
230	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Circuito cabezal PSP	1.025.640	1.025.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	166.750	166.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
232	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Protector cabezal PSP	751.080	751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	854.040	854.040

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

234	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP					1
-----	---------------	--	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento inferior PSP	1.246.080	1.246.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	703.560	703.560

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
236	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de PSP - chapa de proteccion EMC	1.246.080	1.246.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	2.007.720	2.007.720

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
238	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Panel frontal completo	1.025.640	1.025.640

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	487.630	487.630

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
240	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Guia dedos de la bomba	805.200	805.200

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	62.040	62.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
242	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pie Space	751.080	751.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	558.360	558.360

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
244	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Alojamiento superior PSP	916.080	916.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1.166.880	1.166.880

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
246	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Garras sujecion jeringas verdes	916.080	916.080

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusión a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1.512.720	1.512.720
---------------------------	---------	---------	----------------	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
248	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Acumulador Space	2.526.480	2.526.480

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1.706.760	1.706.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
250	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Pinza soporte Space	751.080	751.080

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	4.413.500	4.413.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
252	80111613-9999	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN	Perfusor Space	Alemania	Mano de obra para Mantenimiento Correctivo de Bomba de infusion a Jeringa, Marca B. Braun, Modelo Perfusor Space con provision de Placa base PSP	1.355.640	1.355.640

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA BOMBAS DE INFUSION DE LA MARCA B.BRAUN PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	196.147.120	25-10-2023	08:02:40.894	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	3f1d14fa68c9e7eecda65190ac31259b
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA BOMBAS DE INFUSION DE LA MARCA B.BRAUN PERTENECIENTES AL IPS

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	196.147.120

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA BOMBAS DE INFUSION DE LA MARCA B.BRAUN PERTENECIENTES AL IPS	196.147.120

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA BOMBAS DE INFUSION DE LA MARCA B.BRAUN PERTENECIENTES AL IPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	25-10-2023	08:13:24.895
Buenos días, comenzamos la Subasta.	25-10-2023	08:13:42.378
Atención pasamos a la etapa de puja.	25-10-2023	08:21:32.839
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	25-10-2023	08:21:41.650
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	25-10-2023	08:27:41.744
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	25-10-2023	08:36:53.666
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	25-10-2023	08:36:53.709

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.