

Consultas Realizadas

Licitación 195561 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Consulta 1 - Lote 1 Servidores Corporativos, ítem 1,2,3,4,5

Consulta	Fecha de Consulta	24-09-2010
<p>En el Lote Nº 1 Servidores Corporativos, ítem 5 ? Solicitan que el procesador del servidor sea Intel Itanium 9310 (4.80 GT/s Intel QPI). Solicitamos que sean aceptados servidores con procesadores de la serie 9100 porque el equipo con el procesador indicado en el pliego, recién estará vigente en el mes de noviembre del presente año, quizás los primeros meses del próximo año, por ese motivo aún no podemos acceder a los precios. ? Solicitan que el servidor sea compatible con Linux Red Hat 4/5 Enterprise o superior. Para el equipo solicitado en el pliego ya no será posible contar con la certificación del fabricante del Sistema operativo, en este caso Red Hat Linux. Solicitamos que sean aceptados equipos que cumplan con esa certificación solicitada.</p> <p>Lote Nº 1 Servidores Corporativos, Item 1, 2, 3, y 4 ?Cuál es el nivel de raid que utilizarán para los servidores y almacenamiento externo?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-09-2010
<p>Con relación al Lote Nº 1 Servidores Corporativos: - Ítem 5, deben remitirse a la Adenda Nº1 por la que fueron modificadas las especificaciones del Ítem 5. - Ítems 1,2,3 y 4, el soporte de Raid para los servidores corporativos (ítems 1,2,3y4) se prevé utilizar nivel Raid 6 pre-configurado en cada servidor.</p>		

Consulta 2 - Lote No. 4 - Impresoras

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2010
<p>Con respecto al ítem No. 3 Impresora Laser color de escritorio consultamos sobre la posibilidad de considerar la estandarización de velocidades de impresión del segmento en 20 páginas por minuto para blanco/negro y color?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2010
<p>Las velocidades de impresión fueron modificadas por el Punto 2 de la Adenda Nº3</p>		

Consulta 3 - Lote No. 4 - Impresoras

Consulta	Fecha de Consulta	27-09-2010
<p>Con respecto al ítem No. 3 Impresora Laser color de escritorio consultamos sobre la posibilidad de considerar únicamente la conexión por puerto USB, ya que la mayoría de los fabricante no incluye el puerto paralelo como un estandar?</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	30-09-2010
<p>El tipo de conexión requerido fue modificado por el Punto 2 de la Adenda Nº3. Las impresoras deben tener como mínimo conexión por puerto USB. La conexión por puerto paralelo es opcional.</p>		