

Consultas Realizadas

Licitación 491037 - ADQUISICIÓN DE GENERADOR PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO

Consulta 1 - Aclaración sobre capacidad técnica.

Consulta	Fecha de Consulta	24-08-2026
En relación a la sección de Capacidad Técnica y los Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica, solicitamos aclarar lo siguiente: Teniendo en cuenta que la adjudicación de la presente licitación es por ítem, favor confirmar si la exigencia de la Declaración Jurada y documentación respaldatoria del profesional responsable encargado (Técnico Electromecánico y/o Técnico Electricista, conforme al punto 2 de los Requisitos Documentales) aplica de manera exclusiva para el Ítem 2 del llamado, o si dicha exigencia aplica a la totalidad de los ítems. Ya que estamos interesados en la provisión, no así en la instalación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2026
Remitirse a la Adenda 1		

Consulta 2 - RUC DE LA CONVOCANTE

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2026
Podria la convocante individualizar el RUC para el efecto de la garantia		

Consulta 3 - REFERENCIAL INSTALACION

Consulta	Fecha de Consulta	26-08-2026
Realizada la visita tecnica se detecto que los trabajos iban mas allá de lo que indicaban en el pliego, donde indica que era provision del generador (transporte, grúa y prueba por un lado, y en el item 2 la mano de obra por la instalación de dicho equipo). Al realizar el relevamiento se verifica que hay un generador existente, dentro de una caseta ya existente donde se debe demoler la pared sacar el generador existente e instalar el nuevo (ello genera mas horas adicionales de uso de grúa que se traducen en costos) tambien las obras civiles adicionales (demolición y luego reconstrucción de pared) que no estaban contempladas. Tambien se incluye una prolongación de escape del generador bastante considerada. De esta manera se solicita ajustar el precio referencial correspondiente la instalacion minimamente a Gs. 55.000.000 a los efectos de una correcta y eficiente ejecucion.		
Mas abajo un link de nuestro reporte del servicio técnico.		