

## Consultas Realizadas

# Licitación 206251 - ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMETRICOS - AD REFERENDUM

### Consulta 1 - Tipos de comunicación

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2010
Favor definir características del modem 3G solicitado y cual será su utilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
EL MODEN 3G FUE ELIMINADO EN LA ADENDA Nº 6		

### Consulta 2 - Cantidad de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	09-12-2010
El pliego no aclara si debe incluirse el servicio de instalación. En caso de que el oferente deba incluir en su oferta la instalación de 100 relojes se precisará un mapa físico que indique los lugares de instalación, además se necesitará realizar una visita técnica a cada lugar.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
SI DEBE INCUIRSE EL SERVICIO DE INSTALACION COMO LO ESTABLECE LA ADENDA Nº 6. LA INSTACION SE REALIZARA EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION.		

### Consulta 3 - Capacidad de Huellas

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2010
En la Addenda n° 03 se solicita que el equipo cuente con capacidad de 12.000 (doce mil) huellas. En tanto, Zk Software, marca lider en soluciones biométricas, no produce dispositivos de esa capacidad.		
Nos parece que la capacidad de 8.000 huellas es suficiente ya que su Institución sobretodo en las distintas filiales no cuenta con más de 8.000 (ocho mil) empleados.		
Esta aclaración sobre la capacidad del dispositivo, consideramos de suma importancia para dejar constancia debido a que esta situación propicia a que otros oferentes eventualmente alteren los catálogos originales afirmando la factibilidad de llegar a las 12.000 o 50.000 huellas con la misma marca o modelo cuando en realidad no es así.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
LOS EQUIPOS SOLICITADOS SON LOS ESTABLECIDOS EN LA ADENDA Nº 6 Y DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN DICHA ADENDA.		

### Consulta 4 - Tipos de comunicación

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2010
Favor definir características del modem 3G solicitado y cual será su utilidad?		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
EL MODEN 3G FUE ELIMINADO EN LA ADENDA Nº 3.		

## Consulta 5 - Lector de tarjetas con código de barras

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2010
<p>En la Addenda n° 03 se solicita que el equipo cuente con distintos metodos de identificacion: Huella + Tarjeta con código de barras, PIN + Huella.</p> <p>Aclaremos que casi el 100 % de los equipos con la tecnología solicitada no cuentan con el lector de tarjetas de códigos de barras incorporado, debido a tratarse de una tecnología obsoleta.</p> <p>Sugerimos que en caso de precisar también el uso de tarjetas se solicite la tecnología de "proximidad" sin contacto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
<p>LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON ESTABLECIDAS EN LA ADENDA Nº 6. Y EN LAS MISMAS NO SE SOLICITA LECTOR DE CODIGO DE BARRAS</p>		

## Consulta 6 - Cantidad de equipos

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2010
<p>El pliego no aclara si debe incluirse el servicio de instalación. En caso de que el oferente deba incluir en su oferta la instalación de 100 relojes se precisará un mapa físico que indique los lugares de instalación, además se necesitará realizar una visita técnica a cada lugar.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
<p>YA FUE RESPONDIDA EN LA CONSULTA Nº 2.</p>		

## Consulta 7 - Disco rígido de 160 Gb

Consulta	Fecha de Consulta	20-12-2010
<p>En la addenda n° 03 se solicita almacenamiento secundario: disco rigido de al menos 160 Gb.</p> <p>Favor especificar que tipo de disco duro se requiere sin son para la PC o los lectores ya que los dispositivos solicitados no pueden tener en su interior discos duros del tipo SATA o IDE.</p> <p>Los</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	22-12-2010
<p>LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FUERON ESTABLECIDAS EN LA ADENDA Nº 6 Y EN LA MISMA NO SE SOLICITAN ESAS CARACTERISTICAS.</p>		