MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

VISION: " Hacer de Caacupé una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable; fortalecidos en la fé ".

Memo. D O y SN° 047/2019

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

A: Lic. Diego Riveros – Intendente Municipal

De: Arq. Cinthia Montiel - Dirección de Obras y Servicios

Fecha: 18 de marzo de 2019

Asunto: Informe – Derrumbe de Muro de Contención, calle Ind. Nacional c/ Tte. Mario Fatecha- B° Tupasy Ykua.

Por medio del presente documento, se remite el informe sobre la verificación hecha, sobre la calle Independencia Nacional c/ Tte. Mario Fatecha, del puente sobre el arroyo Ortega.

Al llegar al sitio se realizaron las verificaciones correspondientes, constatando el desmoronamiento de una parte importante del muro de contención y parte de la calle empedrada, debido a la inclemencia del tiempo registrada el día 17 de marzo del corriente.

Se recomienda los **Trabajos de Reparación Inmediata,** la cual se encuentra en situación de **Riesgos para Peatones y Vehículos** que transitan por el lugar, la poca visibilidad de la zona afectada, aumenta en gran medida su peligrosidad.

En este contexto, la Dirección apela a la consideración prioritaria en la atención del caso dado, esperando una respuesta favorable. Se anexa imagen del sitio, el presupuesto y el plano esquemático del sitio.





MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS



Planta de la zona afectada
Esc: ----------1/50

MUNICIPALIDAD DE CAACUPE
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Obra: Reconstrucción Muro de contención desmoronado	Ubicación: sobre la calle Ind. Nacional- Barrio Tupasy Ykua	Lamina 1	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ