Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 780 206 - 780 466 - 783 297

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

MEMORANDÚM

A: **U.O.C Directora Raquel Chávez**

DE: **Dpto. de Obras Públicas – Director, Cesar Molas**

REFERENTE: Remisión de informe Expediente Nº 2626/19

FECHA: **25/04/2019**

Por la presente remito informe referente al **EXPEDIENTE Nº 2626/19 ESCUELA BASICA Nº 4723 SAN JUAN BAUTISTA SOBRE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CANALIZACION**.

El departamento a mi cargo procedió a la verificación in situ tanto de la Institución mencionada ut supra así como los accesos a las mismas pudiéndose constatar lo detallado a continuación.

- La zona sobre la que se pretende actuar, presenta graves problemas debido al estancamiento del agua de lluvia acumulada en la canalización provisoria existente en el lindero del terreno de la ESCUELA BASICA Nº 4723 SAN JUAN BAUTISTA, dicho canal siendo propicio para la infestación larvaria ya que el canal provisorio no cuenta con la pendiente adecuada para drenar el agua que se acumula y empeora en épocas de lluvias, viéndose afectada también la infraestructura de la Institución por la humedad generada el estancamiento de agua generando un ambiente insalubre para los alumnos.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO Dpto. de Obras

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 780 206 - 780 466 - 783 297

- El acceso a la misma se encuentran en pésimas condiciones ya que se trata de terraplén, las cuales se encuentran intransitables debido a las lluvias acumuladas por la falta de desagüe pluvial (canalización), bloqueando así el libre acceso a la institución.

- El urgimiento de la aprobación del proyecto para la pavimentación es debido a que los alumnos están usando otras calles alternativas que los lleva a transitar al costado de la ruta principal Nº 3 exponiéndolos al peligro ya que se trata de una ruta de alto tránsito.

Paso de circulación actual de los niños aledaños para llegar a la institución y retornar a sus hogares.

La solución inmediata es la pavimentación y canalización del TRAMO Nº 1 y TRAMO Nº2

César B. Molas
Municipalidad de Li
Dtor. Obras Publi

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 780 206 - 780 466 - 783 297

Al realizarse la pavimentación y canalización del TRAMO Nº1 Y TRAMO Nº2 los niños podrán hacer uso de esos dos tramos para llegar hasta su Institución sin tener la necesidad de exponerse al peligro atravesando el costado de una ruta de alto tránsito como es la Ruta Nº3.



César B. Molas S
Municipalidad de Lim
Dtor. Obras Publica

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 780 206 - 780 466 - 783 297

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Estado actual de la calle TRAMO Nº 1

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Dpto. de Obras Publicas

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dpto. Obras Publicas

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 780 206 - 780 466 - 783 297

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO



Estado actual del TRAMO Nº2

La pavimentación y canalización del tramo Nº es de suma importancia igualmente que el tramo Nº1 ya que el tramo Nº2 cuenta con la única alcantarilla de la zona que finalmente desemboca al Río Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · Dpto. de Obras Públicas ·

César B. Molas
Municipalidad de Lir
Dtor. Obras Public

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. de Obras Publicas

César B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 780 206 - 780 466 - 783 297

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Por tal motivo este departamento recomienda la construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado con la canalización correspondiente en la zona afectada, por tratarse de una urgencia impostergable al afectar directamente a una Institución Educativa a la que asisten los niños de distintas edades y así salvaguardar la integridad de los mismos.
Para la cual anexo a este informe los cómputos métricos, presupuestos y detalle de los trabajos requeridos en la zona, divididos en dos tramos.

Es mi informe.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO • Dpto. de Obras Públicas

Cesar Molas Spelt.
Director Dto. De Obras Públicas



MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dpto. de Obras Publicas

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

LAMINA 1	OBRA: EMPEDRADO SOLICITANTE: COMISION VECINAL CALLE: LONGITUD: SUPERFICIE:	FECHA ABRIL DEL 2019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	TRAMO 1

CUNETA TRAPEZOIDAL CON REVESTIDO DE HORMIGON SIMPLE
DESARROLLO 2mts



MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
Depto. de Obras Publicas

Cesar B. Molas S.
Municipalidad de Limpio
Dtor. Obras Publicas

LAMINA 1	OBRA: CUNETA TRAPEZOIDAL SOLICITANTE: COMISION VECINAL CALLE:	FECHA ABRIL DEL 2019	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	TRAMO 1