PROYECTO DE REORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO URBANO

ZONA DE INFLUENCIA DEL MERCADO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÀ
DIRECCIÒN DE PLANIFICACIÒN, URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AÑO 2015
ESMERALDA BÀEZ, DIRECTORA

CORONEL MARTÍNEZ E/ DEFENSORES DEL CHACO Y TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ

SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle de doble sentido.
- Giro de unidades de transporte público.
- Agua servida constante sobre la calle.
- Estacionamiento privado (E)
- Pavimento asfaltico deteriorado constantemente por causa del agua servida
- Parada de colectivos sin espacio ni señalización adecuada. (P)
- Estacionamiento irregular de camiones para carga y descarga de mercaderias.
- Estacionamiento para motos que no se respeta porque vehiculos estacionan en doble fila (M)

PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle. (cartel y pintura sobre pavimento) (E)
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles). (E)
- Estacionamiento de camiones para carga/descarga de mercaderías en horario limitado.
- Estacionamiento para motos (M) (pintura sobre pavimento y cartel de señalización)
- Verificación del agua servida y canalización del mismo hacia la cuneta del mercado.
- Recapado del asfalto deteriorado.
- Acondiconamiento y señalización adecuada de la parada de colectivos.

CORONEL MARTÍNEZ E/ PAI PEREZ Y DEFENSORES DEL CHACO

SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle de angosta de doblesentido.
- Giro de unidades de transporte público.
- Conflicto en cruze de boca calle

PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle. (cartel y pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- Estacionamiento de camiones para carga/descarga de mercaderías en horario limitado.
- Cambio del sentido doble a sentido único para facilitar la fluidez

DEFENSORES DEL CHACO E/ CORONEL MARTÍNEZ Y FORTIN TOLEDO

SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle de un sentido.
- Giro y entrada de unidades de transporte público interno.
- Parada de colectivos sin espacio ni señalización adecuada. (P)
- Estacionamiento irregular de camiones para carga y descarga de mercaderias.
- Conflicto en el cruze de la boca calle.
- Casilla ubicada en la esquina dificulta la visualización.

PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle. (cartel y pintura sobre pavimento).
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- Estacionamiento de camiones para carga/descarga de mercaderías en horario limitado.
- Estacionamiento para motos.(pintura sobre pavimento y cartel de señalización)
- Acondiconamiento y señalización adecuada de la parada de colectivos.
- Cambio del sentido de la calle Fortin Toledo. (Cartel de señalización)
- Desplazamiento de la casilla ubicada en la esquina que dificulta la visualización

GENERAL DELGADO E/ DEFENSORES DEL CHACO Y TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ

SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle de un sentido.
- Parada de unidades de transporte público interno.
- Parada de colectivos sin espacio ni señalización adecuada. (P)
- Estacionamiento irregular de camiones para carga y descarga de mercaderias.
- Estacionamiento desordenado en el recinto del mercado. (E)



PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle. (cartel y pintura sobre pavimento). (E)
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles). (E)
- Estacionamiento de camiones para carga/descarga de mercaderías en horario limitado.
- Estacionamiento para motos dentro del recinto del mercado.(pintura sobre pavimento y cartel de señalización) (M)
- Acondiconamiento y señalización adecuada de la parada de colectivos (P)
- Señalización y marcación ordenada dentro del recinto de estacionamiento del mercado. (E)

DEFENSORES DEL CHACO E/ TTE GUTIERREZ Y CORONEL MARTINEZ

SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle de un sentido sentido.
- Giro de unidades de transporte público.
- Conflicto en cruze de boca calle por obstaculización visual
- Lomada disminuye la velocidad, le falta pintura señaletica



PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle. (cartel y pintura sobre pavimento)
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- Estacionamiento de camiones para carga/descarga de mercaderías en horario limitado.
- Estacionamiento para motos. (pintura sobre pavimento y cartel de señalización)

DE LA AMISTAD E/ CORONEL MARTINEZ Y GENERAL DELGADO



SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento doble en calle de un solo sentido.
- Estacionamiento irregular de camiones para carga y descarga de mercaderias.

PROPUESTA

- Se recomienda que este trayecto sea en mayor medida de uso peatonal, prohibir el paso de autos y camiones, solo permitir la circulación de motos y de vehiculos para carga y descarga de mercaderias en un horario limitado.
- Señalización de carteles de "Prohibido el paso vehicular" "Solo motos" y de "Acceso de vehiculos limitado para carga y descarga de mercaderías".
- Estacionamiento para motos, franja de 5 m .(pintura sobre pavimento y cartel de señalización)
- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Cartel de prohibido estacionar en las esquinas.

TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ E/ CORONEL MARTÍNEZ Y GENERAL DELGADO



SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle angosta de doble sentido.
- Giro de unidades de transporte público.
- Estacionamiento en sentido transversal de camión para carga/descarga de mercaderías, que sobrepasa la linea de vereda.
- Lomadas hace que el paso sea lento.
- Solo Copaco posee un cartel de "Prohibido Estacionar" en la esquina
- Algunos comercios poseen estacionamiento para sus clientes, pero no estan señalizados.

PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalizacion "Lomadas" (cartel y pintura).
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle, lado izquierdo de Tte. Esteban Martinez. (cartel y pintura sobre pavimento).
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- Recomendación al comercio que el estacionamiento del camión para carga/descarga de mercaderías no sobrepase la linea de la vereda y sea realizado en horas de menor tráfico, o que estacione paralelo a la calle.
- Solicitar a los comercios e instituciones que señalizen sus estacionamientos con pintura en el pavimento y coloquen carteles.
- Estacionamiento para motos, margen de 5 m (pintura sobre pavimento y cartel de señalización)

TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ E/ TTE. GUTIÉRREZ Y CORONEL MARTÍNEZ



SITUACIÓN ACTUAL

- Cruze de peatones, afluencia masiva a zona comercial del mercado.
- Estacionamiento de dos filas en calle de doble sentido.
- Lomadas disminuye la velocidad haciendo que el paso sea lento.
- Solo Copaco posee un cartel de "Prohibido Estacionar" en la esquina.

PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalizacion "Lomadas" (cartel y pintura).
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle, (cartel y pintura sobre pavimento).
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- Estacionamiento para motos, margen de 3 a 5 m (pintura sobre pavimento y cartel de señalización

TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ Y GENERAL DELGADO



SITUACIÓN ACTUAL

- Afluencia masiva de peatones, a zona comercial del mercado y super Morel .
- Estacionamiento en las esquinas de las bocas calles.
- Giro de unidades de transporte público.
- Continuidad truncada de Calle General Delgado de eje transversal, un sentido zona del mercado y doble sentido hacia la Ruta II.
- Lomadas, disminuye la velocidad haciendo que el paso sea lento.
- Bocas de entrada y salida a estacionamiento del Super



PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento)
- Señalizacion "Lomadas" (cartel y pintura).
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle, (cartel y pintura sobre pavimento).
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- Cambio de doble sentido a solo sentido de la calle General Delgado hacia la Ruta II.
- Solicitar al Super Morel que señalize acceso a su estacionamiento.
- Estacionamiento para motos, margen de 5 m (pintura sobre pavimento y cartel de señalización)

TTE. ESTEBAN MARTÍNEZ Y JÓVENES POR LA DEMOCRACIA

SITUACIÓN ACTUAL

- Franja de Estacionamiento.
- Giro de unidades de transporte público.
- Lomadas en las esquinas, disminuye la velocidad haciendo que el paso sea lento.
- Bocas de entrada y salida a estacionamiento del super.
- Entrada y salida a estacion de servicio.
- Semáforo provoca embotellamiento momentáneo en la esquina.
- Estacionamiento de vehiculos para reparación, dificulta paso en boca calle angosta.
- Puesto de venta de comestibles (panchero), ubicado en la esquina desde las 17 hs. en adelante dificulta visual y paso de vehiculos.

PROPUESTA

- Señalización de "Cruze de Peatones" en las boca calles (pintura sobre pavimento).
- Señalizacion "Lomadas" (cartel y pintura).
- Señalización de "Prohibido Estacionar" en las esquinas de la boca calle, (cartel y pintura sobre pavimento).
- Señalización de "Estacionamiento" en franjas disponibles (carteles).
- "Prohibido Estacionar" en Jóvenes por la Democracia, lado del semáforo, para facilitar fluides vehicular.
- Solicitar al Super Morel y Petrosur que señalize acceso a sus estacionamiento.
- Solicitar al Taller mecánico que desplaze de la boca calle los vehiculos a reparar.
- Solicitar al puesto de venta de comestible que se desplaze 10 m hacia Avda Japón.
- Estacionamiento para motos, margen de 5 m (pintura sobre pavimento y cartel de señalización)