MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE OBRAS

INFORME TÉCNICO

REF: VERIFICACIÓN DE PUENTE SOBRE EL ARROYO VAKA RETÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA

A: INTENDENTE MUNICIPAL

DE: FISCAL DE OBRAS

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2022

ASUNTO: ELEVAR INFORME

En el marco de la referencia, el Fiscal de Obras de la Municipalidad de Itakyry se dirige al señor Intendente Municipal, a fin de comunicar que se procedió a verificar in-situ la estructura del puente mencionado, y se constató que a consecuencia de las últimas lluvias registradas el mismo se encuentra en riesgo de derrumbe, la estructura está compuesta por rollos de madera, lo que constituye un enorme peligro para los transeúntes, debido a la putrefacción y rotura de los mismos. Cabe mencionar que en la zona no existe un trayecto alternativo a fin de evitar su utilización. También se informa que es bastante utilizado por agricultores con vehículos de gran porte, transportador de granos, lo que compone una preocupación aún mayor.

La fiscalización determina que los graves deterioros observados en el puente representa un peligro enorme para los usuarios en general, y solicita la puesta en condición en carácter de suma urgencia.-

ANEXO

FOTOGRAFÍAS

ES MI INFORME

Mirian Graciela Cano O.
Arquitecta
Registro N° 4148

Arq. Mirian Cano

Fiscal de obras

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE OBRAS





Graciela Cano O.
Arquitecta
Registro N° 4148

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE OBRAS