MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENEFAS METALICAS

Ítem	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
1-	72101601 – 001	Mantenimiento y Reparacion de Cenefas Metalicas	1 solo servicio

Especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos

1. **DESMONTE DE LA CENEFA, VIGA DE BORDE, CHAPAS DE LA COBERTURA Y CIELORRASO EXISTENTES.**
   Serán desmontados los componentes de la estructura conservando los elementos que seran reutilizados.

2. **CORTE DE LAS VIGAS TRANSVERSALES.**
   Todas las vigas reticuladas transversales, serán recortadas para permitir el retroceso de la viga de borde como indica la figura.



3. **SOLDADURA DE LA VIGA DE BORDE EN SU NUEVA POSICION.**
   La viga de borde existente sera reubicada en su nueva posicion, soldandose las mismas a las vigas transversales recortadas.

4. **PROVISION Y COLOCACION DE LA NUEVA CENEFA METALICA (TAPA).**
   Será de chapa negra Nº 20, con bastidor de caño de 20x40, soldada a la viga de borde

5. **REPOSICION DE COBERTURA Y CIELORRASO.**
   Donde sea necesario tanto en la cobertura superior como en el cielorraso, serán eliminados los bordes abollados de las chapas y tablillas. Dicho tramo será sustituido por cortes de chapas y tablillas nuevas, de las mismas caracteristicas que las existentes.