

REPORTE DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Pilar, 21 de agosto de 2024

ID/PAC	443093
DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO	MCN N° 04/2024 "Servicios de Mantenimiento de Sistema de Telefonía - Plurianual".
MODALIDAD	Licitación de Menor Cuantía Nacional (MCN)

DETALLE DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CONTRATO N° 085/2022 - ID N°411164	Ejecución prevista hasta el 30/09/2024. CONTRATO N° 085/2022 - ID N°411164	PORCENTAJE DE INCIDENCIA UTILIZADO
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Revisión de Alimentación de Energía de Central Telefónica.					
1.1	80111613-9999	Verificación de conexión eléctrica a energía principal y auxiliar - Mano de obra.	Unidad	Evento			
1.2	80111613-9999	Ajuste de bornes - Mano de obra.	Unidad	Evento			
1.3	80111613-9999	Verificación de tensión de baterías de respaldo - Mano de obra.	Unidad	Evento			
1.4	80111613-9999	Control de sistema y puesta a tierra - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2		MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Central Telefónica marca SIEMENS.					
2.1	80111613-9999	Control de cableado desde el tablero de distribución principal a cantral telefónica - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2.2	80111613-9999	Medición de tensión en regletas de distribución - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2.3	80111613-9999	Marcación de internos - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2.4	80111613-9999	Control de continuidad y tensión en cableado troncal de acometida - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2.5	80111613-9999	Verificación de funcionamiento de funciones - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2.6	80111613-9999	Ajuste perfecto de todas las terminales - Mano de obra.	Unidad	Evento			
2.7	80111613-9999	Control y/o cambio de fusibles - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3		MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PC de Gestión y Software.					
3.1	80111613-9999	Control de cableado de alimentación y de señales de datos - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.2	80111613-9999	Pruebas de funcionamiento de CPU, monitor, mouse, teclado - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.3	80111613-9999	Verificación de funcionamiento de programas informáticos de plataforma (Windows 98 o superior) - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.4	80111613-9999	Ajuste de conectores - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.5	80111613-9999	Verificación de software de registro y reportes - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.6	80111613-9999	Mantenimiento de teléfonos de recepción, digitales y analógicos - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.7	80111613-9999	Control de tensión de bornes - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.8	80111613-9999	Ajuste de conectores - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.9	80111613-9999	Ajuste de micrófonos y parlantes - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.10	80111613-9999	Cableado, verificación de tensión y continuidad en cada tablero de distribución secundario (ajustes) - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.11	80111613-9999	Limpieza individual de cada dispositivo - Mano de obra.	Unidad	Evento			
3.12	80111613-9999	Informes acerca del estado del sistema y sugerencias - Mano de obra.					
4		Mantenimiento Correctivo del Sistema de Telefonía					
4.1	72102203-001	Provisión y cambio de fuente de alimentación LUNA 2, Modelo HIPATH 3800 430w, para la Central Telefónica.					
4.2	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.1.	Unidad	Evento	85.000.000	61.179.490	71,98%


C.P.N. Andrea S. Tijera Robón
 Técnico Administrativo



4.3	72102203-001	Provisión y cambio de software TARFOCLOV. Modelo AQCT, marca HERMES.	Unidad	Evento
4.4	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.3.	Unidad	Evento
4.5	72102203-001	Provisión y cambio de Gabinete con fuente para la Central Telefónica.	Unidad	Evento
4.6	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.5.	Unidad	Evento
4.7	72102203-001	Provisión y cambio de Placa SLMO HIPATH 24 ramal digital. Marca SIEMENS.	Unidad	Evento
4.8	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.7.	Unidad	Evento
4.9	72102203-001	Provisión y cambio de Placa TMANI HIPATH 3300 8 troncales. Marca SIEMENS.	Unidad	Evento
4.10	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.9.	Unidad	Evento
4.11	72102203-001	Provisión y cambio de Módulo SLMO HIPATH 24 ramal analógico. Marca SIEMENS.	Unidad	Evento
4.12	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.11.	Unidad	Evento
4.13	72102203-001	Provisión y cambio de Módulo STMI2 HIPATH 3800. Marca SIEMENS.	Unidad	Evento
4.14	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.13.	Unidad	Evento
4.15	72102203-001	Provisión y cambio de Consola de operadora y accesorios. Modelo OPEN STAGE 40T. Marca SIEMENS.	Unidad	Evento
4.16	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.15.	Unidad	Evento
4.17	72102203-001	Provisión y cambio de fuente interrumpida UPS. Modelo SVA 3000VA. Marca VCP.	Unidad	Evento
4.18	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.17.	Unidad	Evento
4.19	72102203-001	Provisión y cambio de regletas 2/10 para distribuidor principal.	Unidad	Evento
4.20	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.19.	Unidad	Evento
4.21	72102203-001	Provisión y cambio de fusibles 2/10 termo gaseoso para protección de líneas troncales.	Unidad	Evento
4.22	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.21.	Unidad	Evento
4.23	72102203-001	Provisión y cambio de cable cruzada para interconexión en el DP principal.	Unidad	Evento
4.24	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.23.	Unidad	Evento
4.25	72102203-001	Provisión y cambio de caja externa C13 para la terminal de abonados.	Unidad	Evento
4.26	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.25.	Unidad	Evento
4.27	72102203-001	Provisión y cambio de cable cordón roseta de 2 pares - 2mts.	Unidad	Evento
4.28	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.27.	Unidad	Evento
4.29	72102203-001	Provisión y cambio de cable de 4 pares para conexión de abonado.	Unidad	Evento
4.30	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.29.	Unidad	Evento
4.31	72102203-001	Provisión y cambio de canaleta plástica para embutido de cable de abonado 27x30mm más fijación.	Unidad	Evento
4.32	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.31.	Unidad	Evento
4.33	72102203-001	Comisionamiento de personal servicio sin traslado de equipos y materiales	Unidad	Evento
4.34	80111613-9999	Mano de obra ítem 4.33.	Unidad	Evento


 C.P.N. Andrea S. Tijera Rolón
 Técnico Administrativo

