

CONTRATO DNCP N.º 11 / 2024

«CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTO»

CD N.º 04/2024 – ID 439.789

Entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**, domiciliada en EE.UU. N.º 961 c/ Teniente Fariña de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Director General de Administración y Finanzas, **LIC. ALBERTO ALFONZO**, con Cédula de Identidad N.º 1.076.166, calidad que acredita con la exhibición de la Resolución DNCP N.º 1275/2024, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, **NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ** con **RUC N.º 1976058-2**, con domicilio en la calle De la Conquista N.º 1725 c/ Ruiz Díaz de Guzmán, de la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ**, con Cédula de Identidad N.º 1976058, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como «LAS PARTES» e, individualmente, «PARTE», acuerdan celebrar el presente contrato de «**CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTO**», el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen LAS PARTES, en relación a la adjudicación del llamado denominado «**CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISIÓN DE REPUESTO**».

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. El Contrato;
2. La carta de invitación y sus adendas o modificaciones;
3. Los datos cargados en el SICP;
4. La oferta del proveedor;
5. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N.º: 439789.

Por tratarse de una contratación de carácter plurianual, la validez de las partidas presupuestarias de los ejercicios fiscales 2025 y 2026 estará sujeta a la aprobación de la Ley de Presupuesto correspondiente.



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP



EEUU N.º 961 c/ Tte. Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)

Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 04/2024, convocado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. La adjudicación fue realizada según Resolución DNCP N.º 1275/2024, de fecha 09 de mayo de 2024.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y SERVICIOS.

LOTE 01

MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE A.A.

Nº de Orden	Nº de Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	1	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	92.710
2	2	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	77.260
3	3	Limpieza interna y externa de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	77.260
4	4	Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos) (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	61.810
5	5	Limpieza de drenaje (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	51.510
6	6	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales) (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	61.810
7	7	Servicio de rebobinado de motor ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	92.710
8	8	Servicio de Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	95.285
9	9	Servicio de Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	95.285



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP





Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

10	10	Servicio de Detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	103.015
11	11	Servicio de Adaptación y montaje de masa para eje de turbina (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	100.440
12	12	Servicio de Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	100.440
13	13	Servicio de Mantenimiento y reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	180.280
14	14	Servicio de Mantenimiento y reparación de motor ventilador de la unidad condensadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 9.000 btu, 12.000 btu, 18.000 btu y 24.000 btu)	Unidad	1	EVENTO	231.780
15	15	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	144.220
16	16	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	164.820
17	17	Limpieza interna y externa de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	128.765
18	18	Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos) (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	103.015
19	19	Limpieza de drenaje (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	77.260
20	20	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales) (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	113.315



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
EEUU N° 9  
DNCP

Lic. Alberto J. Díaz, Director Gral. Adm. Financ. DNCP, ESUU N° 961 de Cte. Farina, Paraguay. Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay. [www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)

3/14

Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

21	21	Servicio de rebobinado de motor ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	195.730
22	22	Servicio de Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	128.765
23	23	Servicio de Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	128.765
24	24	Servicio de Detección de perdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	154.520
25	25	Servicio de Adaptación y montaje de masa para eje de turbina (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	118.465
26	26	Servicio de Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	118.465
27	27	Servicio de Mantenimiento y reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	206.025
28	28	Servicio de Mantenimiento y reparación de motor ventilador de la unidad condensadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo))	Unidad	1	EVENTO	257.540
29	29	Servicio de desmontaje y montaje de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	144.220
30	30	Servicio de desmontaje y montaje de evaporador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	164.820



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP



ESUU N.º 962 c/ Tte. Eariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
www.contrataciones.gov.py





Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

31	31	Limpieza interna y externa de condensador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	128.770
32	32	Limpieza interna y externa de evaporador (filtro, careta, etc. utilizando productos no abrasivos) (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	103.015
33	33	Limpieza de drenaje (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	77.260
34	34	Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales) (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	113.315
35	35	Servicio de rebobinado de motor ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	195.730
36	36	Servicio de Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	128.770
37	37	Servicio de Adaptación de ruleman al eje ventilador de la unidad condensadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	128.770
38	38	Servicio de Detección de perdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad con nitrógeno (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	154.520
39	39	Servicio de Adaptación y montaje de masa para eje de turbina (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	118.465
40	40	Servicio de Adaptación y montaje de masa para aleta de ventilador (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	118.465



Lic. Alberto Alfonso P.  
Edm. Finanzas  
Director Gral. Adm. N° 961  
DNCP



Tte. Farina - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
www.contrataciones.gov.py

Cont. Contrato DNCP N.º 44/2024

41	41	Servicio de Mantenimiento y reparación de motor ventilador-turbina de la unidad evaporadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	206.025
42	42	Servicio de Mantenimiento y reparación de motor ventilador de la unidad condensadora (mant. preventivo de equipos de a.a de 36.000 btu, 48.000 btu, 48.000 btu (piso/techo), 60.000 btu y 60.000 btu (piso/techo)-INVERTER)	Unidad	1	EVENTO	257.535
43	43	Soporte para unidad Condensadora (desde 9.000 BTU a 24.000 BTU- el par) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	51.510
44	44	Soporte para unidad Condensadora Vertical (desde 36.000 BTU a 60.000 BTU- el par) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	108.165
45	45	Soporte para unidad Condensadora Horizontal (desde 36.000 BTU a 60.000 BTU-el par) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	154.520
46	46	Soporte universal para unidad evaporadora hasta 24.000 BTU (el par) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	72.110
47	47	Soporte para unidad evaporadora tipo PISO/TECHO desde 36.000 BTU a 60.000 BTU (el par) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	84.985
48	48	Soporte para unidad evaporadora tipo CASSETTE (varilla roscada + tarugo p/concreto) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	92.715
49	49	Válvula a sistema de expansión hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	54.085
50	50	Válvula a sistema de expansión hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	99.410
51	51	Llave T.M. (Alimentación monofásico) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	49.960
52	52	Llave T.M. (Alimentación trifásico) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	92.715
53	53	Placa de comando para Equipo Inverter de 18.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	180.280
54	54	Placa de comando para Equipo Inverter de 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	195.725



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP





Cont. Contrato DNCP N.° 11/2024

55	55	Placa de comando para Equipo Inverter de 36.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	334.805
56	56	Placa de comando para Equipo Inverter de 48.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	386.315
57	57	Placa de comando para Equipo Inverter de 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	437.820
58	58	Servicio de Readecuación de alimentación eléctrica desde el equipo de AA hasta el tablero eléctrico (alimentación de fuerza) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Metros	1	EVENTO	11.847
59	59	Cable tipo taller para alimentación y/o comunicación de equipo (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Metros	1	EVENTO	33.480
60	60	Carga de gas refrigerante R22 por kilo (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Kilogramos	1	EVENTO	92.715
61	61	Carga de gas refrigerante 410 A por kilo (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Kilogramos	1	EVENTO	77.265
62	62	Carga de gas refrigerante R 417 A por kilo (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Kilogramos	1	EVENTO	77.265
63	63	Motor ventilador (incluyendo repuestos, insumos y materiales) (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	247.240
64	64	Placa electrónica universal para equipos hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	97.865
65	65	Placa electrónica universal para equipos hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	141.645
66	66	Termostato alámbrico (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	77.265
67	67	Capacitor de marcha de compresor de 25 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	43.780
68	68	Capacitor de marcha de compresor de 30 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	49.965
69	69	Capacitor de marcha de compresor de 35 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	50.995
70	70	Capacitor de marcha de compresor de 40 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	54.085
71	71	Capacitor de marcha de compresor de 45 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	59.235




Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. As. Finanzas  
DNCP



Asunción - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
www.contrataciones.gov.py

Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

72	72	Capacitor de marcha de compresor de 50 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	62.840
73	73	Capacitor de marcha de compresor de 60 microfaradio (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	70.260
74	74	Capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	20.090
75	75	Capacitor de marcha del motor turbina de la unidad evaporadora hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	28.845
76	76	Capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	20.090
77	77	Capacitor de marcha del motor ventilador de la unidad condensadora hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	28.845
78	78	Control remoto universal para AA (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	38.630
79	79	Válvula de servicio hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	95.290
80	80	Válvula de servicio hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	103.530
81	81	Válvula inversora o bomba de calor (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	105.590
82	82	Tapa de robinete hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	35.540
83	83	Tapa de robinete hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	45.845
84	84	Filtro secador (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	69.535
85	85	Sensor de congelamiento (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	50.990
86	86	Sensor de ambiente (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	50.990
87	87	Aislación térmica de la cañería de cobre (incluye cinta terminal y Rubatex) hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	16.482



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP




Nº 961 c/ Nea Fariña - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
www.contrataciones.gov.py





Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

88	88	Aislación térmica de la cañería de cobre (incluye cinta terminal y Rubatex) hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	23.180
89	89	Cañerías de cobre para alta para equipos de hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Metros	1	EVENTO	25.755
90	90	Cañerías de cobre para baja para equipos de hasta 24.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Metros	1	EVENTO	36.055
91	91	Cañerías de cobre para alta para equipos de hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Metros	1	EVENTO	36.055
92	92	Cañerías de cobre para baja para equipos de hasta 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Metros	1	EVENTO	51.510
93	93	Contactador electromagnético para equipos de 36.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	92.715
94	94	Contactador electromagnético para equipos de 48.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	113.315
95	95	Contactador electromagnético para equipos de 60.000 BTU (mant. correctivo-provisión de repuestos)	Unidad	1	EVENTO	133.915
96	96	Mano de obra por inst. y/o puesta en marcha de eq. (incluye colocación de cañería, aislación, soldadura, conexión de alimentación/comunicación, revoque de paredes, cierre de aberturas, cambio de motor compresor, cambio de ventilador UE/UC, etc.) para eq. tipo Split (mant. correctivo-prov. de rep.)	Unidad	1	EVENTO	309.050
97	97	Mano de obra por inst. y/o puesta en marcha de eq. (incluye colocación de cañería, aislación, soldadura, conexión de alimentación/comunicación, revoque de pared, cierre de abertura, cambio de motor compresor, cambio de ventilador UE/UC, etc.) para eq. tipo PISO/TECHO (mant. correctivo-prov. de rep.)	Unidad	1	EVENTO	463.590
98	98	Mano de obra por inst. y/o puesta en marcha de eq. (incluye colocación de cañería, aislación, soldadura, conexión de alimentación/comunicación, revoque de pared, cierre de abertura, cambio de motor compresor, cambio de ventilador UE/UC, etc.) para eq. tipo CASSETTE (mant. correctivo-prov. de rep.)	Unidad	1	EVENTO	618.120
99	99	Motor compresor para equipo de 9.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	489.345



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP





Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

100	100	Motor compresor para equipo de 12.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	566.600
101	101	Motor compresor para equipo de 12.000 BTU - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	849.900
102	102	Motor compresor para equipo de 18.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	643.870
103	103	Motor compresor para equipo de 18.000 BTU - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.081.650
104	104	Motor compresor para equipo de 24.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	731.440
105	105	Motor compresor para equipo de 24.000 BTU - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.442.270
106	106	Motor compresor para equipo de 36.000 BTU (equipo horizontal) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.004.435
107	107	Motor compresor para equipo de 36.000 BTU (equipo horizontal) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.699.800
108	108	Motor compresor para equipo de 36.000 BTU (equipo vertical) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.004.435
109	109	Motor compresor para equipo de 36.000 BTU (equipo vertical) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.699.800
110	110	Motor compresor para equipo de 48.000 BTU (equipo horizontal) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.261.900
111	111	Motor compresor para equipo de 48.000 BTU (equipo horizontal) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	2.498.000
112	112	Motor compresor para equipo de 48.000 BTU (equipo vertical) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.261.900
113	113	Motor compresor para equipo de 48.000 BTU (equipo vertical) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	2.498.000
114	114	Motor compresor para equipo de 60.000 BTU (equipo horizontal) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.596.700
115	115	Motor compresor para equipo de 60.000 BTU (equipo horizontal) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	2.833.000
116	116	Motor compresor para equipo de 60.000 BTU (equipo vertical) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	1.596.700



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas







Cont. Contrato DNCP N.º 41/2024

117	117	Motor compresor para equipo de 60.000 BTU (equipo vertical) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	2.833.000
118	118	Motor ventilador para equipo de 9.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	128.765
119	119	Motor ventilador para equipo de 12.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	151.950
120	120	Motor ventilador para equipo de 12.000 BTU - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	180.280
121	121	Motor ventilador para equipo de 18.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	162.250
122	122	Motor ventilador para equipo de 18.000 BTU - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	211.700
123	123	Motor ventilador para equipo de 24.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	177.700
124	124	Motor ventilador para equipo de 24.000 BTU - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	237.970
125	125	Motor ventilador para equipo de 36.000 BTU (equipo horizontal) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	267.845
126	126	Motor ventilador para equipo de 36.000 BTU (equipo horizontal) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	267.845
127	127	Motor ventilador para equipo de 36.000 BTU (equipo vertical) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	247.245
128	128	Motor ventilador para equipo de 36.000 BTU (equipo vertical) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	267.845
129	129	Motor ventilador para equipo de 48.000 BTU (equipo horizontal) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	267.845
130	130	Motor ventilador para equipo de 48.000 BTU (equipo horizontal) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	437.830
131	131	Motor ventilador para equipo de 48.000 BTU (equipo vertical) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	267.845
132	132	Motor ventilador para equipo de 48.000 BTU (equipo vertical) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	437.830
133	133	Motor ventilador para equipo de 60.000 BTU (equipo horizontal) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	334.800



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP



DNCP N° 961 c/ Tte. Parina - Telefax 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)



Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

134	134	Motor ventilador para equipo de 60.000 BTU (equipo horizontal) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	437.830
135	135	Motor ventilador para equipo de 60.000 BTU (equipo vertical) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	334.800
136	136	Motor ventilador para equipo de 60.000 BTU (equipo vertical) - INVERTER (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	437.830
137	137	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 9.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	103.015
138	138	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 12.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	113.315
139	139	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 18.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	118.980
140	140	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 24.000 BTU (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	147.830
141	141	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 36.000 BTU (PISO/TECHO) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	180.280
142	142	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 36.000 BTU (CASSETTE) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	206.030
143	143	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 48.000 BTU (PISO/TECHO) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	194.700
144	144	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 48.000 BTU (CASSETTE) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	224.050
145	145	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 60.000 BTU (PISO TECHO) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	194.700
146	146	Turbina/ventilador de unidad evaporadora para equipo de 60.000 BTU (CASSETTE) (mant. preventivo de equipos de a.a.)	Unidad	1	EVENTO	224.050

MONTO MÍNIMO	₡ 70.000.000
MONTO MÁXIMO	₡ 135.000.000

El monto mínimo del LOTE 01 asciende a la suma de ₡ 70.000.000 (guaraníes setenta millones) y el monto máximo es de ₡ 135.000.000 (guaraníes ciento treinta y cinco millones).

Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP



EEUU Nº 961 e Tte. Fama - Telefax: 415 4000 R.A. - Asunción, Paraguay  
[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)





Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

**LOTE 02**

**ASISTENCIA TÉCNICA**

Nº de Orden	Nº de Ítem/Lote	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	1	Asistencia técnica de 1 (un) técnico especializado en refrigeración	Día	1	EVENTO	180.000

MONTO MÍNIMO	\$ 25.000.000
MONTO MÁXIMO	\$ 50.000.000

El monto mínimo del LOTE 02 asciende a la suma de \$ 25.000.000 (guaraníes veinticinco millones) y el monto máximo es de \$ 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones).

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y Servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y la prestación de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la carta de invitación.

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO.**

La vigencia del presente contrato será por 26 meses, contados desde el día siguiente de la firma del contrato.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.**

Los bienes y/ y/o servicios deberán ser entregados y/o prestados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración de este contrato estará a cargo del Dpto. de Servicios Generales.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrará por lo establecido en las Condiciones Contractuales de la carta de invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales de la carta de invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el



Lic. Alberto Alfonso P.  
Director Gral. Adm. Finanzas  
DNCP



Cont. Contrato DNCP N.º 11/2024

procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N.º 2051/2003 «De Contrataciones Públicas», caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N.º 2051/2003 «De Contrataciones Públicas», modificado por Ley N.º 6716/2021.

#### 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.º 2051/2003 y en las condiciones contractuales de la carta de invitación.

#### 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

#### 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

#### 14. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, al día 04 mes junio y año 2024.

POR LA CONTRATANTE:



LIC. ALBERTO ALFONZO

Cédula de Identidad N.º 1.076.166

DNCP

POR EL PROVEEDOR:

SR. NERI JAVIER CABALLERO PÁEZ

Cédula de Identidad N.º 1.976.058

