


MUNICIPALIDAD TEMBIAPORÄ		<i>Planta</i>
UBICACIÓN:	Escuela Basica N° 3962	 William D. Alfonso Ingeniero Civil Reg. M.O.P.C. N° 3.523 Ing. William Alfonso
OBRA:	Reparación Pabellón de 3 Aulas	
PROFESIONAL:	Ing. William David Alfonso Posteguillo	02
REG. M.O.P.C N°:	3.523	
		sin Escala