



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

DICTAMEN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EL MARCO DEL LLAMADO “MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES” ID N° 461422.

La **Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones** en cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023 “POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7027/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACION ES PÚBLICAS”.” emite el presente Dictamen en el proceso de contratación que se individualiza seguidamente:

1- DATOS DEL LLAMADO

a) **Nombre del llamado:** “MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES” ID N° 461422.

2- PRECIOS DE REFERENCIA. METODOLOGIA

La estimación de costos fue realizada atendiendo a los Principios de Economía, Eficacia y Eficiencia consagrados en el artículo 4 de la Ley N° 7021/22 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”

En el proceso de elaboración de precios de referencia, según la evidencia documentada que se anexa al presente dictamen se tuvo en consideración precios obtenidos de las siguientes fuentes:

- a) Adjudicaciones publicadas en el SICP,
- b) Presupuestos de potenciales oferentes, y


La metodología empleada para la obtención de los precios de referencia fue: PRECIO PROMEDIO.

Por tanto, los precios de referencia resultan razonables y se ajustan a la reglamentación dictada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP, por lo que corresponde elevar a conocimiento de la Máxima Autoridad de la Institución para sus efectos.


Es mi dictamen.

10/03/2025




Abg. José Domingo Ayala
Responsable de U.C.C.
Gobernación de Misiones


| PLAN DE COMPRAS | | | | OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL SEGUN NORMATIVA VIGENTE | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------|
| ITEM N° | DESCRIPCION DEL ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO REF. | PRECIO 1 | TIPO DE DOCUMENTO | PRECIO 2 | TIPO DE DOCUMENTO | PRECIO 3 | TIPO DE DOCUMENTO | METODO EMPLEADO | PRECIO REFERENCIAL |
| 1 | Reparación de canchales de chapa | Metro lineal | EVENTO | 1 | 65.702 | 62.071 | ID N° 436394 | 63.654 | ID N° 422913 | 71.382 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | PRECIO PROMEDIO | 65.702 |
| 2 | Reparación de bajada de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 1 | 61.859 | 58.527 | ID N° 436394 | 59.745 | ID N° 422913 | 67.306 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 61.859 |
| 3 | Provisión y colocación de pintura antiorizo | Metro lineal | EVENTO | 1 | 25.425 | 24.020 | ID N° 436394 | 24.633 | ID N° 422913 | 27.623 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 25.425 |
| 4 | Provisión y colocación de Aislante contra goteras | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 19.012 | 17.961 | ID N° 436394 | 18.419 | ID N° 422913 | 20.655 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 19.012 |
| 5 | Cambio de teja tipo colonial | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 103.682 | 97.951 | ID N° 436394 | 100.450 | ID N° 422913 | 112.644 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 103.682 |
| 6 | Cambio de tejas | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 72.956 | 68.924 | ID N° 436394 | 70.882 | ID N° 422913 | 79.283 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 72.956 |
| 7 | Reparación de revoque interior/ exterior con hidrofugo y pintura asfáltica | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 35.582 | 33.615 | ID N° 436394 | 34.473 | ID N° 422913 | 38.657 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 35.582 |
| 8 | Pintura al látex con endurecido (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 33.703 | 31.840 | ID N° 436394 | 32.652 | ID N° 422913 | 36.616 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 33.703 |
| 9 | Pintura al látex sin endurecido (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 19.319 | 18.250 | ID N° 436394 | 18.719 | ID N° 422913 | 20.988 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 19.319 |
| 10 | Reposición de piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 97.029 | 91.666 | ID N° 436394 | 94.004 | ID N° 422913 | 105.416 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 97.029 |
| 11 | Reposición de zocalo cerámico igual al existente | Metro lineal | EVENTO | 1 | 28.704 | 27.118 | ID N° 436394 | 27.809 | ID N° 422913 | 31.186 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 28.704 |
| 12 | Reparación de puerta placa de madera | Unidad | EVENTO | 1 | 168.538 | 159.223 | ID N° 436394 | 161.285 | ID N° 422913 | 183.106 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 168.538 |
| 13 | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | Unidad | EVENTO | 1 | 159.930 | 151.920 | ID N° 436394 | 153.163 | ID N° 422913 | 174.708 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 159.930 |
| 14 | Reposición de puerta de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 829.490 | 793.644 | ID N° 436394 | 803.635 | ID N° 422913 | 901.191 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 829.490 |
| 15 | Reposición de soporte para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 228.757 | 216.114 | ID N° 436394 | 221.627 | ID N° 422913 | 248.531 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 228.757 |
| 16 | Cambio de manijas para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 251.611 | 237.704 | ID N° 436394 | 248.788 | ID N° 422913 | 273.360 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 251.611 |
| 17 | Cambio de cerradura para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 362.098 | 342.085 | ID N° 436394 | 350.812 | ID N° 422913 | 393.398 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 362.098 |
| 18 | Reposición de ventana de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 829.490 | 793.644 | ID N° 436394 | 803.635 | ID N° 422913 | 901.191 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 829.490 |
| 19 | Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 321.788 | 304.003 | ID N° 436394 | 311.758 | ID N° 422913 | 349.603 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 321.788 |
| 20 | Cambio de llave TM de 10A | Unidad | EVENTO | 1 | 64.360 | 60.803 | ID N° 436394 | 62.354 | ID N° 422913 | 69.923 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 64.360 |
| 21 | Cambio de llave TM de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | 65.889 | 62.247 | ID N° 436394 | 63.835 | ID N° 422913 | 71.584 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 65.889 |
| 22 | Cambio de llave TM de 30A | Unidad | EVENTO | 1 | 68.552 | 64.763 | ID N° 436394 | 66.415 | ID N° 422913 | 74.477 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 68.552 |
| 23 | Cambio de llave TM de 40A | Unidad | EVENTO | 1 | 79.711 | 75.305 | ID N° 436394 | 77.226 | ID N° 422913 | 86.601 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 79.711 |
| 24 | Cambio de cable multifilar de 2mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 109.164 | 103.130 | ID N° 436394 | 105.761 | ID N° 422913 | 118.600 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 109.164 |
| 25 | Cambio de cable multifilar de 4mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36.154 | 34.156 | ID N° 436394 | 35.028 | ID N° 422913 | 39.279 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 36.154 |
| 26 | Cambio de cable multifilar de 6mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 38.843 | 36.696 | ID N° 436394 | 37.632 | ID N° 422913 | 42.200 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 38.843 |
| 27 | Cambio de cable multifilar de 10mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 43.497 | 41.093 | ID N° 436394 | 42.141 | ID N° 422913 | 47.257 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 43.497 |
| 28 | Cambio de toma corriente | Unidad | EVENTO | 1 | 61.048 | 57.674 | ID N° 436394 | 59.145 | ID N° 422913 | 66.325 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | | 61.048 |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------------------------|---------|
| 29 | Reposición de artefacto lumínico LED | Unidad | EVENTO | 1 | 288.712 | 277.755 | ID N° 436994 | 279.713 | ID N° 422913 | 313.668 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 288.712 |
| 30 | Reparación de artefactos de adosar en pared | Unidad | EVENTO | 1 | 28.258 | 27.169 | ID N° 436994 | 27.862 | ID N° 422913 | 31.244 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 28.258 |
| 31 | Cambio de tapa para inodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 82.076 | 77.540 | ID N° 436994 | 79.518 | ID N° 422913 | 89.171 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 82.076 |
| 32 | Cambio de cisterna sifra para inodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 87.561 | 82.722 | ID N° 436994 | 84.832 | ID N° 422913 | 95.130 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 87.561 |
| 33 | Cambio de llave de paso de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 197.567 | 186.458 | ID N° 436994 | 191.215 | ID N° 422913 | 214.427 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 197.567 |
| 34 | Cambio de llave para mejorero de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 142.670 | 134.785 | ID N° 436994 | 138.223 | ID N° 422913 | 155.003 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 142.670 |
| 35 | Cambio de grifo para piletta de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 102.640 | 96.967 | ID N° 436994 | 99.440 | ID N° 422913 | 111.512 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 102.640 |
| 36 | Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 57.916 | 54.715 | ID N° 436994 | 56.111 | ID N° 422913 | 62.922 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 57.916 |
| 37 | Cambio de caño para agua de 1/2" | Medros | EVENTO | 1 | 10.668 | 10.078 | ID N° 436994 | 10.335 | ID N° 422913 | 11.590 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 10.668 |
| 38 | Cambio de caño para agua de 1" | Medros | EVENTO | 1 | 25.570 | 24.157 | ID N° 436994 | 24.773 | ID N° 422913 | 27.781 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 25.570 |
| 39 | Cambio de caño de desagüe | Medros | EVENTO | 1 | 29.192 | 27.578 | ID N° 436994 | 28.282 | ID N° 422913 | 31.715 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 29.192 |
| 40 | Reparación de registro de desagüe | Unidad | EVENTO | 1 | 259.787 | 246.429 | ID N° 436994 | 251.690 | ID N° 422913 | 282.243 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 259.787 |
| 41 | Limpieza de registros pluviales | Unidad | EVENTO | 1 | 48.573 | 45.888 | ID N° 436994 | 47.059 | ID N° 422913 | 52.771 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 48.573 |
| LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLÓGICO Y DE LA OFICINA DE GABINETE CIVIL DE LA GOBERNACION DE MISIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Reparación de canaliza de chapla | Medros lineal | EVENTO | 1 | 66.864 | 65.555 | ID N° 436994 | 63.654 | ID N° 422913 | 71.382 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 66.864 |
| 2 | Reparación de bajada de desagüe pluvial | Medros lineal | EVENTO | 1 | 62.858 | 61.526 | ID N° 436994 | 59.743 | ID N° 422913 | 67.306 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 62.858 |
| 3 | Provisión y colocación de Pintura antioxid | Medros lineal | EVENTO | 1 | 25.975 | 25.368 | ID N° 436994 | 24.633 | ID N° 422913 | 27.623 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 25.975 |
| 4 | Provisión y colocación de aislante contra goteras | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 19.348 | 18.969 | ID N° 436994 | 18.419 | ID N° 422913 | 20.655 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 19.348 |
| 5 | Cambio de teja tipo colonial | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 75.379 | 103.448 | ID N° 436994 | 10.045 | ID N° 422913 | 112.644 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 75.379 |
| 6 | Cambio de telasiones | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 74.246 | 72.792 | ID N° 436994 | 70.682 | ID N° 422913 | 79.263 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 74.246 |
| 7 | Reparación de revocaje interior/exterior con hidrofuga y pintura asfáltica | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.211 | 35.502 | ID N° 436994 | 34.473 | ID N° 422913 | 38.657 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 36.211 |
| 8 | Pintura al latex con endurec (color a elegir) | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 34.298 | 33.627 | ID N° 436994 | 32.652 | ID N° 422913 | 36.616 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 34.298 |
| 9 | Pintura al latex sin endurec (color a elegir) | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 19.658 | 19.272 | ID N° 436994 | 18.713 | ID N° 422913 | 20.988 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 19.658 |
| 10 | Reposición de piso cerámico | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 98.743 | 96.810 | ID N° 436994 | 94.004 | ID N° 422913 | 105.416 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 98.743 |
| 11 | Reposición de zocalo cerámico igual al existente | Medros lineal | EVENTO | 1 | 29.212 | 28.640 | ID N° 436994 | 27.909 | ID N° 422913 | 31.186 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 29.212 |
| 12 | Reparación de puerta placa de madera | Unidad | EVENTO | 1 | 171.517 | 168.159 | ID N° 436994 | 163.285 | ID N° 422913 | 183.106 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 171.517 |
| 13 | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | Unidad | EVENTO | 1 | 164.575 | 161.854 | ID N° 436994 | 157.163 | ID N° 422913 | 174.708 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 164.575 |
| 14 | Reposición de puerta de vidrio templado | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 844.150 | 827.624 | ID N° 436994 | 803.635 | ID N° 422913 | 901.191 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 844.150 |
| 15 | Reposición de soporte para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 232.800 | 228.243 | ID N° 436994 | 221.627 | ID N° 422913 | 248.531 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 232.800 |
| 16 | Cambio de manijas para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 256.058 | 251.045 | ID N° 436994 | 243.788 | ID N° 422913 | 273.360 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 256.058 |
| 17 | Cambio de cerradura para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 368.498 | 361.294 | ID N° 436994 | 350.812 | ID N° 422913 | 393.398 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 368.498 |
| 18 | Reposición de ventana de vidrio templado | Medros cuadrados | EVENTO | 1 | 844.150 | 827.624 | ID N° 436994 | 803.635 | ID N° 422913 | 901.191 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 844.150 |
| 19 | Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 327.475 | 321.064 | ID N° 436994 | 311.758 | ID N° 422913 | 349.603 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 327.475 |
| 20 | Cambio de llave TM de 10A | Unidad | EVENTO | 1 | 65.497 | 64.215 | ID N° 436994 | 62.354 | ID N° 422913 | 69.923 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 65.497 |
| 21 | Cambio de llave TM de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | 67.053 | 65.741 | ID N° 436994 | 63.835 | ID N° 422913 | 71.584 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 67.053 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|--------|---|---------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------------------------|---------|
| 22 | Cambio de llave TM de 30A | Unidad | EVENTO | 1 | 69,763 | 68,397 | ID N° 436394 | 66,415 | ID N° 422913 | 74,477 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 69,763 |
| 23 | Cambio de llave TM de 40A | Unidad | EVENTO | 1 | 81,120 | 79,532 | ID N° 436394 | 77,226 | ID N° 422913 | 86,601 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 81,120 |
| 24 | Cambio de cable multifilar de 2mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 111,093 | 108,918 | ID N° 436394 | 105,761 | ID N° 422913 | 118,600 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 111,093 |
| 25 | Cambio de cable multifilar de 4mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 36,793 | 36,073 | ID N° 436394 | 35,028 | ID N° 422913 | 39,279 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 36,793 |
| 26 | Cambio de cable multifilar de 6mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 39,529 | 38,755 | ID N° 436394 | 37,632 | ID N° 422913 | 42,200 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 39,529 |
| 27 | Cambio de cable multifilar de 10mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 44,266 | 43,399 | ID N° 436394 | 42,141 | ID N° 422913 | 47,257 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 44,266 |
| 28 | Cambio de toma corriente | Unidad | EVENTO | 1 | 62,127 | 60,911 | ID N° 436394 | 59,145 | ID N° 422913 | 66,325 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 62,127 |
| 29 | Reposicion de artefacto luminico LED | Unidad | EVENTO | 1 | 293,814 | 288,062 | ID N° 436394 | 279,713 | ID N° 422913 | 313,668 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 293,814 |
| 30 | Reparacion de artefactos de adosar en pared | Unidad | EVENTO | 1 | 29,267 | 28,694 | ID N° 436394 | 27,862 | ID N° 422913 | 31,244 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 29,267 |
| 31 | Cambio de tapa para hodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 83,527 | 81,892 | ID N° 436394 | 79,518 | ID N° 422913 | 89,171 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 83,527 |
| 32 | Cambio de cisterna alta para hodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 89,109 | 87,364 | ID N° 436394 | 84,832 | ID N° 422913 | 95,130 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 89,109 |
| 33 | Cambio de llave de paso de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 200,855 | 196,923 | ID N° 436394 | 191,215 | ID N° 422913 | 214,427 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 200,855 |
| 34 | Cambio de llave para mltiflor de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 145,192 | 142,349 | ID N° 436394 | 138,229 | ID N° 422913 | 155,003 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 145,192 |
| 35 | Cambio de grifo para piletta de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 104,454 | 102,409 | ID N° 436394 | 99,440 | ID N° 422913 | 111,512 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 104,454 |
| 36 | Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 58,940 | 57,786 | ID N° 436394 | 56,111 | ID N° 422913 | 62,922 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 58,940 |
| 37 | Cambio de caño para agua de 1/2" | Metros | EVENTO | 1 | 10,856 | 10,643 | ID N° 436394 | 10,335 | ID N° 422913 | 11,590 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 10,856 |
| 38 | Cambio de caño para agua de 1" | Metros | EVENTO | 1 | 26,022 | 25,513 | ID N° 436394 | 24,773 | ID N° 422913 | 27,781 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 26,022 |
| 39 | Cambio de caño de desagüe | Metros | EVENTO | 1 | 29,708 | 29,126 | ID N° 436394 | 28,282 | ID N° 422913 | 31,715 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 29,708 |
| 40 | Reparación de registro de desagüe | Unidad | EVENTO | 1 | 264,379 | 259,203 | ID N° 436394 | 251,690 | ID N° 422913 | 282,243 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 264,379 |
| 41 | limpieza de registros pluviales | Unidad | EVENTO | 1 | 49,431 | 48,463 | ID N° 436394 | 47,059 | ID N° 422913 | 52,771 | ROMEL NATAN OZUNA IRUN | 49,431 |




 Romel Natan Ozuna Irun
 Responsable de Misiones
 Gobernación de Misiones



San Juan Bautista Misiones, 24 de febrero de 2.025.-

Señores:

ROMEL NATAN OZUNA IRUN

Correo electrónico: NATANNOZ@HOTMAIL.COM

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en normativa vigente emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

| PLAN DE COMPRAS | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--------------------|
| ITEM Nº | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE OPERACIÓN | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIAL |
| LOTE Nº 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y CASA DE LA CAJONERA DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES | | | | | |
| 1 | Reparación de cascote de chapa | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 2 | Reparación de tejado de desagüe pluvial | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 3 | Provisión y colocación de Pintura anticorrosión | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 4 | Provisión y colocación de aislante contra goteras | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 5 | Cambio de tipo tipo colonial | Metros cuadrado | EVENTO | 1 | |
| 6 | Cambio de tejamanos | Metros cuadrado | EVENTO | 1 | |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---|--|
| 7 | Reparación de cerraje metálico exterior con herraje y pintura protectora | Metros cuadrado | EVENTO | 1 | |
| 8 | Pintura al látex con empuje (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 9 | Pintura al látex sin empuje (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 10 | Reparación de gas cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 11 | Reparación de vacíos con masilla igual al existente | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 12 | Reparación de puerta placa de madera | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 13 | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 14 | Reparación de puerta de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 15 | Reparación de soporte para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 16 | Unión de marcos para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 17 | Cambio de cerradura para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 18 | Reparación de ventana de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 19 | Cambio de marcos con cierre para ventana de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 20 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 21 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 22 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 23 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 24 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 25 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 26 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |



| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|---|--|
| 27 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 28 | Cambio de tornos corriente | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 29 | Reparación de alfileres (torneros M3) | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 30 | Reparación de alfileres de alfiler en panel | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 31 | Cambio de tapa para moderno | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 32 | Cambio de sistema sika para moderno | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 33 | Cambio de Bata para reglón de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 34 | Cambio de Bata para reglón de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 35 | Cambio de grifo para placa de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 36 | Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 20 mm | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 37 | Cambio de caño para grifo de 1/2" | Metros | EVENTO | 1 | |
| 38 | Cambio de caño para grifo de 1" | Metros | EVENTO | 1 | |
| 39 | Cambio de caño de desagüe | Metros | EVENTO | 1 | |
| 40 | Reparación de registro de desagüe | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 41 | Limpieza de registros plumbos | Unidad | EVENTO | 1 | |
| LOTE Nº 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLÓGICO Y DE LA OFICINA DE GABINETE DE LA GOBERNACIÓN DE MISIONES | | | | | |
| 1 | Reparación de cascote de chapa | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 2 | Reparación de tejado de desagüe pluvial | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 3 | Provisión y colocación de Pintura anticorrosión | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 4 | Provisión y colocación de aislante contra goteras | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |



| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---|--|
| 5 | Cambio de tipo tipo colonial | Metros cuadrado | EVENTO | 1 | |
| 6 | Cambio de tejamanos | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 7 | Reparación de cerraje metálico exterior con herraje y pintura protectora | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 8 | Pintura al látex con empuje (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 9 | Pintura al látex sin empuje (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 10 | Reparación de gas cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 11 | Reparación de vacíos con masilla igual al existente | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 12 | Reparación de puerta placa de madera | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 13 | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 14 | Reparación de puerta de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 15 | Reparación de soporte para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 16 | Unión de marcos para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 17 | Cambio de cerradura para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 18 | Reparación de ventana de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | |
| 19 | Cambio de marcos con cierre para ventana de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 20 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 21 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 22 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 23 | Cambio de Bata T.M de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | |
| 24 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 25 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 26 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 27 | Cambio de cable multicable de 20mm | Metros lineal | EVENTO | 1 | |
| 28 | Cambio de tornos corriente | Unidad | EVENTO | 1 | |



| | | | | |
|----|------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| 29 | Reparación de arañazos luminosa 070 | Unidad | EVENTO | 1 |
| 30 | Reparación de arañazos de vidrio en pared | Unidad | EVENTO | 1 |
| 31 | Cambio de tapa para moedor | Unidad | EVENTO | 1 |
| 32 | Cambio de sistema alta para moedor | Unidad | EVENTO | 1 |
| 33 | Cambio de línea de paso de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 |
| 34 | Cambio de línea para registros de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 |
| 35 | Cambio de grifo para piletta de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 |
| 36 | Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 3/4" | Unidad | EVENTO | 1 |
| 37 | Cambio de caño para agua de 1/2" | Metros | EVENTO | 1 |
| 38 | Cambio de caño para agua de 1" | Metros | EVENTO | 1 |
| 39 | Cambio de caño de desagüe | Metros | EVENTO | 1 |
| 40 | Reparación de registro de desagüe | Unidad | EVENTO | 1 |
| 41 | Limpieza de registros plásticos | Unidad | EVENTO | 1 |

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala
Director de la U.O.C



Outlook

Re: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Desde Rommel Natán Ozuna Irun <natanoz@hotmail.com>

Fecha Mar 25/02/2025 07:43 AM

Para José Domingo Ayala Galeano <jayalagaleano@gmail.com>

 1 archivo adjunto (23 KB)

CONTESTACION NATAN.docx;

De: José Domingo Ayala Galeano <jayalagaleano@gmail.com>

Enviado: lunes, 24 de febrero de 2025 01:03 p. m.

Para: NATAN0Z@hotmail.com <NATAN0Z@hotmail.com>

Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Buen día. Saludos cordiales

25 de febrero de 2.025.-

Señor:

Abogado José Ayala

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Presente:

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados vía correo electrónico, conforme al siguiente detalle:

| PLAN DE COMPRAS | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|
| ITEM N° | DESCRIPCION DEL ITEM | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO. |
| | LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y CASA DE LA CULTURA DE LA GOBERNACION DE MISIONES | | | | |
| 1 | Reparación de canaleta de chapa | Metro lineal | EVENTO | 1 | 71.382 |
| 2 | Reparación de bajada de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 1 | 67.306 |
| 3 | Provisión y colocación de Pintura antioxido | Metro lineal | EVENTO | 1 | 27.623 |
| 4 | Provisión y colocación de Aislante contra goteras | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 20.655 |
| 5 | Cambio de teja tipo colonial | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 112.644 |
| 6 | Cambio de tejuelones | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 79.263 |
| 7 | Reparación de revoque interior/externo con hidrofugo y pintura asfáltica | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 38.657 |
| 8 | Pintura al látex con enduido (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.616 |
| 9 | Pintura al látex sin enduido (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 20.988 |

| | | | | | |
|----|----------------------------------------------------|------------------|--------|---|---------|
| 10 | Reposición de piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 105.416 |
| 11 | Reposición de zocalo cerámico igual al existente | Metro lineal | EVENTO | 1 | 31.186 |
| 12 | Reparación de puerta placa de madera | Unidad | EVENTO | 1 | 183.106 |
| 13 | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | Unidad | EVENTO | 1 | 174.708 |
| 14 | Reposición de puerta de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 901.191 |
| 15 | Reposición de soporte para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 248.531 |
| 16 | Cambio de manijas para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 273.360 |
| 17 | Cambio de cerradura para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 393.398 |
| 18 | Reposición de ventana de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 901.191 |
| 19 | Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 349.603 |
| 20 | Cambio de llave TM de 10A | Unidad | EVENTO | 1 | 69.923 |
| 21 | Cambio de llave TM de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | 71.584 |
| 22 | Cambio de llave TM de 30A | Unidad | EVENTO | 1 | 74.477 |
| 23 | Cambio de llave TM de 40A | Unidad | EVENTO | 1 | 86.601 |
| 24 | Cambio de cable multifilar de 2mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 118.600 |
| 25 | Cambio de cable multifilar de 4mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 39.279 |
| 26 | Cambio de cable multifilar de 6mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 42.200 |
| 27 | Cambio de cable multifilar de 10mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 47.257 |
| 28 | Cambio de toma corriente | Unidad | EVENTO | 1 | 66.325 |
| 29 | Reposición de artefacto lumínico LED | Unidad | EVENTO | 1 | 313.668 |
| 30 | Reparacion de artefactos de adosar en pared | Unidad | EVENTO | 1 | 31.244 |
| 31 | Cambio de tapa para inodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 89.171 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---|---------|
| 32 | Cambio de cisterna alta para inodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 95.130 |
| 33 | Cambio de llave de paso de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 214.427 |
| 34 | Cambio de llave para migitorio de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 155.003 |
| 35 | Cambio de grifo para pileta de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 111.512 |
| 36 | Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 62.922 |
| 37 | Cambio de caño para agua de 1/2" | Metros | EVENTO | 1 | 11.590 |
| 38 | Cambio de caño para agua de 1" | Metros | EVENTO | 1 | 27.781 |
| 39 | Cambio de caño de desagüe | Metros | EVENTO | 1 | 31.715 |
| 40 | Reparación de registro de desagüe | Unidad | EVENTO | 1 | 282.243 |
| 41 | Limpieza de registros pluviales | Unidad | EVENTO | 1 | 52.771 |
| LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO Y DE LA OFICINA DE GABINETE CIVIL DE LA GOBERNACION DE MISIONES | | | | | |
| 1 | Reparación de canaleta de chapa | Metro lineal | EVENTO | 1 | 71.382 |
| 2 | Reparación de bajada de desagüe pluvial | Metro lineal | EVENTO | 1 | 67.306 |
| 3 | Provisión y colocación de Pintura antioxido | Metro lineal | EVENTO | 1 | 27.623 |
| 4 | Provisión y colocación de Aislante contra goteras | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 20.655 |
| 5 | Cambio de teja tipo colonial | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 112.644 |
| 6 | Cambio de tejuelones | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 79.263 |
| 7 | Reparación de revoque interior/externo con hidrofugo y pintura asfáltica | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 38.657 |
| 8 | Pintura al látex con enduido (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 36.616 |
| 9 | Pintura al látex sin enduido (color a elegir) | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 20.988 |
| 10 | Reposición de piso cerámico | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 105.416 |
| 11 | Reposición de zocalo cerámico igual al existente | Metro lineal | EVENTO | 1 | 31.186 |
| 12 | Reparación de puerta placa de madera | Unidad | EVENTO | 1 | 183.106 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|--------|---|---------|
| 13 | Cambio de cerradura con llave para puerta placa | Unidad | EVENTO | 1 | 174.708 |
| 14 | Reposición de puerta de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 901.191 |
| 15 | Reposición de soporte para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 248.531 |
| 16 | Cambio de manijas para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 273.360 |
| 17 | Cambio de cerradura para puerta de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 393.398 |
| 18 | Reposición de ventana de vidrio templado | Metros cuadrados | EVENTO | 1 | 901.191 |
| 19 | Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 349.603 |
| 20 | Cambio de llave TM de 10A | Unidad | EVENTO | 1 | 69.923 |
| 21 | Cambio de llave TM de 20A | Unidad | EVENTO | 1 | 71.584 |
| 22 | Cambio de llave TM de 30A | Unidad | EVENTO | 1 | 74.477 |
| 23 | Cambio de llave TM de 40A | Unidad | EVENTO | 1 | 86.601 |
| 24 | Cambio de cable multifilar de 2mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 118.600 |
| 25 | Cambio de cable multifilar de 4mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 39.279 |
| 26 | Cambio de cable multifilar de 6mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 42.200 |
| 27 | Cambio de cable multifilar de 10mm | Metro lineal | EVENTO | 1 | 47.257 |
| 28 | Cambio de toma corriente | Unidad | EVENTO | 1 | 66.325 |
| 29 | Reposición de artefacto lumínico LED | Unidad | EVENTO | 1 | 313.668 |
| 30 | Reparacion de artefactos de adosar en pared | Unidad | EVENTO | 1 | 31.244 |
| 31 | Cambio de tapa para inodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 89.171 |
| 32 | Cambio de cisterna alta para inodoro | Unidad | EVENTO | 1 | 95.130 |
| 33 | Cambio de llave de paso de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 214.427 |
| 34 | Cambio de llave para migitorio de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 155.003 |
| 35 | Cambio de grifo para pileta de 1/2" | Unidad | EVENTO | 1 | 111.512 |
| 36 | Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm | Unidad | EVENTO | 1 | 62.922 |
| 37 | Cambio de caño para agua de 1/2" | Metros | EVENTO | 1 | 11.590 |
| 38 | Cambio de caño para agua de 1" | Metros | EVENTO | 1 | 27.781 |
| 39 | Cambio de caño de desagüe | Metros | EVENTO | 1 | 31.715 |
| 40 | Reparación de registro de desagüe | Unidad | EVENTO | 1 | 282.243 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|--------|--------|---|--------|
| 41 | Limpieza de registros pluviales | Unidad | EVENTO | 1 | 52.771 |
|----|---------------------------------|--------|--------|---|--------|

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el debido respeto que se merece.