



DICTAMEN TÉCNICO N° 02/2025

Para la *Contratación de Servicios de Reparación de Blindaje*
para *Camioneta Land Cruiser – ID 461.936*
(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugar y fecha: Asunción, 28 de febrero de 2025

UOC Convocante: Vicepresidencia de la República.

Unidad o área requirente: Dirección Administrativa.

Funcionario o técnico responsable: Arq. Francisco Martínez Delgado.

Dependencia y cargo que desempeña: Director Administrativo.

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).**
Que la Dirección General de Administración y Finanzas providencia el Memorándum de la Dirección Administrativa, de fecha 29/01/25, por el cual se remiten las Especificaciones Técnicas para el llamado para la Contratación del Servicio de Reparación de Blindaje para Camioneta Toyota Land Cruiser.
- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**
La reparación inmediata del vehículo citado, es de vital importancia para el desarrollo de los protocolos de seguridad a ser ejecutados por los efectivos de seguridad del Regimiento Escolta, atendiendo a que el mismo es utilizado para el traslado del Señor Vicepresidente de la República a sus diversas actividades. Además, es relevante recordar y tener en cuenta al instalador original de los Sistemas de Seguridad instalados (Blindaje) en vehículo Toyota, Tipo Land Cruiser, con el fin de mantener la confidencialidad y calidad de los sistemas instalados. Por lo expuesto, resulta necesario que los servicios de reparación sean realizados por la firma ARMOR DEL PARAGUAY S.A., instalador original
- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**
Mediante la consolidación y valoración de forma clara y objetiva de las necesidades, la Dirección Administrativa, ha solicitado el Servicio de Reparación del Blindaje de la Camioneta Toyota Land Cruiser, de manera que puedan ser ofertados por la firma ARMOR DEL PARAGUAY S.A. atendiendo que fue el instalador original del blindaje de la Camioneta TOYOTA LAND CRUISER.

Por lo tanto: Ante la urgente necesidad de realizar dichos servicios y por la investidura de la máxima autoridad, la convocante manifiesta que las especificaciones técnicas establecidas son las mínimas necesarias para el correcto funcionamiento del citado vehículo y fueron establecidas a partir del análisis de las necesidades institucionales y la disponibilidad presupuestaria.

Se emite el presente Dictamen técnico por el cual se sustentan las especificaciones técnicas requeridas para el llamado Contratación de Servicios de Reparación de Blindaje para Camioneta Land Cruiser



Arq. Francisco Martínez Delgado
Director Administrativo

CERTIFICADO

Mediante el presente certificamos que el Vehículo Toyota, modelo Land Cruiser VX, año 2017, color NEGRO, Chasis Nro: JTMHV05J505040731, ha sido Blindado Antibalas por ARMOR DEL PARAGUAY S.A. en fecha 20/11/2017 utilizando materiales que cumplen con la normativa NIJ III/CEN BR6 y Set de Vidrios en CEN BR6 43mm; referente a la documentación 0101.06 del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos.

ARMOR DEL PARAGUAY S.A.


Lic. Jose Domingo Atilio Reguera Machuca
Representante Legal - Director

Expedido en la ciudad de Asunción - Paraguay - a los trece (13) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025) a pedido del interesado, a la fecha ya la garantía se encuentra vencida.

Señores
Vicepresidencia de la Republica
Presente

Estimados Sres.,
 Nos honra dirigirnos a Ustedes, a fin de presentarles un presupuesto para el recambio y mantenimiento de piezas de la camioneta marca **Toyota**, modelo **Land Cruiser VX** año **2018**
Blindada Nivel Autoridades; según el siguiente detalle:

Descripción de trabajos	IVA incl.
Chapería y pintura de puerta trasera derecha y ajuste de Tapizado.	PYG 1.785.000
Mano de Obra	PYG 980.000
Chapería y pintura de puerta delantera derecha y ajuste de tapizado.	PYG 1.785.000
Mano de Obra	PYG 980.000
Ajuste de Tapizado de puerta delantera izquierda.	PYG 115.000
Mano de Obra	PYG 280.000
Instalación de limitador de compuerta Trasera	PYG 176.000
Mano de Obra	PYG 140.000
Cerradura de tapa posterior	PYG 2.180.000
Mano de Obra	PYG 980.000
Provisión e instalación de 1 Flats Over Aro 18.-	PYG 5.175.000
Mano de Obra	PYG 750.000
Cambio de Goma de la Compuerta trasera	PYG 1.695.000
Mano de Obra	PYG 280.000
Total	PYG 17.301.000.-

TIEMPO DE ENTREGA

Estimamos 7(Siete) días hábiles de labores en taller

FORMA DE PAGO

Según Contrato

Validez del presupuesto 60(Sesenta) días.

Quedando a la espera de su respuesta, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.


 Evelio Martínez
 Comercial Ventas