



MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

**CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR DE 8,60M X 10,90M
COLEGIO NACIONAL NUEVA COLOMBIA**

COMEDOR TIPO 1




Arq. Ricardo López Santillán
Reg. M.U.P.C. N° 3.584




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



CORTE A - A
Esc. 1/75



FACHADA PRINCIPAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto

COMEDOR TIPO 1

CORTE Y FACHADA

Esc. 1/75

2

Arq. Ricardo López Sanjulián
Reg. M.O.P.C. N° 3.504




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA


CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



FACHADA POSTERIOR



PLANTA DE CIMENTACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto COMEDOR Y COCINA - TIPO 1

FACHADA / PLANTA DE CIMENTACION

Esc. 1/75

3

Arg. Ricardo López SanMellán
Reg. M.U.P.C. N° 3.504




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia


Teléf.: 021 3280706



PLANTA ----- ESC. 1/75

Obs.: Los aleros extremos del bloque serán de 0.40m. y
los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m.,
contados del lado de la galería apartir de la viga de apoyo
del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

V3 - (20X30)



DETALLE DE VIGA DEPÓSITO
ESC. 1/80

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto

COMEDOR TIPO 1

PLANTA DE TECHO

Esc. 1/75

4

Arg. Ricardo López Santillán
Reg. M.O.P.C. N° 3.584




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto

COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE PILARE EN GALERIA

esc. 1/25

06

Arg. Ricardo López Sañellán
Reg. M.O.P.C. N° 3.504




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



Obs.:
V = variable
B = ancho de cimentación

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto

COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE CIMENTO DE PBC

esc. 1/10

7

Arg. Ricardo López Santillán
Reg. M.O.P.C. N° 3.504




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto

COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE ENCADENADOS SUPERIOR E INFERIOR

esc. 1/10

8



MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA



CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

ventana balancin tipo


(C)




OBSERVACION :
NO DEBE TENER TERMINACIONES EN PUNTAS O CORTANTES

DETALLE DE BALANCINES

OBS.: COLOCAR LOS BALANCINES EN LA PARTE INTERNA DE LOS MUROS DE MAMPOSTERIA, PARA EVITAR QUE LOS COMANDOS TOQUEN CON LOS MISMOS.



DETALLE DE MARCO



METALICA 2 HOJAS

DETALLE DE PUERTA DE ACCESO

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE ABERTURAS METÁLICAS

Esc. 1/50.-

9




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA


CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



PLANTA DESAGÜE CLOACAL
Esc. 1/75



AGUA CORRIENTE
Esc. 1/75

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto

COMEDOR TIPO 1

INSTALACIÓN CLOACAL

Esc. 1/50

10

Arg. Ricardo López Sañellán
Reg. M.O.P.C. N° 3.504





MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE POZO CIEGO Sin Escala

11

Arg. Ricardo López Santillán
Reg. M.O.P.C. N° 3.504




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA


CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



PLANTA CAMARA SEPTICA
Sin escala



DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA
Sin escala

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA		
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
Proyecto	COMEDOR TIPO 1	13
DETALLE DE CÁMARA SÉPTICA		
		Sin escala

Arg. Ricardo López Sañellán
Reg. M.O.P.C. N° 3.984




MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

COMEDOR TIPO 1

DETALLE DE CÁMARA SÉPTICA

Sin escala

14

Arg. Ricardo López Sañellán
Reg. M.O.P.C. N° 3.584