



MUNICIPALIDAD DE  
**AYOLAS**

### Cuadro Comparativo de Ofertas

**INSTITUCION:** Municipalidad de Ayolas

**REPARTICION:** Unidad Operativa de Contrataciones

**LUGAR:** Ayolas - Misiones

**LLAMADO:** Construcción y Reparación de Techo, Albañilería e Instalaciones varias en la Cocina - Comedor y en Baño Sexados en la Escuela Básica N° 2757 Mauricio Cardozo Ocampos de la ciudad de Ayolas

**ID:** 434.561

						FAMILIAR S.R.L. RUC: 80021969-4			URUNDEY CONSTRUCCIONES RUC: 4256513-8		
Nro. de ítem	Código de Catálogo	Nombre	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Monto Total	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	Limpieza y preparación de terreno	1	6.500.000	6500000	1	4.275.000	4.275.000	1	4.125.000	4.125.000
2	82101502-004	Cartel de obra	1	4.000.000	4000000	1	3.800.000	3.800.000	1	3.750.000	3.750.000
3	72131601-9974	Replanteo de obra	1	4.500	4500	1	1.904.275	1.904.275	1	2.004.500	2.004.500
4	70111503-001	Poda de árboles	2	800.000	1600000	2	760.000	1.520.000	2	800.000	1.600.000
5	72131601-004	Zapata de H°A° de 0,80x0,80m h:0,30m según detalles en plano	0,77	2.200.000	1694000	0,77	2.090.000	1.609.300	0,77	2.200.000	1.694.000
6	72131601-015	Pilar-Pilares de H°A° de 0,20x0,20m	0,58	2.800.000	1624000	0,58	2.660.000	1.542.800	0,58	2.800.000	1.624.000
7	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	15,44	99.500	1536280	15,44	94.525	1.459.466	15,44	99.500	1.536.280

  
Ramón David Vega Casco  
Director UOC  
Municipalidad de Ayolas

8	72131601-005	Reparación de Fisuras con varillas en forma de Z	8	32.500	260000	8	30.875	247.000	8	32.500	260.000
9	72131601-007	Techo de tejas españolas y tejuelones existentes (reutilizados) sobre tirantes de H°A°	122,65	320.000	39248000	122,65	304.000	37.285.600	122,65	300.000	36.795.000
10	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	45,89	43.600	2000804	45,89	41.420	1.900.764	45,89	43.600	2.000.804
11	72131601-008	Revoque de pilares de H°A°	9,6	45.500	436800	9,6	43.225	414.960	9,6	45.500	436.800
12	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes, esp: 7cm.	16	38.500	616000	16	36.575	585.200	16	38.500	616.000
13	72131601-009	Piso Calcáreo	16	82.500	1320000	16	78.375	1.254.000	16	82.500	1.320.000
14	72131601-009	Zócalo calcáreo	9,2	24.500	225400	9,2	23.275	214.130	9,2	24.500	225.400
15	72131601-010	Reparación de Puerta placa de 0,80x2,10m . Incluye cerraduras	1	385.000	385000	1	365.750	365.750	1	385.000	385.000
16	72131601-010	Reparación de Puerta de chapa plegada de 0,80x2,10m con marco metálico ancho 0,15m y cerradura de marca reconocida	1	650.000	650000	1	617.500	617.500	1	650.000	650.000
17	72131601-010	Reparación de Puerta metálica de estructura de caños y doble chapa lisa de dos hojas de abrir de 1,80x2,10m con marco metálico ancho 0,15m y cerradura de marca reconocida	1	1.200.000	1200000	1	1.140.000	1.140.000	1	1.200.000	1.200.000
18	72102602-999	Reparación de Ventana metálica tipo balancín (1,50x1,25m)	7	250.000	1750000	7	237.500	1.662.500	7	250.000	1.750.000
19	72131601-011	Reparación de goteras en pileta de Cocina	1	285.000	285000	1	270.750	270.750	1	285.000	285.000
20	72131601-011	Provisión y Colocación de canilla pico móvil cromada de marca reconocida	1	200.000	200000	1	190.000	190.000	1	200.000	200.000

  
 Ramón David Vega Casco  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas

21	72131601-012	Pintura de mampostería visto con silicona	39,6	18.500	732600	39,6	17.575	695.970	39,6	18.500	732.600
22	72102401-001	Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra	252,16	24.500	6177920	252,16	23.275	5.869.024	252,16	24.500	6.177.920
23	72102401-002	Pintura de paredes y pilares con esmalte sintético h:1,50m	66,6	29.500	1964700	66,6	28.025	1.866.465	66,6	29.500	1.964.700
24	72102401-003	Pintura de aberturas madera al sintético	3,44	28.500	98040	3,44	27.075	93.138	3,44	28.500	98.040
25	72102401-003	Pintura de aberturas metálicas al sintético	41,49	28.500	1182465	41,49	27.075	1.123.342	41,49	28.500	1.182.465
26	72131601-012	Pintura de techo con látex y sintético	122,65	32.500	3986125	122,65	30.875	3.786.819	122,65	32.500	3.986.125
27	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas con esmalte sintético	39,3	32.500	1277250	39,3	30.875	1.213.388	39,3	32.500	1.277.250
28	72101603-002	Canaleta de chapa plegada N° 24 des. 33cm.	24,9	85.000	2116500	24,9	80.750	2.010.675	24,9	85.000	2.116.500
29	72101603-002	Caños de Bajada de chapa plegada N°24	14,4	85.000	1224000	14,4	80.750	1.162.800	14,4	85.000	1.224.000
30	72131601-001	Retiro de instalación - cable aéreo existente	1	600.000	600000	1	570.000	570.000	1	600.000	600.000
31	72131601-001	Alimentación trifásica s/ plano eléctrica	1	1.300.000	1300000	1	1.235.000	1.235.000	1	1.300.000	1.300.000
32	72131601-001	Provisión de tablero con sus respectivas llaves tm - Pilastra	1	500.000	500000	1	475.000	475.000	1	500.000	500.000
33	72131601-001	Provisión y colocación de tablero acrílico de adosar con barra N/T y sus respectivas llaves TM - TABLERO PRINCIPAL EN DIRECCIÓN	1	1.600.000	1600000	1	1.520.000	1.520.000	1	1.600.000	1.600.000
34	72131601-001	Provisión y colocación de tablero acrílico de adosar con barra N/T y sus respectivas llaves tm, incluye desconexión de tablero existente - Primer y segundo piso - BLOQUE NUEVO	1	2.500.000	2500000	1	2.375.000	2.375.000	1	2.500.000	2.500.000
35	72131601-001	Alimentación eléctrica desde TP hasta tablero de bloque nuevo Primer y segundo piso en ducto externo adosado a la pared	1	2.000.000	2000000	1	1.900.000	1.900.000	1	2.000.000	2.000.000

  
 Ramón David Vega Casco  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas

36	72131601-001	Alimentación subterránea desde pilastra hasta TP con cable NYY, incluye protección eléctrica mecánica	1	2.500.000	2500000	1	2.375.000	2.375.000	1	2.500.000	2.500.000
37	72131601-001	Protección puesta a tierra, ducteado, cableado, jabalina etc. Según plano Eléctrico	1	1.500.000	1500000	1	1.425.000	1.425.000	1	1.500.000	1.500.000
38	72131601-001	Registro de inspección con tapa de H° de 0,35x0,35m	2	250.000	500000	2	237.500	475.000	2	250.000	500.000
39	72131601-001	Retiro de instalación - artefactos eléctricos existentes	1	500.000	500000	1	475.000	475.000	1	500.000	500.000
40	72131601-001	Provisión y colocación de tablero de embutir acrílico con barra de N/T y sus respectivas llaves tm - TS1	1	1.000.000	1000000	1	950.000	950.000	1	1.000.000	1.000.000
41	72131601-001	Alimentación subterránea desde TP a TS1 con cable NYY, incluye protección eléctrica mecánica	1	2.500.000	2500000	1	2.375.000	2.375.000	1	2.500.000	2.500.000
42	72131601-001	Luz (cableado con cable de 2mm2 y placa para punto de luz)	16	100.000	1600000	16	95.000	1.520.000	16	100.000	1.600.000
43	72131601-001	Toma corriente universal (cableado con cable de 2mm2 y placa para toma)	12	100.000	1200000	12	95.000	1.140.000	12	100.000	1.200.000
44	72131601-001	Toma corriente especial (cableado con cable de 4mm2 y placa para toma tipo schuko)	2	110.000	220000	2	104.500	209.000	2	110.000	220.000
45	72131601-001	Boca de AA	2	125.000	250000	2	118.750	237.500	2	125.000	250.000
46	72131601-001	Alimentación para VT(cableado con cable de 2mm2)	4	90.000	360000	4	85.500	342.000	4	90.000	360.000
47	72102201-9998	Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo fluorescente 1x40w	10	165.000	1650000	10	156.750	1.567.500	10	165.000	1.650.000
48	72102201-9998	Colocación de Artefactos de iluminación tipo fluorescente 2x40w	6	300.000	1800000	6	285.000	1.710.000	6	300.000	1.800.000

  
 Ramón David Vega Casco  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas

49	72102201-9997	Colocación de ventilador de techo	4	700.000	2800000	4	665.000	2.660.000	4	700.000	2.800.000
50	72131601-001	Reparacion y mantenimiento de AA de 24.000btu	2	9.500.000	19000000	2	9.025.000	18.050.000	2	7.800.000	15.600.000
51	72102201-9998	Provisión y Colocación de fotocélula, incluye cableado - Artefactos de exterior	1	400.000	400000	1	380.000	380.000	1	400.000	400.000
52	72131601-001	Protección puesta a tierra, ducteado, cableado, jabalina etc. Según plano Eléctrico	1	1.500.000	1500000	1	1.425.000	1.425.000	1	1.500.000	1.500.000
53	72131601-001	Registro de inspección con tapa de H° de 0,35x0,35m	3	250.000	750000	3	237.500	712.500	3	250.000	750.000
54	72131601-010	Reposición de Vidrio de 4mm rotos, incluye retiro de existentes	4,5	250.000	1125000	4,5	237.500	1.068.750	4,5	250.000	1.125.000
55	72131601-013	Limpieza final de obra y retiro de escombros	1	650.000	650000	1	617.500	617.500	1	650.000	650.000
56	72103003-001	Demolición de piso alisado de cemento	1	450.000	450000	1	427.500	427.500	1	450.000	450.000
57	72131601-008	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	50,65	43.600	2208340	50,65	41.420	2.097.923	50,65	43.600	2.208.340
58	72131601-009	Contrapiso de cascotes	66,61	38.500	2564485	66,61	36.575	2.436.261	66,61	38.500	2.564.485
59	72131601-009	Piso de Baldosones de hormigón	66,61	68.500	4562785	66,61	65.075	4.334.646	66,61	68.500	4.562.785
60	72131601-010	Reparación de puerta tablero, incluye cerraduras nuevas	3	850.000	2550000	3	807.500	2.422.500	3	850.000	2.550.000
61	72131601-011	Provisión y colocación de Cisterna y tapa para inodoro de marca reconocida	3	230.000	690000	3	218.500	655.500	3	230.000	690.000

  
 Ramon David Vega Casco  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas

62	72102401-001	Pintura de paredes revocadas interior/ exterior al látex color a definir en obra	108,3	24.500	2653350	108,3	23.275	2.520.683	108,3	24.500	2.653.350
63	72102401-003	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	24,41	28.500	695685	24,41	27.075	660.901	24,41	28.500	695.685
64	72102401-003	Pintura de aberturas metálicas con barniz sintético	7	28.500	199500	7	27.075	189.525	7	28.500	199.500
65	72131601-012	Pintura De canaletas y bajadas con esmalte sintético	18,2	32.500	591500	18,2	30.875	561.925	18,2	32.500	591.500
66	72101603-002	Canaleta de chapa plegada N° 24 des. 33cm.	11,2	85.000	952000	11,2	80.750	904.400	11,2	85.000	952.000
67	72101603-002	Caños de Bajada de chapa plegada N°24	7	85.000	595000	7	80.750	565.250	7	85.000	595.000
68	72131601-001	Retiro de artefactos eléctricos	1	400.000	400000	1	380.000	380.000	1	400.000	400.000
69	72131601-001	Alimentación subterránea desde TS3 a TS4 con cable NYY con protección eléctrica mecánica	1	1.500.000	1500000	1	1.425.000	1.425.000	1	1.500.000	1.500.000
70	72131601-001	Provisión y colocación de tablero de embutir acrílico con barra NEUTRO y sus respectivas llaves TM	1	500.000	500000	1	475.000	475.000	1	500.000	500.000
71	72131601-001	Luces (cableado con cable de 2mm2 y placa para punto de luz)	12	100.000	1200000	12	95.000	1.140.000	12	100.000	1.200.000
72	72131601-001	Toma corriente universal	3	100.000	300000	3	95.000	285.000	3	100.000	300.000
73	72102201-9998	Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo fluorescente 1x40w	12	165.000	1980000	12	156.750	1.881.000	12	165.000	1.980.000
74	72102201-9998	Provisión y Colocación de fotocélula, incluye cableado - Artefactos de exterior	1	400.000	400000	1	380.000	380.000	1	400.000	400.000
75	72131601-001	Registro de inspección con tapa de H° de 0,35x0,35m	2	250.000	500000	2	237.500	475.000	2	250.000	500.000
76	72131601-001	de embutir acrílico con su barra N/T y sus respectivas llaves Tm	1	1.000.000	1000000	1	950.000	950.000	1	1.000.000	1.000.000

  
 Ramón David Vega Casero  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas

77	72131601-001	Alimentación subterránea desde TS1 a TS2 con cable NYY y protección eléctrica mecánica	1	2.500.000	2500000	1	2.375.000	2.375.000	1	2.500.000	2.500.000
78	72131601-001	Alimentación subterránea desde TS2 a TS3 con cable NYY con protección eléctrica mecánica	1	2.500.000	2500000	1	2.375.000	2.375.000	1	2.500.000	2.500.000
79	72131601-001	Provisión y colocación de tablero de embutir acrílico con barra N/T y con sus respectivas llaves Tm	1	1.500.000	1500000	1	1.425.000	1.425.000	1	1.300.000	1.300.000
80	72131601-010	reposición de Vidrio de 4mm rotos, incluye retiro de existentes	2	250.000	500000	2	237.500	475.000	2	250.000	500.000
81	72131601-013	Limpieza final de obra y retiro de escombros	1	300.000	300000	1	285.000	285.000	1	300.000	300.000
								<b>159.973.378</b>			<b>161.715.029</b>



*Ramón David Vega Casco*  
 Ramón David Vega Casco  
 Director UOC  
 Municipalidad de Ayolas