



ESTRUCTURA DE TECHO  
ESC.: \_\_\_\_\_ 1:125

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
|   | MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI             |                                    |
|  | CONSTRUCCION DE SALON VELATORIO             |                                    |
|  | ESTRUCTURA Y COBERTURA                      |                                    |
|  | UBICACION : CALLE CANINDEYU Y CALLE AMAMBAY |                                    |
| ASESOR DE OBRAS  |   | ARQ. CARLOS A. MOLINAS AYALA.      |
| DIVISION   |   | : U. O. C.                         |
| JEFE DE DIVISION   |   | : ANDRES HERMINIO RIVEROS AGUILERA |
| <div><div><b>OBRAS</b><br/>Arq. Carlos A. Molinas A.<br/>Registro N°: 1738<br/>Ruc: 1523819-9</div><div><br/>PROFESIONAL</div></div> |   |                                    |