



# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE

Dpto. Misiones - República del Paraguay  
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491 Tel.: 0784 - 283214  
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Anexo B-02 - 08

L. CVex N° 01 -  
Intencion 304

Anexo al Decreto N° 1092

Reparacion de carácter urgente para la Esc. Bas N° 135 y Esc. Bas. N° 7174 - FONAE

FECHA: 18/09/2024

Analisis de precios ofertados

Ítems	CODIGO DE CATALOGO	Descripción- BAÑO ESC. BAS N° 135	EMPRESA 1			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	Preparación de la obra:				-
		a- Cartel de Obra	UN	1	1.500.000	1.500.000
		b- Poda de árbol grande y retiro de escombros	UN	1	300.000	300.000
2	72103001-001	Trabajos Preliminares:				-
		a- Desmonte de artefacto sanitario	UN	15	39.000	585.000
		b- Desmonte de contrapiso	M2	11	10.000	108.000
		c- Desmonte de pisos y azulejos	M2	38	10.000	379.000
		d- Desmonte y extracción de cañerías	GI	1	475.000	475.000
		e- Desmonte de revoque de pared	M2	57	10.000	566.000
		f- Desmonte y extracción de artefactos y cableado eléctrico	GI	1	380.000	380.000
		g- Desmonte de guarda obra perimetral	GI	1	251.000	251.000
3	72131600-001	Reparación de techo de tejas	M2	10	280.000	2.800.000
4	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26 con pintura sintetica	ML	10	60.000	600.000
5	72131601-008	Revoque de pared interior y exterior	M2	57	32.000	1.811.200
6	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm	M2	11	42.500	459.000
7	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	11	27.500	297.000
8	72131601-009	Piso cerámico antideslizante PI5	M2	11	85.000	918.000
9	72102602-001	Reparación de puertas de madera y de boxes	UN	7	110.000	770.000
10	72102602-001	Reparación de ventanas tipo balancin	GI	1	385.500	385.500
11	72131601-012	Pinturas:				-
		a- De paredes revocadas interior exterior al latex color	M2	63	22.600	1.423.800
		b- De paredes de ladrillos visto al latex color cerámico	M2	51	28.000	1.416.800
		c- De aberturas de madera y boxes con esmalte sintético	GL	1	750.000	750.000
		d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color cerámico	M2	37	27.000	999.000
12	72101607-002	Revestimiento de azulejos blancos	M2	27	88.000	2.384.800
13	72102201-002	Instalación Eléctrica				-
		a- Instalación eléctrica (renovación total de cableado de 2mm	GI	1	2.545.000	2.545.000
		b- Artefactos eléctricos (8 lámparas de 40w y una ducha	GI	1	2.895.000	2.895.000
14	72101510-001	Instalación Sanitaria				-
		a- Agua corriente, desagüe cloacal, camara de inspección ,	GI	1	12.750.000	12.750.000
		b- Reparación y Limpieza de Cámara Séptica y desagote de	GI	1	6.150.000	6.150.000
15	72131601-009	Piso cubre obra de HºAº con parrilla de varilla de 6mm y junta	M2	6	240.000	1.435.200
16	72131601-013	Limpieza final	GI	1	600.000	600.000
		TOTAL GENERAL				45.934.300

pag 1



C.P Daisy Ríos  
Encargada del Dpto. de la UOC

Ítems	CODIGO DE CATALOGO	Descripción - REP. BLOQUE DE 2 AULAS Y GALERIA ESC BAS N° 7174	EMPRESA 1			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-002	Preparación de la obra:				
		a- Cartel de Obra	UN	1	1.500.000	1.500.000
		b- Vallado Perimetral	GI	1	5.940.000	5.940.000
		c- Apuntalamiento de Mampostería y Vigas de HºAº	GI	1	1.693.000	1.693.000
2	72103001-001	Trabajos Preliminares:				-
		a- Desmonte de Instalación Eléctrica y artefactos eléctricos	GI	1	1.951.000	1.951.000
		b- Desmonte de techo con recuperación de tejas, tejuelonos y estructura de madera	M2	90	28.000	2.520.000
		c- Desmonte de contrapiso	M2	40	8.000	320.000
		d- Desmonte de pisos y zócalos	M2	40	10.000	400.000
		e- Desmonte de mampostería con recuperación	M2	38	18.000	684.000
		f- Desmonte de cemento PBC y excavación para zapatas	M3	5	85.000	391.000
		g- Desmonte de guarda obra perimetral	M2	32	6.000	189.000
3	72131601-004	Estructura de HºAº				-
		a- Zapata de HºAº 120x120x30	M3	3	2.500.000	7.200.000
		b- Pilar de HºAº 25x25	M3	1	2.500.000	2.200.000
		c- Viga cadena superior 13x30	ML	25	175.000	4.343.500
4	72131601-005	Reconstrucción de mampostería	M2	38	110.000	4.180.000
5	72131600-001	Reconstrucción de techo de tejas	M2	90	180.000	16.200.000
6	72101603-002	Canaleta y caño de bajada N°26 con pintura sintética	ML	33	60.000	1.950.000
7	72101607-003	Envarillado en zona de fisuras con varillas de 8mm en forma de Z	ML	31	32.000	992.000
8	72131601-008	Remoción y reparación de revoco de paredes con hifrófugo	M2	55	38.000	2.090.000
9	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm	M2	40	42.500	1.700.000
10	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	40	27.500	1.100.000
11	72131601-009	Piso cerámico tipo baldosa	M2	40	85.000	3.400.000
12	72101607-005	Zócalo cerámico de 8cm de altura	ML	21	30.500	640.500
13	72102602-001	Reparación de puerta de madera	UN	1	110.000	110.000
14	72102602-001	Reparación de ventanas tipo balacín	UN	4	185.500	742.000
15	72131601-012	Pinturas:				-
		a- De paredes revocadas al latex color blanco	M2	85	22.600	1.921.000
		b- De paredes de ladrillo visto y pilares al latex color cerámico	M2	107	28.000	3.004.400
		c- De abertura de madera con esmalte sintético	M2	4	38.000	147.060
		d. De maderamen al barniz y tejuelas al latex color cerámico	M2	90	27.000	2.430.000
		e-De aberturas tipo balacín	M2	7	34.000	244.800
		f- De estructura de HºAº al látex color blanco incluye base para látex	M2	28	49.000	1.376.900
16	72101607-9997	Mobiliarios				-
		a- Pizarra acrílica 1,20x2,75m	UN	1	1.575.000	1.575.000
17	72102201-002	Instalación Eléctrica				-
		a- Renovación de tomas y puntos (Incluye instalación y montaje)	GI	1	1.300.000	1.300.000
		b- Artefactos eléctricos (Incluye instalación y montaje)	GI	1	2.530.000	2.530.000
		c- Ventilador de Techo de 56" (Incluye instalación y montaje)	UN	2	750.000	1.500.000
18	72121601-9984	Rampa peatonal	GI	1	1.493.000	1.493.000
19	72131601-009	Piso cubre obra de HºAº con parrilla de varilla de 6mm y junta de	M2	32	240.000	7.560.000
20	72131601-013	Limpieza final	GI	1	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>88.518.160</b>

pag 2



C.P Daisy Ríos  
Encargada del Dpto. de la UOC