



CONTRATO DCP N° 31/2024

Entre la **DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL**, domiciliada en las calles EE.UU. N° 135 y Avda. Mariscal López, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Dr. FELIX FERNANDO ORTELLADO ZORRILLA**, con cédula de identidad N° 2.952.067, en carácter de Director General y Presidente del Consejo de Administración y el **Dr. LUIS ALBERTO SERVIN BLAIRES**, con cédula de Identidad N° 346.742, en su carácter de Tesorero y Miembro del Consejo de Administración, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.**, con RUC N° 80023115-5, domiciliada en la calle Cnel. Martínez 2375 c/ Avda. Santa Teresa, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. **ELIANE SOFIA VILLANUEVA PEREIRA**, con cédula de identidad N° 3.291.996, en calidad de Apoderada, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS- ID N°: 446.590**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es establecer los derechos y obligaciones que asumen el Contratante y el proveedor con relación a la **LPN N.º 05/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS- ID N°: 446.590"**.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato y sus adendas o modificaciones;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 446.590

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 05/2024, convocada por la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social - DIBEN.

La adjudicación fue realizada según Resolución D.G. N° 206/2024, de fecha 12 de setiembre de 2024.



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN


Dr. Luis Alberto Servin Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN



5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS

ANEXO CUADRO DE PRECIOS ADJUDICABLES - Licitación: 446590 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

Ítem	Cód. Cat.	Descripción	VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.				
			Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Precio Total IVA Inc.
SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES							
1	72102401-001	Al látex exterior en fachada principal previa preparación de base con enduido, color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	26.306	26.306
2	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	24.670	24.670
3	72102401-001	Al látex exterior en fachada posterior previa preparación de base con enduido, color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	25.760	25.760
4	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	24.806	24.806
5	72102401-001	Al látex exterior en altura, previa preparación de base con enduido, color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	24.397	24.397
6	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores en altura	Evento	Metros cuadrados	1	73.491	73.491
7	72102401-001	De estructuras metálicas, previa preparación con antioxidantes (portones, puertas, ventanas, etc) color a definir	Evento	Metros cuadrados	1	31.648	31.648
8	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	31.239	31.239
9	72102401-001	De estructuras de madera, previa preparación (portones, puertas, ventanas, etc	Evento	Metros cuadrados	1	21.289	21.289
10	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	29.604	29.604
11	72102401-001	Balaustres, previa preparación	Evento	Metros cuadrados	1	25.024	25.024
12	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	31.376	31.376
13	72102401-001	Pintura de canaletas y bajadas, con pintura sintética, previa preparación	Evento	Metros lineales	1	17.882	17.882
14	72102401-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros lineales	1	22.352	22.352
SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES							
15	72102402-001	Pintura Interior, previa preparación de base con enduido	Evento	Metros cuadrados	1	23.975	23.975
16	72102402-001	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	Evento	Metros cuadrados	1	21.739	21.739
17	72102402-001	Pintura de Cielorraso, previa preparación	Evento	Metros cuadrados	1	23.920	23.920
18	72102402-001	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	Evento	Metros cuadrados	1	25.815	25.815




Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN
Web: www.diben.org.py

Dr. Luis Alberto Senón Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN



19	72102402-001	Pintura de Cielorraso tipo desmontable, previa preparación, incluye reparación de placas y perfelerías de aluminio averiadas	Evento	Metros cuadrados	1	52.665	52.665
20	72102402-001	Mano de obra - Servicio de pintura de interiores.	Evento	Metros cuadrados	1	78.998	78.998
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AZULEJOS Y ESPEJOS							
21	72102508-003	Remoción, provisión y colocación de azulejos en lugares faltantes (baños, cocinas o cualquier otra área donde exista dicho material) igual al existente	Evento	Metros cuadrados	1	91.687	91.687
22	72102508-003	Mano de obra - Revestimiento de azulejos.	Evento	Metros cuadrados	1	47.200	47.200
23	72101507-001	De espejos. Tipo Float de 4mm de espesor (diseño a definir)	Evento	Metros cuadrados	1	394.988	394.988
24	72101507-001	De espejos. Tipo Float de 4mm de espesor. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	153.606	153.606
25	72101507-001	Tratamiento antihumedad en sectores afectado baño / cocina	Evento	Metros cuadrados	1	96.553	96.553
26	72101507-001	Mano de obra - tratamiento antihumedad baños / cocinas	Evento	Metros cuadrados	1	65.831	65.831
DEMOLICIONES Y CERRAMIENTOS							
27	72103003-001	Demolicion de paredes para apertura de vanos	Evento	Metros cuadrados	1	43.888	43.888
28	72103003-001	Demolicion de paredes para apertura de vanos - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	65.831	65.831
29	72103003-001	Cerramiento de vanos con mamposteria - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	96.553	96.553
30	72103003-001	Cerramiento de vanos con mamposteria - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	74.609	74.609
31	72103003-001	Revoque de paredes o muros - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	39.280	39.280
32	72103003-001	Revoque de paredes o muros - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	21.943	21.943
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS							
33	72102508-001	Remoción, provisión y colocación de pisos en áreas afectadas, previa preparación de base, incluye carpeta, igual al existente	Evento	Metros cuadrados	1	92.505	92.505
34	72102508-001	Mano de obra - Restauración o reparación de pisos.	Evento	Metros cuadrados	1	46.654	46.654
35	72101507-001	Pisos. De ceramica antideslizante PI 5, color a definir. Ceramica antideslizante incluido Mortero adhesivo y pastina	Evento	Metros cuadrados	1	66.942	66.942
36	72101507-001	Pisos. De ceramica antideslizante PI 5, color a definir. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	54.859	54.859
37	72101507-001	Pintura de piso tipo alisada, con preparacion de superficie, fijador y pintura 100% acrilica	Evento	Metros cuadrados	1	35.110	35.110
38	72101507-001	Mano de obra - Servicio de pintura de exteriores.	Evento	Metros cuadrados	1	30.722	30.722
39	72101507-001	Pisos. De veredita tipo vainilla 15x15 cm. Veredita 15x15 cm incluido Cemento tipo 1, Cal, triturada, Arena lavada, Oxido,	Evento	Metros cuadrados	1	65.831	65.831



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

Dr. Luis Alberto Servin Daires
Miembro Titular

Consejo de Administración - DIBEN
Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225 801/4
Web: www.diben.org.py



		incluye borde de vereda.					
40	72101507-001	Mano de obra - Pisos veredita	Evento	Metros cuadrados	1	35.110	35.110
41	72102508-001	Remoción / colocación - Pisos tipo adoquin similar al existente. Incluye reparacion de base y colchon de arena	Evento	Metros cuadrados	1	109.719	109.719
42	72102508-001	Mano de Obra - remoción / colocación de adoquín	Evento	Metros cuadrados	1	74.609	74.609
43	72102508-001	"REMOCIÓN/COLOCACIÓN DE VEREDA Cambio de ser necesario, igual al existente, previa preparación, incluye borde de vereda"	Evento	Metros cuadrados	1	61.442	61.442
44	72102508-001	"REMOCIÓN/COLOCACIÓN DE VEREDA- mano de obra "	Evento	Metros cuadrados	1	30.722	30.722
45	72102508-001	Pisos. De porcelanato. Incluye materiales	Evento	Metros cuadrados	1	96.553	96.553
46	72102508-001	Pisos. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	43.888	43.888
47	72102508-001	Pisos. De baldosa calcarea. Baldosa calcarea	Evento	Metros cuadrados	1	70.220	70.220
48	72102508-001	Pisos. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	39.499	39.499
49	72102508-001	Pisos - demolición de revestido y carpeta	Evento	Metros cuadrados	1	13.166	13.166
50	72102508-001	Pisos - demolición de revestido y carpeta - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	21.943	21.943
51	72102508-001	Pisos - carpeta con aditivo hidrófugo y colocación de revestido de terminación	Evento	Metros cuadrados	1	96.553	96.553
52	72102508-001	Pisos - carpeta con aditivo hidrófugo y colocación de revestido de terminación - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	52.665	52.665

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
REPARACIÓN DE TECHO

53	72101601-001	Reparación de filtraciones e impermeabilización de techo con pintura elastomerica y tela sintética de refuerzo	Evento	Metros cuadrados	1	57.517	57.517
54	72101601-001	Mano de obra - Reparación de techo.	Evento	Metros cuadrados	1	30.722	30.722
55	72101507-001	Techos. De policarbonato de 6mm incluido estructura metálica, Clavos, tornillos autoroscables y/o ganchos, Pintura anti-oxido y Pintura sintetica	Evento	Metros cuadrados	1	206.271	206.271
56	72101507-001	Techos. De policarbonato de 6mm con estructura incluida. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	122.885	122.885
57	72101507-001	Techos. De termopanel prepintado con nucleo de poliestireno expandido, espesor: 5cm. Incluido Tornillos Autoroscante, anclajes y/o correas	Evento	Metros cuadrados	1	333.545	333.545
58	72101507-001	Techos. De termopanel prepintado con nucleo de poliestireno expandido, espesor: 5cm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	131.663	131.663



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

Dr. Luis Alberto Serva Clajes
miembro Titular


Consejo de Administración - DIBEN

Web: www.diben.org.py

EE.UU.N° 135 entre José Berges y Mcal López- B° San Roque, Asunción - Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225 801/4



59	72101507-001	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas)	EVENTO	Metros cuadrados	1	254.548	254.548
60	80111613-9999	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo con Acero A36, varillas torcionadas (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	1	157.995	157.995
61	72101507-001	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares	EVENTO	Unidad	1	333.545	333.545
62	80111613-9999	Techos. Estructura metalica para cobertura de techo de acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas), sin pilares. Mano de obra	EVENTO	Metros cuadrados	1	166.772	166.772
63	72101507-001	Techos. Pilares Acero A36, varillas torsionadas. Pilares Acero A36, varillas torsionadas	EVENTO	Metro lineal	1	197.494	197.494
64	80111613-9999	Techos. Pilares Acero A36, varillas torsionadas. Mano de obra	EVENTO	Metro lineal	1	109.719	109.719
65	72101507-001	Techos. Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas). Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas)	EVENTO	Metro lineal	1	241.382	241.382
66	80111613-9999	Techos. Pilares Acero A36, perfiles de chapa doblada y angulos (placas de apoyo, vigas y correas). Mano de obra	EVENTO	Metro lineal	1	122.885	122.885
67	72101507-001	Cielorraso. De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio. Placas de yeso y Perfil de aluminio.	Evento	Metros cuadrados	1	149.218	149.218
68	72101507-001	Cielorraso. De placas de yeso desmontable con perfilera de aluminio. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	70.220	70.220
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.							
69	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 12w – luz calida	Evento	Unidad	1	39.499	39.499
70	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
71	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 12w –luz fria	Evento	Unidad	1	39.499	39.499
72	72102201-9998	Mano de obra - Instación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
73	72102201-	Provisión y colocación de arte-	Evento	Unidad	1	61.442	61.442




Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN

Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN



	9998	factos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 18w – luz calida					
74	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
75	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 18w – luz fria	Evento	Unidad	1	61.442	61.442
76	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
77	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 24w – Luz calida	Evento	Unidad	1	48.276	48.276
78	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
79	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 24w – luz fria	Evento	Unidad	1	48.276	48.276
80	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
81	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 36w – luz cálida	Evento	Unidad	1	153.606	153.606
82	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	109.719	109.719
83	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 36w – luz fria	Evento	Unidad	1	153.606	153.606
84	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	109.719	109.719
85	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 48w – luz cálida	Evento	Unidad	1	236.993	236.993
86	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
87	72102201-9998	Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo LED – Panel de Adosar 48w – luz fria	Evento	Unidad	1	236.993	236.993
88	72102201-9998	Mano de obra - Instalación de artefactos eléctricos de iluminación.	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
89	72102201-002	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 100x50mm, adhesivo incluido	Evento	Metro lineal	1	74.609	74.609
90	72102201-002	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 100x50mm, longitud 2 metros, adhesivo incluido. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	26.333	26.333
91	72102201-002	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 20x10mm, adhesivo incluido	Evento	Metro lineal	1	8.777	8.777
92	72102201-002	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 20x10mm, longitud 2 metros, adhesivo incluido. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	8.777	8.777



Dr. Fernando Ortellado
 Director General y
 Presidente del Consejo
 DIBEN

Dr. Luis Alberto Sarvin Blaijes
 Miembro Titular
 Consejo de Administración - DIBEN




93	72102201-002	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 40x16mm, con tabique y adhesivo incluido	Evento	Metro lineal	1	17.555	17.555
94	72102201-002	Canaleta de PVC rígido autoextinguible, 40x16mm, con tabique y adhesivo incluido. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	13.166	13.166
95	72102201-002	Canaleta para cable de piso 75x17mm, plástico IBF, color a definir, longitud 2 metros	Evento	Metro lineal	1	48.276	48.276
96	72102201-002	Canaleta para cable de piso 75x17mm, plástico IBF, color a definir, longitud 2 metros. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	30.722	30.722
97	72102201-002	Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades. Materiales	Evento	Unidad	1	658.313	658.313
98	72102201-002	Provisión y colocación de ventilador de techo/pared metálico con 7 velocidades. Mano de obra	Evento	Unidad	1	157.995	157.995
99	72102201-002	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (2mm) y reinstalación x metro. Materiales	Evento	Metro lineal	1	17.555	17.555
100	72102201-002	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (2mm) y reinstalación x metro. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	26.333	26.333
101	72102201-002	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (4mm) y reinstalación x metro. Materiales	Evento	Metro lineal	1	21.943	21.943
102	72102201-002	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (4mm) y reinstalación. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	26.333	26.333
103	72102201-002	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (6mm) y reinstalación x metro. Materiales	Evento	Metro lineal	1	26.333	26.333
104	72102201-002	Cambio de ubicación de toma corriente, desmonte, cableado (6mm) y reinstalación. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	35.110	35.110
105	72102201-002	Boya Eléctrica en Reservorios de Agua	Evento	Unidad	1	114.107	114.107
106	72102201-002	Cambio de Boya Eléctrica en Reservorios de Agua. Mano de obra	Evento	Unidad	1	114.107	114.107
107	72102201-002	Disyuntor TM 1x10A	Evento	Unidad	1	30.722	30.722
108	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x10A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	26.333	26.333
109	72102201-002	Disyuntor TM 1x16A	Evento	Unidad	1	39.499	39.499
110	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x16A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	26.333	26.333
111	72102201-002	Disyuntor TM 1x20A	Evento	Unidad	1	48.276	48.276
112	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x20A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	26.333	26.333





113	72102201-002	Disyuntor TM 1x25A	Evento	Unidad	1	52.665	52.665
114	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x25A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	43.888	43.888
115	72102201-002	Disyuntor TM 1x32A	Evento	Unidad	1	61.442	61.442
116	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x32A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	43.888	43.888
117	72102201-002	Disyuntor TM 1x40A	Evento	Unidad	1	70.220	70.220
118	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x40A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	43.888	43.888
119	72102201-002	Disyuntor TM 1x50A	Evento	Unidad	1	83.387	83.387
120	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x50A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	52.665	52.665
121	72102201-002	Disyuntor TM 1x63A	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
122	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 1x63A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	52.665	52.665
123	72102201-002	Disyuntor TM 3x16A	Evento	Unidad	1	61.442	61.442
124	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x16A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	52.665	52.665
125	72102201-002	Disyuntor TM 3x20A	Evento	Unidad	1	96.553	96.553
126	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x20A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	65.831	65.831
127	72102201-002	Disyuntor TM 3x25A	Evento	Unidad	1	136.052	136.052
128	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x25A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
129	72102201-002	Disyuntor TM 3x32A	Evento	Unidad	1	157.995	157.995
130	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x32A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	105.602	105.602
131	72102201-002	Disyuntor TM 3x40A	Evento	Unidad	1	193.105	193.105
132	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x40A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	105.330	105.330
133	72102201-002	Disyuntor TM 3x50A	Evento	Unidad	1	210.660	210.660
134	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x50A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
135	72102201-002	Disyuntor TM 3x63A	Evento	Unidad	1	236.993	236.993
136	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x63A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
137	72102201-002	Disyuntor TM 3x100A	Evento	Unidad	1	1.009.413	1.009.413
138	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3x100A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
139	72102201-002	Disyuntor TM 3x125A	Evento	Unidad	1	1.184.963	1.184.963
140	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3X125 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
141	72102201-002	Disyuntor TM 3x160A	Evento	Unidad	1	1.448.288	1.448.288
142	72102201-002	Colocación de disyuntor TM 3X160 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	307.213	307.213
143	72102201-002	Disyuntor TM 3x250A	Evento	Unidad	1	1.711.614	1.711.614
144	72102201-002	Coloc. de disyuntor TM 3X250	Evento	Unidad	1	394.988	394.988



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

Dr. Luis Alberto Servin Blaires
Miembro Titular
del Consejo de Administración - DIBEN

EE-001 N° 135 entre José Berges y Mcal López - B° San Roque - DIBEN - Teléfonos 171 (sin costo) 021-225.801/4
Web: www.diben.gov.py



A. Mano de obra							
145	72102201-002	Disyuntor TM 3x400A	Evento	Unidad	1	2.624.474	2.624.474
146	72102201-002	Colocación de disyuntor TM 3X400 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	570.538	570.538
147	72102201-002	Contactador trifásico de 65 A	Evento	Unidad	1	833.863	833.863
148	72102201-002	Coloc. de contactador trifásico de 65 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	307.213	307.213
149	72102201-002	Contactador trifásico de 32 A	Evento	Unidad	1	438.876	438.876
150	72102201-002	Colocación de contactador trifásico de 32 A. Mano de obra	Evento	Unidad	1	175.550	175.550
151	72102201-002	Relé falta de fase	Evento	Unidad	1	438.876	438.876
152	72102201-002	Colocación Relé falta de fase	Evento	Unidad	1	193.105	193.105
153	72102201-002	Guarda motor 32 A	Evento	Unidad	1	833.863	833.863
154	72102201-002	Colocación Guarda motor 32 A	Evento	Unidad	1	307.213	307.213
155	72102201-002	Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper	Evento	Unidad	1	241.382	241.382
156	72102201-002	Disyuntor diferencial monofásico de 25 Amper. Mano de obra	Evento	Unidad	1	105.330	105.330
157	72102201-002	Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper	Evento	Unidad	1	412.543	412.543
158	72102201-002	Disyuntor diferencial trifásico de 45 Amper. Mano de obra	Evento	Unidad	1	175.550	175.550
159	72102201-002	Fusible y Portafusible Trifásico	Evento	Unidad	1	263.325	263.325
160	72102201-002	Coloc. de Fusible y Portafusible Trifásico. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
161	72102201-002	Tablero metálico de embutir para 36 llaves	Evento	Unidad	1	658.313	658.313
162	72102201-002	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 36 llaves. Mano de obra	Evento	Unidad	1	193.105	193.105
163	72102201-002	Tablero metálico de embutir para 18 llaves	Evento	Unidad	1	447.653	447.653
164	72102201-002	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 18 llaves. Mano de obra	Evento	Unidad	1	193.105	193.105
165	72102201-002	Tablero metálico de embutir para 12 llaves	Evento	Unidad	1	421.320	421.320
166	72102201-002	Provisión y colocación de tablero metálico de embutir para 12 llaves. Mano de obra	Evento	Unidad	1	193.105	193.105
167	72102201-002	Reparación de instalación eléctrica, incluye circuito en tableros eléctricos.	Evento	Global	1	14.482.884	14.482.884
168	72102201-002	Mano de obra - Mantenimiento y reparaciones eléctricas.	Evento	Global	1	9.962.468	9.962.468
169	72102201-002	Mantenimiento completo de transformador de 300kva con extracción de muestra y análisis de aceite	Evento	Global	1	6.100.366	6.100.366
170	72102201-002	Mantenimiento completo de transformador de 300kva con extracción de muestra y análisis de aceite - mano de obra	Evento	Global	1	5.047.066	5.047.066

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE RED Y SISTEMA DE AGUA PO



EE.UU Nº 135 entre José Berges y Mcal López- B° San Roque - Asunción - Tel.: 680361

Dr. Luis Alberto Sarin Blaires
Miembro Titular

Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo




TABLE

171	81141807-002	Reparación de conexión de tubería de red de agua potable.	Evento	Metro lineal	1	219.437	219.437
172	81141807-002	Mano de obra - Mantenimiento y reparación de tubería de red de agua potable.	Evento	Metro lineal	1	131.663	131.663
173	81141807-002	Mantenimiento de sistema de bombeo de tanque inferior P.B. al tanque de techo	Evento	Global	1	2.018.826	2.018.826
174	81141807-002	Mano de obra - Mantenimiento de sistema de bombeo de tanque inferior P.B. al tanque de techo	Evento	Global	1	1.404.401	1.404.401

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL

175	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Limpieza y desagote de pozo ciego. Mantenimiento. Mano de obra	Evento	Metros cúbicos	1	1.053.301	1.053.301
176	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Limpieza de cámara séptica. Mantenimiento. Mano de obra	Evento	Metros cúbicos	1	1.053.301	1.053.301
177	72101510-003	Reparación de desagües de todas las áreas	Evento	Global	1	7.255.344	7.255.344
178	72101510-003	Mano de obra - Reparación de desagüe cloacal.	Evento	Global	1	10.845.126	10.845.126
179	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Materiales	Evento	Unidad	1	658.313	658.313
180	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Desengrasador de PVC con tapa reforzada. Mano de obra	Evento	Unidad	1	351.100	351.100
181	72101510-009	Reparación de desagüe (incluye colocación de caño 150 mm (Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada).	Evento	Metros lineales	1	245.770	245.770
182	72101510-009	Mano de obra - Reparación de desagüe pluvial.	Evento	Metros lineales	1	122.885	122.885
183	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal). Materiales	Evento	Metros lineales	1	219.437	219.437
184	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Reparación y limpieza de registro (desague cloacal). Mano de obra	Evento	Metros lineales	1	105.330	105.330
185	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Materiales	Evento	Metro lineal	1	307.213	307.213
186	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Registro cloacal de con doble tapa de H° y bandeja metálica para piso. Mano de obra	Evento	Metro lineal	1	219.437	219.437
187	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada de chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. Incluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Materiales	Evento	Metro lineal	1	127.274	127.274
188	72102304-002	Desague cloacal y pluvial. Canaletas y Caños de bajada de chapa galvanizada N° 24 con antióxido 2 capas. Desarrollo 50 cm. In-	Evento	Metro lineal	1	100.941	100.941





		cluye soportes de planchuela metálica zincada y abrazaderas. Mano de obra					
SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE TANQUE DE AGUA							
189	72154056-001	Reparación y colocación de tapa térmica /reservorio de agua en planta baja	Evento	Global	1	3.714.766	3.714.766
190	72154056-001	Mano de obra - Servicio de mantenimiento o reparación de tanques	Evento	Global	1	2.137.949	2.137.949
191	72102304-002	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua. Limpieza de tanque de agua. Materiales	Evento	Global	1	8.101.638	8.101.638
192	72102304-002	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua. Limpieza de tanque de agua. Mano de obra	Evento	Global	1	4.652.078	4.652.078
193	72102304-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales	Evento	Global	1	11.849.632	11.849.632
194	72102304-002	Instalación Sistema de Agua Corriente. Mantenimiento y limpieza de tanques de agua (inferior/superior). Aislación, pintura hidrófuga. Materiales. Mano de Obra	Evento	Global	1	5.266.503	5.266.503
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SANITARIO							
195	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Materiales	Evento	Global	1	8.338.630	8.338.630
196	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Lavatorio con todos sus accesorios. Mano de obra	Evento	Global	1	4.388.753	4.388.753
197	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Materiales	Evento	Unidad	1	570.538	570.538
198	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De mingitorio de loza, con sifón integrado y todos sus accesorios. Mano de obra	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
199	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Materiales	Evento	Unidad	1	1.316.626	1.316.626
200	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De inodoro de loza con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente. Mano de obra	Evento	Unidad	1	351.100	351.100



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

Dr. Luis Alberto Servín Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN



201	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Materiales	Evento	Unidad	1	127.274	127.274
202	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De asiento acolchado para inodoro. Mano de obra	Evento	Unidad	1	43.888	43.888
203	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De piletta de lavar de granito reconstituído con sus accesorios. Materiales	Evento	Unidad	1	307.213	307.213
204	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. De piletta de lavar de granito reconstituído con sus accesorios. Mano de obra	Evento	Unidad	1	166.772	166.772
205	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Materiales	Evento	Unidad	1	394.988	394.988
206	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla para lavatorio, de 1/2. Mano de obra	Evento	Unidad	1	65.831	65.831
207	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico móvil para cocina o lavadero de 1/2. Materiales	Evento	Unidad	1	307.213	307.213
208	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Canilla pico móvil para cocina o lavadero de 1/2. Mano de obra	Evento	Unidad	1	65.831	65.831
209	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Materiales	Evento	Unidad	1	258.936	258.936
210	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada para mesada, pico móvil. Mano de obra	Evento	Unidad	1	78.998	78.998
211	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Materiales	Evento	Unidad	1	544.206	544.206
212	72102304-002	Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías. Grifería cromada automática para lavatorio. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAMPARAS							
213	72101507-001	Mamparas De melamina ciega tipo eucatex, con Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	254.548	254.548





214	72101507-001	Mamparas De melamina ciega tipo eucatex, con Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	105.330	105.330
215	72101507-001	Perfileria de aluminio. Perfil U de aluminio anodizado para mampara	Evento	Metro lineal	1	105.330	105.330
216	72101507-001	Perfileria de aluminio. Perfil H de aluminio anodizado.	Evento	Metro lineal	1	114.107	114.107
217	72101507-001	Zocalo de aluminio de 7cm de altura	Evento	Metro lineal	1	210.660	210.660
218	72101507-001	Puerta tipo eucatex con cerradura. Melamina ciega con Perfilera de aluminio anodizado, Cerradura, Clavos, tirafondos, tornillos autoroscables y/o ganchos.	Evento	Metros cuadrados	1	570.538	570.538
219	72101507-001	Mamparas. Puerta tipo eucatex con cerradura. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	351.100	351.100
220	72101507-001	Mamparas de vidrio templado con de 10mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	658.313	658.313
221	72101507-001	Mamparas de vidrio templado con de 10mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales. Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	219.437	219.437
222	72101507-001	Mamparas de vidrio templado con de 8mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales	Evento	Metros cuadrados	1	601.259	601.259
223	72101507-001	Mamparas de vidrio templado con de 8mm con perfilera de aluminio anodizado - Materiales. Mano de Obra	Evento	Metros cuadrados	1	245.770	245.770
224	72101507-001	Mampara de vidrio templado sistema DVH termoacútico - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	2.018.826	2.018.826
225	72101507-001	Mampara de vidrio templado sistema DVH termoacútico - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	570.538	570.538
226	72101507-001	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	131.663	131.663
227	72101507-001	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada - mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	78.998	78.998
228	72101507-001	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada y acondicionada con lana de vidrio- materiales	Evento	Metros cuadrados	1	193.105	193.105
229	72101507-001	Mampara de yeso carton con estructura de chapa galvanizada y acondicionada con lana de vidrio- mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	105.330	105.330

MANTENIMIENTO DE SEÑALETICAS

230	72101507-001	Señalética. Cartel suspendido localizador con direccional	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
231	72101507-001	Señalética. Cartel suspendido localizador con direccional. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
232	72101507-001	Señalética. Cartel suspendido denominador de ambientes	Evento	Unidad	1	219.437	219.437



Dr. Fernando Ortellado
Director General y

Luis Alberto Servin Blaires
Miembro Titular



233	72101507-001	Señalética. Cartel suspendido denominador de ambientes. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
234	72101507-001	Señalética. Cartel adosado a mamposteria, denominador de ambientes	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
235	72101507-001	Señalética. Cartel adosado a mamposteria, denominador de ambientes. Mano de obra	Evento	Unidad	1	105.330	105.330
236	72101507-001	Señalética. Cartel Senalizador de salida de emergencia, segun normativas vigentes	Evento	Unidad	1	236.993	236.993
237	72101507-001	Señalética. Cartel Senalizador de salida de emergencia, segun normativas vigentes. Mano de obra	Evento	Unidad	1	157.995	157.995
238	72101507-001	Señalética. Cartel exterior senalizador para estacionamiento	Evento	Unidad	1	175.550	175.550
239	72101507-001	Señalética. Cartel exterior senalizador para estacionamiento. Mano de obra	Evento	Unidad	1	105.330	105.330

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS

240	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	351.100	351.100
241	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	263.325	263.325
242	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	351.100	351.100
243	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de vidrio templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	175.550	175.550
244	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	526.650	526.650
245	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
246	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de persianas (herrajes, frenos, manijas, pasadores). Materiales	Evento	Unidad	1	526.650	526.650
247	72101507-001	Mantenimiento de puertas y ventanas de madera. Reparacion y mantenimiento de persianas (he-	Evento	Unidad	1	351.100	351.100



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

Dr. Luis Alberto Serón Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN



		rrajes, frenos, manijas, pasadores). Mano de obra					
248	72101507-001	Esmerilado de vidrios de puertas y ventanas (diseño a definir)	Evento	Metros cuadrados	1	438.876	438.876
249	72101507-001	Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	184.328	184.328
250	72101507-001	Ploteado de vidrios de puertas y ventanas con logo DIBEN y Gobierno Nacional (diseño a definir)	Evento	Metros cuadrados	1	438.876	438.876
251	72101507-001	Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	210.660	210.660
252	72101507-001	Vidrios. De 3mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	193.105	193.105
253	72101507-001	Vidrios. De 3mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	127.274	127.274
254	72101507-001	Vidrios. De 4mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	351.100	351.100
255	72101507-001	Vidrios. De 4mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	127.274	127.274
256	72101507-001	Vidrios. De 6mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	465.208	465.208
257	72101507-001	Vidrios. De 6mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	131.663	131.663
258	72101507-001	Vidrios. De 8mm. Vidrio más sellador de silicona	Evento	Metros cuadrados	1	658.313	658.313
259	72101507-001	Vidrios. De 8mm. Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	149.218	149.218
ESTRUCTURAS METÁLICAS							
260	72101507-001	Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas - portones, barandas, escaleras, rejas y soportes - materiales	Evento	Metros cuadrados	1	219.437	219.437
261	72101507-001	Mantenimiento y reparación de estructuras metálicas - portones, barandas, escaleras, rejas y soportes - Mano de obra	Evento	Metros cuadrados	1	153.606	153.606
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PSI							
262	72101509-001	Sistema de prevención contra incendios. Panel central de control. Materiales	Evento	Unidad	1	2.808.802	2.808.802
263	72101509-001	Sistema de prevención contra incendios. Panel central de control. Mano de obra	Evento	Unidad	1	1.316.626	1.316.626
264	72101509-001	Sistema de prevención contra incendios. Pulsadores de alarma. Materiales	Evento	Unidad	1	430.097	430.097
265	72101509-001	Sistema de prevención contra incendios. Pulsadores de alarma. Mano de obra	Evento	Unidad	1	307.213	307.213
266	72101509-001	Sistema de prevención contra incendios. Sirena de 30w para exterior con caja protectora anti-sabotaje. Materiales	Evento	Unidad	1	1.097.188	1.097.188
267	72101509-001	Sistema de prevención contra incendios. Sirena de 30w para exterior con caja protectora anti-sabotaje. Mano de obra	Evento	Unidad	1	351.100	351.100
268	72101509-	Sistema de prevención contra	Evento	Unidad	1	658.313	658.313




Dr. Fernando Ortellado
 Director General y
 Presidente del Consejo
 EE.UU N° 135 entre José Berges y Mcal López- B° S. Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225-80174 Pro Titular
 Consejo de Administración - DIBEN
 Web: www.diben.gov.py

Dr. Luis Alberto Servín Blaires
 Pro Titular
 Consejo de Administración - DIBEN



	001	incendios. Sirena de 20w para interior. Materiales					
269	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Sirena de 20w para interior. Mano de obra	Evento	Unidad	1	351.100	351.100
270	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de humo fotoelectrico - multi criterio (Fotoelectrico / termovelocimetricos). Materiales	Evento	Unidad	1	193.105	193.105
271	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de humo fotoelectrico - multi criterio (Fotoelectrico / termovelocimetricos). Mano de obra	Evento	Unidad	1	149.218	149.218
272	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de calor termovelocimetrico. Materiales	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
273	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Detectores de calor termovelocimetrico. Mano de obra	Evento	Unidad	1	149.218	149.218
274	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Alarma audio visual especifica para incendios. Sistema interior con luz estroboscopica integrada. Materiales	Evento	Unidad	1	1.141.075	1.141.075
275	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Alarma audio visual especifica para incendios. Sistema interior con luz estroboscopica integrada. Mano de obra	Evento	Unidad	1	491.541	491.541
276	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Equipos para iluminacion de emergencia. Autonomos; con lampara fluorescente. Materiales	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
277	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Equipos para iluminacion de emergencia. Autonomos; con lampara fluorescente. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
278	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 8 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Materiales	Evento	Unidad	1	342.323	342.323
279	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 8 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Mano de obra	Evento	Unidad	1	131.663	131.663
280	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 10 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora. Materiales	Evento	Unidad	1	434.487	434.487
281	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Extintor ABC de 10 kg incluye sistema de sujecion, senalizacion y baliza indicadora.	Evento	Unidad	1	153.606	153.606



Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

Dr. Alberto Servín Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DISEN

EE.UU N° 135 entre José Berges y Mcal López- B° San Roque Dirección - Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225 801/4

Web: www.diben.org.py



		Mano de obra					
282	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Balde de arena de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de rio; incluye sistema de sujecion y senalizacion. Materiales	Evento	Unidad	1	219.437	219.437
283	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Balde de arena de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de rio; incluye sistema de sujecion y senalizacion. Mano de obra	Evento	Unidad	1	87.775	87.775
284	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Barras antipánico y cerradura para puerta de emergencia	Evento	Unidad	1	2.194.376	2.194.376
285	72101509-001	Sistema de prevencion contra incendios. Barras antipánico y cerradura para puerta de emergencia. Mano de obra	Evento	Unidad	1	789.975	789.975
						Total Gs.	173.040.692

	Monto máximo: 350.000.000
	Monto Mínimo: 700.000.000

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de Gs. 350.000.000 (guaraníes, trescientos cincuenta millones) y el monto máximo es de Gs. 700.000.000 (guaraníes, setecientos millones), IVA Incluido.

El proveedor se compromete a la prestación de los servicios a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida de la prestación de los servicios, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en estas bases y condiciones.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Desde la fecha de firma del presente contrato hasta el 31 de diciembre de 2024.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del pliego de bases.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La Administración del Contrato, se encuentra a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, Dpto. Administrativo, División de Administración de Contrato. **Econ. María de Fátima Monges**, Jefa.



[Signature]
Dr. Luis Roberto Servín Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

[Signature]
Dr. Fernando Ortellado
Director General y
Presidente del Consejo

9. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales de Pliego de Bases y Condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN


Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

14. IDIOMA DEL CONTRATO


El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.




Dr. Fernando Ontellado
Director General y
Presidente del Consejo
DIBEN




Dr. Luis Alberto Servin Blaires
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN



15. SUSCRIPCIÓN

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción República del Paraguay al día 26 mes Setiembre año 2024.

Por la Firma:

ELIANE SOFIA VILLANUEVA PEREIRA
VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.

Por la DIBEN:





DR. LUIS ALBERTO SERVIN BLAIRES
Tesorero y Miembro del Consejo de
Administración de la DIBEN

DR. FELIX FERNANDO ORTELLADO Z.
Director General y Presidente del Consejo de
Administración de la DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL