



CONTRATO N° 28/2025

licitación pública nacional N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622.-

Entre el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI", con domicilio en Avda. Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado por una parte para el presente acto por el Dr. JUAN MANUEL FERNANDEZ VALDOVINOS, con Cédula de Identidad N° 459553, designado por Resolución D.G.RR.HH. N° 343 de fecha 02 de febrero del 2023 como Director General del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", y, la Lic. JUANA VICENTA LEZCANO F., con Cédula de Identidad N° 1.414.543, designada por Resolución D.G.RR.HH. N° 478 de fecha 10 de febrero del 2023 como Directora Administrativa del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", ambos debidamente facultados por Resolución S.G. N° 033 de fecha 08 de febrero del 2023 para la suscripción del presente documento; denominados en adelante la parte CONTRATANTE, y por la otra, la firma ALTAS TECNOLOGIAS S.A., con RUC N° 80072821-1, con domicilio en las calle 1ro de marzo y Antequera de la ciudad de Lorenzo - Paraguay, representada en este acto por el Sr. MARCOS ANTOLIANO MARIN ROJAS con Cedula de Identidad N° 3.757.965, denominada en adelante el PROVEEDOR; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE"; acuerdan celebrar el presente contrato para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622., el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

El objeto del presente Contrato, es establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622, conforme a las Especificaciones Técnicas y a las otras disposiciones del Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- El Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
- Los datos cargados en el SICP;
- La oferta del proveedor;
- La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO:

Los documentos adicionales del contrato son: **No Aplica.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 470.622 - Plurianual: El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para los Ejercicios Fiscales de los años 2026 y 2027.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento a contratación la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 09/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO" ID N° 470.622, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, UOC N° 05 - Hospital de Trauma "Manuel





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

Gagní". La adjudicación fue realizada según acto administrativo Resolución D.G. H.T. N° 63, de fecha 12 de setiembre 2025.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDAD | PRESENT. | PROCEDENCIA | CANT. | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------------------|--|-------------------|----------|-------------|-------|-----------------|--|
| <p>LOTE N° 2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ELECTROBISTURI MARCA ARI, MAQUINA DE ANESTESIA MARCA SUPER STAR Y ESTUFA DE ESTERILIZACION MARCA ARI COD. PATRIMONIALES: 12008.22.107.4774, 12008.22.107.4775, 12008.22.107.4776, 12008.22.107.4777, 12008.22.107.4822, 12008.22.107.4821, 12008.22.107.4772, 12008.22.107.4773.-</p> | | | | | | | | |
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo PARA UNIDAD ELECTROBISTURI MARCA ARI MODELO ESU-2000AI | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 8.640.000 | <p>MONTO MINIMO: 350.000.00 O MONTO MAXIMO: 700.000.00 0</p> |
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos PARA UNIDAD ELECTROBISTURI MARCA ARI MODELO ESU-2000AI | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.400.000 | |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto Display LCD | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 5.760.000 | |
| 4 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Conjunto Display (LCD) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Electrónica Principal | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 11.520.000 | |
| 6 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Placa Electrónica Principal | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa Fuente de Alimentación | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 5.760.000 | |
| 8 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Placa Fuente de alimentación | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de pedal bipolar | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 | |
| 10 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de pedal bipolar | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de pedal doble monopolar | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 | |
| 12 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de pedal doble monopolar | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de conjunto de boton de corte | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 512.000 | |
| 14 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de conjunto de boto de corte | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de conjunto de botón de coagulación | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 512.000 | |
| 16 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de conjunto de botón de coagulación | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de botón de encendido | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 64.000 | |
| 18 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de botón de encendido | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 | |
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Lápiz monopolar | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 160.000 | |
| 20 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de Retorno reutilizable | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.440.000 | |

Lic. Juan W. Lezoano F.
 Director Administrativo
 Hospital de Trauma "Manuel Gagní"

Dr. CARLOS BAEZA
 Director Médico
 Hospital de Trauma "Manuel Gagní"



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|---|------------|
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de placa de retorno | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 480.000 |
| 22 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de cable bipolar | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 480.000 |
| 23 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de fusible y portafusible | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 32.000 |
| 24 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de fusible y porta fusible | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 |
| 25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de carcasa externa | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 3.520.000 |
| 26 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de carcasa externa | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 800.000 |
| 27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de placa retorno desechable | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 64.000 |
| 28 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo para MAQUINA DE ANESTESIA MARCA SUPER STAR MODELO STARMED | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 16.000.000 |
| 29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA SUPER STAR MODELO STARMED | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 6.400.000 |
| 30 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguera de O2 de alta presión | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 31 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de manguera de O2 de alta presión | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 32 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de manguera de aire de alta presión | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 33 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de manguera de aire de alta presión | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 34 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de manguera de N2O de alta presión | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 35 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de manguera de N2O de alta presión | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 36 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Junta recta | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 256.000 |
| 37 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Junta recta | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 38 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de VAPORIZADOR SEVOFLURANO / ISOFLUORANO | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 19.200.000 |
| 39 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión VAPORIZADOR SEVOFLURANO / ISOFLUORANO | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 40 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de TAPÓN PARA VAPORIZADOR | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 5.920.000 |
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de TUBO CORRUGADO REUTILIZABLE DE 32" (2 PIEZAS DE 1400 MM) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 2.560.000 |
| 42 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de TUBO CORRUGADO REUTILIZABLE DE 32" (2 PIEZAS DE 1400 MM) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de respiración reutilizable para adultos (gel de sílice) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 960.000 |

Lic. Juana V. Lezcano E.
 Directora
 Dirección Administrativa
 Hospital de Trauma "Manuel Gianni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIANNI"

DR. LUIS CARLOS BAEZA
 Director Médico
 Hospital de Trauma "Manuel Gianni"



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|---|-----------|
| 44 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de respiración pediátrico reutilizable (gel de sílice) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 960.000 |
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de circuito de reinhalación parcial, tipo bain, semi cerrado o equivalente. | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 224.000 |
| 46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de bolsa de Anestesia | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 144.000 |
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de bolsa de Anestesia | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 144.000 |
| 48 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de bolsa de anestesia | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 144.000 |
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Línea de conexión del sensor de concentración de oxígeno | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 320.000 |
| 50 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Línea de conexión del sensor de concentración de oxígeno | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de sensor de O2 | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 5.120.000 |
| 52 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de O2 | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería (ácido plúmbico) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.600.000 |
| 54 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Batería (ácido plúmbico) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería (LITIO) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 2.560.000 |
| 56 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Batería (LITIO) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 57 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Manómetro de presión para las vías respiratorias | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 58 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Manómetro de presión para las vías respiratorias | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 59 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo de EXHALACIÓN/INHALACIÓN | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 480.000 |
| 60 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Sensor de flujo de EXHALACIÓN/INHALACIÓN | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 61 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de set de fuelle de 0 a 1500 ml (completo) para PRZ-6D, 6C, 6A, 61, 65A y 62A" | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 5.760.000 |
| 62 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Flujo de 0 a 1500 ml (completo) para PRZ-6D, 6C, 6A, 61, 65A y 62A" | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 63 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuelle | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.600.000 |
| 64 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Fuelle | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 65 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de membrana pop-off | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 800.000 |
| 66 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Módulo de membrana pop-off | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |

Lic. Juan V. Lezcano F.
 Director General
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
 Director General
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"



"Sequicentenario de la Epopeya Nacional: 1864 - 1870"



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL



HOSPITAL DE TRAUMA
MANUEL GIAGNI

Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|---|-------------|
| 67 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Jarra de Fuelle (0-1500 ml) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 2.560.000 |
| 68 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Jarra de Fuelle (0-1500 ml) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 69 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Absorbedor de CO2 (canister) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 4.480.000 |
| 70 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Absorbedor de CO2 (Canister) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 71 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuelle 0-300ml (Completo) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 6.400.000 |
| 72 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Fuelle 0-300ml (Completo) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 73 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de VÁLVULA APL (Válvula + Tapa) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 3.520.000 |
| 74 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de VÁLVULA APL (Válvula + Tapa) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 75 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de VÁLVULA DE OXÍGENO | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 800.000 |
| 76 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de VÁLVULA DE OXÍGENO | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 77 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto membrana insp exp | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 2.240.000 |
| 78 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Conjunto membrana insp exp | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 79 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de válvula de seguridad | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.600.000 |
| 80 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de válvula de seguridad | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 81 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Perilla de control | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 320.000 |
| 82 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Perilla de control | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 83 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula PEEP | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.440.000 |
| 84 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Válvula PEEP | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 85 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Válvula ACGO | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.120.000 |
| 86 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Válvula ACGO | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 87 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor ACGO | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 88 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Interruptor ACGO | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 89 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sistema de circuito de respiración (pieza completa) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 115.000.000 |
| 90 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sistema de circuito de respiración (pieza completa) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 91 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Contratuerca Salida insp esp | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 96.000 |

Lic. Juan J. Lozano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

DR. CARLOS BÁEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|---|------------|
| 92 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Contratuerca para salida insp esp | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 93 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de BRAZO DEL MONITOR | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 8.000.000 |
| 94 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de BRAZO DEL MONITOR | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.760.000 |
| 95 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de CARRIL DESLIZANTE | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 800.000 |
| 96 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de CARRIL DESLIZANTE | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 97 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de soporte del circuito respiratorio | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 7.360.000 |
| 98 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Brazo de soporte del circuito respiratorio | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 99 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo de soporte de la bolsa de respiración Para PRZ-6D & 6C & 6A & 61 & 65A & 62A | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 8.320.000 |
| 100 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de Brazo de soporte de la bolsa de respiración Para PRZ-6D & 6C & 6A & 61 & 65A & 62A | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 101 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de AGSS | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 11.200.000 |
| 102 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de AGSS | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 103 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de AGSS (Metal) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 19.200.000 |
| 104 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de de AGSS (Metal) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 105 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de alimentación (3x0.75) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 256.000 |
| 106 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Cable de alimentación (3x0.75) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 107 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Caudalímetro | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 12.160.000 |
| 108 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Caudalímetro | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 109 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de CO2 | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 14.400.000 |
| 110 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de Sensor de CO2 | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 111 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo AG | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 44.800.000 |
| 112 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Módulo AG | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 113 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD de 10,4 pulgadas | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 7.360.000 |
| 114 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Pantalla LCD de 10,4 pulgadas | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 115 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de MANÓMETRO (FUENTE DE GAS) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 960.000 |
| 116 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de MANÓMETRO (FUENTE DE GAS) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |



Dr. LUIS CARLOS BAEZA
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|--|--------|--------|----------|---|------------|
| 117 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Panel de interruptores | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 160.000 |
| 118 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Panel de interruptores | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 119 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo de exhalación/inhalación | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.600.000 |
| 120 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Sensor de flujo de exhalación/inhalación | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 121 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de tapa de absorbedor completo | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 12.800.000 |
| 122 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra con provisión de tapa de absorbedor completo | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 123 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ruedas | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 800.000 |
| 124 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de ruedas | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 125 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de SENSOR TIPO DEDAL Y SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUTILIZABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO PARA MONITOR Sensor de SpO2 reutilizable (tipo cuna para adultos) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 704.000 |
| 126 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP REUTILIZABLE PARA MONITOR (PEDIÁTRICO) Sensor de SpO2 reutilizable (tipo clip para el dedo de los niños) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 704.000 |
| 127 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de SPO2 Cable | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 960.000 |
| 128 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de SENSOR SPO2 DESECHABLE PARA MONITOR. (ADULTO O PEDIÁTRICO) Sensor de SpO2 desechable | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 352.000 |
| 129 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de SENSOR DE TEMPERATURA ADULTO PARA MONITOR. Sonda de temperatura (adulto) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 352.000 |
| 130 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de BRAZALETE NIBP ADULTO PARA MONITOR Brazaletes NIBP (adulto) Tamaño: 27-35 cm | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 288.000 |
| 131 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de MANGUITO NIBP PEDIÁTRICO PARA MONITOR Manguito NIBP (pediátrico) Tamaño: 10-15 cm | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 288.000 |
| 132 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de MANGUITO NIBP NEONATAL PARA MONITOR. Manguito NIBP (neonatal) Tamaño: 14-21,5 cm | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 288.000 |
| 133 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de MANGUITO NIBP ADULTO - GRANDE PARA MONITOR. Brazaletes NIBP (adulto grande) Tamaño: 34-43 cm | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 480.000 |

Lic. Juliana V. Lezcano F.
 Directora
 Dirección Administrativa
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

LUIS CARLOS BÁEZ A.
 Director Médico
 Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
 DIRECCIÓN GENERAL





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|---|------------|
| 134 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de UN SENSOR TIPO DEDO Y UN SENSOR MULTISITIO, AMBOS REUTILIZABLES, PARA OXIMETRÍA DE PULSO | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 704.000 |
| 135 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de UN SENSOR DE TEMPERATURA ESOFÁGICA O RECTAL. | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 416.000 |
| 136 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - CABLE PRINCIPAL Y CABLE DE ECG NEONATAL DE CINCO DERIVACIONES | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 192.000 |
| 137 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - CABLE PRINCIPAL Y CABLE DE ECG NEONATAL DE TRES DERIVACIONES | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.440.000 |
| 138 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR .- MÓDULO MAINSTREAM CO2 | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 9.600.000 |
| 139 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de ACCESORIO MONITOR .- MÓDULO MAINSTREAM CO2 | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 140 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR .-MÓDULO SIDESTREAM CO2 | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 16.000.000 |
| 141 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de ACCESORIO MONITOR .-MÓDULO SIDESTREAM CO2 | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 142 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - MÓDULO DE CO2 MICROSTREAM | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 16.000.000 |
| 143 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de ACCESORIO MONITOR. - MÓDULO DE CO2 MICROSTREAM | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 144 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - AIRWAY ADAPTER | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 640.000 |
| 145 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - LÍNEAS DE MUESTREO | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 480.000 |
| 146 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - MANGUERA CON CONECTOR DE MANGUITO PARA NEONATAL UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA PUÑOS | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 288.000 |
| 147 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - MANGUERA PARA ADULTOS CON CONECTOR DE MANGUITO UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA PUÑOS | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 288.000 |
| 148 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - CABLE ECG DE 5 DERIVACIONES PARA ADULTO O PEDIÁTRICO Cable de ECG con derivaciones | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 149 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de ACCESORIO MONITOR. - CABLE PRINCIPAL DE ECG DE TRES | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.440.000 |



Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
 Director Médico
 Hospital de Trauma "Manuel Gagni"

Lic. Diana V. Lezcano F.
 Directora
 Dirección Administrativa
 Hospital de Trauma "Manuel Gagni"





Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | DERIVACIONES (CABLE TRONCAL) | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|---|------------|
| 150 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de Pantalla LCD 15" para monitor | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 6.400.000 |
| 151 | 80111613-9999 | Costo mano de obra cambio de pantalla LCD 15" monitor | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 152 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de batería para monitor | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 2.240.000 |
| 153 | 80111613-9999 | costo mano de obra cambio de batería para monitor | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 154 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de placa principal de monitor | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 11.200.000 |
| 155 | 80111613-9999 | costo mano de obra de cambio de placa principal de monitor | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 156 | 73171602-006 | Mantenimiento correctivo con provisión de fuente de monitor | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 6.400.000 |
| 157 | 80111613-9999 | Costo mano de obra de cambio de fuente de monitor | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 158 | 73171602-006 | mantenimiento correctivo con provisión de conjunto carcaza y botones de monitor | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 9.600.000 |
| 159 | 80111613-9999 | Costo mano de obra cambio de conjunto carcaza y botones de monitor | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.760.000 |
| 160 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo PARA ESTUFA DE ESTERILIZACION MARCA ARI MODELO GRF -9203A | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 4.800.000 |
| 161 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos PARA ESTUFA DE ESTERILIZACION MARCA ARI MODELO GRF -9203A | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 1.320.000 |
| 162 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de sensor de temperatura | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.280.000 |
| 163 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de sensor de temperatura | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 640.000 |
| 164 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de control (placa principal) | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 3.520.000 |
| 165 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Unidad de control (placa principal) | Unidad | Evento | PARAGUAY | 1 | 640.000 |
| 166 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistencia Calefactoria | Unidad | Evento | CHINA | 1 | 1.760.000 |
| 167 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Resistencia Calefactora | Unidad | Evento | PARAGUAY | 2 | 640.000 |
| 168 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Puerta con vidrio | Unidad | Evento | CHINA | 3 | 7.040.000 |
| 169 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de puerta con vidrio | Unidad | Evento | PARAGUAY | 4 | 640.000 |
| 170 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla de visualización | Unidad | Evento | CHINA | 5 | 2.080.000 |
| 171 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de pantalla de visualización | Unidad | Evento | PARAGUAY | 6 | 640.000 |
| 172 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Termostato de seguridad | Unidad | Evento | CHINA | 7 | 2.080.000 |
| 173 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de Termostato de seguridad | Unidad | Evento | PARAGUAY | 8 | 640.000 |

Lic. Juana V. Lezcano F.
Directora
Dirección Administrativa
Hospital de Trauma "Manuel Giamari"

DR. CARLOS BÁRZA
Médico
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giamari"



Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

| | | | | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|----------|----|-----------|
| 174 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cables para resistencia calefactora | Unidad | Evento | CHINA | 9 | 320.000 |
| 175 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de cables para resistencia calefactora | Unidad | Evento | PARAGUAY | 10 | 640.000 |
| 176 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de sello de puerta | Unidad | Evento | CHINA | 11 | 1.280.000 |
| 177 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de sello de puerta | Unidad | Evento | PARAGUAY | 12 | 640.000 |
| 178 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de bandeja interna | Unidad | Evento | CHINA | 13 | 1.280.000 |
| 179 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de bandeja interna | Unidad | Evento | PARAGUAY | 14 | 640.000 |
| 180 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de cable de alimentación | Unidad | Evento | CHINA | 15 | 320.000 |
| 181 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de cable de alimentación | Unidad | Evento | CHINA | 16 | 640.000 |
| 182 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de fusible y porta fusible | Unidad | Evento | CHINA | 17 | 320.000 |
| 183 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de fusible y porta fusible | Unidad | Evento | PARAGUAY | 18 | 640.000 |
| 184 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de interruptor de encendido | Unidad | Evento | CHINA | 19 | 320.000 |
| 185 | 80111613-9999 | Costo de mano de obra cambio de interruptor de encendido | Unidad | Evento | PARAGUAY | 20 | 640.000 |

MONTO MINIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO): Guaraníes Treientos Cincuenta Millones-----

MONTO MAXIMO TOTAL A ADJUDICAR (IVA INCLUIDO): Guaraníes Setecientos Millones-----

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Bases y Condiciones.

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: **BANCO GNB S.A.E.C.A. CUENTA CORRIENTE GUARANIES Nº 0000012913862001.-**

En caso de incumplimiento por parte del Proveedor a lo establecido anteriormente, se procederá a la comunicación del hecho a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a fin de que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en el Artículo 72, Inc. b) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

7. VIGENCIA DEL CONTRATO:

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERA DESDE LA FECHA DE LA FIRMA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2027.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:

Los bienes y servicios deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Avda. Gral. Santos esquina Teodoro S. Mongelós, DPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE TRAUMA MANUEL GIAGNI.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

La administración del presente contrato estará a cargo de: SR. LUIS SCIACCA, JEFE DEL DPTO. DE SUMINISTROS DEL HOSPITAL DE TRAUMA, el cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Dr. Juan Y. Lazzarini F.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS CARLOS BÁEZ A.
Director Médico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

ALTA TECNOLOGÍAS S.A.
RUC: 90072821-1

Misión: Ente rector que coordina y ejecuta las políticas públicas de salud, con el propósito de garantizar la cobertura y el acceso para toda la población en forma equitativa, con enfoque integral, inclusivo, unificado, sostenible, colaborativo y participativo.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendario, siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento deberá ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

11. MULTAS:

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 97 del Decreto N° 9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberán comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley N° 7021/22.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

13. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del Contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales.

14. ANULACIÓN DE LA ADIUDICACIÓN:

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de ASUNCIÓN, República del Paraguay a los (10) diez días, del mes de octubre del año 2025.-


LIC. JUANA VICENTA LEZCANO
POR LA CONTRATANTE


DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ
POR LA CONTRATANTE


MARCOS ANTOLIANO MARIN ROJAS
POR EL PROVEEDOR


ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.
RUC: 80072821-1


ALTAS TECNOLOGÍAS S.A.
RUC: 80072821-1