


Licitación: 453484 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PUURIANUAL

ING INGENIERIA DE RODNEY ADIAN CACERES RUC N° 2.365.482.2

Grupo 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PUURIANUAL Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 7500000 Máximo: 15000000), Abastecimiento Simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	procedencia: Paraguaya
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	procedencia: Paraguaya
4	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya
5	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguaya
6	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya
7	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000,00	250.000,00	procedencia: Paraguaya
8	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya
9	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya
10	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya
11	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya
12	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya
13	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000,00	250.000,00	procedencia: Paraguaya
14	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya

Abg. Lorena L. Villarreal Men  
Jefa de Dpto. IOP  
DAF - SEDESOP




15	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000,00	600.000,00	procedencia: Paraguaya
16	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000,00	120.000,00	procedencia: Paraguaya
17	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguaya
18	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000,00	80.000,00	procedencia: Paraguaya
19	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	procedencia: Paraguaya
20	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	264.000,00	264.000,00	procedencia: Paraguaya
21	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	procedencia: Paraguaya
22	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	264.000,00	264.000,00	procedencia: Paraguaya
23	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	480.000,00	480.000,00	procedencia: Paraguaya
24	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.000,00	84.000,00	procedencia: Paraguaya
25	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya
26	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya
27	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.000,00	270.000,00	procedencia: Paraguaya
28	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya
29	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.000,00	270.000,00	procedencia: Paraguaya
30	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya
31	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya
32	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya

Abg. Loreta Villarreal  
Jefa de Ppto. UOC  
DAF - SECTED





33	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	720.000,00	720.000,00	procedencia: Paraguay
34	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.000,00	144.000,00	procedencia: Paraguay
35	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	480.000,00	480.000,00	procedencia: Paraguay
36	90111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.000,00	96.000,00	procedencia: Paraguay
37	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.442.500,00	3.442.500,00	procedencia: Paraguay
38	90111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	356.400,00	356.400,00	procedencia: Paraguay
39	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.442.500,00	3.442.500,00	procedencia: Paraguay
40	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	356.400,00	356.400,00	procedencia: Paraguay
41	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	648.000,00	648.000,00	procedencia: Paraguay
42	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguay
43	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.000,00	405.000,00	procedencia: Paraguay
44	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.000,00	81.000,00	procedencia: Paraguay
45	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.500,00	364.500,00	procedencia: Paraguay
46	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.000,00	81.000,00	procedencia: Paraguay
47	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.500,00	364.500,00	procedencia: Paraguay
48	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.000,00	81.000,00	procedencia: Paraguay
49	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.819.500,00	4.819.500,00	procedencia: Paraguay
50	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	498.960,00	498.960,00	procedencia: Paraguay

Abg. Lorena López  
Jefa de Dpto. UDO  
DAF - SENECO





51	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.835.000,00	2.835.000,00	procedencia: Paraguaya
52	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	498.960,00	498.960,00	procedencia: Paraguaya
53	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.000,00	907.000,00	procedencia: Paraguaya
54	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.760,00	158.760,00	procedencia: Paraguaya
55	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	567.000,00	567.000,00	procedencia: Paraguaya
56	80111613-9999	Mano de Obra. revisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h. Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya
57	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.300,00	510.300,00	procedencia: Paraguaya
58	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya
59	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	867.510,00	867.510,00	procedencia: Paraguaya
60	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya
61	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora. Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya
62	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000,00	30.000,00	procedencia: Paraguaya
63	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2 y accesorios de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.000,00	105.000,00	procedencia: Paraguaya
64	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000,00	21.000,00	procedencia: Paraguaya
65	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4 y accesorios de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000,00	110.000,00	procedencia: Paraguaya
66	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000,00	22.000,00	procedencia: Paraguaya
67	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4 y accesorios de cobre de 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000,00	110.000,00	procedencia: Paraguaya
68	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000,00	22.000,00	procedencia: Paraguaya
69	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8 y accesorios de cobre de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.000,00	115.000,00	procedencia: Paraguaya
70	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.000,00	23.000,00	procedencia: Paraguaya
71	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya

  
 A.D.G. Lorena I. Villarreal  
 Jefa de Div. DCC  
 DAF - SEDSO




72	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables y accesorios de cobre de 5/16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
73	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cables y accesorios de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya
74	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables y accesorios de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
75	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cables y accesorios de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000,00	130.000,00	procedencia: Paraguaya
76	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables y accesorios de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.000,00	26.000,00	procedencia: Paraguaya
77	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cables de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
78	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya
79	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cables de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
80	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya
81	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cables de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
82	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya
83	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cables de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
84	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cables de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya
85	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de conectores trifásicos de 32 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000,00	200.000,00	procedencia: Paraguaya
86	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de conectores trifásicos de 32	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000,00	40.000,00	procedencia: Paraguaya
87	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de conectores trifásicos de 50 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya
88	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de conectores trifásicos de 50 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya
89	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya
90	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya
91	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya
92	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya
93	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya
94	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya
95	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya

  
 Abg. Lorena I. Villarreal  
 Jefa del Dpto. Upo  
 DAF - SEDUZO





96	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya
97	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya
98	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de asistente de cañerías de AA en tiras de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya
99	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cinta rubatex	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya
100	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000,00	12.000,00	procedencia: Paraguaya
101	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de filtro con sílica tipo industrial de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000,00	200.000,00	procedencia: Paraguaya
102	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con sílica tipo industrial de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000,00	40.000,00	procedencia: Paraguaya
103	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de filtros de AA individual (mantal)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.000,00	175.000,00	procedencia: Paraguaya
104	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (mantal)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000,00	35.000,00	procedencia: Paraguaya
105	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000,00	275.000,00	procedencia: Paraguaya
106	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
107	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión y carga de gas refrigerante R410a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000,00	275.000,00	procedencia: Paraguaya
108	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
109	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de llave selectora Frío-calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya
110	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora Frío-calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
111	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de perillas para AA individual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya
112	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
113	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de varillas de plata	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
114	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya
115	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de termostatos Frío/Calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000,00	55.000,00	procedencia: Paraguaya
116	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos Frío/Calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.000,00	11.000,00	procedencia: Paraguaya
117	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sensores de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya
118	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
119	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión y configuración de control remoto universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya
120	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya

Abg. Loreta Inés...  
Jefa de Dpto. UoC  
DAF - SEDECO





121	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de placaleta electrónica según marca de equipo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya
122	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de placaleta electrónica según marca de equipo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya
123	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de placaleta electrónica universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya
124	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de placaleta electrónica universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.000,00	44.000,00	procedencia: Paraguaya
125	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000,00	100.000,00	procedencia: Paraguaya
126	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000,00	20.000,00	procedencia: Paraguaya
127	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya
128	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya
129	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000,00	180.000,00	procedencia: Paraguaya
130	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya
131	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	188.000,00	188.000,00	procedencia: Paraguaya
132	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya
133	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.000,00	240.000,00	procedencia: Paraguaya
134	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya
135	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	360.000,00	360.000,00	procedencia: Paraguaya
136	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000,00	90.000,00	procedencia: Paraguaya
137	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000,00	275.000,00	procedencia: Paraguaya
138	80111613-9999	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000,00	22.000,00	procedencia: Paraguaya
139	80111613-9999	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya
140	80111613-9999	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000,00	30.000,00	procedencia: Paraguaya
141	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000,00	450.000,00	procedencia: Paraguaya

  
 Adaya Lorenza  
 Jefa de Div. DGC  
 DAF - SEDECO



142	80111613-9999	Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya
143	72101511-001	Instalación de aire acondicionado. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	procedencia: Paraguaya
144	80111613-9999	Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya
145	72101511-002	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	150.000,00	150.000,00	procedencia: Paraguaya
146	80111613-9999	Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya
147	72101511-002	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.000,00	280.000,00	procedencia: Paraguaya
148	80111613-9999	Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya
149	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya
150	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya
151	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguaya
152	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000,00	80.000,00	procedencia: Paraguaya
153	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya
154	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000,00	120.000,00	procedencia: Paraguaya
155	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguaya
156	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000,00	80.000,00	procedencia: Paraguaya
157	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000,00	100.000,00	procedencia: Paraguaya
158	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000,00	30.000,00	procedencia: Paraguaya
Total por Grupo:						49.412.390,00		
Total General:						49.412.390,00		
Calculado:						49.412.390,00		

  
 Abg. Lorena  
 Jefa de Dpto. Oper.  
 DAF - SEDEF




Licitación: 453484 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO - PLURIANUAL

ING INGENIERIA DE RODNEY ADIAN CACERES RUC N° 2.365.482-2

Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 7500000

Grupo 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO- PLURIANUAL  
Máximo: 15000000, Abastecimiento Simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precios referencial diferencia	porcentaje	
1	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	procedencia: Paraguaya	2.500.000,00	375.000,00	15
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya	1.100.000,00	880.000,00	80
3	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.125.000,00	2.125.000,00	procedencia: Paraguaya	2.500.000,00	375.000,00	15
4	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya	1.100.000,00	880.000,00	80
5	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	490.000,00	490.000,00	procedencia: Paraguaya	800.000,00	400.000,00	50
6	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	280.000,00	80
7	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000,00	250.000,00	procedencia: Paraguaya	500.000,00	250.000,00	50
8	80111613-9999	Mano de Obra. rovisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80
9	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya	450.000,00	225.000,00	50
10	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80
11	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya	450.000,00	225.000,00	50
12	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80


  
 Aky Lorena I. Villagra Alen  
 Jefa de Dpto. UOC  
 DAF - SEDECO

13	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	250.000,00	250.000,00	procedencia: Paraguaya	500.000,00	250.000,00	50
14	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80
15	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	600.000,00	600.000,00	procedencia: Paraguaya	1.200.000,00	600.000,00	50
16	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000,00	120.000,00	procedencia: Paraguaya	600.000,00	480.000,00	80
17	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguaya	800.000,00	400.000,00	50
18	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000,00	80.000,00	procedencia: Paraguaya	400.000,00	320.000,00	80
19	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	procedencia: Paraguaya	3.090.000,00	450.000,00	15
20	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	264.000,00	264.000,00	procedencia: Paraguaya	1.320.000,00	1.056.000,00	80
21	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	procedencia: Paraguaya	3.000.000,00	450.000,00	15
22	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	264.000,00	264.000,00	procedencia: Paraguaya	1.320.000,00	1.056.000,00	80
23	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	480.000,00	480.000,00	procedencia: Paraguaya	960.000,00	480.000,00	50
24	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	84.000,00	84.000,00	procedencia: Paraguaya	420.000,00	336.000,00	80
25	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya	600.000,00	300.000,00	50
26	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya	300.000,00	240.000,00	80
27	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.000,00	270.000,00	procedencia: Paraguaya	540.000,00	270.000,00	50

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DAF - SENECO  
 DAF - SENECO


28	80111613-9999	Mano de Odra.Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya	300.000,00	240.000,00	80
29	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	270.000,00	270.000,00	procedencia: Paraguaya	540.000,00	270.000,00	50
30	80111613-9999	Mano de Odra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya	300.000,00	240.000,00	80
31	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h/ado.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya	600.000,00	300.000,00	50
32	80111613-9999	Mano de Odra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya	300.000,00	240.000,00	80
33	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	720.000,00	720.000,00	procedencia: Paraguaya	1.440.000,00	720.000,00	50
34	80111613-9999	Mano de Odra.Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	144.000,00	144.000,00	procedencia: Paraguaya	720.000,00	576.000,00	80
35	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	480.000,00	480.000,00	procedencia: Paraguaya	960.000,00	480.000,00	50
36	80111613-9999	Mano de Odra.Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	96.000,00	96.000,00	procedencia: Paraguaya	480.000,00	384.000,00	80
37	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.442.500,00	3.442.500,00	procedencia: Paraguaya	4.050.000,00	607.500,00	15
38	80111613-9999	Mano de Odra.Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	356.400,00	356.400,00	procedencia: Paraguaya	1.782.000,00	1.425.600,00	80
39	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.442.500,00	3.442.500,00	procedencia: Paraguaya	4.050.000,00	607.500,00	15
40	80111613-9999	Mano de Odra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	356.400,00	356.400,00	procedencia: Paraguaya	1.782.000,00	1.425.600,00	80
41	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado.Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	648.000,00	648.000,00	procedencia: Paraguaya	1.296.000,00	648.000,00	50
42	80111613-9999	Mano de Odra.Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya	567.000,00	453.600,00	80


  
 Abg. Lorena Villalba Men
   
 Jefa de Bpto. UIC
   
 DAF - SEDECO

43	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	405.000,00	405.000,00	procedencia: Paraguaya	810.000,00	405.000,00	50
44	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.000,00	81.000,00	procedencia: Paraguaya	405.000,00	324.000,00	80
45	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.500,00	364.500,00	procedencia: Paraguaya	729.000,00	364.500,00	50
46	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.000,00	81.000,00	procedencia: Paraguaya	405.000,00	324.000,00	80
47	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	364.500,00	364.500,00	procedencia: Paraguaya	729.000,00	364.500,00	50
48	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	81.000,00	81.000,00	procedencia: Paraguaya	405.000,00	324.000,00	80
49	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.819.500,00	4.819.500,00	procedencia: Paraguaya	5.670.000,00	850.500,00	15
50	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	498.960,00	498.960,00	procedencia: Paraguaya	2.494.800,00	1.995.840,00	80
51	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.835.000,00	2.835.000,00	procedencia: Paraguaya	5.670.000,00	2.835.000,00	50
52	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	498.960,00	498.960,00	procedencia: Paraguaya	2.494.800,00	1.995.840,00	80
53	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	907.000,00	907.000,00	procedencia: Paraguaya	1.814.400,00	907.400,00	50
54	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	158.760,00	158.760,00	procedencia: Paraguaya	793.800,00	635.040,00	80
55	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	567.000,00	567.000,00	procedencia: Paraguaya	1.134.000,00	567.000,00	50
56	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h. Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya	567.000,00	453.600,00	80


DAF - SEDECO

57	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	510.300,00	510.300,00	procedencia: Paraguaya	1.020.600,00	510.300,00	50
58	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya	567.000,00	453.600,00	80
59	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	867.510,00	867.510,00	procedencia: Paraguaya	1.020.600,00	153.090,00	15
60	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.400,00	113.400,00	procedencia: Paraguaya	567.000,00	453.600,00	80
61	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora. Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya	300.090,00	240.000,00	80
62	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000,00	30.000,00	procedencia: Paraguaya	150.000,00	120.000,00	80
63	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	105.000,00	105.000,00	procedencia: Paraguaya	210.000,00	105.000,00	50
64	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000,00	21.000,00	procedencia: Paraguaya	105.000,00	84.000,00	80
65	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000,00	110.000,00	procedencia: Paraguaya	220.000,00	110.000,00	50
66	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000,00	22.000,00	procedencia: Paraguaya	110.000,00	88.000,00	80
67	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000,00	110.000,00	procedencia: Paraguaya	220.000,00	110.000,00	50
68	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000,00	22.000,00	procedencia: Paraguaya	110.000,00	88.000,00	80
69	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	115.000,00	115.000,00	procedencia: Paraguaya	230.000,00	115.000,00	50
70	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.000,00	23.000,00	procedencia: Paraguaya	115.000,00	92.000,00	80




Abg. Lorena Villarica Allen  
Jefa del Pto. JOC  
DAF - SEDECO

71	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
72	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
73	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
74	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
75	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	130.000,00	130.000,00	procedencia: Paraguaya	260.000,00	130.000,00	50
76	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.000,00	26.000,00	procedencia: Paraguaya	130.000,00	104.000,00	80
77	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	50.000,00	25.000,00	50
78	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya	25.000,00	20.000,00	80
79	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	50.000,00	25.000,00	50
80	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya	25.000,00	20.000,00	80
81	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	50.000,00	25.000,00	50
82	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya	25.000,00	20.000,00	80
83	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	50.000,00	25.000,00	50
84	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya	25.000,00	20.000,00	80
85	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000,00	200.000,00	procedencia: Paraguaya	400.000,00	200.000,00	50
86	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000,00	40.000,00	procedencia: Paraguaya	200.000,00	160.000,00	80
87	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya	450.000,00	225.000,00	50


  
 Abg. Lorena I. Villarreal
   
 Jefe de Dpto. UOC

88	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	225.000,00	180.000,00	80
89	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	90.000,00	45.000,00	50
90	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya	45.000,00	36.000,00	80
91	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	90.000,00	45.000,00	50
92	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya	45.000,00	36.000,00	80
93	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	90.000,00	45.000,00	50
94	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya	45.000,00	36.000,00	80
95	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	90.000,00	45.000,00	50
96	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya	45.000,00	36.000,00	80
97	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	90.000,00	45.000,00	50
98	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	9.000,00	9.000,00	procedencia: Paraguaya	45.000,00	36.000,00	80
99	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de cinta rubatex	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000,00	60.000,00	procedencia: Paraguaya	120.000,00	60.000,00	50
100	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.000,00	12.000,00	procedencia: Paraguaya	60.000,00	48.000,00	80
101	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de filtro con sílica tipo industrial de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000,00	200.000,00	procedencia: Paraguaya	400.000,00	200.000,00	50
102	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con sílica tipo industrial de 3/8	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	40.000,00	40.000,00	procedencia: Paraguaya	200.000,00	160.000,00	80
103	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de filtros de AA individual (mante)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	175.000,00	175.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	175.000,00	50

Abg. Loreta I. Valero  
Jefa de División  
DAF - SEDECO



104	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	35.000,00	35.000,00	procedencia: Paraguaya	175.000,00	140.000,00	80
105	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22	Unidad unidad de medida: presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000,00	275.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	-25.000,00	-10
106	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
107	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión y carga de gas refrigerante RA10a	Unidad unidad de medida: presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000,00	275.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	-25.000,00	-10
108	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante RA10a	Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
109	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de llave selectora frío-calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
110	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frío-calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
111	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de perillas para AA individual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
112	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
113	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de varillas de plata	Unidad unidad de medida: presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	50.000,00	25.000,00	50
114	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata	Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	5.000,00	5.000,00	procedencia: Paraguaya	25.000,00	20.000,00	80
115	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de termostatos frío/calor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000,00	55.000,00	procedencia: Paraguaya	110.000,00	55.000,00	50
116	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frío/calor	Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	11.000,00	11.000,00	procedencia: Paraguaya	55.000,00	44.000,00	80
117	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sensores de temperatura	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
118	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
119	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión y configuración de control remoto universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
120	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80


Abg. Lorena...  
Jefa del Dpto. 1000  
DAF - SENECCO

121	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000,00	225.000,00	procedencia: Paraguaya	450.000,00	225.000,00	50
122	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.000,00	45.000,00	procedencia: Paraguaya	225.000,00	180.000,00	80
123	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya	440.000,00	220.000,00	50
124	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	44.000,00	44.000,00	procedencia: Paraguaya	220.000,00	176.000,00	80
125	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000,00	100.000,00	procedencia: Paraguaya	200.000,00	100.000,00	50
126	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.000,00	20.000,00	procedencia: Paraguaya	100.000,00	80.000,00	80
127	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	125.000,00	125.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	125.000,00	50
128	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000,00	25.000,00	procedencia: Paraguaya	125.000,00	100.000,00	80
129	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	180.000,00	180.000,00	procedencia: Paraguaya	450.000,00	270.000,00	60
130	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80
131	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	188.000,00	188.000,00	procedencia: Paraguaya	470.000,00	282.000,00	60
132	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80
133	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.000,00	240.000,00	procedencia: Paraguaya	600.000,00	360.000,00	60
134	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	280.000,00	80
135	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	360.000,00	360.000,00	procedencia: Paraguaya	900.000,00	540.000,00	60
136	80111613-9999	Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	90.000,00	90.000,00	procedencia: Paraguaya	450.000,00	360.000,00	80


Abg. Lorena...  
Jefa de Pro...  
DAF - SEDESO

137	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	275.000,00	275.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	-25.000,00	-10
138	80111613-9999	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.000,00	22.000,00	procedencia: Paraguaya	110.000,00	88.000,00	80
139	80111613-9999	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	280.000,00	80
140	80111613-9999	Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcasa exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000,00	30.000,00	procedencia: Paraguaya	150.000,00	120.000,00	80
141	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	450.000,00	450.000,00	procedencia: Paraguaya	900.000,00	450.000,00	50
142	80111613-9999	Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	280.000,00	80
143	72101511-9999	Instalación de aire acondicionado. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	procedencia: Paraguaya	3.500.000,00	1.750.000,00	50
144	80111613-9999	Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000,00	220.000,00	procedencia: Paraguaya	1.100.000,00	880.000,00	80
145	72101511-002	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	160.000,00	160.000,00	procedencia: Paraguaya	400.000,00	240.000,00	60
146	80111613-9999	Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000,00	50.000,00	procedencia: Paraguaya	250.000,00	200.000,00	80
147	72101511-002	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	280.000,00	280.000,00	procedencia: Paraguaya	700.000,00	420.000,00	60
148	80111613-9999	Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	280.000,00	80
149	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguaya	600.000,00	300.000,00	50
150	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	70.000,00	70.000,00	procedencia: Paraguaya	350.000,00	280.000,00	80
151	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguaya	800.000,00	400.000,00	50
152	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000,00	80.000,00	procedencia: Paraguaya	400.000,00	320.000,00	80

Abg. Lorena María Alen  
Jefa de Dpto. UIC  
DAF - SENDEC



153	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	300.000,00	300.000,00	procedencia: Paraguay	600.000,00	300.000,00			50
154	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	120.000,00	120.000,00	procedencia: Paraguay	600.000,00	480.000,00			80
155	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000,00	400.000,00	procedencia: Paraguay	800.000,00	400.000,00			50
156	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	80.000,00	80.000,00	procedencia: Paraguay	400.000,00	320.000,00			80
157	72101511-001	Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000,00	100.000,00	procedencia: Paraguay	200.000,00	100.000,00			50
158	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	30.000,00	30.000,00	procedencia: Paraguay	15.000,00	-15.000,00			-100
						Total por Grupo	49.412.390,00						
						Total General	49.412.390,00						
						Calculado:	49.412.390,00						



Abg. Lorena Ivánara Alen  
Jefa de Dpto. UDC  
DAF - SEDCO

*[Handwritten signature]*