

Licitación: 448205 - MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS Y SISTEMAS DE DESAGOTE DEL AISP

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	HUGO JAVIER VERA FERNÁNDEZ			FRANCYS DANIEL MARECO GODOY		
				Precio Unitario	Precio Total	Características	Precio Unitario	Precio Total	Características
1	73152101-078	Limpieza de fosa de desagote pluvial	1	600.000	600.000	procedencia:	720.000	720.000	procedencia: Paraguay
2	73152101-078	Limpieza de fosa de desagote cloacal	1	240.000	240.000	procedencia:	288.000	288.000	procedencia: Paraguay
3	73152101-001	Reparación de motobomba sumergible de 7,5 HP (Incluye Rebobinado, Cambio de Juntas, sello mecánico, rulemanes y aceite refrigerante)	1	2.600.000	2.600.000	procedencia:	3.120.000	3.120.000	procedencia: Paraguay
4	73152101-001	Reparación de motobomba sumergible de 6,5 HP (Incluye Rebobinado, Cambio de Juntas, sello mecánico, rulemanes y aceite refrigerante)	1	2.100.000	2.100.000	procedencia:	2.520.000	2.520.000	procedencia: Paraguay
5	73152101-001	Reparación de motobomba sumergible de 1 HP (Incluye Rebobinado, Cambio de Juntas, sello mecánico, rulemanes y aceite refrigerante)	1	1.087.500	1.087.500	procedencia:	1.305.000	1.305.000	procedencia: Paraguay
6	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo de motobomba sumergible para agua sucia de 7,5 HP. Hasta 100 metros.	1	1.575.000	1.575.000	procedencia:	1.890.000	1.890.000	procedencia: Paraguay
7	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo de motobomba sumergible para agua sucia de 6,5 HP. Hasta 100 metros	1	1.575.000	1.575.000	procedencia:	1.890.000	1.890.000	procedencia: Paraguay
8	80111613-9999	Costo de mano de obra por el remplazo de motobomba sumergible para agua sucia de 1 HP. Hasta 100 metros	1	1.462.500	1.462.500	procedencia:	1.755.000	1.755.000	procedencia: Paraguay
9	73152101-078	Destranque de cañería de desagote pluvial	1	637.500	637.500	procedencia:	765.000	765.000	procedencia: Paraguay
10	73152101-078	Destranque de cañería de desagote cloacal	1	987.500	987.500	procedencia:	1.185.000	1.185.000	procedencia: Paraguay
11	73152101-078	Provisión de caño de Pvc de 110 mm 10 Kgff/cm² (Tira de 6 metros)	1	551.500	551.500	procedencia:	661.500	661.500	procedencia: Brasil
12	80111613-9999	Costo de mano de obra por la colocación de cañería de 110 mm bajo piso de concreto	1	537.500	537.500	procedencia:	645.000	645.000	procedencia: Paraguay
13	80111613-9999	Costo de mano de obra por la colocación de cañería de 110 mm enterrado (sin piso)	1	219.000	219.000	procedencia:	262.500	262.500	procedencia: Paraguay
14	73152101-078	Provisión de codo de 90 °, soldable dePVC de 110 mm, 10 Kgff/cm²	1	262.500	262.500	procedencia:	315.000	315.000	procedencia: Brasil
15	73152101-078	Provisión de unión sencilla, soldable de PVC de 110 mm, 10 Kgff/cm²	1	249.000	249.000	procedencia:	298.500	298.500	procedencia: Brasil
16	73152101-078	Provisión de Union doble, soldable de PVC de 110 mm, 10 Kgff/cm²	1	271.500	271.500	procedencia:	325.500	325.500	procedencia: Brasil
17	80111613-9999	Costo de mano de obra por la colocación o el remplazo de codo o unión soldable de 110 mm, 10 Kgff/cm²	1	246.500	246.500	procedencia:	295.500	295.500	procedencia: Paraguay
				Total:	15.202.500		Total:	18.241.500	

