

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**  
Licitación: 455318 - MCN N° 08-24 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS

**Lote 1 - Mantenimiento Preventivo y Reparación para MOTONIVELADORA 670G de las marcas JHON DEERE - OFERTA TRAKS-CAR de JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO**

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Includo)	Precio Total	Precio Unitario Referencial	Precio total referencial	variación	% de variación
1	78180101-9994	Servicio de cambio de filtros de aceite motor	1	118,500	118,500	118,500	118,500	-	0%
2	78180101-9994	Servicio de cambio de filtros de combustible	1	198,000	198,000	198,000	198,000	-	0%
3	78180101-9994	Servicio de cambio de filtros de aceite	1	141,500	141,500	141,500	141,500	-	0%
4	78180103-001	Cambio de aceite plus 15w40 18,9 litros como minimo	1	640,000	640,000	640,000	640,000	-	0%
5	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 4 litros	1	212,500	212,500	212,500	212,500	-	0%
6	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento 250 hs	1	850,000	850,000	850,000	850,000	-	0%
7	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite motor	1	181,000	181,000	181,000	181,000	-	0%
8	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de combustible	1	227,500	227,500	227,500	227,500	-	0%
9	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 18,9 litros como minimo	1	690,000	690,000	690,000	690,000	-	0%
10	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 4 litros	1	327,500	327,500	327,500	327,500	-	0%
11	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire primario	1	595,000	595,000	595,000	595,000	-	0%
12	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire secundario	1	324,000	324,000	324,000	324,000	-	0%
13	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento 500 hs	1	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	-	0%
14	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite motor	1	195,000	195,000	195,000	195,000	-	0%
15	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de combustible	1	208,000	208,000	208,000	208,000	-	0%
16	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro hidraulico	1	612,500	612,500	612,500	612,500	-	0%
17	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro respiradero hidraulico	1	84,000	84,000	84,000	84,000	-	0%
18	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro respiradero eje trasero	1	109,500	109,500	109,500	109,500	-	0%
19	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire cabina	1	94,000	94,000	94,000	94,000	-	0%
20	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire de recirculacion	1	142,500	142,500	142,500	142,500	-	0%
21	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire primario	1	505,000	505,000	505,000	505,000	-	0%
22	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aire secundario	1	284,000	284,000	284,000	284,000	-	0%
23	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite de transmision	1	695,000	695,000	695,000	695,000	-	0%
24	78180101-9994	Servicio de cambio de filtro de aceite de caja del eje	1	693,500	693,500	693,500	693,500	-	0%
25	78180101-9994	Servicio de cambio de junta	1	170,000	170,000	170,000	170,000	-	0%
26	78180103-001	Cambio de aceite plus 50 15w40 18,9 litros como minimo	1	665,000	665,000	665,000	665,000	-	0%
27	78180103-001	Cambio de aceite plus 15w40 4 litros	1	252,500	252,500	252,500	252,500	-	0%
28	80111613-9999	Mano de Obra - Mantenimiento 1000 hs	1	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	0%
29	78180101-019	Cambio de reten	1	2,272,500	2,272,500	2,272,500	2,272,500	-	0%
30	78180101-003	Cambio de segmento o engranaje de giro	1	3,389,000	3,389,000	3,389,000	3,389,000	-	0%
31	78180101-025	Cambio de juego de reparo	1	612,500	612,500	612,500	612,500	-	0%
32	78180101-025	Cambio de juego de reparo	1	524,750	524,750	524,750	524,750	-	0%
33	78180101-025	Cambio de juego anillo tórico	1	1,179,250	1,179,250	1,179,250	1,179,250	-	0%
34	78180101-025	Cambio de junta carter	1	170,000	170,000	170,000	170,000	-	0%
35	78180101-025	Reparo hidráulico	1	645,000	645,000	645,000	645,000	-	0%
36	78180101-025	Reparo hidráulico	1	693,500	693,500	693,500	693,500	-	0%
37	78180101-002	Cambio de inserta	1	601,500	601,500	601,500	601,500	-	0%
38	78180101-002	Cambio de inserta	1	357,000	357,000	357,000	357,000	-	0%
39	78180101-002	Cambio de inserta	1	1,356,000	1,356,000	1,356,000	1,356,000	-	0%
40	78180101-002	Cambio de piñon con eje	1	13,565,000	13,565,000	13,565,000	13,565,000	-	0%
41	78180101-002	Cambio de inserta	1	879,000	879,000	879,000	879,000	-	0%

Lic. WILLIAMS MOREL  
Secretario de Administración  
y Finanzas

Lic. Alejandro Prante

Juan A. Speranza M.  
Abogado  
Mat. C. 5 2 12 30 184

42	78180101-002	Cambio de inserto/muñequin	1	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	-	0%
43	78180101-003	Cambio de extremo de dirección	1	1,639,350	1,639,350	1,639,350	1,639,350	-	0%
44	78180101-003	Cambio de corona para tornillo/engranaje de bronce	1	28,762,500	28,762,500	28,762,500	28,762,500	-	0%
45	78180101-003	Cambio de ruleman	1	665,250	665,250	665,250	665,250	-	0%
46	78180101-003	Cambio de calce	1	56,250	56,250	56,250	56,250	-	0%
47	78180101-003	Cambio de extremo dirección/engranaje de giro	1	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	-	0%
48	78180101-003	Cambio de borde cortante	1	785,000	785,000	785,000	785,000	-	0%
49	78180101-025	Cambio de cuchilla	1	2,718,000	2,718,000	2,718,000	2,718,000	-	0%
50	78180101-025	Cambio de tornillo 5/8	1	74,000	74,000	74,000	74,000	-	0%
51	78180101-025	Cambio de tuerca	1	61,000	61,000	61,000	61,000	-	0%
52	80111613-9999	Mano de Obra Mecanico reparación	1	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	-	0%
53	80111613-9999	Mano de Obra - Torneria	1	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	0%
				<b>TOTALES</b>	<b>92,632,350</b>		<b>92,632,350</b>		

**lote 2 - Mantenimiento y Reparacion de Tractor Valtra A990 - OFERTA TRAKS-CAR de JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO**

Item	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario Referencial	Precio total referencial	variación	% de variación
1	73152101-013	Juego de camisa piston y aros	1	5,748,076	5,748,076	5,748,076	5,748,076	-	0%
2	73152101-013	Juego de junta para motor	1	1,588,275	1,588,275	1,588,275	1,588,275	-	0%
3	73152101-013	Juego de casquillo de bancada	1	900,000	900,000	900,000	900,000	-	0%
4	73152101-013	Juego de casquillo de biela	1	504,000	504,000	504,000	504,000	-	0%
5	73152101-013	Juego de casquillo lateral	1	180,000	180,000	180,000	180,000	-	0%
6	73152101-013	Rectificacion culata y colocacion de valvulas	1	3,778,038	3,778,038	3,778,038	3,778,038	-	0%
7	73152101-013	Bomba de agua	1	1,185,000	1,185,000	1,185,000	1,185,000	-	0%
8	73152101-013	Bomba de aceite con engranaje	1	1,686,000	1,686,000	1,686,000	1,686,000	-	0%
9	73152101-013	Correa para alternador	1	81,000	81,000	81,000	81,000	-	0%
10	73152101-013	Dedo embrague	1	512,000	512,000	512,000	512,000	-	0%
11	73152101-013	Cojinete de empuje	1	648,000	648,000	648,000	648,000	-	0%
12	73152101-013	Termostato 1	1	306,000	306,000	306,000	306,000	-	0%
13	73152101-013	Refrigerante	1	81,000	81,000	81,000	81,000	-	0%
14	73152101-013	Reparacion y limpieza de radiador	1	740,000	740,000	740,000	740,000	-	0%
15	73152101-013	Reparacion general de bomba inyectora y pico	1	6,417,057	6,417,057	6,417,057	6,417,057	-	0%
16	73152101-013	Disco de embrague	1	857,250	857,250	857,250	857,250	-	0%
17	73152101-013	Reparacion de llanta delantera	1	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	0%
18	73152101-013	Reparacion de llanta trasera	1	996,076	996,076	996,076	996,076	-	0%
19	73152101-013	Filtro aceite motor	1	202,500	202,500	202,500	202,500	-	0%
20	73152101-013	Filtro de combustible	1	91,800	91,800	91,800	91,800	-	0%
21	73152101-013	Filtro de combustible	1	221,500	221,500	221,500	221,500	-	0%
22	73152101-013	Filtro de aire externo	1	351,000	351,000	351,000	351,000	-	0%
23	73152101-013	Filtro de aire interno	1	297,000	297,000	297,000	297,000	-	0%
24	73152101-013	Filtro de aceite caja	1	90,000	90,000	90,000	90,000	-	0%
25	73152101-013	Aceite Motor	1	561,499	561,499	561,499	561,499	-	0%
26	73152101-013	Aceite caja	1	492,600	492,600	492,600	492,600	-	0%
27	73152101-013	Aceite Hidraulico	1	492,200	492,200	492,200	492,200	-	0%
28	73152101-013	Aceite delantero	1	218,700	218,700	218,700	218,700	-	0%
29	73152101-013	Mano de obra	1	13,878,500	13,878,500	13,878,500	13,878,500	-	0%
				<b>TOTALES</b>	<b>44,145,071</b>		<b>44,145,071</b>		

Lic. WILLIAMS MOREL  
Secretario de Administración  
y Finanzas

Lic. Alejandro Prante

A. Speranza M.  
Abogado  
Mat. C.S.J. 1º 30.184

Lote 3 - Mantenimiento y Reparación de Tractor PAUNY 250

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario Referencial	Precio total referencial	variación	% de variación
1	73152101-028	Provision y Cambio de aceite, cambio de filtro de aire, aceite, y combustible.	1	3,709,750	3,709,750	3,709,750	3,709,750		
2	73152101-028	Control o cambio de aceite de diferencial y caja mecánica.	1	172,425	172,425	172,425	172,425		
3	73152101-028	Cabo de acelerador.	1	856,900	856,900	856,900	856,900		
4	73152101-028	Censur de velocímetro.	1	982,300	982,300	982,300	982,300		
5	73152101-028	Manguera de radiador superior e inferior.	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
6	73152101-028	Tapa de radiador.	1	52,250	52,250	52,250	52,250		
7	73152101-028	Censur agua de radiador.	1	836,000	836,000	836,000	836,000		
8	73152101-028	Tapa de combustible.	1	3,396,250	3,396,250	3,396,250	3,396,250		
9	73152101-028	Manguera de calefacción.	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
10	73152101-028	Correa dentada y rulemán tensor del mismo.	1	888,250	888,250	888,250	888,250		
11	73152101-028	Correa de alternador.	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
12	73152101-028	Correa dirección hidráulica.	1	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000		
13	73152101-028	Bomba de agua.	1	2,560,250	2,560,250	2,560,250	2,560,250		
14	73152101-028	Limpieza y reparación de radiador.	1	836,000	836,000	836,000	836,000		
15	73152101-028	Polea rulemán tensor de correas.	1	2,194,500	2,194,500	2,194,500	2,194,500		
16	73152101-028	Engrase masa delantero y trasero ambos lados y cambio reten.	1	783,750	783,750	783,750	783,750		
17	73152101-028	Mano de obra	1	1,828,750	1,828,750	1,828,750	1,828,750		
18	73152101-028	Anillos sincronizadores	1	992,750	992,750	992,750	992,750		
19	73152101-028	Engranaje 3ra a 5ta	1	992,750	992,750	992,750	992,750		
20	73152101-028	Eje resurizado	1	992,750	992,750	992,750	992,750		
21	73152101-028	Eje cuadruple	1	992,750	992,750	992,750	992,750		
22	73152101-028	Juego de rulemán	1	992,750	992,750	992,750	992,750		
23	73152101-028	Juego de reten	1	1,358,500	1,358,500	1,358,500	1,358,500		
24	73152101-028	Soporte de caja	1	992,750	992,750	992,750	992,750		
25	73152101-028	Mano de obra	1	1,933,250	1,933,250	1,933,250	1,933,250		
26	73152101-028	Reparación de sin fin	1	2,246,750	2,246,750	2,246,750	2,246,750		
27	73152101-028	Rellenar eje sector caracol sin fin	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
28	73152101-028	Muñequines c/u ambos lados	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
29	73152101-028	Bomba de dirección hidráulica	1	2,351,250	2,351,250	2,351,250	2,351,250		
30	73152101-028	Cabo de alta presión de dirección hidráulica	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
31	73152101-028	Reparar eje cardánica de dirección	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
32	73152101-028	Reparar cremallera	1	1,515,250	1,515,250	1,515,250	1,515,250		
33	73152101-028	Guardapoño de homocinética c/u ambos lados	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
34	73152101-028	Homocinética	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
35	73152101-028	Cubiertas	1	6,531,250	6,531,250	6,531,250	6,531,250		
36	73152101-028	Juego de bujes de barra estabilizadora delantera	1	1,306,250	1,306,250	1,306,250	1,306,250		
37	73152101-028	Ruleman carcasa	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
38	73152101-028	Reten carcasa	1	167,200	167,200	167,200	167,200		
39	73152101-028	Ruleman punta eje.	1	1,463,000	1,463,000	1,463,000	1,463,000		
40	73152101-028	Reten punta eje	1	522,500	522,500	522,500	522,500		
41	73152101-028	Reten de diferenciales	1	365,750	365,750	365,750	365,750		
42	73152101-028	Rulemanes palieres trasero	1	1,567,500	1,567,500	1,567,500	1,567,500		
43	73152101-028	Mano de obra	1	2,351,250	2,351,250	2,351,250	2,351,250		
44	73152101-028	Amortiguador trasero c/u	1	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500		

Lic. WILLIAMS MOREL  
Secretario de Administración  
y Finanzas

Lic. Alejandro Prante

K. Speranza M.  
Abogada  
Mat. C.S.J. 1º 30 184

45	73152101-028	Amortiguador delantero c/u	1	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500		
46	73152101-028	Hojas elásticas traseros	1	1,254,000	1,254,000	1,254,000	1,254,000		
47	73152101-028	Buje elástico	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
48	73152101-028	Buje parrilla inferior	1	836,000	836,000	836,000	836,000		
49	73152101-028	Buje barra estabilizadora	1	2,612,500	2,612,500	2,612,500	2,612,500		
50	73152101-028	Buje tensor de rueda	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
51	73152101-028	Buje amortiguador	1	836,000	836,000	836,000	836,000		
52	73152101-028	Rotulas p/ lado	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
53	73152101-028	Brazo pitman	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
54	73152101-028	Brazo Z	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
55	73152101-028	Mano de obra	1	1,567,500	1,567,500	1,567,500	1,567,500		
56	73152101-028	Disco de embrague	1	2,560,250	2,560,250	2,560,250	2,560,250		
57	73152101-028	Cojinete de empuje	1	2,351,250	2,351,250	2,351,250	2,351,250		
58	73152101-028	Plato de presión	1	2,403,500	2,403,500	2,403,500	2,403,500		
59	73152101-028	Rulemán piloto	1	627,000	627,000	627,000	627,000		
60	73152101-028	Juego reparación bomba central embrague	1	679,249	679,249	679,249	679,249		
61	73152101-028	Reten de bancada	1	679,250	679,250	679,250	679,250		
62	73152101-028	Juego reparo bomba auxiliar embrague	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
63	73152101-028	Mano de obra	1	2,403,500	2,403,500	2,403,500	2,403,500		
64	73152101-028	Pastillas de freno-ambos	1	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000		
65	73152101-028	Rectificar discos c/u	1	156,750	156,750	156,750	156,750		
66	73152101-028	Fibras, por cada rueda	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
67	73152101-028	Juego reparo bomba central freno	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
68	73152101-028	Bomba central de freno	1	888,250	888,250	888,250	888,250		
69	73152101-028	Juego reparación mordaza freno delantero c/u	1	627,000	627,000	627,000	627,000		
70	73152101-028	Tambor freno trasero- ambos	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
71	73152101-028	Servofreno	1	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000		
72	73152101-028	Cilindro de freno trasero	1	522,500	522,500	522,500	522,500		
73	73152101-028	Cabo flexible Frenos	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
74	73152101-028	Cabo de freno de mano	1	888,250	888,250	888,250	888,250		
75	73152101-028	Cementado zapatas frenos traseros	1	574,750	574,750	574,750	574,750		
76	73152101-028	Sensor ABS.	1	1,463,000	1,463,000	1,463,000	1,463,000		
77	73152101-028	Mano de obra	1	1,463,000	1,463,000	1,463,000	1,463,000		
78	73152101-028	Tablero	1	2,560,250	2,560,250	2,560,250	2,560,250		
79	73152101-028	Focos por unidad	1	156,750	156,750	156,750	156,750		
80	73152101-028	Palanca comando señaleros, luces	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
81	73152101-028	Regulador de voltaje	1	836,000	836,000	836,000	836,000		
82	73152101-028	Llave contacto	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
83	73152101-028	terminal de batería	1	83,600	83,600	83,600	83,600		
84	73152101-028	Control de batería	1	334,400	334,400	334,400	334,400		
85	73152101-028	Control de carga del alternador	1	313,500	313,500	313,500	313,500		
86	73152101-028	relay luz alta	1	156,750	156,750	156,750	156,750		
87	73152101-028	Recargar batería	1	313,500	313,500	313,500	313,500		
88	73152101-028	Reparación de motor de arranque	1	574,750	574,750	574,750	574,750		
89	73152101-028	Solenoido o automático del arranque	1	679,250	679,250	679,250	679,250		

Lic. WILLIAMS MOREL  
Secretario de Administración  
y Finanzas

Lic. Alejandro Prante

Abogado  
Mat. C.S. J. 1º 35.184

90	73152101-028	Bulbo de aceite	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
91	73152101-028	Bulbo de temperatura o Relay	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
92	73152101-028	Reparar alternador	1	888,250	888,250	888,250	888,250		
93	73152101-028	Correas de alternador	1	574,750	574,750	574,750	574,750		
94	73152101-028	Faros de luces laterales delanteros	1	679,250	679,250	679,250	679,250		
95	73152101-028	Cepillo de limpia parabrisas	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
96	73152101-028	Batería	1	1,515,250	1,515,250	1,515,250	1,515,250		
97	73152101-028	Busca huellas	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
98	73152101-028	Cable bujía	1	679,250	679,250	679,250	679,250		
99	73152101-028	Mano de obra	1	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000		
100	73152101-028	Correa dentada motor	1	501,600	501,600	501,600	501,600		
101	73152101-028	Reparación completa de tapa motor	1	1,515,250	1,515,250	1,515,250	1,515,250		
102	73152101-028	Rectificación de cigüeñal	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
103	73152101-028	Pistones	1	1,337,600	1,337,600	1,337,600	1,337,600		
104	73152101-028	Camisas (cilindros)	1	1,274,900	1,274,900	1,274,900	1,274,900		
105	73152101-028	Válvulas (admisión)	1	229,900	229,900	229,900	229,900		
106	73152101-028	Válvulas (escape)	1	229,900	229,900	229,900	229,900		
107	73152101-028	Guías de válvula	1	313,500	313,500	313,500	313,500		
108	73152101-028	Rectificación completa de motor	1	1,881,000	1,881,000	1,881,000	1,881,000		
109	73152101-028	Casquillo de vuela	1	1,306,250	1,306,250	1,306,250	1,306,250		
110	73152101-028	Casquillo de bancada	1	1,933,250	1,933,250	1,933,250	1,933,250		
111	73152101-028	Juegos de aro	1	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,299,000		
112	73152101-028	Correas Varias	1	1,933,250	1,933,250	1,933,250	1,933,250		
113	73152101-028	Bomba de aceite	1	1,985,500	1,985,500	1,985,500	1,985,500		
114	73152101-028	Juegos de junta motor	1	1,776,500	1,776,500	1,776,500	1,776,500		
115	73152101-028	Bujía	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
116	73152101-028	Limpieza y calibración de picos inyectores	1	1,463,000	1,463,000	1,463,000	1,463,000		
117	73152101-028	Bomba de combustible	1	11,704,000	11,704,000	11,704,000	11,704,000		
118	73152101-028	Bomba de agua	1	2,299,000	2,299,000	2,299,000	2,299,000		
119	73152101-028	Correa/cadena de distribución	1	1,515,250	1,515,250	1,515,250	1,515,250		
120	73152101-028	Polea ruleman tensor de correas	1	1,358,500	1,358,500	1,358,500	1,358,500		
121	73152101-028	Reten culata motor	1	313,500	313,500	313,500	313,500		
122	73152101-028	Reten frente motor	1	261,250	261,250	261,250	261,250		
123	73152101-028	Soporte motor	1	888,250	888,250	888,250	888,250		
124	73152101-028	Junta tapa balancin	1	418,000	418,000	418,000	418,000		
125	73152101-028	Radiador	1	5,016,000	5,016,000	5,016,000	5,016,000		
126	73152101-028	Regular válvulas	1	313,500	313,500	313,500	313,500		
127	73152101-028	Limpieza de tanque de combustible	1	470,250	470,250	470,250	470,250		
128	73152101-028	Mano de obra	1	8,616,667	8,616,667	8,616,667	8,616,667		
				<b>TOTALES</b>	<b>159,572,141</b>	<b>159,572,141</b>	<b>159,572,141</b>		

  
**Lic. WILLIAMS MOREL**  
 Secretario de Administración  
 y Finanzas



  
**Lic. Alejandro Prantte**

  
**Lic. A. Speranza M.**