



INFORME DE EVALUACIÓN

I. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de octubre de 2024, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" CON ID N° 449.749, elaborado en base a lo establecido en el Artículo 52 la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.-

Por sorteo realizado en la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones D.O.P., conforme al Memorandum DOP/COP N° 292/2024 de fecha 08 de octubre del 2024, fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" CON ID N° 449.749, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Abg. Ivan Lagranga, en representación de la Dirección Jurídica.
- ✓ Derlis Romero, en representación de la Dirección de Gestión Médica.

II. ANTECEDENTES:

Que, por MEMORANDUM DRT/DEM N° 0337/2023 identificada como MEM-0262-2023-000032 de fecha 12 de octubre de 2023, la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud, solicita el inicio del llamado a Licitación para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS"

Que, mediante Dictamen U.O.C. N° 54-1/24, de fecha 27 de agosto de 2024, la Unidad de Control y Verificación de Precios refiere que la convocatoria es por un monto total IVA incluido a contratar de Gs. 1.060.125.000 (Guaraníes Mil Sesenta Millones Ciento Veinticinco mil).-

Que, el llamado para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS", se encuentra incluido en el PAC 2024, con ID N° 449.749.-

Que por la Resolución C.A. N° 060-023/2024 de fecha 20 de agosto del 2024, se resolvió: Art. 1° Autorizar el llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley 7021/2022, su Decreto Reglamentario N° 2264/24, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).- Art. 4° Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración. Art. 5° Comunicar a quienes corresponda y archivar.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

Ivan Lagranga A.
Abog. Mat. N° 24.344
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

➤ **EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN:** para acreditar este extremo acompaña, **Perfil del proveedor N° 1813742** del 02 de octubre de 2024. De las verificaciones efectuadas en el sistema se puede concluir que la Firma **V&V S.A.**, se encuentra en estado "Activo" la representación de la firma es ejercida por **Vanessa Beatriz Scarone Zarate, Mirna Graciela Diaz González Y Alberto Esteban Caballero Colman.**

➤ **SOCIOS, DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES:**

- ✓ **VANESSA BEATRIZ SCARONE ZARATE, con C.I. N° 2.387.565.-**
- ✓ **MIRNA GRACIELA DIAZ GONZÁLEZ, con C.I. N° 1.212.824.-**
- ✓ **ALBERTO ESTEBAN CABALLERO COLMAN, con C.I. N° 2.517.199.-**

II- DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:

En lo relativo a la documentación de carácter no sustancial o formal, cumple de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que en caso de resultar seleccionada y/o adjudicada la firma deberá presentar, para la suscripción del contrato:

- a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.-
- d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.-
- e) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.-
- f) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.-

III- CONCLUSIÓN:

En base a la verificación realizada se puede concluir que las firmas **V & V S.A.**, cumplen con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la "**Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario N° 9823/2023.**", y a la documentación legal exigida en el pliego de bases y condiciones, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verificación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios, el análisis técnico de las ofertas y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación.-

INFORME SINARH

El reporte del Sistema SINARH desprende que las personas que ostentan la representación de la firma oferente no se encuentran ligadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social. Por lo tanto, se colige que las personas vinculadas a los oferentes, no se encuentran incursa en las prohibiciones del Art. 21 de la Ley 7021/22.-

REGISTRO DE INHABILITADOS

Se ha insertado el número de RUC de la empresa oferente en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que la misma no se encuentran inhabilitada para contratar con el Estado:

VI. CAPACIDAD FINANCIERA

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Contribuyente de IRE GENERAL.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente): Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los años 2021, 2022 y 2023.

Endeudamiento (pasivo total / activo total): No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los años 2021, 2022 y 2023.

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Van Lagaña A.
 Abog. Mat. N° 24.508
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida no deberá ser negativo en promedio de los años 2021, 2022 y 2023.

Capital Operativo (activo corriente pasivo corriente): El oferente, deberá poseer un capital positivo y no inferior al 15% (quince por ciento) del monto total de la oferta (en caso de contrato abierto por monto mínimo y monto máximo, **deberá ser por el monto máximo del llamado**), lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año (2023) pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado

		V&V S.A							
		2021		2022		2023		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	16.046.916.086	3,96	17.481.528.781	3,13	21.416.484.985	3,47	3,52	CUMPLE
	Pasivo corriente	4.048.961.401		5.581.316.238		6.174.604.533			
Endeudamiento	Pasivo total	6.100.283.333	0,37	6.985.208.170	0,39	10.578.496.465	0,48	0,41	CUMPLE
	Activo total	16.552.509.561		17.987.122.256		21.922.078.460			
Rentabilidad	Utilidad neta	517.451.175	0,09	519.689.858	0,09	341.667.909	0,06	0,08	CUMPLE
	Capital	6.000.000.000		6.000.000.000		6.000.000.000			
Capital	Activo corriente					21.416.484.985	15.241.880.452	159.018.750	CUMPLE
	Pasivo corriente					6.174.604.533			
									1.060.125.000

VII. EXPERIENCIA REQUERIDA/ NIVEL DE FACTURACION

Demstrar la experiencia en Provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación y Suministro de Accesorios a Equipos Biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2019 2020 2021 2022 2023) años. **En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.**

V&V S.A		
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS CONTRATOS Y/O FACTURAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 30 % COMO MÍNIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (2019 2020 2021 2022 2023).		
AÑO	CONTRATO Y/O FACTURA	MONTO
2023	LPN N° 115/23 - CONTRATO N° 115/2023	1.140.000.000
TOTAL		1.140.000.000
MONTO DE LA OFERTA		1.060.125.000
30 % DE LA OFERTA		318.037.500
		CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Ivan Lagragna A.
 Abog. Mat. N° 58.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

VIII. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

V&V S.A

MONTO MAXIMO :	Gs. 1.060.125.000.-
MONTO MINIMO:	Gs. 530.062.500.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0%	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0%	procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0%	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0%	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0%	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0%	procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0%	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0%	procedencia: Nacional
9	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0%	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0%	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0%	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0%	procedencia: Nacional
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.606.320	6.606.320	6.606.320	6.606.320	0%	procedencia: China
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.606.320	6.606.320	6.606.320	6.606.320	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagraña A.
 Abop. M.N. N° 58.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

00000263



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS” ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.730.400	1.730.400	1.730.400	1.730.400	0%	procedencia: China
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.730.400	1.730.400	1.730.400	1.730.400	0%	procedencia: China
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.584.400	2.584.400	2.584.400	2.584.400	0%	procedencia: China
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.584.400	2.584.400	2.584.400	2.584.400	0%	procedencia: China
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	0%	procedencia: China
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	0%	procedencia: China
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0%	procedencia: China
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	0%	procedencia: China
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	800.000	800.000	800.000	800.000	0%	procedencia: China
34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	798.350	798.350	798.350	798.350	0%	procedencia: China
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadoeslineale electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	711.200	711.200	711.200	711.200	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagraña A.
Abog. Mat. N° 56.566
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Dis Rubén Romero
Administración de Equipos e Insumos

000000262



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.926.400	1.926.400	1.926.400	1.926.400	0%	procedencia: China
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.392.800	5.392.800	5.392.800	5.392.800	0%	procedencia: China
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	0%	procedencia: China
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	0%	procedencia: China
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	0%	procedencia: China
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para posicion trendelemburg y trendelemburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	0%	procedencia: China
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	0%	procedencia: China
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	0%	procedencia: China
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.908.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000	0%	procedencia: China
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.908.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000	0%	procedencia: China
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.908.000	5.908.000	5.908.000	5.908.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagraña A.
 Abogado Mat. N° 24.344
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Rubén Romero
 Administración de Equipos e In...

0000000261



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0%	procedencia: China
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	0%	procedencia: China
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	0%	procedencia: China
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.437.600	9.437.600	9.437.600	9.437.600	0%	procedencia: China
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.437.600	9.437.600	9.437.600	9.437.600	0%	procedencia: China
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	0%	procedencia: China
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.472.000	2.472.000	2.472.000	2.472.000	0%	procedencia: China
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.692.000	3.692.000	3.692.000	3.692.000	0%	procedencia: China
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.692.000	3.692.000	3.692.000	3.692.000	0%	procedencia: China
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0%	procedencia: China
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0%	procedencia: China
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagrana A.
 Abog. Mat. N° 56.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
82	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	0%	procedencia: China
84	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	0%	procedencia: China
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision: Fichas de conexi3n de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.140.500	1.140.500	1.140.500	1.140.500	0%	procedencia: China
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexi3n de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	0%	procedencia: China
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.752.000	2.752.000	2.752.000	2.752.000	0%	procedencia: China
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.704.000	7.704.000	7.704.000	7.704.000	0%	procedencia: China
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabezera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.232.000	4.232.000	4.232.000	4.232.000	0%	procedencia: China
96	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabezera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0%	procedencia: China
98	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0%	procedencia: China
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0%	procedencia: China
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagranda A.
 Abogado
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

00000259



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0%	procedencia: China
106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.440.000	8.440.000	8.440.000	8.440.000	0%	procedencia: China
108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.440.000	8.440.000	8.440.000	8.440.000	0%	procedencia: China
110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.440.000	8.440.000	8.440.000	8.440.000	0%	procedencia: China
112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	0%	procedencia: China
114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	0%	procedencia: China
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0%	procedencia: China
116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0%	procedencia: China
118	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.956.320	6.956.320	6.956.320	6.956.320	0%	procedencia: China
120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.956.320	6.956.320	6.956.320	6.956.320	0%	procedencia: China
122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.400	2.080.400	2.080.400	2.080.400	0%	procedencia: China
124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.400	2.080.400	2.080.400	2.080.400	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagrera A.
 Abogado en J. y S. S. S. S.
 Director Jurídico
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Don
Artis Rubén Romero
 Director de Administración de Equipos e Insumos

000000258



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
126	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.400	2.934.400	2.934.400	2.934.400	0%	procedencia: China
128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.400	2.934.400	2.934.400	2.934.400	0%	procedencia: China
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0%	procedencia: China
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	0%	procedencia: China
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0%	procedencia: China
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.624.000	1.624.000	1.624.000	1.624.000	0%	procedencia: China
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.449.000	1.449.000	1.449.000	1.449.000	0%	procedencia: China
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.350	1.148.350	1.148.350	1.148.350	0%	procedencia: China
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.061.200	1.061.200	1.061.200	1.061.200	0%	procedencia: China
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.276.400	2.276.400	2.276.400	2.276.400	0%	procedencia: China
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.742.800	5.742.800	5.742.800	5.742.800	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagranga A.
 Abogado
 Director Jurídico
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

0104000257



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.312.400	3.312.400	3.312.400	3.312.400	0%	procedencia: China
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0%	procedencia: China
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0%	procedencia: China
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelemburg y trendelemburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.975.000	2.975.000	2.975.000	2.975.000	0%	procedencia: China
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.072.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	0%	procedencia: China
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	0%	procedencia: China
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.258.000	6.258.000	6.258.000	6.258.000	0%	procedencia: China
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.258.000	6.258.000	6.258.000	6.258.000	0%	procedencia: China
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.258.000	6.258.000	6.258.000	6.258.000	0%	procedencia: China
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	0%	procedencia: China
168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	0%	procedencia: China
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0%	procedencia: China

Ivan Lagraña A.
 Abog. Mat. N° 58.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Derlis Ruben Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

000000256

2024-11-01 07:35:21.741745-03



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
170	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.937.600	9.937.600	9.937.600	9.937.600	0%	procedencia: China
172	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.937.600	9.937.600	9.937.600	9.937.600	0%	procedencia: China
174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.972.000	2.972.000	2.972.000	2.972.000	0%	procedencia: China
176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.972.000	2.972.000	2.972.000	2.972.000	0%	procedencia: China
178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.192.000	4.192.000	4.192.000	4.192.000	0%	procedencia: China
180	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.192.000	4.192.000	4.192.000	4.192.000	0%	procedencia: China
182	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0%	procedencia: China
184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	0%	procedencia: China
186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0%	procedencia: China
188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0%	procedencia: China
190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagaña A.
 Abog. Mat. N° 56.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Rubén Romero
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Administración de
 Bienes e Insumos

13
 000255



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
192	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.640.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500	0%	procedencia: China
194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000	0%	procedencia: China
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.252.000	3.252.000	3.252.000	3.252.000	0%	procedencia: China
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.204.000	8.204.000	8.204.000	8.204.000	0%	procedencia: China
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.732.000	4.732.000	4.732.000	4.732.000	0%	procedencia: China
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0%	procedencia: China
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0%	procedencia: China
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0%	procedencia: China
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.960.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000	0%	procedencia: China
210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0%	procedencia: China
212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.940.000	8.940.000	8.940.000	8.940.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagaña A.
 Abog. Mat. N° 58.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

0000000254



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.940.000	8.940.000	8.940.000	8.940.000	0%	procedencia: China
216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.940.000	8.940.000	8.940.000	8.940.000	0%	procedencia: China
218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.130.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000	0%	procedencia: China
220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	0%	procedencia: China
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0%	procedencia: China
222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0%	procedencia: China
224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.516.320	7.516.320	7.516.320	7.516.320	0%	procedencia: China
226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.516.320	7.516.320	7.516.320	7.516.320	0%	procedencia: China
228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.400	2.640.400	2.640.400	2.640.400	0%	procedencia: China
230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.400	2.640.400	2.640.400	2.640.400	0%	procedencia: China
232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.424.400	3.424.400	3.424.400	3.424.400	0%	procedencia: China
234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.424.400	3.424.400	3.424.400	3.424.400	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagaraja A.
 Abogado, Mat. N° 54.584
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
236	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	0%	procedencia: China
238	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	0%	procedencia: China
240	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	0%	procedencia: China
242	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	0%	procedencia: China
244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	0%	procedencia: China
246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.708.350	1.708.350	1.708.350	1.708.350	0%	procedencia: China
248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.761.200	1.761.200	1.761.200	1.761.200	0%	procedencia: China
250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.836.400	2.836.400	2.836.400	2.836.400	0%	procedencia: China
252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.442.800	6.442.800	6.442.800	6.442.800	0%	procedencia: China
254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabeecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.012.400	4.012.400	4.012.400	4.012.400	0%	procedencia: China
256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabeecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000	0%	procedencia: China

Ivan Lagaña A.
Abogado, Matr. N° 58.588
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

0000000252

2024-11-01 07:35:21.741745-03



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000	0%	procedencia: China
260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.675.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000	0%	procedencia: China
262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.562.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000	0%	procedencia: China
264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	0%	procedencia: China
266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	0%	procedencia: China
268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	0%	procedencia: China
270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.958.000	6.958.000	6.958.000	6.958.000	0%	procedencia: China
272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.848.000	1.848.000	1.848.000	1.848.000	0%	procedencia: China
274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	0%	procedencia: China
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	0%	procedencia: China
276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.737.600	10.737.600	10.737.600	10.737.600	0%	procedencia: China
278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.737.600	10.737.600	10.737.600	10.737.600	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagraña A.
Abog. Mat. N° 58.588
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Rubén Romero
Administración de Equipos e Insumos

000010251



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.772.000	3.772.000	3.772.000	3.772.000	0%	procedencia: China
282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.772.000	3.772.000	3.772.000	3.772.000	0%	procedencia: China
284	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.892.000	4.892.000	4.892.000	4.892.000	0%	procedencia: China
286	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.892.000	4.892.000	4.892.000	4.892.000	0%	procedencia: China
288	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0%	procedencia: China
290	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0%	procedencia: China
292	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0%	procedencia: China
294	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	0%	procedencia: China
296	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0%	procedencia: China
298	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	30.000	30.000	0%	procedencia: China
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.440.500	2.440.500	2.440.500	2.440.500	0%	procedencia: China
300	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexon de tres pines para los actuadoeslineale electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.516.000	2.516.000	2.516.000	2.516.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagrana A.
 Apog. Mat. N° 31.588
 Director Jurídico
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Dirección Administración de Equipos e Insumos



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 “CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS” ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
302	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.052.000	4.052.000	4.052.000	4.052.000	0%	procedencia: China
304	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	300.000	300.000	0%	procedencia: China
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.204.000	9.204.000	9.204.000	9.204.000	0%	procedencia: China
306	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.732.000	5.732.000	5.732.000	5.732.000	0%	procedencia: China
308	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piceera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0%	procedencia: China
310	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piceera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0%	procedencia: China
312	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0%	procedencia: China
314	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.660.000	3.660.000	3.660.000	3.660.000	0%	procedencia: China
316	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0%	procedencia: China
318	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.940.000	9.940.000	9.940.000	9.940.000	0%	procedencia: China
320	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.940.000	9.940.000	9.940.000	9.940.000	0%	procedencia: China
322	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piceera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.940.000	9.940.000	9.940.000	9.940.000	0%	procedencia: China

2024-11-01 07:35:21.741745-03

Ivan Lagrana A.
 Abog. May. N° 58.588
 Direccion Juridica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

000000219



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	Precio Total REFERENCIAL	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Variación Porcentual	Características
324	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piccera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000	0%	procedencia: China
326	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	10.000	10.000	0%	procedencia: China
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0%	procedencia: China
328	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	200.000	200.000	0%	procedencia: China
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	0%	procedencia: China
330	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	500.000	500.000	0%	procedencia: China
Monto Total Referencial						711.608.270	Monto Total	711.608.270	0%	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Ivan Lagraña A.
 Abog. Mat. N° 58.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

2024-11-01 07:35:21.741745-03

00000218



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

IX. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Por medio de la presente, la parte técnica de la comisión evaluadora conformada para la LPN N° 39/24 da a conocer el resultado de la evaluación técnica.

Después de verificar la oferta presentada por la firma V&V S.A., se ha constatado que cumple con las especificaciones técnicas y la documentación solicitada, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

X. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FORMALES

Table with 2 columns: Requiritos documentales and V&V S.A. Rows include: Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**), Certificado de Producto y Empleo Nacional, Certificado de Cumplimiento Tributario, Patente comercial, Declaración Jurada de "Declaración de Personas", CAPACIDAD FINANCIERA (Balance General), EXPERIENCIA REQUERIDA (Copia de Contratos, Presentación como mínimo de 3 Certificados), CAPACIDAD TECNICA (Autorización del Fabricante, Cumplimiento total del Protocolo, Listado y certificación, etc.)

XI. RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS RECTORES de la Ley N° 7021/22 y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones y las Resoluciones que se encuentran vigentes, se eleva a consideración de la Maxima Autoridad el presente informe de evaluación con la sugerencia de:

Ivan Lagraña A. Abog. Mat. N° 56.586 Dirección Jurídica INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Derlis Rubén Romero Sección Administración de Equipos e Insumos INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 449.749

ADJUDICAR LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" CON ID N° 449.749 a la firma: V&V S.A, por un monto maximo de Gs. 1.060.125.000 (Guaraníes Mil Sesenta Millones Ciento Veinticinco mil) IVA INCLUIDO, por cumplir con las condiciones técnicas y legales exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones.

Monto total adjudicado en la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" CON ID N° 449.749, por el monto máximo de Gs. 1.060.125.000 (Guaraníes Mil Sesenta Millones Ciento Veinticinco mil) IVA INCLUIDO, conforme al Anexo I del presente Informe.

XII. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Personas Físicas/ Jurídicas

- Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
- Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
- Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
- En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
- Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22

Es nuestro informe.


Ivan Lagaña A.
Abog. Mat. N° 58.588
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL


INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKURAT

00245

ANEXO I

V&V.S.A

MONTO MAXIMO :	Gs. 1.060.125.000.-
MONTO MINIMO:	Gs. 530.062.500.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia: Nacional
3	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
5	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	procedencia: Nacional
7	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia: Nacional
9	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama ecanica de internacion, Marca: Aegean, Modelo: AG-BM005 Instalados en el rango 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 0 a 50 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	procedencia: Nacional
11	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 51 a 200 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.750.000	1.750.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mantenimiento Correctivo sin provision de Respuestos del equipo Cama de internacion con balanza para cuidados ecanica, Marca: Aegean, Modelo: AG-BY004 Instalados en el rango de 201 a 450 Km.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	procedencia: Nacional
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.606.320	6.606.320	procedencia: China
14	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.606.320	6.606.320	procedencia: China
16	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.730.400	1.730.400	procedencia: China
18	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.730.400	1.730.400	procedencia: China
20	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China

Ivan Laguna A.
 Abog. Mat. N° 56.348
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos y Suministros

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Gerencia de Contrataciones
 2024-11-01 07:35:21.741745-03

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Agg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

00000244

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.584.400	2.584.400	procedencia: China
22	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.584.400	2.584.400	procedencia: China
24	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.435.000	1.435.000	procedencia: China
26	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.295.000	1.295.000	procedencia: China
28	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	procedencia: China
30	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.274.000	1.274.000	procedencia: China
32	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	800.000	800.000	procedencia: China
34	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision: Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	798.350	798.350	procedencia: China
36	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineale electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	711.200	711.200	procedencia: China
38	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.926.400	1.926.400	procedencia: China
40	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.392.800	5.392.800	procedencia: China
42	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China

Ivan Laguarda A. Director Jurídico

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Darlis Rubén Romero Sección Administración de

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Libros

Abg. Jaime Caballero Gerente



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

00000243

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.962.400	2.962.400	procedencia: China
44	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.625.000	2.625.000	procedencia: China
46	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.625.000	2.625.000	procedencia: China
48	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal electrico para posicion trendelburg y trendelburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.625.000	2.625.000	procedencia: China
50	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelburg y trendelburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.722.000	1.722.000	procedencia: China
52	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.575.000	1.575.000	procedencia: China
54	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.908.000	5.908.000	procedencia: China
56	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.908.000	5.908.000	procedencia: China
58	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.908.000	5.908.000	procedencia: China
60	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.141.000	1.141.000	procedencia: China
62	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: China
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.435.000	1.435.000	procedencia: China
64	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad	1	9.437.600	9.437.600	procedencia: China

Ivan Lagrera A.
Abog. Mat. N° 50.508
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Administración y Justicia

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Administración y Justicia

2024-11-08 14:55:27-741745-03



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

0000242

Item	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
66	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.437.600	9.437.600	procedencia: China
68	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.472.000	2.472.000	procedencia: China
70	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.472.000	2.472.000	procedencia: China
72	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.692.000	3.692.000	procedencia: China
74	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de picera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.692.000	3.692.000	procedencia: China
76	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de picera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.050.000	2.050.000	procedencia: China
78	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.850.000	1.850.000	procedencia: China
80	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.000.000	2.000.000	procedencia: China
82	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
83	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.820.000	1.820.000	procedencia: China
84	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
85	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.570.000	1.570.000	procedencia: China
86	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
87	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.140.500	1.140.500	procedencia: China

Ivan Laguna A.
 Abog. M.B. N° 566
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

2024-11-07 07:35:21:741745-03

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Ldo. Marcelo Gordon
 Director General de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

00000241

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
88	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexión de tres pines para los actuadores lineales eléctricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
89	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Bulones de puntos de flexión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.016.000	1.016.000	procedencia: China
90	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
91	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Fuente de alimentación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.752.000	2.752.000	procedencia: China
92	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
93	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	7.704.000	7.704.000	procedencia: China
94	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
95	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la cabezera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.232.000	4.232.000	procedencia: China
96	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal mecánica para el movimiento de la cabezera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
97	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal eléctrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	procedencia: China
98	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal mecánica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
99	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal eléctrico para elevación de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	procedencia: China
100	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal mecánica para elevación de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
101	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Actuador lineal eléctrico para posición trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.750.000	3.750.000	procedencia: China
102	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal mecánica para posición trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
103	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Baterías de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.460.000	2.460.000	procedencia: China
104	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterías de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
105	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	procedencia: China
106	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
107	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.440.000	8.440.000	procedencia: China
108	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
109	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabezera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.440.000	8.440.000	procedencia: China
110	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecánica de la cabezera	unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China

Ivan Laguna A.
 Abog. Matr. N° 56.548
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Doris Rubén Romero
 Sección Administración de
 Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Diego Bordon
 Director
 Gerencia de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

00000240

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
111	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piciera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.440.000	8.440.000	procedencia: China
112	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piciera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
113	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.630.000	1.630.000	procedencia: China
114	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: China
115	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.050.000	2.050.000	procedencia: China
116	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
117	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	11.500.000	11.500.000	procedencia: China
118	80111613-9999	Mano de obra por cambiob de Balanza de pesaje integrada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
119	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.956.320	6.956.320	procedencia: China
120	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
121	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.956.320	6.956.320	procedencia: China
122	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
123	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.400	2.080.400	procedencia: China
124	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
125	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.400	2.080.400	procedencia: China
126	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
127	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.400	2.934.400	procedencia: China
128	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
129	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piciera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.934.400	2.934.400	procedencia: China
130	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piciera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
131	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.000	1.785.000	procedencia: China
132	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China

Ivan Lagrera A.
Abog. Mat. N. 2330
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimientos
2024
07:35:21.741745-03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
Gerencia de Abastecimientos



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

0000239

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
133	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.645.000	1.645.000	procedencia: China
134	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
135	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.000	1.785.000	procedencia: China
136	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
137	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.624.000	1.624.000	procedencia: China
138	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
139	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.449.000	1.449.000	procedencia: China
140	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
141	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.148.350	1.148.350	procedencia: China
142	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexon de tres pines para los actuadores lineal electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
143	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.061.200	1.061.200	procedencia: China
144	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
145	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.276.400	2.276.400	procedencia: China
146	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
147	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.742.800	5.742.800	procedencia: China
148	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
149	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.312.400	3.312.400	procedencia: China
150	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabebecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
151	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.975.000	2.975.000	procedencia: China
152	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
153	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.975.000	2.975.000	procedencia: China
154	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China

Ivan Lagaraja A.
Abogado - Nº 56.588
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jairo Bordon
Gerencia de Asesoría Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Jairo Cahallero
Gerencia de Asesoría Jurídica



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

00009238

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
155	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal eléctrico para posición trendelburg y trendelburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.975.000	2.975.000	procedencia: China
156	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelburg y trendelburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
157	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.072.000	2.072.000	procedencia: China
158	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
159	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.925.000	1.925.000	procedencia: China
160	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
161	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.258.000	6.258.000	procedencia: China
162	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
163	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.258.000	6.258.000	procedencia: China
164	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
165	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.258.000	6.258.000	procedencia: China
166	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la picera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
167	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.491.000	1.491.000	procedencia: China
168	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: China
169	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.785.000	1.785.000	procedencia: China
170	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
171	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.937.600	9.937.600	procedencia: China
172	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
173	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.937.600	9.937.600	procedencia: China
174	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
175	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.972.000	2.972.000	procedencia: China
176	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
177	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.972.000	2.972.000	procedencia: China

Ivan Laguarda A.
 Abog. Mat. N.º 24.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

2024-11-01 07:35:21 741745-03

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

00000237

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
178	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
179	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.192.000	4.192.000	procedencia: China
180	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
181	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de picera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.192.000	4.192.000	procedencia: China
182	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de picera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
183	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	procedencia: China
184	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
185	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.350.000	2.350.000	procedencia: China
186	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
187	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	procedencia: China
188	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
189	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.320.000	2.320.000	procedencia: China
190	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
191	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.070.000	2.070.000	procedencia: China
192	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
193	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.640.500	1.640.500	procedencia: China
194	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadoeslineale electrico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
195	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.516.000	1.516.000	procedencia: China
196	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
197	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.252.000	3.252.000	procedencia: China
198	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
199	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.204.000	8.204.000	procedencia: China

Ivan Laguna A. Abog. Mat. N° 56.566 Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Derlis Ruben Romero Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Lic. M. Bordon

2024-11-01 07:35:24 9201745068

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL X Abg. Jaime Caballero GERENTE Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUAI

00000236

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
200	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
201	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.732.000	4.732.000	procedencia: China
202	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabeceera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
203	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	procedencia: China
204	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
205	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	procedencia: China
206	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
207	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelburg y trendelburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.250.000	4.250.000	procedencia: China
208	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelburg y trendelburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
209	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.960.000	2.960.000	procedencia: China
210	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
211	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.750.000	2.750.000	procedencia: China
212	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
213	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.940.000	8.940.000	procedencia: China
214	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
215	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.940.000	8.940.000	procedencia: China
216	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
217	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.940.000	8.940.000	procedencia: China
218	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
219	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.130.000	2.130.000	procedencia: China
220	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: China
221	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	procedencia: China
222	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: China

Ivan Lagranda
Abog. Mat. N° 543067
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Sección de Contrataciones
2024-11-01 10:35:21 741743-03

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

00010235

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
223	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	12.000.000	12.000.000	procedencia: China
224	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China
225	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	7.516.320	7.516.320	procedencia: China
226	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China
227	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	7.516.320	7.516.320	procedencia: China
228	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China
229	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	2.640.400	2.640.400	procedencia: China
230	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China
231	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	2.640.400	2.640.400	procedencia: China
232	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China
233	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	3.424.400	3.424.400	procedencia: China
234	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: China
235	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de picera de la Cama	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	3.424.400	3.424.400	procedencia: China
236	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de picera de la Cama	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: China
237	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	2.345.000	2.345.000	procedencia: China
238	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China
239	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	2.345.000	2.345.000	procedencia: China
240	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China
241	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	2.345.000	2.345.000	procedencia: China
242	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	300.000	300.000	procedencia: China
243	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	1.995.000	1.995.000	procedencia: China
244	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	30.000	30.000	procedencia: China

Ivan Lagrera A.
Abog. Mision 36.586
Direccion Juridica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

2024-01-09
Gerencia de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAY REKUAI

0000234

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
245	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.820.000	1.820.000	procedencia: China
246	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
247	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.708.350	1.708.350	procedencia: China
248	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
249	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.761.200	1.761.200	procedencia: China
250	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
251	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.836.400	2.836.400	procedencia: China
252	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
253	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.442.800	6.442.800	procedencia: China
254	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
255	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.012.400	4.012.400	procedencia: China
256	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
257	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.675.000	3.675.000	procedencia: China
258	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
259	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.675.000	3.675.000	procedencia: China
260	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
261	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.675.000	3.675.000	procedencia: China
262	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelenburg y trendelenburg invertido	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
263	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.562.000	2.562.000	procedencia: China
264	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
265	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.415.000	2.415.000	procedencia: China
266	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
267	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	unidad de medida: Unidad	1	6.958.000	6.958.000	procedencia: China

Ivan Lagranga A.
 Abog. Mat. N° 56.588
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Derlis Ruben Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
 Lic. **Diego Bordon**
 Director Operativa de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 GERENTE
 Gerencia de Abastecimiento y Mantenimiento

2024-11-01 07:35:21-7417436



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

00000233

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
			presentación: EVENTO				
268	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecanica de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
269	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecanico de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.958.000	6.958.000	procedencia: China
270	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecanica de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
271	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevación mecanico de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.958.000	6.958.000	procedencia: China
272	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevación mecanica de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
273	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.848.000	1.848.000	procedencia: China
274	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	procedencia: China
275	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.275.000	2.275.000	procedencia: China
276	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
277	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.737.600	10.737.600	procedencia: China
278	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
279	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.737.600	10.737.600	procedencia: China
280	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la cabeza lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
281	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.772.000	3.772.000	procedencia: China
282	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
283	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.772.000	3.772.000	procedencia: China
284	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda lateral de la Seccion de la pierna lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
285	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.892.000	4.892.000	procedencia: China
286	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de Cabecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
287	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.892.000	4.892.000	procedencia: China
288	80111613-9999	Mano de obra por cambio de de Baranda de piecera de la Cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	procedencia: China
289	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	procedencia: China

Ivan Lagrón A.
 Abog. Matr. N.º 156.586
 Dirección Jurídica
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Delis Ruben Romero
 Sección Administración de Equipos e Insumos

Lic. No. Celso Bordon
 Director General
 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
 Gerente
 Gerencia de Operaciones

2024-11-01 07:35:21.741745



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

00000232

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
290	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baranda de Ruedas silenciosas de 12 mm	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
291	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	procedencia: China
292	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Pedal de accionamiento del sistema de frenado, sistema neutro y movimiento lineal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
293	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	procedencia: China
294	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Palanca de accionamiento de CPR manual	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
295	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.850.000	2.850.000	procedencia: China
296	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Colchon articulado	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
297	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.600.000	2.600.000	procedencia: China
298	80111613-9999	Mano de obra por cambio de colchoneta base articulada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	procedencia: China
299	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.440.500	2.440.500	procedencia: China
300	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fichas de conexion de tres pines para los actuadores lineales electricos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
301	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.516.000	2.516.000	procedencia: China
302	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Bulones de puntos de flexion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
303	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Fuente de alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.052.000	4.052.000	procedencia: China
304	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Fuente de Alimentacion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	procedencia: China
305	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.204.000	9.204.000	procedencia: China
306	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Placa de control principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
307	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.732.000	5.732.000	procedencia: China
308	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la cabecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
309	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.250.000	5.250.000	procedencia: China
310	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para el movimiento de la piecera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	500.000	500.000	procedencia: China
311	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.250.000	5.250.000	procedencia: China
312	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para elevacion de la cama	unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China

Ivan Lagranda
ABO. N.º 15.356
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derlis Rubén Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

2024-11-01 07:35:21 (741745-03)

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Mario Bordon
Dirección de Contratos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime C. Castillo
Gerencia de Asesoría Técnica



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

0000231

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
313	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Actuador lineal electrico para posicion trendelburg y trendelburg invertido	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	5.250.000	5.250.000	procedencia: China
314	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Actuador lineal ecanica para ecanica trendelburg y trendelburg invertido	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China
315	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Baterias de respaldo	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	3.660.000	3.660.000	procedencia: China
316	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Baterias de respaldo	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: China
317	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Interruptor ON/OFF	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	3.450.000	3.450.000	procedencia: China
318	80111613-9999	Mano de obra por cambio de interruptor ON/OFF	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: China
319	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cama	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	9.940.000	9.940.000	procedencia: China
320	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cama	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China
321	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la cabecera	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	9.940.000	9.940.000	procedencia: China
322	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la cabecera	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China
323	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Sistema de refuerzo de elevacion mecanico de la piecera	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	9.940.000	9.940.000	procedencia: China
324	80111613-9999	Mano de obra por cambio de sistema de refuerzo de elevacion ecanica de la piecera	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China
325	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Porta suero	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	2.640.000	2.640.000	procedencia: China
326	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Porta Suero	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	10.000	10.000	procedencia: China
327	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provision de FS3421: Manija de agarre	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	3.250.000	3.250.000	procedencia: China
328	80111613-9999	Mano de obra por cambio de manija de agarre	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	200.000	200.000	procedencia: China
329	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provision de Balanza de pesaje integrada	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	12.500.000	12.500.000	procedencia: China
330	80111613-9999	Mano de obra por cambio de Balanza de pesaje integrada	presentación: EVENTO unidad de medida: Unidad	1	500.000	500.000	procedencia: China

Monto total adjudicado a la firma V&V S.A en la LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 39/24 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA AEGEAN PERTENECIENTES AL IPS" CON ID N° 449.749, por el monto máximo de Gs. 1.060.125.000 (Guaranies Mil Sesenta Millones Ciento Veinticinco mil) IVA INCLUIDO.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Derhs Ruben Romero
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director
Ejecutivo de Contratación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Jaime Caballero
GERENTE
Gerencia de Abastecimiento y Logística