



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

|      |      | DERLIS ARISTIDES SERNA ROMAN  |           |             |          |   |   | Carlos José Ortigosa Moreno |             |          |   |   | PAMIAQ S.A. |             |          |   |   |
|------|------|---|-----------|-------------|----------|---|---|-----------------------------|-------------|----------|---|---|-------------|-------------|----------|---|---|
| Lote | Item | Descripción   | Marca     | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca                       | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca       | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1    | 1    | Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Cambio de 4 (cuatro) filtros (sedimento)             | No aplica | Nacional    | 1        | 356.000                                       | 356.000                                     | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 525.000                                       | 525.000                                     | No Aplica   | Nacional    | 1        | 445.000                                       | 445.000                                     |
| 1    | 2    | Mantenimiento Preventivo - Modelo AQUA 103 - Oficina Central - Mano de Obra   | No aplica | Nacional    | 1        | 75.000  | 75.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 115.000                                       | 115.000                                     | No Aplica   | Nacional    | 1        | 97.000  | 97.000                                      |
| 1    | 3    | Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+3)                   | No aplica | Nacional    | 1        | 250.000                                       | 250.000                                     | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 388.333                                       | 388.333                                     | No Aplica   | Nacional    | 1        | 329.000                                       | 329.000                                     |
| 1    | 4    | Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de Obra  | No aplica | Nacional    | 1        | 83.000  | 83.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 111.667                                       | 111.667                                     | No Aplica   | Nacional    | 1        | 94.000  | 94.000                                      |
| 1    | 5    | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Carga de gas refrigerante freon     | No aplica | Nacional    | 1        | 75.000  | 75.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 75.750  | 75.750                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 110.000                                       | 110.000                                     |
| 1    | 6    | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 60.000  | 60.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 60.000  | 60.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 75.000  | 75.000                                      |
| 1    | 7    | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de llave de paso SV1         | No aplica | Nacional    | 1        | 35.000  | 35.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 37.000  | 37.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 75.000  | 75.000                                      |
| 1    | 8    | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 11.000  | 11.000                                      |
| 1    | 9    | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de ducto                     | No aplica | Nacional    | 1        | 40.000  | 40.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 41.500  | 41.500                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 11.000  | 11.000                                      |
| 1    | 10   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 25.000  | 25.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 26.750  | 26.750                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 31.000  | 31.000                                      |
| 1    | 11   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del filtro de sílica del gas | No aplica | Nacional    | 1        | 35.000  | 35.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 37.000  | 37.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 37.000  | 37.000                                      |
| 1    | 12   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 30.000  | 30.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 31.250  | 31.250                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 31.000  | 31.000                                      |
| 1    | 13   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de conector codo de 1/4      | No aplica | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 11.250  | 11.250                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      |
| 1    | 14   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 9.500   | 9.500                                       | No Aplica   | Nacional    | 1        | 8.000   | 8.000                                       |
| 1    | 15   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de union conector            | No aplica | Nacional    | 1        | 7.000   | 7.000                                       | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 7.250   | 7.250                                       | No Aplica   | Nacional    | 1        | 7.000   | 7.000                                       |
| 1    | 16   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 8.000   | 8.000                                       |
| 1    | 17   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de manguera por metro        | No aplica | Nacional    | 1        | 7.000   | 7.000                                       | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 7.625   | 7.625                                       | No Aplica   | Nacional    | 1        | 8.000   | 8.000                                       |
| 1    | 18   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 8.000   | 8.000                                       |
| 1    | 19   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de flotador                  | No aplica | Nacional    | 1        | 50.000  | 50.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 50.000  | 50.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 56.000  | 56.000                                      |
| 1    | 20   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 20.000  | 20.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 21.250  | 21.250                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 18.000  | 18.000                                      |
| 1    | 21   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de grifo                     | No aplica | Nacional    | 1        | 40.000  | 40.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 42.500  | 42.500                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 44.000  | 44.000                                      |
| 1    | 22   | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central      | No aplica | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica                   | Nacional    | 1        | 10.000  | 10.000                                      | No Aplica   | Nacional    | 1        | 11.000  | 11.000                                      |



|   |    |  |           |          |   |         |         |           |          |   |         |         |           |          |   |         |         |
|---|----|--|-----------|----------|---|---------|---------|-----------|----------|---|---------|---------|-----------|----------|---|---------|---------|
| 1 | 23 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua fría     | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.250  | 16.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 1 | 24 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 1 | 25 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de niple de agua caliente | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.250  | 16.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 1 | 26 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 26.250  | 26.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 1 | 27 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de termostato de frío     | No aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 50.000  | 50.000  |
| 1 | 28 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 33.750  | 33.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 34.000  | 34.000  |
| 1 | 29 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de bimetálicos            | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 27.500  | 27.500  | No Aplica | Nacional | 1 | 27.000  | 27.000  |
| 1 | 30 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.250  | 16.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 1 | 31 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de resistencia            | No aplica | Nacional | 1 | 50.000  | 50.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 52.000  | 52.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 52.500  | 52.500  |
| 1 | 32 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.250  | 16.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.500  | 16.500  |
| 1 | 33 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Pintura completa                 | No aplica | Nacional | 1 | 75.000  | 75.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 83.750  | 83.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 84.000  | 84.000  |
| 1 | 34 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 95.000  | 95.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 109.000 | 109.000 |
| 1 | 35 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor compresor        | No aplica | Nacional | 1 | 450.000 | 450.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 422.500 | 422.500 | No Aplica | Nacional | 1 | 560.000 | 560.000 |
| 1 | 36 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 77.500  | 77.500  | No Aplica | Nacional | 1 | 95.000  | 95.000  |
| 1 | 37 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de transformador          | No aplica | Nacional | 1 | 105.000 | 105.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 103.750 | 103.750 | No Aplica | Nacional | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 1 | 38 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.500  | 25.500  |
| 1 | 39 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de carcasa frontal        | No aplica | Nacional | 1 | 350.000 | 350.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 450.000 | 450.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1 | 40 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 60.000  | 60.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 63.750  | 63.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 50.000  | 50.000  |
| 1 | 41 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de porta vasos            | No aplica | Nacional | 1 | 59.000  | 59.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 58.750  | 58.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 1 | 42 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 43 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de rejillas               | No aplica | Nacional | 1 | 35.000  | 35.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 40.750  | 40.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000  |
| 1 | 44 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 13.000  | 13.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 1 | 45 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio tapón de desague del      | No aplica | Nacional | 1 | 7.000   | 7.000   | No Aplica | Nacional | 1 | 7.250   | 7.250   | No Aplica | Nacional | 1 | 7.500   | 7.500   |
| 1 | 46 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 18.750  | 18.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 1 | 47 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de motor del ventilador   | No aplica | Nacional | 1 | 85.000  | 85.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 87.500  | 87.500  | No Aplica | Nacional | 1 | 94.000  | 94.000  |
| 1 | 48 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central   | No aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 41.250  | 41.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 45.000  | 45.000  |
|   |    | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua fría   | No aplica | Nacional | 1 | 99.000  | 99.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 112.500 | 112.500 | No Aplica | Nacional | 1 | 135.000 | 135.000 |



|   |    |   |           |          |   |         |         |           |          |   |         |         |           |          |   |         |         |
|---|----|---|-----------|----------|---|---------|---------|-----------|----------|---|---------|---------|-----------|----------|---|---------|---------|
| 1 | 50 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central  | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 75.000  | 75.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 90.000  | 90.000  |
| 1 | 51 | AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio del tanque de agua   | No aplica | Nacional | 1 | 175.000 | 175.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 202.500 | 202.500 | No Aplica | Nacional | 1 | 243.000 | 243.000 |
| 1 | 52 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central  | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 75.000  | 75.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 90.000  | 90.000  |
| 1 | 53 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Cambio de sensor de temperatura | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 21.750  | 21.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 27.000  | 27.000  |
| 1 | 54 | Mantenimiento Correctivo - Modelo AQUA 103 - Modelo PFQ2000 - Oficina Central - Mano de obra - Oficina Central  | No aplica | Nacional | 1 | 32.000  | 32.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 31.250  | 31.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 36.000  | 36.000  |
| 1 | 55 | Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de 2 (dos) filtros (PRE C+5)                         | No aplica | Nacional | 1 | 250.000 | 250.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 388.333 | 388.333 | No Aplica | Nacional | 1 | 349.000 | 349.000 |
| 1 | 56 | Mantenimiento Preventivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de Obra  | No aplica | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 175.000 | 175.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 157.500 | 157.500 |
| 1 | 57 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Carga de gas refrigerante freon 134a                        | No aplica | Nacional | 1 | 85.000  | 85.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 86.325  | 86.325  | No Aplica | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 1 | 58 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 71.438  | 71.438  | No Aplica | Nacional | 1 | 90.000  | 90.000  |
| 1 | 59 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de llave de paso SV1                                 | No aplica | Nacional | 1 | 35.000  | 35.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 44.025  | 44.025  | No Aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  |
| 1 | 60 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 12.875  | 12.875  | No Aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 1 | 61 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de ducto   | No aplica | Nacional | 1 | 45.000  | 45.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 48.200  | 48.200  | No Aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 1 | 62 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 42.550  | 42.550  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 1 | 63 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del filtro de sílica del gas refrigerante            | No aplica | Nacional | 1 | 41.000  | 41.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 41.000  | 41.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 50.000  | 50.000  |
| 1 | 64 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 33.000  | 33.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 33.000  | 33.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000  |
| 1 | 65 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de conector codo de 1/4 para tipo cañería            | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 18.250  | 18.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 1 | 66 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 9.500   | 9.500   | No Aplica | Nacional | 1 | 9.775   | 9.775   | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 67 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de union conector                                    | No aplica | Nacional | 1 | 7.500   | 7.500   | No Aplica | Nacional | 1 | 7.350   | 7.350   | No Aplica | Nacional | 1 | 8.000   | 8.000   |
| 1 | 68 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.525  | 10.525  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 69 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de manguera por metro                                | No aplica | Nacional | 1 | 9.000   | 9.000   | No Aplica | Nacional | 1 | 9.000   | 9.000   | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 70 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.525  | 10.525  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 71 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de flotador  | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 58.100  | 58.100  | No Aplica | Nacional | 1 | 70.000  | 70.000  |
| 1 | 72 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 28.375  | 28.375  | No Aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 1 | 73 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de grifo   | No aplica | Nacional | 1 | 49.000  | 49.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 47.900  | 47.900  | No Aplica | Nacional | 1 | 55.000  | 55.000  |
| 1 | 74 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 12.050  | 12.050  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 75 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua fría                                | No aplica | Nacional | 1 | 16.000  | 16.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.625  | 16.625  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 1 |    | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra - Oficina Central                              | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 27.375  | 27.375  | No Aplica | Nacional | 1 | 34.200  | 34.200  |



|   |     |  |           |          |   |         |         |           |          |   |         |         |           |          |   |         |         |
|---|-----|--|-----------|----------|---|---------|---------|-----------|----------|---|---------|---------|-----------|----------|---|---------|---------|
| 1 | 77  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de niple de agua caliente             | No aplica | Nacional | 1 | 16.000  | 16.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 16.625  | 16.625  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.900  | 20.900  |
| 1 | 78  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 28.625  | 28.625  | No Aplica | Nacional | 1 | 25.000  | 25.000  |
| 1 | 79  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de termostato de frío                 | No aplica | Nacional | 1 | 35.000  | 35.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 43.550  | 43.550  | No Aplica | Nacional | 1 | 50.000  | 50.000  |
| 1 | 80  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 41.500  | 41.500  | No Aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000  |
| 1 | 81  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de bimetalicos                        | No aplica | Nacional | 1 | 33.000  | 33.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 31.425  | 31.425  | No Aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  |
| 1 | 82  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 19.050  | 19.050  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 1 | 83  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de resistencia                        | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 60.000  | 60.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 70.000  | 70.000  |
| 1 | 84  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 19.875  | 19.875  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 1 | 85  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Pintura completa                             | No aplica | Nacional | 1 | 75.000  | 75.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 84.750  | 84.750  | No Aplica | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 1 | 86  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 95.000  | 95.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 114.625 | 114.625 | No Aplica | Nacional | 1 | 140.000 | 140.000 |
| 1 | 87  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor compresor                    | No aplica | Nacional | 1 | 450.000 | 450.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 453.750 | 453.750 | No Aplica | Nacional | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 1 | 88  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 85.000  | 85.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 95.000  | 95.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 1 | 89  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de transformador                      | No aplica | Nacional | 1 | 95.000  | 95.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 106.250 | 106.250 | No Aplica | Nacional | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 1 | 90  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 31.500  | 31.500  | No Aplica | Nacional | 1 | 35.000  | 35.000  |
| 1 | 91  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de carcasa frontal                    | No aplica | Nacional | 1 | 350.000 | 350.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 450.000 | 450.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 1 | 92  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 75.000  | 75.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 80.000  | 80.000  |
| 1 | 93  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de porta vasos                        | No aplica | Nacional | 1 | 59.000  | 59.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 64.250  | 64.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 75.000  | 75.000  |
| 1 | 94  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 11.250  | 11.250  | No Aplica | Nacional | 1 | 10.000  | 10.000  |
| 1 | 95  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de rejillas                           | No aplica | Nacional | 1 | 35.000  | 35.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 38.325  | 38.325  | No Aplica | Nacional | 1 | 45.000  | 45.000  |
| 1 | 96  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 22.000  | 22.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 22.000  | 22.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 15.000  | 15.000  |
| 1 | 97  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio tapon de desagüe del tanque           | No aplica | Nacional | 1 | 7.000   | 7.000   | No Aplica | Nacional | 1 | 7.375   | 7.375   | No Aplica | Nacional | 1 | 8.000   | 8.000   |
| 1 | 98  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 21.125  | 21.125  | No Aplica | Nacional | 1 | 20.000  | 20.000  |
| 1 | 99  | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de motor del ventilador               | No aplica | Nacional | 1 | 85.000  | 85.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 100.150 | 100.150 | No Aplica | Nacional | 1 | 125.000 | 125.000 |
| 1 | 100 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 45.000  | 45.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 48.875  | 48.875  | No Aplica | Nacional | 1 | 60.000  | 60.000  |
| 1 | 101 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua fría               | No aplica | Nacional | 1 | 180.000 | 180.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 220.325 | 220.325 | No Aplica | Nacional | 1 | 283.000 | 283.000 |
| 1 | 102 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central                 | No aplica | Nacional | 1 | 65.000  | 65.000  | No Aplica | Nacional | 1 | 87.500  | 87.500  | No Aplica | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 1 | 103 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio del tanque de agua caliente o natural | No aplica | Nacional | 1 | 250.000 | 250.000 | No Aplica | Nacional | 1 | 295.325 | 295.325 | No Aplica | Nacional | 1 | 373.000 | 373.000 |

|       |     |   |           |          |   |        |           |           |          |   |        |           |           |          |   |         |           |
|-------|-----|---|-----------|----------|---|--------|-----------|-----------|----------|---|--------|-----------|-----------|----------|---|---------|-----------|
| 1     | 104 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central    | No aplica | Nacional | 1 | 75.000 | 75.000    | No Aplica | Nacional | 1 | 87.500 | 87.500    | No Aplica | Nacional | 1 | 110.000 | 110.000   |
| 1     | 105 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Cambio de sensor de temperatura | No aplica | Nacional | 1 | 25.000 | 25.000    | No Aplica | Nacional | 1 | 26.625 | 26.625    | No Aplica | Nacional | 1 | 30.000  | 30.000    |
| 1     | 106 | Mantenimiento Correctivo - Modelo PFQ2000 - Campo - Mano de obra Oficina Central    | No aplica | Nacional | 1 | 35.000 | 35.000    | No Aplica | Nacional | 1 | 35.000 | 35.000    | No Aplica | Nacional | 1 | 40.000  | 40.000    |
| TOTAL |     |   |           |          |   |        | 6.837.000 | TOTAL     |          |   |        | 7.968.371 | TOTAL     |          |   |         | 8.373.600 |

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.



C.P. Denis Florentín, Director  
Departamento de Contrataciones  
Crédito Agrícola de Habilitación