

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL-SUB UOC N° 33

LPMCN 03/2024 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LAVANDERIA Y OTROS ID N° 444427"

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO REFERENCIAL	TRAKS-CAR				NOEL INGENIERIA							
				Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación Porcentual	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Variación Porcentual
1-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAVARROPA INDUSTRIAL MARCA ÔNATE COD. PAT. N° 011-185-10-0341															
1.1 Cambio de 2 correas de 1,50mts. c/u	UNIDAD	EVENTO	750 750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	700 000	700 000	-7	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	564 000	564 000	-25
1.2 Cambio de 2 correas de 1 mts C/u	UNIDAD	EVENTO	750 750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	700 000	700 000	-7	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	564 000	564 000	-25
1.3 Cambio de 2 Cadenas de 1 mts. c/u	UNIDAD	EVENTO	875 750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	800 000	800 000	-9	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	657 000	657 000	-25
1.4 Cambio de relay automatico	UNIDAD	EVENTO	500 000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	400 000	400 000	-20	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	375 000	375 000	-25
1.5 Cambio de 2 temporizador de sentido de giro	UNIDAD	EVENTO	750 750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	600 000	600 000	-20	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	564 000	564 000	-25
1.6 Cambio de 2 contactores trifasico	UNIDAD	EVENTO	653 750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	550 000	550 000	-16	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	491 000	491 000	-25
1.7 Cambio de 4 ruleman del tambor	UNIDAD	EVENTO	891 250	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	750 000	750 000	-16	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	669 000	669 000	-25
1.8 Cambio de 2 Buje del tambor	UNIDAD	EVENTO	475 000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	400 000	400 000	-16	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	357 000	357 000	-25
1.9 Cambio de 2 retenes de desague del tambor	UNIDAD	EVENTO	1 010 750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	900 000	900 000	-11	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	759 000	759 000	-25
1.10 Cambio de 4 ruleman de motor	UNIDAD	EVENTO	570 700	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	500 000	500 000	-12	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	429 000	429 000	-25
1.11 Cambio de reten de sujecion horizontal del tambor de Lavado	UNIDAD	EVENTO	3 147 000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2 950 000	2 950 000	-6	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1 574 000	1 574 000	-50
1.12 Rebobinado de motor electrico de 1.1kw	UNIDAD	EVENTO	1 681 250	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1 550 000	1 550 000	-8	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	841 000	841 000	-50
1.13 Reparación general de chaparía con pintura anticorrosivo y luego pintura epoxi esmalada 2 manos.	UNIDAD	EVENTO	4 571 500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	4 400 000	4 400 000	-4	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	2 286 000	2 286 000	-50
1.14 Reparación de llave de apertura y cierre para desague 200mm.	UNIDAD	EVENTO	891 250	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	800 000	800 000	-10	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	669 000	669 000	-25
1.15 Reparación de puerta principal de carga y descarga de chapa de acero inox., cambio de manija tipo uñera y guías de deslizamiento medida 1,10 x 0,80 cmts.	UNIDAD	EVENTO	2 024 500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1 900 000	1 900 000	-6	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1 013 000	1 013 000	-50
1.16 Limpieza lubricación, engrase de partes móviles y mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	2 352 500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2 100 000	2 100 000	-11	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1 177 000	1 177 000	-50
1.17 Mano de obra por cambio de partes y mantenimiento general.	UNIDAD	EVENTO	2 437 000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2 200 000	2 200 000	-10	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1 826 000	1 826 000	-25
TOTAL DEL ÍTEM 1				22.200.000				14.817.000							

Econ. Patricia R. González

Jefa de Dpto. Administrativo

I.M.T. - M.S.P. Y B.S.

Iliseo González

Jefe de Mant. Biomédic

IMT

Néstor J. Flor Lugo

J.O. Patrimonio IMT

2-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECARROPA MARCA ORTOSINTESE COD. PAT. N° 011-296-59-00021

2.1 Cambio de 2 correa de 1,70 cms	UNIDAD	EVENTO	1.013.150	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	900.000	900.000	-11	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	760.000	760.000	-25
2.2 Cambio de 3 correa de 1,80 cms	UNIDAD	EVENTO	1.500.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.400.000	1.400.000	-7	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	750.000	750.000	-50
2.3 Cambio de 5 ruleman del tambor	UNIDAD	EVENTO	1.874.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.700.000	1.700.000	-9	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	938.000	938.000	-50
2.4 Cambio de 3 Bujes del tambor	UNIDAD	EVENTO	772.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	650.000	650.000	-16	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	580.000	580.000	-25
2.5 Cambio de 2 ruleman de la tubina	UNIDAD	EVENTO	820.100	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	720.000	720.000	-12	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	616.000	616.000	-25
2.6 Cambio de 2 contactor trifasico (D09M7)	UNIDAD	EVENTO	1.058.100	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	900.000	900.000	-15	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	794.000	794.000	-25
2.7 Cambio de 1 Disyuntor Trifasico de 70 A	UNIDAD	EVENTO	713.250	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	600.000	600.000	-16	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	535.000	535.000	-25
2.8 Cambio de inyector de frecuencia de 1,5KW	UNIDAD	EVENTO	3.182.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2.900.000	2.900.000	-8	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.582.000	1.582.000	-50
2.9 Cambio de sensor tipo bulbo 06.35 x 1,20	UNIDAD	EVENTO	713.250	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	620.000	620.000	-13	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	535.000	535.000	-25
2.10 Cambio de 3 resistencia aerada de 1500 W	UNIDAD	EVENTO	1.543.750	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.400.000	1.400.000	-9	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	772.000	772.000	-50
2.11 Rebobinado de motor electrico de 2HP del tambor y cambio de 2 ruleman del motor	UNIDAD	EVENTO	1.162.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.000.000	1.000.000	-14	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	872.000	872.000	-25
2.12 Rebobinado del motor trifasico de la turbina 1,5 KW, cambio de ruleman y cambio de alera de plastico enfriador del	UNIDAD	EVENTO	1.212.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.100.000	1.100.000	-9	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	910.000	910.000	-25
2.13 Confeccion eje de hierro fundido del tambor en torneria, resinado por el equipo.	UNIDAD	EVENTO	3.799.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	3.500.000	3.500.000	-8	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.900.000	1.900.000	-50
2.14 Mantenimiento y limpieza general con pintura esmalada incluida previo tratamiento anticorrosivo en chupeta y base de	UNIDAD	EVENTO	2.894.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2.600.000	2.600.000	-10	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.447.000	1.447.000	-50
2.15 Mano de obra por cambio de partes y mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	2.149.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2.000.000	2.000.000	-7	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.613.000	1.613.000	-25
TOTAL DEL ITEM 2			24.389.100					21.990.000							14.804.000

3-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECARROPA MARCA ORTOSINTESE COD. PAT. N° 011-396-59-00031

Cambio de 4 correa de 73 x 77 cms.	UNIDAD	EVENTO	1.455.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000	-18	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.082.000	1.082.000	-25
Cambio de 4 resistencia de 100 vatios	UNIDAD	EVENTO	2.764.700	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2.500.000	2.500.000	-10	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	2.074.000	2.074.000	-25
Cambio de motor accionador de rodillo	UNIDAD	EVENTO	3.515.250	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	3.300.000	3.300.000	-6	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	2.637.000	2.637.000	-25
Cambio de termostato	UNIDAD	EVENTO	612.825	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	500.000	500.000	-18	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	460.000	460.000	-25
Cambio de lienzo del alcoholado del rodillo 20 metrs	UNIDAD	EVENTO	1.455.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000	-18	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.092.000	1.092.000	-25
Cambio de tela tipo franela del alcoholado del rodillo 20 metrs	UNIDAD	EVENTO	1.940.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.700.000	1.700.000	-12	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.455.000	1.455.000	-25
Cambio de aceite de transmision 4 litros	UNIDAD	EVENTO	564.475	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	450.000	450.000	-20	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	424.000	424.000	-25
Cambio de cadena de transmision de 1 metro	UNIDAD	EVENTO	915.825	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	850.000	850.000	-7	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	687.000	687.000	-25
Cambio de 1 contactor trifasico de 100 amp	UNIDAD	EVENTO	982.850	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	820.000	820.000	-17	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	737.000	737.000	-25
Cambio de ruleman y capacitor de la turbina	UNIDAD	EVENTO	920.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	800.000	800.000	-13	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	690.000	690.000	-25
Mantenimiento general, lubricación de partes móviles, reparación y pintura de chapea.	UNIDAD	EVENTO	2.182.000	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	2.000.000	2.000.000	-8	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.637.000	1.637.000	-25
Mano de obra por cambio de partes y mantenimiento general	UNIDAD	EVENTO	1.412.500	TRAKS-CAR	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000	-15	NOEL INGENIERIA	PARAGUAY	1	1.060.000	1.060.000	-25
TOTAL DEL ITEM 3			18.720.225					16.520.000							14.045.000
			67.443.775					60.710.000							43.486.000

Nestor F. F. Lugo
Jefe de Dpto. Administrativo
I.M.T. - M.S.P. Y B.S.

Alfonso Gonzalez
Jefe de Mant. Biomaterial

Econ. Patricia F. Gonzalez C.
Jefa de Dpto. Administrativo
I.M.T. - M.S.P. Y B.S.

