

Asunción, 07 de noviembre de 2024.-

ICEO N°113/2024

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ref.:	LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397”
-------	--

El Comité de Evaluación de Ofertas conformado por Resolución del Consejo de Superintendencia S2 N°13 de fecha 7 de marzo de 2024 y Resolución del Consejo de Superintendencia S2 N°39 de fecha 25 de marzo de 2024, por las siguientes personas: Abg. Mirko Duré Rolón, Director General Interino – Dirección General de Administración y Finanzas; la Dra. Econ. Luz Antúñez de Estigarribia, Directora – Dirección Financiera; el Abg. Gustavo Gorostiaga, Director Interino – Dirección de Asuntos Jurídicos; la C.P. Rocío Florencio Santander, Directora – Dirección de Contraloría Interna; el C.P. Milner Trubger Torres, Técnico propuesto por el Consejo y; del área del ámbito solicitante: la Arq. Carolina Ruffinelli, Directora – Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia (Director – Ámbito Solicitante) y el Arq. Edgardo Benítez, Técnico – Dirección de Infraestructura Física; elevan a continuación el Informe de Evaluación de Ofertas de la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397” de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, en la Ley Nro. 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS” y el Decreto Reglamentario Nro. 2264/2024.-

1. DATOS DEL LLAMADO

El llamado a LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N°26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N°443.397” fue aprobado por Resolución Consejo de Superintendencia Secretaría 2 N°289 del 17/09/2024, cuyo PAC fue programado según se detalla:

- Sistema de Adjudicación: Por Lote. -
- Monto Global Estimado: \$ 400.000.000 (guaraníes cuatrocientos millones). -
- Monto Estimado: \$ 400.000.000 (guaraníes cuatrocientos millones). -
- Modalidad: Menor Cuantía Nacional – Contrato abierto por Monto. -
- LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSSENKRUPP:
 - Monto Mínimo: \$ 100.000.000 (guaraníes cien millones)
 - Monto Máximo: \$ 200.000.000 (guaraníes doscientos millones).
- LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS:
 - Monto Mínimo: \$ 100.000.000 (guaraníes cien millones)
 - Monto Máximo: \$ 200.000.000 (guaraníes doscientos millones).
- Vigencia: 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la firma del contrato. -

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Se deja constancia que el llamado ha cumplido con todos los requisitos exigidos en la Ley N°7021/22. El mismo fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).

El calendario de eventos quedó fijado de la siguiente manera:

- ✓ Fecha y Hora Tope de presentación de Ofertas: 22/10/2024 a las 11:15hs.
- ✓ Fecha y Hora de Apertura de Ofertas: 22/10/2024 a las 11:30hs.

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta como **ANEXO A**, donde constan las siguientes observaciones:

a) Datos de las ofertas presentadas

N°	OFERENTES	RUC	Monto ofertado IVA INCLUIDO	Formulario de la Oferta Debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad del Firmante de la Oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA						Correo Electrónico
							Póliza de Seguro/Garantía Bancaria	Empresa Aseguradora	Vigencia desde	Vigencia hasta	Vigencia en días	Monto en Gs.	
1	TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.	80025240-3	396.951.343	SI	SI	SI	Presenta Póliza de seguro	FENIX SEGUROS	22/10/2024	22/03/2025	151	20.000.000	Cynthia.mendez@tkellevator.com
2	CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.	80004169-0	215.480.120	SI	SI	SI	Presenta Póliza de seguro	Aseguradora del Este S.A	22/10/2024	30/03/2025	159	10.000.000	calois@otis.com.py

- (2) El Comité de Evaluación de Ofertas verifica que la vigencia en días de la póliza presentada por el oferente **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.** a foja 258 de su oferta es de 152 (ciento ochenta y dos) días según se visualiza en la Póliza N°1501002291; y, en su Formulario de Ofertas presentada a foja 272, menciona el siguiente correo electrónico: gerencia.paraguay@tkellevator.com . -
- (3) El Comité de Evaluación de Ofertas verifica que la vigencia en días de la póliza presentada por el oferente **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.** a foja 007 de su oferta es de 160 (ciento sesenta) días según se visualiza en la Póliza N°1508014177. -

b) Observaciones

- 1) **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.:** Presenta un original de la oferta con 272 páginas foliadas. Presenta todos los documentos sustanciales. No presenta: Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**).
- 2) **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.:** Presenta un original de la oferta con 322 páginas foliadas. Presenta todos los documentos sustanciales. Sin observaciones. -

3. EVALUACIÓN DOCUMENTAL

Primeramente, se ha verificado que los oferentes **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.** y **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.** a) No estén amonestados ni inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para presentar ofertas; b) La inscripción de los oferentes en el Sipe o en el Registro de Proveedores; y, c) Los oferentes no se encuentren inhabilitados para contratar con la Convocante. Al respecto se informa:

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

OFERENTE		Amonestado - DNCP	Inhabilitado - DNCP	Inhabilitado - Convocante	Constancia N°	Inscripto
1	TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	NO	NO	NO		SIPE
2	CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L	NO	NO	NO	1819917	Registro Proveedor

Seguidamente, se procedió a evaluar los documentos presentados por los oferentes, utilizando el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE, de conformidad a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones. Se adjuntan como **ANEXO B**, copia de los **Informes de Evaluación Documental**, realizados por la Dirección de Asuntos Jurídicos, **Nota DAJ/IED N°143/2024** recepcionada en fecha **24/10/2024** que forman parte integral del presente ICEO:

- a) **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.: CUMPLE**, con los documentos de carácter sustancial. En cuanto a los documentos formales omitidos, le fueron requeridos por **Nota NCEO N°1089/2024** de fecha **28/10/2024**: La empresa oferente deberá contar con Autorización expedida por el fabricante para representantes, distribuidores y subdistribuidores de los productos ofrecidos en idioma español o debidamente traducida por traductor publico matriculado. **Obs: Adjunta copia simple. Favor presentar de forma física, autenticada, legalizada y apostillada.**

Para representantes debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como representante y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada y, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público.

Para Distribuidor Autorizado debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como distribuidor y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante, Representante o distribuidor autorizado que lo acredite como sub-distribuidor y/o Centro Autorizado de Servicios de la marca ofertada acompañado del Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del Fabricante extendida al Representante, Distribuidor y/o Resellers para el PARAGUAY Y/O LATINOAMERICA que lo nombra como representante, o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual lo autoriza a nombrar subdistribuidores y/o Centro Autorizado de Servicios. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS.

Cumplido el plazo el oferente presentó la documentación y fue verificada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, según consta en el Informe Adicional **Nota DAJ/IED N°152/2024** de fecha **31/10/2024**, que forma parte integral del presente Informe de Evaluación y donde consta que el mismo **CUMPLE** con los requisitos exigidos por el PBC. –

El Comité de Evaluación de Ofertas verifica que en la planilla de precios presentada por el oferente TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. no se visualiza el subtotal del Ítem 1; y el total de la sumatoria del grupo 1 y 2. Por **Nota CEO N° 1122/2024** se ha solicitado al oferente la aceptación de la corrección del error aritmético. El oferente respondió dentro del plazo establecido y manifiesta que acepta la corrección. -

- b) **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.: CUMPLE**, con los documentos de carácter sustancial y formal. –



4. CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CONFORME AL ARTÍCULO 21° DE LA LEY N° 7021/2022 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 34° DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 2264/2024

En virtud a lo establecido en la Artículo 21° de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS" en concordancia con el Art. 34° del Decreto Reglamentario N°2264/2024, se solicitó por nota NCEO N°1045/2024 al Departamento de Liquidación de Remuneraciones del Personal (D.L.R.P.) dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, la verificación en el registro del SINARH del Ministerio de Economía y Finanzas, a los propietarios, representantes legales, socios y/o accionistas de los oferentes que han calificado en la etapa de evaluación documental: TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L y CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.

Al respecto, por Memo DLRP N°893/2024 recepcionado en fecha 24/10/2024, se informa que no se observa que los propietarios, representantes legales, socios y/o accionista de los oferentes mencionados figuren con cargo activo a la fecha de la evaluación de la oferta, en los registros del SINARH del Ministerio de Economía y Finanzas.

5. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se adjunta como ANEXO C, copia de los Informes Técnicos realizado por técnicos la Dirección de Infraestructura Física, y remitidos por notas DIF N° 892/2024 de fecha 25/10/2024 y DIF N°906/2024 de fecha 30/10/2024 que forma parte integral del presente ICEO y en los cuales se indica que el oferente que ha calificado en la evaluación documental:

→ TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L. CUMPLE con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de bases y condiciones.

→ CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L. CUMPLE con los requisitos técnicos exigidos en el pliego de bases y condiciones.

6. EVALUACIÓN FINANCIERA

Se adjunta como ANEXO D, copia del Informe Financiero remitido por la División de Análisis Contable y Patrimonial en fechas 24/10/2024 que forman parte integral del presente ICEO y en el cual se indica que los oferentes que han calificado en la evaluación documental y técnica TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.; CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L. CUMPLEN con los requisitos financieros exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

El Comité de Evaluación de Ofertas aclara: En cuanto a la observación que consta en el Informe Financiero al oferente TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L., referente a la diferencia entre el monto correspondiente a las cuentas "Resultado de Ejercicio" e "Impuesto a la Renta" del periodo 2021 del Balance en comparación con lo consignado en la Declaración Jurada del Formulario 500, no afecta al resultado de las ratios financieras. -

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se adjunta como ANEXO E el Cuadro Comparativo de Ofertas.

El margen de preferencia nacional no ha sido aplicado considerando que los oferentes han cotizado en distintos lotes y ambos se encuentran calificados en la etapa documental, técnica y financiera -

ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS SIGUIENDO EL ORDEN DE MENOR A MAYOR



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSSENKRUPP

La única oferta corresponde al oferente **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.**, la cual **CUMPLE** con los requisitos documentales, técnicos y financieros.

Los precios ofertados por el oferente **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.** se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Resolución DNCP N.º 454/2024.-

Por lo expuesto, se recomienda la adjudicación del Lote N.º 1 a la oferta presentada por **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.** por cumplir los requisitos documentales, técnicos y financieros. –

LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS

La única oferta corresponde al oferente **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.**, la cual **CUMPLE** con los requisitos documentales, técnicos y financieros.


Los precios ofertados por el oferente **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.**, se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la Resolución DNCP N.º 454/2024.-

Por lo expuesto, se recomienda la adjudicación del Lote N.º 2 a la oferta presentada por **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.** por cumplir los requisitos documentales, técnicos y financieros. –

8. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

En virtud de los sustentos técnicos, documentales y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Art. 54º de la Ley N.º 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”, el **Comité de Evaluación de Ofertas** recomienda en relación al *llamado* a LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL PAC N.º 26/2024 – “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES – MARCA OTIS – Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - SEGUNDO LLAMADO ID N.º 443.397”, *cuanto sigue*:

- a) **ADJUDICAR**, el LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSSENKRUPP del presente llamado a la oferta presentada por **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.**, *por cumplir con todos los requisitos documentales, técnicos y financieros, por un Monto mínimo de ₡ 100.000.000 (guaraníes cien millones) y Monto máximo de ₡ 200.000.000 (guaraníes doscientos millones), conforme a sus precios unitarios por un periodo de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la firma del contrato, conforme a la siguiente planilla:*





COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

GRUPO 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSSENKRUPP

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSSENKRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1 máximo: 1		0	procedencia:
	1.1	CASA DE MAQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
	1.2	BLOQUEO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
	1.3	CONTROL (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
	1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
	1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
	1.6	VERIFICACION DE PUERTAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
	1.7	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.8	LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DEL CARRO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
1.9	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	302.495	302.495	BRASIL
1.10	LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE FRENO MECÁNICO (BOBINA Y VASTAGO). (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS).	unidad	1	-	316.899	316.899	BRASIL
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar – GRUPO 1 - TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L						3.039.354	

GRUPO 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSENKRUPP:

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
2	72101506-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA MARCA THYSEN KRUPP	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1 máximo: 1		0	procedencia:
2.1		Provisión de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1	-	515.789	515.789	BRASIL
2.2		Mano de obra para cambio de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.3		Provisión de Zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1	-	1.384.341	1.384.341	BRASIL
2.4		Mano de obra para cambio de zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1	-	305.550	305.550	BRASIL
2.5		Provisión de Rele RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1	-	774.683	774.683	BRASIL
2.6		Mano de obra para cambio de Rele RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.7		Provisión de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1	-	1.062.863	1.062.863	BRASIL
2.8		Mano de obra para cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.9		Provisión de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1	-	108.226	108.226	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.10	Mano de obra para cambio de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.11	Provisión de Cuchilla 1/8º llave sur (12.35.012/0).	unidad	1	-	80.574	80.574	BRASIL
2.12	Mano de obra para cambio de Cuchilla 1/8º llave sur (12.35.012/0).	unidad	1	-	54.824	54.824	BRASIL
2.13	Provisión de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1	-	548.157	548.157	BRASIL
2.14	Mano de obra para cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.15	Provisión de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1	-	74.045	74.045	BRASIL
2.16	Mano de obra para cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.17	Provisión de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1	-	16.805	16.805	BRASIL
2.18	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1	-	39.074	39.074	BRASIL
2.19	Provisión de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33 (Z0395.EF.2)	unidad	1	-	97.980	97.980	BRASIL
2.20	Mano de obra para cambio de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33 (Z0395.EF.2)	unidad	1	-	124.690	124.690	BRASIL
2.21	Provisión de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1	-	30.339	30.339	BRASIL
2.22	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1	-	49.574	49.574	BRASIL
2.23	Provisión de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1	-	267.866	267.866	BRASIL
2.24	Mano de obra para cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.25	Provisión de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1	-	181.904	181.904	BRASIL
2.26	Mano de obra para cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.27	Provisión de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1	-	182.719	182.719	BRASIL
2.28	Mano de obra para cambio de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.29	Provisión de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1	-	909.724	909.724	BRASIL



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.30	Mano de obra para cambio de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.31	Provisión de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	unidad	1	-	8.187.628	8.187.628	BRASIL
2.32	Mano de obra para cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.33	Provisión de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	unidad	1	-	39.416	39.416	BRASIL
2.34	Mano de obra para cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	unidad	1	-	39.074	39.074	BRASIL
2.35	Provisión de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1	-	33.051	33.051	BRASIL
2.36	Mano de obra para cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
2.37	Provisión de Ventilador de cabina (3Y.5260. L.2).	unidad	1	-	1.274.105	1.274.105	BRASIL
2.38	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260.L.2).	unidad	1	-	62.013	62.013	BRASIL
2.39	Provisión de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1	-	432.167	432.167	BRASIL
2.40	Mano de obra para cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1	-	62.013	62.013	BRASIL
2.41	Provisión de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1	-	250.857	250.857	BRASIL
2.42	Mano de obra para cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.43	Provisión de Cable maniobra para cabina (X08.006.049). cotizar por un metro	unidad	1	-	398.000	398.000	BRASIL
2.44	Mano de obra para cambio de Cable maniobra para cabina (X08.006.049).	unidad	1	-	127.425	127.425	BRASIL
2.45	Provisión de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1	-	7.028	7.028	BRASIL
2.46	Mano de obra para cambio de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1	-	2.037	2.037	BRASIL
2.47	Provisión de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1	-	234.255	234.255	BRASIL
2.48	Mano de obra para cambio de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.49	Provisión de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1	-	600.915	600.915	BRASIL
2.50	Mano de obra para cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.51	provisión de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1	-	182.617	182.617	BRASIL
2.52	Mano de obra para cambio de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1	-	46.647	46.647	BRASIL
2.53	provisión de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1	-	23.527	23.527	BRASIL
2.54	Mano de obra para cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
2.55	provisión de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1	-	35.138	35.138	BRASIL
2.56	Mano de obra para cambio de Contacto faca 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
2.57	Provisión de Cabo de acero. Cotizar por metro.	unidad	1	-	53.981	53.981	BRASIL
2.58	Mano de obra para cambio de Cabo de acero.	unidad	1	-	6.700.000	6.700.000	BRASIL
2.59	provisión de Resorte para vástago.	unidad	1	-	81.582	81.582	BRASIL
2.60	Mano de obra para cambio de Resorte para vástago.	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
2.61	Provisión de Bujes y arandelas.	unidad	1	-	11.204	11.204	BRASIL
2.62	Mano de obra para cambio de Bujes y arandelas.	unidad	1	-	2.037	2.037	BRASIL
2.63	Provisión de Nylon para corrediza T3- 160- 161.	unidad	1	-	356.400	356.400	BRASIL
2.64	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	unidad	1	-	49.000	49.000	BRASIL
2.65	Provisión de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1	-	220.000	220.000	BRASIL
2.66	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1	-	49.000	49.000	BRASIL
2.67	Provisión de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1	-	57.851	57.851	BRASIL
2.68	Mano de obra para cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
2.69	Provisión de Aceite SAE 140 por litro.	unidad	1	-	264.810	264.810	BRASIL
2.70	Mano de obra para cambio de Aceite SAE 140 para máquina de tracción, por litro.	unidad	1	-	161.567	161.567	BRASIL
2.71	Provisión de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1	-	1.016.463	1.016.463	BRASIL
2.72	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1	-	49.397	49.397	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.73	Provisión de Peso de puerta.	unidad	1	-	21.389	21.389	BRASIL
2.74	Mano de obra para cambio de Peso de puerta.	unidad	1	-	11.204	11.204	BRASIL
2.75	Provisión de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1	-	39.212	39.212	BRASIL
2.76	Mano de obra para cambio de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1	-	11.204	11.204	BRASIL
2.77	Mano de obra para Rebobinado motor tracción 7.5/11 kilovatios.	unidad	1	-	10.005.383	10.005.383	BRASIL
2.78	Mano de obra para Rebobinado motor operador puerta	unidad	1	-	3.913.237	3.913.237	BRASIL
2.79	Provisión de rulemanes de máquina de tracción	unidad	1	-	1.410.840	1.410.840	BRASIL
2.80	Mano de obra para cambio de rulemanes de máquina de tracción	unidad	1	-	220.000	220.000	BRASIL
2.81	Mano de obra para Rectificación de Regla guiadora	unidad	1	-	3.361.050	3.361.050	BRASIL
2.82	Provisión de reten eje sin fin de maquina	unidad	1	-	355.782	355.782	BRASIL
2.83	Mano de obra para cambio de reten eje sin fin de maquina	unidad	1	-	80.000	80.000	BRASIL
2.84	Provisión de Remachado de puerta de cabina	unidad	1	-	712.950	712.950	BRASIL
2.85	Mano de obra para cambio de Remachado de puerta de cabina	unidad	1	-	90.000	90.000	BRASIL
2.86	Mano de obra para Reparación de Rampa de puerta	unidad	1	-	763.875	763.875	BRASIL
2.87	Mano de obra para Reparación modulo capacitivo 110V	unidad	1	-	860.633	860.633	BRASIL
2.88	Mano de obra de Reparación modulo capacitivo 12V	unidad	1	-	763.875	763.875	BRASIL
2.89	Provisión de POLEA	unidad	1	-	12.700.000	12.700.000	BRASIL
2.90	Mano de obra por cambio de POLEA	unidad	1	-	3.201.000	3.201.000	BRASIL
2.91	Mano de obra para Reparación de Regla menco.	unidad	1	-	2.576.805	2.576.805	BRASIL
2.92	Provisión de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1	-	1.628.276	1.628.276	BRASIL
2.93	Mano de obra para cambio de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.94	Provisión de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1	-	334.740	334.740	BRASIL
2.95	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1	-	70.000	70.000	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.96	Provisión de Llave inducción electromagnética	unidad	1	-	2.299.215	2.299.215	BRASIL
2.97	Mano de obra para cambio de Llave inducción electromagnética	unidad	1	-	53.523	53.523	BRASIL
2.98	Provisión de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1	-	1.248.019	1.248.019	BRASIL
2.99	Mano de obra para cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1	-	53.523	53.523	BRASIL
2.100	Provisión de Modulo MCP-5	unidad	1	-	13.976.380	13.976.380	BRASIL
2.101	Mano de obra para cambio de Modulo MCP-5	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.102	Provisión de módulo TACENC 1 - Acople de MCOP	unidad	1	-	1.890.700	1.890.700	BRASIL
2.103	Mano de obra para cambio de módulo TACENC 1 - Acople de MCOP	unidad	1	-	250.000	250.000	BRASIL
2.104	Provisión de Nylon corredizas en X	unidad	1	-	55.333	55.333	BRASIL
2.105	Mano de obra para cambio de Nylon corredizas en X	unidad	1	-	18.518	18.518	BRASIL
2.106	Provisión de Contacto de puerta operador	unidad	1	-	453.487	453.487	BRASIL
2.107	Mano de obra para cambio de Contacto de puerta operador	unidad	1	-	120.000	120.000	BRASIL
2.108	Provisión de Indicador digital tridimensional	unidad	1	-	5.301.904	5.301.904	BRASIL
2.109	Mano de obra para cambio de Indicador digital tridimensional	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.110	Provision de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	unidad	1	-	86.761.611	86.761.611	BRASIL
2.111	Mano de obra para cambio de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM62/71	unidad	1	-	540.000	540.000	BRASIL
2.112	Provisión de Modulo MCINV-2PW8	unidad	1	-	16.201.076	16.201.076	BRASIL
2.113	Mano de obra para cambio de Modulo MCINV-2PW8	unidad	1	-	340.000	340.000	BRASIL
2.114	Provisión de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1	-	131.013	131.013	BRASIL
2.115	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1	-	50.494	50.494	BRASIL
2.116	Provisión de Modulo IGBT DG22	unidad	1	-	53.332.734	53.332.734	BRASIL
2.117	Mano de obra para cambio de Modulo IGBT DG22	unidad	1	-	1.030.000	1.030.000	BRASIL
2.118	Provisión de Llave Electrónica 110V	unidad	1	-	1.590.795	1.590.795	BRASIL
2.119	Mano de obra para cambio de Llave Electrónica 110V	unidad	1	-	115.850	115.850	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.120	Provisión de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1	-	840.333	840.333	BRASIL
2.121	Mano de obra para cambio de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1	-	49.397	49.397	BRASIL
2.122	Provisión de Conector Flex para módulo MC INV - 2PW8	unidad	1	-	790.000	790.000	BRASIL
2.123	Mano de obra para cambio de Conector Flex para módulo MCINV - 2PW8	unidad	1	-	75.000	75.000	BRASIL
2.124	Mano de obra para Reparación de Sistema de Monitoreo Ascensores TK - visión	unidad	1	-	4.583.250	4.583.250	BRASIL
2.125	Provisión de controlador (placa electrónica)	unidad	1	-	4.583.250	4.583.250	BRASIL
2.126	Mano de obra para cambio de controlador (placa electrónica).	unidad	1	-	1.884.225	1.884.225	BRASIL
2.127	Provisión de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1	-	1.781.890	1.781.890	BRASIL
2.128	Mano de obra para cambio de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1	-	124.000	124.000	BRASIL
2.129	Mano de obra para refuerzo de braket	unidad	1	-	116.350	116.350	BRASIL
2.130	Provisión de Braket	unidad	1	-	540.000	540.000	BRASIL
2.131	Mano de obra para cambio de Braket.	unidad	1	-	168.517	168.517	BRASIL
2.132	Provisión de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1	-	480.150	480.150	BRASIL
2.133	Mano de obra para cambio de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1	-	56.000	56.000	BRASIL
2.134	Provisión de iluminación de Emergencia dentro de la cabina	unidad	1	-	340.500	340.500	BRASIL
2.135	Mano de obra para cambio de iluminación de Emergencia dentro de la cabina.	unidad	1	-	191.000	191.000	BRASIL
2.136	Provisión de encoder (generador de pulsos)	unidad	1	-	15.791.600	15.791.600	BRASIL
2.137	Mano de obra para cambio de encoder (generador de pulsos).	unidad	1	-	350.000	350.000	BRASIL
2.138	Provisión del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.139	Mano de obra para cambio del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1	-	31.064	31.064	BRASIL
2.140	Provisión de polea de desvío	unidad	1	-	5.100.000	5.100.000	BRASIL
2.141	Mano de obra para cambio de polea de desvío	unidad	1	-	450.000	450.000	BRASIL
2.142	Provisión de cable viajero, amallado. Cotizar por un metro.	unidad	1	-	375.000	375.000	BRASIL
2.143	Mano de obra para cambio de cable viajero, amallado.	unidad	1	-	3.600.000	3.600.000	BRASIL
2.144	Mano de obra para rectificación de soporte guiador	unidad	1	-	800.000	800.000	BRASIL
2.145	Provisión de batería de resistencias de frenado.	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.146	Mano de obra para cambio de batería de resistencias de frenado.	unidad	1	-	1.780.538	1.780.538	BRASIL
2.147	Provisión de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	-	894.715	894.715	BRASIL
2.148	Mano de obra para cambio de contactor de freno (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	-	117.370	117.370	BRASIL
2.149	Provisión de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	-	1.680.525	1.680.525	BRASIL
2.150	Mano de obra para cambio de contactor de motor principal (incluye contactos auxiliares).	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
2.151	Provisión de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	unidad	1	-	327.448	327.448	BRASIL
2.152	Mano de obra para cambio de luz dentro de la cabina, luz blanca, led.	unidad	1	-	49.397	49.397	BRASIL
2.153	Provisión de llave de final de carrera	unidad	1	-	488.513	488.513	BRASIL
2.154	Mano de obra para cambio de llave de final de carrera.	unidad	1	-	49.397	49.397	BRASIL
2.155	Provisión de placa de llamada POC.	unidad	1	-	2.052.074	2.052.074	BRASIL
2.156	Mano de obra por cambio de placa de llamada POC.	unidad	1	-	163.350	163.350	BRASIL
2.157	Mano de obra para rectificación de polea de tracción	unidad	1	-	3.055.500	3.055.500	BRASIL
2.158	Provisión de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	unidad	1	-	5.069.400	5.069.400	BRASIL
2.159	Mano de obra para cambio de intercomunicador para	unidad	1	-	117.370	117.370	BRASIL



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

		cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)						
	2.160	Provisión de palanca de cerradura	unidad	1	-	99.915	99.915	BRASIL
	2.161	Mano de obra para cambio de Provisión de palanca de cerradura.	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
	2.162	Provisión de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1	-	183.132	183.132	BRASIL
	2.163	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
	2.164	Provisión de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1	-	267.000	267.000	BRASIL
	2.165	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1	-	24.953	24.953	BRASIL
	2.166	Provisión de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	unidad	1	-	1.248.019	1.248.019	BRASIL
	2.167	Mano de obra para cambio de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSEN CMC-4	unidad	1	-	49.397	49.397	BRASIL
	2.168	Provisión de botonera de cabina kit completo	unidad	1	-	14.615.475	14.615.475	BRASIL
	2.169	Mano de obra para cambio de botonera de cabina kit completo	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
	2.170	Provisión de indicador de posición de cabina	unidad	1	-	7.475.790	7.475.790	BRASIL
	2.171	Mano de obra para cambio de indicador de posición de cabina	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
	2.172	Provisión de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1	-	5.301.904	5.301.904	BRASIL
	2.173	Mano de obra para cambio de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1	-	112.035	112.035	BRASIL
	2.174	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1	-	27.282	27.282	BRASIL
	2.175	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1	-	12.700	12.700	BRASIL
	2.176	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1	-	34.000	34.000	BRASIL
	2.177	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1	-	12.700	12.700	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.178	Reparación de guía de cabina y soportes de guías. (Dejar en óptimas condiciones mecánicas).	unidad	1	-	1.120.350	1.120.350	BRASIL
2.179	Mano de obra para reparación de bufer (amortiguador) dejar en óptimas condiciones mecánicas.	unidad	1	-	763.875	763.875	BRASIL
2.180	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2. Cotizar por un metro.	unidad	1	-	35.000	35.000	BRASIL
2.181	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2	unidad	1	-	20.428	20.428	BRASIL
2.182	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2. Cotizar por un metro.	unidad	1	-	42.000	42.000	BRASIL
2.183	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2	unidad	1	-	20.428	20.428	BRASIL
2.184	Provisión de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	unidad	1	-	7.800.000	7.800.000	BRASIL
2.185	Mano de obra para cambio de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	unidad	1	-	1.200.000	1.200.000	BRASIL
2.186	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión, Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	unidad	1	-	2.490.000	2.490.000	BRASIL
2.187	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	unidad	1	-	220.000	220.000	BRASIL
2.188	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	unidad	1	-	590.000	590.000	BRASIL
2.189	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	unidad	1	-	90.000	90.000	BRASIL
2.190	Provisión de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad.	unidad	1	-	4.014.192	4.014.192	BRASIL



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.191	Mano de obra para cambio de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	unidad	1	-	150.000	150.000	BRASIL
2.192	Contacto tipo fin de carrera.	unidad	1	-	780.000	780.000	BRASIL
2.193	Mano de obra para cambio de Contacto tipo fin de carrera.	unidad	1	-	90.000	90.000	BRASIL
2.194	Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2. Cotizar por metro lineal	unidad	1	-	77.000	77.000	BRASIL
2.195	Mano de obra para cambio de Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2.	unidad	1	-	20.000	20.000	BRASIL
2.196	Provisión de PLACA MCAB. Módulo de frenado.	unidad	1	-	1.900.000	1.900.000	BRASIL
2.197	Mano de obra para Cambio de placa MCAB. Módulo de frenado.	unidad	1	-	120.000	120.000	BRASIL
2.198	Provisión de Software para Actualización de Placas	unidad	1	-	2.790.000	2.790.000	BRASIL
2.199	Mano de Obra para Actualización de Software	unidad	1	-	250.000	250.000	BRASIL
2.200	Provisión de Comando Sube / baja Sobre Cabina	unidad	1	-	2.790.000	2.790.000	BRASIL
2.201	Mano de Obra por Instalación de Comando Sube / Baja Sobre Cabina	unidad	1	-	250.000	250.000	BRASIL
2.202	Provisión de Modulo Nobreak de Emergencia c/ Batería	unidad	1	-	6.400.000	6.400.000	BRASIL
2.203	Mano de Obra por Cambio de Modulo Nobreak c/ Batería	unidad	1	-	1.200.000	1.200.000	BRASIL
2.204	Desagote de pozo; consistente en quitar toda agua existente utilizando cualquier medio posible; nómbrese bombas de agua y otros sistemas para poder dejar seco y accesible el pozo.	unidad	1	-	2.100.000	2.100.000	BRASIL
2.205	Provisión de Roller para dispositivo de arrastre de puerta de ascensor	unidad	1	-	75.350	75.350	BRASIL
2.206	Mano de obra por cambio de Roller para dispositivo de arrastre de puerta de ascensor	unidad	1	-	12.500	12.500	BRASIL
2.207	Provisión de célula de carga	unidad	1	-	2.450.600	2.450.600	BRASIL
2.208	Mano de obra por cambio de célula de carga	unidad	1	-	106.700	106.700	BRASIL



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.209	Provisión de sensor capacitivo	unidad	1	-	2.110.450	2.110.450	BRASIL
2.210	Mano de obra por cambio de sensor capacitivo	unidad	1	-	106.700	106.700	BRASIL
2.211	Provisión de sensor magnético	unidad	1	-	1.250.780	1.250.780	BRASIL
2.212	Mano de obra por cambio de sensor magnético	unidad	1	-	106.700	106.700	BRASIL
2.213	Provisión de software de programación para célula de carga	unidad	1	-	2.790.000	2.790.000	BRASIL
2.214	Mano de obra para software de programación para célula de carga	unidad	1	-	250.000	250.000	BRASIL
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar – GRUPO 2 - TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L							393.911.989
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar – LOTE 1 - TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L							396.951.343

- b) **ADJUDICAR**, el LOTE 2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS del presente llamado a la oferta presentada por **CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L** por cumplir con todos los requisitos documentales, técnicos y financieros, por un Monto mínimo de **₡ 100.000.000** (guaraníes cien millones) y Monto máximo de **₡ 200.000.000** (guaraníes doscientos millones), conforme a sus precios unitarios por un periodo de **24** (veinticuatro) meses, contados a partir de la firma del contrato, conforme a la siguiente planilla:

GRUPO 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti- dad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72101506-001	Servicio de mantenimiento de ascensor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0 máximo: 0		0	procedencia:
	1.1	SALA DE MAQUINAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	190.778	190.778	PARAGUAYA
	1.2	CONTROL DE POSICION DE ASCENSORES Y SEGURIDAD (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	351.900	351.900	PARAGUAYA
	1.3	CONTROL E ILUMINACION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	198.653	198.653	PARAGUAYA



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.4	CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	336.301	336.301	PARAGUAYA
1.5	LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	187.306	187.306	PARAGUAYA
1.6	LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	336.301	336.301	PARAGUAYA
1.7	LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE SERVICIOS)	unidad	1	-	336.301	336.301	PARAGUAYA
1.8	EVALUACION Y DIAGNOSTICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	102.168	102.168	PARAGUAYA
1.9	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	102.168	102.168	PARAGUAYA
1.10	EQUIPOS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS)	unidad	1	-	102.168	102.168	PARAGUAYA
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar – GRUPO 1 - CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L						2.244.044	

GRUPO 2 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti- dad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
2	72154010-001	Servicio de instalación, mantenimiento y reparación de ascensores	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 1 máximo: 1		0	procedencia:
	2.1	PROVISION DE ENCODER OPERADOR DE CABINA	unidad	1	-	6.060.119	6.060.119	CHINA
	2.2	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER OPERADOR DE CABINA	unidad	1	-	1.923.036	1.923.036	PARAGUAYA
	2.3	PROVISION DE ENCODER DE MOTOR DE TRACCION	unidad	1	-	9.083.623	9.083.623	CHINA
	2.4	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ENCODER DE MOTOR DE TRACCION	unidad	1	-	2.882.587	2.882.587	PARAGUAYA
	2.5	PROVISION DE DRIVE INTEGRADO 5,5KW	unidad	1	-	23.313.393	23.313.393	CHINA
	2.6	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE DRIVE INTEGRADO 5,5KW	unidad	1	-	6.784.018	6.784.018	PARAGUAYA
	2.7	PROVISION DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	unidad	1	-	6.271.773	6.271.773	CHINA
	2.8	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FUENTE OPERADOR DE PUERTA	unidad	1	-	1.986.533	1.986.533	PARAGUAYA
	2.9	PROVISION DE PLACA DE DISTRIBUCION	unidad	1	-	3.898.143	3.898.143	CHINA
	2.10	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACA DE DISTRIBUCION	unidad	1	-	1.326.943	1.326.943	PARAGUAYA
	2.11	PROVISION DE SENSOR MAGNETICO U OPTICO	unidad	1	-	2.572.563	2.572.563	CHINA
	2.12	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SENSOR MAGNETICO U OPTICO	unidad	1	-	756.038	756.038	PARAGUAYA



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.13	PROVISION DE BARRERA INFRARROJA	unidad	1	-	6.750.530	6.750.530	CHINA
2.14	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BARRERA INFRARROJA	unidad	1	-	2.002.818	2.002.818	PARAGUAYA
2.15	PROVISION DE PLACA DE LLAMADA POC	unidad	1	-	2.071.672	2.071.672	CHINA
2.16	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACA DE LLAMADA POC	unidad	1	-	613.003	613.003	PARAGUAYA
2.17	PROVISION DE PLACAS RS 5, 11, 14	unidad	1	-	374.613	374.613	CHINA
2.18	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE PLACAS RS 5, 11, 14	unidad	1	-	112.384	112.384	PARAGUAYA
2.19	PROVISION DE INDICADORES HPI CPI	unidad	1	-	1.223.736	1.223.736	CHINA
2.20	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INDICADORES HPI CPI	unidad	1	-	367.121	367.121	PARAGUAYA
2.21	PROVISION DE ACRILICO LUMINARIO	unidad	1	-	993.266	993.266	CHINA
2.22	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE ACRILICO LUMINARIO	unidad	1	-	280.960	280.960	PARAGUAYA
2.23	MANO DE OBRA PARA PULIDO DE CABINA	unidad	1	-	3.746.131	3.746.131	PARAGUAYA
2.24	PROVISION DE CUBOS O CAJAS DE ASCENSORES.	unidad	1	-	749.227	749.227	CHINA
2.25	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CUBOS DE ASCENSORES	unidad	1	-	224.768	224.768	PARAGUAYA
2.26	MANO DE OBRA PARA REPARACION DE SOPORTES, PLACAS DE UNION Y GRAMPAS DE GUÍAS DE CABINA Y DE CONTRAPESO DEL CUBO O POZO	unidad	1	-	2.948.582	2.948.582	PARAGUAYA
2.27	PROVISION DE TORNILLERIA EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES	unidad	1	-	686.791	686.791	CHINA
2.28	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE TORNILLERIA EN LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ASCENSORES	unidad	1	-	206.038	206.038	PARAGUAYA
2.29	PROVISION DEL INTERRUPTOR DEL FINAL DE CARRERA.	unidad	1	-	737.875	737.875	CHINA
2.30	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DEL INTERRUPTOR DEL FINAL DE CARRERA.	unidad	1	-	221.362	221.362	PARAGUAYA
2.31	PROVISION DE LAS POLEAS DE SUSPENSION Y DE DESVIO	unidad	1	-	2.809.599	2.809.599	CHINA
2.32	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LAS POLEAS DE SUSPENSIÓN Y DE DESVÍO.	unidad	1	-	842.880	842.880	PARAGUAYA
2.33	MANO DE OBRA PARA RECTIFICACIÓN DE POLEAS TENSORAS	unidad	1	-	3.121.777	3.121.777	PARAGUAYA
2.34	PROVISION DE POLEAS TENSORAS	unidad	1	-	9.152.246	9.152.246	CHINA
2.35	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE POLEAS TENSORAS	unidad	1	-	2.656.347	2.656.347	PARAGUAYA
2.36	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PÉRDIDAS DE ACEITE DE MOTORES Y MÁQUINAS DE ASCENSORES, INCLUYENDO LA REPOSICIÓN DE PIEZAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS.	unidad	1	-	1.947.988	1.947.988	PARAGUAYA
2.37	PROVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE CABINAS. INCLUYENDO EL MONTAJE DE LUMINARIAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS	unidad	1	-	228.514	228.514	CHINA
2.38	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE CABINAS	unidad	1	-	68.554	68.554	PARAGUAYA



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.39	PROVISIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE POZO	unidad	1	-	228.514	228.514	CHINA
2.40	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERNA DE POZO	unidad	1	-	68.554	68.554	PARAGUAYA
2.41	PROVISION DE INTERCOMUNICADORES DE CABINA.	unidad	1	-	2.467.557	2.467.557	CHINA
2.42	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE INTERCOMUNICADORES DE CABINA, INCLUYENDO EL RECAMBIO DE PIEZAS DESGASTADAS Y/O DAÑADAS Y CABLEADO.	unidad	1	-	693.034	693.034	PARAGUAYA
2.43	PROVISION DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	unidad	1	-	1.349.420	1.349.420	CHINA
2.44	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE SWITCH PROTECTOR DEL MOTOR CON SUS DISPARADORES TÉRMICOS	unidad	1	-	337.152	337.152	PARAGUAYA
2.45	PROVISIÓN DE CHUMACERAS DEL MOTOR PRINCIPAL	unidad	1	-	749.227	749.227	CHINA
2.46	MANO DE OBRA PARA CAMBIO CHUMACERAS DEL MOTOR PRINCIPAL	unidad	1	-	224.768	224.768	PARAGUAYA
2.47	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL JUEGO AXIAL ENTRE LA CORONA Y EL SINFIN, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS CHUMACERAS Y AMORTIGUADORES DE LA MÁQUINA.	unidad	1	-	3.571.311	3.571.311	PARAGUAYA
2.48	PROVISION DE POLEA TRACCIÓN	unidad	1	-	18.815.328	18.815.328	CHINA
2.49	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE POLEA TRACCIÓN	unidad	1	-	5.959.599	5.959.599	PARAGUAYA
2.50	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LAS BALATAS, EL VARILLAJE DEL FRENO, DEL AMORTIGUADOR DEL SISTEMA DE FRENO. FORRO DE LAS BALATAS.SEGMENTO DENTADO DEL PIÑÓN. PAQUETE DE RESORTES Y EL CONTACTO.	unidad	1	-	1.405.612	1.405.612	PARAGUAYA
2.51	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL REGULADOR DE VELOCIDAD.	unidad	1	-	967.750	967.750	PARAGUAYA
2.52	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CUADRO DE COMANDO	unidad	1	-	3.021.879	3.021.879	PARAGUAYA
2.53	PROVISION DE CONTACTORES Y RELÉS	unidad	1	-	1.439.951	1.439.951	CHINA
2.54	MANO DE OBRA PARA PROVISION DE CONTACTORES Y RELÉS	unidad	1	-	536.985	536.985	PARAGUAYA
2.55	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALADOS EN LA CABINA	unidad	1	-	686.791	686.791	PARAGUAYA
2.56	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO	unidad	1	-	1.336.930	1.336.930	PARAGUAYA
2.57	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOTONERAS DE CABINA Y DE PISO.	unidad	1	-	1.380.638	1.380.638	PARAGUAYA
2.58	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA PUERTA DE CABINA Y DE PISOS	unidad	1	-	691.507	691.507	PARAGUAYA
2.59	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL TOPO DEL HULE Y DEL AMORTIGUADOR DE ACEITE DEL MOTOR.	unidad	1	-	412.074	412.074	PARAGUAYA



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.60	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, DEL SISTEMAS DE APERTURA Y CIERRE, CERRADURAS, CONTACTOS Y RODILLOS DE ARRASTRE	unidad	1	-	686.791	686.791	PARAGUAYA
2.61	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA SISTEMAS DE EMERGENCIA; SISTEMAS DE SOBRECARGAS Y SISTEMAS DE PARAGOLPES.	unidad	1	-	4.308.050	4.308.050	PARAGUAYA
2.62	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA INTEGRAL Y PINTURA DEL TECHO DE CABINAS.	unidad	1	-	961.507	961.507	PARAGUAYA
2.63	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE RESORTES, CONTRATUERCAS, CHAVETAS Y SEGUROS DE TORSIÓN DE LAS ANCLAS O VARILLAS DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE CABINAS Y CONTRAPESOS.	unidad	1	-	549.433	549.433	PARAGUAYA
2.64	PROVISION DE ACEITES DE MOTOR Y DE MÁQUINA.(cotizar por 1 litro)	unidad	1	-	51.084	51.084	CHINA
2.65	MANO DE OBRA PARA PROVISION DE ACEITES DE MOTOR Y DE MÁQUINA.	unidad	1	-	15.326	15.326	PARAGUAYA
2.66	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ZAPATAS O RODILLOS GUIADORES. REPARACIÓN DE JUEGO DE CABINA Y DE DESGASTE DEL FORRO.	unidad	1	-	412.074	412.074	PARAGUAYA
2.67	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE FIN DE VIAJE.	unidad	1	-	686.791	686.791	PARAGUAYA
2.68	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE ANILLOS DE CABINA.	unidad	1	-	549.433	549.433	PARAGUAYA
2.69	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE OPERADORES DE PUERTA DE CABINA.	Unidad Internacional	1	-	1.405.612	1.405.612	PARAGUAYA
2.70	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE GUÍAS DE CABINAS Y CONTRAPESOS.	unidad	1	-	686.791	686.791	PARAGUAYA
2.71	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN LA CAJA DE BORNES.	unidad	1	-	1.474.291	1.474.291	PARAGUAYA
2.72	PROVISION DE CONTACTOR DE SEGURIDAD DE POZO.	unidad	1	-	1.411.855	1.411.855	CHINA
2.73	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CONTACTOR DE SEGURIDAD DE POZO.	unidad	1	-	374.613	374.613	PARAGUAYA
2.74	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PARACAÍDAS.	unidad	1	-	1.436.829	1.436.829	PARAGUAYA
2.75	PROVISION DE GUIADOR DE PUERTA.	unidad	1	-	517.648	517.648	CHINA
2.76	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE GUIADOR DE PUERTA.	unidad	1	-	155.294	155.294	PARAGUAYA
2.77	PROVISION DE FUSIBLES VARIOS.	unidad	1	-	41.548	41.548	CHINA
2.78	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE FUSIBLES VARIOS.	unidad	1	-	12.465	12.465	PARAGUAYA
2.79	PROVISION LLAVE DE RESCATE.	unidad	1	-	85.140	85.140	CHINA
2.80	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE LLAVE DE RESCATE.	unidad	1	-	25.542	25.542	PARAGUAYA
2.81	PROVISION DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA.	unidad	1	-	967.724	967.724	CHINA
2.82	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CORREA DE OPERADOR DE PUERTA.	unidad	1	-	265.635	265.635	PARAGUAYA



COMITÉ DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.83	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LOS AMORTIGUADORES PARA SOBRE RECORRIDO.	unidad	1	-	1.380.638	1.380.638	PARAGUAYA
2.84	PROVISION DE CABOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD (cotizar por 1 metro)	unidad	1	-	29.515	29.515	CHINA
2.85	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CABOS DE REGULADOR DE VELOCIDAD	unidad	1	-	8.855	8.855	PARAGUAYA
2.86	Provision de cable viajero con apantallamiento, mallado para el ascensor (cotizar por 1 metro)	unidad	1	-	51.084	51.084	CHINA
2.87	Mano de obra para cambio de cable viajero con apantallamiento, mallado para el ascensor	unidad	1	-	15.326	15.326	PARAGUAYA
2.88	Provision de banco de resistencias	unidad	1	-	2.455.063	2.455.063	CHINA
2.89	Mano de obra para cambio de banco de resistencias	unidad	1	-	736.518	736.518	PARAGUAYA
2.90	Medición de Resistencia de aislación de bobina de motor principal	unidad	1	-	378.511	378.511	PARAGUAYA
2.91	Medición de Resistencia de aislación de bobina del freno.	unidad	1	-	397.318	397.318	PARAGUAYA
2.92	provisión de cabos de tracción, que sirven de unión entre cabina y contrapeso. Los mismos deben ser adecuados para el tipo de servicio continuo que se presta (COTIZAR POR 1 METRO)	unidad	1	-	62.697	62.697	PARAGUAYA
2.93	Mano de obra para cambio de cabos de tracción	unidad	1	-	18.810	18.810	PARAGUAYA
2.94	provisión de placa electrónica de control de botoneras de cabina	unidad	1	-	1.702.787	1.702.787	CHINA
2.95	Mano de obra para cambio de placa de electrónica de control de botoneras de cabina	unidad	1	-	510.837	510.837	PARAGUAYA
2.96	provisión de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en la cabina	unidad	1	-	2.043.344	2.043.344	CHINA
2.97	Mano de obra para cambio de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en la cabina	unidad	1	-	613.003	613.003	PARAGUAYA
2.98	Provisión de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en piso.	unidad	1	-	1.112.457	1.112.457	CHINA
2.99	Mano de obra para cambio de placa electrónica indicadora de posición de piso, ubicado en piso	unidad	1	-	275.852	275.852	PARAGUAYA
2.100	Provisión de placa electrónica llamada de piso	unidad	1	-	1.326.716	1.326.716	CHINA
2.101	Mano de obra para cambio de placa electrónica llamada de piso	unidad	1	-	323.530	323.530	PARAGUAYA
2.102	Provisión de botones de llamada de piso.	unidad	1	-	136.224	136.224	CHINA
2.103	Mano de obra para montaje de botones de llamada de piso	unidad	1	-	40.867	40.867	PARAGUAYA
2.104	Provisión de botones de cabina para llamada de piso	unidad	1	-	136.224	136.224	CHINA
2.105	Mano de obra para montaje de botones de cabina para llamada de piso	unidad	1	-	40.867	40.867	PARAGUAYA
2.106	Provisión de insumos para rebobinado de motor eléctrico de tracción	unidad	1	-	3.178.536	3.178.536	CHINA



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.107	Mano de obra para rebobinado de motor eléctrico de tracción	unidad	1	-	5.037.282	5.037.282	PARAGUAYA
2.108	Provisión de insumos para rebobinado de motor eléctricos de puerta de cabina	unidad	1	-	1.626.115	1.626.115	CHINA
2.109	Mano de obra para rebobinado de motor eléctrico de puerta de cabina	unidad	1	-	2.185.191	2.185.191	PARAGUAYA
2.110	Provisión de cable tipo taller de 3x1 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	-	14.190	14.190	CHINA
2.111	Mano de obra para cambio de cable tipo taller 3x1 mm2	unidad	1	-	4.257	4.257	PARAGUAYA
2.112	Provisión de cable de 1 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	-	8.174	8.174	CHINA
2.113	Mano de obra para cambio de cable de 1 mm2	unidad	1	-	2.453	2.453	PARAGUAYA
2.114	Provisión de Terminal ojal para cable de 1 mm2	unidad	1	-	2.554	2.554	CHINA
2.115	Mano de obra para cambio de terminal ojal para cable de 1 mm2	unidad	1	-	767	767	PARAGUAYA
2.116	Provisión de terminal ojal para cable de 35 mm2	unidad	1	-	22.987	22.987	CHINA
2.117	Mano de obra para cambio de terminal ojal para cable de 35 mm2	unidad	1	-	6.896	6.896	PARAGUAYA
2.118	Provisión de cable de cobre doble aislación de cobre de 35 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	-	59.597	59.597	CHINA
2.119	Mano de obra para cambio de cable de cobre 35 mm2	unidad	1	-	17.880	17.880	PARAGUAYA
2.120	Provisión de cable de doble aislación de cobre de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	unidad	1	-	42.570	42.570	CHINA
2.121	Mano de obra para cambio de cable de cobre 25 mm2	unidad	1	-	12.771	12.771	PARAGUAYA
2.122	Provisión de cable de doble aislación de cobre de 16 mm2 (cotizar por 1 metro)	metros cubicos	1	-	25.542	25.542	CHINA
2.123	Mano de obra para cambio de cable de cobre de 16 mm2	unidad	1	-	7.663	7.663	PARAGUAYA
2.124	Provisión de llave selectora de encendido de Ventilador y luces de cabina.	unidad	1	-	840.000	840.000	CHINA
2.125	Mano de Obra para cambio de selector de encendido de Ventilador y luces de cabina.	unidad	1	-	420.000	420.000	PARAGUAYA
2.126	Provisión de Ventilador tipo turbina para Cabina.	unidad	1	-	1.575.000	1.575.000	CHINA
2.127	Mano de Obra para cambio de Ventilador tipo turbina para cabina.	unidad	1	-	1.050.000	1.050.000	PARAGUAYA
2.128	Provisión de ruleman para motor Principal de tracción.	unidad	1	-	4.725.000	4.725.000	CHINA
2.129	Mano de Obra para cambio de ruleman de motor Principal de tracción.	unidad	1	-	3.150.000	3.150.000	PARAGUAYA
Precio Total Unitario propuesto a adjudicar – GRUPO 2 - CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L							213.236.076



COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

LOTES	OFERENTE PROPUESTO A ADJUDICAR	Monto Mínimo propuesto a adjudicar	Monto Máximo propuesto a adjudicar
1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - MARCA THYSSENKRUPP	TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L	100.000.000	200.000.000
2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES MARCA OTIS	CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L	100.000.000	200.000.000
MONTOS PROPUESTOS A ADJUDICAR		200.000.000	400.000.000

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Mag. Milner Trübger
Asesor

C.P. Rocío M. Florencio S.
Directora
Dirección de Contraloría Interna

DRA. ECON. LUZ R. ANTÚNEZ
Directora Financiera CSJ

ABG. Gustavo Gorostiaga Boggino
Director Interino
ASUNTOS JURÍDICOS

Abg. Mirko Duré
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Mr. J. H. Smith, President
Mr. W. H. Jones, Vice President
Mr. R. H. Brown, Secretary
Mr. T. H. Green, Treasurer
Mr. L. H. White, Chairman of the Board
Mr. M. H. Black, Chairman of the Committee on Finance
Mr. N. H. Gray, Chairman of the Committee on Management
Mr. O. H. Blue, Chairman of the Committee on Public Relations
Mr. P. H. Red, Chairman of the Committee on Research and Development
Mr. Q. H. Yellow, Chairman of the Committee on Legal Affairs
Mr. R. H. Purple, Chairman of the Committee on General Administration

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions of the Board of Directors of the Corporation. The names are as follows:

Mr. J. H. Smith, President
Mr. W. H. Jones, Vice President
Mr. R. H. Brown, Secretary
Mr. T. H. Green, Treasurer
Mr. L. H. White, Chairman of the Board
Mr. M. H. Black, Chairman of the Committee on Finance
Mr. N. H. Gray, Chairman of the Committee on Management
Mr. O. H. Blue, Chairman of the Committee on Public Relations
Mr. P. H. Red, Chairman of the Committee on Research and Development
Mr. Q. H. Yellow, Chairman of the Committee on Legal Affairs
Mr. R. H. Purple, Chairman of the Committee on General Administration