

RESOLUCIÓN S2. N° 502

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 04/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFÉRENDUM” ID N° 457.763. -----

Asunción, 14 de enero de 2025.-

VISTOS: La Resolución S2. N° 414 de fecha 28 de noviembre de 2024 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado de referencia, el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 001 de fecha 03 de enero de 2025, el Dictamen UOC N° 03 de fecha 9 de enero de 2025 de la Unidad Operativa de Contrataciones; y -----

CONSIDERANDO:

Por Resolución S2. N° 414 de fecha 28 de noviembre de 2024 del Consejo de Superintendencia, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se autorizó el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 04/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFÉRENDUM” ID N° 457.763, encargándose a la Unidad Operativa de Contrataciones, a proseguir con los trámites pertinentes. -----

En fecha 23 de diciembre de 2024, se ha procedido a la apertura de la oferta física, presentándose a tal efecto la siguiente empresa: -----

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL OFERTADO Gs.
1	TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.	383.707.613

Los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas han dictado el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO N° 001 de fecha 03 de enero de 2025, el cual contiene el análisis y la secuencia, así como también un detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité, las cuales se encuentran conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Públicas”, el Decreto Reglamentario N° 2264/24 y el Pliego de Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso. -----

El Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 001/2025, en su parte conclusiva argumenta cuanto sigue: “...En virtud de los sustentos técnicos, documentales y financieros expuestos en el presente Informe, acorde a lo establecido en el Artículo 54° de la Ley N° 7021/2022 “DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS”; el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda en relación al llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 04/2025 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFÉRENDUM” ID N° 457.763, cuanto sigue: -----

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
 PRESIDENTE
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Flavio E. Santander Dans
 Ministro

Alberto Martínez Simon
 Ministro

...//...

1/14


 Almada Cáceres
 Secretario



RESOLUCIÓN S2. N° ...502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero de 2025.-

...//...

- **ADJUDICAR** el presente llamado a la oferta presentada por **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un monto mínimo de **Gs. 400.000.000.-** (Guaraníes cuatrocientos millones) y un monto máximo de **Gs. 800.000.000.-** (Guaraníes ochocientos millones), conforme a los precios unitarios detallados en su oferta, por un periodo de **24 (veinticuatro) meses: (...)**. -----

Por **Dictamen UOC N° 03** de fecha 9 de enero de 2025, la Unidad Operativa de Contrataciones de la Corte Suprema de Justicia, elevó el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas ICEO N° 001/2025. -----

Se deja constancia que el presente proceso se realiza en carácter de **AD REFERÉNDUM**, sujeto a la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2025, de acuerdo al Artículo 44° - Procedimientos Ad Referéndum - de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Públicas". -----

La Ley N° 609/95 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia" dispone en su Artículo 23° Inciso b), respecto a las atribuciones del Consejo de Superintendencia: "b) Organizar y Fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial". -----

La Acordada N° 1453 de fecha 23 de septiembre de 2020, de la Corte Suprema de Justicia "Que Delimita las funciones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en el ámbito Administrativo y Financiero y crea la Secretaría N°2 de dicho órgano". -----

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, el-----

**CONSEJO DE SUPERINTENDENCIA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESUELVE:**

ART. 1°: **ADJUDICAR** en el marco del llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PAC PRIORITARIO N° 04/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN TORRE NORTE DE LA MARCA THYSSENKRUPP – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL -- AD REFERÉNDUM"** ID N° 457.763, al oferente **TK ELEVADORES PARAGUAY S.R.L.**, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros, por un monto mínimo de **Gs. 400.000.000.-** (Guaraníes cuatrocientos millones) y un monto máximo de **Gs. 800.000.000.-** (Guaraníes ochocientos millones), por un periodo de **24 (veinticuatro) meses**, conforme al siguiente detalle: -----

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° 502

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
1	72154010-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			procedencia:
1.1		CASA DE MAQUINAS (sala de máquinas) (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.2		BLOQUEO ELECTRICO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.3		CONTROL (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.4		CONJUNTO DE TRACCION (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.5		LIMPIEZA Y LUBRICACION DE GUIAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.6		VERIFICACION DE PUERTAS (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.7		LIMPIEZA Y LUBRICACION ENCIMA DE LA CABINA (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.8		LIMPIEZA DE LA PARTE INFERIOR DEL CARRO (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.9		LIMPIEZA COMPLETA DEL POZO. (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	302.495	302.495	procedencia: Brasil
1.10		LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE FRENO MECÁNICO (BOBINA Y VASTAGO). (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	unidad	1,00	-	316.899	316.899	procedencia: Brasil
2	72154010-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 1,00 máximo: 1,00			procedencia:
2.1		Provisión de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1,00	-	473.684	473.684	procedencia: Brasil
2.2		Mano de obra para cambio de vástago de Freno Mecánico (3Z.0250A2).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
2.3		Provisión de Zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1,00	-	1.193.682	1.193.682	procedencia: Brasil
2.4		Mano de obra para cambio de zapata freno maquina tracción (3Z.0300B1).	unidad	1,00	-	305.550	305.550	procedencia: Brasil
2.5		Provisión de Relé RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1,00	-	662.025	662.025	procedencia: Brasil
2.6		Mano de obra para cambio de Relé RA 400110 (X08.034.033).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

Alberto Martinez Simon
Ministro

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° ...502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.7	Provisión de Rele RA 400 060 (X08.034.032).	unidad	1,00	-	865.725	865.725	procedencia: Brasil
	2.8	Mano de obra para cambio de Rele RA 400060 (X08.034.032).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.9	Provisión de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1,00	-	108.226	108.226	procedencia: Brasil
	2.10	Mano de obra para cambio de Carbón RGW llave sur (X08.011.009).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.11	Provisión de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	unidad	1,00	-	80.574	80.574	procedencia: Brasil
	2.12	Mano de obra para cambio de Cuchilla 1/8" llave sur (12.35.012/0).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.13	Provisión de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1,00	-	548.157	548.157	procedencia: Brasil
	2.14	Mano de obra para cambio de Correa motor operador (X07.008.056).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.15	Provisión de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1,00	-	74.045	74.045	procedencia: Brasil
	2.16	Mano de obra para cambio de Lámpara de 24V/2.4 (X08.026.043).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.17	Provisión de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1,00	-	16.805	16.805	procedencia: Brasil
	2.18	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de puerta (Z.0395.X1).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.19	Provisión de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33(Z0395.EF.2)	unidad	1,00	-	97.980	97.980	procedencia: Brasil
	2.20	Mano de obra para cambio de tornillo goma acoplamiento maquina EM-33(Z0395.EF.2)	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.21	Provisión de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342).	unidad	1,00	-	30.339	30.339	procedencia: Brasil
	2.22	Mano de obra para cambio de Nylon corrediza de contrapeso (X09.010.342)	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.23	Provisión de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1,00	-	267.866	267.866	procedencia: Brasil
	2.24	Mano de obra para cambio de Rollete de hierro encostado (3Z0348R1).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.25	Provisión de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1,00	-	181.904	181.904	procedencia: Brasil

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° ...502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.26	Mano de obra para cambio de Rollete de Nylon operador (3Z.0300.AC2).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.27	Provisión de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1,00	-	182.719	182.719	procedencia: Brasil
	2.28	Mano de obra para cambio de Llave Contacto auxiliar 3TF42 (X08.012117).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.29	Provisión de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1,00	-	909.724	909.724	procedencia: Brasil
	2.30	Mano de obra para cambio de Llave de inducción sur (3X.6152. A.1).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.31	Provisión de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	unidad	1,00	-	7.781.442	7.781.442	procedencia: Brasil
	2.32	Mano de obra para cambio de Bobina freno maquina EM- 33 (1Z.0267. G.1).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.33	Provisión de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	unidad	1,00	-	39.416	39.416	procedencia: Brasil
	2.34	Mano de obra para cambio de Nylon corredizo para cabina (1Z.0207. B.2).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.35	Provisión de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1,00	-	33.051	33.051	procedencia: Brasil
	2.36	Mano de obra para cambio de Baquelita aisladora llave sur (X09.008.046).	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.37	Provisión de Ventilador de cabina (3Y.5260. L.2).	unidad	1,00	-	1.161.157	1.161.157	procedencia: Brasil
	2.38	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina (3Y.5260. L.2).	unidad	1,00	-	62.013	62.013	procedencia: Brasil
	2.39	Provisión de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1,00	-	456.500	456.500	procedencia: Brasil
	2.40	Mano de obra para cambio de Campana tipo Ind. Alarma 220V (X08.013022).	unidad	1,00	-	62.013	62.013	procedencia: Brasil
	2.41	Provisión de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1,00	-	250.857	250.857	procedencia: Brasil
	2.42	Mano de obra para cambio de Micro Relé tipo RA 406620 (X08.034.034).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.43	Provisión de Cable maniobra para cabina (X08.006.049). Cotizar por un metro	metros	1,00	-	398.000	398.000	procedencia: Brasil
	2.44	Mano de obra para cambio de Cable maniobra para cabina (X08.006.049).	Unidad Medida Global	1,00	-	105.850	105.850	procedencia: Brasil

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

...//...

Alberto Martínez Simon
Ministro

5/14



RESOLUCIÓN S2. N° 502

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.45	Provisión de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1,00	-	7.028	7.028	procedencia: Brasil
	2.46	Mano de obra para cambio de Tornillo tipo de Phillips para botonera (X07.021.324)	unidad	1,00	-	2.037	2.037	procedencia: Brasil
	2.47	Provisión de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1,00	-	234.255	234.255	procedencia: Brasil
	2.48	Mano de obra para cambio de Cadena para operador (X955010.080).	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.49	Provisión de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1,00	-	600.915	600.915	procedencia: Brasil
	2.50	Mano de obra para cambio de Acrílico para cielo raso (X95.010.112).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.51	Provisión de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1,00	-	182.617	182.617	procedencia: Brasil
	2.52	Mano de obra para cambio de Rollete D76 carro de puerta.	unidad	1,00	-	46.647	46.647	procedencia: Brasil
	2.53	Provisión de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1,00	-	23.527	23.527	procedencia: Brasil
	2.54	Mano de obra para cambio de Rollete D38 x 16 dispositivo arrastre.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.55	Provisión de Contacto para 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1,00	-	35.138	35.138	procedencia: Brasil
	2.56	Mano de obra para cambio de Contacto para 1 1/8 x 12 x 72.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.57	Provisión de Cabo de acero. Cotizar por 1 metro.	metros	1,00	-	53.981	53.981	procedencia: Brasil
	2.58	Mano de obra para cambio de Cabo de acero.	Unidad Medida Global	1,00	-	6.700.000	6.700.000	procedencia: Brasil
	2.59	Provisión de Resorte para vástago.	unidad	1,00	-	81.582	81.582	procedencia: Brasil
	2.60	Mano de obra para cambio de Resorte para vástago.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.61	Provisión de Bujes y arandelas.	unidad	1,00	-	11.354	11.354	procedencia: Brasil
	2.62	Mano de obra para cambio de Bujes y arandelas.	unidad	1,00	-	2.037	2.037	procedencia: Brasil
	2.63	Provisión de Nylon para corrediza T3-160- 161.	unidad	1,00	-	356.400	356.400	procedencia: Brasil

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° 502

(Continuación)

Asunción, 14 de enero de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.64	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza T3-160- 161.	unidad	1,00	-	36.383	36.383	procedencia: Brasil
	2.65	Provisión de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1,00	-	220.000	220.000	procedencia: Brasil
	2.66	Mano de obra para cambio de Nylon para corrediza 160- 161.	unidad	1,00	-	36.383	36.383	procedencia: Brasil
	2.67	Provisión de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1,00	-	57.851	57.851	procedencia: Brasil
	2.68	Mano de obra para cambio de Rollete de nylon para cadena operador.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.69	Provisión de Aceite SAE 140. Cotizar por 1 litro.	litros	1,00	-	264.810	264.810	procedencia: Brasil
	2.70	Mano de obra para cambio de Aceite SAE 140.	Unidad Medida Global	1,00	-	1.890.000	1.890.000	procedencia: Brasil
	2.71	Provisión de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1,00	-	1.016.463	1.016.463	procedencia: Brasil
	2.72	Mano de obra para cambio de Ventilador de cabina convencional.	unidad	1,00	-	49.397	49.397	procedencia: Brasil
	2.73	Provisión de Peso de puerta.	unidad	1,00	-	21.389	21.389	procedencia: Brasil
	2.74	Mano de obra para cambio de Peso de puerta.	unidad	1,00	-	11.204	11.204	procedencia: Brasil
	2.75	Provisión de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1,00	-	39.212	39.212	procedencia: Brasil
	2.76	Mano de obra para cambio de Contacto fijo para CAMES.	unidad	1,00	-	11.204	11.204	procedencia: Brasil
	2.77	Mano de obra para Rebobinado motor tracción 7.5/11 kilovatios.	unidad	1,00	-	8.606.325	8.606.325	procedencia: Brasil
	2.78	Mano de obra para Rebobinado motor operador puerta	unidad	1,00	-	3.187.905	3.187.905	procedencia: Brasil
	2.79	Provisión de Aceite a máquina de tracción. Cotizar por litro	litros	1,00	-	277.420	277.420	procedencia: Brasil
	2.80	Mano de obra para cambio de aceite de máquina de tracción	Unidad Medida Global	1,00	-	1.890.000	1.890.000	procedencia: Brasil
	2.81	Provisión de rulemanes de máquina de tracción	Unidad Medida Global	1,00	-	3.190.772	3.190.772	procedencia: Brasil
	2.82	Mano de obra para cambio de rulemanes de máquina de tracción	unidad	1,00	-	220.000	220.000	procedencia: Brasil
	2.83	Mano de obra para Rectificación de Regla guiadora	unidad	1,00	-	3.361.050	3.361.050	procedencia: Brasil

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

Alberto Martinez Simon
Ministro

...//...

7/14

Max Almada Cáceres
Secretario



RESOLUCIÓN S2. N° ...502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.84	Provisión de reten eje sin fin de maquina	unidad	1.00	-	355.782	355.782	procedencia: Brasil
	2.85	Mano de obra para cambio de reten eje sin fin de maquina	unidad	1.00	-	63.523	63.523	procedencia: Brasil
	2.86	Provisión de Remachado de puerta de cabina	unidad	1.00	-	712.950	712.950	procedencia: Brasil
	2.87	Mano de obra para cambio de Remachado de puerta de cabina	unidad	1.00	-	68.523	68.523	procedencia: Brasil
	2.88	Mano de obra para Reparación de Rampa de puerta	unidad	1.00	-	763.875	763.875	procedencia: Brasil
	2.89	Mano de obra para Reparación modulo capacitivo 110V	unidad	1.00	-	860.633	860.633	procedencia: Brasil
	2.90	Mano de obra de Reparación modulo capacitivo 12V	unidad	1.00	-	763.875	763.875	procedencia: Brasil
	2.91	Provisión de POLEA.	unidad	1.00	-	12.700.000	12.700.000	procedencia: Brasil
	2.92	Mano de Obra por cambio de POLEA	unidad	1.00	-	3.201.000	3.201.000	procedencia: Brasil
	2.93	Mano de obra para Reparación de Regla menor	unidad	1.00	-	2.576.805	2.576.805	procedencia: Brasil
	2.94	Provisión de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1.00	-	1.628.276	1.628.276	procedencia: Brasil
	2.95	Mano de obra para cambio de Contactor de fuerza para cuadro de comando	unidad	1.00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.96	Provisión de Fusible U-I 63 A 500 V	unidad	1.00	-	334.740	334.740	procedencia: Brasil
	2.97	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 63 A 500 V	unidad	1.00	-	58.523	58.523	procedencia: Brasil
	2.98	Provisión de Llave inducción electromagnética	unidad	1.00	-	2.198.823	2.198.823	procedencia: Brasil
	2.99	Mano de obra para cambio de Llave inducción electromagnética	unidad	1.00	-	53.523	53.523	procedencia: Brasil
	2.100	Provisión de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1.00	-	1.248.019	1.248.019	procedencia: Brasil
	2.101	Mano de obra para cambio de Modulo MCOP p/operador de puerta	unidad	1.00	-	53.523	53.523	procedencia: Brasil
	2.102	Provisión de encoder para operador de puerta de cabina	unidad	1.00	-	14.105.740	14.105.740	procedencia: Brasil

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° ...502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.103	Mano de obra para cambio de encoder para operador de puerta de cabina	unidad	1,00	-	117.370	117.370	procedencia: Brasil
	2.104	Provisión de Modulo TACENC 1 -Acople de MCOP	unidad	1,00	-	1.890.700	1.890.700	procedencia: Brasil
	2.105	Mano Obra para cambio de Modulo TACENC 1 - Acople de MCOP.	unidad	1,00	-	250.000	250.000	procedencia: Brasil
	2.106	Provisión de Nylon corredizas en X	unidad	1,00	-	61.000	61.000	procedencia: Brasil
	2.107	Mano de obra para cambio de Nylon corredizas en X	unidad	1,00	-	18.518	18.518	procedencia: Brasil
	2.108	Provisión de Contacto de puerta operador	unidad	1,00	-	453.487	453.487	procedencia: Brasil
	2.109	Mano de obra para cambio de Contacto de puerta operador	unidad	1,00	-	120.000	120.000	procedencia: Brasil
	2.110	Provisión de Indicador digital tridimensional	unidad	1,00	-	5.301.904	5.301.904	procedencia: Brasil
	2.111	Mano de obra para cambio de Indicador digital tridimensional	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.112	Provisión de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM6271	unidad	1,00	-	82.817.902	82.817.902	procedencia: Brasil
	2.113	Mano de obra para cambio de Power Unit 200A 19 KW 380 VEM6271	unidad	1,00	-	540.000	540.000	procedencia: Brasil
	2.114	Provisión de Modulo MCINV	unidad	1,00	-	16.201.076	16.201.076	procedencia: Brasil
	2.115	Mano de obra para cambio de Modulo MCINV	unidad	1,00	-	281.675	281.675	procedencia: Brasil
	2.116	Provisión de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1,00	-	131.013	131.013	procedencia: Brasil
	2.117	Mano de obra para cambio de Fusible U-R 80XAX500V faca s/rasgo	unidad	1,00	-	49.397	49.397	procedencia: Brasil
	2.118	Provisión de Modulo IGBT	unidad	1,00	-	53.332.734	53.332.734	procedencia: Brasil
	2.119	Mano de obra para cambio de Modulo IGBT	unidad	1,00	-	799.175	799.175	procedencia: Brasil
	2.120	Provisión de Llave Electrónica 110V	unidad	1,00	-	1.590.795	1.590.795	procedencia: Brasil
	2.121	Mano de obra para cambio de Llave Electrónica 110V	unidad	1,00	-	115.850	115.850	procedencia: Brasil
	2.122	Provisión de Monitor para PC de Control de 17	unidad	1,00	-	760.500	760.500	procedencia: Brasil

LUIS MARIA BENITEZ-RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

...//...

9/14

Alberto Martínez Simon
Ministro

...//...
Secretario



RESOLUCIÓN S2. N° 502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.123	Mano de obra para cambio de Monitor para PC de Control de I7	unidad	1,00	-	49.397	49.397	procedencia: Brasil
	2.124	Provisión de Conector Flex para módulo MCINV	unidad	1,00	-	790.000	790.000	procedencia: Brasil
	2.125	Mano de obra para cambio de Conector Flex para módulo MCINV	unidad	1,00	-	61.023	61.023	procedencia: Brasil
	2.126	Mano de obra para Reparación de Sistema de Monitoreo Ascensores T8 -visión	unidad	1,00	-	4.583.250	4.583.250	procedencia: Brasil
	2.127	Provisión de controlador (placa electrónica)	unidad	1,00	-	4.583.250	4.583.250	procedencia: Brasil
	2.128	Mano de obra para cambio de controlador (placa electrónica).	unidad	1,00	-	1.884.225	1.884.225	procedencia: Brasil
	2.129	Provisión de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1,00	-	1.731.890	1.731.890	procedencia: Brasil
	2.130	Mano de obra para cambio de Contactor, bobina 220 Voltios, con contactos auxiliares.	unidad	1,00	-	124.000	124.000	procedencia: Brasil
	2.131	Mano de obra para refuerzo de braket	unidad	1,00	-	116.350	116.350	procedencia: Brasil
	2.132	Provisión de Braket	unidad	1,00	-	540.000	540.000	procedencia: Brasil
	2.133	Mano de obra para cambio de Braket.	unidad	1,00	-	152.775	152.775	procedencia: Brasil
	2.134	Provisión de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1,00	-	480.150	480.150	procedencia: Brasil
	2.135	Mano de obra para cambio de lámpara tubo led de 16 vatios, G13, luz blanca, eficiencia energética A+ como mínimo.	unidad	1,00	-	56.000	56.000	procedencia: Brasil
	2.136	Provisión de iluminación de Emergencia dentro de la cabina	unidad	1,00	-	340.500	340.500	procedencia: Brasil
	2.137	Mano de obra para cambio de iluminación de Emergencia dentro de la cabina.	unidad	1,00	-	157.155	157.155	procedencia: Brasil
	2.138	Provisión de encoder (generador de pulsos)	unidad	1,00	-	15.791.600	15.791.600	procedencia: Brasil
	2.139	Mano de obra para cambio de encoder (generador de pulsos).	unidad	1,00	-	350.000	350.000	procedencia: Brasil
	2.140	Provisión del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.141	Mano de obra para cambio del Anillo de goma (utilizado en articulaciones de actuadores y reguladores de velocidad).	unidad	1,00	-	31.064	31.064	procedencia: Brasil

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° 502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.161	Mano de obra para cambio de intercomunicador para cabina (incluye todos sus accesorios de fijación y cableado interno)	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.162	Provisión de palanca de cerradura	unidad	1,00	-	99.915	99.915	procedencia: Brasil
	2.163	Mano de obra para cambio de Provisión de palanca de cerradura.	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.164	Provisión de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1,00	-	239.000	239.000	procedencia: Brasil
	2.165	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de un canal	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.166	Provisión de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1,00	-	267.000	267.000	procedencia: Brasil
	2.167	Mano de obra para cambio de Rueda de suspensión de dos canales	unidad	1,00	-	24.953	24.953	procedencia: Brasil
	2.168	Provisión de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSSEN CMC-4	unidad	1,00	-	1.248.019	1.248.019	procedencia: Brasil
	2.169	Mano de obra para cambio de MODULO OPERADOR DE PUERTAS THYSSEN CMC-4	unidad	1,00	-	49.397	49.397	procedencia: Brasil
	2.170	Provisión de botonera de cabina kit completo	unidad	1,00	-	14.615.475	14.615.475	procedencia: Brasil
	2.171	Mano de obra para cambio de botonera de cabina kit completo	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.172	Provisión de indicador de posición de cabina	unidad	1,00	-	7.475.790	7.475.790	procedencia: Brasil
	2.173	Mano de obra para cambio de indicador de posición de cabina	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.174	Provisión de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1,00	-	5.301.904	5.301.904	procedencia: Brasil
	2.175	Mano de obra para cambio de equipo indicador direccional de viaje para piso.	unidad	1,00	-	112.035	112.035	procedencia: Brasil
	2.176	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1,00	-	27.282	27.282	procedencia: Brasil
	2.177	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso	unidad	1,00	-	9.503	9.503	procedencia: Brasil
	2.178	Provisión de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1,00	-	27.282	27.282	procedencia: Brasil
	2.179	Mano de obra para cambio de focos para iluminación para indicadores de piso en cabina	unidad	1,00	-	9.503	9.503	procedencia: Brasil
	2.180	Reparación de guía de cabina y soportes de guías. (dejar en óptimas condiciones mecánicas).	unidad	1,00	-	1.120.350	1.120.350	procedencia: Brasil

...//...



RESOLUCIÓN S2. N° 502

(Continuación)

Asunción, 14 de enero de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.181	Mano de obra para reparación de bufer (amortiguador) dejar en óptimas condiciones mecánicas.	unidad	1,00	-	763.875	763.875	procedencia: Brasil
	2.182	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2. Cotizar por un metro.	metros	1,00	-	35.000	35.000	procedencia: Brasil
	2.183	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x1 mm2	Unidad Medida Global	1,00	-	20.428	20.428	procedencia: Brasil
	2.184	Provisión de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2. Cotizar por un metro.	metros	1,00	-	29.488	29.488	procedencia: Brasil
	2.185	Mano obra para montaje de cable multifilar con aislación mecánica de 2x2 mm2	Unidad Medida Global	1,00	-	20.428	20.428	procedencia: Brasil
	2.186	Provisión de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	unidad	1,00	-	7.800.000	7.800.000	procedencia: Brasil
	2.187	Mano de obra para cambio de POC de Cabina. Completo con botoneras y placas correspondientes. Antivandálico.	Unidad Medida Global	1,00	-	1.200.000	1.200.000	procedencia: Brasil
	2.188	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico.	unidad	1,00	-	2.490.000	2.490.000	procedencia: Brasil
	2.189	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Llamada doble Sube/Baja. Antivandálico	Unidad Medida Global	1,00	-	220.000	220.000	procedencia: Brasil
	2.190	Provisión de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	unidad	1,00	-	590.000	590.000	procedencia: Brasil
	2.191	Mano de obra para cambio de Botón de llamado de piso con su placa de interconexión. Simple. Antivandálico.	Unidad Medida Global	1,00	-	90.000	90.000	procedencia: Brasil
	2.192	Provisión de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	unidad	1,00	-	4.014.192	4.014.192	procedencia: Brasil
	2.193	Mano de obra para cambio de Buffer de Amortiguador de cabina. Seguridad	Unidad Medida Global	1,00	-	150.000	150.000	procedencia: Brasil
	2.194	Contacto tipo fin de carrera.	unidad	1,00	-	780.000	780.000	procedencia: Brasil
	2.195	Mano de obra para cambio de Contacto tipo fin de carrera.	Unidad Medida Global	1,00	-	90.000	90.000	procedencia: Brasil
	2.196	Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2. Cotizar por metro lineal	Metro lineal	1,00	-	77.000	77.000	procedencia: Brasil
	2.197	Mano Obra para cambio de Conductor eléctrico tipo taller 4x0,5 mm2.	Unidad Medida Global	1,00	-	20.000	20.000	procedencia: Brasil
	2.198	Provisión de PLACA MCAB/ Modulo Frenado de frenado	unidad	1,00	-	1.900.000	1.900.000	procedencia: Brasil
	2.199	Mano Obra para Cambio de placa MCAB. Modulo Frenado de frenado	unidad	1,00	-	120.000	120.000	procedencia: Brasil
	2.200	Provisión de Software para Actualización de Placas	unidad	1,00	-	2.790.000	2.790.000	procedencia: Brasil

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

Alberto Martinez Simon
Ministro

...//...

13/14



RESOLUCIÓN S2. N° ...502...

(Continuación)

Asunción, 14 de enero

de 2025.-

...//...

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido) Gs.	Precio Total Gs.	Características
	2.201	Mano de Obra para Actualización de Software	unidad	1,00	-	250.000	250.000	procedencia: Brasil
	2.202	Provisión de Comando Sube / Baja Sobre Cabina	unidad	1,00	-	2.790.000	2.790.000	procedencia: Brasil
	2.203	Mano de Obra por Instalación de Comando Sube / Baja Sobre Cabina	unidad	1,00	-	250.000	250.000	procedencia: Brasil
	2.204	Provisión de Modulo Nobreak de Emergencia c/ Batería	unidad	1,00	-	6.400.000	6.400.000	procedencia: Brasil
	2.205	Mano de Obra por Cambio de Modulo Nobreak c/ Batería	unidad	1,00	-	1.200.000	1.200.000	procedencia: Brasil
PRECIO UNITARIO TOTAL							383.707.613	

ART. 2º: ESTABLECER que la Administración del Contrato recae sobre el Ing. Edgar Pezoa, Jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico, de la Dirección de Infraestructura Física de la Corte Suprema de Justicia. -----

ART. 3º: DISPONER la suscripción del Contrato correspondiente, entre la Corte Suprema de Justicia representada por su Presidente y el Oferente Adjudicado, de conformidad al Artículo 1º de la presente Resolución. -----

ART. 4º: COMUNICAR a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y al Oferente que presentó su oferta, lo resuelto en esta Resolución. -----

ART. 5º: IMPUTAR las presentes erogaciones al rubro correspondiente. -----

ART. 6º: REMITIR al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para su ratificación. -----

ART. 7º: ANOTAR, registrar y notificar. -----

LUIS MARIA BENITEZ RIERA
PRESIDENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Gustavo E. Santander Dans
Ministro

Ante mí:

Alberto Martínez Simon
Ministro

Abg. Nery Almada Cáceres
Secretario

