


ARMADA PARAGUAYA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3


Licitación: 462713 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ

Lote 1 - LOTE N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA


TOYOTOSHI S.A.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Características
1	78180101-014	Servicio de Cambio de aceite de motor por litro TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	Paraguay
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
3	78180101-014	Servicio de Cambio de filtro de aire TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	335.000	335.000	Japon
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
	78180101-014	Servicio de Cambio de aceite diferencial por litro TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
7	78180101-014	Servicio de Cambio de aceite de caja por litro TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
9	78180101-014	Servicio de Cambio de filtro de aceite TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	145.000	145.000	Japon
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.000	55.000	Paraguay
11	78180101-014	Servicio de Cambio de filtro de combustible TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	315.000	315.000	Japon
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.000	55.000	Paraguay
13	78180101-014	Servicio de Cambio junta tapón carter TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	Japon
14	78180101-9999	Servicio de limpieza de bomba inyector TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	765.000	765.000	Japon
15	78180101-9995	Limpieza y calibración pico inyector TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	850.000	850.000	Japon
16	78180101-9995	Servicio de Reparación de bomba inyectora TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.050.000	2.050.000	Japon
17	78180101-014	Servicio de cambio de cruceta cardan TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	860.000	860.000	Japon
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
19	78180101-010	Servicio de Cambio de reten palier TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	Japon
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Paraguay




21	78180101-004	Servicio de Reparación de diferencial trasero TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	850.000	850.000	Japon
22	78180101-014	Servicio de Reparación de transferencia TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	650.000	650.000	Japon
23	78180101-025	Servicio de Cambio precat de dirección TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.420.000	1.420.000	Japon
24	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Paraguay
25	78180101-025	Servicio de Cambio muñequin de dirección TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	360.000	360.000	Japon
26	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
27	78180101-025	Servicio de Servicio de alineación y balanceo de ruedas TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Paraguay
28	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Paraguay
29	78180101-025	Servicio de Aceite de dirección hidráulica por litro TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
30	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	Paraguay
31	78180101-004	Servicio de Cambio de amortiguador delantero TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.045.000	2.045.000	Japon
32	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	Paraguay
33	78180101-004	Servicio de Cambio de amortiguador trasero TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	570.000	570.000	Japon
34	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
35	78180101-014	Servicio de Cambio bomba central de embrague TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	Japon
36	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	Paraguay
37	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	Paraguay
38	78180101-006	Servicio de Control y regulación de frenos TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Japon
39	78180101-006	Servicio de Cambio de cilindro de freno trasero TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	701.000	701.000	Japon
40	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.000	120.000	Paraguay
41	78180101-006	Servicio de Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	812.000	812.000	Japon
42	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	Paraguay
43	78180101-006	Servicio de Fluido de freno DOT3 TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	105.000	105.000	Japon




44	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	Paraguay
45	78180101-006	Servicio de Rectificación de tambor de freno ambos lado TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	340.000	340.000	Paraguay
46	78180101-006	Servicio de Rectificación de disco de freno ambos lado TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.000	260.000	Paraguay
47	78180101-006	Servicio de Reparación de motor de arranque TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.365.000	8.365.000	Japon
48	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000	Paraguay
49	78180101-009	Servicio de Foco Luz baja TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	210.000	210.000	Japon
50	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	Paraguay
51	78180101-009	Servicio de Foco luz alta TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.120.000	2.120.000	Japon
52	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	Paraguay
53	78180101-009	Servicio de Foco 12VOLT TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Japon
54	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	30.000	30.000	Paraguay
55	78180101-009	Servicio de Foco ficha TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	25.000	25.000	Japon
56	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	26.000	26.000	Paraguay
57	78180101-003	Servicio de Cambio de rotula inferior TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	\$45.000	\$45.000	Japon
58	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Paraguay
59	78180101-003	Servicio de Cambio de rotula superior TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	610.000	610.000	Japon
60	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Paraguay
61	78180101-011	Servicio de Cambio de buje amortiguador TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	165.000	165.000	Japon
62	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.000	175.000	Paraguay
63	78180101-015	Servicio de Cambio refrigerante para radiador TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	410.000	410.000	Japon
64	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
65	78180101-015	Servicio de Cambio de termostato TOYOTA FORTUNER	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	235.000	235.000	Japon
66	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay




67	78180101-015	Servicio de Limpieza completa de radiador TOYOTA FORTUNER Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	875.000	875.000	Japon
68	78180101-014	Servicio de Cambio aceite motor por litro TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	Paraguay
69	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
70	78180101-014	Servicio de Cambio filtro de aire TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	335.000	335.000	Japon
71	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
72	78180101-014	Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
73	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
74	78180101-014	Servicio de Cambio aceite de caja por litro TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
75	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
76	78180101-014	Servicio de Cambio filtro de aceite TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	145.000	145.000	Japon
77	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.000	55.000	Paraguay
78	78180101-014	Servicio de Cambio filtro de combustible TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	315.000	315.000	Japon
79	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	55.000	55.000	Paraguay
80	78180101-014	Servicio de Cambio junta tapón carter TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	Japon
81	78180101-022	Servicio de Engrase de chasis TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	Paraguay
...	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.000	5.000	Paraguay
83	78180101-019	Servicio de Reten de correa dentada TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	92.000	92.000	Japon
84	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	86.000	86.000	Paraguay
85	78180101-014	Servicio de Cambio junta tapa motor TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	599.000	599.000	Japon
86	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	565.000	565.000	Paraguay
87	78180101-014	Servicio de Cambio junta tapa balancin TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Japon
88	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	205.000	205.000	Paraguay
89	78180101-014	Servicio de Cambio retenes frente motor TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	525.000	525.000	Japon




90	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.000	175.000	Paraguay
91	78180101-014	Servicio de Juego junta motor TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.884.000	1.884.000	Japon
92	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
93	78180101-014	Servicio de Cambio Soporte motor TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	556.000	556.000	Japon
94	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
95	78180101-013	Servicio de Limpieza de bomba inyectora TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.160.000	2.160.000	Japon
96	78180101-013	Servicio de Limpieza y calibración pico inyector TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	520.000	520.000	Japon
97	78180101-013	Servicio de Reparación bomba inyectora TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000	Japon
98	78180101-012	Servicio de Cambio de cruzeta cardán TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	860.000	860.000	Japon
99	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
100	78180101-011	Servicio de Cambio de reten palier TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	Japon
101	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Paraguay
102	78180101-011	Servicio de Reparación de diferencial delantero TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	850.000	850.000	Japon
103	78180101-012	Servicio de Reparación de diferencial trasero TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	650.000	650.000	Japon
104	72154104-001	Servicio de Cambio soporte de caja TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	910.000	910.000	Japon
105	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
106	78180101-011	Servicio de Cambio precat de dirección TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.420.000	1.420.000	Japon
107	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
108	78180101-011	Servicio de Cambio bieleta delantera TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	980.000	980.000	Japon
109	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.000	175.000	Paraguay
110	78180101-011	Cambio buje parrilla TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	730.000	730.000	Japon
111	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	440.000	440.000	Paraguay
112	78180101-011	Cambio buje estabilizador TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	170.000	170.000	Japon




113	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	Paraguay
114	78180101-011	Cambio muñequin de dirección TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	340.000	340.000	Japon
115	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.000	175.000	Paraguay
116	78180101-025	Aceite de dirección hidráulica por litro TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Japon
117	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	Paraguay
118	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	Paraguay
119	78180101-004	Regulación caída de suspensión TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	Japon
120	78180101-004	Cambio amortiguador delantero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.045.000	2.045.000	Japon
121	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	Paraguay
122	78180101-012	Servicio de Cambio amortiguador trasero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	570.000	570.000	Japon
123	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
124	78180101-012	Servicio de Servicio de Cambio silenciador resorte de suspensión TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000	Japon
125	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
126	78180101-011	Servicio de Servicio de Cambio espiral delantero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.279.000	1.279.000	Japon
127	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
128	78180101-013	Servicio de Cambio homba central de embrague TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.150.000	1.150.000	Japon
129	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
130	78180101-005	Servicio de Cambio bomba aux. de embrague TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	750.000	750.000	Japon
131	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	Paraguay
132	78180101-006	Servicio de Servicio de Cambio plato de presión TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.800.000	2.800.000	Japon
133	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
134	78180101-005	Servicio de Cambio disco de embrague TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.660.000	1.660.000	Japon
135	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	435.000	435.000	Paraguay




136	78180101-014	Servicio de Cambio cojinete de empuje TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.113.000	1.113.000	Japon
137	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	216.000	216.000	Paraguay
138	78180101-014	Servicio de Rectificación de corona volante TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	Japon
139	78180101-006	Servicio de Control y regulación de frenos TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Paraguay
140	78180101-006	Servicio de Reparación bomba central de freno TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Japon
141	78180101-006	Servicio de Cambio pastilla de freno TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.829.000	1.829.000	Japon
142	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	86.000	86.000	Paraguay
143	78180101-006	Servicio de Reparación de mordaza freno delantero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	480.000	480.000	Japon
144	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
145	78180101-006	Servicio de Cambio fibra de freno trasero ambos lados TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	980.000	980.000	Japon
146	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
147	78180101-006	Servicio de Cambio cabo freno de mano TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	645.000	645.000	Japon
148	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
149	78180101-011	Servicio de Cambio Homocinética TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.750.000	6.750.000	Japon
150	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	435.000	435.000	Paraguay
151	78180101-006	Servicio de Cambio disco de freno delantero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.867.000	1.867.000	Japon
152	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
153	78180101-006	Servicio de Cambio tambor de freno trasero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.670.000	1.670.000	Japon
154	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
155	78180101-006	Servicio de Cambio zapata de freno trasero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	980.000	980.000	Japon
156	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
157	78180101-006	Servicio de Cambio de cilindro de freno trasero TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	660.000	660.000	Japon
158	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	140.000	140.000	Paraguay




159	78180101-006	Servicio de Fluido de freno DOT3 TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	105.000	105.000	Japon
160	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	Paraguay
161	78180101-006	Servicio de Rectificación disco de freno ambos lados TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	220.000	220.000	Paraguay
162	78180101-014	Servicio de Reparación motor de arranque TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000	Japon
163	78180101-019	Cambio de correa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.305.000	1.305.000	Japon
164	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.000	50.000	Paraguay
165	78180101-009	Servicio de Cambio Foco luz alta y baja TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	380.000	380.000	Japon
166	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
167	78180101-009	Servicio de Foco 12VOLT TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	60.000	60.000	Japon
168	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000	Paraguay
169	78180101-009	Servicio de Foco ficha TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000	Japon
170	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	Paraguay
171	78180101-009	Servicio de Cambio bulbo de temperatura TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	480.000	480.000	Japon
172	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
173	78180101-009	Servicio de Cambio Bulbo presión de aceite TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	286.000	286.000	Japon
	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.000	107.000	Paraguay
175	78180101-011	Servicio de Cambio de rotula superior TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	605.000	605.000	Japon
176	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
177	78180101-012	Servicio de Cambio parilla superior TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.223.000	3.223.000	Japon
178	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	260.000	260.000	Paraguay
179	78180101-011	Servicio de Cambio de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	345.000	345.000	Japon
180	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
181	78180101-9996	Servicio de Cambio refrigerante para radiador TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	Japon




182	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
183	78180101-9996	Servicio de Limpieza interna de radiador TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Japon
184	78180101-9996	Servicio de Cambio de Termostato TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000	Japon
185	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
186	78180101-9996	Servicio de Limpieza completa de radiador TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	\$70.000	\$70.000	Japon
187	78180101-016	Servicio de Carga de gas TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	130.000	130.000	Paraguay
188	78180101-016	Servicio de Carga de gas ecológico TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
189	78180101-016	Servicio de Cambio filtro de aire acondicionado TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	530.000	530.000	Japon
190	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
191	78180101-016	Servicio de Cambio Válvula expansora TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.250.000	1.250.000	Japon
192	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	300.000	300.000	Paraguay
193	78180101-016	Servicio de Manguera de alta y baja TOYOTA HILUX	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.350.000	3.350.000	Japon
194	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
195	78180101-016	Servicio de Limpieza de condensador TOYOTA HILUX Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	Japon
196	78180101-014	Servicio de Cambio aceite motor TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	Paraguay
197	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
198	78180101-014	Servicio de Cambio filtro de aire TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	435.000	435.000	Japon
199	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
200	78180101-002	Servicio de Cambio aceite de caja TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	85.000	85.000	Paraguay
201	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
202	78180101-002	Servicio de Cambio aceite diferencial por litro TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
203	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
204	78180101-9994	Servicio de Cambio filtro de aceite TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.000	120.000	Japon




205	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
206	78180101-9994	Servicio de Cambio filtro de combustible TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.000	245.000	Japon
207	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
208	78180101-014	Servicio de Cambio junta tapón carter TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.000	12.000	Japon
209	78180101-013	Servicio de Limpieza de bomba inyectora TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	Japon
210	78180101-013	Servicio de Limpieza y calibración pico inyector TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	460.000	460.000	Japon
211	78180101-002	Servicio de Cambio de cruzeta cardan TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	680.000	680.000	Japon
212	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
213	78180101-002	Servicio de Cambio de reten palier TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.000	118.000	Japon
214	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
215	78180101-002	Servicio de Reparación de diferencial trasero TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	512.000	512.000	Japon
216	78180101-003	Servicio de Cambio Preat de dirección TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.230.000	1.230.000	Japon
217	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Paraguay
218	78180101-003	Servicio de Aceite de dirección hidráulica por litro TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Japon
219	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
220	78180101-016	Servicio de Correa de ventilador (Aire, D/H) TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	365.000	365.000	Japon
221	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Paraguay
222	78180101-003	Servicio de Cambio muñequin de dirección TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	480.000	480.000	Japon
223	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	120.000	120.000	Paraguay
224	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo de ruedas TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
225	78180101-004	Servicio de Regulación caída de suspensión TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.000	100.000	Paraguay
226	78180101-003	Servicio de Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.000	50.000	Japon
227	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	10.000	10.000	Paraguay




228	78180101-004	Servicio de Cambio amortiguador delantero TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	590.000	590.000	Japon
229	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
230	78180101-004	Servicio de Cambio amortiguador trasero TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	592.000	592.000	Japon
231	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
232	78180101-004	Servicio de Cambio espiral delantero TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.740.000	2.740.000	Japon
233	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
234	78180101-006	Servicio de Cambio bomba central de embrague TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.125.000	1.125.000	Japon
235	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
236	78180101-005	Servicio de Cambio bomba aux. de embrague TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	685.000	685.000	Japon
237	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
238	78180101-005	Servicio de Cambio cojinete de empuje TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	905.000	905.000	Japon
239	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
240	78180101-002	Servicio de Rectificación de corona volante TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	315.000	315.000	Paraguay
241	78180101-006	Servicio de Control y regulación de frenos TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	90.000	90.000	Paraguay
242	78180101-006	Servicio de Cambio pastilla de freno delantero TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.142.000	1.142.000	Japon
243	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
244	78180101-006	Servicio de Reparación de mordaza freno delantero TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Japon
245	78180101-006	Servicio de Cambio de cilindro de freno trasero TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	670.000	670.000	Japon
246	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Paraguay
247	78180101-006	Servicio de Rectifican tambor de freno TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Japon
248	78180101-006	Servicio de Cambio zapata de freno TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	850.000	850.000	Japon
249	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	115.000	115.000	Paraguay
250	78180101-006	Servicio de Fluido de freno DOT3 TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	105.000	105.000	Japon




251	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
252	78180101-006	Servicio de Rectificación disco de freno delantero TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	315.000	315.000	Japon
253	78180101-009	Servicio de Reparación motor de arranque TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	240.000	240.000	Japon
254	78180101-009	Servicio de Cambio Foco luz alta TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	Japon
255	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
256	78180101-009	Servicio de Cambio Foco luz baja TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	Japon
257	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
258	78180101-009	Servicio de Foco 12VOLT TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Japon
259	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	Paraguay
260	78180101-009	Servicio de Foco ficha TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	20.000	20.000	Japon
261	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.000	15.000	Paraguay
262	78180101-002	Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.015.000	2.015.000	Japon
263	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Paraguay
264	78180101-011	Servicio de Cambio parrilla inferior TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	Japon
265	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Paraguay
266	78180101-004	Servicio de Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Japon
267	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
268	78180101-9996	Servicio de Cambio refrigerante para radiador TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	415.000	415.000	Japon
269	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
270	78180101-9996	Servicio de Limpieza interior de radiador TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	175.000	175.000	Paraguay
271	78180101-9996	Servicio de Cambio de Termostato TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.000	250.000	Paraguay
272	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
273	78180101-9996	Servicio de Limpieza exterior de radiador TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.000	150.000	Paraguay




274	78180101-016	Servicio de Aceite de compresor TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	450.000	450.000	Japon
275	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
276	78180101-016	Servicio de Carga de gas ecológico TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	95.000	95.000	Paraguay
277	78180101-9994	Servicio de Cambio de filtro de aire acondicionado TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	365.000	365.000	Japon
278	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.000	50.000	Paraguay
279	78180101-018	Servicio de Cambio flotador de combustible TOYOTA HIACE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	875.000	875.000	Japon
280	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
281	78180101-018	Servicio de Desmontar y montar tanque de combustible TOYOTA HIACE Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	200.000	200.000	Paraguay
282	78180101-014	Servicio de Cambio aceite motor por litro TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	65.000	65.000	Paraguay
283	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
284	78180101-9994	Servicio de Cambio filtro de aire TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	189.000	189.000	Japon
285	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
286	78180101-002	Servicio de Cambio aceite de caja por litro TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
287	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
288	78180101-9994	Servicio de Cambio filtro de aceite TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	115.000	115.000	Japon
289	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
290	78180101-9994	Servicio de Cambio filtro de tanque de combustible TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	365.000	365.000	Japon
291	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	115.000	115.000	Paraguay
292	78180101-014	Servicio de Cambio junta tapón carter TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.000	12.000	Japon
293	78180101-002	Servicio de Juego de juntas de caja TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	480.000	480.000	Japon
294	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
295	78180101-002	Servicio de Cambio soporte de caja TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	510.000	510.000	Japon
296	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Paraguay



297	78180101-003	Servicio de Cambio muñequin de dirección TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	Japon
298	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
299	78180101-003	Servicio de Cambio aceite de dirección hidráulica por litro TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	75.000	75.000	Paraguay
300	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
301	78180101-004	Servicio de Cambio Buje estabilizador central TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	165.000	165.000	Japon
302	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
303	78180101-004	Servicio de Cambio amortiguador delantero TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.840.000	1.840.000	Japon
304	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
305	78180101-004	Servicio de Cambio bomba central de embrague TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	895.000	895.000	Japon
306	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
307	78180101-005	Servicio de Cambio bomba auxiliar de embrague TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	735.000	735.000	Japon
308	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
309	78180101-005	Servicio de Rectificación de corona volante TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	170.000	170.000	Paraguay
310	78180101-006	Servicio de Control y regulación de frenos TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	110.000	110.000	Paraguay
311	78180101-006	Servicio de Reparación bomba central de freno TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Japon
312	78180101-006	Servicio de Cambio pastillas de freno TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	Japon
313	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
314	78180101-014	Servicio de Reparación motor de arranque TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Japon
315	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
316	78180101-009	Servicio de Cambio Foco luz alta TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.000	350.000	Japon
317	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
318	78180101-009	Servicio de Cambio Foco luz baja TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	290.000	290.000	Japon
319	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay




320	78180101-011	Servicio de Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	50.000	50.000	Japon
321	78180101-011	Servicio de Ruleman masa delantera TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	Japon
322	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
323	78180101-9996	Servicio de Cambio refrigerante para radiador TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	430.000	430.000	Japon
324	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
325	78180101-9996	Servicio de Cambio de Termostato TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	230.000	230.000	Japon
326	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	40.000	40.000	Paraguay
327	78180101-015	Servicio de Carga de gas ecológico TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Paraguay
328	78180101-015	Servicio de Cambio de Filtro de aire acondicionado TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	380.000	380.000	Japon
329	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	45.000	45.000	Paraguay
330	78180101-015	Servicio de Paleta de ventilador TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	825.000	825.000	Japon
331	78180101-9995	Servicio de Cambio flotador de combustible TOYOTA ETIOS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	80.000	80.000	Japon
332	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	160.000	160.000	Paraguay
333	78180101-018	Servicio de Mantenimiento de tanque de combustible TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.000	180.000	Paraguay
334	78180101-018	Servicio de Limpieza de cañería de tanque de combustible TOYOTA ETIOS Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	185.000	185.000	Paraguay
					Total por Grupo:	142.949.000	
					Total por lote:	142.949.000	




Juan Carlos Medina Alcaraz
JUAN CARLOS MEDINA ALCARAZ
 Cap C D E M - Jefe UOC N° 3


		CONDOR S.A.C.I.					
Lote 2 - LOTE N° 2 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MARCA MERCEDES-BENZ							
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Características
1	78180101-021	Servicio de reparación Asiento chofer de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.814.078	1.814.078	procedencia: Brasil
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.104.983	1.104.983	procedencia: Brasil
3	78180101-021	Servicio de reparación Asiento acompañante de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.166.205	2.166.205	procedencia: Brasil
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.104.983	1.104.983	procedencia: Brasil
5	78180101-011	Provision y Cambio de Reten piñón de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.179.709	3.179.709	procedencia: Brasil
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.516.155	1.516.155	procedencia: Brasil
7	72154104-001	Provision y Cambio de Juego de junta reductora de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.625.280	3.625.280	procedencia: Brasil
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.184.864	1.184.864	procedencia: Brasil
9	78180101-025	Provision y Cambio de caño de alta presión de dirección hidráulica de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.612.688	1.612.688	procedencia: Brasil
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	432.831	432.831	procedencia: Brasil
11	78180101-003	Provision y Cambio de juego de reparo sinfin de dirección hidráulico de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.997.283	3.997.283	procedencia: Brasil
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.491.904	1.491.904	procedencia: Brasil
13	78180101-011	Provision y Cambio de amortiguador delantero de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.148.666	2.148.666	procedencia: Brasil
14	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	626.932	626.932	procedencia: Brasil
15	78180101-011	Provision y Cambio de bieletas con bujes (juego) de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.080.294	2.080.294	procedencia: Brasil
16	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.210.165	1.210.165	procedencia: Brasil
17	78180101-012	Provision y Cambio de grilletes elásticos de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.743.714	2.743.714	procedencia: Brasil
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.262.701	1.262.701	procedencia: Brasil
19	78180101-005	Provision y Cambio disco de embrague de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.320.841	5.320.841	procedencia: Brasil
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.244.803	1.244.803	procedencia: Brasil
21	72154104-001	Provision y Cambio de soporte de metal caja de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.507.865	2.507.865	procedencia: Brasil
22	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.504.609	1.504.609	procedencia: Brasil




23	78180101-006	Provision y Cambio de fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego) de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.381.439	5.381.439	procedencia: Brasil
24	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.105.043	2.105.043	procedencia: Brasil
25	78180101-009	Servicio de Reparación de alternador completo -Cambio porta carbón de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.279.258	4.279.258	procedencia: Brasil
26	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	956.710	956.710	procedencia: Brasil
27	78180101-009	Servicio de Reparación de motor de arranque - Cambio bujes de arranque de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.017.422	5.017.422	procedencia: Brasil
28	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	956.710	956.710	procedencia: Brasil
29	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz alta y baja OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	405.306	405.306	procedencia: Brasil
30	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	232.979	232.979	procedencia: Brasil
31	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	379.943	379.943	procedencia: Brasil
32	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	233.072	233.072	procedencia: Brasil
33	78180101-010	Servicio de Mantenimiento y reparación sistema turbo de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.242.947	6.242.947	procedencia: Brasil
34	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.151.275	1.151.275	procedencia: Brasil
35	78180101-010	Provision y Cambio de Accesorios externa de turbo OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.659.362	2.659.362	procedencia: Brasil
36	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	679.932	679.932	procedencia: Brasil
37	78180101-011	Servicio de Cambio espiral delantero de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.076.750	2.076.750	procedencia: Brasil
38	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	478.013	478.013	procedencia: Brasil
39	78180101-014	Provision y Cambio de reten piñón diferencial de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.269.278	1.269.278	procedencia: Brasil
40	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	610.711	610.711	procedencia: Brasil
41	78180101-014	Provision y Cambio de Juntas y retenes de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.907.417	4.907.417	procedencia: Brasil
42	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.917.942	2.917.942	procedencia: Brasil
43	78180101-014	Provision y Cambio de Cambio de retenes de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	807.824	807.824	procedencia: Brasil
44	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	522.698	522.698	procedencia: Brasil
45	78180101-014	Provision y Cambio de Cambio de juntas de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.521.359	3.521.359	procedencia: Brasil




46	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	866.668	866.668	procedencia: Brasil
47	78180101-013	Provision y Cambio de bomba inyectora normal de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	15.894.141	15.894.141	procedencia: Brasil
48	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.824.368	3.824.368	procedencia: Brasil
49	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	514.780	514.780	procedencia: Brasil
50	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
51	78180101-9994	Provision y Cambio de pre filtro de combustible de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	585.681	585.681	procedencia: Brasil
52	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
53	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	589.513	589.513	procedencia: Brasil
54	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
55	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aire de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.039.300	2.039.300	procedencia: Brasil
56	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	162.405	162.405	procedencia: Brasil
57	78180101-014	Provision y Cambio de bomba de aceite de OMNIBUS MERCEDES BENZ OF 1721/52	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.834.029	2.834.029	procedencia: Brasil
58	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	668.387	668.387	procedencia: Brasil
59	78180101-027	Provision y Cambio de Rulemanes de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.823.905	4.823.905	procedencia: Brasil
60	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.987.265	1.987.265	procedencia: Brasil
61	78180101-027	Servicio de Reparación de cardan de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.877.537	4.877.537	procedencia: Brasil
62	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.575.043	1.575.043	procedencia: Brasil
63	78180101-003	Provision y Cambio de Bujes accesorios p' columna dirección de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.844.718	2.844.718	procedencia: Brasil
64	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.033.498	1.033.498	procedencia: Brasil
65	78180101-003	Provision y Cambio de retulas inferior y superior (juego) de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.978.986	2.978.986	procedencia: Brasil
66	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.210.165	1.210.165	procedencia: Brasil
67	78180101-003	Provision y Cambio de amortiguador delantero de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.582.485	2.582.485	procedencia: Brasil
68	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	585.942	585.942	procedencia: Brasil




69	78180101-005	Provision y Cambio de Juego reparo bomba auxiliar embrague de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.246.765	2.246.765	procedencia: Brasil
70	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	408.581	408.581	procedencia: Brasil
71	78180101-005	Servicio de Rectificación de corona volante de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.185.610	1.185.610	procedencia: Brasil
72	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	362.601	362.601	procedencia: Brasil
73	78180101-006	Provision y Cambio de Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego) de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.092.013	5.092.013	procedencia: Brasil
74	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.975.720	1.975.720	procedencia: Brasil
75	78180101-014	Servicio de Reparación de motor de arranque - Cambio bujes de arranque de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.323.473	4.323.473	procedencia: Brasil
76	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	485.831	485.831	procedencia: Brasil
77	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz alta y baja de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	470.739	470.739	procedencia: Brasil
78	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	244.619	244.619	procedencia: Brasil
79	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	393.399	393.399	procedencia: Brasil
80	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	233.072	233.072	procedencia: Brasil
81	78180101-010	Provision y Cambio de Accesorios externa de turbo CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.805.173	2.805.173	procedencia: Brasil
82	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.221.710	1.221.710	procedencia: Brasil
83	78180101-9995	Servicio de Mantenimiento de picos inyectores CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.190.535	4.190.535	procedencia: Brasil
84	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.103.932	1.103.932	procedencia: Brasil
85	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	535.494	535.494	procedencia: Brasil
86	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
87	78180101-9994	Provision y Cambio de pre filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.221	609.221	procedencia: Brasil
88	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
89	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	555.432	555.432	procedencia: Brasil
90	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
91	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aire de CAMION MERCEDES BENZ 1624/51	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.005.802	2.005.802	procedencia: Brasil




92	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
93	78180101-027	Provision y Cambio de Rulemanes de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.291.682	2.291.682	procedencia: Brasil
94	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	956.710	956.710	procedencia: Brasil
95	78180101-027	Servicio de Reparación de cardan de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.644.204	6.644.204	procedencia: Brasil
96	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.163.932	2.163.932	procedencia: Brasil
97	78180101-003	Provision y Cambio de Bujes accesorios p' columna dirección de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.080.273	3.080.273	procedencia: Brasil
98	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.139.498	1.139.498	procedencia: Brasil
99	78180101-003	Provision y Cambio de rotulas inferior y superior (juego) de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.921.208	3.921.208	procedencia: Brasil
100	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.504.609	1.504.609	procedencia: Brasil
101	78180101-003	Provision y Cambio de amortiguador delantero de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.170.263	2.170.263	procedencia: Brasil
102	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	585.942	585.942	procedencia: Brasil
103	78180101-005	Provision y Cambio de Juego reparo bomba auxiliar embrague de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.541.209	2.541.209	procedencia: Brasil
104	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	526.358	526.358	procedencia: Brasil
105	78180101-005	Servicio de Rectificación de corona volante de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.127.832	2.127.832	procedencia: Brasil
106	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	936.767	936.767	procedencia: Brasil
...	78180101-006	Provision y Cambio de Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego) de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.916.457	5.916.457	procedencia: Brasil
108	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.445.720	1.445.720	procedencia: Brasil
109	78180101-014	Servicio de Reparación de motor de arranque - Cambio bujes de arranque de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.087.917	4.087.917	procedencia: Brasil
110	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	456.387	456.387	procedencia: Brasil
111	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz alta y baja de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	488.405	488.405	procedencia: Brasil
112	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	191.619	191.619	procedencia: Brasil
113	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725/48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	411.066	411.066	procedencia: Brasil
114	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	180.072	180.072	procedencia: Brasil




115	78180101-010	Provision y Cambio de Accesorios externa de turbo CAMION MERCEDES BENZ Atego1725:48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.158.506	3.158.506	procedencia: Brasil
116	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	585.710	585.710	procedencia: Brasil
117	78180101-9995	Servicio de Mantenimiento de picos inyectoros CAMION MERCEDES BENZ Atego1725:48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.309.424	5.309.424	procedencia: Brasil
118	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.987.265	1.987.265	procedencia: Brasil
119	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725:48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.666.161	1.666.161	procedencia: Brasil
120	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	350.849	350.849	procedencia: Brasil
121	78180101-9994	Provision y Cambio de pre filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725:48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	779.999	779.999	procedencia: Brasil
122	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
123	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725:48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	555.432	555.432	procedencia: Brasil
124	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	203.627	203.627	procedencia: Brasil
125	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aire de CAMION MERCEDES BENZ Atego1725:48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.476.913	2.476.913	procedencia: Brasil
126	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
127	78180101-027	Provision y Cambio de Rulemanes de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.110.238	3.110.238	procedencia: Brasil
128	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.551.488	1.551.488	procedencia: Brasil
129	78180101-027	Servicio de Reparación de cardan de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.999.759	8.999.759	procedencia: Brasil
...	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.342.821	4.342.821	procedencia: Brasil
131	78180101-003	Provision y Cambio de Bujes accesorios p columna dirección de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.669.162	3.669.162	procedencia: Brasil
132	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.386.831	1.386.831	procedencia: Brasil
133	78180101-003	Provision y Cambio de rotulas inferior y superior (juego) de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.685.653	3.685.653	procedencia: Brasil
134	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	797.942	797.942	procedencia: Brasil
135	78180101-003	Provision y Cambio de amortiguador delantero de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.700.263	2.700.263	procedencia: Brasil
136	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	550.609	550.609	procedencia: Brasil
137	78180101-005	Provision y Cambio de Juego reparo bomba auxiliar embrague de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.894.543	2.894.543	procedencia: Brasil




138	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	567.581	567.581	procedencia: Brasil
139	78180101-005	Servicio de Rectificación de corona volante de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.892.277	1.892.277	procedencia: Brasil
140	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	936.767	936.767	procedencia: Brasil
141	78180101-006	Provision y Cambio de Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego) de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.326.457	4.326.457	procedencia: Brasil
142	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.563.498	1.563.498	procedencia: Brasil
143	78180101-014	Servicio de Reparación de motor de arranque - Cambio bujes de arranque de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.619.029	5.619.029	procedencia: Brasil
144	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	668.387	668.387	procedencia: Brasil
145	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz alta y baja de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	494.294	494.294	procedencia: Brasil
146	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	250.507	250.507	procedencia: Brasil
147	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	416.955	416.955	procedencia: Brasil
148	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	238.961	238.961	procedencia: Brasil
149	78180101-010	Provision y Cambio de Accesorios externa de turbo CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.218.506	4.218.506	procedencia: Brasil
150	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.221.710	1.221.710	procedencia: Brasil
151	78180101-9995	Servicio de Mantenimiento de picos inyectoros CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	6.604.979	6.604.979	procedencia: Brasil
152	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.545.599	1.545.599	procedencia: Brasil
153	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.401.161	1.401.161	procedencia: Brasil
154	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
155	78180101-9994	Provision y Cambio de pre filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.527.888	1.527.888	procedencia: Brasil
156	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
157	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	737.987	737.987	procedencia: Brasil
158	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
159	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aire de CAMION MERCEDES BENZ ATRON	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.301.357	3.301.357	procedencia: Brasil
160	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil




161	78180101-027	Provision y Cambio de Rulemanes de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.883.905	5.883.905	procedencia: Brasil
162	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.339.488	1.339.488	procedencia: Brasil
163	78180101-027	Servicio de Reparación de cardan de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.465.315	4.465.315	procedencia: Brasil
164	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.751.710	1.751.710	procedencia: Brasil
165	78180101-003	Provision y Cambio de Bujes accesorios p' columna dirección de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.669.162	3.669.162	procedencia: Brasil
166	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	527.053	527.053	procedencia: Brasil
167	78180101-003	Provision y Cambio de rotulas inferior y superior (juego) de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.037.875	3.037.875	procedencia: Brasil
168	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	615.387	615.387	procedencia: Brasil
169	78180101-003	Provision y Cambio de amortiguador delantero de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.346.930	2.346.930	procedencia: Brasil
170	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	382.775	382.775	procedencia: Brasil
171	78180101-005	Provision y Cambio de Juego reparo bomba auxiliar embrague de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.070.098	2.070.098	procedencia: Brasil
172	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	390.914	390.914	procedencia: Brasil
173	78180101-005	Servicio de Rectificación de corona volante de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.715.610	1.715.610	procedencia: Brasil
174	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	789.545	789.545	procedencia: Brasil
175	78180101-006	Provision y Cambio de Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego) de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.855.346	3.855.346	procedencia: Brasil
176	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	856.831	856.831	procedencia: Brasil
177	78180101-014	Servicio de Reparación de motor de arranque - Cambio bujes de arranque de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.559.029	4.559.029	procedencia: Brasil
178	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	556.498	556.498	procedencia: Brasil
179	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz alta y baja de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	470.739	470.739	procedencia: Brasil
180	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	244.619	244.619	procedencia: Brasil
181	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	393.399	393.399	procedencia: Brasil
182	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	233.072	233.072	procedencia: Brasil
183	78180101-010	Provision y Cambio de Accesorios externa de turbo CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.511.839	3.511.839	procedencia: Brasil




184	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	679.932	679.932	procedencia: Brasil
185	78180101-9995	Servicio de Mantenimiento de picos inyectoros CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.897.202	4.897.202	procedencia: Brasil
186	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.751.710	1.751.710	procedencia: Brasil
187	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	476.605	476.605	procedencia: Brasil
188	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
189	78180101-9994	Provision y Cambio de pre filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	609.221	609.221	procedencia: Brasil
190	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	171.239	171.239	procedencia: Brasil
191	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	470.043	470.043	procedencia: Brasil
192	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	153.572	153.572	procedencia: Brasil
193	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aire de CAMION MERCEDES BENZ Accelo 915	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.210.802	1.210.802	procedencia: Brasil
194	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
195	78180101-027	Provision y Cambio de Rulemanes de CAMION MERCEDES BENZ 1214 48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.529.460	4.529.460	procedencia: Brasil
196	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.339.488	1.339.488	procedencia: Brasil
197	78180101-027	Servicio de Reparación de cardan de CAMION MERCEDES BENZ 1214 48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.699.759	3.699.759	procedencia: Brasil
198	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.268.821	1.268.821	procedencia: Brasil
199	78180101-003	Provision y Cambio de Bujes accesorios p. columna dirección de CAMION MERCEDES BENZ 1214 48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.373.607	2.373.607	procedencia: Brasil
200	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	532.942	532.942	procedencia: Brasil
201	78180101-003	Provision y Cambio de rotulas inferior y superior (juego) de CAMION MERCEDES BENZ 1214 48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.507.875	2.507.875	procedencia: Brasil
202	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	856.831	856.831	procedencia: Brasil
203	78180101-003	Provision y Cambio de amortiguador delantero de CAMION MERCEDES BENZ 1214 48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.111.374	2.111.374	procedencia: Brasil
204	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	456.387	456.387	procedencia: Brasil
205	78180101-005	Provision y Cambio de Juego reparo bomba auxiliar embrague de CAMION MERCEDES BENZ 1214 48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.775.653	1.775.653	procedencia: Brasil
206	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	408.581	408.581	procedencia: Brasil




207	78180101-005	Servicio de Rectificación de corona volante de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.275.054	2.275.054	procedencia: Brasil
208	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.231.212	1.231.212	procedencia: Brasil
209	78180101-006	Provision y Cambio de Cambio fibra de freno delantero, trasero con rectificación de tambor (juego) de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.972.013	2.972.013	procedencia: Brasil
210	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.210.165	1.210.165	procedencia: Brasil
211	78180101-014	Servicio de Reparación de motor de arranque - Cambio bujes de arranque de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.086.806	3.086.806	procedencia: Brasil
212	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	615.387	615.387	procedencia: Brasil
213	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz alta y baja de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	470.739	470.739	procedencia: Brasil
214	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	226.952	226.952	procedencia: Brasil
215	78180101-009	Provision y Cambio de Otros - Cambio de focos de luz de dirección delantero y trasero de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	393.399	393.399	procedencia: Brasil
216	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	215.405	215.405	procedencia: Brasil
217	78180101-010	Provision y Cambio de Accesorios externa de turbo CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.716.839	2.716.839	procedencia: Brasil
218	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	679.932	679.932	procedencia: Brasil
219	78180101-9995	Servicio de Mantenimiento de picos inyectores CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.953.869	2.953.869	procedencia: Brasil
220	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	679.932	679.932	procedencia: Brasil
221	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	447.161	447.161	procedencia: Brasil
	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
223	78180101-9994	Provision y Cambio de pre filtro de combustible de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	556.221	556.221	procedencia: Brasil
224	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	209.516	209.516	procedencia: Brasil
225	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	472.987	472.987	procedencia: Brasil
226	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
227	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aire de CAMION MERCEDES BENZ 1214.48	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	963.469	963.469	procedencia: Brasil
228	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	174.183	174.183	procedencia: Brasil
229	78180101-9994	Servicio de reparación Asiento chofer para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.814.078	1.814.078	procedencia: Alemania




230	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.104.983	1.104.983	procedencia: Alemania
231	78180101-021	Servicio de reparación Asiento acompañante para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.166.205	2.166.205	procedencia: Alemania
232	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.104.983	1.104.983	procedencia: Alemania
233	78180101-9994	Provisión y cambio de aceite por litro para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	153.675	153.675	procedencia: Alemania
234	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	187.288	187.288	procedencia: Alemania
235	78180101-9994	Provisión y cambio de filtro de combustible para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	392.005	392.005	procedencia: Alemania
236	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	125.197	125.197	procedencia: Alemania
237	78180101-9994	Provisión y cambio de filtro de aceite para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	227.701	227.701	procedencia: Alemania
238	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	101.050	101.050	procedencia: Alemania
239	78180101-9994	Provisión y cambio de filtro de aire para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	309.116	309.116	procedencia: Alemania
240	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	103.006	103.006	procedencia: Alemania
241	78180101-9994	Provisión y cambio de aceite de caja por litro para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	161.575	161.575	procedencia: Alemania
242	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	98.672	98.672	procedencia: Alemania
243	78180101-9994	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	262.886	262.886	procedencia: Alemania
244	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	99.221	99.221	procedencia: Alemania
245	78180101-013	Provisión de bomba de agua para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.011.727	2.011.727	procedencia: Alemania
246	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	388.291	388.291	procedencia: Alemania
247	78180101-014	Provisión de reten frente motor para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	322.763	322.763	procedencia: Alemania
248	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	562.883	562.883	procedencia: Alemania
249	78180101-014	Provisión de reten leva motor para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.900.853	3.900.853	procedencia: Alemania
250	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.246.587	2.246.587	procedencia: Alemania
251	78180101-014	Provisión reten tapa frente motor para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.241.693	1.241.693	procedencia: Alemania
252	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.091.703	1.091.703	procedencia: Alemania



253	78180101-014	Provisión de reten bancada motor para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	312.417	312.417	procedencia: Alemania
254	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.799.547	1.799.547	procedencia: Alemania
255	78180101-005	Provisión y Cambio de Disco de Embrague para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.697.869	1.697.869	procedencia: Alemania
256	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	639.131	639.131	procedencia: Alemania
257	78180101-006	Rectificación de tambores de frenos para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.957.466	4.957.466	procedencia: Alemania
258	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	583.504	583.504	procedencia: Alemania
259	78180101-012	Reparación de tunel diferencial para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.511.016	4.511.016	procedencia: Alemania
260	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.986.039	1.986.039	procedencia: Alemania
261	78180101-014	Provisión de inducido de arranque para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.973.453	4.973.453	procedencia: Alemania
262	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.692.783	2.692.783	procedencia: Alemania
263	78180101-014	Provisión de automatico de arranque para Minibus marca Mercedes Benz tipo Sprinter	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.239.009	3.239.009	procedencia: Alemania
264	78180101-9994	Provision y Cambio de aceite de motor por litro para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.048.783	1.048.783	procedencia: Alemania
265	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.005.630	1.005.630	procedencia: Alemania
266	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de combustible para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	312.321	312.321	procedencia: Alemania
267	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	145.314	145.314	procedencia: Alemania
	78180101-9994	Provision y Cambio de filtro de aceite para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	270.564	270.564	procedencia: Alemania
269	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.610	107.610	procedencia: Alemania
270	78180101-9994	Provision y Cambio filtro de aire para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	297.363	297.363	procedencia: Alemania
271	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	107.813	107.813	procedencia: Alemania
272	78180101-002	Provision y Cambio aceite de caja velocidad por litro para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	190.128	190.128	procedencia: Alemania
273	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	98.283	98.283	procedencia: Alemania
274	72154104-001	Provision y Cambio de aceite de caja diferencial por litro para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	223.175	223.175	procedencia: Alemania
275	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	98.283	98.283	procedencia: Alemania



276	78180101-025	Engrase de rulemanes de camioneta para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	327.845	327.845	procedencia: Alemania
277	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	151.419	151.419	procedencia: Alemania
278	78180101-9996	Aditivo radiador de camioneta para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	267.363	267.363	procedencia: Alemania
279	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.386	150.386	procedencia: Alemania
280	78180101-006	Provision y cambio de juego de reparos Bomba Central de Frenos para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.649.216	2.649.216	procedencia: Alemania
281	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.073.716	1.073.716	procedencia: Alemania
282	78180101-006	Provision y cambio de Bomba Central de Frenos para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	5.674.605	5.674.605	procedencia: Alemania
283	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.040.679	2.040.679	procedencia: Alemania
284	78180101-006	Provision y cambio de flexibles de Frenos para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.782.139	3.782.139	procedencia: Alemania
285	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.562.310	1.562.310	procedencia: Alemania
286	78180101-006	Provision y cambio de Juego de Pastillas de Frenos Delanteros para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.588.155	1.588.155	procedencia: Alemania
287	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	613.815	613.815	procedencia: Alemania
288	78180101-006	Provision y Cambio de disco de freno para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.188.704	1.188.704	procedencia: Alemania
289	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	293.075	293.075	procedencia: Alemania
290	78180101-006	Rectificación de Tambores de Frenos para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	841.783	841.783	procedencia: Alemania
	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	288.268	288.268	procedencia: Alemania
292	78180101-014	Provision de Planetario para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	16.142.115	16.142.115	procedencia: Alemania
293	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.488.603	1.488.603	procedencia: Alemania
294	78180101-014	Provision de Satelite para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.691.173	12.691.173	procedencia: Alemania
295	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.483.796	1.483.796	procedencia: Alemania
296	78180101-014	Provision de Piston y Corona para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	13.041.133	13.041.133	procedencia: Alemania
297	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.449.891	1.449.891	procedencia: Alemania
298	78180101-014	Provision de Olla para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.597.107	9.597.107	procedencia: Alemania



299	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.322.813	2.322.813	procedencia: Alemania
300	78180101-014	Reparacion de Inducido de Motor de Arranque para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.271.523	1.271.523	procedencia: Alemania
301	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	385.651	385.651	procedencia: Alemania
302	78180101-014	Provision y cambio de Inducido de Motor de Arranque para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.440.406	1.440.406	procedencia: Alemania
303	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	385.651	385.651	procedencia: Alemania
304	78180101-014	Provision y cambio de bulbo parada motor para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.599.310	3.599.310	procedencia: Alemania
305	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.458.227	1.458.227	procedencia: Alemania
306	78180101-014	Provision y cambio de Bendix de Motor de Arranque para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.524.711	2.524.711	procedencia: Alemania
307	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	378.840	378.840	procedencia: Alemania
308	78180101-014	Provision y cambio de Bujes de Motor de Arranque para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	794.821	794.821	procedencia: Alemania
309	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	376.884	376.884	procedencia: Alemania
310	78180101-016	Provision y cambio del Compresor para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.953.884	8.953.884	procedencia: Alemania
311	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.444.230	2.444.230	procedencia: Alemania
312	78180101-016	Provision y cambio de Evaporador para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	4.379.435	4.379.435	procedencia: Alemania
313	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	650.030	650.030	procedencia: Alemania
	78180101-9994	Provision y cambio de Filtro para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	418.105	418.105	procedencia: Alemania
315	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	150.596	150.596	procedencia: Alemania
316	78180101-015	Carga de Gas R-12 con aceite para Ambulancia Mercedes Benz SPRINTER 416 CDI	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.099.141	1.099.141	procedencia: Alemania
317	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	114.051	114.051	procedencia: Alemania
					Total por Grupo:	571.593.990	

Total por lote: 571.593.990



Julio Cesar Medina Alvaraz
JULIO CESAR MEDINA ALVARAZ
 Cap C DEM - Jefe UOC N° 3